

2017 | 2018



de

pt

Erstausrüstungstechnologie

**Original** equipment

technologie

Originele uitrustings-

en

nl

Technologie de premier équipement

Technologia pierw-

szego wyposażenia

fr

рl

Tecnologia primo equipaggiamento Tecnología de primer equipo

es

ru

cs

it

Technologie originálního vybavení výrobce Технология заводской комплектации





Ob Fördermodule als Komplettlösung, Kraftstoffpumpen oder unsere Kitlösungen für die zeitwertgerechte Reparatur: Mit Bosch bieten Sie Ihren Kunden Sicherheit in Erstausrüstungsqualität auf die auch führende Fahrzeughersteller weltweit vertrauen.

Either delivery modules as a complete solution, fuel pumps or our kit solutions for costeffective repair: With Bosch you offer your customers the reliability of original equipment quality on which leading automakers worldwide rely.

Qu'il s'agisse de complète, de pompes à carburant ou de nos solutions de kit pour la réparation adaptée à la valeur du véhicule : avec Bosch, vous offrez à vos clients la sécurité en qualité de première équipement sur laquelle repose également la confiance des constructeurs automobiles leaders au niveau mondial.

Che si tratti di moduli di alimentazione, elettropompe carburante o i nostri kit per una riparazione economica ed efficace: con bosch potete offrire ai vostri clienti l'affidabilità e la qualità del primo impianto a cui si affidano importanti case automobilistiche.

Ya sean módulos de suministro completos, bombas eléctricas de combustible o nuestro kit de reparación para una solución más económica: Bosch, ofrece a sus clientes seguridad en la calidad del primer equipo en la que también confían los principales fabricantes de automóviles del mundo.

Independentemente de se tratar de módulos de alimentação completos, bombas elétricas de combustível ou os nossos kits de reparação para uma solução mais económica:

Bosch disponibiliza aos seus clientes segurança de qualidade de equipamento original, no qual também os fabricantes líderes mundiais de veículos confiam.

Een complete module, brandstofpompen of onze kit-oplossingen voor een efficiënte reparatie: Met Bosch biedt u uw klanten de kwaliteit van originele uitrusting waarop ook de toonaangevende autofabrikanten wereldwijd vertrouwen.

Moduły zasilania paliwem jako kompleksowe rozwiązanie, pompy paliwa lub zestawy, pozwalające na obniżenie kosztów naprawy: Rozwiązania firmy Bosch pozwalają oferować klientom bezpieczeństwo o jakości pierwszego wyposażenia, na którym polegają także wiodący producenci pojazdów na całym świecie.

Palivové moduly jako kompletní řešení, palivová čerpadla nebo naše opravné sady pro opravu odpovídající časové hodnotě: Značkou Bosch nabídnete Vašim zákazníkům bezpečnost v kvalitě originálního vybavení výrobce, které důvěřují také přední výrobci vozidel na celém světě.

Комплексные модули подачи топлива, топливные насосы и комплекты для ремонтных работ по реальной стоимости компания Bosch предлагает клиентам надежность и качество комплектации завода-изготовителя, которым доверяют ведущие автопроизводители со всего мира.

					A1	
de	en	fr	it	es		
Inhalt	Content	Contenu	Contenuto	Contenido		
pt	nl	pl	cs	ru		
Conteúdo	Inhoud	Spis treści	Obsah	Содержание		
Produkt- informationen	Product informations	Informations produit	Informazioni sul prodotto	Informaciones productos	A 2	0
Informações de produtos	Product informatie	Informacje o produkcie	Informace o produktu	Информация о продукте		
Bestellnummern- übersicht	Part-number overview	Liste des références	Elenco numeri di ordinazione	Relación de referencias de pedido	A 14	
Visão geral do referência	Bestelnummer overzicht	Charakterystyka ogólna numer zamówienia	Přehled objednací číslo	Обзорная информация номер для заказа		
					A 20	
				+	A 56	
					A 63	
Verwendung	Applications	Affectations	Impiego	Aplicación	B2	
Utilização	Toepassing	Zastosowania	Použití	Применение		
Gegenüberstellung	Cross-reference	Table de correspondance	Comparazione	Equivalencias	C 2	<b>+</b>
Comparação	Cross-lijst	Numery zamienników	Porovnání	Сравнение		
Bestellnummern- übersicht	Part-number overview	Liste des références	Elenco numeri di ordinazione	Relación de referencias de pedido	C 14	
Visão geral do referência	Bestelnummer overzicht	Charakterystyka ogólna numer zamówienia	Přehled objednací číslo	Обзорная информация номер для заказа		



# Geschichte der Kraftstoffförderung

en

# The history of fuel supply and control



# Histoire de l'alimentation en carburant

# it

# Storia dell'iniezione carburante



# Historia del suministro de combustible





# Benzin-Einspritzsysteme von Bosch wurden bereits 1954 im legendären Mercedes 300 SL eingesetzt.

Im Jahre 1966 entwickelte
Bosch aus einer 5-zelligen Rollenzellenpumpe für Heizölbrenner
und einem Permanentmagnetmotor die erste Elektrokraftstoffpumpe. Diese Technik fand zunächst seine Verwendung in saugrohrdruckgesteuerten D-Jetronic
Systemen.

1973 kamen dann die luftmengenmessende L-Jetronic zeitgleich mit der mechanisch-hydraulisch gesteuerten K-Jetronic auf den Markt. Speziell für diese Anwendungsbereiche führte Bosch 1979 eine Kraftstoffpumpe ein, mit der hohe Systemdrücke und Fördermengen realisiert werden konnten.

Ein weiterer Meilenstein in der Bosch-Kraftstoffpumpenentwicklung war 1985 die Einführung der Peripheralpumpe (Strömungspumpe), die die Epoche der Rollenzellenpumpe ablöste.

# As far back as 1954, gasoline injection systems from Bosch were installed in the legendary Mercedes 300 SL.

Based on a 5-cell roller pump as used for heating-oil burners, and a permanent-magnet electric motor, Bosch developed the first electric fuel pump in 1966. This system was first used with the Bosch manifold-pressure-controlled D-Jetronic injection systems.

In 1973, Bosch introduced both the air-flow-controlled L-Jetronic and the mechanical/hydraulic K-Jetronic gasoline injection systems. In 1979, Bosch then brought a fuel pump onto the market which was specifically designed for these two applications. This fuel pump generated high system pressures and delivery quantities.

A further milestone in the development of the Bosch fuel pumps was the introduction in 1985 of the peripheral (flow-type) pump. This marked the end of the rollercell pump era.

# Les systèmes d'injection essence Bosch ont été utilisés dès 1954, dans la légendaire Mercedes 300 SL.

En 1966, Bosch a développé la première pompe électrique à carburant à partir d'une pompe à rouleaux à 5 cellules pour brûleur à fioul et d'un moteur à aimants permanents. Cette technique a tout d'abord été employée dans les systèmes D-Jetronic à commande par pression d'admission.

En 1973, la L-Jetronic à mesure du débit d'air a été commercialisée en même temps que la K-Jetronic à commande mécanohydraulique. En 1979, Bosch a introduit spécialement pour ces domaines d'application une pompe à carburant permettant d'atteindre d'importantes pressions système et des débits de refoulement élevés.

En 1985, une étape importante pour le développement chez Bosch des pompes à carburant a été franchie avec la présentation de la pompe à accélération périphérique (pompe centrifuge) qui mis fin à l'ère de la pompe multicellulaire à rouleaux.

## Già nel 1954, nella leggendaria Mercedes 300 SL, trovò impiego un sistema di iniezione benzina di Bosch.

Nell'anno 1966, Bosch sviluppò la prima elettropompa carburante partendo da una pompa a cilindro a 5 celle per bruciatori a nafta e un motore a magnete permanente. Questa tecnica venne dapprima impiegata nei sistemi D-Jetronic comandati in funzione della pressione nel tubo di aspirazione.

Nel 1973 vennero contemporaneamente introdotti sul mercato la L-Jetronic con misurazione della quantità d'aria e la K-Jetronic a comando meccanico-idraulico. Specificamente per queste applicazioni, Bosch introdusse nel 1979 una pompa di alimentazione carburante in grado di realizzare elevate portate e pressioni.

Un'ulteriore pietra miliare nello sviluppo delle pompe di alimentazione carburante Bosch fu nel 1985 l'introduzione della pompa periferica (pompa idrodinamica) che segnò la fine dell'epoca delle pompe a cilindro.

# Los sistemas de inyección de gasolina de Bosch ya se utilizaron en 1954 en el legendario Mercedes 300 SL.

En el año 1966 Bosch desarrolló la primera bomba eléctrica de combustible a partir de una bomba de paletas de rodillos de 5 células para quemadores de fueloil y un motor de imán permanente. Esta técnica se uso después para sistemas D-Jetronic controlados mediante la presión de los conductos.

Después, en 1973, llegó al mercado el L-Jetronic que medía la cantidad de aire simultáneamente con el K-Jetronic controlado de forma mecánico-hidráulica. Bosch introdujo en 1979 una bomba de combustible especial para estos campos de aplicación, con la que se podían lograr presiones del sistema y caudales elevados.

Otro hito en el desarrollo de bombas de combustible de Bosch fue en 1985, con la introducción de la bomba periférica (bomba de circulación), que relevó la época de las bombas celulares a rodillos.

Bosch Automotive Aftermarket 2017 | 2018

# História da alimentação de combustível

nl

De geschiedenis van het brandstoftransport




# Historia układów zasilania paliwem

cs

# Historie čerpání paliva

ru

# История систем подачи топлива



## Os sistemas de injeção de gasolina da Bosch já foram utilizados em 1954 no lendário Mercedes 300 SL.

No ano de 1966 a Bosch desenvolveu, a partir de uma bomba de células de rolos de 5 células para queimadores de fuelóleo e um motor de íman permanente, a primeira bomba elétrica de combustível.

Em primeiro, esta tecnologia foi utilizada em sistemas D-Jetronic controlados por pressão de tubo de sucção.

Em 1973 surgiram no mercado as L-Jetronic medidoras de quantidade de ar em simultâneo com a K-Jetronic controlada mecânica e hidraulicamente. Especialmente para estas áreas de aplicação, a Bosch introduziu em 1979 uma bomba de combustível, com a qual foi possível realizar elevadas pressões de sistema e quantidades de transporte.

Outro marco no desenvolvimento de bombas de combustível da Bosch foi em 1985 a introdução da bomba periférica (bomba de fluxo), que suplantou a época da bomba de células de rolos

# Benzine-inspuitsystemen van Bosch werden al in 1954 in de legendarische Mercedes 300 SL toegepast.

In het jaar 1966 ontwikkelde Bosch uit een 5-cellige cellenpomp voor stookoliebranders en een permanentmagneetmotor de eerste elektrische brandstofpomp. Deze techniek werd in eerste instantie toegepast in zuigbuisdrukgeregelde D-Jetronicsystemen.

In 1973 kwamen de luchthoeveelheidmetende L-Jetronic op de markt tegelijkertijd met de hydraulisch geregelde K-Jetronic. Speciaal voor deze toepassingsgebieden introduceerde Bosch in 1979 een brandstofpomp, waarmee hoge systeemdrukken en capaciteiten konden worden gerealiseerd.

Een andere mijlpaal in de ontwikkeling van brandstofpompen door Bosch was in 1985 de introductie van de perifere pomp (stromingspomp), die het tijdperk van de cellenpomp deed afsluiten.

## Układy wtrysku benzyny firmy Bosch były stosowane już w 1954 roku w legendarnym Mercedesie 300 SL.

W 1966 roku firma Bosch z 5-komorowej pompy rolkowo-komorowej dla palników na olej opałowy i silnika z magnesem trwałym opracowała pierwszą elektryczną pompę paliwową. Ta technika była na początku stosowana w układach D-Jetronic sterowanych w zależności od ciśnienia w rurze dolotowej.

W 1973 roku na rynku pojawiły się jednocześnie układy L-Jetronic z pomiarem ilość powietrza zasysanego oraz K-Jetronic ze sterowaniem mechanicznohydraulicznym. Specjalnie z myślą o tych zastosowaniach w 1979 roku firma Bosch wprowadziła pompę paliwową, dzięki której możliwe było realizowanie wysokich ciśnień oraz wydatku w układzie paliwowym.

Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju pomp paliwowych Bosch było wprowadzenie w 1985 roku pompy peryferyjnej (pompy przepływowej), która zamknęła epokę pompy rolkowo-komorowej.

# Benzinové vstřikovací systémy firmy Bosch se používaly již v roce 1954 v legendárním vozidle Mercedes 300 SL.

V roce 1966 vyvinula společnost Bosch z 5-článkového válcového lamelového čerpadla pro hořák na topný olej a motoru s trvalým magnetem první elektrické palivové čerpadlo. Tato technika našla své použití nejprve v systémech D-Jetronic řízených tlakem v sacím potrubí.

V roce 1973 pak přišly na trh systémy L-Jetronic měřící množství vzduchu současně s mechanickohydraulicky řízenými systémy K-Jetronic. Speciálně pro tyto oblasti použití uvedla společnost Bosch v roce 1979 palivové čerpadlo, pomocí kterého bylo možné realizovat vysoké systémové tlaky a čerpaná množství.

Dalším milníkem ve vývoji palivových čerpadel společnosti Bosch bylo v roce 1985 uvedení obvodového čerpadla s lopatkou (proudové čerpadlo), které uzavřelo epochu válcového lamelového čerpadla.

# Бензиновая система впрыска Bosch применялась в легендарном Mercedes 300 SL еще в далеком 1954 году.

В 1966 году на основе 5-ячеечного роликового насоса для горелки на жидком топливе и электродвигателя с постоянным магнитом специалистами фирмы Bosch был разработан первый электрический топливный насос. Эта технология вскоре нашла свое применение в системах впрыска D-Jetronic с регулировкой по давлению во впускном коллекторе.

В 1973 году фирма Bosch одновременно представляет системы бензинового впрыска L-Jetronic с измерением расхода воздуха и механико-гидравлическую К-Jetronic. В 1979 году Bosch выводит на рынок запасных частей предназначенный для данных систем топливный насос, позволяющий создавать высокое давление и обеспечивать достаточную производительность.

Следующей вехой в истории развития технологий топливных насосов Bosch стал запуск в производство в 1985 году центробежного насоса. Это событие ознаменовало конец монополии роликового насоса.



Kraftstoffpumpen von Bosch: Überzeugend im Härtetest



Fuel pumps from Bosch: Impressive in tough tests fr

Les pompes à carburant Bosch: un test d'endurance concluant it

Pompe di alimentazione carburante Bosch: Convincenti anche nei test più aggressivi es

Bombas de combustible de Bosch: Convencen en la prueba de dureza



#### **Non Brand**



### **Non Brand**



#### **Non Brand**



## Spitzentechnik für höchste Kundenzufriedenheit

Für Werkstätten und Handel gibt es viele gute Gründe, sich für Bosch zu entscheiden. Denn Kraftstoffpumpen minderer Qualität bieten dem Autofahrer keine Sicherheit. Hohe Marken-Qualität ist die Voraussetzung für präzise Leistung, fehlerfreie Funktion und lange Lebensdauer.

### Diese Gefahren drohen bei Verwendung von minderwertigen Pumpen bzw Fördermodulen:

- ► Gefährdung durch fehlende Sicherheitvorrichtung wie z.B. Rolloverventil und Druckbegrenzungsventile
- Schädigung des Abgasbehandlungssystems (Katschädigung) durch unzureichende Förderleistung
- ► Mangelhafte Funktion und kurze Lebensdauer durch Falschaus-
- ► Höherer Kraftstoffverbrauch und deutlich höhere Geräuschentwicklung
- Verringerte Motorleistung und Fahrverhaltensmängel durch zu niedrige Kraftstofffördermenge
- Beeinträchtigung der Elektronik und des Radioempfanges durch mangelhafte Entstörung

# State-of-the-art technology for maximum customer satisfaction

For workshops and dealers there are many excellent reasons for choosing Bosch. Low-quality fuel pumps do not guarantee safety for drivers.

Top brand quality stands for precise performance, fault-free operation and a long service life.

# The following hazards may be encountered if use is made of inferior quality pumps/delivery modules:

- ► Danger from absence of safety devices such as rollover valve and pressure limiters
- ► Damage to exhaust gas treatment system (CAT damage) as a result of inadequate delivery
- ► Poor operation and short service life due to inappropriate design
- ► Increased fuel consumption and far higher noise level
- ► Reduced engine power and handling problems due to inadequate fuel delivery rate
- ► Impairment of electronics and radio reception as a result of ineffective interference suppression

# Une technique de pointe gage de satisfaction totale des clients

Les garagistes et les revendeurs ont de bonnes raisons de choisir Bosch car des pompes à carburant de mauvaise qualité n'offrent aucune sécurité à l'automobiliste. Seule la qualité d'une grande marque est à même de garantir précision, parfait fonctionnement et longue durée de vie.

# Voilà les risques que recèle l'emploi de pompes ou de modules d'alimentation de moindre

- Risque lié à l'absence de dispositif de sécurité, par ex. d'un clapet anti-retournement et de soupapes de limitation de pression
- ► Endommagement du système de traitement des gaz d'échappement (endommagement du catalyseur) suite à une capacité de refoulement insuffisante
- Mauvais fonctionnement et durée de vie réduite en cas de dimensionnement incorrect
- ➤ Consommation de carburant accrue et niveau sonore sensiblement supérieur
- ► Baisse de puissance du moteur et mauvais comportement routier en cas de débit de carburant incufficant
- ▶ Détérioration de l'électronique et de la réception radio par un mauvais antiparasitage

#### Tecnica all'avanguardia a garanzia della massima soddisfazione del cliente

Le officine e l'aftermarket hanno molti buoni motivi per optare per Bosch. Le pompe di alimentazione carburante di qualità inferiore non offrono la necessaria sicurezza agli automobilisti. L'elevata qualità garantita da un marchio rinomato è il requisito indispensabile per prestazioni precise, funzionamento privo di anomalie e un lungo ciclo di vita.

# Ecco i pericoli che si corrono impiegando pompe o moduli di alimentazione di scarsa qualità:

- ➤ Rischi a causa della mancanza di un dispositivo di sicurezza, come ad es. valvola roll-over o valvole di limitazione pressione
- ▶ Danneggiamento del sistema di trattamento dei gas di scarico (danni al catalizzatore) a causa di una portata insufficiente
- ➤ Malfunzionamento e ciclo di vita breve a causa di errori di configurazione
- Maggiore consumo di carburante e rumorosità notevolmente superiore
- ► Potenza ridotta del motore e anomalie delle caratteristiche di marcia a causa di una portata insufficiente di carburante
- ▶ Ripercussioni sull'impianto elettronico e sulla ricezione radio a causa di una soppressione insufficiente dei disturbi

## Técnica puntera para la máxima satisfacción de los clientes

Los talleres y el comercio tienen muchas buenas razones para decidirse por Bosch. Las bombas de combustible de menor calidad no ofrecen ninguna seguridad a los conductores. La elevada calidad de nuestra marca es el requisito previo para un rendimiento preciso, un funcionamiento sin fallos y una prolongada vida útil.

## Se pueden dar estos peligros al usar bombas o módulos de transporte de baja calidad:

- Peligro por falta de dispositivos de seguridad, como p. ej. válvula de rollover y válvula delimitación de presión
- ➤ Daños en el sistema de tratamiento de gases de escape (daños en el catalizador)
- ► Funcionamiento defectuoso y corta vida útil
- Mayor consumo de combustible y mayor emisión de ruidos
- Disminución del rendimiento del motor y defectos en el comportamiento en carretera por cantidad de combustible demasiado baia
- Alteración de la electrónica y de la recepción de la señal de la radio por supresión de interferencias defectuosa

рt

Bombas de combustível da Bosch: Convincente no teste de resistência



Brandstofpompen van Bosch, overtuigend onder alle omstandigheden



Pompy paliwowe Bosch: przekonujące wyniki testu wytrzymałościowego



Palivová čerpadla Bosch: Přesvědčí v zatěžkávacích zkouškách ru

Передовые технологии для наивысшей удовлетворенности клиентов

#### **Bosch Product**



#### **Bosch Product**



# **Bosch Product**



# Tecnologia de ponta para a máxima satisfação do cliente

Para oficinas e comércio existem muitos bons motivos para optar pela Bosch. Pois as bombas de combustível de menor qualidade não disponibilizam qualquer segurança ao condutor. A elevada qualidade da nossa marca é o requisito para desempenho preciso, funcionamento sem erros e uma longa vida útil.

### Estes perigos ameaçam em caso de utilização de bombas ou módulos de alimentação de menor qualidade:

- ► Risco devido à falta de mecanismos de segurançacomo, por ex. válvula limitadoras de pressão
- danos do sistema de tratamento de gases de escape (danos do catalisador)
- ► Funcionamento incorreto e reduzida vida útil
- Aumento do consumo de combustível e funcionamento mais ruidoso
- ➤ Redução da potência do motor e falhas de comportamento na condução devido a um menor caudal de alimentação de combustível
- Prejuízo do sistema eletrónico e da receção do sinal de rádio devido a problemas na supressão de ruído

### Toptechniek voor maximale klanttevredenheid

Voor werkplaatsen en grossiers bestaan vele redenen om voor Bosch te kiezen. Brandstofpompen van mindere kwaliteit geven de autorijder geen zekerheid. Een hoge kwaliteit is de voorwaarde voor nauwkeurige prestaties, foutloos functioneren en lange levensduur.

#### Deze gevaren dreigen bij het gebruik van minderwaardige pompen of transportmodules:

- Gevaar door ontbrekende veiligheidsinrichting zoals bijvoorbeeld Rolloverventiel en drukbegrenzingsventielen
- Schade aan het uitlaatgasbehandelingssysteem (katalysatorschade) door onvoldoende capaciteit
- ➤ Slecht functioneren en korte levensduur door verkeerde dimensionering
- ► Hoger brandstofverbruik en duidelijk meer geluidsontwikkeling
- ➤ Minder motorvermogen en slechter rijgedrag door te weinig brandstoftoevoer
- ► Beïnvloeding van de elektronica en de radio-ontvangst door gebrekkige ontstoring

## Technika najwyższej jakości dla najlepszego zadowolenia klienta

Dla warsztatów i sprzedawców istnieje wiele powodów, dla których powinni zdecydować się na firmę Bosch. Pompy paliwowe niższej jakości nie zapewniają kierowcy właściwego bezpieczeństwa. Wysoka jakość marki jest warunkiem precyzyjnej wydajności, bezusterkowego działania i długiej żywotności.

#### Te zagrożenia występują przy zastosowaniu pomp lub modułów tłoczenia o niższei jakości:

- ▶ niebezpieczeństwo spowodowane brakiem elementów bezpieczeństwa np. zawór ograniczający ciśnienie
- uszkodzenie układu obróbki spalin (uszkodzenie katalizatora) przez niewystarczającą wydajność pompy
- wadliwe działanie i krótka żywotność wskutek niewłaściwego wykonania
- wyższe zużycie paliwa i znacznie większy hałas
- mniejsza wydajność silnika i niewłaściwa charakterystyka pracy wskutek zbyt małej ilości tłoczonego paliwa
- wpływ na elektronikę i odbiór sygnału radiowego przez wadliwe zabezpieczenie przed zakłócaniem

# Špičková technika pro nejvyšší zákaznickou spokojenost

Dílny a obchod mají mnoho důvodů k tomu, aby se rozhodly pro značku Bosch. Protože palivová čerpadla nižší kvality nenabízí řidičům bezpečnost. Vysoká značková kvalita je předpokladem přesného výkonu, bezvadné funkce a dlouhé životnosti.

### Při použití méně kvalitních čerpadel resp. čerpacích modulů hrozí tato nebezpečí:

- Ohrožení v důsledku chybějícího bezpečnostního zařízení jako je např. ventil roll over a ventily na omezení tlaku
- Poškození systému na zpracování spalin (poškození katalyzátoru) v důsledku nedostatečného čerpacího výkonu
- Nedostatečná funkce a krátká životnost v důsledku chybného dimenzování
- ► Vyšší spotřeba paliva a výrazně vyšší vývin hluku
- Nižší výkon motoru a nedostatky jizdních vlastností v důsledku příliš malého množství čerpaného paliva
- Ovlivnění elektroniky a příjmu rádia v důsledku nedostatečného odrušení

#### Передовые технологии для наивысшей удовлетворенности кличитов

Существует много причин, по которым Вам следует остановить свой выбор на продукции Воѕсh. Топливные насосы низкого качества не гарантируют водителям безопасности. В то время как высочайшее качество продукции известного бренда является гарантией максимальной производительности и длительного срока службы.

# Использование низкокачественных насосов или топливных модулей связано с такими рисками:

- опасности, связанные с отсутствием защитных устройств, например, клапана отсечки топлива и клапана огоаничения давления
- ▶ повреждение системы снижения токсичности ОГ (повреждение катализатора) из-за неудовлетворительной производительности
- ▶ некорректная работа и сокращение срока службы системы из-за неправильной конструкции насоса
- ▶ повышенный расход топлива и сильный шум
- уменьшение мощности двигателя и пониженные динамические характеристики из-за недостаточной производительности насоса
- ▶ нарушение работы электроники автомобиля, а также радиоприемника из-за недостаточного подавления помех





# Technik Tankeinbaueinheit



# In-tank unit: Technical features



# Principe technique de l'unité de puisage




# Caratteristiche dell'unità di montaggio nel serbatoio



Módulos de suministro de combustible instalados en el depósito







In den Anfängen der elektronischen Benzineinspritzung befand sich die Elektrokraftstoffpumpe in der Kraftstoffleitung ("inline"). Heute überwiegt der Einbau im Tank ("intank"). Sie ist Bestandteil einer Tankeinbaueinheit (Fördermodul), in die weitere Funktionen wie Kraftstofffilter, Druckregler und Elektronikmodule integriert werden können.

Bosch entwickelt Lösungen für komplexe Satteltanksysteme. Diese werden z. B. bei Satteloder großvolumigen Tankgeometrien unter Nutzung von aktiven (mit Elektrokraftstoffpumpen) und passiven (durch Absaugung) Systemen eingesetzt.

At the beginning of electronic gasoline injection, the electric fuel pump was located in the fuel line ("inline"). Today, the pump is usually installed in the fuel tank ("in-tank"). It is part of the intank assembly (delivery module), into which additional functions such as the fuel filter, pressure regulator and electronics module can be integrated.

Bosch develops solutions for complex saddle tank systems. These are used, for instance, in saddle or high-volume tank geometries and incorporated active (with electric fuel pumps) and passive (using suction) systems.

Aux débuts de l'injection essence électronique, la pompe à carburant électrique se trouvait dans la conduite de carburant ("inline"). De nos jours, le montage est dans la plupart des cas réalisé dans le réservoir ("intank"). L'injection fait partie de l'unité intégrée du réservoir (module de transport), dans laquelle des fonctions supplémentaires comme le filtre à carburant, le régulateur de pression et les modules électroniques peuvent être intégrés.

Bosch développe des solutions pour des systèmes de réservoir montés en selle complexes.
Ces derniers sont par exemple utilisés pour des géométries de réservoir à gros volume ou montées en selle en utilisant des systèmes actifs (avec pompes à carburant électriques) et passifs (par aspiration).

Agli inizi dei sistemi elettronici di iniezione benzina l'elettropompa carburante si trovava nella tubazione del carburante ("inline"). Oggi il montaggio avviene prevalentemente nel serbatoio ("intank"). Essa è parte di una unità di montaggio nel serbatoio (modulo di alimentazione), in cui possono essere integrate ulteriori funzioni come il filtro carburante, il regolatore di pressione e moduli elettronici.

Bosch elabora soluzioni per serbatoi complessi a sella. Questi vengono impiegati, ad es. nei serbatoi con geometria a sella o di ampie dimensioni, con l'utilizzo di sistemi attivi (con elettropompe carburante) e passivi (tramite aspirazione). En los comienzos de la inyección de gasolina, la bomba eléctrica de combustible se encontraba en el conducto de combustible ("inline"). Hoy predomina la instalación en tanque ("intank"). Es un componente de la unidad de instalación de tanque (módulo de suministro), en el que se pueden integrar funciones adicionales, como un filtro de combustible, un regulador de presión y un módulo electrónico.

Bosch desarrolla soluciones para sistemas de de depósitos complejos y de multiforma. Estos se usan con geometrías de depósitos sob el asiento o de gran volumen usando sistemas activos (con bombas eléctricas de combustible) y pasivas (mediante aspiración).

Bosch Automotive Aftermarket 2017 | 2018

Módulos de alimentação instalados no depósito nl

Techniek tankinbouweenheid



Technika jednostki montażowej zbiornika cs

Technika montážní jednotky nádrže ru

Технические особенности погружных топливных модулей



No início da injeção eletrónica de gasolina a bomba elétrica de combustível encontrava-se na tubagem do combustível ("inline"). Hoje prevalece a instalação no tanque ("intank"). É parte integrante de uma unidade de instalação de tanque (módulo de transporte), na qual podem ser integradas outras funções como filtro do combustível, regulador de pressão e módulos eletrónicos.

A Bosch desenvolve soluções para sistemas complexos que se podem encontrar sob o banco traseiro. Estes são utilizados, por ex. em geometrias de tanque de multiformato ou de grande volume sob utilização de sistemas ativos (com bombas elétricas de combustível) e passivos (através de sucção).

In het begin van de elektronische brandstofinspuiting bevond de elektrische brandstofpomp zich in de benzineleiding ("inline"). Vandaag de dag heeft inbouw in de tank de voorkeur ("intank"). Deze is onderdeel van een tankinbouweenheid (transportmodule) waarin ook andere functies zoals brandstoffilter, drukregelaar en elektronicamodule kunnen worden geïntegreerd.

Bosch ontwikkelt oplossingen voor complexe zadeltanksystemen. Deze worden bijvoorbeeld bij zadel- of grootvolume-tankgeometriën, die gebruik maken van actieve (met elektrische brandstofpompen) en passieve (door afzuiging) systemen toegepast.

Na początku historii elektronicznego wtrysku benzyny elektryczna pompa paliwowa znajdowała się na przewodzie paliwowym ("inline"). Obecnie przeważa montaż w zbiorniku ("intank"). Jest ona elementem jednostki montażowej zbiornika (modułu tłoczenia), w której mogą być zintegrowane inne elementy, jak filtr paliwa, regulator ciśnienia i moduły elektroniczne.

Firma Bosch tworzy rozwiązania do złożonych systemów zbiorników paliwa. Są one stosowane, przykładowo, w przypadku geometrii zbiorników o dużej pojemności z wykorzystaniem systemów aktywnych (z elektrycznymi pompami paliwowymi) i pasywnych (przez odsysanie). V počátcích elektronického vstřikování benzínu bylo elektrické palivové čerpadlo umístěno v palivovém vedení ("inline"). Dnes převažuje instalace v nádrži ("intank"). Je součástí montážní jednotky nádrže (čerpací modul), do které mohou být integrovány další funkce jako je palivový filtr, regulátor tlaku a moduly elektroniky.

Bosch vyvíjí řešení komplexních cisternových systémů. Tyto se používají např. u cisternových nebo velkoobjemových geometrií nádrží za využití aktivních (s elektrickými palivovými čerpadly) a pasivních (pomocí odsávání) systémů.

В первых модификациях систем впрыска бензина с электронным управлением топливный насос с электроприводом располагался в топливопроводе («погружной насос»). На данный момент его, как правило, устанавливают в бак («погружной насос»). Насос представляет собой стандартный узел топливного бака (модуль подачи топлива), в который встраивается дополнительное оборудование, например, топливный фильтр, регулятор давления и электронные модули.

Компания Bosch разрабатывает решения по созданию комплексных систем седловидных баков. Они реализуются в топливных баках седловидной формы и большого объема с активными (топливные насосы с электроприводом) и пассивными (откачка) системами.



# Technik Elektrokraftstoffpumpe

# en

# Electric fuel pump: Technical features

# fr

# Principe technique de la pompe électrique à carburant

# it


# Caratteristiche dell'elettropompa carburante

# es

# Bomba eléctrica de combustible







Die Elektro-Kraftstoffpumpe (EKP) muss dem Motor bei allen Betriebszuständen ausreichend Kraftstoff mit dem zum Einspritzen nötigen Druck zuführen. Außerdem dient sie zunehmend als Vorförderpumpe für moderne Direkteinspritzsysteme sowohl für Benzin- als auch für Dieselmotoren.

Die Elektrokraftstoffpumpe ist ein wichtiger Baustein in modernen Einspritzsystemen, mit reduziertem Kraftstoffverbrauch und Emissionen. Sie sorgt in DECOS-Systemen (Demand Controlled Systems) für eine bedarfsgerechte Kraftstoffförderung und minimiert Pumpverluste. Bürstenlose Elektrokraftstoffpumpen (BLDC) optimieren den Wirkungsgrad des Kraftstofffördersystems.

Immer häufiger werden in Kraftfahrzeugen Start-Stopp-Systeme eingesetzt. Dadurch steigt die Anzahl der Motorstarts und damit die Anzahl der Starts einer Elektrokraftstoffpumpe von etwa 50.000 auf etwa 350.000, bei Hybrid-Applikationen auf 1,2 Millionen. Irrespective of operating conditions, the electric fuel pump (EKP) must supply the engine with sufficient fuel at the correct pressure for injection. Apart from this, the EKP is also being used increasingly as the presupply pump in modern direct-injection systems. This applies to both gasoline and diesel engines.

The electric fuel pump is an important component in modern fuel injection systems with reduced fuel consumption and emissions. In DECOS systems (Demand Controlled Systems), it provides demand-based fuel delivery and minimizes pump losses. Brushless electric fuel pumps (BLDC) optimize the efficiency of the fuel delivery system.

Start-stop systems are being used with increasing frequency in motor vehicles. This increases the number of engine starts and, in turn, the number of electric pump starts from about 50000 to about 350000; in hybrid applications, to 1.2 million.

La pompe électrique à carburant doit dans tous les états de fonctionnement fournir au moteur suffisamment de carburant avec la pression nécessaire à l'injection. Elle est en outre de plus en plus utilisée comme pompe de pré-alimentation pour les systèmes d'injection directe modernes, aussi bien pour les moteurs essence que diesel.

La pompe à carburant électrique est un élément important dans les systèmes d'injection modernes, avec une consommation en carburant et des émissions réduites. Dans les systèmes DECOS (Demand Controlled Systems), elle contribue à un transport en carburant adapté aux besoins et réduit les pertes de pompe. Les pompes à carburant électriques sans brosse (BLDC) optimisent le degré d'efficacité du système de transport de carburant.

Dans les véhicules, des systèmes Start Stop sont de plus en plus fréquemment utilisés. Pour cette raison, le nombre de démarrages de moteurs et ainsi le nombre de démarrage de la pompe à carburant électrique augmentent de 50 000 à env. 350 000, et pour des applications hybrides voire même à 1,2 millions. L'elettropompa carburante (EKP) deve fornire al motore, in tutte le condizioni di esercizio, una quantità di carburante sufficiente con la pressione necessaria. Essa funge inoltre da pompa di prealimentazione per i moderni sistemi ad iniezione diretta, sia per motori diesel che per motori a benzina.

L'elettropompa carburante è un elemento strutturale importante nei moderni sistemi ad iniezione, con consumo di carburante ed emissioni ridotti. Nei sistemi DECOS (Demand Controlled Systems) provvede all'alimentazione del carburante in base al fabbisogno e minimizza le perdite. Le elettropompe carburante senza spazzole (BLDC) ottimizzano il rendimento del sistema di alimentazione del carburante.

Sempre più spesso nei veicoli vengono utilizzati sistemi start-stop. In questo modo aumenta il numero di avvii del motore e quindi il numero di avvii di un'elettropompa carburante da circa 50.000 a circa 350.000. con applicazioni ibride a 1,2 milioni.

La bomba eléctrica de combustible debe suministrar al motor el combustible suficiente con la presión necesaria para la inyección y en todos los estados de funcionamiento. Además, se usa cada vez más como bomba de prealimentación para los sistemas de inyección directa modernos, tanto para los motores diésel como para los de gasolina.

La bomba eléctrica de combustible es un componente importante de los sistemas de inyección modernos, para alcanzar el menor consumo de combustible y unas reducidas emisiones. En los sistemas DECOS (Demand Controlled Systems) sirve para un transporte de combustible adaptado a las necesidades y minimiza las pérdidas de la bomba. Las bombas eléctricas de combustible sin escobillas optimizan el nivel de eficiencia del sistema de transporte de combustible.

En los vehículos de combustible cada vez se usan más sistemas Start-stop. Así aumenta el número de arranques del motor y con ello el número de arranques de la bomba eléctrica de combustible desde unos 50 000 hasta aproximadamente 350 000, en las aplicaciones híbridas a 1,2 millones.

рt

# Bomba elétrica de combustivel

nl

# Techniek elektrische brandstofpomp



# Technika elektrycznej Technika elekpompy paliwa

cs

# trického palivového čerpadla

ru

# Технические особенности электрических топливных насосов



A bomba elétrica de combustível (EKP) deve alimentar suficientemente o motor em qualquer estado operacional com a pressão necessária à injeção. Para além disso serve cada vez mais como bomba de alimentação para os sistemas modernos de injeção direta, sejam motores gasolina ou sejam motores diesel.

A bomba elétrica de combustível é um componente importante nos sistemas de injeção modernos, para alcançar um consumo de combustível e uns níveis de emissões reduzidos. Nos sistemas **DECOS (Demand Controlled** Systems), garante um transporte de combustível de acordo com a necessidade e minimiza perdas durante o bombeamento. As bombas elétricas de combustível sem escova (BLDC) otimizam o grau de eficiência do sistema de alimentação de combustível.

Cada vez mais são utilizados sistemas Start-Stop em automóveis. Dessa forma aumenta o número de arrangues do motor e com isso o número de arranques de uma bomba elétrica de combustível de aprox. 50.000 para aprox. 350.000, em aplicações híbridas para 1,2 milhões.

De elektrische brandstofpomp (EKP) moet aan de motor onder alle bedrijfsomstandigheden voldoende brandstof toevoeren met de voor het inspuiten benodigde druk. Bovendien wordt deze in toenemende mate gebruikt als voortransportpomp voor moderne directe inspuitsystemen zowel voor benzine- als voor dieselmotoren.

De elektrische brandstofpomp is een belangrijke bouwsteen in moderne inspuitsystemen met gereduceerd brandstofverbruik en emissie. Deze zorgt in DECOSsystemen (Demand Controlled Systems) voor een afgestemd brandstoftransport en minimale pompverliezen. Borstelloze elektrische brandstofpompen (BLDC) optimaliseren de efficiency van de brandstoftransportsystemen.

Steeds vaker worden in voertuigen start-stop-systemen toegepast. Daardoor neemt het aantal motorstarts toe en dus het aantal malen starten van een elektrische brandstofpomp van circa 50.000 naar 350.000 keer, bij hybride toepassingen tot 1,2 miljoen keer.

Elektryczna pompa paliwa musi doprowadzać do silnika wystarczającą ilość paliwa o ciśnieniu niezbędnym do realizacji wtrysku we wszystkich cyklach roboczych. Ponadto coraz częściej służy ona jako pompa tłoczenia wstępnego dla nowoczesnych układów z wtryskiem bezpośrednim zarówno w silnikach benzynowych, jak i wysokoprężnych.

Elektryczna pompa paliwowa jest ważnym elementem nowoczesnych układów wtryskowych o zmniejszonym zużyciu paliwa i poziomie emisji. W systemach DECOS (Demand Controlled Systems) zapewnia zasilanie paliwem odpowiednie do zapotrzebowania i minimalizuje straty wydatku. Bezszczotkowe elektryczne pompy paliwa (BLDC) optymalizują skuteczność układu zasilania paliwem.

Coraz częściej w samochodach stosowane są systemy Start-Stop. Powoduje to wzrost liczby rozruchów silnika, a tym samym także liczby uruchomień elektrycznej pompy paliwowej z około 50 000 do około 350 000, a w przypadku zastosowań hybrydowych nawet do 1,2 miliona.

Elektrické palivové čerpadlo (EKP) musí motoru přivádět ve všech provozních stavech dostatečné množství paliva pod tlakem, který je potřebný pro vstřikování. Kromě toho stále více slouží jako dopravní čerpadlo pro moderní systémy s přímým vstřikováním jak pro zážehové, tak také pro vznětové motory.

Elektrické palivové čerpadlo je důležitým prvkem v moderních vstřikovacích systémech se sníženou spotřebou paliva a emisí. V systémech DECOS (Demand Controlled Systems) zajišťuje čerpání paliva podle potřeby a minimalizuje hydraulické ztráty. Bezkartáčová elektrická palivová čerpadla (BLDC) optimalizují účinnost palivového čerpacího systému.

Stále častěji se ve vozidlech používají systémy start-stop. Díky tomu stoupá počet startů motoru a tím také počet startů elektrického palivového čerpadla z cca 50.000 na cca 350.000, u hybridních aplikací na 1,2 milionů.

При любых рабочих условиях электрический топливный насос (ЕКР) должен питать двигатель достаточным количеством топлива под необходимым давлением. Кроме того, такой насос все чаще используется как топливоподающий насос в современных системах с непосредственным впрыском как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

Топливные насосы с электроприводом — важная составляющая современных систем впрыска, позволяющая снизить расход топлива и выбросы вредных веществ. В адаптивных системах **DECOS** (Demand Controlled Systems) они обеспечивают подачу топлива в зависимости от потребности и снижают насосные потери до минимума. Бесщеточные топливные насосы с электроприводом (BLDC) повышают эффективность системы подачи топлива.

Все чаше в автомобилях применяются системы «старт/ стоп». В связи с этим количество запусков двигателя и топливного насоса с электроприводом возрастает с 50 000 до 350 000, в гибридных модификациях до 1.2 млн.



Die Kits: Kraftstoff-Fördermodule clever reparieren



The kits: The clever way to repair fuel-delivery modules



Les kits: réparer intelligemment les modules d'alimentation en carburant



I kit: riparazione intelligente dei moduli di pompe carburante



Los kits:
Reparación inteligente
de los módulos de
suministro de combustible





#### Die Kit-Lösungen von Bosch

## Bosch macht es Ihnen leicht: Schnelle und unkomplizierte Reparatur von Kraftstoff-Fördermodulen mit der Kit-Lösung.

Bosch liefert Ihnen die kompletten Teile und eine leicht verständliche Einbauanleitung.

- Kraftstoff-Fördermodule schnell und ohne großen Aufwand reparieren
- ► Kostengünstige Lösung mit breiter Marktabdeckung für eine zeitwertgerechte Reparatur
- Komplettes Paket aller Verschleißteile wie z. B. Elektrokraftstoffpumpe, Kraftstofffilter, Adapter, elektrische Verbindung usw.
- Inklusive leicht verständlicher Einbauanleitung mit QR-Code, der zusätzliche Informationen durch den elektronischer Katalog liefert
- ► Höchste Funktionalität und lange Lebensdauer

#### The Bosch kit

### Bosch makes it easy: Quick and easy repair of fueldelivery modules with our new kits.

All the necessary parts and clear fitting instructions from Bosch.

- ► The quick and easy way to repair fuel-delivery modules
- ► Low-cost concept offering broad market coverage for a cost-effective maintenance
- ► Complete package of all wearing parts such as electric fuel pump, fuel filter, adapter, electrical connection, etc.
- ► Includes easily understood installation instructions with QR code, which provides additional information from the electronic catalog
- ➤ Outstanding performance and a long service life

#### Les solutions en kit de Bosch

# Avec Bosch, c'est plus facile: la nouvelle solution en kit pour une réparation rapide et simple des modules d'alimentation en carburant.

Bosch vous fournit la totalité des pièces et une notice de montage claire.

- Réparation rapide et peu coûteuse des modules d'alimentation en carburant
- ➤ Solution économique offrant une large couverture du marché pour une réparation adaptée à la valeur temporelle
- Pack complet de toutes les pièces d'usure, par ex. pompe à carburant électrique, filtre à carburant, adaptateur, connexion électrique etc.
- ► Notice de montage comprise facilement compréhensible avec code QR qui fournit des informations supplémentaires par le biais du catalogue électronique
- ► Fonctionnalité maximale et longue durée de vie

# Soluzioni in kit proposte da Bosch

# Bosch facilita il vostro lavoro: riparazione rapida e semplice di moduli di pompe carburante con la nuova soluzione in kit. Bosch fornisce tutti i componenti

Bosch fornisce tutti i componen ed istruzioni di montaggio facilmente comprensibili.

- ➤ Riparazione rapida e poco dispendiosa dei moduli di pompe carburante
- ► Soluzione economica con elevata copertura del mercato per una riparazione in linea con il valore corrente del veicolo
- ► Pacchetto completo di tutti i componenti soggetti a usura come ad es. elettropompa carburante, filtro carburante, adattatore, collegamento elettrico ecc.
- ▶ Incluse di istruzioni di montaggio facilmente comprensibili con codice QR, che fornisce informazioni supplementari attraverso il catalogo elettronico
- Massima funzionalità ed elevata durata

# El kit de soluciones de Bosch

# Bosch se lo pone fácil: reparaciones rápidas y fáciles de los módulos de suministro de combustible con la solución del kit de reparación.

Bosch le proporciona piezas, adaptadores y unas instrucciones de instalación fáciles de comprender.

- Reparación rápida y sin esfuerzo del módulo de suministro de combustible
- ➤ Solución rentable con amplia cobertura de mercado para una reparación más económica
- Paquete completo de todas las piezas de desgaste, como p.ej. bomba eléctrica de combustible, filtro de combustible, adaptador, conexión eléctrica, etc.
- Incluye instrucciones de instalación fácilmente comprensibles con código QR que aporta información adicional mediante el catálogo electrónico
- Máxima funcionalidad y prolongada vida útil

Bosch Automotive Aftermarket 2017 | 2018

Kits de reparação: Reparar os módulos de alimentação de forma inteligente nl

De kits: brandstoftransportmodule slim repareren



zestawy pompy paliwa: sprytne naprawy modułów zasilania paliwem cs

Sady: Chytrá oprava palivových modulů

ru

Ремкомплекты: грамотный подход к ремонту погружных топливных модулей



#### Conceito kits de reparação:

A Bosch facilita-lhe a solução: Reparação rápida e simples dos módulos de alimentação de combustível através dos nossos kits de reparação.

A Bosch fornece-lhe as peças, os adaptadores necessários e um manual de instalação facilmente compreensível.

- Reparar os módulos de alimentação de combustível rapidamente e sem grandes esforços
- Soluções económicas com ampla cobertura de mercado para uma reparação com uma relação justa de tempo/custo
- ▶ Pacote completo de todas as peças de desgaste como por ex. bomba elétrica de combustível, filtro de combustível, adaptador, ligação elétrica, etc.
- ► Inclui manual de instalação facilmente compreensível com código QR, que fornece informações adicionais através do catálogo eletrónico
- Máxima funcionalidade e longa vida útil

#### De kit-oplossingen van Bosch

Bosch maakt het u gemakkelijk: snelle en eenvoudige reparatie van brandstoftransportmodules met de kitoplossing.

Bosch levert u de complete onderdelen en een goed te begrijpen inbouwhandleiding.

- ► Brandstoftransportmodule snel en zonder veel moeite repareren
- ➤ Voordelige oplossing met brede marktafdekking voor een snelle reparatie
- ► Compleet pakket met alle slijtende delen zoals bijvoorbeeld elektrische brandstofpomp, brandstoffilter, adapter, elektrische verbinding enz.
- ► Inclusief duidelijk begrijpbare inbouwhandleiding met QRcode, die extra informatie via de elektronische catalogus
- ► Maximale functionaliteit en lange levensduur

#### Kompleksowe rozwiązania od Rosch

Bosch ułatwia zadanie: szybka i nieskomplikowana naprawa modułów zasilania paliwem dzięki gotowym zestawom.

Bosch dostarcza komplet części i łatwo zrozumiałą instrukcję montażu.

- ➤ Szybka naprawa modułów zasilania paliwem bez większych nakładów pracy
- Korzystne rozwiązanie z dużym pokryciem rynku zapewniające realizację napraw przy zachowaniu jakości Bosch
- ➤ Kompletny pakiet wszystkich części ulegających zużyciu, jak np. elektryczna pompa paliwowa, filtr paliwa, adapter, złącze elektryczne itd.
- ➤ W komplecie łatwo zrozumiała instrukcja montażu z kodem QR, który zapewnia dostęp do dodatkowych informacji w katalogu elektronicznym
- Maksymalna funkcjonalność i długa żywotność

#### Opravné sady společnosti Rosch

Bosch Vám to ulehčí: Rychlá a nekomplikovaná oprava palivových modulů pomocí opravných sad.

Bosch Vám dodá kompletní díly a snadno srozumitelný návod k montáži.

- Rychlá oprava palivových modulů bez velkých nákladů
- ➤ Cenově nenáročné řešení s širokým pokrytím trhu pro opravu odpovídající časové hodnotě
- Kompletní sada obsahující všechny díly rychlého opotřebení jako např. elektrické palivové čerpadlo, palivový filtr, adaptér, elektrické spojení atd.
- ▶ Včetně snadno srozumitelného montážního návodu s kódem QR, který dodává dodatečné informace prostřednictvím elektronického katalogu
- Nejvyšší funkčnost a dlouhá životnost

#### Комплекты Bosch это

Воясh облегчает вам задачу: Простой и быстрый ремонт модулей подачи топлива с нашими новыми ремкомплектами.

Вы получаете все необходимые детали, а также руководство по монтажу, написанное простым и легким для понимания языком.

- ▶ Простой и быстрый ремонт модулей подачи топлива
- ▶ Доступное решение с широким охватом рынка для ремонтных работ по реальной рыночной стоимости
- ▶ Полный пакет быстроизнашивающихся деталей, таких как топливный насос с электроприводом, топливный фильтр, адаптеры, электрические провода и т. д.
- ▶ Включая написанное доступным языком руководство по монтажу с QR-кодом, через который можно открыть электронный каталог с дополнительной информацией
- ▶ Выдающиеся показатели производительности и срока службы

2017 | 2018



Die Kits: Kraftstoff-Fördermodule clever reparieren



The kits: The clever way to repair fuel-delivery modules



Les kits: réparer intelligemment les modules d'alimentation en carburant



I kit: riparazione intelligente dei moduli di pompe carburante



Los kits: Reparación inteligente de los módulos de suministro de combustible









### Die Kit-Lösung: Einfach und schnell reparieren – in sechs Arbeitsschritten:

- 1. Kraftstoff-Fördermodul aus dem Tank entfernen
- 2. Elektrische und hydraulische Anschlüsse entfernen
- 3. Benzinpumpe und Filter vom Pumpenhalter entfernen
- 4. Bosch-Reparatur-Kit in das Kraftstoff-Fördermodul einsetzen
- 5. Elektrische und hydraulische Verbindungen der Kraftstoffpumpe wieder herstellen
- 6. Repariertes Kraftstoff-Fördermodul in den Tank einbauen

Die Arbeitsschritte können je nach Fahrzeug, Fördermodul und Inhalt der Kit-Lösung von der obigen Beschreibung abweichen.

# The kit concept: Quick and easy repairs in just six steps:

- Remove the fuel-delivery
   module from the tank
- 2. Detach the electrical and hydraulic connections
- 3. Remove the gasoline pump and filter from the pump bracket
- 4. Insert the Bosch repair kit in the fuel delivery module
- Re-establish the electrical and hydraulic fuel-pump connections
- 6. Install the repaired fuel-delivery module in the tank

The steps can differ from the above description, depending on the vehicle, delivery module and contents of the kit solution.

# La solution en kit: réparer facilement et rapidement, en six étapes :

- Sortir le module
   d'alimentation du réservoir
- 2. Défaire les raccordements électriques et hydrauliques
- 3. Retirer la pompe à essence et le filtre du support
- 4. Placer le kit de réparation Bosch dans le module d'alimentation
- Rétablir les raccordements électriques et hydrauliques de la pompe à carburant
- 6. Monter le module d'alimentation réparé dans le réservoir

Selon le véhicule, le module de transport et le contenu de la solution du kit, les étapes de montage peuvent diverger de celles précédemment décrites.

## La soluzione in kit: riparazione rapida e semplice in sei fasi di lavoro:

- 1. Prelevare il modulo di pompe carburante dal serbatoio
- 2. Staccare gli attacchi elettrici e idraulici
- Staccare la pompa di benzina e il filtro dal supporto della pompa
- 4. Montare il kit di riparazione Bosch nel modulo di pompe carburante
- 5. Ripristinare i collegamenti elettrici e idraulici della pompa di alimentazione carburante
- 6. Montare il modulo di pompe carburante riparato nel serbatoio

Le fasi di lavoro possono divergere a seconda del veicolo, del modulo di alimentazione e del contenuto della soluzione in kit, da quanto sopra descritto.

# La solución kit: reparación sencilla y rápida en seis pasos de trabajo :

- 1. Remover, del deposito,
- 2. Retirar las conexiones eléctricas e hidráulicas
- Quitar la bomba eléctrica de combustible y el filtro del soporte de la bomba
- Usar el kit de reparación de Bosch en el módulo de suministro de combustible
- Volver a colocar las conexiones eléctricas e hidráulicas de la bomba de combustible
- 6. Instalar el módulo de suministro de combustible en el depósito

Los pasos de trabajo pueden diferir de la descripción anterior en función del vehículo, el módulo de transporte y el contenido del kit de reparación.

2017 | 2018

Bosch Automotive Aftermarket

Kits: Reparar módulos de alimentação de combustível de forma inteligente



De kits: brandstoftransportmodule slim repareren



Zestawy pompy paliwa: sprytne naprawy zasilania paliwem paliwa



# Sady: Chytrá oprava palivových modulů

ru

Ремкомплекты: грамотный подход к ремонту погружных топливных модулей









# A solução dos kits: reparar de forma rápida e fácil – em seis passos de trabalho:

- Remover o módulo de alimentação de combustível do tanque
- 2. Desconetar as ligações elétricas e hidráulicas
- Remover a bomba elétrica de combustível e filtro do suporte da bomba
- 4. Colocar o kit de reparação Bosch no módulo de alimentação de combustível
- 5. Voltar a restabelecer as ligações elétricas e hidráulicas da bomba de combustível
- 6. Montar o módulo de transporte de combustível reparado no tanque

Em função do veículo, módulo de alimentação e conteúdo do kit de reparação, os passos de trabalho podem divergir da descrição acima indicada.

## De kit-oplossing: eenvoudig en snel repareren – in zes stappen:

- 1. Brandstof-transportmodule uit de tank verwijderen
- 2. Elektrische en hydraulische aansluitingen verwijderen
- 3. Benzinepomp en filter van de pomphouder demonteren
- 4. Bosch-reparatiekit in de brandstoftransportmodule plaatsen
- Elektrische en hydraulische verbindingen van de brandstofpomp weer aansluiten
- 6. Gerepareerde brandstoftransportmodule in de tank monteren

De stappen kunnen afhankelijk van voertuig, transportmodule en inhoud van de kit-oplossing afwijken van de voorgaande beschrijving.

# Kompleksowe rozwiązanie: łatwa i szybka naprawa – w sześciu krokach:

- 1. Wyjąć moduł zasilania paliwem ze zbiornika
- 2. Rozłączyć przyłącza elektryczne i hydrauliczne
- 3. Wyjąć pompę paliwa i filtr z uchwytu pompy
- 4. Włożyć zestaw naprawczy Bosch do modułu zasilania paliwem
- Podłączyć połączenia elektryczne i hydrauliczne pompy paliwowej
- Zamontować naprawiony moduł zasilania paliwem w zbiorniku

Poszczególne kroki mogą różnić się od powyższego opisu w zależności od pojazdu, zespołu zasilania paliwem i zawartości zestawu.

# Opravná sada: Jednoduchá a rychlá oprava – v šesti pracovních krocích\*:

- 1. Vyjmutí dopravního palivového modulu z nádrže
- 2. Odstranění elektrických a hydraulických přípojek
- Odstranění benzínového čerpadla a filtru z držáku čerpadla
- 4. Instalace opravné sady Bosch do palivového modulu
- Opětovné vytvoření elektrických a hydraulických spojení palivového čerpadla
- Vestavba opraveného palivového modulu do nádrže

V závislosti na vozidle, dopravním modulu a obsahu opravné sady se mohou pracovní kroky lišit od výše uvedeného popisu.

# Комплектное решение: простой и быстрый ремонт в шесть этапов:

- 1. Извлечь модуль подачи топлива из бака
- 2. Разъединить электрические и гидравлические соединения
- 3. Извлечь топливный насос и фильтр из держателя
- 4. Установить части ремонтного комплекта Bosch в модуль подачи топлива
- 5. Восстановить электрические и гидравлические соединения
- 6. Установить отремонтированный модуль в топливный бак

Этапы работы могут отличаться от приведенного выше описания в зависимости от модели автомобиля, модуля подачи топлива и содержания комплектного решения.

2017 | 2018

de

Bestellnummernübersicht en Part-number

overview

fr
Liste des références

Elenco numeri di ordinazione

it

Relación de referencias de pedido

es



	Туре		Туре		
			0 580 203 004	Module	A22
0 580			0 580 203 006	Module	A22
0 580 054 001	Fuel Pump EKP 4	A74	0 580 203 008	Module	A22
0 580 054 004	Fuel Pump EKP 4	A74	0 580 203 010	Module	A22
0 580 200 001	Module	A20	0 580 203 012	Module	A22
0 580 200 004	Module	A20	0 580 203 014	Module	A24
0 580 200 008	Module	A20	0 580 203 016	Module	A24
0 580 200 009	Module	A20	0 580 203 022	Module	A24
0 580 200 011	Module	A20	0 580 203 023	Module	A24
0 580 200 015	Module	A20	0 580 203 028	Module	A24
0 580 200 017	Module	A20	0 580 203 039	Module	A24
0 580 200 025	Module	A20	0 580 203 040	Module	A24
0 580 200 027	Module	A20	0 580 203 041	Module	A24
0 580 200 029	Module	A20	0 580 203 042	Module	A24
0 580 200 041	Module	A20	0 580 203 043	Module	A24
0 580 200 044	Module	A20	0 580 203 044	Module	A24
0 580 200 045	Module	A20	0 580 203 045	Module	A24
0 580 200 056	Module	A20	0 580 203 046	Module	A24
0 580 200 058	Module	A20	0 580 203 085	Module	A24
0 580 200 060	Module	A20	0 580 203 087	Module	A24
0 580 200 062	Module	A20	0 580 203 088	Module	A24
0 580 200 064	Module	A20	0 580 203 089	Module	A24
0 580 200 077	Module	A20	0 580 203 097	Module	A24
0 580 200 096	Module	A20	0 580 203 098	Module	A24
0 580 200 098 0 580 200 099	Module	A20	0 580 203 099 0 580 203 100	Module	A24
0 580 200 100	Module Module	A20 A22	0 580 203 100	Module Module	A24 A24
0 580 200 100	Module	A22	0 580 203 101	Module	A24 A24
0 580 200 101	Module	A22	0 580 203 103	Module	A24
0 580 200 105	Module	A22	0 580 203 117	Module	A24
0 580 200 107	Module	A22	0 580 203 117	Module	A24
0 580 200 174	Module	A22	0 580 203 121	Module	A24
0 580 200 178	Module	A22	0 580 203 122	Module	A24
0 580 200 179	Module	A22	0 580 203 138	Module	A24
0 580 200 180	Module	A22	0 580 203 142	Module	A24
0 580 200 182	Module	A22	0 580 203 145	Module	A24
0 580 200 312	Module	A22	0 580 203 162	Module	A26
0 580 200 314	Module	A22	0 580 203 204	Module	A26
0 580 200 326	Module	A22	0 580 203 210	Module	A26
0 580 200 328	Module	A22	0 580 204 018	Module	A26
0 580 200 330	Module	A22	0 580 204 301	Module	A26
0 580 200 332	Module	A22	0 580 205 006	Module	A26
0 580 200 366	Module	A22	0 580 207 008	Module	A26
0 580 200 369	Module	A22	0 580 207 323	Module	A26
0 580 200 370	Module	A22	0 580 254 001	Fuel Pump EKP 4	A74
0 580 200 382	Module	A22	0 580 254 003	Fuel Pump EKP 4	A74
0 580 200 388	Module	A22	0 580 254 011	Fuel Pump EKP 4	A74
0 580 200 476	Module	A22	0 580 254 012	Fuel Pump EKP 4	A74
0 580 200 477	Module	A22	0 580 254 013	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 200 728	Module	A22	0 580 254 021	Fuel Pump EKP 4	A74
0 580 202 014	Module	A22	0 580 254 023	Fuel Pump EKP 4	A74
0 580 202 016	Module	A22	0 580 254 033	Fuel Pump EKP 4	A74
0 580 202 027	Module	A22	0 580 254 040	Fuel Pump EKP 4	A74
0 580 202 029	Module	A22	0 580 254 044	Fuel Pump EKP 4	A74
0 580 203 002	Module	A22	0 580 254 046	Fuel Pump EKP 4	A74

Bosch Automotive Aftermarket

Visão geral do

referência

Bestelnummer overzicht

nl




Charakterystyka ogólna numer zamówienia



Přehled objednací číslo Обзорная информация номер для заказа

ru





0 580 303 035

0 580 303 036

0 580 303 037

0 580 303 046

0 580 303 047

0 580 303 049

0 580 303 052

Module

Module

Module

Module

Module

Module

Module

A28

A28

A28

A28

A28

A28

A28

0 580 313 086

0 580 313 089

0 580 313 090

0 580 313 092

0 580 313 101

0 580 313 107

0 580 313 108

Module

Module

Module

Module

Module

Module

Module

A32

A32

A32

A32

A32

A32

A32



Bestellnummernübersicht (Fortsetzung)



Part-number overview (continued)



Liste des références (suite)



Elenco numeri di ordinazione (seguito)



Relación de referencias de pedido (continuación)



0 580 313 111 0 580 313 117 0 580 313 120 0 580 313 138	Module Module				
0 580 313 120		A32	0 580 314 169	Module	A36
		A32	0 580 314 173	Module	A36
580 313 138	Module	A32	0 580 314 195	Module	A36
	Module	A34	0 580 314 197	Module	A36
580 313 140	Module	A34	0 580 314 205	Module	A36
580 313 173	Module	A34	0 580 314 212	Module	A36
580 313 198	Module	A34	0 580 314 217	Module	A36
580 314 010	Module	A34	0 580 314 221	Module	A36
580 314 016	Module	A34	0 580 314 222	Module	A36
580 314 017	Module	A34	0 580 314 223	Module	A36
580 314 020	Module	A34	0 580 314 224	Module	A38
580 314 026	Module	A34	0 580 314 258	Module	A38
580 314 028	Module	A34	0 580 314 302	Module	A38
580 314 033	Module	A34	0 580 314 310	Module	A38
580 314 034	Module	A34	0 580 314 346	Module	A38
580 314 035	Module	A34	0 580 314 393	Module	A38
580 314 038	Module	A34	0 580 314 537	Module	A38
580 314 040	Module	A34	0 580 314 539	Module	A38
580 314 042	Module	A34	0 580 314 541	Module	A38
580 314 044	Module	A34	0 580 314 543	Module	A38
580 314 046	Module	A34	0 580 314 545	Module	A38
580 314 050	Module	A34	0 580 314 547	Module	A38
580 314 052	Module	A34	0 580 314 549	Module	A38
580 314 062	Module	A34	0 580 314 551	Module	A38
580 314 063	Module	A36	0 580 314 553	Module	A38
580 314 066	Kit	A56	0 580 453 408	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 067	Kit	A56	0 580 453 427	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 068	Kit	A56	0 580 453 440	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 069	Kit	A56	0 580 453 443	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 070	Kit	A56	0 580 453 453	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 073	Kit	A56	0 580 453 470	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 074	Kit	A56	0 580 453 484	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 076	Kit	A56	0 580 453 489	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 077	Kit	A56	0 580 453 494	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 082	Module	A36	0 580 453 495	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 084	Module	A36	0 580 453 496	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 097	Kit	A56	0 580 454 002	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 099	Module	A36	0 580 454 035	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 107	Module	A36	0 580 454 050	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 114	Module	A36	0 580 454 064	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 116	Module	A36	0 580 454 089	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 118	Module	A36	0 580 454 093	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 122	Module	A38	0 580 454 094	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 123	Kit	A56	0 580 454 138	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 134	Module	A36	0 580 454 140	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 137	Module	A36	0 580 454 145	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 138	Module	A36	0 580 463 016	Fuel Pump EKP 3	A64
580 314 140	Module	A36	0 580 463 999	Fuel Pump EKP 3	A64
580 314 141	Module	A36	0 580 464 008	Fuel Pump EKP 3	A64
580 314 152	Kit	A56	0 580 464 013	Fuel Pump EKP 3	A64
580 314 153	Kit	A56	0 580 464 017	Fuel Pump EKP 4	A74
580 314 154	Kit	A56	0 580 464 021	Fuel Pump EKP 3	A64
580 314 155	Kit	A56	0 580 464 025	Fuel Pump EKP 3	A64
580 314 157 580 314 165	Module Kit	A36 A56	0 580 464 029 0 580 464 032	Fuel Pump EKP 3 Fuel Pump EKP 3	A64 A64

Visão geral do referência (continuação)

nl

Bestelnummer overzicht (vervolg)



Charakterystyka ogólna numer zamówienia (kontynuacja)



Přehled objednací číslo

(pokračování)

ru

Обзорная информация номер для заказа (продопжение)



	Tyroo	
	Туре	
0 580 464 038	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 042	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 044	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 045	Fuel Pump EKP 4	A74
0 580 464 047	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 048	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 057	Fuel Pump EKP 4	A74
0 580 464 058	Fuel Pump EKP 4	A74
0 580 464 068	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 069	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 070	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 074	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 077	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 079	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 081	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 084	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 085	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 086	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 087	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 089	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 090	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 094	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 096	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 103	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 108	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 109	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 116 0 580 464 117	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 117	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 121	Fuel Pump EKP 3	A64 A64
0 580 464 121	Fuel Pump EKP 3 Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 125	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 126	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 981	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 990	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 993	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 995	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 997	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 998	Fuel Pump EKP 3	A64
0 580 464 999	Fuel Pump EKP 3	A64
0 986	·	
	Modula	A20
0 986 580 100	Module	A38
0 986 580 102	Module	A38
0 986 580 103 0 986 580 109	Module	A38
0 986 580 109	Module Module	A38 A38
0 986 580 110	Other fuel pump	A38 A90
0 986 580 130	Other fuel pump	A90
0 986 580 131	Other fuel pump	A90 A90
0 986 580 134	Module	A38
0 986 580 138	Module	A38/A40
0 986 580 140	Module	A30/A40
0 986 580 141	Module	A40
0 986 580 142	Module	A40 A40
T 300 300 142	MOdule	740

	туре	
0 986 580 149	Madula	140
0 986 580 151	Module	A40
	Module	A40
0 986 580 153 0 986 580 156	Module	A40
	Module	A40
0 986 580 157	Module	A40
0 986 580 161	Kit	A56
0 986 580 163	Module	A40
0 986 580 171	Module	A40
0 986 580 173	Module	A40
0 986 580 174 0 986 580 175	Module	A40
0 986 580 176	Module	A40
0 986 580 177	Module	A40
	Module	A40
0 986 580 180	Module	A40
0 986 580 183	Module	A40
0 986 580 184 0 986 580 185	Module	A40
0 986 580 185	Module	A40 A40
	Module	
0 986 580 200 0 986 580 202	Module Module	A40
		A40
0 986 580 203	Module	A42
0 986 580 204	Module	A42
0 986 580 205	Module	A42
0 986 580 206	Module	A42
0 986 580 207	Module	A42
0 986 580 208	Module	A42
0 986 580 209	Module	A42
0 986 580 215	Module	A42
0 986 580 216	Module	A42
0 986 580 217	Module	A42
0 986 580 218 0 986 580 219	Module	A42
0 986 580 219	Module	A42 A42
0 986 580 221	Module Module	A42
0 986 580 222	Module	A42
0 986 580 231	Module	A42
0 986 580 238	Module	A42
0 986 580 251	Module	A42
0 986 580 252	Module	A42
0 986 580 253	Module	A42/A44
0 986 580 254	Module	A44
0 986 580 255	Module	A44
0 986 580 261	Module	A44
0 986 580 290	Module	A44
0 986 580 291	Module	A44
0 986 580 292	Module	A44
0 986 580 310	Module	A44
0 986 580 311	Module	A44
0 986 580 312	Module	A44
0 986 580 313	Module	A44
0 986 580 340	Module	A44 A44
0 986 580 341	Module	A44
0 986 580 342	Module	A44 A44
0 986 580 343	Module	A44 A44
0 986 580 350	Other fuel pump	A90
<u> </u>	Other ruer pump	AJU



Bestellnummernübersicht (Fortsetzung)



Part-number overview (continued)



Liste des références (suite)



Elenco numeri di ordinazione (seguito)



Relación de referencias de pedido (continuación)



	Type			Туре	
986 580 351	Module	A36	0 986 580 825	Kit	A58
986 580 352	Module	A36	0 986 580 826	Module	A48
986 580 353	Module	A36	0 986 580 906	Kit	A58
986 580 354	Other fuel pump	A90	0 986 580 908	Kit	A58
986 580 356	Module	A44	0 986 580 914	Kit	A58
986 580 358	Module	A44	0 986 580 916	Kit	A58
986 580 365	Module	A46	0 986 580 932	Module	A48
986 580 366	Module	A46	0 986 580 933	Module	A48
986 580 367	Module	A46	0 986 580 934	Module	A48
986 580 368	Module	A46	0 986 580 937	Kit	A58
986 580 370	Module	A46	0 986 580 938	Module	A48
986 580 371	Other fuel pump	A90	0 986 580 939	Module	A48
986 580 372	Other fuel pump	A90	0 986 580 940	Module	A48
986 580 373	Module	A46	0 986 580 942	Kit	A58
986 580 374	Module	A46	0 986 580 943	Kit	A58
986 580 375	Module	A46	0 986 580 944	Module	A50
986 580 376	Module	A46	0 986 580 945	Module	A50
986 580 378	Module	A46	0 986 580 946	Module	A50
986 580 379	Module	A46	0 986 580 947	Module	A50
986 580 380	Module	A46	0 986 580 950	Module	A50
986 580 381	Module	A46	0 986 580 951	Module	A50
986 580 382	Module	A46	0 986 580 952	Module	A50
986 580 383	Module	A46	0 986 580 953	Module	A50
986 580 384	Module	A46	0 986 580 954	Module	A50
986 580 385	Module	A46	0 986 580 955	Module	A50
986 580 387	Module	A46	0 986 580 956	Module	A50
986 580 388	Module	A46	0 986 580 957	Module	A50
986 580 389	Module	A46	0 986 580 958	Module	A50
986 580 390	Module	A48	0 986 580 959	Module	A50
986 580 391	Module	A48	0 986 580 960	Module	A50
986 580 392	Module	A48	0 986 580 961	Module	A50
986 580 393	Module	A48	0 986 580 962	Kit	A58
986 580 394	Module	A48	0 986 580 965	Kit	A58
986 580 395	Module	A48	0 986 580 966	Kit	A58
986 580 396	Module	A48	0 986 580 967	Kit	A58
986 580 397	Module	A48	0 986 580 968	Kit	A60
986 580 398	Module	A48	0 986 580 970	Kit	A60
986 580 399	Module	A48	0 986 580 971	Kit	A60
986 580 414	Module	A48	0 986 580 990	Kit	A60
986 580 415	Module	A48	0 986 580 993	Module	A50
986 580 416	Other fuel pump	A90	0 986 580 994	Module	A50
986 580 417	Module	A48	0 986 580 995	Module	A50
986 580 418	Module	A48	0 986 580 999	Module	A50
986 580 801	Kit	A56	0 986 AG1 303	Other fuel pump	A90
986 580 802	Kit	A56	<b>– 158</b>		
986 580 803	Kit	A56			
986 580 804	Kit	A58	1 582 881 054	Module	A52
986 580 806	Kit	A58	1 582 881 055	Module	A52
986 580 807	Kit	A58	1 582 881 056	Module	A52
986 580 808	Kit	A58	1 582 881 057	Module	A52
986 580 810	Kit	A58	1 582 980 014	Module	A52
986 580 820	Kit	A58	1 582 980 015	Module	A52
986 580 821	Kit	A58	1 582 980 026	Module	A52
986 580 823	Kit	A58	1 582 980 027	Module	A52
986 580 824	Kit	A58	1 582 980 029	Module	A52

Visão geral do referência (continuação)

nl

Bestelnummer overzicht (vervolg)



Charakterystyka ogólna numer zamówienia (kontynuacja) cs

Přehled objednací číslo (pokračování) ru

Обзорная информация номер для заказа (продолжение)



	Туре	
	.,,,,,	
. 582 980 032	Module	A52
582 980 034	Module	A52
582 980 041	Module	A52
582 980 043	Module	A52
582 980 044	Module	A52
582 980 052	Module	A52
582 980 058	Module	A52
582 980 061	Module	A52
582 980 068	Module	A52
582 980 076	Module	A52
582 980 080	Module	A52
582 980 106	Module	A52
582 980 111	Module	A52
582 980 134	Module	A52
582 980 135	Module	A52
582 980 136	Module	A52
582 980 137	Module	A52
582 980 138	Module	A52
582 980 141	Module	A52
582 980 157	Module	A52
582 980 163	Module	A52
582 980 169	Module	A52
582 980 174	Module	A52
582 980 203	Module	A52
582 980 292	Module	A52
582 980 293	Module	A52
587 410 616	Module	A52 A52
587 411 116	Module	A52
	Module	AJZ
987		
987 580 000	Kit	A60
987 580 003	Kit	A60
987 580 007	Module	A52
987 580 010	Module	A52
987 580 011	Kit	A60
987 580 012	Module	A52
987 580 013	Module	A54
987 580 015	Module	A54
987 580 017	Module	A54
987 580 018	Module	A54
987 580 028	Kit	A60
987 580 029	Module	A54
987 580 030	Module	A54
	Kit	A60
		00
987 580 033		
987 580 033 580	5 ID 500 t	
987 580 033 <b>580</b> 580 234 003	Fuel Pump EKP 4	A74
987 580 033 <b>580</b> 580 234 003 580 234 005	Fuel Pump EKP 4	A74
987 580 033 580 580 234 003 580 234 005 580 810 021	·	
987 580 033 <b>580</b> 580 234 003 580 234 005	Fuel Pump EKP 4	A74
987 580 033 <b>580</b> 580 234 003 580 234 005 580 810 021	Fuel Pump EKP 4	A74
987 580 033 <b>580</b> 580 234 003 580 234 005 580 810 021 <b>000</b>	Fuel Pump EKP 4 Fuel Pump EKP 3	A74 A64
987 580 033 <b>580</b> 580 234 003 580 234 005 580 810 021 <b>000</b> 000 TEO 085	Fuel Pump EKP 4 Fuel Pump EKP 3 Module	A74 A64

de

Module

0 580 200 099

20)

FIA

Albea, Linea

Programmübersicht

Range overview **Modules** 

en

fr

**Modules** 

Index de la gamme

Panoramica del programma moduli

it

Vista general del programa Módulo

es





Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

**Bosch Automotive Aftermarket** 2017 | 2018

Vista geral do programa Módulos

nl Programma-overzicht

module

pl Przegląd programu Moduły

cs Programový přehled modulů

ru Обзор программы Модули







































de

Programmübersicht Module (Fortsetzung) en

Range overview Modules (continued) fr
Index de la gamme
Modules

(suite)

Panoramica del programma moduli (seguito)

it

Vista general del programa Módulo (continuación)

es





0 000 E00 E0 <del>-</del>	(2)	VAO	00134
0 580 200 105	-	SEA	Mii
0 580 200 105	-	SKO	Citigo
0 580 200 105	-	VW	up!
0 580 200 107	3	FOR	C-MAX ; Focus
0 580 200 174	-	FOR	Fiesta
0 580 200 178	4	FIA	500L
0 580 200 179	(5)	FIA	500L
0 580 200 180	-	OPE	Adam
0 580 200 182	-	FOR	Focus ST
0 580 200 312	6	FOR	Fiesta
0 580 200 314	6	FOR	B-MAX '12 ; Courier
0 580 200 326	-	BMW	3-Series; 1-Series
0 580 200 328	-	BMW	1-Series
0 580 200 330	-	BMW	4-Series; 3-Series; 2-Series; 1-Series
0 580 200 332	-	BMW	4-Series; 3-Series; 2-Series; 1-Series
0 580 200 366	-	VW	up!
0 580 200 369	-	OPE	Astra
0 580 200 369	-	VAU	Astra
0 580 200 370	-	OPE	Zafira
0 580 200 370	-	VAU	Zafira
0 580 200 382	7	AUD	A3 Sportback; A3 Limousine quattro; A3 Limousine; A3 Cabriolet; A3
0 580 200 382	7	SKO	Octavia, Octavia G-Tec, Octavia Combi,
0 580 200 382	7	SEA	Leon ST, Leon, Leon Cupra, Leon SC,
0 580 200 382	7	AUD	A3 Sportback; A3 Limousine quattro; A3 Limousine; A3 Cabriolet; A3
0 580 200 382	7	VW	Golf VII Variant; Golf VII; Golf Sportsvan
0 580 200 388	8	SKO	Octavia
0 580 200 476	9	FIA	Panda '12
0 580 200 476	9	FIA	Panda
0 580 200 477	10	LAI	Ypsilon
0 580 200 728	-	FOR	Focus [CB8]
0 580 202 014	(1)	AUD	S4 quattro; S4 Avant quattro; A4 quattro; A4 Avant quattro; A4 Avant; A4 Allroad; A4
0 580 202 016	12	AUD	S5 Sportback quattro; S5 Coupe quattro; S5 Cabriolet quattro; S4 quattro; S4 Avant quattro;
			RS5 Coupe quattro; A5 Sportback quattro; A5 Sportback; A5 Coupe quattro; A5 Coupe;
-			A5 Cabriolet quattro; A5 Cabriolet; A4 quattro; A4 Avant quattro; A4 Avant; A4 Allroad; A4
0 580 202 027	(13)	BMW	6-Series; 5-Series
0 580 202 029	(14)	BMW	6-Series; 5-Series
0 580 203 002	15	MB	Vito; Viano
0 580 203 004	16	MB	Vito; Viano
0 580 203 006	177	MB	Sprinter; G-Class
0 580 203 008	18	MB	Sprinter
0 580 203 010	(19)	MB	Sprinter
0 580 203 012	20	MB	Sprinter

Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

Bosch Automotive Aftermarket

Vista geral do programa Módulos (continuação)



Programma-overzicht module (vervolg)



Przegląd programu Moduły (kontynuacja)



modulů (pokračování)

ru Обзор программы Модули (продопжение)













































Programmübersicht Module (Fortsetzung)

en Range overview **Modules** 


(continued)

fr Index de la gamme **Modules** (suite)

it Panoramica del programma moduli (seguito)

es Vista general del programa Módulo (continuación)





			- p
0 580 203 016	-	MB	Sprinter
0 580 203 022	1	ALF	Giulietta
0 580 203 023	-	LAI	Delta
0 580 203 028	2	OPE	Insignia
0 580 203 028	2	VAU	Insignia
0 580 203 039	3	FIA	Doblo Cargo '10; Doblo '10
0 580 203 040	4	FIA	Doblo Cargo '10; Doblo '10
0 580 203 041	5	IVE	Daily 2009; Daily 2006
0 580 203 042	-	IVE	Daily 2009; Daily 2006
0 580 203 043	6	IVE	Daily
0 580 203 044	7	IVE	Daily 2009; Daily 2006
0 580 203 045	8	IVE	Daily 2012; Daily 2009
0 580 203 046	9	IVE	Daily 2009; Daily 2006; Daily
0 580 203 085	-	IVE	Daily 2012; Daily 2009
0 580 203 087	-	IVE	Daily 2012; Daily 2009; Daily 2006
0 580 203 088	10	IVE	Daily 2009; Daily 2012
0 580 203 089	-	MB	Vito; Viano
0 580 203 097	(1)	FIA	Ducato '06
0 580 203 098	12	FIA	Ducato '14; Ducato '11; Ducato '06
0 580 203 099	13	FIA	Ducato '06; Ducato '14; Ducato '11
0 580 203 100	14)	FIA	Ducato '14; Ducato '11; Ducato '06
0 580 203 101	-	FIA	Ducato '06
0 580 203 102	15	FIA	Ducato '14; Ducato '11; Ducato '06
0 580 203 103	16	FIA	Qubo; Fiorino '07
0 580 203 117	17	FIA	Ducato '14; Ducato '11; Ducato '06
0 580 203 119	18	REN	Kangoo II, Megane III; Megane III CC; Megane III Coupe; Megane III Grandtour; Scenic III
0 580 203 121	19	FIA	Panda '12
0 580 203 122	-	FIA	Panda '12
0 580 203 138	-	MB	Sprinter CDI
0 580 203 142	-	MB	Sprinter
0 580 203 145	20	FIA	500L

Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

**Bosch Automotive Aftermarket** 

Vista geral do programa Módulos (continuação)

nl
Programma-overzicht
module
(vervolg)



cs
Programový přehled
modulů
(pokračování)

ru
Обзор программы
Модули
(продопжение)














































Programmübersicht Module (Fortsetzung) en Range overview Modules

(continued)

Index de la gamme Modules (suite)

fr

Panoramica del programma moduli (seguito)

Vista general del programa Módulo (continuación)

es





0 580 203 162	-	NIS	Note
0 580 203 204	-	OPE	Astra
0 580 203 204	-	VAU	Astra
0 580 203 210	-	MFT	Canter
0 580 204 018	1	BMW	4-Series; 3-Series; 2-Series; 1-Series
0 580 204 301	-	NIS	Qashqai
0 580 205 006	2	AUD	A5 Sportback quattro; A5 Sportback; A5 Coupe quattro; A5 Coupe; A5 Cabriolet quattro;
			A5 Cabriolet; A4 quattro; A4 Avant quattro; A4 Avant; A4 Allroad; A4
0 580 207 008	-	REN	Scenic III; Megane III Grandtour; Megane III Coupe; Megane III; Laguna III Coupe;
			Grand Scenic III; Fluence
0 580 207 323	-	BMW	6-Series; 5-Series
0 580 300 013	-	TOY	Corolla; Avensis
0 580 300 018	3	REN	Laguna II Grandtour; Laguna II
0 580 300 053	4	IVE	Scudato; Daily 2009; Daily 2006; Daily; CityClass
0 580 303 001	(5)	ALF	166
0 580 303 002	6	FIA	Marengo (Marea); Marea; Bravo '98; Brava '98
0 580 303 003	7	ALF	156 Sportwagon; 156 Berlina
0 580 303 007	8	FIA	Multipla
0 580 303 008	9	LAI	Ypsilon; Musa
0 580 303 008	9	FIA	Punto Van '99; Punto Van '03; Punto '99; Punto '03; Idea
0 580 303 010	10	LAI	Lybra Station Wagon; Lybra Berlina
0 580 303 011	(1)	FIA	Alfa Romeo 147;
0 580 303 012	12	ALF	156 Sportwagon; 156 Berlina
0 580 303 013	(13)	FIA	Marengo (Marea); Marea; Bravo '98; Brava '98
0 580 303 014	(14)	ALF	166
0 580 303 016	(15)	CIT	Jumper
0 580 303 016	15	FIA	Ducato '94; Ducato '02; Ducato
0 580 303 016	15	PEU	Boxer
0 580 303 017	16	FIA	Stilo Multi Wagon; Stilo '04; Stilo '01; Stilo
0 580 303 025	17)	CIT	Xantia; Jumpy
0 580 303 025	17)	PEU	806
0 580 303 026	18	PEU	406
0 580 303 027	19	PEU	406
0 580 303 028	20	FIA	Doblo Cargo '05; Doblo Cargo '00; Doblo '05; Doblo '00

Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

Bosch Automotive Aftermarket

Vista geral do programa Módulos (continuação)



(vervolg)



cs Programový přehled modulů (pokračování)

ru Обзор программы Модули (продопжение)













































Programmübersicht Module (Fortsetzung) en Range overview Modules

(continued)

Index de la gamme Modules (suite)

fr

Panoramica del programma moduli (seguito)

it

Vista general del programa Módulo (continuación)

es





Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

(18)

(19)

20)

FIA

FIA

MB

Linea

Qubo; Fiorino '07

B-Class; A-Class

0 580 303 111

0 580 303 116

0 580 303 121

Vista geral do programa Módulos (continuação)



module (vervolg)

Przegląd programu Moduły (kontynuacja)

pl

gramu Progra moduli

Programový přehled modulů (pokračování)

ги
Обзор программы
Модули
(продопжение)













































Programmübersicht Module (Fortsetzung)



Range overview Modules (continued)



Index de la gamme Modules (suite)



Panoramica del programma moduli (seguito)



Vista general del programa Módulo (continuación)





Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

Vista geral do programa Módulos (continuação)



(vervolg)



cs Programový přehled modulů (pokračování)

ru
Обзор программы
Модули
(продопжение)













































Programmübersicht Module (Fortsetzung)

0 580 313 120

20)

NIS

Pulsar; Almera



**Modules** 

(continued)

Index de la gamme Modules (suite)

fr

Panoramica del programma moduli (seguito)

Vista general del programa Módulo (continuación)

es





Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

Vista geral do programa Módulos (continuação)



(vervolg)



cs Programový přehled modulů (pokračování)

ru Обзор программы Модули (продопжение)













































Programmübersicht Module (Fortsetzung)



Range overview Modules (continued)



Index de la gamme Modules (suite)



(seguito)



Vista general del programa Módulo (continuación)





Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

**Bosch Automotive Aftermarket** 

Vista geral do programa Módulos (continuação)



Programma-overzicht module (vervolg)



Przegląd programu Moduły (kontynuacja)



modulů (pokračování)

ru Обзор программы Модули

(продопжение)












































de

Programmübersicht Module (Fortsetzung) en

Range overview Modules (continued)

fr

Index de la gamme Modules (suite) it

Panoramica del programma moduli (seguito)

es

Vista general del programa Módulo (continuación)





Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

Vista geral do programa Módulos (continuação)



(vervolg)

Przegląd programu Moduły (kontynuacja)

pl

cs
Programový přehled
modulů
(pokračování)

ru
Обзор программы
Модули
(продопжение)













































0 986 580 138

20)

CIT

C6; C5



Range overview **Modules** (continued)



Index de la gamme **Modules** (suite)



Panoramica del programma moduli (seguito)



Vista general del programa Módulo (continuación)





Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle

Figura simile

Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

**Bosch Automotive Aftermarket** 

Vista geral do programa Módulos (continuação)

nl Programma-overzicht module

(vervolg)

pl Przegląd programu Moduły (kontynuacja)

cs Programový přehled modulů (pokračování)

ru Обзор программы Модули (продопжение)









































Range overview Modules (continued)



Index de la gamme Modules (suite)



Panoramica del programma moduli (seguito)



Vista general del programa Módulo (continuación)



	Fig.		
0 986 580 138	1	PEU	407
0 986 580 140	-	CIT	C6; C5
0 986 580 140	-	PEU	407
0 986 580 141	-	CIT	C6; C5
0 986 580 141	-	PEU	407
0 986 580 142	2	CIT	C6; C5
0 986 580 142	2	PEU	407
0 986 580 149	3	REN	Modus
0 986 580 151	4	REN	Modus
0 986 580 153	(5)	MCC	Roadster/Coupe
0 986 580 156	-	NIS	Note; Micra; Juke
0 986 580 157	6	MB	B-Class; A-Class
0 986 580 163	7	MCC	Forfour
0 986 580 171	8	CIT	Berlingo
0 986 580 171	8	PEU	Ranch; Partner
0 986 580 173	9	PEU	306
0 986 580 174	10	CIT	Xsara Picasso; Berlingo
0 986 580 174	10	PEU	Partner; 607; 206
0 986 580 175	(1)	PEU	406
0 986 580 176	(12)	PEU	406
0 986 580 177	(13)	REN	Espace; Avantime
0 986 580 180	14)	PEU	607
0 986 580 183	15	MB	C-Class
0 986 580 184	16	MB	CLK-Class; CLC-Class; C-Class
0 986 580 185	177	CIT	Xantia
0 986 580 186	(18)	MCC	Smart; Fortwo
0 986 580 200	(19)	CIT	Evasion
0 986 580 200	(19)	PEU	806
0 986 580 202	20	REN	Twingo I; Twingo

Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

Figura similar

Vista geral do programa Módulos (continuação)



Przegląd programu Moduły (kontynuacja)

cs Programový přehled modulů (pokračování)

ru
Обзор программы
Модули
(продопжение)













































en Range overview

**Modules** 

(continued)


Index de la gamme Modules (suite)

fr

Panoramica del programma moduli (seguito)

es
Vista general del
programa Módulo
(continuación)





0 986 580 207	(5)	FIA	Punto '97; Punto '93; Barchetta			
0 986 580 207	(5)	LAI	Υ			
0 986 580 208	6	FIA	Punto Van '97; Punto '97; Punto '93			
0 986 580 208	6	LAI	Υ			
0 986 580 209	7	FIA	Seicento			
0 986 580 215	8	CIT	C5; C4			
0 986 580 215	8	PEU	307			
0 986 580 216	9	PEU	406			
0 986 580 217	10	CIT	Jumpy; Evasion; C8; C4			
0 986 580 217	10	PEU	Expert; 807; 806; 307			
0 986 580 218	(1)	PEU	206			
0 986 580 219	(12)	CIT	Xantia; Evasion			
0 986 580 219	(12)	PEU	806			
0 986 580 220	(13)	CIT	Xsara			
0 986 580 221	14)	CIT	ZX			
0 986 580 222	(15)	PEU	306			
0 986 580 231	16	REN	Express, Extra, Rapid; Clio; 5			
0 986 580 238	(17)	PEU	309; 205			
0 986 580 251	(18)	FIA	Marea; Coupe '96			
0 986 580 251	18	LAI	Delta; Dedra Station Wagon; Dedra Berlina			
0 986 580 252	19	PEU	206			
0 986 580 253	20	FIA	Bravo '98; Bravo '95; Brava '98; Brava '95			

Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

Vista geral do programa Módulos (continuação)





cs Programový přehled modulů (pokračování)

ru Обзор программы Модули (продопжение)

















































Range overview Modules (continued)











0 986 580 253	1	LAI	Delta					
0 986 580 254	2	FIA	Marea; Bravo '98; Brava '98					
0 986 580 255	3	FIA	eicento; Punto '97; Panda '91; Doblo Cargo '05; Doblo '00; Barchetta					
0 986 580 261	4	CIT	umpy; Evasion; C8					
0 986 580 261	4	PEU	Expert; 807; 806; 307					
0 986 580 290	(5)	PEU	306					
0 986 580 291	6	CIT	Xsara Picasso; Berlingo					
0 986 580 291	6	PEU	Ranch; Partner; 206					
0 986 580 292	7	REN	Thalia; Clio II					
0 986 580 310	8	CIT	Xsara Picasso; Berlingo					
0 986 580 310	8	PEU	Ranch; Partner; 607; 206					
0 986 580 311	9	REN	Twingo I; Twingo					
0 986 580 312	10	NIS	Platina					
0 986 580 312	10	REN	Thalia; Symbol; Clio III; Clio II					
0 986 580 313	11)	VOL	V40 I; S40 I					
0 986 580 340	12	MB	C-Class					
0 986 580 341	(13)	MB	C-Class					
0 986 580 342	14)	MB	CLK-Class; CLC-Class; C-Class					
0 986 580 343	(15)	MB	CLK-Class; CLC-Class; C-Class					
0 986 580 351	16	CIT	Xsara Picasso; Berlingo					
0 986 580 351	16	PEU	Partner					
0 986 580 352	177	SAA	900 II					
0 986 580 353	(18)	REN	Safrane					
0 986 580 356	19	FIA	Multipla					
0 986 580 358	20	REN	Thalia; Clio II					

Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

Vista geral do programa Módulos (continuação)



(vervolg)

Przegląd programu Moduły (kontynuacja)

cs Programový přehled modulů (pokračování)

ru
Обзор программы
Модули
(продопжение)















































Range overview **Modules** (continued)



Index de la gamme **Modules** (suite)

it Panoramica del programma moduli (seguito)

es Vista general del programa Módulo (continuación)



	rig.		
0 986 580 365	1	CIT	C5; C4
0 986 580 365	1	PEU	307
0 986 580 366	2	PEU	406; 206+; 206
0 986 580 367	3	CIT	Jumpy
0 986 580 367	3	PEU	307
0 986 580 368	4	DAC	Logan
0 986 580 368	4	REN	Logan
0 986 580 370	(5)	DAC	Sandero; Logan Pick-Up; Logan MCV; Logan; Duster
0 986 580 370	(5)	REN	Logan MCV; Logan; Duster
0 986 580 373	6	MB	V-Class; Vito
0 986 580 374	7	PEU	308; 3008
0 986 580 375	8	CIT	C4
0 986 580 375	8	PEU	308; 3008
0 986 580 376	9	CIT	DS3; C3
0 986 580 378	10	NIS	Qashqai
0 986 580 379	(1)	BMW	Mini
0 986 580 380	12	NIS	Qashqai
0 986 580 381	(13)	CIT	C3 Picasso
0 986 580 381	(13)	PEU	207+; 207
0 986 580 382	14)	CIT	C3 Picasso
0 986 580 382	14)	PEU	RCZ; 207+; 207
0 986 580 383	(15)	CIT	C3 Picasso
0 986 580 383	(15)	PEU	207
0 986 580 384	16)	CIT	C4 Picasso; C4 Grand Picasso; Berlingo
0 986 580 384	16)	PEU	Partner
0 986 580 385	177	CIT	DS5; C4 Picasso; C4 Grand Picasso; Berlingo
0 986 580 385	177	PEU	Partner; 5008
0 986 580 387	18	CIT	C5
0 986 580 388	19	CIT	C4
0 986 580 388	19	PEU	308
0 986 580 389	@	CIT	Jumpy; C8
0 986 580 389	20	PEU	Expert; 807

Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

**Bosch Automotive Aftermarket** 

Vista geral do programa Módulos (continuação)

nl Programma-overzicht module


(vervolg)



cs Programový přehled modulů (pokračování)

ru Обзор программы Модули (продопжение)















































Range overview Modules (continued)



(suite)

Panoramica del programma moduli (seguito)

it







	Fig.		
0 986 580 390	1	PEU	308
0 986 580 391	2	CIT	C4
0 986 580 391	2	PEU	308; 3008
0 986 580 392	3	CIT	DS4; C4
0 986 580 393	4	MB	E-Class
0 986 580 394	5	MB	E-Class; CLS-Class
0 986 580 395	6	MB	E-Class; CLS-Class
0 986 580 396	7	MB	E-Class; C-Class
0 986 580 397	8	MB	E-Class
0 986 580 398	9	MB	E-Class; CLS-Class
0 986 580 399	10	MB	E-Class; C-Class
0 986 580 414	(1)	MB	E-Class; C-Class
0 986 580 415	12	MB	E-Class; C-Class
0 986 580 417	(13)	BMW	Mini
0 986 580 418	14)	CIT	DS4; C4
0 986 580 826	(15)	AUD	A3 Sportback; A3 Cabriolet; A3
0 986 580 826	(15)	SEA	Toledo; Leon; Altea XL; Altea
0 986 580 826	(15)	SKO	Yeti; Octavia
0 986 580 826	(15)	AUD	A3, A3 Sportback, A3 Cabriolet
0 986 580 826	(15)	SKO	Octavia, Octavia Combi
0 986 580 826	(15)	SEA	Toledo, Leon, Altea, Altea XL, Altea Freetrack,
0 986 580 826	15	VW	Scirocco; Jetta V; Jetta (USA); Jetta (Europa); Jetta; Golf VI Variant; Golf VI Cabriolet; Golf VI;
			Golf V Variant; Golf V; Golf Plus; Eos; Beetle Cabriolet; Beetle
0 986 580 932	16	AUD	A6
0 986 580 932	16	SKO	Superb
0 986 580 932	17	VW	Passat Variant; Passat; Passat Turbo; Passat Turbo Variant
0 986 580 933	17)	AUD	A6 quattro; A6 Avant; A6
0 986 580 934	(18)	SKO	Fabia
0 986 580 934	(18)	AUD	A6
0 986 580 934	(18)	SEA	Cordoba, Ibiza, Ibiza Cupra
0 986 580 934	(18)	SKO	Fabia, Fabi Combi,
0 986 580 934	(18)	VW	Polo Limousine; Polo Classic; Polo, Polo Hatchback
0 986 580 938	-	VW	Touran
0 986 580 939	19	CIT	C5
0 986 580 939	19	PEU	307
0 986 580 940	20	AUD	A3, A3 Sportback, A3 Cabriolet
0 986 580 940	20	SKO	Octavia, Octavia Combi, Yeti; Octavia
0 986 580 940	20	SEA	Leon, Altea XL, Toledo, Altea
0 986 580 940	20	VW	Touran; Sagitar; Rabbit (USA); Jetta Variant; Jetta V; Jetta (USA); Jetta (Europa); Jetta; Golf VI Variant; Golf VI; Golf V Variant; Golf V; Golf Plus; Golf IV; Eos;Caddy; Caddy III; Bora

Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

Bosch Automotive Aftermarket

Vista geral do programa Módulos (continuação)





cs Programový přehled modulů (pokračování)

ги
Обзор программы
Модули
(продопжение)













































Range overview Modules (continued)



(suite)

Panoramica del programma moduli (seguito)







0 986 580 944	1	BMW	3-Series					
0 986 580 945	2	AUD	A6; A6 Avant					
0 986 580 945	2	VW	Passat Variant; Passat; Passat Turbo; Passat Turbo Variant; Passat 4Motion					
0 986 580 946	3	DAO	Matiz					
0 986 580 947	4	FIA	Panda '09; Panda '03; 500					
0 986 580 950	6	FOR	Fiesta/Fusion [CBK]					
0 986 580 951	6	FOR	Focus C-MAX [CAP]; Focus [CB]; Focus [CAP]; Focus [CA5]; Focus; C-MAX [CB3]					
0 986 580 952	7	NIS	Note; Micra; Cube Cubic; Cube; March; Juke					
0 986 580 953	8	REN	Wind; Twingo II					
0 986 580 954	9	REN	Clio III Grandtour; Clio III					
0 986 580 955	10	NIS	Qashqai; Dualis					
0 986 580 956	(1)	REN	Clio II					
0 986 580 957	(12)	DAC	Sandero; Logan Pick-Up; Logan MCV; Logan; Duster					
0 986 580 957	(12)	REN	Symbol; Sandero; Logan MCV; Logan; Duster					
0 986 580 958	(13)	REN	Twingo I; Twingo					
0 986 580 959	(14)	CIT	C5; C4					
0 986 580 959	(14)	PEU	307					
0 986 580 960	(15)	PEU	206+; 206					
0 986 580 961	16)	PEU	406					
0 986 580 993	17)	PEU	406; 207; 206+; 206					
0 986 580 994	(18)	FOR	Transit Connect [TC7]; Tourneo Connect [TC7]; Telstar; Focus [CAK]; Focus (Fase I); Focus					
0 986 580 995	(19)	FOR	Mondeo					
0 986 580 999	20	TOY	Corolla; Auris					

Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

pt

Vista geral do programa Módulos (continuação)

nl Programma-overzicht

module

(vervolg)

pl Przegląd programu Moduły

(kontynuacja)

cs Programový přehled modulů (pokračování)

ru Обзор программы Модули (продопжение)













































en Range overview Modules

(continued)

fr Index de la gamme Modules (suite)

Panoramica del programma moduli (seguito)

Vista general del programa Módulo (continuación)

es





1 582 881 054	-	MB	C-Class; GLK-Class; E-Class						
1 582 881 055	-	MB	GLK-Class; E-Class; C-Class						
1 582 881 056	1	MB	E-Class; CLS-Class; CLK-Class; C-Class						
1 582 881 057	-	MB	GLK-Class; E-Class; C-Class						
1 582 980 014	-	VOL	V70 II; S80 I; S60 I						
1 582 980 015	2	VOL	V70 II; S80 I; S60 I						
1 582 980 026	-	FIA	Punto Van '99; Punto Van '03; Punto '99; Punto '03; Idea						
1 582 980 026	-	LAI	osilon; Musa						
1 582 980 027	-	FIA	ultipla						
1 582 980 029	-	ALF	6 '99; 145 '99						
1 582 980 029	-	FIA	arengo (Marea); Marea; Bravo '98; Brava '98						
1 582 980 032	-	ALF	166						
1 582 980 034	3	ALF	Spider; GTV						
1 582 980 041	-	ALF	147						
1 582 980 043	-	LAI	Lybra Station Wagon; Lybra Berlina						
1 582 980 044	-	FIA	Ducato '94; Ducato '08; Ducato '02; Ducato						
1 582 980 052	4	VOL	S60, V70, S80						
1 582 980 058	-	FIA	Croma '05; Bravo '10						
1 582 980 061	-	VOL	XC90 I; XC70 I; V70 II; S80 I; S60 I						
1 582 980 068	(5)	VOL	V70 II; S80 I; S60 I						
1 582 980 076	6	ALF	147						
1 582 980 080	-	FIA	Punto Van '03; Punto '99; Punto '03; Idea						
1 582 980 080	-	LAI	Ypsilon; Musa						
1 582 980 106	7	OPE	Meriva						
1 582 980 106	7	VAU	Meriva						
1 582 980 111	-	OPE	Meriva						
1 582 980 111	-	VAU	Meriva						
1 582 980 134	8	VOL	XC90 I; XC70 I; V70 II; S80 I; S60 I						
1 582 980 135	9	VOL	V70 II; S80 I; S60 I						
1 582 980 136	10	VOL	V70 II; S80 I						
1 582 980 137	11)	VOL	XC90 I; XC70 I; V70 II; S80 I; S60 I						
1 582 980 138	12	VOL	V70 II; V70 I; S80 I; S60 I						
1 582 980 141	(13)	HON	Civic						
1 582 980 141	(13)	VOL	XC70 I; V70 II; S80 I; S60 I						
1 582 980 157	-	VOL	XC70 I						
1 582 980 163	-	CHE	Astra						
1 582 980 163	-	OPE	Astra						
1 582 980 163	-	VAU	Astra						
1 582 980 169	14)	FIA	Punto Evo; Punto '12; Grande Punto						
1 582 980 174	(15)	OPE	Meriva						
1 582 980 174	15	VAU	Meriva						
1 582 980 203	16	VOL	V70, S60, XC70						
1 582 980 292	77	MB	E-Class; CLS-Class						
1 582 980 293	18	MB	CLK-Class; CLC-Class; C-Class						
1 587 410 616	-	FIA	Croma '05						
1 587 411 116	-	BMW	6-Series; 5-Series						
1 987 580 007	19	REN	Grand Scenic II, Megane II; Megane II Cabrio; Megane II Grandtour; Scenic II						
1 987 580 010	-	LAA	110, 111, 112, Samara						
1 987 580 012	<u> </u>	SEA	Ibiza						
1 987 580 012	<u> </u>	SKO	Fabia; Fabia Combi;						
1 987 580 012	20	VW	Polo; Polo Vivo						

Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

Vista geral do programa Módulos (continuação)

nl Programma-overzicht module (vervolg)



cs Programový přehled modulů (pokračování)

ru Обзор программы Модули (продопжение)


















































Range overview Modules (continued)











1 987 580 013	1	SKO	Rapid; Rapid Spaceback
1 987 580 013	1	VW	Polo
1 987 580 015	2	REN	Clio II
1 987 580 017	-	LAA	110, Priora
1 987 580 018	-	LAA	2113, 2114, 2115, Kalina
1 987 580 029	3	SUZ	Swift
1 987 580 030	-	DAO	Lanos
F 000 TE0 085	4	FIA	Strada (Fase IV); Siena (Fase IV); Siena (Fase III); Siena (Fase II); Siena (Fase I); Punto; Petra;
			Palio (Fase III); Palio (Fase II); Palio; Idea (Fase II); Idea (Fase I); Idea; Albea

Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

Vista geral do programa Módulos (continuação)



Programma-overzicht module (vervolg)



Przegląd programu Moduły (kontynuacja)



modulů (pokračování)



**Обзор программы Модули** (продопжение)











de

Kits

Programmübersicht

en Range overview Kits

fr Index de la gamme Kits

Panoramica del programma kit

it

Vista general del programa Kits

es



	Fig.		
580 314 066	1	CIT	XM
580 314 066	1	PEU	605; 406
580 314 067	2	VOL	V90; V70 I; S90; S70; C70 I Cabrio; C70 Coupe; 960; 940; 850; 740
580 314 068	3	AUD	V8; S6 quattro; S6 Avant quattro; S4 quattro; Coupe S2 quattro; Coupe quattro; Cabriolet A6 quattro; A6 Avant quattro; A6 Avant; A6; 90 quattro; 90; 80 quattro; 80 Avant quattro; 80 Avant; 80; 500; 200 quattro; 200 Avant quattro; 100 quattro; 100 Avant quattro; 100 Avant; 100
580 314 068	3	HQI	Red Flag
580 314 068	3	POR	924
580 314 068	3	VWW	Bora
580 314 069	4)	BMW	8-Series; 7-Series
580 314 070	5	BMW	3-Series
580 314 073	6	REN	Clio; 19
580 314 074	7	REN	Express, Extra, Rapid; Clio; 19
580 314 076	8	BMW	Z 3; 3-Series
580 314 076	8	BUI	Allure
580 314 076	8	CHE	Monte Carlo: Impala
) 580 314 076	8	OPE	Corsa
580 314 077	9	FOR	LTD; Fairmont; Fairlane; Corsair
) 580 314 077 ) 580 314 097		CAD	Catera
	(10)		
580 314 097	(10)	CHE	Vectra; Tigra; Calibra; Astra
580 314 097	10	HOL	Vectra; Combo; Calibra; Barina; Astra
580 314 097	10	HON	Accord
580 314 097	10	OPE	Zafira; Vectra; Tigra; Senator; Omega; Corsa; Combo; Calibra; Astra
580 314 097	10	VAU	Zafira; Vectra; Tigra; Omega; Corsa; Combo; Cavalier III; Carlton III; Calibra; Astra
580 314 123	<u>(1)</u>	AUD	Fox; 100
580 314 123	(1)	BMW	5-Series
580 314 123	(1)	VWW	Dasher
580 314 152	(12)	AUO	Y 10
580 314 152	12	CIT	AX
580 314 152	12	FIA	Uno Van '90; Uno '98; Uno '96; Uno '90; Uno '83; Tipo '93; Tipo '87; Tempra; Ritmo '86; Regata; Panda '91; Panda '86; Fiorino '93
580 314 152	12	FSO	Polonez
580 314 152	12	INL	Elba
580 314 152	(12)	LAI	Y 10; Y; Dedra Berlina
580 314 152	(12)	OPE	Ascona
580 314 153	(13)	FOR	Falcon; Fairmont
580 314 154	14)	CHE	Corsa; Chevy Hatchback; Chevy
580 314 154	(14)	OPE	Vectra; Kadett; Corsa; Combo; Astra; Ascona
580 314 155	(15)	AUD	A6; 80 Avant; 80
580 314 165	16	CIT	AX
580 314 165	16	FIA	Uno Van '90; Uno '98; Uno '96; Uno '90; Uno '83; Tipo '93; Tipo '87; Tempra; Ritmo '86; Regata; Panda '91; Panda '86; Marea; Fiorino '93; Bravo '95; Brava '95
580 314 165	(16)	LAI	Y 10; Y; Delta; Dedra Berlina
) 580 314 165	16	PEU	309; 205
986 580 161	(17)	AUD	A4 quattro; A4 Avant quattro; A4 Avant; A4
986 580 801	18	REN	Scenic I; Megane Coupe; Megane Classic; Megane Cabrio; Megane
986 580 802	19	REN	Scenic I; Scenic (Fase I); Megane Grandtour; Megane Coupe; Megane Classic; Megane Cabrio; Megane (Fase I); Megane; Laguna I Grandtour; Laguna I
0 986 580 803	<b>20</b>	REN	Scenic I; Megane Grandtour; Megane Coupe; Megane Classic; Megane Cabrio; Megane; Laguna I Grandtour; Laguna I
Abbildung ähnlich	Figu	re similar	Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar
Figura idêntica	Goli	jkaardige afbe	eelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображен
igura iuciilica	Geli	maaruige aibt	зовать пазывора допомное изображени мналогичное изображени

Vista geral do programa Conjuntos

nl Programma-overzicht kits

pl Przegląd programu Zestawy

cs Programový přehled sad

ru Обзор программы Комплекты













































**Programmübersicht Kits**(Fortsetzung)

en Range overview Kits

(continued)

Index de la gamme Kits (suite)

Panoramica del programma kit (seguito)

it

Vista general del programa Kits (continuación)

es





0 986 580 804	1	REN	Symbol; Scenic II; Scenic I; Megane II Grandtour; Megane II Cabrio; Megane II; Megane
0 300 300 004	$\odot$	ILLIA	Grandtour; Megane Coupe; Megane Classic; Megane Cabrio; Megane; Grand Scenic II
0 986 580 806	2	DOD	Atos
0 986 580 806	2	HYU	Atos
0 986 580 807	3	CHE	Vectra; Corsa
0 986 580 807	3	HOL	Vectra; Tigra; Barina; Astra
0 986 580 807	3	OPE	Vectra; Tigra; Signum; Corsa; Combo; Astra
0 986 580 807	3	SAA	9-3
0 986 580 807	3	VAU	Vectra; Tigra; Signum; Corsa; Combo; Astra
0 986 580 808	4	FIA	Panda '91; Cinquecento
0 986 580 808	4	LAI	Dedra Berlina
0 986 580 810	5	REN	Scenic I; Megane Classic; Megane; Express, Extra, Rapid; Clio
0 986 580 820	6	REN	Laguna I Grandtour; Laguna I
0 986 580 821	7	REN	Kangoo I; Kangoo (Fase I); Kangoo
0 986 580 823	8	SEA	Toledo; Inca; Ibiza; Cordoba Vario; Cordoba; Alhambra
0 986 580 823	8	SKO	Pick-Up; Forman; Felicia; Favorit
0 986 580 823	8	VWW	Vento; Van; Transporter T4; Transporter (USA); Sharan Syncro; Sharan; Santana 3000;
			Santana 2000; Santana; Polo Variant; Polo Playa; Polo Classic; Polo; Passat Variant Syncro;
			Passat Variant; Passat Syncro; Passat; Kombi; Jetta III; Jetta II; Jetta; Golf IV Cabriolet;
			Golf III Variant; Golf III Cabriolet; Golf III; Golf II; Corrado; Caddy II Pickup; Caddy II; Caddy
0 986 580 824	9	AUD	A6 quattro; A6 Avant; A6; A3
0 986 580 824	9	SEA	Toledo; Leon; Ibiza; Cordoba Vario; Cordoba; Arosa; Alhambra 4Motion; Alhambra
0 986 580 824	9	SKO	Superb; Roomster; Praktik; Pick-Up; Octavia; Felicia Fun; Felicia; Fabia
0 986 580 824	9	VWW	Transporter T5; Sharan Syncro; Sharan 4Motion; Sharan; Polo Variant; Polo Limousine;
			Polo Classic; Polo; Passat Variant; Passat; New Beetle Cabriolet; New Beetle; Lupo;
			Jetta Wagon; Jetta IV; Jetta; Golf VI; Golf IV Variant; Golf IV; Golf III; Golf; Caddy II Pickup;
			Bora Variant; Bora
0 986 580 825	10	MB	Classe A; A-Class
0 986 580 906	(1)	DAA	Xenia; Trevis; Terios; Sirion II; Luxio; Gran Max; Cuore
0 986 580 906	(1)	FOR	Tierra
0 986 580 906	(1)	MRU	Zen; Wagon R; Alto
0 986 580 906	(1)	PED	Viva; Myvi; Kelisa
0 986 580 906	(1)	SUZ	Jimny; Ertiga [R3]; Alto
0 986 580 906	11)	TOY	Rush; New Avanza; Avanza
0 986 580 908	12	HYU	Yue Dong; Tucson; Sonata; ix20; i30 CW; i30; i20; i10; H-1; Elantra/Lantra; Elantra; Coupe;
			Avante; Accent
0 986 580 908	12	KIA	Venga; Sportage; Soul; Pro Cee'd; Magentis/Optima; Magentis; Forte; Cerato Koup; Cerato;
			Cee'd; Carens
0 986 580 908	12	NIS	Sunny; Almera
0 986 580 914	(13)	NIS	Sunny; Sentra; Pulsar; Almera
0 986 580 916	-	TOY	VIOS; Tamaraw FX; Soluna; Limo; Kijang Kapsul; Kijang; Hilux; Condor; Coaster
0 986 580 937	14)	HON	Jazz; Fit; CR-V; Civic; City New; City FF; City
0 986 580 942	(15)	TOY	Yaris
0 986 580 943	16	MIT	Space Wagon; Space Runner; Savrin; Pajero Pinin; Lancer
0 986 580 962	177	HYU	Santa Fe; Getz
0 986 580 965	18	FOR	Puma [CCE]; Ka/Streetka [CCQ;CCS]; Fiesta [DX]; Fiesta; Escort [FA]
0 986 580 965	18	MAZ	121
0 986 580 966	19	FOR	Mondeo [GD]; Mondeo
0 986 580 967	20	FOR	Puma [CCE]; Fiesta [DX]

Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

**Bosch Automotive Aftermarket** 

Vista geral do programa Conjuntos (continuação)



(vervolg)

Przegląd programu Zestawy (kontynuacja)

**Programový přehled sad** (pokračování)

ru
Обзор программы
Комплекты
(продопжение)









cs





































**Programmübersicht Kits**(Fortsetzung)

en Range overview Kits

(continued)

Index de la gamme Kits (suite)

fr

Panoramica del programma kit (seguito)

it

Vista general del programa Kits (continuación)

es





Abbildung ähnlich Figure similar Illustration non contractuelle Figura simile Figura similar

Figura idêntica Gelijkaardige afbeelding Ilustracja zbliżona Podobné vyobrazení Аналогичное изображение

Vista geral do programa Conjuntos (continuação)



Programma-overzicht kits (vervolg)



Programmübersicht
Kits
(Fortsetzung)



Programový přehled sad (pokračování)



**Обзор программы Комплекты** (продопжение)

























0	


E 5)


**B** 3)


de fr it en es Benutzerhinweise **Notes for users** A l'attention de Avvertenze per la Avertencia al l'utilisateur consultazione usuario pt nl рl cs ru Wskazówki dla Instruções para o Gebruikers-Pokyny pro Вниманию użytkownika utilizador instructies uživatele пользователей ≈ Max p [kPa] ¹) Check **L** [mm] **P** <sup>2</sup>) Fig. Type **Fuel** valve




0 580 254 049	1	IN-LINE	GASOLINE	yes	650 - 850	199	P6	B3	A7	E1
0 580 254 908	2	IN-LINE	GASOLINE	yes	650 - 850	199	P3	B3	A7	E1
0 580 254 911	3	IN-LINE	GASOLINE	yes	650 - 850	199	P6	B3	A4	E1









de

EKP 3

Programmübersicht

en

Range overview Elektrokraftstoffpumpe fuel pump EKP 3 Index de la gamme pompe électrique à carburant EKP 3

fr

Panoramica della gamma dell'elettropompa carburante EKP 3

it

Bombas eléctricas de combustible, tipo EKP 3: Vista general del program

es



	Fig.*	Туре	Fuel	Check valve	<pre>≈ Max p [kPa] ¹)</pre>	L [mm]	<b>P</b> <sup>2</sup> )	<b>B</b> <sup>3</sup> )	<b>A</b> <sup>4</sup> )	E
0 580 254 013	1	IN-TANK	GASOLINE	yes	650 - 850	177,5	P6	pre-filter	A4	E2
580 254 049	2	IN-LINE	GASOLINE	yes	650 - 850	199	P6	B3	A7	E1
580 254 908	3	IN-LINE	GASOLINE	yes	650 - 850	199	P3	B3	A7	E1
580 254 911	4	IN-LINE	GASOLINE	yes	650 - 850	199	P6	В3	A4	E1
580 254 950	5	IN-LINE	GASOLINE	yes	650 - 850	199	P6	В3	A4	E1
580 463 016	6	IN-LINE	GASOLINE	yes	450 - 850	179,5	P7	B2	A5	E4
580 463 999	7	IN-TANK	GASOLINE	yes	450 - 850	149,5	P7	-	A5	E4
580 464 008	8	IN-LINE	GASOLINE	yes	450 - 850	174,5	P3	B2	A5	E4
580 464 013	9	IN-LINE	GASOLINE	yes	450 - 850	174,5	P3	B2	A5	E5
580 464 021	10	IN-LINE	GASOLINE	yes	450 - 850	186	P3	B2	A4	E1
580 464 025	11	IN-LINE	GASOLINE	yes	450 - 850	189	P3	B2	А3	E3
580 464 029	12	IN-LINE	GASOLINE	yes	450 - 850	184	P3	B2	A3	E1
580 464 032	13	IN-LINE	GASOLINE	yes	450 - 850	174,5	P6	B2	A5	E4
580 464 038	14	IN-LINE	GASOLINE	yes	450 - 850	179,5	P6	B2	A5	E4
580 464 042	15	IN-LINE	GASOLINE	yes	450 - 850	186	P6	B2	A4	E1
580 464 044	16	IN-LINE	GASOLINE	yes	450 - 850	191	P6	B2	A4	E1
580 464 047	17	IN-LINE	GASOLINE	yes	450 - 850	193	P3	B2	A4	E3
580 464 048	18	IN-LINE	GASOLINE	yes	450 - 850	179,5	P6	B2	A5	E4
580 464 068	19	IN-LINE	GASOLINE	yes	450 - 850	189	P6	B2	A3	E3
580 464 069	20	IN-LINE	GASOLINE	yes	450 - 850	186	P6	B2	A4	E1
580 464 070	21	IN-LINE	GASOLINE		450 - 850	179,5	P6	B2	A5	E4
580 464 074	22		DIESEL	yes		185	P8	B4	A2	E1
		IN-LINE		yes	650 - 850					
580 464 077	23	IN-LINE	DIESEL	no	650 - 850	170,5	P2	B4	A1	E1
580 464 079	24	IN-LINE	DIESEL	no	200 - 400	179,7	P8	B2	A5	E4
580 464 081	25	IN-TANK	DIESEL	yes	650 - 850	137	P4	-	A10	E4
580 464 084	26	IN-LINE	DIESEL	no	650 - 850	210,7	P2	B4	A6	E1
580 464 085	27	IN-LINE	GASOLINE	yes	450 - 850	179,5	P7	B2	A5	E4
580 464 086	28	IN-LINE 24 V	DIESEL	no	650 - 850	170,5	P9 - 24 V	B4	A1	E1
580 464 087	29	IN-LINE	DIESEL	no	650 - 850	179	P4	B1	A8	E1
580 464 089	30	IN-LINE	DIESEL	no	650 - 850	179,7	P5	B2	A5	E4
580 464 090	31	IN-LINE	DIESEL	no	650 - 850	210,7	P5	B4	A6	E1
580 464 094	32	IN-TANK	DIESEL	yes	650 - 850	154,5	P1	-	A9	E1
580 464 096	33	IN-LINE	DIESEL	no	650 - 850	221,5	P6	B4	A6	E3
580 464 103	34	IN-LINE	DIESEL	no	650 - 850	170,5	P5	B4	A1	E1
580 464 108	35	IN-LINE	GASOLINE	yes	650 - 850	185	P6	B4	A2	E1
580 464 109	36	IN-LINE	GASOLINE	yes	650 - 850	179,5	P7	B2	A5	E4
580 464 116	37	IN-LINE	DIESEL	no	650 - 850	170,5	P4	B4	A1	E1
580 464 117	38	IN-LINE	DIESEL	no	650 - 850	204,8	P8	B4	A6	E1
580 464 118	39	IN-LINE	DIESEL	no	650 - 850	210,7	P4	B4	A6	E1
580 464 121	40	IN-LINE	DIESEL	no	-	162,9	P5	B1	A11	E1
580 464 124	41	IN-LINE	GASOLINE	yes	450 - 850	179,5	P7	B2	A5	E4
<b>580 464 125</b> <sup>6</sup> )	42	IN-LINE	GASOLINE	yes	-	203	P3	B3	A4	E1
<b>580 464 126</b> <sup>6</sup> )	43	IN-LINE	GASOLINE	yes	-	184,4	P3	B2	A4	E1
580 464 981	44	IN-TANK	DIESEL	yes	650 - 850	137	P5	-	A10	E4
580 464 990	45	IN-TANK	GASOLINE	yes	450 - 850	161	P6	pre-filter	A4	E1
580 464 993	46	IN-TANK	GASOLINE	yes	450 - 850	149,5	P3	pre-filter	A5	E4
580 464 995	47	IN-TANK	GASOLINE	yes	450 - 850	200	P6	pre-filter	A7	E1
580 464 997	48	IN-TANK	GASOLINE	yes	450 - 850	161	P3	pre-filter	A4	E1
580 464 998	49	IN-TANK	GASOLINE	yes	450 - 850	149,5	P3	-	A5	E4
580 464 999	50	IN-LINE	GASOLINE	yes	450 - 850	186	P6	B2	A7	E1
580 810 021	51	IN-LINE	GASOLINE	yes	650 - 850	185	P6	B4	A2	E1

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Pressure relief valve => only indicative value, max pressure has to be tested

\* Figure similar

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Performance => diagrams from page A68 to A69

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Inlet => measure picture on page A70

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Outlet => measure picture on page A71

 $<sup>^{\</sup>rm 5})$  Electric connection => measure picture on page A70

<sup>6)</sup> Ø 60 mm

Bombas elétricas de combustível, tipo EKP 3: Vista geral do programa nl

Programma-overzicht elektrische brandstofpomp EKP 3



Przegląd programu elektrycznych pomp paliwa EKP 3



Programový přehled elektrických palivových čerpadel EKP 3 ru

Обзор программы топливных насосов с электроприводом ЕКРЗ











































de

Programmübersicht Elektrokraftstoffpumpe EKP 3

(Fortsetzung)



Range overview fuel pump EKP 3 (continued)

fr

Index de la gamme pompe électrique à carburant EKP 3 (suite)



Panoramica della gamma dell'elettropompa carburante EKP 3 (seguito)



Bombas eléctricas de combustible, tipo EKP 3: Vista general del program (continuación)





Bombas elétricas de combustível, tipo EKP 3: Vista geral do programa (continuação)



Programma-overzicht elektrische brandstofpomp EKP 3 (vervolg)



Przegląd programu elektrycznych pomp paliwa EKP 3 (kontynuacja)



Programový přehled elektrických palivových čerpadel EKP 3 (pokračování)



Обзор программы топливных насосов с электроприводом ЕКРЗ (продолжение)

























Programmübersicht Elektrokraftstoffpumpe EKP 3

(Fortsetzung)



Range overview fuel pump EKP 3 (continued)



Index de la gamme pompe électrique à carburant EKP 3 (suite)





Panoramica della gamma dell'elettropompa carburante EKP 3 (seguito)





Bombas eléctricas de combustible, tipo EKP 3: Vista general del program (continuación)

















--- Q (l/h)
---- Q (Min)
---- Q (Max)
---- I (Max)

Q = flow rate (l/h

Q = flow rate (I/h) I = current (A)


Bombas elétricas de combustível, tipo EKP 3: Vista geral do programa (continuação) nl


Programma-overzicht elektrische brandstofpomp EKP 3 (vervolg) рl


Przegląd programu elektrycznych pomp paliwa EKP 3 (kontynuacja) cs

Programový přehled elektrických palivových čerpadel EKP 3 (pokračování) ru

Обзор программы топливных насосов с электроприводом ЕКРЗ (продолжение)









de

Programmübersicht Elektrokraftstoffpumpe EKP 3

(Fortsetzung)



Range overview fuel pump EKP 3 (continued)



Index de la gamme pompe électrique à carburant EKP 3 (suite)





Panoramica della gamma dell'elettropompa carburante EKP 3 (seguito)





Bombas eléctricas de combustible, tipo EKP 3: Vista general del program (continuación)





























pt

Bombas elétricas de combustível, tipo EKP 3: Vista geral do programa (continuação) nl

Programma-overzicht elektrische brandstofpomp EKP 3 (vervolg)




Przegląd programu elektrycznych pomp paliwa EKP 3 (kontynuacja)





Programový přehled elektrických palivových čerpadel EKP 3 (pokračování)





Обзор программы топливных насосов с электроприводом ЕКРЗ (продопжение)



































9		

fr de en it es Benutzerhinweise **Notes for users** A l'attention de Avvertenze per la Avertencia al l'utilisateur consultazione usuario nl рl pt cs ru Wskazówki dla Instruções para o Gebruikers-Pokyny pro Вниманию użytkownika utilizador instructies uživatele пользователей Check ≈ Max p

**Fuel** 

Fig.

**Type** 






[kPa] 1)

valve

L [mm] P 2)


**B** 3)





Fuel Pump EKP 4 Page A073 - A081

SW22

M14x1,5







de

EKP 4

Programmübersicht

Elektrokraftstoffpumpe

en

Range overview fuel pump EKP 4

fr

Index de la gamme pompe électrique à carburant EKP 4 Panoramica della gamma dell'elettropompa carburante EKP 4

it

Bombas eléctricas de combustible, tipo EKP 4: Vista general del program

es



	Fig.*	Туре	Fuel	Check valve	≈ Max p [kPa] ¹)	L [mm]	<b>P</b> <sup>2</sup> )	<b>B</b> <sup>3</sup> )	<b>A</b> <sup>4</sup> )	<b>E</b> <sup>5</sup> )
0 580 054 001	1	IN-LINE - 24 V	DIESEL	no	450 - 980	162	P6 - 24 V	B1	A2	E2
0 580 054 004	2	IN-LINE	DIESEL	yes	450 - 980	169,5	P3	B1	А3	E2
0 580 254 001	3	IN-TANK	GASOLINE	yes	800 - 1450	156	P4	-	A1	E2
0 580 254 003	4	IN-TANK	GASOLINE	yes	800 - 1450	169	P4	(pre-filter)	A1	E2
0 580 254 011	5	IN-TANK	GASOLINE	yes	800 - 1450	155	P4	-	А3	E2
0 580 254 012	6	IN-TANK	GASOLINE	yes	800 - 1450	176,5	P4	(pre-filter)	A3	E1
0 580 254 021	7	IN-TANK	GASOLINE	yes	800 - 1450	155,5	P4	-	A3	E2
0 580 254 023	8	IN-TANK	GASOLINE	yes	800 - 1450	169	P2	(pre-filter)	A1	E3
0 580 254 033	9	IN-TANK	GASOLINE	yes	800 - 1450	176,5	P4	(pre-filter)	A3	E1
0 580 254 040	10	IN-TANK	GASOLINE	yes	800 - 1450	169	P4	(pre-filter)	A1	E3
0 580 254 044	11	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	196	P1	B2	А3	E3
0 580 254 046	12	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	168	P2	B1	A2	E2
0 580 254 051	13	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	179,5	P5	B4	A3	E4
0 580 254 053	14	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	179,5	P2	B3	A3	E2
0 580 254 916	15	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	183,5	P4	B4	A5	E1
0 580 254 918	16	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	181	P4	B3	A1	E2
0 580 254 921	17	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	179,5	P4	B4	A3	E4
0 580 254 922	18	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	179,5	P4	B4	A3	E4
0 580 254 929	19	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	179,5	P2	B4	A3	E4
0 580 254 934	20	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	179,5	P4	B3	A3	E5
0 580 254 935	21	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	194	P4	B3	A4	E5
0 580 254 936	22	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	204	P2	B4	A1	E5
0 580 254 937	23	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	192	P2	B3	A3	E2
0 580 254 938	24	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	181	P2	B3	A1	E2
0 580 254 941	25	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	203	P2	B4	A3	E5
0 580 254 947	26	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	179,5	P2	B4	A3	E2
0 580 254 948	27	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	194	P4	B3	A4	E5
0 580 254 949	28	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	179,5	P4	B3	A3	E5
0 580 254 952	29	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	203	P4	B4	A3	E5
0 580 254 967	30	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	179,5	P2	В3	A3	E2
0 580 254 968	31	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	179,5	P2	В3	A3	E4
0 580 254 975	32	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	179	P2	B4	A2	E2
0 580 254 979	33	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	168	P2	B1	A2	E2
0 580 254 982	34	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	179	P4	B3	A2	E2
0 580 254 984	35	IN-LINE	GASOLINE	yes	800 - 1450	179	P2	B3	A2	E2
0 580 464 017	36	IN-LINE	GASOLINE	yes	450 - 900	179,5	P4	B3	A3	E2
0 580 464 045	37	IN-LINE	GASOLINE	yes	650 - 1000	179,5	P2	B3	A3	E2
0 580 464 057	38	IN-LINE	GASOLINE	yes	650 - 1000	179,5	P4	B3	A3	E2
0 580 464 058	39	IN-LINE	GASOLINE	yes	650 - 1000	179,5	P4	B3	A3	E2
9 580 234 003	40	IN-LINE	GASOLINE	yes	300 - 600	179,5	P5	B3	A3	E2
9 580 234 005	41	IN-LINE - 24 V	DIESEL	yes	300 - 600	169,5	P7 - 24 V	B1	A3	E2

<sup>1)</sup> Pressure relief valve => only indicative value, max pressure has to be tested

 $<sup>^{2}</sup>$ ) Performance => diagrams from page A78 to A79

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Inlet => measure picture on page A80

<sup>4)</sup> Outlet => measure picture on page A81

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Electric connection => measure picture on page A80

<sup>\*</sup>Figure similar

Bombas elétricas de combustível, tipo EKP 4: Vista geral do programa nl

Programma-overzicht elektrische brandstofpomp EKP 4



Przegląd programu elektrycznych pomp paliwa EKP 4



Programový přehled elektrických palivových čerpadel EKP 4 ru

Обзор программы топливных насосов с электроприводом EKP 4









































de

Programmübersicht Elektrokraftstoffpumpe EKP 4

(Fortsetzung)



Range overview fuel pump EKP 4 (continued)



Index de la gamme pompe électrique à carburant EKP 4 (suite)


it

Panoramica della gamma dell'elettropompa carburante EKP 4 (seguito)



Bombas eléctricas de combustible, tipo EKP 4: Vista general del program (continuación)





pt

Bombas elétricas de combustível, tipo EKP 4: Vista geral do programa (continuação) nl

Programma-overzicht elektrische brandstofpomp EKP 4 (vervolg) рl

Przegląd programu elektrycznych pomp paliwa EKP 4 (kontynuacja) cs

Programový přehled elektrických palivových čerpadel EKP 4 (pokračování) ru

Обзор программы топливных насосов с электроприводом ЕКР 4 (продолжение)





2017 | 2018

Gelijkaardige afbeelding

Ilustracja zbliżona



Programmübersicht Elektrokraftstoffpumpe EKP 4

(Fortsetzung)



Range overview fuel pump EKP 4 (continued)



(suite)

Index de la gamme pompe électrique à carburant EKP 4





Panoramica della gamma dell'elettropompa carburante EKP 4 (seguito)





Bombas eléctricas de combustible, tipo EKP 4: Vista general del program (continuación)

















--- Q (l/h)
---- Q (Min)
---- Q (Max)
---- I (Max)

Q = flow rate (l/h)

Q = flow rate (I/h) I = current (A) pt

Bombas elétricas de combustível, tipo EKP 4: Vista geral do programa (continuação) nl


Programma-overzicht elektrische brandstofpomp EKP 4 (vervolg) рl

Przegląd programu elektrycznych pomp paliwa EKP 4 (kontynuacja) cs

Programový přehled elektrických palivových čerpadel EKP 4 (pokračování) ru

Обзор программы топливных насосов с электроприводом ЕКР 4 (продолжение)





de

Programmübersicht Elektrokraftstoffpumpe EKP 4

(Fortsetzung)



Range overview fuel pump EKP 4 (continued)



(suite)

Index de la gamme pompe électrique à carburant EKP 4





Panoramica della gamma dell'elettropompa carburante EKP 4 (seguito)





Bombas eléctricas de combustible, tipo EKP 4: Vista general del program (continuación)





























8

pt

Bombas elétricas de combustível, tipo EKP 4: Vista geral do programa (continuação)



Programma-overzicht elektrische brandstofpomp EKP 4 (vervolg)




Przegląd programu Elektryczna pompa paliwowa EKP 4 (kontynuacja)





Programový přehled elektrických palivových čerpadel EKP 4 (pokračování)





Обзор программы топливных насосов с электроприводом ЕКР 4 (продопжение)
















0	

de Benutzerhinweise en

**Notes for users** 

A l'attention de

it

es

Avvertenze per la Avertencia al consultazione

usuario

pt

nl

Gebruikersinstructies

рl

fr

Wskazówki dla użytkownika

l'utilisateur

cs

Pokyny pro uživatele

ru

Вниманию пользователей



utilizador

Instruções para o

Fig.	Fuel	Check valve
------	------	-------------

≈ Max p[kPa] ¹)


**L** [mm] **P** <sup>2</sup>)

**A** 3)




**E** <sup>4</sup>)


0 580 453 408	1	Gasoline	yes	450-650	114,9	P6	A1	E1
0 580 453 427	2	Gasoline	yes	500-850	114,9	P6	A1	E1
0 580 453 440	3	Gasoline	ves	340-540	114.9	P10	A1	E1






Fuel Pump EKP 13/14
Page A083 - A088









**EKP 13/14** 

Programmübersicht

Elektrokraftstoffpumpe

en

Range overview fuel pump EKP 13/14

fr

Index de la gamme pompe électrique à carburant EKP 13/14 Panoramica della gamma dell'elettropompa carburante EKP 13/14

it

Bombas eléctricas de combustible, tipo EKP 13/14: Vista general del program

es



	Fig.	Fuel	Check valve	≈ Max p [kPa] ¹)	L [mm]	<b>P</b> <sup>2</sup> )	<b>A</b> <sup>3</sup> )	E 4)
0 580 453 408	1	GASOLINE	yes	450-650	114,9	P6	A1	E1
0 580 453 427	1	GASOLINE	yes	500-850	114,9	P6	A1	E1
0 580 453 440	1	GASOLINE	yes	340-540	114,9	P10	A1	E1
0 580 453 443	2	GASOLINE	yes	500-850	114,9	P7	A2	E1
0 580 453 453	2	GASOLINE	yes	450-750	114,9	P10	A2	E1
0 580 453 470	1	GASOLINE	yes	450-700	114,9	P6	A1	E1
0 580 453 484	2	GASOLINE	yes	441-637	111,4	P10	A2	E1
0 580 453 489	1	GASOLINE	yes	500-800	114,9	P7	A1	E1
0 580 453 494	1	GASOLINE	yes	450-700	114,9	P9	A1	E1
0 580 453 495	1	GASOLINE	yes	500-800	114,9	P6	A1	E1
0 580 453 496	2	DIESEL	yes	50-200	114,9	P9	A2	E1
0 580 454 002	3	GASOLINE	yes	50-200	114,9	P8	A2	E1
0 580 454 035	4	GASOLINE	yes	450-750	114,9	P10	A2	E1
0 580 454 050	5	GASOLINE	yes	650-950	113,9	P4	A2	E1
0 580 454 064	3	GASOLINE	yes	550-850	114,9	P8	A2	E1
0 580 454 089	5	GASOLINE	yes	650-950	113,9	P5	A2	E1
0 580 454 093	3	GASOLINE	yes	500-750	114,9	P8	A2	E1
0 580 454 094	6	GASOLINE	yes	500-750	114,9	P8	A1	E1
0 580 454 138	4	GASOLINE	yes	450-850	113,9	P1	A2	E1
0 580 454 140	4	GASOLINE	yes	450-850	113,9	P3	A2	E1
0 580 454 145	4	GASOLINE	yes	450-850	113,9	P2	A2	E1

<sup>1)</sup> Pressure relief valve => only indicative value, max pressure has to be tested

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Performance => diagrams from page A86 to A87

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Outlet => measure picture on page A88

<sup>4)</sup> Electric connection => measure picture on page A88

pt

Bombas elétricas de combustível, tipo EKP 13/14: Vista geral do programa



Programma-overzicht elektrische brandstofpomp EKP 13/14



Przegląd programu elektrycznych pomp paliwa EKP 13/14



Programový přehled elektrických palivových čerpadel EKP 13/14



Обзор программы топливных насосов с электроприводом EKP 13/14













Аналогичное изображение



Programmübersicht Elektrokraftstoffpumpe EKP 13/14

(Fortsetzung)



Range overview fuel pump EKP 13/14 (continued) fr

Index de la gamme pompe électrique à carburant EKP 13/14


**EKP 13/14** (suite)


it


Panoramica della gamma dell'elettropompa carburante EKP 13/14 (seguito) es


Bombas eléctricas de combustible, tipo EKP 13/14: Vista general del program (continuación)

















--- Q (l/h)
---- Q (Min)
---- Q (Max)
---- I (Max)

Q = flow rate (l/h

Q = flow rate (I/h) I = current (A)


Bombas elétricas de combustível, tipo EKP 13/14: Vista geral do programa (continuação) nl


Programma-overzicht elektrische brandstofpomp EKP 13/14 (vervolg) рl


Przegląd programu elektrycznych pomp paliwa EKP 13/14 (kontynuacja) cs


Programový přehled elektrických palivových čerpadel EKP 13/14 (pokračování) ru

Обзор программы топливных насосов с электроприводом ЕКР 13/14 (продопжение)













Programmübersicht Elektrokraftstoffpumpe EKP 13/14

(Fortsetzung)



Range overview fuel pump EKP 13/14 (continued)



(suite)

Index de la gamme pompe électrique à carburant EKP 13/14





Panoramica della gamma dell'elettropompa carburante EKP 13/14 (seguito)





Bombas eléctricas de combustible, tipo EKP 13/14: Vista general del program (continuación)

















en

Programmübersicht sonstige Elektrokraftstoffpumpen

Range overview other fuel Pump

fr

Index des autres pompes électriques à carburant it

Panoramica della gamma delle altre elettropompa carburante es

Otros tipos de Bombas elétricas de combustíble: Vista general del programa



	Fig.	Тур	≈ Max p [kPa] ¹)	Flow rate [I/h]		
0 986 580 129	1	INTANK	350	135	BMW	5-Series
0 986 580 130	2	INTANK	350	150	BMW	X 5
0 986 580 131	3	IN-LINE	500	90	BMW	3-Series; 5-Series; X5
					LRG	Freelander; Range Rover III
					OPE	Omega
					VAU	Omega
0 986 580 350	4	INTANK	120	170	FIA; LAN	Cinquecento; Panda; Dedra
0 986 580 354	5	IN-LINE	400	120	MB	S-Class; CL; SL
0 986 580 371	6	IN-LINE	400	170	MB	C-Class; CLK
0 986 580 372	7	IN-LINE	400	135	MB	C-Class; E-Class; G-Class; S-Class; CE; CL; SL;
						SLK;
0 986 580 416	8	IN-LINE	500	80	SEA	Exeo
0 986 AG1 303	9	INTANK	400	400	TOY	Camry; Corolla; Hilux

<sup>1)</sup> Pressure relief valve => only indicative value, max pressure has to be tested

pt

Outros tipos de bombas elétricas de combustível: Vista geral do programa



Programma-overzicht overige elektrische brandstofpomp



Przegląd programu elektrycznych pomp paliwa innych



Programový přehled ostatních elektrických palivových čerpadel



Обзор программы других типов топливных насосов



















Abbildung ähnlich Figura idêntica Figure similar

Gelijkaardige afbeelding

Illustration non contractuelle

Ilustracja zbliżona

Figura simile Podobné vyobrazení Figura similar
Аналогичное изображение

de

**Applications** 

**Affectations** 

**Impiego** 

Aplicación

es

Benutzerhinweise

In diesem Katalog sind

die Daten von Fahrzeugen.

Motoren und Geräten für

lich 2016 erfasst. Diese

Importeurangaben, aus

sowie aus Unterlagen

von Bosch nach bestem

Wissen sorgfältig zusam-

Stand zum Zeitpunkt der

Drucklegung wieder.

Zwangsläufige Abwei-

chungen durch länderspe-

zifische technische Ände-

rungen können nie ganz

ausgeschlossen werden.

haften. Für Irrtümer und

am Eigentum oder Vermö-

verletzung und bei Vorsatz

für unmittelbare Schäden.

Bosch auch bei leichter

Fahrlässigkeit.

Bei Personenschäden haftet

Bosch kann daher insoweit

nicht für die Vollständigkeit

Druckfehler, die zu Schäden

gen führen, haftet Bosch nur

mengestellt und geben den

Fahrzeuguntersuchungen

Baujahr 1996 bis einschließ-

wurden aus Hersteller- und

Verwendungsteil

# Notes for users

## This catalog contains the data from the vehicles. engines, and equipment for den europäischen Markt von the European market from year of manufacture 1996 up to and including the year 2016. This data has been assembled from information provided by manufacturers and importers, and taken from Bosch documentation, as well as from investigations made on vehicles. It has been compiled to the best of our knowledge and belief, and reflects the status at the date of going

to print.

It is impossible to avoid deviations caused by technical changes resulting from the conditions and regulations und Fehlerfreiheit der Daten applying in a particular country. Bosch can therefore accept no liability for the completeness and faultlessness of the data. In case bei grob fahrlässiger Pflicht- of mistakes and misprints which result in damage to property or assets, Bosch is only liable for immediate damages insofar as a gross breach of duty or wrongful intent apply. If personal injury is involved, Bosch is liable also in case of ordinary negligence.

### A l'attention de l'utilisateur

Le présent catalogue mentionne les données spécifiques de véhicules, moteurs et appareils pour le marché européen depuis l'année de fabrication 1996 jusqu'au millésime 2016 inclus. Ces informations ont été rassemblées soigneusement et en toute impartialité à partir des indications des constructeurs et importateurs, des contrôles techniques des véhicules et de la documentation Bosch, et matérialisent le stade des connaissances au moment de la mise sous presse.

Il n'est jamais possible d'exclure totalement les divergences éventuelles dues aux modifications techniques, spécifiques des différents pays considérés. En aucun cas, Bosch n'engage sa responsabilité en ce qui concerne l'intégralité et l'exactitude des données. En ce qui concerne les erreurs et les fautes d'impression, qui peuvent entraîner des dommages à la propriété ou à la fortune, Bosch n'engage sa responsabilité pour les dommages directs qu'en cas d'atteinte et de négligence graves et intentionnelles envers ses obligations. En cas de dommages causés aux personnes, Bosch engage sa responsabilité aussi en cas de légère négligence.

## Avvertenze per la consultazione

Nella seguente parte di catalogo sono contemplati veicoli, motori ed apparecchi a partire dall'anno di costruzione 1996 fino all'anno 2016. Tali informazioni sono state rilevate dalle documentazioni di Case Auto, Importatori, da verifiche eseguite sui veicoli, così come da documentazione Bosch.

Eventuali discordanze dovute a specifiche esigenze del Paese e variazioni tecniche non possono essere previste. Per questo Bosch non si assume alcuna responsabilità per mancanze ed eventuali errori riferite ai dati. Per danni a cose o danni patrimoniali, dovuti ad errori o refusi di stampa, Bosch è responsabile solo in caso di dolo o colpa grave. Per danni alla persona, Bosch è responsabile anche in caso di colpa meno grave.

### Avertencia al usuario

Los datos recogidos en este catálogo para vehículos, motores y maquinaria del mercado europeo abarcan los años de fabricación entre 1996 y 2016, inclusive. Estos datos han sido recogidos del fondo documental de Bosch, así como de las inspecciones de vehículos, datos de fabricantes e importadores.

No obstante, v debido al cuantioso material de información, no se puede excluir la posibilidad de modificaciones, diferencias propias de aplicaciones específicas de los países, fallos, equivocaciones o errores. En caso de inexactitudes y errores de imprenta, la responsabilidad de Bosch se limita al daño inmediato. con posibles perjuicios patrimoniales, a no ser que el daño previsible y típico del contrato sea de mayor cuantía o se deba a dolo o culpa intencionada o a negligencia grave.

2017 | 2018 Bosch Automotive Aftermarket

Gebruiksdeel

рl

Zastosowanie

Použití

Применение

Este catálogo abrange os

dados de veículos, motores

e aparelhos para o mercado

Estes mesmos dados foram

recolhidos conscienciosa-

inspecções a veículos e

documentos da Bosch e

por altura da ida para a

negligência simples.

tipografia.

europeu, fabricados entre

1996 e 2016, inclusive.

Parte de utilização

### Instruções para o utilizador Gebruikersinstructies

In deze catalogus zijn de gegevens van voertuigen, motoren en apparaten voor de Europese markt vanaf bouwjaar 1996 tot en met bouwjaar 2016 opgenomen. Deze zijn naar eer en geweten mente a partir de indicações zorgvuldig samengesteld uit de fabricantes e importadores. fabrikant- en importeursgegevens, voertuigonderzoek alsmede informatie van reflectem o estado da técnica Bosch en geven de stand op het tijdstip van publicatie

Não é, de todo, possível Landspecifieke afwiikingen excluir a existência de ziin echter onvermiideliik discrepâncias decorrentes en niet geheel uit te sluiten. de alterações técnicas Derhalve kan Bosch niet específicas dos diversos verantwoordelijk worden países. Nesta medida, a gehouden voor de volledig-Bosch não pode garantir que heid en het foutloos zijn os dados seiam completos van deze gegevens. Indien e isentos de erros. A Bosch aperte onjuistheden of não se responsabiliza por drukfouten leiden tot directe erros, omissões e erros de vermogensschade of directe impressão, que conduzam a schade aan eigendommen is perdas e danos, excepto nos Bosch slechts aansprakelijk casos de danos resultantes in geval van grove nalatigheid directamente de negligência of opzettelijk handelen. grave ou dolo. Em caso de Indien aperte onjuistheden of drukfouten leiden tot danos pessoais, a Bosch letselschade is Bosch responsabilizase também por danos resultantes de aansprakelijk in geval van toerekenbare tekortkoming, die zowel verwijtbaar is als voor haar risico komt.

### Wskazówki dla użytkownika Pokyny pro uživatele

Katalog zawiera dane pojazdów, silników i urządzeń na rynek europejski od roku produkcji 1996 do 2016 włącznie. Zostały one starannie zestawione na podstawie danych producentów i importerów, badań pojazdów oraz dokumentacii firmv Bosch zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w momencie oddania do druku.

W katalogu mogą występować róznice w stosuknu do poszczególnych pojazdów w związku ze specyficznymi dla poszczególnych krajów wersjami wyposażenia i specyfikacji technicznej. Bosch nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i dokładność danych. Za błędy i nieścisłości w druku, które mogą prowadzić do szkód mienia Bosch jest odpowiedzialny jedynie w przypadkach rażącego zaniedbania obowiązków oraz w przypadku bezpośredniego zamiaru spowodowania szkód. Bosch jest odpowiedzialny za uszkodzenia ciała iedynie w przypadkach zaniedbania z własnej strony.

V tomto katalogu jsou obsaženy údaje vozidel, motorů a přístrojů pro evropský trh od roku výroby 1996 do roku 2016 včetně. Tyto údaje byly pečlivě sestaveny podle neilepšího vědomí z údajů výrobců a dovozců automobilů a zachycují stav k datu předání do tisku.


Odchylky, způsobené technickými změnami specifickými pro některé země, není možné vyloučit. Proto nemůže firma Bosch ručit za úplnost a bezchybnost těchto údajů. Za omyly a chyby tisku, které by způsobily škodu na vlastnictví nebo majetku, ručí firma Bosch jen v případě hrubého a nedbalého porušení povinností a úmyslu bezprostřední škody. Pokud by měly za následek škody na zdraví osob, nese firma Bosch odpovědnost i v příipadě mírné nedbalosti.

### Вниманию пользователей

В настоящем каталоге приводятся данные по автомобилям, двигателям и прочему оборудованию на европейском рынке с 1996 по 2016 год выпуска включительно. Они были тшательно подобраны из информации, предоставленной производителями и импортерами, по результатам тестирования автомобилей, а также из документации компании Bosch и отражают состояние на момент подписания в печать. Неизбежные расхождения из-за специфических для каждой страны технических модификаций не могут быть полностью исключены. Поэтому компания Bosch не несет ответственность за полноту и точность предоставленных данных. В случае, если ошибки или опечатки привели к ущербу для собственности или повлекли материальные затраты, компания Bosch принимает на себя ответственность только если это является преднамеренным вредом или грубой небрежностью со стороны фирмы Bosch. Если по! страдало физическое лицо, фирма Bosch несет ответственность даже при допущении незначительной небрежности.

2017 | 2018 Bosch Automotive Aftermarket





1 Fahrzeugmarke

Hervorhebung der Hersteller im Graubalken

2 Fahrzeugmodell

Alphanumerisch aufsteigend

③ Modelldetail

Besondere Fahrzeugmerkmale

**4** Hubraum

in I

**⑤** Produktionszeitraum

Einbauzeitraum des jeweiligen Produktes

**6** Bildzeichen-Erläuterung

Siehe Katalogende

**⑦** Export-Land

Gilt nur für spezielle Exportfahrzeuge

**8** Bestellnummer

10-stellige Nummer zum Nachbestellen für den Handel

9 Sonderfall

Erläuterung siehe Katalogende

en How to use this catalogue

of catalogue

fr Consignes d'utilisation

Istruzioni d'uso

it

Indicaciones
para la utilización

es

del catálogo


(1) Vehicle brand 1) Marque du véhicule 1) Marca del veicolo 1 Marca de vehículo Manufacturer indicated in Mise en avant des constructeurs Evidenziata con fondo Fabricante destacado bold print within gray bar sur fond gris grigio en la franja gris ② Vehicle model 2 Modèle du véhicule 2 Modello del veicolo 2 Modelo de vehículo in alphabetical order Orden alfanumérico par ordre alphanumérique In ordine alfabetico creciente croissant **3 Model specifics** 3 Détails du modèle ③ Dettagli modello 3 Detalle de modelo special vehicle information Caractéristiques du véhicule Particolari caratteristiche Características especiales de vehículo **4** Displacement (4) Cylindrée (4) Cilindrata (4) Cilindrada in litres en litres in litri en l **⑤** Production period **⑤** Période de fabrication **⑤** Periodo di produzione **⑤** Intervalo de producción Mounting period for each Première et dernière date de Prima e ultima data di Periodo de montaje de dicho montage du produit considéré. product montaggio del rispettivo producto prodotto (6) Icon explanations 6 Signification des picto-6 Significati icone 6 Explicación de símbolo See end of catalogue grammes Vedi fine catalogo gráfico En fin de catalogue Véase el final del catálogo **7** Export market 7 Pays d'exportation 7 Paese d'esportazione 7 País de exportación Only valid for export vehicles Applicable uniquement aux véhi-Indicación referente al país en Vale solo per veicoli cules spéciaux d'exportation que se utilizará el producto d'esportazione speciali **® Order number 8** Référence **8** Codice di ordinazione ® Referencia de pedido 10-digit aftermarket order Référence à 10 chiffres, en vue a 10 cifre Número a 10 cifras por pedir number des commandes ultérieures para el comercio pour la deuxième monte 9 Particularités 9 Special notes 9 Caso especial Signification des abréviations Explicación, véase el final For explanations see end Per il significato, vedi fine

2017 | 2018 Bosch Automotive Aftermarket

catalogo

en fin de catalogue





Marca do veículo
 Fabricantes destacados na barra cinzenta

② Modelo do veículo Por ordem alfanumérica crescente

③ Pormenor do modelo Características especiais do veículo

④ Cilindrada em l

⑤ Período de produção Período de montagem do respetivo produto

⑥ PictogramasExplicação ver final do catálogo

Exportação País
 Aplica-se apenas aos veículos especiais para a exportação

® Referencia de pedido número de 10 dígitos para reordenar para o comércio

nl Gebruiksaanwijzing

pl

Wskazówki dotyczące korzystania

cs

Upozornění při použití

ru

Указания по использованию

① Merk voertuig

Accentuering van de fabrikanten in de grijze balk

 Marka pojazdu producent podany na szarym tle  Značka vozidla Zvýraznění výrobce šedým pruhem Марка автомобиляВыделение производителей серыми полосками

② Model voertuig
Alfanumeriek oplopend

② **Model pojazdu** alfanumerycznie, rosnąco

② Model vozidla Vzestupně v alfanumerickém pořadí Модель автомобиля
 В алфавитно-цифровом порядке

③ Modeldetail

Bijzondere voertuigkenmerken

③ Szczegóły modelu cechy szczególne pojazdu

③ Detail modelu Zvláštní charakteristiky vozidla ③ Особенность модели Особые характеристики автомобиля

4 Cilinderinhoud in I

4 Pojemność skokowa w |

4 Zdvihový objem v litrech

④ **Объем двигателя** в литрах

⑤ Productieperiode Inbouwperiode van het betreffende product ⑤ Okres produkcji Okres montażu danego produktu ⑤ Období produkce období instalace příslušného výrobku ⑤ Время установки Время установки соответствующего изделия

**(6)** Toelichting van de symbolen

Zie einde van de catalogus

6 Rysunek

Objaśnienie, patrz Objaśnienie – koniec katalogu 6 Piktogram vysvětlení viz konec katalogu © Разъяснение пиктограмм См. разъяснения в конце каталога

**⑦ Exportland** 

Alleen geldig voor speciale exportvoertuigen

7 Kraj eksportu

dotyczy tylko specjalnych pojazdów eksportowych Země exportuPlatí jen pro speciální exportní

Страна-экспортер
 Действительно только для
 специальных экспортных
 автомобилей

**8** Bestelnummer

10-cijferig nummer voor nabestellingen voor de handel **® Numer katalogowy** 

10-cyfrowy numer do zamówień dla handlu **® Objednací číslo** 

vozidla

10-ti místné číslo k doobjednání pro obchod

® Номер артикула
Для оформления заказа см.

Speciaal geval

Toelichting zie einde van de catalogus

Przypadek szczególny

Objaśnienie patrz koniec katalogu 9 Specální případy

Vysvětlení viz konec katalogu

9 Особые случаи

См. разъяснения в конце каталога

2017 | 2018 Bosch Automotive Aftermarket























# **ALFA ROMEO**

0' 1' ''						
Giulietta	1 /	77/05/	109 44 000 < 100 > 040 42 000	04.10 \		0.590.200.000
<b>1.4</b> BiFuel, TB	1,4	77/85/	; 198 A4.000 < M20 > ; 940 A2.000	04.10→		0 580 200 009
[940]		88/110/	<pre><multiair>; 940 A6.000; 940 B; 940 B7.000; 955 A8.000</multiair></pre>			
		120/125	<multiair></multiair>			
<b>1.6</b> JTDM [940]	1,6	77/85/88	940 A3.000; 940 C1.000;	05.10→		0 580 203 022
210 015111 [0 10]	1,0	11/00/00	940 C5.000	00.10		0 000 200 022
<b>2.0</b> JTDM [940]	2,0	100/103/	940; 940 A4.000; 940 A5.000;	04.10→		0 580 203 022
			940 A7.000; 940 B4.000;			
		125/129	940 B5.000; 940 B9.000;			
			940 C3.000; 940 C4.000			
GT						
<b>1.8</b> TS [937]	1,8		AR32205 <m1></m1>	10.03-12.10		0 580 314 034
<b>1.9</b> JTD 16V [937]	1,9	110/125	937 A5.000 < M15>; 937 A5.000	10.03-12.10		0 580 303 034
			<m92>; 937 A.6000 <m94></m94></m92>			
<b>2.0</b> JTS [937]	2,0	119/121	932 A2.000 <m6>; 937 A1.000</m6>	10.03-12.10		0 580 313 107
0.0.10.071	0.0	170	<m5></m5>	10.00.10.10		0.500.044.004
<b>3.2</b> V6 [937]	3,2	176	936A000 <m10></m10>	10.03-12.10		0 580 314 034
<b>GTV</b> <b>1.8</b> T.S. 16V [916]	1 0	106	AR 32201 <m1></m1>	05.98-12.00		0 580 313 036
<b>2.0</b> JTS [916]	2,0	106	937 A1.000 <m8></m8>	04.03-12.05		0 580 313 036
T.S. 16V [916]		110	AR 16201 <m1></m1>	04.95-04.98	0 580 453 408	0 300 313 117
1.3. 101 [310]	۷,0	110/114	AR 32301 < M2>; AR 32310 < M6>	05.98-12.05	0 300 433 400	0 580 313 036
V6 Turbo [916]	2,0	148	AR 16202 < M3>	05.98-07.00		0 580 313 037
<b>3.0</b> V6 24V [916]	3,0		AR 16102 <m4 m7="">; AR 16105</m4>	05.98-12.05		0 580 313 036
0.0 10211 [010]	0,0	100/102	<m7></m7>	00.00 12.00		0 000 010 000
<b>3.2</b> V6 24V [916]	3,2	176	936A6.000 < M9 >	04.03-12.05		0 580 313 036
MiTo						
<b>0.9</b> i.e. [955]	0,9	63/74/77	199 B6.000; 199 B7.000;	07.11→		0 580 200 096
			312 A2.000			
<b>1.4</b> [955]	1,4	51	955 A9.000	05.11→		0 580 200 098
, i.e. 16V [955]	1,4	57-58/77	955 A1.000 < M14>; 955 A6.000	08.08→		0 580 200 098
			<m16></m16>			
BiFuel, i.e., i.e.	1,4	88/110	198 A1.000; 198 A4.000 <m20></m20>	05.08→		0 580 200 096
Turbo [955]						
i.e. [955]	1,4	57 70	350 A1.000	06.11→		0 580 200 098
		7(1)	199 A6.000 <m15></m15>	09.08→		
	4 4		100 10 000 -1101	00.00		0 580 200 098
i.e. Turbo [955]		114	199 A8.000 <m21></m21>	08.08→		0 580 200 096
Turbo [955]	1,4	114 103	955 B1.000	12.13→		0 580 200 096 0 580 200 096
Turbo [955] Turbo, 16V		114 103 99-114/	955 B1.000 940 A2.000 <multiair>; 955 A</multiair>			0 580 200 096
Turbo [955] Turbo, 16V Turbo [955]	1,4	114 103 99-114/ 125	955 B1.000 940 A2.000 < MultiAir>; 955 A <m22></m22>	12.13→ 10.09→		0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096
Turbo [955] Turbo, 16V Turbo [955] 16V Turbo	1,4	114 103 99-114/	955 B1.000 940 A2.000 <multiair>; 955 A</multiair>	12.13→		0 580 200 096 0 580 200 096
Turbo [955] Turbo, 16V Turbo [955]	1,4	114 103 99-114/ 125	955 B1.000 940 A2.000 < MultiAir>; 955 A <m22></m22>	12.13→ 10.09→		0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096
Turbo [955] Turbo, 16V Turbo [955] 16V Turbo [955]	1,4 1,4 1,4	114 103 99-114/ 125	955 B1.000 940 A2.000 < MultiAir>; 955 A <m22></m22>	12.13→ 10.09→		0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096
Turbo [955] Turbo, 16V Turbo [955] 16V Turbo [955] Spider	1,4 1,4 1,4	114 103 99-114/ 125 120	955 B1.000 940 A2.000 <multiair>; 955 A <m22> 955 A8.000 <multiair></multiair></m22></multiair>	12.13→ 10.09→ 10.09→		0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096
Turbo [955] Turbo, 16V Turbo [955] 16V Turbo [955] Spider 1.8 T.S. 16V [916]	1,4 1,4 1,4	114 103 99-114/ 125 120	955 B1.000 940 A2.000 < MultiAir>; 955 A <m22> 955 A8.000 &lt; MultiAir&gt; AR 32201 &lt; M1&gt;</m22>	12.13→ 10.09→ 10.09→		0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096
Turbo [955] Turbo, 16V Turbo [955] 16V Turbo [955]  Spider 1.8 T.S. 16V [916] 2.0 JTS [916]	1,4 1,4 1,4 1,8 2,0	114 103 99-114/ 125 120	955 B1.000 940 A2.000 < MultiAir>; 955 A <m22> 955 A8.000 &lt; MultiAir&gt; AR 32201 &lt; M1&gt; 937 A1.000 &lt; M8&gt;</m22>	12.13→ 10.09→ 10.09→ 05.98-07.00 04.03-02.06		0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 313 036 0 580 313 117
Turbo [955] Turbo, 16V Turbo [955] 16V Turbo [955]  Spider 1.8 T.S. 16V [916] 2.0 JTS [916]	1,4 1,4 1,4 1,8 2,0 2,0	114 103 99-114/ 125 120 106 121 110	955 B1.000 940 A2.000 < MultiAir>; 955 A <m22> 955 A8.000 &lt; MultiAir&gt; AR 32201 &lt; M1&gt; 937 A1.000 &lt; M8&gt; AR 32310 &lt; M6&gt;</m22>	12.13→ 10.09→ 10.09→ 05.98-07.00 04.03-02.06 08.00-02.06		0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 313 036 0 580 313 117 0 580 313 037
Turbo [955] Turbo, 16V Turbo [955] 16V Turbo [955] Spider 1.8 T.S. 16V [916] 2.0 JTS [916] T.S. 16V [916]  V6 Turbo [916] 3.0 V6 12V [916]	1,4 1,4 1,4 1,8 2,0 2,0	114 103 99-114/ 125 120 106 121 110 114	955 B1.000 940 A2.000 < MultiAir>; 955 A <m22> 955 A8.000 &lt; MultiAir&gt; AR 32201 &lt; M1&gt; 937 A1.000 &lt; M8&gt; AR 32310 &lt; M6&gt; AR 32301 &lt; M2&gt;</m22>	12.13→ 10.09→ 10.09→ 05.98-07.00 04.03-02.06 08.00-02.06 05.98-07.00		0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 313 036 0 580 313 117 0 580 313 037 0 580 313 036
Turbo [955] Turbo, 16V Turbo [955] 16V Turbo [955] 16V Turbo [955] Spider 1.8 T.S. 16V [916] 2.0 JTS [916] T.S. 16V [916]  V6 Turbo [916]  V6 Turbo [916] V6 24V [916]	1,4 1,4 1,4 1,8 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0	114 103 99-114/ 125 120 106 121 110 114 147 141	955 B1.000 940 A2.000 < MultiAir>; 955 A <m22> 955 A8.000 &lt; MultiAir&gt;  AR 32201 &lt; M1&gt; 937 A1.000 &lt; M8&gt; AR 32310 &lt; M6&gt; AR 32301 &lt; M2&gt; AR 16202 &lt; M3&gt; AR 16101 &lt; M4&gt; AR 16105 CF3 &lt; M7&gt;</m22>	12.13→ 10.09→ 10.09→ 05.98-07.00 04.03-02.06 08.00-02.06 05.98-07.00 04.98-12.00 05.98-08.00 08.00-03.03		0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 313 036 0 580 313 117 0 580 313 037 0 580 313 037
Turbo [955] Turbo, 16V Turbo [955] 16V Turbo [955] 16V Turbo [955] Spider 1.8 T.S. 16V [916] 2.0 JTS [916] T.S. 16V [916]  V6 Turbo [916]  0.0 V6 12V [916] V6 24V [916] 3.2 V6 24V [916]	1,4 1,4 1,4 1,8 2,0 2,0 2,0 3,0	114 103 99-114/ 125 120 106 121 110 114 147	955 B1.000 940 A2.000 < MultiAir>; 955 A <m22> 955 A8.000 &lt; MultiAir&gt; AR 32201 &lt; M1&gt; 937 A1.000 &lt; M8&gt; AR 32310 &lt; M6&gt; AR 32301 &lt; M2&gt; AR 16202 &lt; M3&gt; AR 16101 &lt; M4&gt;</m22>	12.13→ 10.09→ 10.09→ 05.98-07.00 04.03-02.06 08.00-02.06 05.98-07.00 04.98-12.00 05.98-08.00		0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 313 036 0 580 313 117 0 580 313 037 0 580 313 036 0 580 313 037 0 580 313 037
Turbo [955] Turbo, 16V Turbo [955] 16V Turbo [955] 16V Turbo [955] Spider 1.8 T.S. 16V [916] 2.0 JTS [916] T.S. 16V [916]  V6 Turbo [916] 3.0 V6 12V [916] V6 24V [916] 3.2 V6 24V [916] 145	1,4 1,4 1,4 1,8 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,2	114 103 99-114/ 125 120 106 121 110 114 147 141 160 176	955 B1.000 940 A2.000 < MultiAir>; 955 A <m22> 955 A8.000 &lt; MultiAir&gt;  AR 32201 &lt; M1&gt; 937 A1.000 &lt; M8&gt; AR 32310 &lt; M6&gt; AR 32301 &lt; M2&gt; AR 16202 &lt; M3&gt; AR 16101 &lt; M4&gt; AR 16105 CF3 &lt; M7&gt; 936A6.000 &lt; M9&gt;</m22>	12.13→ 10.09→ 10.09→ 05.98-07.00 04.03-02.06 08.00-02.06 05.98-07.00 04.98-12.00 05.98-08.00 08.00-03.03		0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 313 036 0 580 313 117 0 580 313 037 0 580 313 037
Turbo [955] Turbo, 16V Turbo [955] 16V Turbo [955] 16V Turbo [955] Spider 1.8 T.S. 16V [916] 7.S. 16V [916]  V6 Turbo [916] 0.0 V6 12V [916] V6 24V [916] 3.2 V6 24V [916] 145 1.4 i.e. 16V T.S.	1,4 1,4 1,4 1,8 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0	114 103 99-114/ 125 120 106 121 110 114 147 141	955 B1.000 940 A2.000 < MultiAir>; 955 A <m22> 955 A8.000 &lt; MultiAir&gt;  AR 32201 &lt; M1&gt; 937 A1.000 &lt; M8&gt; AR 32310 &lt; M6&gt; AR 32301 &lt; M2&gt; AR 16202 &lt; M3&gt; AR 16101 &lt; M4&gt; AR 16105 CF3 &lt; M7&gt; 936A6.000 &lt; M9&gt;  AR 33503 &lt; M1&gt;</m22>	12.13→ 10.09→ 10.09→  05.98-07.00 04.03-02.06 08.00-02.06 05.98-07.00 04.98-12.00 05.98-08.00 08.00-03.03 04.03-02.06		0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 313 036 0 580 313 117 0 580 313 037 0 580 313 037 0 580 313 037 0 580 313 037 0 580 313 036 0 580 313 036
Turbo [955] Turbo, 16V Turbo [955] 16V Turbo [955] 16V Turbo [955] Spider 1.8 T.S. 16V [916]  7.S. 16V [916]  V6 Turbo [916]  0.0 V6 12V [916]  V6 24V [916]  3.2 V6 24V [916]  145  1.4 i.e. 16V T.S. [930 MY97]	1,4 1,4 1,4 1,8 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,2	114 103 99-114/ 125 120 106 121 110 114 147 141 160 176	955 B1.000 940 A2.000 < MultiAir>; 955 A <m22> 955 A8.000 &lt; MultiAir&gt;  AR 32201 &lt; M1&gt; 937 A1.000 &lt; M8&gt; AR 32310 &lt; M6&gt; AR 32301 &lt; M2&gt; AR 16202 &lt; M3&gt; AR 16101 &lt; M4&gt; AR 16105 CF3 &lt; M7&gt; 936A6.000 &lt; M9&gt;  AR 33503 &lt; M1&gt; Ricam.Nr 03174687→</m22>	12.13→ 10.09→ 10.09→  05.98-07.00 04.03-02.06 08.00-02.06 05.98-07.00 04.98-12.00 05.98-08.00 08.00-03.03 04.03-02.06		0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 313 036 0 580 313 117 0 580 313 037 0 580 313 037 0 580 313 037 0 580 313 037 0 580 313 036 0 580 313 036 0 580 313 036
Turbo [955] Turbo, 16V Turbo [955] 16V Turbo [955] 16V Turbo [955]  Spider 1.8 T.S. 16V [916] 2.0 JTS [916] T.S. 16V [916]  V6 Turbo [916] 3.0 V6 12V [916] V6 24V [916] 3.2 V6 24V [916] 1.45 1.4 i.e. 16V T.S. [930 MY97] i.e. 16V T.S.	1,4 1,4 1,4 1,8 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,2	114 103 99-114/ 125 120 106 121 110 114 147 141 160 176	955 B1.000 940 A2.000 < MultiAir>; 955 A <m22> 955 A8.000 &lt; MultiAir&gt;  AR 32201 &lt; M1&gt; 937 A1.000 &lt; M8&gt; AR 32310 &lt; M6&gt; AR 32301 &lt; M2&gt; AR 16202 &lt; M3&gt; AR 16101 &lt; M4&gt; AR 16105 CF3 &lt; M7&gt; 936A6.000 &lt; M9&gt;  AR 33503 &lt; M1&gt;</m22>	12.13→ 10.09→ 10.09→  05.98-07.00 04.03-02.06 08.00-02.06 05.98-07.00 04.98-12.00 05.98-08.00 08.00-03.03 04.03-02.06		0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 313 036 0 580 313 117 0 580 313 037 0 580 313 037 0 580 313 037 0 580 313 037 0 580 313 036 0 580 313 036
Turbo [955] Turbo, 16V Turbo [955] 16V Turbo [955] Spider 1.8 T.S. 16V [916] 2.0 JTS [916] T.S. 16V [916]  V6 Turbo [916] 3.0 V6 12V [916] V6 24V [916] 3.2 V6 24V [916] 145 1.4 i.e. 16V T.S. [930 MY97] i.e. 16V T.S. [930 MY99]	1,4 1,4 1,4 1,8 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,2 1,4	114 103 99-114/ 125 120 106 121 110 114 147 141 160 176	955 B1.000 940 A2.000 < MultiAir>; 955 A <m22> 955 A8.000 &lt; MultiAir&gt;  AR 32201 &lt; M1&gt; 937 A1.000 &lt; M8&gt; AR 32310 &lt; M6&gt; AR 32301 &lt; M2&gt; AR 16202 &lt; M3&gt; AR 16101 &lt; M4&gt; AR 16105 CF3 &lt; M7&gt; 936A6.000 &lt; M9&gt;  AR 33503 &lt; M1&gt; Ricam.Nr 03174687→ AR 33503 &lt; M1&gt;</m22>	12.13→ 10.09→ 10.09→  05.98-07.00 04.03-02.06 08.00-02.06 05.98-07.00 04.98-12.00 05.98-08.00 08.00-03.03 04.03-02.06		0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 313 036 0 580 313 117 0 580 313 037 0 580 313 037 0 580 313 037 0 580 313 037 0 580 313 036 0 580 313 036 0 580 313 036
Turbo [955] Turbo, 16V Turbo [955] 16V Turbo [955] Spider 1.8 T.S. 16V [916] 2.0 JTS [916] T.S. 16V [916]  V6 Turbo [916] 3.0 V6 12V [916] V6 24V [916] 3.2 V6 24V [916] 1.45 1.4 i.e. 16V T.S. [930 MY97] i.e. 16V T.S.	1,4 1,4 1,4 1,8 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,2	114 103 99-114/ 125 120 106 121 110 114 147 141 160 176	955 B1.000 940 A2.000 < MultiAir>; 955 A <m22> 955 A8.000 &lt; MultiAir&gt;  AR 32201 &lt; M1&gt; 937 A1.000 &lt; M8&gt; AR 32310 &lt; M6&gt; AR 32301 &lt; M2&gt; AR 16202 &lt; M3&gt; AR 16101 &lt; M4&gt; AR 16105 CF3 &lt; M7&gt; 936A6.000 &lt; M9&gt;  AR 33503 &lt; M1&gt; Ricam.Nr 03174687→</m22>	12.13→ 10.09→ 10.09→  05.98-07.00 04.03-02.06 08.00-02.06 05.98-07.00 04.98-12.00 05.98-08.00 08.00-03.03 04.03-02.06		0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 200 096 0 580 313 036 0 580 313 117 0 580 313 037 0 580 313 037 0 580 313 037 0 580 313 037 0 580 313 036 0 580 313 036 0 580 313 036

























	l/ccm	kW	Туре	9 411		<b>.</b>	<b>.</b>		_/ <b>_</b> _
<b>1.6</b> i.e. 16V T.S.	1,6	82/88	AR 32102 <m6>; AR 67601 <m5></m5></m6>	02.99-12.00				0 580 313 022	
[930 MY99]	1,0	02/00	ATT 02102 VIIIO7, ATT 07 001 VIIIO7	02.33 12.00				0 300 313 022	
<b>1.8</b> i.e. 16V T.S.	1,8	103	AR 32201 <m11></m11>	05.98-02.99				0 580 313 011	
[930 MY97]	1.0	100	- ID 00004 1140	00 00 10 00					
i.e. 16V T.S. [930 MY99]	1,8	103	AR 32201 <m10></m10>	02.99-12.00				0 580 313 011	
<b>2.0</b> i.e. 16V T.S.	2,0	114	AR 32301 <m12></m12>	05.98-02.99				0 580 313 011	
[930 MY97]	•								
i.e. 16V T.S.	2,0	110	AR 32301 <m15></m15>	02.99-12.00				0 580 313 011	
[930 MY99]									
<b>146 1.4</b> i.e. 16V T.S.	1,4	76	AR 33503 <m1></m1>						
[930 MY97]	1,4	70	Ricam.Nr 03174687→	04.97-02.99				0 580 313 022	
i.e. 16V T.S.	1,4	76	AR 33503 <m1></m1>	02.99-12.00				0 580 313 022	
[930 MY99]									
<b>1.6</b> i.e. 16V T.S.	1,6	88	AR 67601 <m2></m2>						
[930 MY97]	1.0	00/00	Ricam.Nr 03174687→	04.97-02.99				0 580 313 022	
i.e. 16V T.S. [930 MY99]	1,6	82/88	AR 32102 <w4 m6="">; AR 67601 <w4 m5=""></w4></w4>	02.99-12.00				0 580 313 022	
<b>1.8</b> i.e. 16V T.S.	1,8	103-106	AR 32201 <m11></m11>	05.98-02.99				0 580 313 011	
[930 MY97]	1,0	100 100	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	00.00 02.00					
i.e. 16V T.S.	1,8	103	AR 32201 <m10></m10>	02.99-12.00				0 580 313 011	
[930 MY99]									
<b>2.0</b> ti 16V T.S.	2,0	110	AR 32301 <m12></m12>	05.98-02.99				0 580 313 011	
[930 MY97] ti 16V T.S.	2,0	110	AR 32301 <m15></m15>	02.00.12.00				0.500.212.011	
[930 MY99]	2,0	110	AU 25201 < M12>	02.99-12.00				0 580 313 011	
147									
<b>1.6</b> TS 16V, TS 16V	1,6	77/88	AR 32104 < M5>; AR 37203 < M1>	11.00-12.10	TRO			0 580 313 111	
ECO [937]			Ricam.Nr →3165846	11.00-03.02	TRO			0 580 313 073	
			Ricam.Nr 3165847→	04.02-12.10	TRO			0 580 314 016	
1.9 JTD [937]	1,9	74	182B9000 <m14></m14>	06.03-10.06				0 580 313 073	
JTD, JTDM [937]	1,9	01-00/00	937 A.2000 <m15>; 937 A.3000 <m88></m88></m15>	11.00-12.10				0 580 313 073	
JTDM [937]	1,9	85	939 A7.000 < M87 >	01.06-12.10				0 580 313 073	
JTDM 16V	1,9	93	937 A.4000 <m16></m16>	06.03-09.06				0 580 303 033	
[937]		100/110	192B1000 <m18>; 192B1000</m18>	02.04-12.10				0 580 303 033	
			<m91>; 937 A5.000 <m19>;</m19></m91>						
		100	937 A5.000 <m92></m92>	10.00.00.00				0.500.000.000	
		103 125	192A5000 <m17> 937 A.6000 <m94></m94></m17>	10.02-09.03 10.07-12.10				0 580 303 033 0 580 303 033	
<b>2.0</b> TS 16V [937]	2,0	110	AR 32310 < M10 >	11.00-12.10	TRO			0 580 313 111	
2.0 .0 10. [00.]	2,0	110	Ricam.Nr →3165846	11.00-03.02				0 580 313 073	
			Ricam.Nr 3165847→	04.02-12.10	TRO			0 580 314 016	
<b>3.2</b> GTA [937]	3,2	184-191	932 A.000 <m20></m20>	01.03-12.10				0 580 314 016	
					TRO			0 580 313 111	
<b>155 1.6</b> i 16V T.S.	1,6	85	AR 67601 <m1></m1>	05.96-10.97		0 580 453 408			
[167 MY96]	1,0	00	AN 07001 \W1>	05.96-10.97		0 300 433 400			
<b>1.7</b> T.S.	1,7	85	AR 67105 <m1></m1>	04.93-04.96		0 580 453 408			
[167 MY92]	•								
<b>1.8</b> i 16V T.S.	1,8	100	AR 67106 <m2></m2>	05.96-10.97		0 580 453 408			
[167 MY96]									
T.S.	1,8	93-95	AR 67101/67102 <m2></m2>	02.92-04.96		0 580 453 408			
[167 MY92] <b>2.0</b> i 16V T.S.	2,0	110	AR 67204 < M3>; AR 67299 < M5>	05.96-10.97		0 580 453 408			
[167 MY96]	∠,∪	110	ALLU / 204 \WO/; ALLU / 233 \WO/	05.50-10.37		V JUU 433 400			
T.S., T.S. 16V	2,0	104/110	AR 67202 <m3>; AR 67204 <m4></m4></m3>	04.93-04.96		0 580 453 408			
[167 MY92]		, -	,						
<b>2.5</b> i V6	2,5	120	AR 673 <m4></m4>	10.92-10.97		0 580 453 408			
[167 MY96]									
V6 [167 MY92]	2,5	120	AR 67301 <m6></m6>	02.92-04.96		0 580 453 408			























## ◀ ALFA ROMEO

◀ ALFA ROMEC	)				
156 Berlina					
<b>1.6</b> TS 16V [932]	1,6	82	AR32102 <m7></m7>	04.98-09.00	0 580 313 012
		88	AR32103 <m2></m2>		
			Ricam.Nr →00545080	01.02-02.03	0 580 313 075
			Ricam.Nr 00545081→	03.03-10.05	0 580 314 034
			AR32103 <m11></m11>		
			Ricam.Nr →00545080	09.00-12.01	0 580 313 075
			AR32104 <m1></m1>		
			Ricam.Nr →00545080	01.02-02.03	0 580 313 075
			Ricam.Nr 00545081→	03.03-10.05	0 580 314 034
			AR32104 <m10></m10>		
			Ricam.Nr →00545080	09.00-12.01	0 580 313 075
			AR67601 <m1></m1>		
			Ricam.Nr →00084339	10.97-09.00	0 580 313 039
			Ricam.Nr 00084340→	10.97-09.00	0 580 313 012
<b>1.8</b> TS 16V [932]	1,8	103	AR32205 <m5></m5>		
			Ricam.Nr →00545080	01.02-02.03	0 580 313 075
			Ricam.Nr 00545081→	03.03-10.05	0 580 314 034
			AR32205 <m15></m15>		
			Ricam.Nr →00545080	09.00-12.01	0 580 313 075
		106	AR 32201 <m2></m2>	10.97-09.00	0 580 313 012
<b>1.9</b> JTD [932]	1,9	74	182 B9.000 <m24></m24>	06.03-12.04	0 580 303 012
	,	76	AR32302 <m1></m1>	10.97-09.00	0 580 303 003
		81-85	AR37101/937A2.000 < M3/M5 >	09.00-12.01	0 580 303 012
		85	937 A2.000 <m25></m25>	01.02-10.05	0 580 303 012
JTD 16V [932]	1.9	93/110	937 A4.000 <m26>; 937 A5.000</m26>	06.03-12.05	0 580 303 034
	2,0	00,110	<m82></m82>	00.00 12.00	
		100/103	192 A5.000 <m27>; 192 B1.000</m27>	10.02-10.05	0 580 303 034
		100/100	<m29></m29>	10.02 10.00	
<b>2.0</b> JTS 16V [932]	2.0	119/121	932 A2.000 <m12>; 937 A1.000</m12>	01.02-12.05	0 580 313 107
	2,0	110/111	<m10></m10>	01.02 12.00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TS 16V [932]	2,0	110	AR 32310 <m11></m11>		
.010.[002]	2,0		Ricam.Nr →00545080	01.02-02.03	0 580 313 075
			Ricam.Nr 00545081→	03.03-10.05	0 580 314 034
			AR 32310 < M20 >	00.00 10.00	
			Ricam.Nr →00545080	09.00-12.01	0 580 313 075
		114	AR 32301 <m3></m3>	10.97-09.00	0 580 313 012
			AR32303 <m5></m5>	10.97-12.01	0 580 313 012
<b>2.4</b> JTD [932]	2,4	100	AR32501 <m2></m2>	10.97-09.00	0 580 303 003
2.4 0.5 [002]	۷, ۱		839 A6.000 <m4>; 841 C.000</m4>	09.00-10.05	0 580 303 012
		100/110	<m30></m30>	00.00 10.00	0 000 000 012
JTD, JTD 20V	2,4	120/129	841 G.000 <m31>; 841 M.000</m31>	06.03-10.05	0 580 303 034
[932]	۷, ۱	120/120	<m33></m33>	00.00 10.00	0 000 000 001
<b>2.5</b> 24V [932]	2,5	140	AR32401 <m4>; AR32402 <m6></m6></m4>	10.97-12.01	0 580 313 012
217 [002]	2,0	110	AR32405 <m25></m25>	10.07 12.01	0000010011
			Ricam.Nr →00545080	09.00-12.01	0 580 313 075
		141	AR32405 <m15></m15>	00.00 12.01	0000020010
		111	Ricam.Nr →00545080	01.02-02.03	0 580 313 075
			Ricam.Nr 00545081→	03.03-10.05	0 580 314 034
<b>3.2</b> GTA [932]	3,2	184	932 A.000 <m20></m20>	00.00 10.00	0 000 014 004
0.2 GIA[552]	0,2	104	Ricam.Nr →00545080	03.02-02.03	0 580 313 075
			Ricam.Nr 00545081→		0 580 314 034
156 Sport Wa	2000		THEATHTINI OUD43001	03.03-10.05	0 300 314 034
1.6 TS 16V [932]	_	88	AR32104 CF3 <m10></m10>		
10 10 10 [302]	1,0	00	Ricam.Nr →00545080	09.00-12.01	0 580 313 075
			AR32104 < M1>	03.00-12.01	0.00.010.010
				01 02-02 02	0.500.242.075
			Ricam.Nr →00545080	01.02-02.03	0 580 313 075
			Ricam.Nr 00545081→	03.03-12.05	0 580 314 034
1 0 TC 16V [020]	1.0	106	AR67601 CF2 <m1></m1>	06.00-09.00	0 580 313 012
<b>1.8</b> TS 16V [932]	1,8	106	AR 32201 < M2 >	06.00-09.00	0 580 313 012
			AR32205 CF3 <m15></m15>	00 00 12 01	0.500.040.075
			Ricam.Nr →00545080	09.00-12.01	0 580 313 075

























- 1=1	l/ccm	kW	Туре	$\sim$	711	J	<b>T</b>	<b>T</b>		-> <b>I</b>
<b>1.8</b> TS 16V [932]	1,8	106	AR32205 <m5></m5>							
.0 10. [002]	2,0	100	Ricam.Nr →00545080		01.02-02.03				0 580 313 075	
			Ricam.Nr 00545081→		03.03-12.05				0 580 314 034	
L.9 JTD [932]	1,9	74	182 B9.000 <m24></m24>		06.03-12.04				0 580 303 012	
		76	AR32302 CF2 <m1></m1>		06.00-09.00				0 580 303 003	
		80-85	AR37101/937A2.000 < M3/M	5	09.00-12.01				0 580 303 012	
			CF3>							
		85	937 A2.000 <m25></m25>		01.02-12.05				0 580 303 012	
JTD 16V [932]	1,9	93/110	937 A4.000 <m26 m90="">;</m26>		06.03-12.05				0 580 303 034	
			937 A4.000 < M90>; 937 A5.00	00						
		100/100	<m82></m82>	00	10.00.10.05					
		100/103	192 A5.000 < M27>; 192 B1.00	00	10.02-12.05				0 580 303 034	
<b>2.0</b> JTS 16V [932]	2.0	110/121	<m29> 932 A2.000 <m12>; 937 A1.00</m12></m29>	00	01.02-12.05				0 580 313 107	
<b>2.0</b> JIS 10V [932]	2,0	119/121	<m10></m10>	00	01.02-12.03				0 300 313 107	
TS 16V [932]	2,0	110	AR 32310 < M11 >							
10 10  [302]	2,0	110	Ricam.Nr →00545080		01.02-02.03				0 580 313 075	
			Ricam.Nr 00545081→		03.03-10.05				0 580 314 034	
			AR 32310 < M20 >							
			Ricam.Nr →00545080		09.00-12.01				0 580 313 075	
		114	AR 32301 <m3></m3>		06.00-09.00				0 580 313 012	
<b>2.4</b> JTD [932]	2,4	100	AR32501 CF2 <m2></m2>		06.00-09.00				0 580 303 003	
		100/110	839 A6.000 < M4, CF3>;		09.00-10.05				0 580 303 012	
			841 C.000 < M30 >							
JTD, JTD 20V	2,4	120/129	841 G.000 < M31>; 841 M.000	)	06.03-12.05				0 580 303 034	
[932]	0.5	1.10	<m33></m33>		00.00.00.00					
<b>2.5</b> 24V [932]	2,5	140	AR32401 CF2 <m4></m4>		06.00-09.00				0 580 313 012	
			AR32405 CF3 <m25> Ricam.Nr →00545080</m25>		09.00-12.01				0 580 313 075	
		141	AR32405 <m15></m15>		09.00-12.01				0 300 313 073	
		141	Ricam.Nr →00545080		01.02-02.03				0 580 313 075	
			Ricam.Nr 00545081→		03.03-10.05				0 580 314 034	
<b>3.2</b> GTA [932]	3,2	184	932 A.000 <m20></m20>							
			Ricam.Nr →00545080		03.02-02.03				0 580 313 075	
			Ricam.Nr 00545081→		03.03-10.05				0 580 314 034	
156 Sport Wa	agon C	)4								
<b>1.9</b> JTD 16V 4x4	1,9	110	937 A5.000 <m28 m92=""></m28>		10.04-12.05				0 580 303 059	
[932]										
164	2.0	100	AD 0.44.00 -M44.		00 00 10 00		0.500.404.000			
7.S. [164] V6 Turbo [164]	2,0	106 148	AR 64103 < M1> AR 64102 < M2>		09.92-10.98 09.92-10.98		0 580 464 990			
<b>3.0</b> V6 12V, V6	3,0		AR 64304 < M3>; AR 64305 < N	125.	09.92-10.98		0 580 464 997 0 580 464 990			
24V, V6 24V	3,0		AR 64306 < M7>; AR 64308 < N		03.32 10.30		0 300 404 330			
Q.V., V6 24V		171	AR 64399 < M5>; AR 66301/	17,						
Q.V. G.D. [164]			66302 <m3 m6=""></m3>							
166										
<b>2.0</b> T.S. 16V [936]	2,0	110	AR 36301 <m2></m2>		09.00-10.07				0 580 313 076	
		114	AR 34103 <m1></m1>		10.98-09.00				0 580 313 020	
Turbo V6 [936]	2,0	151	AR 34102 < M5 >		10.98-12.04	-			0 580 313 021	
<b>2.4</b> JTD [936]	2,4	100	AR 34202 <m20></m20>		10.98-09.00				0 580 303 001	
		100-110	839 A6.000/841 C.000		09.00-10.07				0 580 303 014	
		1001:	<m21 m22=""></m21>							
JTD 20V, JTDM	2,4		841 G.000/841 H.000		06.03-10.07				0 580 303 046	
20V [936]			<m25 m26="">; 841 M.000 <m27< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></m27<></m25>							
		136	841 N.000 < M28>; 936 B.000 < M99>							
<b>2.5</b> V6 24V [936]	2,5	140	<pre></pre>		07.98-12.06				0 580 313 020	
10 241 [300]	۷,٠	140	AR 36201 < M11>		09.00-10.07				0 580 313 020	
<b>3.0</b> V6 24V [936]	3,0	166	AR 34301 < M15>; AR 34302		10.98-09.00				0 580 313 070	
	٥,٠	200	<m16></m16>							
			AR 36101 <m17>; AR 36101</m17>		09.00-10.07				0 580 313 076	
			<m18></m18>							
<b>3.2</b> V6 24V [936]	3,2	176,5	936 A.000 <m19></m19>		06.03-10.07				0 580 313 076	
	-	•								





AUDI





















# **ASTON MARTIN**

Lagonda					
5.3	5,3	410	V8 BiTurbo	01.94-12.99	0 580 254 918

7051									
A3									
1.2 TFSI [8VS]	1,2	77/81	CJZA <db0>; CYVB <db8></db8></db0>						
			PR-Code 1E1	10.13→	YL9			0 580 200 382	
TFSI [8V1]	1,2	77/81	CJZA <db0>; CYVB <db8></db8></db0>						
			PR-Code 1E1	12.12→	YL9			0 580 200 382	
1.4 TFSI [8VS]	1,4	90/92/	CPTA <df6>; CXSA <d4x>; CXSB <d< td=""><td>)33&gt;;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></d<></d4x></df6>	)33>;					
		103/110	CZCA <d33>; CZEA <dg6></dg6></d33>						
		,	PR-Code 1E1	09.13→	YL9			0 580 200 382	
TFSI [8V1]	1,4	90/92/	CMBA <d4x>; CPTA <df6>; CXSA <i< td=""><td>04X&gt;;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></i<></df6></d4x>	04X>;					
			CXSB <d33>; CZCA <d33>; CZEA &lt;[</d33></d33>	)G6>					
			PR-Code 1E1	04.12→	YL9			0 580 200 382	
<b>1.6</b> [8L1]	1,6	74	AEH	09.96-06.01			0 986 580 824		
	-,-		AKL	08.97-06.01			0 986 580 824		
				05.99-09.06				F 000 TE0 046	
			BAH <ea111></ea111>	09.00-09.06				F 000 TE0 046	
		74/75	APF; AVU	08.98-04.02			0 986 580 824	1 000 120 0-10	
		75	BFQ	05.02-06.03			0 986 580 824		
[8P1]	1,6	75	BGU	03.02-00.03			0 300 300 024		
[OF I]	1,0	73		11.04-05.05	NCD			0 986 580 940	
			FgNr. 8P5A075 001→, 8P5B003 751→,PR-Code 1A1	11.04-05.05	NGD			0 900 300 940	
			BSE <mw6>; BSF <mw6></mw6></mw6>	00.05.00.10	NOD			0.000 500 040	
			PR-Code 1A1	06.05-08.12	NGB			0 986 580 940	
			CCSA <mw6>; CMXA <mw6></mw6></mw6>	07.00.00.10	NOD			0.000 500 0.40	
TD1 [0D4]	4.0	00/77	PR-Code 1A1	07.08-03.13	NGB			0 986 580 940	
TDI [8P1]	1,6	66/77	CAYB <d36>; CAYC <d38></d38></d36>	05.09-03.13				0 986 580 826	
1.8 ,T[8L1]	1,8	92/110	AGN; AGU	09.96-06.03			0 986 580 824		
				05.99-09.06				F 000 TE0 046	
		92/110/	APG; ARY; ARZ; AUM	08.98-06.03			0 986 580 824		
		132							
FSI, TFSI, TFSI	1,8	125/132							
quattro [8VS]			PR-Code 1E1	05.13→	YL9			0 580 200 382	
TFSI [8V1]	1,8	132	CJSA <df4></df4>						
			PR-Code 1E1	04.12→	YL9			0 580 200 382	
TFSI quattro	1,8	132	CJSB <df4></df4>						
[8V1]			PR-Code 1E1,PR-Code 1E7	08.12→					1 587 411 039
<b>1.9</b> TDI [8P1]	1,9	77	BKC						
			FgNr. 8P5A075 001→,	11.04-05.06				0 986 580 826	
			8P5B003 751→						
			BLS <d3w>; BXE <d3w></d3w></d3w>	11.05-05.10				0 986 580 826	
2.0 TDI [8P1]	2,0	100	CBAA <d94></d94>	07.08-05.10		0 580 464 121		0 986 580 826	
			CFFA <d94></d94>	11.09-03.13		0 580 464 121		0 986 580 826	
		100/103	AZV; BKD						
			FgNr. 8P5A075 001→,	11.04-06.08				0 986 580 826	
			8P5B003 751→						
		103	CBAB <d91></d91>	07.08-05.10		0 580 464 121		0 986 580 826	
			CLJA <d91></d91>	02.10-03.13		0 580 464 121		0 986 580 826	
		103/120/	BMM; BMN; BUY	01.05-06.08		<del>_</del>		0 986 580 826	
		125	•						
		103/125	CFFB <d91>; CFGB <d93></d93></d91>	11.09-03.13		0 580 464 121		0 986 580 826	
		125	CBBB < D93 >	09.08-05.10		0 580 464 121		0 986 580 826	
TDI quattro	2,0	103	CBAB <d91></d91>	09.08-05.10		0 580 464 121		3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	
[8P1]	۷,0	103/125	CFFB < D91>; CFGB < D93>	11.09-03.13		0 580 464 121			
[0, 1]		125	CBBB < D93>	07.08-05.10		0 580 464 121			
		123	0000 \030/	01.00-05.10		0 300 404 121			



























A3 Cabriolet 1.4 TFSI [8V7]	1,4	92/103/	CPTA <df6>; CXSB <d33>;</d33></df6>					
<del>.</del> 1131[0V/]	1,4	110	CZCA <d33>: CZEA <dg6></dg6></d33>					
		110		10.13→	YL9		0.500.200.202	
LC [OD7]	1.0	75	PR-Code 1E1		NGB		0 580 200 382	
L.6 [8P7]	1,6	77	BSE <mw6></mw6>	09.08-05.10	NGB		0 986 580 940	
TDI [8P7]	1,6		CAYC <d38></d38>	05.09-05.13			0 986 580 826	
1.8 TFSI [8V7]	1,8	125/132	CJSA <df4>; CNSB <tf5></tf5></df4>	10.13→			0 580 200 382	
1.9 TDI [8P7]	1,9	77	BLS <d3w></d3w>	04.08-05.09			0 986 580 826	
2.0 TDI [8P7]	2,0	100/103	CBAA <d94>; CBAB <d91>; CFFA <d94>; CFFB <d91></d91></d94></d91></d94>	04.08-05.13		0 580 464 121	0 986 580 826	
A3 Limousine	•							
2.0 TFSI quattro [8VS]	2,0	206	CJXB <df5> PR-Code 1E1,PR-Code 1E7</df5>	10.13-05.14				1 587 411 03
A3 Sportback	(							
L.2 TFSI [8VA]	1,2	77/81	CJZA <db0>; CYVB <db8></db8></db0>					
		•	PR-Code 1E1	05.13→	YL9		0 580 200 382	
<b>L.4</b> TFSI [8PA]	1,4	92	CMSA <d33></d33>	04.10-03.13	NGB		0 986 580 940	
TFSI [8VA]	1,4	90	CXSA <d4x></d4x>					
0. [0]	-, .		PR-Code 1E1	05.13→	YL9		0 580 200 382	
		92/110	CZCA <d33>: CZEA <dg6></dg6></d33>	00.10	ILO		0 300 200 002	
		32/110	PR-Code 1E1	05.14→	YL9		0 580 200 382	
TFSI e-tron	1,4	110	CUKB < DP2>	05.14→	ILJ		0 580 200 308	
	1,4	110	CXUA <dp2></dp2>	09.15→			0 580 200 308	
[8VA]	1 1	01/00/					0 580 200 308	
TFSI, TFSI	1,4	81/90/	CMBA <d4x>; CPTA <df6>; CPWA &lt;</df6></d4x>					
g-tron [8VA]		103	PR-Code 1E1	09.12→	YL9		0 580 200 382	
<b>1.6</b> [8PA]	1,6	75	BGU					
			FgNr. 8P5A075 001→,	11.04-05.05	NGB		0 986 580 940	
			8P5B003 751→,PR-Code 1A1					
			BSE <mw6>; BSF <mw6></mw6></mw6>					
			PR-Code 1A1	06.05-08.12	NGB		0 986 580 940	
			CCSA <mw6>; CMXA <mw6></mw6></mw6>					
			PR-Code 1A1	07.08-03.13	NGB		0 986 580 940	
TDI [8PA]	1,6	66/77	CAYB <d36>; CAYC <d38></d38></d36>	05.09-03.13			0 986 580 826	
1.8 TFSI [8VA]	1,8	132	CJSA <df4></df4>					
	-,-		PR-Code 1E1	09.12→	YL9		0 580 200 382	
TFSI quattro	1,8	132	CJSB <df4></df4>	00.12				
[8VA]	1,0	102	PR-Code 1E1,PR-Code 1E7	05.13→				1 587 411 039
1.9 TDI [8PA]	1,9	77	BKC	00.10				1001 11100
L.J IDI[OIA]	1,5	11	FgNr. 8P5A075 001→,	11.04-05.06			0 986 580 826	
			8P5B003 751→	11.04-05.00			0 300 300 020	
				11 05 05 10			0.000 500 020	
A TOLIODAI	2.0	100	BLS <d3w>; BXE <d3w></d3w></d3w>	11.05-05.10		0.500.464.404	0 986 580 826	
2.0 TDI [8PA]	2,0	100	CBAA <d94></d94>	07.08-05.10		0 580 464 121	0 986 580 826	
		100/100	CFFA <d94></d94>	11.09-03.13		0 580 464 121	0 986 580 826	
		100/103						
			FgNr. 8P5A075 001→,	11.04-06.08			0 986 580 826	
			8P5B003 751→					
		103	CLJA <d91></d91>	02.10-03.13		0 580 464 121	0 986 580 826	
		103/120/	BMM; BMN; BUY	02.05-06.08			0 986 580 826	
		125						
		103/125	CBAB <d91>; CBBB <d93></d93></d91>	07.08-05.10		0 580 464 121	0 986 580 826	
			CFFB < D91>; CFGB < D93>	11.09-03.13		0 580 464 121	0 986 580 826	
TDI quattro	2,0	103/125		07.08-05.10		0 580 464 121		
[8PA]	,-	, ==3	CFFB <d91>; CFGB <d93></d93></d91>	11.09-03.13		0 580 464 121		
A4			, 0. 0.5 500					
<b>1.6</b> [8D2; B5]	1,6	74/75	ADP; AHL; ALZ; ANA; ARM	11.94-10.00			0 986 580 161	
<b>1.8</b> , quattro, T, T	1,8	85/92/	ADR; AEB; AFY; ANB; APT; APU;	11.94-10.00			0 986 580 161	
	1,0			11.54-10.01			0.300.300.101	
quattro		110/125	ARG; ARK; AVV; AWM; AWT					
[8D2; B5]		00//:-						
TFSI, TFSI	1,8	88/118	CABA <d2s>; CABB <d67>;</d67></d2s>	11.07-12.15			0 580 202 014	
quattro			CDHA <d2s>; CDHB <d67></d67></d2s>					
[8K2; B8]								
[]			0.100 0.04	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2,0	100	CJCB < D94>					
<b>2.0</b> TDI [8K2; B8]	2,0	100	CJCB <d94> PR-Code S51</d94>	11.10-12.15				1 582 980 20

























4	Λ Ι		$\neg$
•	ΔI	- 1	1)1

<b>■</b> AUDI							
<b>2.0</b> TDI [8K2; B8]	2,0	105	CMEA <d92></d92>	05.10-03.12		0 580 205 006	
			PR-Code S51	05.10-03.12			1 582 980 209
TDI, TDI quattro	2,0	88/100/	CAGA <d92>; CAGB <d94>;</d94></d92>	11.07-03.12		0 580 205 006	
[8K2; B8]		105/120/	CAGC <d90>; CAHA <d93>;</d93></d90>				
		125	CAHB <d95></d95>				
			PR-Code S51	11.07-03.12			1 582 980 209
TFSI, TFSI	2,0	132/155	CAEA <d64>; CAEB <d2d></d2d></d64>	08.08-05.13		0 580 202 014	
quattro			CDNB <d64>; CDNC <d2d></d2d></d64>	06.08-12.15		0 580 202 014	
[8K2; B8]	2.4	120/121	ACA AIC ALE AMI ADC AD7 ADI	00 07 10 00	0 986 580 161		
<b>2.4</b> , quattro [8D2; B5]	2,4	120/121	AGA; AJG; ALF; AML; APS; APZ; ARJ	08.97-10.00	0 986 380 161		
<b>2.6</b> , quattro	2,6	102/110	ABC; ACZ	11.94-07.98	0 986 580 161		
[8D2; B5]	2,0	102/110	ADO, AOZ	11.54 07.50	0 300 300 101		
<b>2.7</b> TDI [8K2; B8]	2,7	120/140	CAMA <d4v>; CAMB <d1w>;</d1w></d4v>	11.07-03.12		0 580 205 006	
	,	,	CGKA <d4v>; CGKB <d1w></d1w></d4v>				
			PR-Code S51	11.07-03.12			1 582 980 209
<b>2.8</b> , quattro	2,8	128/142	AAH; ACK; AHA; ALG; AMX; APR;	11.94-10.00	0 986 580 161		
[8D2; B5]			AQD				
3.0 TDI quattro	3,0	155/176	CAPA <d50>; CCLA <d50>;</d50></d50>	11.07-03.12		0 580 205 006	
[8K2; B8]			CCWA <d50>; CCWB <d1v></d1v></d50>				
			PR-Code S51	11.07-03.12			1 582 980 209
<b>3.2</b> FSI, FSI quattro	3,2	195	CALA <d6w></d6w>	01.08-03.12		0 580 202 014	
[8K2; B8]							
A4 Allroad	0.0	1001:251	0101 000 0165 551	04.00.04.42			
2.0 TDI [8KH]	2,0		CAGA < D92>; CAGB < D94>;	04.09-01.12		0 580 205 006	1 582 980 209
			CAHA <d93>; CAHB <d95></d95></d93>				
			CGLC <de2>; CGLD <d95>;</d95></de2>				
		120/130	CJCA <d92>; CJCB <d94> PR-Code GP0,PR-Code GP1</d94></d92>	11.11-04.16		0 580 202 014	1 582 980 209
		100/110	CSUA <dn4>; CSUB <d94></d94></dn4>	11.11-04.10		0 300 202 014	1 302 300 203
		100/110	PR-Code GP0,PR-Code GP1	05.14-04.16		0 580 205 006	1 582 980 209
		110	CJCD < DN4>	00.1101.10		0 000 200 000	1002000200
		110	PR-Code GP0,PR-Code GP1	05.13-05.15		0 580 205 006	1 582 980 209
		120/140	CNHA <de5>; CNHC <d95></d95></de5>				
			PR-Code GP0,PR-Code GP1	11.13-04.16		0 580 205 006	1 582 980 209
TFSI [8KH]	2,0	155	CDNC <d2d></d2d>				
			PR-Code GP0,PR-Code GP1	04.09-05.13		0 580 202 016	1 582 980 209
		165	CNCD <df7></df7>				
			PR-Code GP0,PR-Code GP1	05.13-04.16		0 580 202 016	1 582 980 209
TFSI, TFSI	2,0	155/162					
flexible fuel			PR-Code GP0,PR-Code GP1	03.12-04.16		0 580 202 016	1 582 980 209
[8KH]							
3.0 TDI [8KH]	3,0	176	CCWA < D50 >	04.09-01.12		0 580 205 006	1 582 980 209
		180	CDUC <d43>; CKVB <d43></d43></d43>	01 10 04 10		0.500.000.044	4 500 000 000
			PR-Code GP0,PR-Code GP1 CKVC <d43></d43>	01.12-04.16		0 580 202 014	1 582 980 209
			PR-Code GP0,PR-Code GP1	05.13-04.16		0 580 205 006	1 582 980 209
A4 Avant			rn-code dro,rn-code dri	05.15-04.10		0 380 203 000	1 302 300 203
1.6 [8D5; B5]	1,6	74/75	ADP; AHL; ALZ; ANA; ARM	11.94-09.01	0 986 580 161		
<b>1.8</b> , quattro, T, T	1,8	85/92/	ADR; AEB; AFY; ANB; APT; APU;	11.94-09.01	0 986 580 161		
quattro	, -	110/125	ARG; ARK; AVV; AWM; AWT		2 333 333 191		
[8D5; B5]		,					
TFSI, TFSI	1,8	88/118	CABB <d67>; CDHA <d2s>;</d2s></d67>	11.07-12.15		0 580 202 014	
quattro			CDHB <d67></d67>				
[8K5; B8]							
<b>2.0</b> TDI [8K5; B8]	2,0	100	CJCB < D94>				
			PR-Code S51	11.10-12.15			1 582 980 209
		105	CMEA <d92></d92>	05.10-03.12		0 580 205 006	
			PR-Code S51	05.10-03.12			1 582 980 209
TDI, TDI quattro	2,0	88/100/	CAGA < D92>; CAGB < D94>;	04.08-03.12		0 580 205 006	
[8K5; B8]			CAGC <d90>; CAHA <d93>;</d93></d90>				
		125	CAHB < D95 >	04.00.02.12			1 500 000 000
			PR-Code S51	04.08-03.12			1 582 980 209




























2.0 TFSI, TFSI	2,0	132/155	CDNB <d64>; CDNC <d2d></d2d></d64>	06.08-12.15	0 580 202 014	1
quattro						
[8K5; B8]	2,4	120/121	AGA; AJG; ALF; AML; APS; APZ; ARJ	08.97-09.01	0 986 580 161	
[8D5; B5]	_, .	120,121	7.67,7.6 6,7.12,7.11.2,7.11 6,7.11 2,7.11.6	00.07 00.01	3333333	
2.6 , quattro	2,6	102/110	ABC; ACZ	11.94-07.98	0 986 580 161	
[8D5; B5]						
<b>2.7</b> TDI [8K5; B8]	2,7	120/140		04.08-03.12	0 580 205 000	5
			CGKA <d4v>; CGKB <d1w> PR-Code S51</d1w></d4v>	04.08-03.12		1 502 000 200
2.8 , quattro	2,8	142	ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD;	03.96-09.01	0 986 580 161	1 582 980 209
[8D5; B5]	2,0	142	ATQ	03.30 03.01	0 300 300 101	
<b>3.0</b> TDI quattro	3,0	155/176	**	04.08-03.12	0 580 205 000	3
[8K5; B8]	-	•	CCWA <d50>; CCWB <d1v></d1v></d50>			
			PR-Code S51	04.08-03.12		1 582 980 209
<b>3.2</b> FSI, FSI quattro	3,2	195	CALA <d6w></d6w>	04.08-03.12	0 580 202 01	1
[8K5; B8]						
A5 Cabriolet	1.0	440	ODUD DOZ			
<b>I.8</b> TFSI [8F7]	1,8	118	CDHB <d67> PR-Code 9M0</d67>	00 00 02 12	0.590.202.014	•
2.0 TDI [8F7]	2,0	120/125	CAHA <d93>; CAHB <d95></d95></d93>	09.09-03.12 05.09-03.12	0 580 202 010 0 580 205 000	
TFSI [8F7]	2,0	132	CAEA < D64>	05.09-03.12	0 580 203 00	
11 01 [01 7]	2,0	102	CDNB <d64></d64>	03.09-03.12	0 580 202 010	
		155	CAEB <d2d></d2d>	05.09-05.13	0 580 202 010	
			CDNC <d2d></d2d>	03.09-05.13	0 580 202 010	6
TFSI quattro	2,0	155	CAEB <d2d></d2d>	05.09-05.13	0 580 202 01	5 1 582 980 209
[8F7]			CDNC <d2d></d2d>	03.09-05.13	0 580 202 01	5 1 582 980 209
<b>2.7</b> TDI [8F7]	2,7	120/140	CGKA <d4v>; CGKB <d1w></d1w></d4v>	03.09-03.12	0 580 205 000	
3.0 TDI quattro	3,0	176	CCWA <d50></d50>	03.09-03.12	0 580 205 000	5 1 582 980 209
[8F7]	2.0	105	CALA -DOM-	00.00.00.10	0.500.000.04	•
FSI [8F7] FSI quattro	3,2	195 195	CALA <d6w></d6w>	03.09-03.12 03.09-03.12	0 580 202 010 0 580 202 010	
[8F7]	3,2	190	CALA \DOW>	03.03-03.12	0 300 202 010	1 362 360 203
A5 Coupé						
	1,8	118	CDHB <d67></d67>	05.09-09.11	0 580 202 010	3
		125	CABD <d6j></d6j>	10.07-11.08	0 580 202 010	6
2.0 TDI [8T3]	2,0	120	CAHB < D95>	01.08-03.12	0 580 205 00	õ
		125	CAHA <d93></d93>	01.08-03.12	0 580 205 00	3
TDI quattro [8T3]	2,0	125	CAHA <d93></d93>	08.08-03.12	0 580 205 000	5 1 582 980 209
TFSI [8T3]	2,0	132	CDNB <d64></d64>	09.08-06.14	0 580 202 010	3
	,	155	CDNC <d2d></d2d>	06.08-05.13	0 580 202 010	
TFSI quattro	2,0	155	CAEB <d2d></d2d>	06.08-05.13	0 580 202 010	5 1 582 980 209
[8T3]			CDNC <d2d></d2d>	06.08-05.13	0 580 202 010	5 1 582 980 209
<b>2.7</b> TDI [8T3]	2,7	120/140	CAMA <d4v>; CAMB <d1w>;</d1w></d4v>	07.07-03.12	0 580 205 000	ô
		. = = /. = =	CGKA <d4v>; CGKB <d1w></d1w></d4v>			
3.0 TDI quattro	3,0	155/176		06.07-03.12	0 580 205 000	5 1 582 980 209
[8T3] <b>3.2</b> FSI [8T3]	3,2	195	CCWB <d1v> CALA <d6w></d6w></d1v>	06.07-03.12	0 580 202 010	2
FSI quattro	3,2	195	CALA <d6w></d6w>	11.07-03.12	0 580 202 010	
[8T3]	0,2	133	CALA (DOW)	11.07 00.12	0 300 202 010	7 1 302 300 203
A5 Sportback						
L.8 TFSI [8TA]	1,8	118	CDHB <d67></d67>	11.09-09.11	0 580 202 010	3
	2,0	100/105	CAGA <d92>; CAGB <d94></d94></d92>	09.09-03.12	0 580 205 000	6
		105	CMEA <d92></d92>	05.10-03.12	0 580 205 00	
		120	CAHB <d95></d95>	09.09-03.12	0 580 205 000	
		125	CAHA <d93></d93>	09.09-03.12	0 580 205 000	
TDI quattro [8TA]	2,0	125	CAHA <d93></d93>	09.09-03.12	0 580 205 000	5 1 582 980 209
TFSI [8TA]	2,0	132	CDNB <d64></d64>	09.09-06.14	0 580 202 010	6
		155	CDNC <d2d></d2d>	09.09→	0 580 202 010	
TFSI quattro	2,0	155	CDNC <d2d></d2d>	09.09→	0 580 202 010	5 1 582 980 209

2017 | 2018



























A8								
<b>3.3</b> TDI quattro [4D2; D2]	3,3	165	AKF	12.99-08.02	0 580 464 079			
Cabriolet								
L.8 [8G7; B4]	1,8	92	ADR	01.97-08.00	0 580 254 051			
2.0 [8G7; B4]	2,0	85	ABK	01.37-00.00	0 360 234 031			
2.0 [OU1, D4]	2,0	03	FgNr. 8GS002 001→	10.94-09.98	0 580 254 051			
		103	ACE	05.95-07.96	0 580 254 051			
<b>2.6</b> [8G7; B4]	2,6	102	ACZ	05.95-12.99	0 580 254 051			
2.0 [007, 04]	2,0	110	ABC	00.00 12.00	0 300 234 031			
		110	FgNr. 8GS002 001→	10.94-08.00	0 580 254 051			
<b>2.8</b> [8G7; B4]	2,8	128	AAH	11.92-08.00	0 000 20 1 002	0 580 314 068		
[00.,5.]	2,0	120	FgNr. 8GS002 001→	10.94-08.00	0 580 254 051			
Coupé			. 8					
<b>2.0</b> [89; B3]	2,0	103	ACE	08.92-12.95	0 580 254 040			
<b>2.6</b> quattro [89; B3]	2,6	110	ABC	08.92-12.95		0 580 314 068		
2.8 quattro [89; B3]	2,8	128	ААН	08.91-12.95		0 580 314 068		
RS5 Coupé								
4.2 FSI quattro	4,2	331	CFSA <d59></d59>					
[8T3]			PR-Code GP0,PR-Code GP1	03.10-08.15			0 580 202 016	1 582 980 209
S2 Coupé								
<b>2.2</b> T quattro [89; B3]	2,2	169	ABY	10.92-12.95		0 580 314 068		
S3								
2.0 TFSI quattro [8V1]	2,0	206/221	CJXB <df5>; CJXC <ds4> PR-Code 1E1,PR-Code 1E7</ds4></df5>	11.12→				1 587 411 039
S3 Limousine	9							
2.0 TFSI quattro	2,0	221	CJXC <ds4></ds4>					
[8VS]			PR-Code 1E1,PR-Code 1E7	11.13→				1 587 411 039
S3 Sportback	k							
2.0 TFSI quattro	2,0	206/221	CJXB <df5>; CJXC <ds4></ds4></df5>					
[8VA]			PR-Code 1E1,PR-Code 1E7	05.13→				1 587 411 039
S4								
<b>3.0</b> TFSI quattro [8K2; B8]	3,0	245	CAKA <d11>; CCBA <d11></d11></d11>	03.09-03.12			0 580 202 014	
S4 Avant								
<b>3.0</b> TFSI quattro [8K5; B8]	3,0	245	CAKA <d11></d11>	03.09-03.12			0 580 202 014	
S5 Cabriolet								
3.0 TFSI quattro	3,0	245	CAKA <d11></d11>	06.09-03.12			0 580 202 016	
[8F7]			CCBA <d11></d11>	05.09-03.12			0 580 202 016	1 582 980 209
S5 Coupé								
4.2 quattro [8T3] S5 Sportback	4,2 <b>k</b>	260	CAUA <doa></doa>	06.07-03.12			0 580 202 016	1 582 980 209
3.0 TFSI quattro [8TA]	3,0	245	CAKA <d11></d11>	01.10-03.12			0 580 202 016	1 582 980 209
S6								
<b>2.2</b> T quattro [4A2; C4]	2,2	169	AAN	06.94-07.97		0 580 314 068		
1.2 quattro [4A2; C4] S6 Avant	4,2	213	AEC	09.94-07.97		0 580 314 068		
2.2 T quattro [4A5; C4]	2,2	169	AAN	06.94-07.97		0 580 314 068		
<b>1.2</b> quattro [4A5; C4]	4,2	213	AEC	09.94-07.97		0 580 314 068		
TT Coupé 2.0 TFSI [FV3]	2,0	169	CHHC <tp6></tp6>	11.14→			0 580 200 382	
TT Roadster 2.0 TFSI [FV9]	2,0	169	CHHC <tp6></tp6>	11.14→			0 580 200 382	



	l/ccm	kW	Type	J B	2	<u> </u>	# <u></u> +	
			27			-		
<b>■</b> AUDI								
80								
<b>1.6</b> [8C2; B4]	1,6	74	ADA	06.93-05.95			0 580 314 068	
<b>2.0</b> [8C2; B4] , quattro	2,0	66 103	ABT ACE	08.93-05.95 08.92-05.95		0 580 254 040	0 580 314 155	
[8C2; B4]	2,0	103	ACE	00.92-03.93		0 300 234 040		
E [8C2; B4]	2,0	85	ABK	09.91-05.95			0 580 314 068	
E, quattro	2,0	79	ADW	11.93-05.95			0 580 314 068	
[8C2; B4]								
<b>2.2</b> S2 quattro	2,2	169	ABY	02.93-05.95			0 580 314 068	
[8C2; B4]	2.0	100/110	ADO AO7	07.02.05.05			0.500.044.000	
<b>2.6</b> E, quattro [8C2; B4]	2,6	102/110	ABC; ACZ	07.92-05.95			0 580 314 068	
<b>2.8</b> E, quattro	2,8	128	AAH	09.91-05.95			0 580 314 068	
[8C2; B4]	2,0	120	7001	00.01 00.00			0 000 02-1 000	
80 Avant								
<b>1.6</b> [8C5; B4]	1,6	74	ADA	06.93-07.95			0 580 314 068	
<b>2.0</b> [8C5; B4]	2,0	66	ABT	08.93-06.95			0 580 314 155	
, quattro	2,0	103	ACE	08.92-07.95		0 580 254 040		
[8C5; B4] E [8C5; B4]	2,0	85	ABK	08.92-07.95			0 580 314 068	
E, quattro	2,0	79	ADW	11.93-07.95			0 580 314 068	
[8C5; B4]	,							
2.2 RS2 quattro	2,2	232	ADU	03.94-07.95		0 580 254 040		
[8C5; B4]								
S2 quattro [8C5; B4]	2,2	169	ABY	07.94-07.95			0 580 314 068	
<b>2.6</b> E, quattro [8C5; B4]	2,6	102/110	ABC; ACZ	08.92-07.95			0 580 314 068	
2.8 E, quattro [8C5; B4]	2,8	128	AAH	08.92-07.95			0 580 314 068	
<b>2.8</b> [89; 8A2; B3]	2,8	128	AAH	01.92-05.95			0 580 314 068	
<b>100 2.2</b> E [4A2; C4]	2,2	96	PR	01.92-12.98		0 580 254 040		
<b>2.6</b> E [4A2; C4]	2,6	110	ACZ	01.92-12.98		0 300 234 040	0 580 314 068	
AUTOBIAN	ИСНІ							
Y 10								
<b>1.1</b> i.e., i.e. ECVT,	1.1	37/40	156 C 046 < ZM M1>; 176 B 2.00	0 09.92-12.95			0 580 314 152	
i.e. Selectronic,	±,±	0.140	<zm m3=""></zm>	00.02 12.00			3 000 017 102	
i.e. 4x4 [R.92]								 
<b>1.3</b> i.e. [R.92]	1,3	53	146 A 5.046 MPI < ZM M2>	09.92-12.95		0 580 453 939		 
BENTLEY								
Brooklands								
6.8	6,8	182	L 410 MN 1T	07.92-08.97		0 580 254 918		
Continental C	-		LATOMETE	05.04.10.05		0.500.054.040		
<b>6.8</b> V8 R <b>Turbo R</b>	6,8	286	L410MT 1T	05.94-12.95		0 580 254 918		
6.8 V8	6,8	265	L 410 MT	04.93-07.95		0 580 254 918		
Turbo S								
6.8	6,8	287	L410MT 1T	07.95-07.99		0 580 254 918		
BERTONE								
F., 17 1								
Freeclimber	1,6	74	M 40 B 16	02.92→			0 580 314 076	
1.0	1,0	17	M 40 D TO	UZ.3Z→			2 200 214 010	























	A A I	A
к	VI.	w

Serie M									
<b>M2</b> [F87]	3,0	272	N55 B30A	04.16→	MXF			0 580 200 330	
					MXF			0 580 200 332	
M3 [E36]	3,0	210	30 6S 1 <s 30="" 50="" b=""></s>	01.94-09.95	RAB		0 580 314 076		
3.2 [E 36]	3,2	179	32 6S 2 <s 32="" 52="" b=""></s>	09.96-06.98	RAB		0 580 314 076		
M 3 Cabrio [E 36]	3,0	210	30 6S 1 <s 30="" 50="" b=""></s>	01.94-12.95	RAB		0 580 314 076		
<b>M 3 Coupé</b> [E 36]	3,0		30 6S 1 <s 30="" 50="" b="">; 30 6S 2</s>	09.92-12.96	RAB		0 580 314 076		
		217	005 0504	11.01.10.00	1.45				
<b>M 5</b> [E 60]	5,0	373	S85 B50A	11.04-12.09	LAB			0.500.044.554	0 580 314 553
[[ (1]	ΕO	272	COE DEOA	03.07-08.10	RAB			0 580 314 551	0.500.214.552
[E 61]	5,0	373	S85 B50A	03.07-08.10	LAB RAB			0.500.214.551	0 580 314 553
M6 [E63]	5,0	373	COE DEON	03.05-07.10	LAB			0 580 314 551	0 500 214 552
WIO [E 03]	5,0	3/3	S85 B50A	03.05-07.10	RAB			0 580 314 551	0 580 314 553
M 6 Cabrio [E 64]	5,0	373	S85 B50A	11.06-07.10	LAB			0 360 314 331	0 580 314 553
WO Cabilo [E 04]	5,0	313	363 B30A	11.00-07.10	RAB			0 580 314 551	0 360 314 333
<b>M 135</b> i [F 20]	3,0	235/240	N55 B30A	07.12→	MXF			0 580 200 330	
100 i [i 20]	0,0	200/240	HOO DOUM	01.12 /	MXF			0 580 200 330	
i, i xDrive [F 21]	3.0	235/240	N55 B30A	09.12→	IWIZAT			0 580 200 332	
i xDrive [F 20]	3,0	235/240	N55 B30A	11.12→				0 580 200 330	
M 235 Cabrio i. i	3,0	240	N55 B30A < NG6>	11.14→				0 580 200 330	
xDrive [F 23]	5,5	0						200 000	
M 235 Coupé	3,0	240	N55 B30A	03.14→	MXF			0 580 200 330	
i [F 22]	0,0	2.0			MXF			0 580 200 332	
i xDrive [F 22]	3,0		N55 B30A	09.14→				0 580 200 330	
	-,-	240	N55 B30A	06.14→				0 580 200 330	
Serie X									
<b>X 5</b> 3.0 d [E 53]	3,0	135/155-	30 6D 1 <m 30="" 57="" d="">; 30 6D 2</m>	03.01-10.06		0 986 580 131			
		160	<m 57n=""></m>						
3.0 i [E 53]	3,0	170	30 6S 3 <m 54=""></m>	10.99-09.06	FMH,RAB		0 986 580 130		
4.4 i [E 53]	4,4	210/235	N62 B44A <ngv8>; 44 8S 2</ngv8>	03.99-10.06	FMH,RAB		0 986 580 130		
			<m 44="" 62="" b=""></m>						
4.6 is [E 53]	4,6	255	46 8S 1 <m 46="" 62="" b=""></m>	02.02.00.02	ELUL DAD				
Serie 1				02.02-09.03	<del>FMH</del> ,RAB		0 986 580 130		
				02.02-09.03	<del>FMH</del> ,KAB		0 986 580 130		
<b>114</b> d [F 20]	1,6	70	N47 D16A	11.12-05.15	<del>FMH</del> ,KAB		0 986 580 130	0 580 204 018	
d [F 21]	1,6 1,6	70 70	N47 D16A N47 D16A		<del>-MH</del> ,KAB		0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 204 018	
				11.12-05.15	<del>-MH</del> ,KAB		0 986 580 130		
d [F 21]	1,6	70	N47 D16A	11.12-05.15 11.12-05.15	<del>-MH</del> ,KAB		0 986 580 130	0 580 204 018	
d [F 21] i [F 20]	1,6 1,6	70 75	N47 D16A N13 B16A	11.12-05.15 11.12-05.15 07.12-02.15	<del>-MH</del> ,KAB		0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326	
d [F 21] i [F 20] i [F 21]	1,6 1,6 1,6	70 75 75	N47 D16A N13 B16A N13 B16A	11.12-05.15 11.12-05.15 07.12-02.15 09.12-02.15	+MH,KAB		0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326 0 580 200 326	
d [F 21] i [F 20] i [F 21] 116 d [F 20]	1,6 1,6 1,6 2,0	70 75 75 85	N47 D16A N13 B16A N13 B16A N47 D20C	11.12-05.15 11.12-05.15 07.12-02.15 09.12-02.15 09.11-02.15	+MH,KAB		0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018	
d [F 21] i [F 20] i [F 21]  116 d [F 20] d [F 21] d ed [F 20] d ed [F 21]	1,6 1,6 1,6 2,0 2,0	70 75 75 85 85	N47 D16A N13 B16A N13 B16A N47 D20C N47 D20C	11.12-05.15 11.12-05.15 07.12-02.15 09.12-02.15 09.11-02.15 09.12-02.15	+MH,KAB		0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 204 018	
d [F 21] i [F 20] i [F 21] <b>116</b> d [F 20] d [F 21] d ed [F 20]	1,6 1,6 1,6 2,0 2,0 1,6	70 75 75 85 85 85	N47 D16A N13 B16A N13 B16A N47 D20C N47 D20C N47 D16A	11.12-05.15 11.12-05.15 07.12-02.15 09.12-02.15 09.11-02.15 09.12-02.15 03.12-02.15	+MH,KAB		0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018	
d [F 21] i [F 20] i [F 21]  116 d [F 20] d [F 21] d ed [F 20] d ed [F 21]	1,6 1,6 1,6 2,0 2,0 1,6 1,6	70 75 75 85 85 85 85	N47 D16A N13 B16A N13 B16A N47 D20C N47 D20C N47 D16A N47 D16A	11.12-05.15 11.12-05.15 07.12-02.15 09.12-02.15 09.11-02.15 09.12-02.15 03.12-02.15 09.12-02.15			0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018	
d [F 21] i [F 20] i [F 21]  116 d [F 20] d [F 21] d ed [F 20] d ed [F 21] i [F 20]	1,6 1,6 1,6 2,0 2,0 1,6 1,6	70 75 75 85 85 85 85 86 80	N47 D16A N13 B16A N13 B16A N47 D20C N47 D20C N47 D16A N47 D16A B38 B15A N13 B16A	$\begin{array}{c} 11.12\text{-}05.15 \\ 11.12\text{-}05.15 \\ 07.12\text{-}02.15 \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 09.11\text{-}02.15 \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 03.12\text{-}02.15 \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 03.15 \rightarrow \\ 09.11\text{-}02.15 \\ \end{array}$			0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 200 700 0 580 200 326 0 580 200 328	
d [F 21] i [F 20] i [F 21]  116 d [F 20] d [F 21] d ed [F 20] d ed [F 21]	1,6 1,6 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,5	70 75 75 85 85 85 85 80 100	N47 D16A N13 B16A N13 B16A N47 D20C N47 D20C N47 D16A N47 D16A B38 B15A N13 B16A	11.12-05.15 11.12-05.15 07.12-02.15 09.12-02.15 09.11-02.15 09.12-02.15 03.12-02.15 03.15→ 09.11-02.15	MXF		0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 200 700 0 580 200 326 0 580 200 700	
d [F 21] i [F 20] i [F 21]  116 d [F 20] d [F 21] d ed [F 20] d ed [F 21] i [F 20]	1,6 1,6 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,6	70 75 75 85 85 85 85 80 100	N47 D16A N13 B16A N13 B16A N47 D20C N47 D20C N47 D16A N47 D16A B38 B15A N13 B16A	$\begin{array}{c} 11.12\text{-}05.15\\ 11.12\text{-}05.15\\ 07.12\text{-}02.15\\ 09.12\text{-}02.15\\ 09.11\text{-}02.15\\ 09.12\text{-}02.15\\ 03.12\text{-}02.15\\ 03.12\text{-}02.15\\ 03.15\rightarrow\\ 09.11\text{-}02.15\\ \end{array}$	MXF		0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 200 700 0 580 200 326 0 580 200 328	
d [F 21] i [F 20] i [F 21]  116 d [F 20] d [F 21] d ed [F 20] d ed [F 21] i [F 20]	1,6 1,6 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,5	70 75 75 85 85 85 85 80 100	N47 D16A N13 B16A N13 B16A N47 D20C N47 D20C N47 D16A N47 D16A B38 B15A N13 B16A	11.12-05.15 11.12-05.15 07.12-02.15 09.12-02.15 09.11-02.15 09.12-02.15 03.12-02.15 03.15→ 09.11-02.15	MXF		0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 200 700 0 580 200 326 0 580 200 700	
d [F 21] i [F 20] i [F 21]  116 d [F 20] d [F 21] d ed [F 20] d ed [F 21] i [F 20]  i [F 21]	1,6 1,6 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 2,0	70 75 75 85 85 85 86 100 80 100 105	N47 D16A N13 B16A N13 B16A N47 D20C N47 D20C N47 D16A N47 D16A B38 B15A N13 B16A B38 B15A N13 B16A	$\begin{array}{c} 11.12\text{-}05.15\\ 11.12\text{-}05.15\\ 07.12\text{-}02.15\\ 09.12\text{-}02.15\\ 09.11\text{-}02.15\\ 09.12\text{-}02.15\\ 03.12\text{-}02.15\\ 09.12\text{-}02.15\\ 03.15\rightarrow\\ 09.11\text{-}02.15\\ 03.15\rightarrow\\ 09.11\text{-}02.15\\ 09.12\text{-}02.15\\ 09.12\text{-}02.15\\ \end{array}$	MXF		0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 204 020 0 580 200 700 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 200 326	
d [F 21] i [F 20] i [F 21]  116 d [F 20] d [F 21] d ed [F 20] d ed [F 21] i [F 20]  i [F 21]	1,6 1,6 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,6	70 75 75 85 85 85 85 80 100	N47 D16A N13 B16A N13 B16A N47 D20C N47 D20C N47 D16A N47 D16A B38 B15A N13 B16A	$\begin{array}{c} 11.12\text{-}05.15\\ 11.12\text{-}05.15\\ 07.12\text{-}02.15\\ 09.12\text{-}02.15\\ 09.11\text{-}02.15\\ 09.12\text{-}02.15\\ 03.12\text{-}02.15\\ 03.12\text{-}02.15\\ 03.15\rightarrow\\ 09.11\text{-}02.15\\ \end{array}$	MXF		0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 200 700 0 580 200 326 0 580 200 700 0 580 200 326	
d [F 21] i [F 20] i [F 21]  116 d [F 20] d [F 21] d ed [F 20] d ed [F 21] i [F 20]  i [F 20]  118 d, d xDrive [F 20] d, d xDrive [F 21]	1,6 1,6 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 2,0	70 75 75 85 85 85 85 80 100 80 100 105	N47 D16A N13 B16A N13 B16A N47 D20C N47 D20C N47 D16A N47 D16A B38 B15A N13 B16A  B38 B15A N13 B16A  N47 D20C  N47 D20C	$\begin{array}{c} 11.12\text{-}05.15 \\ 11.12\text{-}05.15 \\ 07.12\text{-}02.15 \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 09.11\text{-}02.15 \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 03.12\text{-}02.15 \\ 03.15 \rightarrow \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 03.15 \rightarrow \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 09.12\text{-}02.1$	MXF MXF		0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 200 700 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 204 018	
d [F 21] i [F 20] i [F 21]  116 d [F 20] d [F 21] d ed [F 20] d ed [F 21] i [F 20]  i [F 21]	1,6 1,6 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 2,0 2,0	70 75 75 85 85 85 85 80 100 100 105	N47 D16A N13 B16A N13 B16A N47 D20C N47 D20C N47 D16A N47 D16A B38 B15A N13 B16A  B38 B15A N13 B16A  N47 D20C  N47 D20C  N47 D20C	$\begin{array}{c} 11.12\text{-}05.15 \\ 11.12\text{-}05.15 \\ 07.12\text{-}02.15 \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 09.11\text{-}02.15 \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 03.12\text{-}02.15 \\ 03.15 \rightarrow \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 03.15 \rightarrow \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 09.11\text{-}02.15 \\ 09.11\text{-}02.15 \\ 09.11\text{-}02.15 \\ \end{array}$	MXF MXF		0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 200 700 0 580 200 326 0 580 200 326	
d [F 21] i [F 20] i [F 21]  116 d [F 20] d [F 21] d ed [F 20] d ed [F 21] i [F 20]  i [F 20]  118 d, d xDrive [F 20] d, d xDrive [F 21]	1,6 1,6 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 2,0	70 75 75 85 85 85 85 80 100 105 105	N47 D16A N13 B16A N13 B16A N47 D20C N47 D20C N47 D16A N47 D16A B38 B15A N13 B16A  B38 B15A N13 B16A  N47 D20C  N47 D20C	$\begin{array}{c} 11.12\text{-}05.15 \\ 11.12\text{-}05.15 \\ 07.12\text{-}02.15 \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 09.11\text{-}02.15 \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 03.12\text{-}02.15 \\ 03.15 \rightarrow \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 03.15 \rightarrow \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 09.12\text{-}02.1$	MXF MXF		0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 200 700 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 204 018	
d [F 21] i [F 20] i [F 21]  116 d [F 20] d [F 21] d ed [F 20] d ed [F 21] i [F 20]  i [F 20]  118 d, d xDrive [F 20] d, d xDrive [F 21]	1,6 1,6 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 2,0 2,0	70 75 75 85 85 85 85 80 100 100 105	N47 D16A N13 B16A N13 B16A N47 D20C N47 D20C N47 D16A N47 D16A B38 B15A N13 B16A  B38 B15A N13 B16A  N47 D20C  N47 D20C  N47 D20C	$\begin{array}{c} 11.12\text{-}05.15 \\ 11.12\text{-}05.15 \\ 07.12\text{-}02.15 \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 09.11\text{-}02.15 \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 03.12\text{-}02.15 \\ 03.15 \rightarrow \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 03.15 \rightarrow \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 09.11\text{-}02.15 \\ 09.11\text{-}02.15 \\ 09.11\text{-}02.15 \\ \end{array}$	MXF MXF MXF MXF		0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 200 700 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018	
d [F 21]   i [F 20]   i [F 21]   116 d [F 20]   d [F 21]   d ed [F 20]   d ed [F 21]   i [F 20]     i [F 20]       118 d, d xDrive     [F 20]   d, d xDrive     [F 20]   i [F 20]   i [F 20]     i [F	1,6 1,6 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,6 2,0 2,0 2,0 1,6 1,5 1,6 2,0 2,0	70 75 75 85 85 85 86 80 100 100 105 100 105	N47 D16A N13 B16A N13 B16A N47 D20C N47 D20C N47 D16A B38 B15A N13 B16A  N47 D20C  N47 D20C  B38 B15A N13 B16A  N47 D20C  N47 D20C	$\begin{array}{c} 11.12\text{-}05.15\\ 11.12\text{-}05.15\\ 07.12\text{-}02.15\\ 09.12\text{-}02.15\\ 09.11\text{-}02.15\\ 09.12\text{-}02.15\\ 03.12\text{-}02.15\\ 03.15\rightarrow\\ 09.11\text{-}02.15\\ \\ 03.15\rightarrow\\ 09.12\text{-}02.15\\ \\ 09.12\text{-}02.15\\ \\ 09.15\text{-}09.11\text{-}02.15\\ \end{array}$	MXF MXF MXF		0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 200 700 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018	
d [F 21] i [F 20] i [F 21]  116 d [F 20] d [F 21] d ed [F 20] d ed [F 21] i [F 20]  i [F 21]  118 d, d xDrive [F 20] d, d xDrive [F 21]	1,6 1,6 2,0 2,0 1,6 1,5 1,6 2,0 2,0 1,5 1,6 2,0 2,0 2,0	70 75 75 85 85 85 86 80 100 100 105 100 105 100 100 125	N47 D16A N13 B16A N13 B16A N47 D20C N47 D20C N47 D16A N47 D16A B38 B15A N13 B16A N47 D20C N47 D20C  N47 D20C  N47 D36A  N13 B16A  N13 B16A	$\begin{array}{c} 11.12\text{-}05.15 \\ 11.12\text{-}05.15 \\ 07.12\text{-}02.15 \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 09.11\text{-}02.15 \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 03.12\text{-}02.15 \\ 03.15 \rightarrow \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 03.15 \rightarrow \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 09.12\text{-}02.15 \\ 09.11\text{-}02.15 \\ 09.11\text{-}02.15 \\ 09.11\text{-}02.15 \\ \end{array}$	MXF MXF MXF MXF		0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 200 700 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018	
d [F 21]   i [F 20]   i [F 21]   116 d [F 20]   d [F 21]   d ed [F 20]   d ed [F 21]   i [F 20]     i [F 20]       118 d, d xDrive     [F 20]   d, d xDrive     [F 20]   i [F 20]   i [F 20]     i [F	1,6 1,6 2,0 2,0 1,6 1,6 1,5 1,6 2,0 2,0 2,0 1,6 1,5 1,6 2,0 2,0	70 75 75 85 85 85 86 80 100 100 105 100 105	N47 D16A N13 B16A N13 B16A N47 D20C N47 D20C N47 D16A B38 B15A N13 B16A  N47 D20C  N47 D20C  B38 B15A N13 B16A  N47 D20C  N47 D20C	$\begin{array}{c} 11.12\text{-}05.15\\ 11.12\text{-}05.15\\ 07.12\text{-}02.15\\ 09.12\text{-}02.15\\ 09.11\text{-}02.15\\ 09.12\text{-}02.15\\ 03.12\text{-}02.15\\ 03.15\rightarrow\\ 09.11\text{-}02.15\\ \\ 03.15\rightarrow\\ 09.12\text{-}02.15\\ \\ 09.12\text{-}02.15\\ \\ 09.15\text{-}09.11\text{-}02.15\\ \end{array}$	MXF MXF MXF MXF		0 986 580 130	0 580 204 018 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 200 700 0 580 200 326 0 580 200 326 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018	































202:[[ 40]	0.4	105	24000 .M.F.	02.00.12.02	DAD			0.000 500 044
<b>323</b> i [E 46]	2,4	135	24 6S 3 <m 52=""></m>	03.99-12.03				0 986 580 944
<b>325</b> i [E 36]	2,5	125	25 6S 4 <m 25="" 52="" b=""> 25 6S 1/2 <m 25="" 50="" b="">; 25 6S 1/2</m></m>	04.98-10.00 09.90-12.95	RAB		0 580 314 076	0 986 580 944
3 <b>23</b> 1[E 30]	2,5	138/141	<m50 b25=""></m50>	09.90-12.95	KAB		0 380 314 076	
i [E 46]	2,5	137	25 6S 6 <m 56=""></m>	09.02-12.04	RAB			0 986 580 944
i, xi [E 46]	2,5	141	25 6S 5 <m 54=""></m>	09.00-08.03			0 580 314 076	
				09.00-03.05	RAB			0 986 580 944
<b>328</b> i [E 36]	2,8	142/148	28 6S 1 <m 28="" 52="" b="">; 28 6S 1 <m52 28="" b=""></m52></m>	10.94-12.98	RAB		0 580 314 076	
i [E 46]	2,8	142	28 6S 2 <m 28="" 52="" b=""></m>	04.98-08.00			0 580 314 076	
				04.98-09.00				0 986 580 944
i [F 30]	2,0	180	N20 B20A	02.12-10.14				0 580 200 330
				02.12-08.15	MXF,NFV			0 580 200 332
				11.14-08.15	MXF,NFV			0 580 200 330
i xDrive [F 30]	2,0	180	N20 B20A	07.12-06.15				0 580 200 330
330 d [F 30]	3,0	190-210	N57 D30A	07.12→		0.000 500 101		0 580 204 018
d, xd [E 46]	3,0	135/150	30 6D 1 <m 30="" 57="" d="">; 30 6D 2 <m 57n=""></m></m>	05.01-03.05		0 986 580 131		
i, i xDrive [F 30]	2,0	185	B48 B20B	07.15→				0 580 200 700
i, xi [E 46]	3,0	170	30 6S 3 <m 54=""></m>	07.13→ 05.00-04.05	RAB			0 986 580 944
i, Ai [L 40]	5,0	110	OU OU U NIVI UHA	09.00-04.05	ואט		0 580 314 076	0 300 300 344
335 d xDrive [F 30]	3,0	230	N57 D30B <n57z></n57z>	09.00-04.05			0 300 314 010	0 580 204 018
i [F 30]	3,0	225-250	N55 B30A	02.12-08.15				0 580 200 330
i xDrive [F 30]	3,0	225-240	N55 B30A	07.12-08.15	MXF			0 580 200 330
INDITION TO OUT	5,5	220 240		J12 JU.1J	MXF			0 580 200 332
<b>340</b> i [F 30]	3,0	240	B58 B30A	07.15→	WIM			0 580 200 700
i xDrive [F 30]	3,0	240	B58 B30A	07.15→	MXF			0 580 200 700
Serie 3 Cabrio		210	200 2007	01.10	7174			300 200 100
<b>318</b> i [E 36]	1,8	85	18 4E 2 <m 18="" 43="" b=""></m>	01.94-12.99	RAB		0 580 314 076	
i [E 46]	2,0	105-110	N42 B20A <ng4>; N46 B20</ng4>	09.01-08.06	RAB			0 986 580 944
			<ng4></ng4>					
<b>320</b> d [E 46]	2,0	110	20 4D 4 <m 47n=""></m>	01.05-08.06		0 986 580 131		
i [E 36]	2,0	110	20 6S 2 <m 20="" 50="" b="">; 20 6S 3</m>	03.93-12.99	RAB		0 580 314 076	
-			<m 20="" 52="" b=""></m>					
i [E 46]	2,2	120-125	22 6S 1 <m 54=""></m>	09.00-08.06	RAB			0 986 580 944
<b>323</b> i [E 36]	2,5	125	25 6S 3 <m 25="" 52="" b=""></m>	05.95-09.99	RAB		0 580 314 076	
i [E 46]	2,5	125	25 6S 4 <m 25="" 52="" b=""></m>	03.00-08.00			0 580 314 076	
				03.00-09.00	RAB			0 986 580 944
<b>325</b> i [E 36]	2,5	141	25 6S 2 <m 25="" 50="" b=""></m>	03.93-12.95	RAB		0 580 314 076	
i [E 46]	2,5	141	25 6S 5 < M 54>	09.00-08.03			0 580 314 076	
				09.00-08.06				0 986 580 944
<b>328</b> i [E 36]	2,8	142	28 6S 1 <m 28="" 52="" b=""></m>	03.95-09.99	RAB		0 580 314 076	
<b>330</b> d [E 46]	3,0	150	30 6D 2 <m 57n=""></m>	04.05-08.06		0 986 580 131		
i [E 46]	3,0	170	30 6S 3 <m 54=""></m>	05.00-08.06	RAB			0 986 580 944
				09.00-08.05			0 580 314 076	
Serie 3 Comp		0.5	NAODAOA ANOA MAESTO	00.00.40.0	DAS			0.000 500 0.44
<b>316</b> ti [E 46]	1,6	85	N40 B16A <ng4>; N45 B16A <ng4></ng4></ng4>	03.02-12.04	KAB			0 986 580 944
	1,8	84-85	N42 B18A <ng4>; N46 B18A</ng4>	06.01-12.04	DVD			0 986 580 944
	1,0	04-00	N42 B16A < NG4>; N46 B16A < NG4>	00.01-12.04	HAD			v 300 300 344
318 td [E 46]	2,0	85	20 4D 4 <m 47n=""></m>	03.03-12.04		0 986 580 131		
ti [E 36]	1,8	103	18 4S 1 <m 18="" 42="" b=""></m>	09.94-08.95		0 300 300 131	0 580 314 076	
a [E 00]	1,9	103	19 4S 1 <m 19="" 44="" b=""></m>	12.95-08.99			0 580 314 076	
ti [E 46]	2,0	105	N42 B20A <ng4>; N46 B20</ng4>	09.01-12.04			0.00014010	0 986 580 944
" [= +0]	2,0	100	<ng4></ng4>	JJ.J1 12.J4	10.0			
		110	20 4D 4 <m 47n=""></m>	09.01-12.04		0 986 580 131		
<b>320</b> td [E 46]	2.0				DAD			0.000 500 044
	2,0	141	25 6S 5 <m 54=""></m>	06.01-12.04	KAB			0 986 580 944
	2,5		25 6S 5 <m 54=""></m>	06.01-12.04	KAB			0 986 580 944
325 ti [E 46] Serie 3 Coupé	2,5		25 6S 5 <m 54=""> 16 4E 2 <m 16="" 43="" b=""></m></m>	06.01-12.04			0 580 314 076	0 986 580 944
325 ti [E 46] Serie 3 Coupé	2,5 <b>é</b>	141			RAB		0 580 314 076	0 986 580 944
<b>316</b> i [E 36]	2,5 <b>é</b> 1,6	141 75	16 4E 2 <m 16="" 43="" b=""></m>	09.93-12.99	RAB		0 580 314 076	






























2,5	125	25 6S 4 <m 25="" 52="" b=""></m>	10.98-09.00	RAB			0 986 580 944
			09.99-08.00			0 580 314 076	
2,0	160	N47 D20D	03.13→				0 580 204 018
	137	25 6S 6 <m 56=""></m>	09.02-01.05	RAB			0 986 580 944
	141	25 6S 5 <m 54=""></m>				0 580 314 076	
, -				RAB			0 986 580 944
2.8	142	28 6S 1 <m 28="" 52="" b=""></m>				0 580 314 076	
							0 986 580 944
							0 580 200 330
2,0	100	1120 52071	00.12 00.10				0 580 200 332
2.0	180	N20 B20A	03 13-06 15	IVIZ			0 580 200 330
							0 580 204 018
3,0	130 210	NST DSOA	03.12 /				0 300 204 010
3,0	135/150	30 6D 1 <m 30="" 57="" d="">; 30 6D 2</m>	05.01-09.05		0 986 580 131		
		<m 57n=""></m>					
2,0	185	B48 B20B	07.15→				0 580 200 700
3,0	170	30 6S 3 <m 54=""></m>	05.00-09.05	RAB			0 986 580 944
3,0	230	N57 D30B	11.13→				0 580 204 018
3,0	225	N55 B30A	03.13-06.15				0 580 200 330
3,0	240	B58 B30A	07.15→				0 580 200 700
	135	N47 D20C	03.14-06.15				0 580 204 018
-			03.16→				0 580 200 700
2,0	100			MXE			0 580 200 330
		N20 D20D	00.14 /				0 580 200 332
2.0	160	N47 D20D	06.14.	TVIXI			
				MVF			0 580 204 018
∠,∪	100	INZU DZUA	∪3.14→				0 580 200 330
2.0	100.010	NET DOOM	00.14	₩ <del>X</del> F			0 580 200 332
							0 580 204 018
							0 580 200 700
							0 580 204 018
3,0	225	N55 B30A	03.14→				0 580 200 330
							0 580 200 332
3,0	240	B58 B30A	03.16→	MXF			0 580 200 700
	100	R38 A15A	03 16->				0 580 200 700
							0 580 204 018
				MYE			0 580 200 330
∠,∪	100	INZU DZU	11.13→				
2.0	105	D40 D204	02.10	₩ <del>\</del>			0 580 200 332
							0 580 200 700
							0 580 200 330
							0 580 204 018
2,0	180	N20 B20A	09.13→				0 580 200 330
				MXF			0 580 200 332
3,0	190-210	N57 D30A; N57 D30A <n57></n57>	11.13→				0 580 204 018
		, 					
3,0	190-210 185	B48 B20B	03.16→				0 580 200 700
		, 					
2,0	185	B48 B20B	03.16→	MXF			0 580 200 700
2,0 3,0 3,0	185 230 225	B48 B20B N57 D30B <n57z> N55 B30A</n57z>	03.16→ 11.13→ 09.13→	MXF			0 580 200 700 0 580 204 018 0 580 200 330 0 580 200 332
2,0 3,0	185 230	B48 B20B N57 D30B <n57z></n57z>	03.16→ 11.13→				0 580 200 700 0 580 204 018 0 580 200 330
2,0 3,0 3,0	185 230 225	B48 B20B N57 D30B < N57Z> N55 B30A B58 B30A	03.16→ 11.13→ 09.13→	MXF			0 580 200 700 0 580 204 018 0 580 200 330 0 580 200 332 0 580 200 700
2,0 3,0 3,0 3,0	185 230 225 240	B48 B20B N57 D30B < N57Z> N55 B30A B58 B30A N47 D20C	03.16→ 11.13→ 09.13→	MXF			0 580 200 700 0 580 204 018 0 580 200 330 0 580 200 332 0 580 200 700
2,0 3,0 3,0 3,0	185 230 225 240	B48 B20B N57 D30B < N57Z> N55 B30A B58 B30A	03.16→ 11.13→ 09.13→	MXF			0 580 200 700 0 580 204 018 0 580 200 330 0 580 200 332 0 580 200 700
2,0 3,0 3,0 3,0	185 230 225 240	B48 B20B N57 D30B < N57Z> N55 B30A B58 B30A N47 D20C	03.16→ 11.13→ 09.13→ 03.16→	MXF			0 580 200 700 0 580 204 018 0 580 200 330 0 580 200 332 0 580 200 700
2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 1,5 2,0	185 230 225 240 105 100 135	B48 B20B N57 D30B < N57Z> N55 B30A B58 B30A N47 D20C B38 B15A N47 D20C	03.16→ 11.13→ 09.13→ 03.16→ 05.14-06.15 07.15→ 05.14-03.15	MXF			0 580 200 700 0 580 204 018 0 580 200 330 0 580 200 332 0 580 200 700 0 580 204 018 0 580 204 018
2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 1,5	185 230 225 240 105 100	B48 B20B N57 D30B < N57Z> N55 B30A B58 B30A N47 D20C B38 B15A N47 D20C B48 B20A	03.16→ 11.13→ 09.13→ 03.16→ 05.14-06.15 07.15→ 05.14-03.15 03.16→	MXF			0 580 200 700 0 580 204 018 0 580 200 330 0 580 200 332 0 580 200 700 0 580 204 018 0 580 204 018 0 580 204 018
2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 1,5 2,0	185 230 225 240 105 100 135	B48 B20B N57 D30B < N57Z> N55 B30A B58 B30A N47 D20C B38 B15A N47 D20C	03.16→ 11.13→ 09.13→ 03.16→ 05.14-06.15 07.15→ 05.14-03.15	MXF			0 580 200 700 0 580 204 018 0 580 200 330 0 580 200 332 0 580 200 700 0 580 204 018 0 580 204 018
	2,5 2,0 2,5 2,5 2,8 2,8 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3	2,0 160 2,5 137 2,5 141  2,8 142 2,8 142 2,0 180  2,0 180  3,0 190-210  3,0 230 3,0 225 3,0 240  2,0 135 2,0 135 2,0 185 3,0 230 3,0 225 3,0 240  2,1 135 2,0 135	2,0 160 N47 D20D 2,5 137 25 6S 6 < M 56> 2,5 141 25 6S 5 < M 54>  2,8 142 28 6S 1 < M 52 B 28> 2,8 142 28 6S 2 < M 52 B 28> 2,0 180 N20 B20A  2,0 180 N20 B20A  3,0 190-210 N57 D30A  3,0 135/150 30 6D 1 < M 57 D 30>; 30 6D 2 < M 57N> 2,0 185 B48 B20B 3,0 170 30 6S 3 < M 54> 3,0 230 N57 D30B 3,0 225 N55 B30A 3,0 240 B58 B30A  2,0 135 N47 D20C 2,0 135 B48 B20B 3,0 190-210 N57 D30A  2,0 185 B48 B20A N20 B20B  2,0 160 N47 D20D 2,0 185 B48 B20B 3,0 230 N57 D30B 3,0 225 N55 B30A 3,0 240 B58 B30A	09.99-08.00	160	09.99-08.00	160































<b>530</b> d, d xDrive, xd	3,0	160/170/	30 6D 2 <m 57n="">; 30 6D 3</m>	07.03-02.10	FMH,RAB			0 580 303 136	
[E 60]	0,0	173	<m 57n2=""></m>	07.00 02.10	FMH,RAB			0 580 303 134	
[= 00]		2.0			LAB			0 580 207 323	
i [E 39]	3,0	170	30 6S 3 <m 54=""></m>	09.00-07.03	RAB	0 986 580 129			
i [E 60]	3,0	170	30 6S 3 <m 54=""></m>	07.03-03.05	FMH,RAB			0 580 314 543	
					FMH,RAB			0 580 314 541	
					LAB				0 580 314 539
i, i xDrive, xi	3,0	190-200	N52 B30 < NG6>; N52 B30A	03.05-02.10	FMH,RAB			0 580 314 547	
[E 60]			<ng6></ng6>		FMH,RAB			0 580 314 545	
					LAB			0 580 314 537	
		200	N53 B30A <ng6></ng6>	03.07-02.10	FMH,RAB			0 580 202 029	
					FMH,RAB			0 580 202 027	0.500.044.540
E3E 4 [C CO]	2.0	200/210	20 CD 4 20 CD E	00 04 02 10	LAB			0.500.202.126	0 580 314 549
<b>535</b> d [E 60]	3,0	200/210	30 6D 4; 30 6D 5	09.04-02.10	FMH,RAB FMH,RAB			0 580 303 136 0 580 303 134	
					LAB			0 580 303 134	
i [E 39]	3,5	173-180	35 8S 1/2 <m 35="" 62="" b=""></m>	01.96-07.03	RAB	0 986 580 129		0 300 201 323	
<b>540</b> i [E 39]	4,4	210	44 8S 1/2 <m 44="" 62="" b=""></m>	01.96-07.03	RAB	0 986 580 129			
i [E 60]	4,0	225	N62 B40A <ngv8></ngv8>	09.05-02.10	FMH,RAB	0 300 000 123		0 580 314 543	
1[2 00]	1,0	220	NOZ B TOX MOVO	00.00 02.10	FMH,RAB			0 580 314 541	
					LAB				0 580 314 539
<b>545</b> i [E 60]	4,4	245	N62 B44A <ngv8></ngv8>	09.03-09.05	FMH,RAB			0 580 314 543	
					FMH,RAB			0 580 314 541	
					LAB				0 580 314 539
<b>550</b> i [E 60]	4,8	270	N62 B48B <ngv8></ngv8>	09.05-02.10	FMH,RAB			0 580 314 543	
					FMH,RAB			0 580 314 541	
					LAB				0 580 314 539
Serie 5 Touri	ng								
<b>518</b> g, i [E 34]	1,8	75-85	18 4E 2 <m 18="" 43="" b="">; 18 4E 2</m>	09.94-12.96	ВО	0 580 464 995			
			<m 18gas="" 43="" b="" cng=""></m>		EPI		0 580 314 123		
<b>520</b> d [E 61]	2,0	110/120	20 4D 4 <m 47n=""></m>	09.05-02.08	FMH,RAB			0 580 303 136	
					FMH,RAB			0 580 303 134	
		120-130	N47 D20	09.07-08.10	LAB FMH,RAB			0 580 207 323	
		120-130	N47 D20	09.07-08.10	LAB			0 580 303 138 0 580 207 325	
i [E 34]	2,0	110	20 6S 1/2 <m 20="" 50="" b=""></m>	11.91-12.96	BO	0 580 464 995		0 300 201 323	
1[[54]	2,0	110	20 00 1/2 \W 30 B 20	11.51 12.50	EPI	0 300 404 333	0 580 314 123		
i [E 39]	2,0	100-110	20 6S 3/4 <m 20="" 52="" b=""></m>	12.96-12.01	RAB	0 986 580 129	0 000 01 110		
.[200]	2,2	120-125	22 6S 1 <m 54=""></m>	09.00-05.04	RAB	0 986 580 129			
i [E 61]	2,0		N43 B20A <ng4></ng4>	09.07-08.10				0 580 202 029	
					FMH,RAB			0 580 202 027	
					LAB				0 580 314 549
<b>523</b> i [E 39]	2,5	125	25 6S 3/4 <m 25="" 52="" b=""></m>	01.97-09.00	RAB	0 986 580 129			
i [E 61]	2,5	130	N52 B25 <ng6></ng6>	03.05-08.10	FMH,RAB			0 580 314 547	
					FMH,RAB			0 580 314 545	
					LAB			0 580 314 537	
		140	N53 B25A <ng6></ng6>	03.07-08.10	FMH,RAB			0 580 202 029	
					<del>FMH</del> ,RAB			0 580 202 027	
					LAB				0 580 314 549
<b>525</b> d [E 39]	2,5	120	25 6D 1	04.00-05.04		0 986 580 131			
d [E 61]	2,5	120/130	25 6D 2	05.04-03.07	FMH,RAB			0 580 303 136	
					FMH,RAB			0 580 303 134	
1 4	2.2	1.45	20.0D.2 M.E7N2	00 07 00 10	LAB			0 580 207 323	
d, d xDrive, xd	3,0	145	30 6D 3 <m 57n2=""></m>	03.07-08.10	FMH,RAB			0 580 303 136	
[E 61]					FMH,RAB			0 580 303 134	
i [E 20]	2 E	1/11	25 6S 5 <m 54=""></m>	09.00-05.04	LAB RAB	0 986 580 129		0 580 207 323	
i [E 39] i [E 61]	2,5	141 141	25 6S 5 < M 54>	05.04-03.05	FMH,RAB	0 300 300 123		0 580 314 543	
1 [L U1]	2,0	T→T	20 00 0 NW 047	00.04-00.00	FMH,RAB			0 580 314 541	
					LAB			0 000 014 041	0 580 314 539
i, i xDrive, xi	3,0	160	N53 B30A <ng6></ng6>	03.07-08.10				0 580 202 029	0 000 014 000
[E 61]	0,0	100		00.07 00.10	FMH,RAB			0 580 202 023	
[= 41]					LAB				0 580 314 549























4		N/	۱۱۸/	
•	В	IV	IVV	

DIVIVV								
<b>525</b> i, ix [E 34]	2,5	141	25 6S 1/2 <m 25="" 50="" b=""></m>	11.91-12.96	ВО	0 580 464 995		
					EPI		0 580 314 123	
i, xi [E 61]	2,5	160	N52 B25 <ng6>; N52 B25A</ng6>	03.05-08.10	FMH,RAB		0 580 314 547	
			<ng6></ng6>		FMH,RAB		0 580 314 545	
E30:[F30]	2.0	142	28 6S 1/2 <m 28="" 52="" b=""></m>	01.97-09.00	RAB	0 986 580 129	0 580 314 537	
<b>528</b> i [E 39] <b>530</b> d [E 39]	2,8	135-142	30 6D 1 < M 57 D 30>	08.98-05.04	NAD	0 986 580 131		
d, d xDrive, xd	3,0	160/170/	30 6D 2 <m 57n="">; 30 6D 3</m>	05.04-08.10	FMH,RAB	0 300 300 131	0 580 303 136	
[E 61]	0,0	173	<m 57n2=""></m>	00.04 00.10	FMH,RAB		0 580 303 134	
[2 01]		110	III OT NZ		LAB		0 580 207 323	
i [E 39]	3,0	170	30 6S 3 <m 54=""></m>	09.00-05.04	RAB	0 986 580 129		
i, i xDrive, xi	3,0	190-200	N52 B30 <ng6>; N52 B30A</ng6>	03.05-03.10	FMH,RAB		0 580 314 547	
[E 61]			<ng6></ng6>		FMH,RAB		0 580 314 545	
					LAB		0 580 314 537	_
		200	N53 B30A <ng6></ng6>	03.07-08.10	FMH,RAB		0 580 202 029	
					<del>FMH</del> ,RAB		0 580 202 027	
					LAB			0 580 314 549
<b>535</b> d [E 61]	3,0	200/210	30 6D 4; 30 6D 5	09.04-08.10	FMH,RAB		0 580 303 136	
					FMH,RAB		0 580 303 134	
F 40 : [F 00]	4.4	040	44004/0 - M 00 D 44	00 07 05 04	LAB	0.000 500 400	0 580 207 323	
<b>540</b> i [E 39]	4,4	210	44 8S 1/2 <m 44="" 62="" b=""></m>	03.97-05.04	RAB	0 986 580 129	0.500.214.542	
<b>545</b> i [E 61]	4,4	245	N62 B44A <ngv8></ngv8>	05.04-09.05	FMH,RAB FMH,RAB		0 580 314 543 0 580 314 541	
					LAB		0 380 314 341	0 580 314 539
<b>550</b> i [E 61]	4,8	270	N62 B48B <ngv8></ngv8>	09.05-08.10	FMH,RAB		0 580 314 543	0 300 314 333
3301[[ 01]	4,0	210	NOZ D4OD NIGVO	03.03 00.10	FMH,RAB		0 580 314 541	
					LAB		0000011011	0 580 314 539
Serie 6								
<b>630</b> i [E 63]	3,0	190	N52 B30 <ng6></ng6>	09.04-07.10	LAB		0 580 314 537	
					RAB		0 580 314 545	
		200	N53 B30A <ng6></ng6>	09.07-07.10	FMH,RAB		0 580 202 029	
					FMH,RAB		0 580 202 027	
					LAB			0 580 314 549
<b>635</b> d [E 63]	3,0	210	30 6D 5	09.07-07.10	LAB		0 580 207 323	
					RAB		0 580 303 134	
<b>645</b> i [E 63]	4,4	245	N62 B44A <ngv8></ngv8>	01.04-09.05	LAB			0 580 314 539
					RAB		0 580 314 541	
<b>650</b> i [E 63]	4,8	270	N62 B48B < NGV8>	09.05-07.10	LAB		0.500.014.544	0 580 314 539
C C O	• -				RAB		0 580 314 541	
Serie 6 Cabr		100	NEO DOO ANCOS	00 04 07 10	LAD		0.500.214.527	
<b>630</b> i [E 64]	3,0	190	N52 B30 <ng6></ng6>	09.04-07.10	RAB		0 580 314 537	
		200	N53 B30A < NG6>	09.07-07.10	FMH,RAB		0 580 314 545 0 580 202 029	
		200	NJJ DJUA NIGUZ	03.07-07.10	FMH,RAB		0 580 202 027	<del></del>
					LAB		0 300 202 021	0 580 314 549
<b>635</b> d [E 64]	3,0	210	30 6D 5	09.07-07.10	LAB		0 580 207 323	0 000 021 010
	-,-				RAB		0 580 303 134	<del></del>
<b>645</b> i [E 64]	4,4	245	N62 B44A <ngv8></ngv8>	04.04-09.05	LAB			0 580 314 539
					RAB		0 580 314 541	
<b>650</b> i [E 64]	4,8	270	N62 B48B < NGV8 >	09.05-07.10	LAB			0 580 314 539
					RAB		0 580 314 541	
Serie 7								
<b>730</b> d [E 38]	3,0	135-142	30 6D 1 <m 30="" 57="" d=""></m>	08.98-12.01		0 986 580 131		
<b>750</b> i, iL [E 38]	5,4	240	54 12 1/2 <m 54="" 73="" b=""></m>	09.94-08.95	ZE		0 580 314 069	
Serie 8								
<b>840</b> Ci [E 31]	4,4	210	44 8S 1 <m 44="" 62="" b=""></m>	09.95-08.97			0 580 314 069	
i [E 31]	4,0	210	40 8S 1 <m 40="" 60="" b=""></m>	09.93-08.95			0 580 314 069	
850 Ci [E 31]	5,4	240	54 12 1 < M 73 B 54>	09.94-08.97			0 580 314 069	
CSi [E 31]	5,6	280	56 12 1 < M 70 B 56 >	08.92-10.96	ΖŁ		0 580 314 069	























					BOGDAN
2110					
211010	1,6	59,5	21114 < Euro 3 >	12.09→	1 987 580 017
211040	1,6	65,5	21124 <euro 3=""></euro>	12.09→	1 987 580 017
2111					
211120	1,6	59,5	21114 < Euro 3 >	12.09→	1 987 580 017
211140	1,6	65,5	21124 <euro 3=""></euro>	12.09→	1 987 580 017
2310					
231010	1,6	59,5	21114 < Euro 3 >	12.09→	1 987 580 017
231040	1,6	65,5	21124 < Euro 3 >	12.09→	1 987 580 017

# CADILLAC

Catera					
3.0	3,0	149	X30XE	10.96-08.01	0 580 314 097

# CHEVROLET

Avalanche						
<b>5.3</b> FFV 4x4	5,3	239	LMG	09.06-08.08 TW		F 00E 194 633
Aveo	-,-					
<b>1.2</b> i [T250]	1,2	53		02.06-10.08	0 580 454 093	
<b>1.4</b> i	1,4	69	F14D3	03.06→	0 580 454 093	
i [T250]	1,4	69	F14D3	02.06-10.08	0 580 454 093	
			FgNr. →095807	02.06→	0 580 454 093	
<b>1.6</b> i	1,6	76	F16D3 <e-tec></e-tec>	01.07→	0 580 454 093	
Aveo Hatch	back					
<b>1.4</b> i [T200]	1,4	69	F14D3	01.06-08.08	0 580 454 093	
i [T250]	1,4	69	F14D3			
			FgNr. →095807	02.06→	0 580 454 093	
Calibra						
<b>2.0</b> 16V	2,0	110,3	C20XE < DOHC SFI>			
			FgNr. →1008892	10.93-03.95 UVJ	0 580 464 070	
			FgNr. 1008893→	04.95-03.96		0 580 314 097
Cruze						
<b>1.6</b> [J300]	1,6	80/83	F16D3; F16D4	05.09-12.10 TW		0 580 200 045
<b>1.8</b> [J300]	1,8	104	F18D4	05.09-12.10 TW		0 580 200 045
Kalos						
<b>1.2</b> [T200]	1,2	53	B12S1	01.06-08.06	0 580 454 093	
<b>1.4</b> [T200]	1,4	69	F14D3	01.06-08.06	0 580 454 093	
Kalos Hatcl	hback					
<b>1.2</b> [T200]	1,2	53	B12S1	01.06-04.08	0 580 454 093	
<b>1.4</b> [T200]	1,4	69	F14D3	01.06-04.08	0 580 454 093	
Lacetti						
<b>1.4</b> [J200]	1,4	70	F14D3			
			FgNr. 994848→231106	01.06-12.07	0 580 454 001	
<b>1.6</b> [J200]	1,6	80	F16D3			
			FgNr. 994848→231106	01.06-12.07	0 580 454 001	
Nubira						
<b>1.4</b> i [J200]	1,4	70	F14D3			
			FgNr. 994848→231106	01.06-12.07	0 580 454 001	
<b>1.6</b> i [J200]	1,6	80	F16D3	02.05-04.13	0 580 453 611	
			FgNr. 994848→231106	01.06-12.07	0 580 454 001	
Nubira Wag	gon					
<b>1.6</b> i [J200]	1,6	80	F16D3	02.05-04.13	0 580 453 611	
			FgNr. 994848→231106	01.06-12.07	0 580 454 001	
Optra Hatc	hback					
<b>1.6</b> [J200]	1,6	80	F16D3			
			FgNr. 231111→644412	01.05-08.14 EU2,EU3	0 580 454 001	























### **⋖** CHEVROLET

Cil	verad		16	ന
- OII	ıverau	IU.	LO	vv

**5.3** 4x4 5,3 235 LY5 09.06-08.09 MFG,TW **F 00E 194 587** 

CH	D	VC	П		D
СΠ	$\mathbf{r}$	IJ	_	ᆮ	п

Dodge Dakot	a					
<b>3.9</b> i	3,9	130	Magnum V6	07.98-12.01	0 580 454 094	
<b>Grand Chero</b>	kee					
<b>4.7</b> MPI	4,7	162		01.99-01.04		F 010 TE0 002
Viper Coupé						
<b>8.0</b> RT/10	8,0	290-294	EWB	08.92-12.96	0 580 254 046	

## CITROEN

AX

AX								
<b>1.0</b> i	1,0	31-33/37	CDY Kat. <tu9m>; CDZ Kat. <tu9m></tu9m></tu9m>	07.92-12.98		0 580 314 165	0 580 305 007	
1.1 i	1,1	44	HDY Kat. <tu1m></tu1m>	06.92-06.98		0 580 314 165	0 580 305 007	
<b>1.4</b> i	1,4	55-58	KDX Kat.(Gußmot.) <tu3fm>; KDY Kat. <tu3m>; KDY Kat.(Gußmot.) <tu3fm>; KDZ Kat. <tu3m></tu3m></tu3fm></tu3m></tu3fm>	06.88-12.98		0 580 314 165		
		66/69-74	KFY Kat. <tu3fj>; KFZ Kat. <tu3fj>; K6B <tu3fj2></tu3fj2></tu3fj></tu3fj>	05.91-12.96			0 580 310 015	
Berlingo			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
<b>1.1</b> i [M49]	1,1	44	HDY <tu1m+>; HDZ <tu1m+></tu1m+></tu1m+>	07.96-11.02	ВО		0 580 305 003	
	,		OrgNr. →8105	07.96-12.98			0 986 580 170	
			HFX <tu1jp></tu1jp>	06.00-11.02			0 986 580 310	
i [M59]	1,1	44	HFX <tu1jp></tu1jp>	11.02-04.08			0 986 580 310	
<b>1.4</b> i [M49]	1,4	55	KFW <tu3jp l4=""></tu3jp>	07.96-11.02			0 986 580 310	
	-, .		KFX <tu3jp></tu3jp>					
			OrgNr. →8091	07.96-01.99			0 986 580 171	
			OrgNr. 8610→	06.00-11.02			0 986 580 310	
i [M59]	1,4	55	KFW <tu3jp tu3a=""></tu3jp>	11.02-03.10			0 986 580 310	
<b>1.6</b> HDi [B9]	1,6	55	9HT <dv6b dv6buted4=""></dv6b>	05.08-11.11				0 986 580 384
	,	55-66	9HX <dv6ated4 dv6auted4=""></dv6ated4>	05.08-11.11				0 986 580 384
		55/66/	9HL <dv6c>; 9HN <dv6eted4>;</dv6eted4></dv6c>	10.09→				0 986 580 385
		68/84	9HP <dv6dted>; 9HS</dv6dted>					
		•	<dv6ted4bu fap=""></dv6ted4bu>					
		55/68	9HJ <dv6dted m="">; 9HK</dv6dted>	06.11→	MPR			0 986 580 385
		•	<dv6eted m=""></dv6eted>		MPR			0 986 580 384
		66	9HV <dv6ted4 fap=""></dv6ted4>	10.08-11.11				0 986 580 385
		66/82	9H <dv6c>; 9HF <dv6dted></dv6dted></dv6c>	03.10→				0 986 580 385
		80	9HZ <dv6ted4></dv6ted4>	05.08-11.11				0 986 580 385
i 16V	1,6	81	<tu5jp4></tu5jp4>	08.05→			0 986 580 310	
i 16V [M49]	1,6	80	NFU <tu5jp4></tu5jp4>	06.00-11.02			0 986 580 310	
i 16V [M59]	1,6	80	NFU <tu5jp4></tu5jp4>	11.02-04.08			0 986 580 310	
<b>1.8</b> i [M49]	1,8	66	LFX <xu7jb></xu7jb>					
			OrgNr. →8091	03.97-01.99			0 986 580 171	
<b>1.9</b> D [M49]	1,9	52	WJC/WJZ <dw8 w3=""></dw8>					
			OrgNr. 8092→8609	01.99-06.00				0 986 580 355
			OrgNr. 8610→	07.00-11.02				0 986 580 291
			WJY < DW8B>	09.00-11.02				0 986 580 291
D [M59]	1,9	52	WJY < DW8B>	11.02-04.08	TW			0 986 580 291
<b>2.0</b> HDi [M49]	2,0	66	RHY <dw10td></dw10td>	12.99-11.02	MHE,SIE			0 986 580 291
			OrgNr. 8610→	07.00-11.02	BO, <del>MHE</del>		0 986 580 174	
			OrgNr. 8617→	07.00-11.02	BO,MHE		0 986 580 351	
HDi [M59]	2,0	66	RHY <dw10td></dw10td>					
			OrgNr. →10223	11.02-11.04	MHE			0 986 580 291
C 15								
<b>E 1.1</b> i	1,1	44	HDZ Kat. <tu1m></tu1m>	03.90-12.96		0 580 453 514		




























			VDVVV + (0, 0, -+), TU0FM	05.07.40.00				
E 1.4 i	1,4	55-58	KDY Kat.(Gußmot.) <tu3fm></tu3fm>	05.87-12.96			0 580 305 006	
C1	1.0	FO	1VD -CEA/204E Fure 45	00.05		0.006 500 070		
<b>1.0</b> [B0]	1,0	50	1KR < CFA/384F Euro 4>; 1KR < CFB/384F Euro 5>	06.05→		0 986 580 970		
C2			TRIT TOT BJ 00 THE LUT OF					
<b>1.1</b> [A6]	1,1	44	HFX <tu1jp tu1a=""></tu1jp>	09.03-12.09	MXF		0 580 314 017	
<b>1.4</b> , 16V [A6]	1,4	55/65	KFU <et3j4>; KFV <tu3jp tu3a=""></tu3jp></et3j4>	09.03-12.09	MXF		0 580 314 017	
1.6 , VTS [A6]	1,6	80/90	NFS <tu5jp4s>; NFU <tu5jp4></tu5jp4></tu5jp4s>	09.03-12.09	MXF		0 580 314 017	
C3								
<b>1.0</b> VTi [A51]	1,0	50	ZMZ <eb0></eb0>	09.12→	MXF		0 986 580 376	
			ZMZ <eb0f></eb0f>	09.14→	MXF,TW		0 986 580 376	
<b>1.1</b> [A51]	1,1	44	HFV <tu1ae5></tu1ae5>	09.09→	MXF		0 986 580 376	
i [88]	1,1	44	HFX <tu1jp></tu1jp>					
			OrgNr. →9610	01.02-03.03			0 580 314 035	
			OrgNr. 9611→	04.03-08.05			0 580 314 035	
i [A31]	1,1	44	HFX <tu1a></tu1a>					
			OrgNr. →10653	09.05-01.06	MXF		0 580 314 035	
			OrgNr. 10654→	02.06-09.09	MXF		0 580 314 035	
1.2 VTi [A51]	1,2	60	HMZ <eb2>; HMZ <eb2f></eb2f></eb2>	03.12→	MXF		0 986 580 376	
1.4 , VTi, VTI LPG	1,4	53/54/	KFT <tu3ae5>; K6E <tu3a>; 8F</tu3a></tu3ae5>	09.09→	MXF		0 986 580 376	
[A51]		70-72	<ep3c>; 8FN <ep3c gas=""></ep3c></ep3c>					
i [A8]	1,4	55	KFV <tu3jp></tu3jp>	01.00.00.00	MVE		0.500.04.005	
			OrgNr. →9610	01.02-03.03			0 580 314 035	
. : 407/[404]	4.4	E 4/0E	OrgNr. 9611→	04.03-08.05	MXF		0 580 314 035	
i, i 16V [A31]	1,4	54/65	KFU <et3j4>; KFV <tu3a tu3jp=""></tu3a></et3j4>	00.05.04.00	NAVE		0.500.044.005	
			OrgNr. →10653	09.05-01.06	MXF		0 580 314 035	
8V	1 /	54	OrgNr. 10654→	02.06-09.09	MXF	0.500.454.002	0 580 314 035	
1.6 i [A8]	1,4	80	KFV <tu3jp> NFU <tu5jp4></tu5jp4></tu3jp>	07.03-07.12		0 580 454 093		
1.0 [AO]	1,0	00	OrgNr. →9610	01.02-03.03			0 580 314 035	
			OrgNr. 9611→	04.03-08.05			0 580 314 035	
i [A31]	1,6	80	NFU <tu5jp4></tu5jp4>	04.03-00.03			0 300 314 033	
I[AOI]	1,0	00	OrgNr. →10653	09.05-01.06	MXE		0 580 314 035	
			OrgNr. 10654→	02.06-05.09	MXF		0 580 314 035	
VTi [A51]	1,6	88	5FS <ep6c></ep6c>	09.09→	MXF		0 986 580 376	
16V	1,6	81	TU5JP4	05.03-07.12	Wind	0 580 454 093	0 000 000 0.0	
C3 Picasso	_,-							
<b>1.4</b> , VTi, VTi LPG	1,4	70	8F <ep3c>; 8FN <ep3c gas="">;</ep3c></ep3c>	02.09→	MXF		0 986 580 381	
[A58]			8FS <ep3></ep3>					
<b>1.6</b> [A58]	1,6	84-88	5F <ep6></ep6>	02.09→			0 986 580 381	
HDi [A58]	1,6	66	9HX <dv6ated4></dv6ated4>	02.09-12.11				0 986 580 383
		68/82/84	9HD <dv6c>; 9HP <dv6dted>;</dv6dted></dv6c>	03.10→				0 986 580 382
			9HR <dv6c></dv6c>					
		80	9HZ <dv6ted4 fap=""></dv6ted4>	02.09-12.11				0 986 580 382
C3-Pluriel								
<b>1.4</b> [A42]	1,4	54/55	KFV <tu3a l5="">; KFV <tu3jp></tu3jp></tu3a>					
			OrgNr. →10646	05.03-01.06			0 580 314 035	
			OrgNr. 10647→	02.06-10.12	MXF		0 580 314 035	
<b>1.6</b> 16V [A42]	1,6	80	NFU <tu5jp4></tu5jp4>					
			OrgNr. →10646	05.03-01.06			0 580 314 035	
			OrgNr. 10647→	02.06-10.12	MXF		0 580 314 035	
C4		0.5	WELL ETO LA	44.04.00.15	141/5		0.000 500 500	
<b>1.4</b> [B5]	1,4	65	KFU <et3j4></et3j4>	11.04-09.10	MXF		0 986 580 959	
VT: [D74]	1.4	70	05 (5000)	00.10	MXF		0 986 580 375	
VTi [B71]	1,4	70	8F <ep3c></ep3c>	09.10→	MXF		0 986 580 392	
1.6 [DE]	1.0	90	N ZTUE IDAS		MXF		0 986 580 418	
<b>1.6</b> [B5]	1,6	80	N <tu5jp4></tu5jp4>	07.06-12.10	MYE		0 086 500 050	
			OrgNr. 10073 88→	07.06-12.10	MXF MXF		0 986 580 959	
			OrgNr. 11018 77→	07.06-12.10	₩AF		0 986 580 375 0 986 580 388	
			NFU <tu5jp4></tu5jp4>	11.04-07.08	MXF		0 986 580 959	
			141 0 110001 77	11.04-07.00	MXF		0 986 580 375	
					141/71		3 300 300 31 3	





**1.8** [X7]

1,8 92

6FY <EW7A>

MXF MXF,TW 0 986 580 138

0 986 580 142

04.08-01.11

























<b>1.8</b> i [X3]	1,8	85/92	6FY <ew7a>; 6FZ <ew7j4></ew7j4></ew7a>	10.04-03.08	ORK	0 986 580 959	
					MRK	0 986 580 939	
i 16V [X4]	1,8	85	6FZ <ew7j4></ew7j4>	03.01-09.04	ORK	0 986 580 959	
					MRK	0 986 580 939	
<b>2.0</b> [X7]	2,0	103	RFJ <ew10a></ew10a>	04.08-01.10	MXF	0 986 580 138	
					MXF,TW	0 986 580 142	
HDi [X3]	2,0	93-100	RHR <dw10bted4></dw10bted4>	10.04-03.08	MHE		0 986 580 365
HDi [X4]	2,0	66/80	RHY <dw10td>; RHZ</dw10td>	03.01-09.04	MHE	0 986 580 215	0 986 580 365
		70	<dw10ated></dw10ated>	00.01.00.01			
UD: [VZ]	0.0	79	RHS <dw10ated fap=""></dw10ated>	03.01-09.04	MHE MDD	0 986 580 215	0.000 500 444
HDi [X7]	2,0	100-103	RH <dw10bted4></dw10bted4>	04.08-05.15	MHE,MPR		0 986 580 141
		100-103/	RH <dw10cted4>;</dw10cted4>	09.09-05.15	MHE,MPR MHE		0 986 580 140 0 986 580 141
		110/120	RHE <dw10cted4 fap="">;</dw10cted4>	03.03-03.13	MHE		0 986 580 141
		110/120	RHH <dw10cted4 fap=""></dw10cted4>		WIITE		0 300 300 140
i [X3]	2,0	103	RFJ <ew10a></ew10a>	10.04-03.08	ORK	0 986 580 959	
1 [70]	2,0	100	1110 (21120)	10.0100.00	MRK	0 986 580 939	
i 16V [X4]	2,0	100	RFN <ew10j4></ew10j4>	03.01-09.04	ORK	0 986 580 959	
	,-				MRK	0 986 580 939	
<b>2.2</b> HDi [X3]	2,2	98	4HX <dw12ted4></dw12ted4>	10.04-09.05	MHE	0 986 580 215	
		120-125	4H < DW12BTED4 >	03.06-03.08	MHE		0 986 580 365
HDi [X4]	2,2	98	4HX <dw12ted4></dw12ted4>	03.01-09.04	MHE	0 986 580 215	
HDi [X7]	2,2	120-125	4H <dw12bted4></dw12bted4>	04.08-09.09	MHE		0 986 580 141
					MHE		0 986 580 140
		150	4HL <dw12c></dw12c>	07.10-05.15	MHE		0 986 580 141
					MHE		0 986 580 140
<b>3.0</b> , 24V [X7]	3,0	155	XFV <es9a></es9a>	04.08-04.09	MXF	0 986 580 138	
					MXF,TW	0 986 580 142	
i [X3]	3,0	155	XFU <es9a></es9a>	10.04-04.07	ORK	0 986 580 959	
					MRK	 0 986 580 939	
i [X4]	3,0	150	XFX <es9j4s></es9j4s>	03.01-09.04	ORK	0 986 580 959	
OF Durals					MRK	0 986 580 939	
C5 Break	1.6	80	9H <dv6ted4></dv6ted4>	10 04 02 09	MHE		0 986 580 365
<b>1.6</b> HDi [X3] <b>1.8</b> i [X3]	1,6 1,8	85/92	6FY <ew7a>; 6FZ <ew7j4></ew7j4></ew7a>	10.04-03.08	ORK	0 986 580 959	0 966 960 369
1.0 [[N3]	1,0	03/32	OFT \EWTA>; OFZ \EWT34>	10.04-03.06	MRK	0 986 580 939	
i 16V [X4]	1,8	85	6FZ <ew7j4></ew7j4>	06.01-09.04	ORK	0 986 580 959	
1107 [X1]	1,0	00	512 ·EW/6 I	00.01 00.01	MRK	0 986 580 939	
<b>2.0</b> HDi [X3]	2,0	93-100	RHR <dw10bted4></dw10bted4>	10.04-03.08	MHE		0 986 580 365
HDi [X4]	2,0	66/80	RHY <dw10td>; RHZ</dw10td>	06.01-09.04		0 986 580 215	0 986 580 365
		•	<dw10ated></dw10ated>				
		79	RHS <dw10ated fap=""></dw10ated>	06.01-09.04	MHE	0 986 580 215	
i [X3]	2,0	103	RFJ <ew10a></ew10a>	10.04-09.07	ORK	0 986 580 959	
					MRK	0 986 580 939	
i 16V [X4]	2,0	100	RFN <ew10j4></ew10j4>	06.01-09.04	ORK	0 986 580 959	
					MRK	0 986 580 939	
<b>2.2</b> HDi [X3]	2,2	98	4HX <dw12ted4></dw12ted4>	10.04-09.05	MHE	0 986 580 215	
		120-125	4H < DW12BTED4 >	04.06-03.08	MHE		0 986 580 365
				00 04 00 04	MHE	0.000 500 045	
HDi [X4]	2,2	98	4HX <dw12ted4></dw12ted4>	06.01-09.04	WITE	0 986 580 215	
	2,2 3,0	98 155	4HX <dw121ed4> XFU <es9a></es9a></dw121ed4>	10.04-04.07	ORK	0 986 580 959	
<b>3.0</b> i [X3]	3,0	155	XFU <es9a></es9a>	10.04-04.07	ORK MRK		
					ORK MRK ORK	0 986 580 959 0 986 580 939 0 986 580 959	
i [X4]	3,0	155	XFU <es9a></es9a>	10.04-04.07	ORK MRK	0 986 580 959 0 986 580 939	
3.0 i [X3]  i [X4]  C5 Tourer	3,0	155 150	XFU <es9a> XFX <es9j4s></es9j4s></es9a>	10.04-04.07	ORK MRK ORK MRK	0 986 580 959 0 986 580 939 0 986 580 959 0 986 580 939	
3.0 i [X3]  i [X4]  C5 Tourer	3,0	155 150 88/110/	XFU <es9a>  XFX <es9j4s>  5FN <ep6cdt>; 5FS <ep6c>;</ep6c></ep6cdt></es9j4s></es9a>	10.04-04.07	ORK MRK ORK	0 986 580 959 0 986 580 939 0 986 580 959	
3.0 i [X3]  i [X4]  C5 Tourer  1.6 , THP [X7]	3,0	155 150 88/110/ 115	XFU <es9a>  XFX <es9j4s>  5FN <ep6cdt>; 5FS <ep6c>; 5FV <ep6cdt></ep6cdt></ep6c></ep6cdt></es9j4s></es9a>	10.04-04.07 06.01-09.04 09.09→	ORK MRK ORK MRK	0 986 580 959 0 986 580 939 0 986 580 959 0 986 580 939	0.000.500.444
3.0 i [X3]  i [X4]  C5 Tourer	3,0	155 150 88/110/ 115	XFU <es9a>  XFX <es9j4s>  5FN <ep6cdt>; 5FS <ep6c>;</ep6c></ep6cdt></es9j4s></es9a>	10.04-04.07	ORK MRK ORK MRK MRK MK	0 986 580 959 0 986 580 939 0 986 580 959 0 986 580 939	0 986 580 141
3.0 i [X3]  i [X4]  C5 Tourer  1.6 , THP [X7]  HDi [X7]	3,0 3,0 1,6	155 150 88/110/ 115 80/82/84	XFU <es9a>  XFX <es9j4s>  5FN <ep6cdt>; 5FS <ep6c>; 5FV <ep6cdt> 9H <dv6c>; 9HZ <dv6ted4></dv6ted4></dv6c></ep6cdt></ep6c></ep6cdt></es9j4s></es9a>	10.04-04.07 06.01-09.04 09.09→ 04.08-11.14	ORK MRK ORK MRK MXF  MXF	0 986 580 959 0 986 580 939 0 986 580 959 0 986 580 939 0 986 580 387	0 986 580 141 0 986 580 140
3.0 i [X3] i [X4] C5 Tourer 1.6 ,THP [X7]	3,0	155 150 88/110/ 115	XFU <es9a>  XFX <es9j4s>  5FN <ep6cdt>; 5FS <ep6c>; 5FV <ep6cdt></ep6cdt></ep6c></ep6cdt></es9j4s></es9a>	10.04-04.07 06.01-09.04 09.09→	ORK MRK ORK MRK MXF  MXF  MHE MHE ALK	0 986 580 959 0 986 580 939 0 986 580 959 0 986 580 939 0 986 580 387	
3.0 i [X3]  i [X4]  C5 Tourer  1.6 , THP [X7]  HDi [X7]	3,0 3,0 1,6	155 150 88/110/ 115 80/82/84	XFU <es9a>  XFX <es9j4s>  5FN <ep6cdt>; 5FS <ep6c>; 5FV <ep6cdt> 9H <dv6c>; 9HZ <dv6ted4></dv6ted4></dv6c></ep6cdt></ep6c></ep6cdt></es9j4s></es9a>	10.04-04.07 06.01-09.04 09.09→ 04.08-11.14	ORK MRK ORK MRK MXF  MXF	0 986 580 959 0 986 580 939 0 986 580 959 0 986 580 939 0 986 580 387	























4	$\cap$	ĺΤ	D.	$\cap$	NΙ
•	١.				

<b>◆</b> CITROEN							
<b>2.0</b> [X7]	2,0	103	RFJ <ew10a></ew10a>	04.08-01.10	MXF	0 986 580 138	
					MXF,TW	0 986 580 142	
HDi [X7]	2,0	100-103	RH <dw10bted4></dw10bted4>	04.08-05.15			0 986 580 141
					MHE,MPR		0 986 580 140
		100-103/	RH <dw10cted4>;</dw10cted4>	09.09-05.15	MHE		0 986 580 141
		110/120	RHE <dw10cted4 fap="">;</dw10cted4>		MHE		0 986 580 140
		,	RHH <dw10cted4 fap=""></dw10cted4>				
<b>2.2</b> HDi [X7]	2,2	120-125	4H < DW12BTED4 >	04.08-09.09	MHE		0 986 580 141
	,				MHE		0 986 580 140
		150	4HL <dw12c></dw12c>	07.10-05.15	MHE		0 986 580 141
					MHE		0 986 580 140
C6							
<b>2.2</b> HDi [X6]	2,2	120-125	4H < DW12BTED4 >	06.06-07.10	MHE		0 986 580 141
	-,-				MHE		0 986 580 140
<b>3.0</b> [X6]	3,0	155	XFV <es9a></es9a>	11.05-02.09		0 986 580 138	
[/.o]	0,0	200	7.1. 7. 2007.	11.00 02.00	MXF	0 986 580 142	
С8					TH/U	0 000 000 242	
<b>2.0</b> HDi [V3]	2,0	81	RH <dw10ated4 fap="">;</dw10ated4>	06.02-12.06		0 986 580 217	
2.0 [10]	2,0	01	RHW <dw10ated477at7< td=""><td>00.02 12.00</td><td></td><td>0 300 000 211</td><td></td></dw10ated477at7<>	00.02 12.00		0 300 000 211	
16V [V3]	2,0	100	RFN <ew10j4></ew10j4>	06.02-05.06	MYE	0 986 580 261	
101 [13]	2,0	100	RFJ <ew10a></ew10a>	10.05-05.10		0 986 580 261	
		103	NFU \EWIOA>	10.05-05.10	IVV	0 986 580 389	
2 2 UD: [V2]	2,2	94	ALIM ADMINISTED A / FADS	00 00 07 00			
2.2 HDi [V3]			4HW < DW12TED4/FAP>	06.02-07.06	MVE	0 986 580 217	
16V [V3]	2,2	116	3FZ <ew12j4></ew12j4>	06.02-05.06		0 986 580 261	
<b>3.0</b> [V3]	2,9	150	XFW <es9j4s></es9j4s>	10.02-05.06	MXF	0 986 580 261	
DS3	4.0	00	1117 500 1117 5005	00.10.01.15			
<b>1.2</b> VTi [A55]	1,2	60	HMZ <eb2>; HMZ <eb2f></eb2f></eb2>	06.12-04.15	10/5	0 986 580 376	
<b>1.4</b> VTi, VTi LPG	1,4	70-72	8F <ep3c>; 8FN <ep3c gas=""></ep3c></ep3c>	01.10-04.15	MXF	0 986 580 376	
[A55]	4.0		550 5000	01.10.01.15	10/5		
<b>1.6</b> VTi [A55]	1,6	88	5FS <ep6c></ep6c>	01.10-04.15	MXF	0 986 580 376	
DS3 Cabrio							
<b>1.2</b> VTi, VTI [A56]	1,2	60	HMZ <eb2>; HMZ <eb2f></eb2f></eb2>	07.12-04.15		0 986 580 376	
<b>1.6</b> VTi [A56]	1,6	88	5FS <ep6c></ep6c>	07.12-04.15	MXF	0 986 580 376	
DS4							
<b>1.6</b> VTi [B75]	1,6	88	5FS <ep6c></ep6c>	03.11-09.15		0 986 580 392	
					MXF	0 986 580 418	
DS5		00/01					
<b>1.6</b> HDi [B81]	1,6	82/84	9HD <dv6c>; 9HR <dv6c></dv6c></dv6c>	09.11-11.14			0 986 580 385
2.0 HDi, HDi	2,0		RHC <dw10cted4 hybrid="">;</dw10cted4>	09.11-04.15			0 986 580 385
HYbrid4 4x4		147	RHD < DW10CB PEF DTR>;				
[B81]			RHH <dw10cted4 fap=""></dw10cted4>				
Evasion							
<b>1.8</b> i [U60]	1,8	72-74	LFW <xu7jp></xu7jp>				
			OrgNr. →7846	09.96-05.98		0 986 580 201	
					FMB	0 986 580 200	
			OrgNr. 7847→	06.98-07.02		0 986 580 219	
<b>2.0</b> HDi [U60]	2,0	80/81	RHW <dw10ated4 l4="">; RHZ <dw< td=""><td>10ATED&gt;</td><td></td><td></td><td></td></dw<></dw10ated4>	10ATED>			
			OrgNr. →8973	01.99-06.01		0 580 303 025	
			OrgNr. 8974→	07.01-07.02		0 986 580 217	
i [U60]	2,0	89-90	RFU <xu10j2></xu10j2>				
			OrgNr. →7846	06.94-05.98	FMB	0 986 580 201	
					FMB	0 986 580 200	
			OrgNr. 7847→	06.98-07.02		0 986 580 219	
i Turbo [U60]	2,0	108-110	RGX <xu10j2te></xu10j2te>	·	<del></del>		
			OrgNr. →7846	06.94-05.98	FMB	0 986 580 201	
					FMB	0 986 580 200	
			OrgNr. 7847→	06.98-07.02		0 986 580 219	
i 16V [U60]	2,0	97-99	RFV <xu10j4r></xu10j4r>	05.98-04.00		0 986 580 219	
		100	RFN <ew10j4></ew10j4>				
			OrgNr. 8974→	07.01-07.02		0 986 580 261	
Jumper							
<b>2.0</b> HDi [U5]	2,0	62	RHV <dw10td></dw10td>	02.02-05.06		0 580 303 016	
HDi [23]	2,0	62	RHV <dw10td></dw10td>	03.01-02.02		0 580 303 016	
	,-						











Type

kW















HON [UB] 2.2 74[11] #HG-FMMACPROSE DURDOS; 96.06— MHELTW 0.580 303: 88[95] #HH-FMMACPROSE DURDOS; 4HH-FMMACPROSE DURDOS; 8H40-420DT; 4HY-220DT; 4HY-220DT; 4HY-220DT; 4HY-220DT; 4HY-220DT; 4HY-220DT; 4HY-220DT; 8H40-43S 0500 HDF; 0.202-05.06 0.580 303: 8H40-43S 0500 HDF; 0.202-05.06 0.580 303: 8H40-43S 0500 HDF; 0.202-05.06 0.580 303: 8H40-43S 0.500 HDF	<b>2</b> HDi [U5]	2,2	74	4HY <dw12ted></dw12ted>	02.02-05.06		0 580 303 016	
Bay   Hith FPUMA CPICOS CLUROS   HATE, TW   0 580 2031						MHF TW	0 580 303 105	
	1101 [00]	2,2		·	00.00		0 580 203 097	
Heat   Company   Heat   Hea				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·····, · · · ·	0 000 200 001	
A			30/110	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1.2.1 HO								
1.0   1.0	3 HDi [U5]	2.3	81		02 02-05 06		0 580 303 016	
HD [23]	, libi[oo]	2,0	34/ IO1		02.02 00.00		0 000 000 010	
	HDi [23]	2.8	94		09 00-02 02		0 580 303 016	
						901 MHE	0 580 203 097	
Number   1.9   D U64    1.9   5	,[00]	0,0	200		00.11	002,2	0 330 230 331	
1.9 D[U64] 1.9 51 W.Z. DWS- OR.N. 8974 07.01-08.01  D. D TUTON 1.9 50-52/ DHX - XUD9TS-; DBB - X	Jumpy							
Part		1.9	51	WJZ <dw8></dw8>				
S	, 5 [00.]	2,0	01		07.01-08.01			0 986 580 367
D, D Turbo   1,9			52					0 986 580 367
[U64] 66/ D98 ×XUD9A> 67-68 0g- Nr. B974→ 07.01-01.07  2.0 Hbl [U64] 2.0 70/80/81 RHW < DWIOATED4>; RHX < DWIOBTED5>	D. D.Turbo	1 9			00.01 01.07			0 000 000 001
2.0 HDi [U64] 2.0 70/80/81 RHW > WINOATED4>; RHX > DWI DATED4>; RHX > RH	•	1,0						
2.0 HDi [U64]	[001]				07 01-01 07			0 986 580 367
RHZ	) HDi [H64]	2.0						0 300 300 007
	, HB1[004]	2,0	10/00/01		LD,			
Tog. Nr. 8974→   07.01-01.07   0986 580 20					10 99-06 01		0 580 303 025	
	i [1164]	2.0	100		07.01-01.07		0 300 300 217	
Total   Tot	1[004]	2,0	100		07.01.01.07	TW	0.006 500 261	
Saxo   1.0   [18]   1.0   33/37   CDY \tau_DMS_CDZ \tau_DMS   CDZ_SDMS_C	167/[00]	2.0	102					
1.0 i [S8] 1,0 33/37 CDY < TU9M>; CDZ < TU9M>		2,0	103	NFH \EWIOA>	02.01→	IVIAF	0 900 300 309	
1,1		1.0	22/27	CDV «THOM» CD7 «THOM»				
1.1 i [S8]	<b>)</b> 1[58]	1,0	33/37		00.00.10.00		0.500.205.005	0.000 500 400
1.4   [S8]	4 : [00]	4.4	40.44		02.96-12.96		0 580 305 006	0 986 580 109
1.4 i [S8] 1,4 55 KFX < TU3JP> Org. ·Nr. → 7328 02.96·12.96 0580 310 0  1.5 D [S8] 1,5 40/42 VJY < TUD5Y>; VJZ < TUD5L> Org. ·Nr. → 7328 07.96·12.96  1.6 i,i 16V [S8] 1,6 65·66/ NFX < TU5JAY-; NFZ < TU5JP> 87·88 Org. ·Nr. → 7328 02.96·12.96  1.6 i,i 16V [S8] 1,6 65·66/ NFX < TU5JAY-; NFZ < TU5JP> 87·88 Org. ·Nr. → 7328 02.96·12.96  1.6 i[X1] 1,6 65·66 BFZ < XU5JP/L3> 03.93·01.98 0986 580: i [X2] 1,6 66 BFZ < XU5JP/L3> 03.93·01.98 0986 580: 1.8 i,i 16V [X1] 1,8 66/70·71/ LFX < XU7JBY-; LFY Kat. 74·76/81 < XU7JP/Z,L3>; L6A < XU7JP/K> i,i 16V [X2] 1,8 66/81 LFX < XU7JB>; LFY < XU7JBY> 10.97·12.01 0986 580: 1.9 D, D Turbo [X1] 1,9 50·52/55/ DHW < XUD9SD>; DHX, DHY 07·93·01.98 66/67·68 < XUD9BTFY, L3>; DJY/DJZ < XUD9A/Y>; D8B < XUD9A/Y>; D8	<b>L</b> 1[58]	1,1	40-44		00 00 10 00			
1.5 D[S8] 1,5 40/42 VJY <tud5y> VJZ <tud5l> OrgNr. →7328 07.96-12.96  1.6 i,i16V[S8] 1,6 65-66/ NFX <tu5j4>, NFX <tu5j4> 02.96-12.96  1.6 i,i16V[S8] 1,6 65-66/ NFX <tu5j4>, NFX <tu5j4> 87-88 0rgNr. →7328 02.96-12.96   Xantia  1.6 [IX1] 1,6 65-66 BFZ <xu5jp l3="" z,=""> 03.93-01.98 0986 580 3 0986</xu5jp></tu5j4></tu5j4></tu5j4></tu5j4></tud5l></tud5y>	4:[00]				02.96-12.96		0 580 305 006	0 986 580 109
1.5 D [S8]	1 1[58]	1,4	55		00 00 10 00			
1.6   i, i   16V   S8     1,6   65-66   NFX < TU5J4>; NFZ < TU5JP>   87-88   0rg. Nr. → 7328   02.96-12.96   0580 310 (0580			10/10		02.96-12.96		0 580 310 014	0 986 580 109
1.6 i, i 16V [S8] 1,6 65-66/ NFX < TU5J4>; NFZ < TU5JP> 87-88 OrgNr. → 7328 02.96-12.96 0580 310 0  Xantia  1.6 i [X1] 1,6 65-66 BFZ < XU5JP/Z, L3> 03.93-01.98 0986 580 310 0  i [X2] 1,6 66 BFZ < XU5JP/L3> 03.98-12.01 0986 580 310 0  1.8 i, i 16V [X1] 1,8 66/70-71/ LFX < XU7JB>; LFY Kat. 03.93-01.98 0986 580 310 0  1.8 i, i 16V [X2] 1,8 66/81 LFX < XU7JP4/L3>; LFZ Kat. < XU7JP/Z,L3>; L6A < XU7JP/K>  i, i 16V [X2] 1,8 66/81 LFX < XU7JB>; LFY < XU7JB> 10.97-12.01 0986 580 310 0  1.9 D, D Turbo [X1] 1,9 50-52/55/ DHW < XUD9SD>; DHX, DHY 07.93-01.98 06/67-68 < XUD9BTF/Y, L3>; DJY/DJZ < XUD9A/Y>; DBB < XUD9F/L>; DBB < XUD9F/L>; DBB < XUD9F/L>; DBB < XUD9A/L>  2.0 HDi [X2] 2,0 89-90/ RFV < XU10J4PS, RFX Kat. 03.93-12.98 0986 580 310 0986 5	) D[S8]	1,5	40/42					
87-88 OrgNr. →7328 O2.96·12.96       0580 310 0         Xantia         1.6 i [X1] 1,6 65·66 BFZ <xu5jp l3="" z,=""> 03.93·01.98 0986 580 018 i [X2] 1,6 66 BFZ <xu5jp l3=""> 03.98·12.01 0986 580 018 i [X2] 1,8 66/70·71/ LFX <xu7jb>; LFY Kat. 03.93·01.98 0986 580 018 i [X2] 1,8 66/70·71/ LFX <xu7jb>; LFY Kat. 03.93·01.98 0986 580 018 i [X2] 1,8 66/81 LFX <xu7jpz,l3>; L6A <xu7jp k="">        i, i 16V [X2] 1,8 66/81 LFX <xu7jb>; LFY <xu7jp4> 10.97·12.01 0986 580 018 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019</xu7jp4></xu7jb></xu7jp></xu7jpz,l3></xu7jb></xu7jb></xu5jp></xu5jp>			0= 00/		07.96-12.96			0 986 580 109
Table   Tabl	i, i 16V [S8]	1,6						
1.6 i [X1]			87-88	OrgNr. →7328	02.96-12.96		0 580 310 014	0 986 580 109
i[X2]       1,6       66       BFZ < XU5JP/L3>       03.98-12.01       0 986 580 3         1.8 i, i 16V [X1]       1,8       66/70-71/ LFX < XU7JB>; LFY Kat.       03.93-01.98       0 986 580 3         74-76/81       < XU7JP4/L3>; LFZ Kat.       < XU7JP/Z,L3>; L6A < XU7JP/K>       10.97-12.01       0 986 580 3         1.9 D, D Turbo [X1]       1,9       50-52/55/ DHW < XUD9SD>; DHX, DHY       07.93-01.98       07.93-01.98         66/67-68       < XUD9BTF/Y, L3>; DJY/DJZ       < XUD9A/Y>; D8B < XUD9TF/L>; D9B < XUD9A/L>       10.98-12.01       0 580 303 (ab)         2.0 HDi [X2]       2,0       66/81       RHY < DW10TD>; RHZ       10.98-12.01       0 580 303 (ab)         i, i Turbo, i 16V       2,0       89-90/       RFV < XU10J4R>; RFX Kat.       03.93-12.98       0 986 580 3         [X1]       91-92/       < XU10J2C/Z, L3>; RFY, RFT       97/       < XU10J4/Z, L3>; RGX       108-114       < XU10J2CTE>; R6D < XU10J2C/K>         i, i Turbo, i 16V       2,0       89-90/       RFV < XU10J4R>; RFX       12.97-12.01       0 986 580 3								
1.8 i, i 16V [X1]							0 986 580 185	
74-76/81 <xu7jp4 l3="">; LFZ Kat.</xu7jp4>							0 986 580 219	
SUTJP/Z,L3>; L6A < XUTJP/K>   SUTJP/K    S	<b>3</b> i, i 16V [X1]	1,8			03.93-01.98		0 986 580 185	
i, i 16V [X2]       1,8       66/81       LFX < XU7JB>; LFY < XU7JP4>       10.97-12.01       0 986 580 2         1.9 D, D Turbo [X1]       1,9       50-52/55/ DHW < XUD9SD>; DHX, DHY			74-76/81					
1.9 D, D Turbo [X1] 1,9 50-52/55/ DHW < XUD9SD>; DHX, DHY								
66/67-68				'			0 986 580 219	
<pre></pre>	<b>3</b> D, D Turbo [X1]	1,9	50-52/55/	DHW <xud9sd>; DHX, DHY</xud9sd>	07.93-01.98			0 986 580 100
D9B < XUD9A/L>  2.0 HDi [X2]			66/67-68	<xud9btf l3="" y,="">; DJY/DJZ</xud9btf>				
2.0 HDi [X2] 2,0 66/81 RHY < DW10TD>; RHZ 10.98-12.01 0580 303 (				<xud9a y="">; D8B <xud9tf l="">;</xud9tf></xud9a>				
CDW10ATED>   Comparison of the comparison of t				D9B <xud9a l=""></xud9a>				
i, i Turbo, i 16V 2,0 89-90/ RFV < XU10J4R>; RFX Kat. 03.93-12.98 <b>0986 580</b> 3   [X1] 91-92/ < XU10J2C/Z, L3>; RFY, RFT 97/ < XU10J4/Z, L3>; RGX 108-114 < XU10J2CTE>; R6D < XU10J2C/K> i, i Turbo, i 16V 2,0 89-90/ RFV < XU10J4R>; RFX 12.97-12.01 <b>0986 580</b> 3	) HDi [X2]	2,0	66/81	RHY <dw10td>; RHZ</dw10td>	10.98-12.01		0 580 303 025	
[X1] 91-92/ <xu10j2c l3="" z,="">; RFY, RFT 97/ <xu10j4 l3="" z,="">; RGX 108-114 <xu10j2cte>; R6D <xu10j2c k=""> i, i Turbo, i 16V 2,0 89-90/ RFV <xu10j4r>; RFX 12.97-12.01 0 986 580 2</xu10j4r></xu10j2c></xu10j2cte></xu10j4></xu10j2c>				<dw10ated></dw10ated>				
97/ <xu10j4 z,l3="">; RGX 108-114 <xu10j2cte>; R6D <xu10j2c k=""> i, i Turbo, i 16V 2,0 89-90/ RFV <xu10j4r>; RFX 12.97-12.01 <b>0 986 580 2</b></xu10j4r></xu10j2c></xu10j2cte></xu10j4>	i, i Turbo, i 16V	2,0	89-90/	RFV <xu10j4r>; RFX Kat.</xu10j4r>	03.93-12.98		0 986 580 185	
97/ <xu10j4 z,l3="">; RGX 108-114 <xu10j2cte>; R6D <xu10j2c k=""> i, i Turbo, i 16V 2,0 89-90/ RFV <xu10j4r>; RFX 12.97-12.01 <b>0 986 580 2</b></xu10j4r></xu10j2c></xu10j2cte></xu10j4>			•					
108-114 <xu10j2cte>; R6D <xu10j2c k=""> i, i Turbo, i 16V 2,0 89-90/ RFV <xu10j4r>; RFX 12.97-12.01 <b>0 986 580 2</b></xu10j4r></xu10j2c></xu10j2cte>	- <del>-</del>		•					
i, i Turbo, i 16V 2,0 89-90/ RFV < XU10J4R>; RFX 12.97-12.01 <b>0 986 580 2</b>								
	i i Turbo i 16V	2.0			12.97-12.01		0 986 580 219	
1071 71777 SALLUMAN, DOS SALLUMANES	[X2]	۷,۰	97-99/	<xu10j2c l3="">; RGX <xu10j2te></xu10j2te></xu10j2c>	12.01 12.01		0 300 300 219	
108-110	البحا		•	MOTOUZUILUZ, HUM MUTUUZIEZ				
2.1 D Turbo [X1] 2,1 80-81 P8C <xud11bte l,="" l3=""> 05.95-01.98</xud11bte>	1 D Turbo [¥1]	2 1		P8C < XIID11RTE/L L 3 S	05 95-01 QQ			0 986 580 100
				* '			0 986 580 185	2 200 200 100
							0 986 580 219	
1[A2] 0,0 140 A12 \C00047 12.57 \12.57 \12.01	، [۸۷]	5,0	140	ハレントログリサイ	12.31-12.01		0 900 900 219	























## **✓** CITROEN

◆ CITROEN							
Xantia Break							
<b>1.8</b> i, i 16V [X1]	1,8	66/70-71/	LFX <xu7jb>; LFY Kat.</xu7jb>	09.95-01.98		0 986 580 185	
		74-76/81	<xu7jp4 l3="">; LFZ Kat.</xu7jp4>				
			<xu7jp z,l3="">; L6A <xu7jp k=""></xu7jp></xu7jp>				
i, i 16V [X2]	1,8	66/81	LFX <xu7jb>; LFY <xu7jp4></xu7jp4></xu7jb>	12.97-12.01		0 986 580 219	
<b>1.9</b> D Turbo [X1]	1,9	55/66/	DHW <xud9sd>; DHX, DHY</xud9sd>	09.95-01.98			0 986 580 100
		67-68	<xud9btf l3="">; D8B <xud9tf l=""></xud9tf></xud9btf>				
<b>2.0</b> , i Turbo, i 16V	2,0	89-90/	RFV <xu10j4r>; RFX</xu10j4r>	12.97-12.01		0 986 580 219	
[X2]		97-99/	<xu10j2c l3="">; RGX <xu10j2te></xu10j2te></xu10j2c>				
LIDI DI GI		108-110					
HDi [X2]	2,0	66/81	RHY <dw10td>; RHZ</dw10td>	10.98-12.01		0 580 303 025	
: :Tb - :10\/	2.0	00.00/	<dw10ated></dw10ated>	00.05.01.00		0.000 500 405	
i, i Turbo, i 16V	2,0	89-90/	RFV < XU10J4R>; RFX Kat.	09.95-01.98		0 986 580 185	
[X1]			<xu10j2c l3="" z,="">; RGX</xu10j2c>				
<b>2.1</b> D Turbo [X1]	2,1	80-81	<xu10j2cte>; R6D <xu10j2c k=""> P8C <xud11bte l,="" l3=""></xud11bte></xu10j2c></xu10j2cte>	06.96-01.98			0 986 580 100
<b>3.0</b> i [X2]	3,0	140	XFZ <es9j4></es9j4>	01.98-12.01		0 986 580 219	0 300 300 100
Xsara	3,0	140	AFZ \E3504>	01.90-12.01		0 980 380 219	
<b>1.4</b> i [N6]	1,4	55	KFX <tu3jp></tu3jp>	07.97-08.00		0 986 580 220	
i [N7]	1,4	55	KFW <tu3jp></tu3jp>	09.00-12.05		0 986 580 220	
<b>1.6</b> i [N6]	1,6	65-66	NFZ <tu5jp></tu5jp>	07.97-08.00		0 986 580 220	
i 16V [N7]	1,6	80	NFU <tu5jp4></tu5jp4>	09.00-12.05		0 986 580 220	
<b>1.8</b> i, i 16V [N6]	1,8		LFX <xu7jb>; LFY <xu7jp4>;</xu7jp4></xu7jb>	07.97-08.00		0 986 580 220	
2.0 1,1107 [110]	1,0	81-82	LFZ <xu7jp>; L6A <xu7jp></xu7jp></xu7jp>	01.01 00.00		0 000 000 120	
<b>2.0</b> i 16V [N6]	2,0	97/120-	RFS <xu10j4rs>; RFV</xu10j4rs>	07.97-08.00		0 986 580 220	
<b>2.0</b> (10) [NO]	2,0	123	<xu10j4r></xu10j4r>	01.01 00.00		0 000 000 120	
i 16V [N7]	2,0	100	RFN <ew10j4></ew10j4>	09.00-12.05		0 986 580 220	
Xsara Break	_,-						
<b>1.4</b> i [N6]	1,4	55	KFX <tu3jp></tu3jp>	04.98-08.00		0 986 580 220	
i [N7]	1,4	55	KFW <tu3jp></tu3jp>	09.00-12.05		0 986 580 220	
<b>1.6</b> i [N6]	1,6	65-66	NFZ <tu5jp></tu5jp>	10.97-08.00		0 986 580 220	
i 16V [N7]	1,6	80	NFU <tu5jp4></tu5jp4>	09.00-03.10		0 986 580 220	
<b>1.8</b> i, i 16V [N6]	1,8	66/74-75/	LFX <xu7jb>; LFY <xu7jp4>;</xu7jp4></xu7jb>	04.98-08.00		0 986 580 220	
		81-82	LFZ <xu7jp>; L6A <xu7jp></xu7jp></xu7jp>				
<b>2.0</b> i 16V [N6]	2,0	97	RFV <xu10j4r></xu10j4r>	07.98-08.00		0 986 580 220	
i 16V [N7]	2,0	100	RFN <ew10j4></ew10j4>	09.00-01.07		0 986 580 220	
Xsara Coupé							
<b>1.4</b> i [N6]	1,4	55	KFX <tu3jp></tu3jp>	07.97-08.00		0 986 580 220	
i [N7]	1,4	55	KFW <tu3jp></tu3jp>	09.00-12.05		0 986 580 220	
<b>1.6</b> [N6]	1,6	65	NFZ <tu5jp></tu5jp>	07.97-08.00		0 986 580 220	
i 16V [N7]	1,6	80	NFU <tu5jp4></tu5jp4>	09.00-12.05		0 986 580 220	
<b>1.8</b> i, i 16V [N6]	1,8	66/74/	LFX <xu7jb>; LFY <xu7jp4>;</xu7jp4></xu7jb>	07.97-08.00		0 986 580 220	
		81-82	LFZ <xu7jp></xu7jp>				
<b>2.0</b> i 16V [N6]	2,0	97/120-	RFS <xu10j4rs>; RFV</xu10j4rs>	07.97-08.00		0 986 580 220	
		123	<xu10j4r></xu10j4r>				
i 16V [N7]	2,0	100/120	RFN <ew10j4>; RFS <xu10j4rs></xu10j4rs></ew10j4>	09.00-12.05		0 986 580 220	
Xsara Picasso		00	OU DVOTED A				
<b>1.6</b> HDi [N68]	1,6	80	9H <dv6ted4></dv6ted4>	05 04 04 05	1415		
	4.0	00/74/00	OrgNr. →10297	05.04-01.05	MHE		0 986 580 291
i, i 16V [N68]	1,6	66/74/80	NFU <tu5jp4>; NFV <tu5jp l4="">;</tu5jp></tu5jp4>	01.00-04.10		0 986 580 310	
4.0 : [1100]	1.0	0.5	NFZ <tu5jp l3="">; N6A <tu5jp4></tu5jp4></tu5jp>	01 00 01 10			
<b>1.8</b> i [N68]	1,8	85	6FZ <ew7j4></ew7j4>	01.00-04.10	MULT TW	0 986 580 310	
<b>2.0</b> HDi [N68]	2,0	66	RHY < DW10TD>	01.00-04.10		0 986 580 174	
i 16V	2.0	100	OrgNr. →10297 FV	01.00-06.13	IVIME	0 986 580 351	
i 16V [N68]	2,0	100	RFN <ew10j4></ew10j4>	10.00-06.12		0 986 580 310	
i 16V [N68] <b>ZX</b>	2,0	100	RF <ew10j4></ew10j4>	03.01-04.10		0 986 580 310	
<b>1.1</b> i [N20/N21]	1,1	44	HDY Kat. <tu1m></tu1m>				
±•± 1 [NZU/NZ1]	1,1	44	OrgNr. →6778	04.94-06.95			0 986 580 102
			OrgNr. →7146	04.94-06.95		0 580 305 003	0 300 300 102
			OrgNr. 7147→	07.96-08.96		0 986 580 221	



























<b>1.4</b> D [N20/N21]	1,4	37-39	K9Y <tud3y></tud3y>				
			OrgNr. →6778	06.94-06.95			0 986 580 102
i [N20/N21]	1,4	55	KDX Kat. <tu3mc z=""></tu3mc>				
			OrgNr. →6778	08.92-06.95			0 986 580 102
			OrgNr. →7146	08.92-06.96		0 580 305 003	
			OrgNr. 7147→	07.96-08.96		0 986 580 221	
			KFX <tu3jp></tu3jp>				
			OrgNr. →7146	05.96-06.96		0 580 313 109	
			OrgNr. 7147→	07.96-10.97		0 986 580 221	
<b>1.6</b> i [N20/N21]	1,6	65	BFZ Kat. <xu5jp></xu5jp>				
			OrgNr. →6778	07.92-06.95			0 986 580 102
			OrgNr. →7146	07.92-06.96		0 580 313 109	
			OrgNr. 7147→	07.96-10.97		0 986 580 221	
		65-66	NFZ <tu5jp></tu5jp>				
			OrgNr. →7146	02.96-06.96		0 580 313 109	
			OrgNr. 7147→	07.96-10.97		0 986 580 221	
i 8V	1,6	65	NFZ <tu5jp></tu5jp>	10.96→	0 580 453 443	0 580 313 109	
<b>1.8</b> D [N20/N21]	1,8	44	A9A,161A <xud7></xud7>				
			OrgNr. →6778	03.91-06.95			0 986 580 102
i [N20/N21]	1,8	74-76	LFZ Kat. <xu7jp>; L6A <xu7jp></xu7jp></xu7jp>				
			OrgNr. →6778	07.92-06.95			0 986 580 102
			OrgNr. →7146	07.92-06.96		0 580 313 109	
-			OrgNr. 7147→	07.96-10.97		0 986 580 221	
i 16V	1,8	81	LFY <xu7jp4></xu7jp4>				
[N20/N21]			OrgNr. →7146	01.96-06.96		0 580 313 109	
			OrgNr. 7147→	07.96-02.98		0 986 580 221	
<b>1.9</b> D, D Turbo	1,9	50/66	DHY <xud9te y="">; DJY <xud9y></xud9y></xud9te>				
[N20/N21]			OrgNr. →6778	07.92-06.95			0 986 580 102
		51-52/68	D8A <xud9te>; D9B <xud9a></xud9a></xud9te>				
			OrgNr. →6778	03.91-06.95			0 986 580 102
i [N20/N21]	1,9	88-90/	DKZ,DFY Kat. <xu9jaz>; D6E <xu9j< td=""><td>•</td><td></td><td></td><td></td></xu9j<></xu9jaz>	•			
		93-96	OrgNr. →6778	03.91-06.95			0 986 580 102
			OrgNr. →7146	03.91-06.96		0 580 313 109	
			OrgNr. 7147→	07.96-10.97		0 986 580 221	
<b>2.0</b> i, i 16V	2,0	89-90/	RFX Kat. <xu10j2cz>; RFY,RFT Kat.</xu10j2cz>				
[N20/N21]		110-114	<xu10j4z>; R6D <xu10j2></xu10j2></xu10j4z>				
			OrgNr. →6778	07.92-06.95			0 986 580 102
			OrgNr. →7146	07.92-06.96		0 580 313 109	
			OrgNr. 7147→	07.96-10.97		0 986 580 221	
i 16V [N20/N21]	2,0	120-122	RFS <xu10j4rs></xu10j4rs>	09.96-10.97		0 986 580 221	

Duster						
<b>1.5</b> dCi, dCi 4x4	1,5	63/66/	K9K 796; K9K 884; K9K 892;	10.09→		0 986 580 370
[HS]		79/81	K9K 894; K9K 896; K9K 898			
<b>1.6</b> [HS]	1,6	77	K4M	09.13→	NFV	0 986 580 957
			K4M 6	10.09→		0 986 580 957
			K4M 696	09.13→	NFV	0 986 580 957
Logan						
<b>1.2</b> [LS]	1,1	55	D4F 73	07.04→	TW	0 986 580 957
[L8]	1,1	53/55	D4F 732; D4F 734	08.12→	TW	0 986 580 957
<b>1.4</b> [LS]	1,4	55	K7J 71	07.04→	MXF	0 986 580 957
					MXF	0 986 580 368
1.5 dCi [LS]	1,5	48/50/55/	K9K 790; K9K 792; K9K 796;	06.05→		0 986 580 370
		63/65	K9K 892			
<b>1.6</b> [LS]	1,6	62	K7M 8	11.10→	TW	0 986 580 957
		64	K7M 7	07.04→	MXF	0 986 580 957
					MXF	0 986 580 368
16V [LS]	1,6	77	K4M 69	12.05→		0 986 580 957

DACIA























Logan MCV								
<b>1.2</b> [K8]	1,1	53/55	D4F 732; D4F 734	03.13→	TW		0 986 580 957	
1.4 [KS/FS]	1,4	55	K7J 71	01.07→			0 986 580 957	
<b>1.5</b> dCi [KS/FS]	1,5	50/55/ 63/65	K9K 792; K9K 796; K9K 892	01.07→				0 986 580 370
<b>1.6</b> [KS/FS]	1,6	62	K7M 8	11.10→	TW		0 986 580 957	_
, 16V [KS/FS]	1,6	64/77	K4M 69; K7M 7	01.07→			0 986 580 957	
Logan Pick-U	Jp							
<b>1.5</b> dCi [US]	1,5	50/55/ 63/65	K9K 792; K9K 796; K9K 892	01.07→				0 986 580 370
<b>1.6</b> [US]	1,6	62/64	K7M 7; K7M 800	01.07→	TW		0 986 580 957	
Sandero								
<b>1.2</b> [BS]	1,1	55	D4F 73	06.08→	TW		0 986 580 957	
[B8]	1,1	53/55	D4F 732; D4F 734	08.12→	TW		0 986 580 957	_
<b>1.4</b> [BS]	1,4	55	K7J 71	06.08→	NFV		0 986 580 957	
<b>1.5</b> dCi [BS]	1,5	48/55/ 63/65	K9K 790; K9K 796; K9K 892	06.08→				0 986 580 370
dCi [B8]	1,5	63	K9K 830	08.12→				0 986 580 370
<b>1.6</b> , 16V [BS]	1,6	62/77	K4M 69; K7M 8	11.10→	NFV		0 986 580 957	
Super Nova								
<b>1.4</b> i	1,4	55	E7J-A2	10.00-09.03		0 580 453 494		



Lacetti								
<b>1.4</b> i [T200]	1,4	70	F14D3	03.04-01.05		0 580 453 611		
<b>1.6</b> i [J200]	1,6	80	F16D3 <l44></l44>	03.04-01.05		0 580 453 611		
Matiz								
<b>0.8</b> , i	0,8	37,5/38	F8CV	11.98→	TW		0 986 580 946	
i [M100]	0,8	38	F8CV	04.98-01.05	TW		0 986 580 946	
Nubira								
<b>1.6</b> i [J200]	1,6	80	F16D3 <l44></l44>	07.03-01.05		0 580 453 611		
Nubira Statio	on Wa	gon						
<b>1.6</b> i [J200]	1,6	80	F16D3 <l44></l44>	03.04-01.05		0 580 453 611		

## DAIHATSU

Charade					
<b>1.3</b> VVT	1,3	73	1NRFE	03.11→	0 986 580 990
Cuore					
<b>1.0</b> i [L2]	1,0	43	EJ	03.03-12.07	0 986 580 906
Trevis					
<b>1.0</b> [L6]	1,0	43	EJVE	08.06→	0 986 580 906

# DS (CITROEN)

DS3						
<b>1.2</b> THP, VTi [A55]	1,2	60/81/96	HMZ <eb2>; HMZ <eb2f>;</eb2f></eb2>	05.15→		0 986 580 376
			HNV <eb2dt m="">; HNY <eb2dts></eb2dts></eb2dt>			
1.4 VTi, VTi LPG	1,4	70	8F <ep3c>; 8FN <ep3c gas=""></ep3c></ep3c>	05.15→	MXF	0 986 580 376
[A55]						
<b>1.6</b> THP [A55]	1,6	120	5GY <ep6fdt m=""></ep6fdt>	02.16→		0 986 580 376
VTi [A55]	1,6	88	5FS <ep6c></ep6c>	05.15→	MXF	0 986 580 376
DS3 Cabrio						
<b>1.2</b> THP [A55]	1,2	96	HNY <eb2dts></eb2dts>	06.15→		0 986 580 376
THP, VTi [A56]	1,2	60/81	HMZ <eb2>; HMZ <eb2f>;</eb2f></eb2>	05.15→		0 986 580 376
			HNV <eb2dt m=""></eb2dt>			
<b>1.6</b> THP [A56]	1,6	120	5GY <ep6fdt m=""></ep6fdt>	02.16→		0 986 580 376
VTi [A56]	1,6	88	5FS <ep6c></ep6c>	05.15→	MXF	0 986 580 376
























DS4						
<b>1.6</b> THP [B75]	1,6	88	5FS <ep6c></ep6c>	10.15→	MXF	0 986 580 392
					MXF	0 986 580 418
DS5						
<b>2.0</b> BlueHDi, HDi Hybrid4 4x4 [B81]	2,0	100/120- 147	RHC <dw10cted4 hybrid="">; RHD <dw10cb dtr="" pef=""></dw10cb></dw10cted4>	02.15→		0 986 580 385
						FERRARI

F 50						
	4,7	383		07.95-10.97	0 580 464 990	
355						
	3,5	280	F129B/40	05.94-10.99	0 580 254 011	
355 Spider	•					
	3,5	280	F129C/40	10.95-10.10	0 580 254 011	
360 Moden	ıa					
	3,6	298	F131	03.99-12.04		0 580 313 052
360 Spider	•					
	3,6	294	F131B	06.00-12.05		0 580 313 052
456						
<b>GT</b> 2+2	5,5	325	F 116 B 00	01.93-03.96	0 580 464 990	
GT/GTR 48V	5,5	325	F 116 V12	03.96-12.04	0 580 464 990	
550 Maran	ello					
	5,5	357	F 133	10.96-12.03	0 580 464 990	
599						
GTB Fiorano	6,0	456	6.0 48V	01.06-12.12 LAB		0 580 313 090

Albea							
<b>1.2</b> i.e. 8V, i.e. 16V, i.e. 16V LPG [172]	1,2	44/57-59	188 A4.000 <m6>; 188 A5.000 <m10></m10></m6>	01.02-12.12			F 000 TE0 085
<b>1.3</b> JTD 16V [172]	1,3	52	188 A9.000 <m40></m40>	07.03-08.08		0 580 464 090	
<b>1.4</b> i.e. 8V [172]	1,4	57	350 A1.000 <m13></m13>	07.06-08.08			F 000 TE0 085
1.6 i.e. 16V [172] Barchetta	1,6	76	182 B6.000 < M21>	01.02-12.12			F 000 TE0 085
<b>1.8</b> i.e. 16V [183]	1.8	96	183 A1.000 <m1></m1>				
1.0 i.e. 10v [103]	1,0	90	Ricam.Nr →37640	01.95-05.98			0 986 580 207
			188 A 6.000 <m2></m2>	10.00-02.05			0 986 580 255
Brava							
<b>1.2</b> 16V [182]	1,2	60	182 B2.000 <m1></m1>	11.98-09.01			0 580 313 022
			188 A5.000 <m2></m2>	08.00-09.01			0 580 313 079
<b>1.4</b> 12V [182]	1,4	55/59	182 A3.000 < M1>; 182 A5.000 < M	2>			
			Ricam.Nr 4200474→	07.96-10.98		0	580 314 165
<b>1.6</b> MPI 16V	1,6	78	182 B 6.000 < FIASA Step B>	04.00-06.03	BO,DRR		0 580 313 022
16V [182]	1,6	75	182 A4.000 <m3>; 182 A4.000 <m5></m5></m3>	05.98-09.01			0 986 580 253
		75/77	182 B6.000 <m8></m8>	01.99-12.01			0 986 580 254
<b>1.9</b> JTD [182]	1,9	74	182 B9.000 < M26 >	08.00-09.01			0 580 303 013
		77	182 B4.000 < M25 >	11.98-09.01			0 580 303 002
Bravo							
<b>1.2</b> 16V [182]	1,2	60	182 B2.000 <m1></m1>	11.98-09.01			0 580 313 022
			188 A5.000 <m2></m2>	08.00-09.01			0 580 313 079
<b>1.4</b> , LPG [198]	1,4	66	192 B2.000	03.10-12.14			0 580 200 100
Turbo [198]	1,4	88	198 A4.000	03.10-12.14			0 580 314 223
		103	198 A7.000	03.10-12.14			0 580 314 223
		110	198 A1.000	03.10-12.14			0 580 314 223
Turbo 16V	1,4	88	198 A4.000 <m20></m20>	10.07-12.09			0 580 314 223
[198]		110	198 A1.000 <m21></m21>	07.07-12.09			0 580 314 223



FIAT




























	l/ccm	kW	Туре	9 411	T ,		וֹע_ וֹ
L.6 Multijet [263]	1,6	66/70/	198 A3.000 < M76>; 263 A;	02.10→	STZ	0 580 203 0	)40
,[]	_,-	74/77/	263 A3.000 <m76>; 263 A7.000;</m76>		STZ	0 580 203 0	
		88	263 A8.000; 940 C1.000				
JTD [223]	1,9	74	182 B9.000 <m15></m15>	10.01-01.04		0 580 303 0	
JTD, Multijet	1,9	74/77	223 A7.000 <m16 m30="">;</m16>	11.02-12.10		0 580 303 0	)28
[223]			223 B1.000 < M84>; 223 B2.000				
Multijet [223]	1,9	88	<m86> 186 A9.000 <m88></m88></m86>	10.05-12.10		0 580 303 0	102
2.0 Multijet [263]	2,0	99	263 A1.000 < M120 >	02.10→	STZ	0 580 203 0	
Multijet [200]	2,0	55	20071.000 111207	02.10	STZ	0 580 203 0	
Doblo Cargo							
.3 JTD 16V,	1,3	51/55	188 A9.000 < M20>; 199 A2.000	02.04→		0 580 303 0	)28
Multijet [223]			<m73></m73>				
Multijet [223]	1,3	62	223 A9.000 < M71>	10.05-12.10		0 580 303 0	
MultiJet [263]	1,3	55/66	199 A3.000 <m72 (ecocf4)="">;</m72>	02.10→	STZ	0 580 203 0	
4 [202]	1 /	70	263 A2.000 < M72>; 263 A6.000 843 A1.000 < M10>	02.10→	STZ STZ	0 580 203 0	
<b>4</b> [263]	1,4	70	643 A1.000 <w10></w10>	02.10→	STZ	0 580 200 0 0 580 203 0	
<b>6</b> i.e. 16V	1,6	76	182 B6.000 < M26>	10.05-12.10	UIL	0 986 580 2	
Bipower [223]	2,0	. 5	_52 50.000 ·m20·	13.00 12.10		0 000 000 2	<del>-</del>
MultiJet [263]	1,6	66/74/	198 A3.000 < M76>; 263 A;	02.10→	STZ	0 580 203 0	)40
		77/88	263 A3.000 < M76>; 263 A8.000;		STZ	0 580 203 0	39
			940 C1.000				
L.9 JTD [223]	1,9	74	182 B9.000 <m15></m15>	10.01-01.04		0 580 303 0	
JTD, Multijet	1,9	74/77	223 A7.000 <m16 m30="">;</m16>	11.02-12.10		0 580 303 0	)28
[223]			223 B1.000 < M84>; 223 B2.000				
Multijet [223]	1,9	88	<m86> 186 A9.000 <m88></m88></m86>	10.05-12.10		0 580 303 0	182
2.0 MultiJet [263]		99	263 A1.000 <m120></m120>	02.10→	STZ	0 580 203 0	
	_,-				STZ	0 580 203 0	
Ducato							
L <b>10</b> Multijet [250]	2,3	83	F1AE3481G	10.11-12.14	25L,90L,	0 580 203 0	98
					TW	0 580 203 1	
					60L,TW	0 580 203 1	
[000] +-::+lM	2.2	0.0	F1 A F 0 4 0 1 O	05.14	251 001	0 580 203 1	
Multijet [290]	2,3	83	F1AE3481G	05.14→	25L,90L, TW	0 580 203 0 0 580 203 1	
					60L,TW	0 580 203 1	
					OOL, I W	0 580 203 1	
. <b>15</b> Multijet [250]	2,0	85	250 A1.000	06.11-12.14	25L,90L,	0 580 203 0	
					TW	0 580 203 1	.00
					60L,TW	0 580 203 1	102
-						0 580 203 1	
Multijet [290]	2,0	85	250 A1.000	05.14→	25L,90L,	0 580 203 0	
					TW 60LTW	0 580 203 1	
					60L,TW	0 580 203 1 0 580 203 1	
.30 Multijet [250]	2.3	96	F1AE3481D	06.11-12.14	25L,90L,	0 580 203 0	
	_,0	55	. 1.12.010	55.11 12.14	TW	0 580 203 1	
					60L,TW	0 580 203 1	
						0 580 203 1	17
Multijet [290]	2,3	96	F1AE3481D	05.14→	25L,90L,	0 580 203 0	98
					TW	0 580 203 1	
					60L,TW	0 580 203 1	
40 No. 1	0.0	100	F10F44014	10.44		0 580 203 1	
ALL Natual nower	3,0	100	F1CFA401A	10.14→		0 580 200 0	BUS
						0.500.000	
[290]	2 2	109	F1AF3481F	06 11-12 14	251 901	11 6811 711 71	198
[290]	2,3	109	F1AE3481E	06.11-12.14		0 580 203 0 0 580 203 1	
[290] <b>150</b> Multijet [250]	2,3	109	F1AE3481E	06.11-12.14	25L,90L, <u>TW</u> 60L,TW	0 580 203 0 0 580 203 1 0 580 203 1	.00




























_				_		.1.	a la		
	l/ccm	kW	Type	1 1	8		+	<u> </u>	
<b>100</b> Multijet [250]	2,2	74	4HV <m93></m93>	06.06-12.14	FMH,TW			0 580 303 105	
,					FMH,TW			0 580 203 097	
								0 580 203 101	
<b>120</b> Multijet [250]	2,3	88	F1AE0481D < M94>	06.06-12.14	FMH,TW			0 580 203 100	
								0 580 203 117	
					<del>FMH</del> ,TW			0 580 203 098	
120 Multiint [250]	2.2	00	F1AE0481N < M95>	00 00 10 14	EMIL TW			0 580 203 102	
<b>130</b> Multijet [250]	2,3	96	FIAEU40IN < M90>	06.06-12.14	FMH,TW			0 580 203 100 0 580 203 117	
					FMH,TW			0 580 203 098	
					,			0 580 203 102	
<b>160</b> Multijet [250]	3,0	116	F1CE0481D < M96>	06.06-12.14	EU4,FMH,			0 580 203 100	
					TW			0 580 203 117	
					EU4, <del>FMH</del> ,			0 580 203 098	
					TW			0 580 203 102	
Ducato 14	0.0	00	DEW M4	00.04.00.00					
<b>2.0</b> i.e., i.e. Bipower CNG 4x4 [230]	2,0	80	RFW <m1></m1>	03.94-03.02			0 580 314 064		
JTD [230]	2,0	63	RHV <m15></m15>	10.01-03.02				0 580 303 016	
2.8 JTD, JTD EGR,	2,8	94	8140.43S <m13>; 8140.43S</m13>	08.00-03.02				0 580 303 016	
JTD EGR 4x4 [230]			<m14></m14>						
Ducato 15 2.0 i.e., i.e.	2,0	71-81	RFL <m1>; RFL <m2 decat.=""></m2></m1>	04.02-08.06				0 580 313 108	
Bipower CNG, i.e. Bipower CNG 4x4, i.e. Bipowe LPG, i.e. Bipowe LPG 4x4, i.e. 4x4 [244]	G er								
JTD [244]	2,0	62	RHV <m5></m5>	04.02-08.06				0 580 303 016	
<b>2.3</b> JTD, JTD EGR	2,3	81	F1AE0481C <m10>; F1AE0481C</m10>	04.02-08.06				0 580 303 016	
[244]			<m11></m11>	01.08-12.11				0 580 303 061	
2.8 JTD CGV [244]		107	8140.43N <m22></m22>	04.04-08.06				0 580 303 061	
JTD, JTD EGR, JTD EGR 4x4, JTD 4x4 [244]	2,8	94	8140.43S <m15></m15>	04.02-08.06				0 580 303 016	
<b>100</b> Multijet [250]	2,2	74	4HV <m93></m93>	06.06-12.14	FMH,TW			0 580 303 105	
					FMH,TW			0 580 203 097	
								0 580 203 101	
<b>120</b> Multijet [250]	2,3	88	F1AE0481D < M94>	06.06-12.14	FMH,TW			0 580 203 100	
					ENGL TO C			0 580 203 117	
					<del>FMH</del> ,TW			0 580 203 098	
120 Multiint [250]	2.2	06	F1AE0481N < M95>	06 06 10 14	EMU TW			0 580 203 102	
<b>130</b> Multijet [250]	۷,3	96	LTWENTIN ZIGNS	06.06-12.14	FMH,TW			0 580 203 100 0 580 203 117	
					FMH,TW			0 580 203 117	
					1, 1 **			0 580 203 102	
<b>160</b> Multijet [250]	3,0	116	F1CE0481D < M96>	06.06-12.14	EU4,FMH,			0 580 203 100	
_ <u>-</u>					TW			0 580 203 117	
					EU4, <del>FMH</del> ,			0 580 203 098	
					TW			0 580 203 102	
Ducato 17	0.0	7.4	4104 .4400	00.00.10.11	EMIL THE			0.500.000.405	
<b>100</b> Multijet [250]	2,2	74	4HV <m93></m93>	06.06-12.14				0 580 303 105	
					FMH,TW			0 580 203 097 0 580 203 101	
<b>120</b> Multijet [250]	2 3	88	F1AE0481D < M94>	06.06-12.14	FMH TW/			0 580 203 101	
••• widitijet [200]	۷,٥	00	I TULOTOTO VINIGAS	00.00 12.14	1 IVII I, I VV			0 580 203 100	
					FMH,TW			0 580 203 098	
					,			0 580 203 102	





























	27 CCIII	KW	Туре			•	•	• • •	
.3 MultiJet [350]	1,3	51	188 A9.000 < M30 >	01.04-11.10				0 580 303 008	
	2,0	66/70	199 A3.000 < M72 (ECOCF4)>;	11.04-12.12				0 580 303 084	
			199 B1.000						
.4 8V, 8V LPG,	1,4	57/66	192 B2.000 < M15>; 350 A1.000	01.04-12.12				0 580 314 020	
16V [350]			<m7>; 350 A1.000 <m11></m11></m7>						
.6 MultiJet [350]	1,6	85-88	350 A	04.08-12.12				0 580 303 084	
.9 MultiJet [350]	1,9	74	188 B2.000 <m40></m40>	01.04-12.12				0 580 303 008	
Linea									
.3 MultiJet [323]	1,3	66/70	199 A3.000 < M72 (ECOCF4)>;	03.07→				0 580 303 111	
			199 B1.000						
.4 Turbo [323]	1,4	88	198 A4.000 < M20 >	03.07-08.10				0 580 314 222	
<b>.6</b> [323]	1,6	80	323 A1.000	07.08→				0 580 200 041	
MultiJet [323]	1,6	77	198 A3.000 < M76 >	10.08→				0 580 303 111	
Marea									
<b>.2</b> i 16V [185]	1,2	60	182 B2.000 <m1></m1>	03.99-09.02				0 580 313 022	
<b>.4</b> i 12V [185]	1,4	59	182 A3.000 <m1></m1>	10.96-02.99			0 580 314 165		
<b>.6</b> i 16V [185]	1,6	76	182 A4.000 <m2></m2>						
			Ricam.Nr 0176691→,5054791→	10.96-02.99				0 986 580 251	
			182 A4.000 <m5></m5>	03.99-12.02				0 986 580 251	
			182 B6.000 < M8>	08.00-12.02				0 986 580 254	
i 16V BI-Power	1,6	68-76	185 A3.000 < M7 >	01.00-09.02				0 986 580 251	
[185]									
<b>.8</b> i 16V [185]	1,8	83	182 A2.000 <m10></m10>						
-			Ricam.Nr 2018322→,0270958→	03.99-09.02				0 986 580 251	
MPI 16V	1,8	97	183 A1.000	08.99-12.07	DRR			0 580 313 011	
.9 JTD [185]	1,9	77	182 B4.000 <m1></m1>	03.99-09.02				0 580 303 002	
JTD, JTD S.W.	1,9	74/81	182 B9.000 < M5>; 186 A6.000	08.00-09.02				0 580 303 013	
[185]			<m4></m4>						
2.0 i 20V [185]	2,0	108	182 A1.000 <m4></m4>	10.96-11.96		0 580 453 408			
				10.96-02.99				0 580 313 011	
		110	185 A8.000 <m16></m16>	08.00-09.02	BHO			0 580 313 079	
		110	100 07 000 1445	05.01-12.02				0 580 313 079	
1401.001/	0.0	113	182 B7.000 < M15 >	03.99-12.02				0 580 313 011	
MPI 20V	2,0	104	185 A5.011	05.98-09.00				0 580 313 011	
.4 JTD [185]	2,4	100	185 A6.000 <m3></m3>	03.99-09.02				0 580 303 002	
Marea Weeke		0.7	102 41 000	00 00 10 07	DDD			0.500.040.044	
8 MPI 16V	1,8	97	183 A1.000	08.99-12.07	DRR			0 580 313 011	
Marengo	1.0	77	102 D4 000 «M1»	02.00.00.02				0.500.202.002	
<b>9</b> JTD [285]	1,9	77	182 B4.000 < M1>	03.99-09.02				0 580 303 002	
Multiple		81	186 A6.000 <m4></m4>	08.00-09.02				0 580 303 013	
Multipla 6 Plupower	1.6	70	192 BC 000 < M2>	04 02 12 10				0 986 580 357	
<b>6</b> Blupower [186]	1,6	70	182 B6.000 < M3 >	04.02-12.10				0 300 300 337	
Blupower, 16V	1,6	68-76	186 A3.000 <m3>; 186 A4.000</m3>	01.99-03.02				0 986 580 357	
Bipower, 16v Bipower CNG	1,0	00.10	<m2></m2>	01.33-03.02				0 300 300 331	
[186]			·mZ*						
16V [186]	1,6	76	182 A4.000 <m1></m1>	01.99-12.10				0 986 580 356	
104 [100]	1,0	7 0	182 B6.000 < M4>	09.00-12.10				0 986 580 356	
.9 JTD [186]	1,9	77/21/25	182 B4.000 < M5>; 186 A6.000	01.99-06.10				0 580 303 007	
•• 015 [100]	1,5	11/01/03	<m6>; 186 A8.000 <m7 eu3=""></m7></m6>	01.00 00.10				3 000 000 001	
		85/88	186 A8.000 < M87/EU4>;	10.03-12.10				0 580 303 083	
		03/00	186 A9.000 < M87/E04>;	10.03-12.10				0 000 000 000	
Palio			100 A3.000 \WOO/						
.2 i.e. 8V [178]	1,2	46	178 C4.066 < M5>	07.01-12.11	TW			F 000 TE0 117	
•= 1.0. UV [I/O]		44/59	188 A4.000 < M6>; 188 A5.000	10.01-12.11	1 44			F 000 TEO 117	
ia 81/ in 161/	⊥,∠	44/00	<m10></m10>	10.01-12.11				r ood IEU III	
i.e. 8V, i.e. 16V		F.2	188 A9.000 <m40></m40>	07.03-12.11		0 580 464 090			
[178]	1 2			01.00-12.11		0 300 404 030			
[178] 3 JTD 16V [178]		52 49				0 580 454 001			
[178] L.3 JTD 16V [178] MPI 8V	1,3	49	178 A	01.96-12.01		0 580 454 001		E 000 TEO 117	
[178]  1.3 JTD 16V [178]						0 580 454 001		F 000 TE0 117 F 000 TE0 117	























### **◀** FIAT

Palio Weeken								
L.0 MPI 16V [Fase I]	1,0	51	178 D 8.011 <fire></fire>	09.00-06.02	ВО		F 000 TE0 087	
L.2 i.e. 8V [178]	1,2	44	178 B5.000 <m7>; 178 B5.000 <m11></m11></m7>	03.99-09.01			0 986 580 211	
3 MPI 16V [Fase I]	1,3	59	178 D 6.011 <fire></fire>	09.00-06.02	ВО		F 000 TE0 087	
<b>1.4</b> i.e. [178]	1,4	51	178 B2.000 <m15>; 178 B2.000 <m17>; 178 B2.016 <m16></m16></m17></m15>	11.97-06.01			0 986 580 212	
L.5 MPI 8V [Fase I]	1,5	56	178 A 5.011 <fiasa mpi=""></fiasa>	02.97-04.99			0 986 580 211	
1.6 i.e. 8V, i.e. 16V		69/76	178 C7.098 <m26>; 178 C8.098 <m20>; 182 B6.000 <m28></m28></m20></m26>	07.00-09.02			0 986 580 211	
i.e. 16V [178]	1,6	76	178 B3.000 < M25 >	11.97-10.99			0 986 580 211	
MPI 16V	1,6	78	178 D 2.011 <fiasa a="" step=""></fiasa>	05.97-02.00			0 986 580 211	
[Fase I]				06.01-02.03			F 000 TE0 087	
1.9 JTD [178]	1,9	57/80	188 A2.000 < M30 >	10.01-12.08		0 580 464 090	F 000 TE0 021	
<b>75</b> 1.2 i.e. [178]	1,2	54	178 B5.000 <m1></m1>	09.97-09.01			0 986 580 212	
100 1.6 i.e. 16V [178]	1,6	76	178 B3.000 <m2></m2>	09.97-10.99			0 986 580 211	
Panda	1 1	20/40	107 11 000 107 11 000 2111	10.02.12.11			0.000 500 047	
<b>1.1</b> , i.e. [169] <b>1.2</b> , i.e., i.e. LPG, LPG [169]	1,1	39/40 38-44/51	187 A1.000; 187 A1.000 <m1> 169 A4.000 <ecocf5>; 188 A4.000; 188 A4.000 <ecocf4>; 188 A4.000 <m5>;</m5></ecocf4></ecocf5></m1>	10.03-12.11 10.03-12.12			0 986 580 947 0 986 580 947	
1 2 Multi lat [212]	1.2	55	188 A4.000 <m6></m6>	02.12 \	NCE		0.500.000.404	
<b>1.3</b> MultiJet [312]	1,3	55	199 A9.000 <ecocf5></ecocf5>	02.12→ 05.15→	NSF		0 580 203 121	
Marie: Lat. Accel	1.0	59/70	312 B1.000; 312 B2.000		NSF		0 580 203 121	
MultiJet 4x4	1,3	55	199 A9.000 <ecocf5></ecocf5>	06.12→			0 580 203 122	
[312]		59	225 A2.000; 312 A8.000	09.14→			0 580 203 122	
1.4 : 407.[400]	4.4	70	330 A1.000	05.15→			0 580 203 122	
<b>1.4</b> , i.e. 16V [169]		74	169 A3.000; 169 A3.000 < M17>	10.06-09.10		0.000 500 050	0 986 580 947	
000 i.e. [141]	0,9	29	1170 A1.046 < M10 >	04.93-09.03	AAE\A/	0 986 580 350	0.000 500 000	
. <b>000</b> i.e. [141]	1,0	33	141 C2.000 <m11> 156 A2.246 <m7 m16=""></m7></m11>	01.95-09.03 07.90-03.97	MEB		0 986 580 808 0 580 314 165	
1400: :		07/40	450.0.040 MO: 470.000	01.00.00.00	MEW		0 986 580 808	
Selecta [141]	1,1	37/40	156 C.046 <m9>; 176 B2.000 <m12></m12></m9>	01.93-09.03			0 986 580 808	
i.e. 4x4 [141]	1,1	37	187 A1.000 < M15 >	01.02-09.03			0 986 580 255	
Punto								
<b>),9</b> [199]	0,9	72-77	199 B6.000	11.13→			0 580 200 096	
<b>).9</b> [199]	0,9	57-62,5/ 74	199 B7.000; 312 A2.000	03.12→			0 580 200 096	
<b>1.2</b> [199]	1,2		169 A4.000; 199 A4.000; 199 B9.000	01.12→			0 580 200 098	
Bipower, i 8V Bipower [188]	1,2	44/59	188 A4.000 <m4></m4>	11.02-12.10			0 580 313 026	
i 8V, i.e. 8V [188]	1,2	44	188 A4.000 < M1/M2>; 188 A4.000 < M1/M2/M3>	07.99-12.10			0 580 313 026	
i 16V [188]	1,2	59	188 A5.000 < M5/CF2 >	07.99-04.03			0 580 313 026	
				05.03-06.03	TRO		0 580 314 020	
					TRO		0 580 313 026	
			188 A5.000 < M6/CF3 >	10.00-04.03			0 580 313 026	
				05.03-06.03			0 580 314 020	
-					TRO		0 580 313 026	
i.e. 16V [188]	1,2	59	188 A5.000 <m6></m6>	07.03-12.10			0 580 314 020	
LPG [188]	1,2	44	188 A4.000 <m3></m3>	08.07-12.10			0 580 314 020	
L.3 MJTD 16V [188]	1,3	52	188 A9.000 <m20></m20>	07.03-12.10			0 580 303 008	
L <b>.4</b> [199]	1,4	77	955 A6.000	01.12→			0 580 200 098	
		99	955 A2.000	01.12→			0 580 200 096	
, Biopower,	1,4	51-57	199 A7.000; 350 A1.000	01.12→	·		0 580 200 098	




























<b>1.4</b> Abarth, Abarth SS [199]	1,4	120/132	955 A8.000	01.12-12.13			0 580 200 096	
i.e. 16V [188]	1,4	70	843 A1.000 <m10></m10>	07.03-12.10			0 580 314 020	
<b>1.8</b> i 16V, i.e. 16V [188]	1,8	96	183 A1.000 <m10>; 188 A6.000 <m11>; 188 A6.000 <m15></m15></m11></m10>	07.99-12.10			0 580 313 026	
L.9 D [188]	1,9	44	188 A3.000 <m1></m1>	07.99-06.03				0 986 580 15
JTD [188]	1,9	59	188 A2.000 <m5></m5>	07.99-06.03		0 580 464		
JTD, JTD 8V [188]	1,9	63/74	188 A7.000 <m6>; 188 A7.000 <m25>; 188 B2.000 <m30></m30></m25></m6>	06.01-12.10			0 580 303 008	
55 1.1 i.e. [176]	1,1	40	176 A6.000 <m1>; 176 A6.000 <m6>; 176 B2.000 <m1>; 176 B2.000 <m6></m6></m1></m6></m1>	08.93-08.99			0 986 580 208	
<b>50</b> 1.2 i.e., 1.2 i.e. Selecta [176]	1,2	44	176 B1.000 < M5>; 176 B4.000 < M2>; 176 B4.000 < M7>	06.94-08.99			0 986 580 208	
<b>'5</b> 1.2 i.e. [176]	1,2	54	176 A8.000 <m3></m3>	08.93-01.98 02.98-08.99			0 986 580 207 0 986 580 255	
<b>35</b> 1.2 i.e. 16V [176]	1,2	63	176 B9.000 <m4></m4>	05.97-08.99			0 986 580 207	
<b>90</b> 1.6 i.e. [176]	1,6	65	176 A9.000 <m4></m4>	01.94-04.97			0 986 580 207	
Punto Cabrio								
<b>60</b> 1.2 i.e. [176]	1,2	43/44	176 A7.000 <m2>; 176 B4.000 <m2>; 176 B4.000 <m7></m7></m2></m2>	04.94-08.99			0 986 580 208	
<b>85</b> 1.2 i.e. 16V [176]	1,2	63	176 B9.000 <m4></m4>	05.97-08.99			0 986 580 207	
<b>90</b> 1.6 i.e. [176]	1,6	65	176 A9.000 <m4></m4>	04.94-04.97			0 986 580 207	
Punto Evo								
<b>L.2</b> 8V [199]	1,2	48	199 A4.000 <ecocf4; m4=""></ecocf4;>	10.09-12.11	TW		0 580 200 098	
							0 580 314 137	
		50-51	169 A4.000 <ecocf5></ecocf5>	09.10-12.11			0 580 200 098	
1.4 Abarth [199]	1,4	120	955 A8.000	06.10-12.12			0 580 200 096	
LPG [199]	1,4	56	350 A1.000 < M7 >	10.09-12.11	T14/		0 580 200 098	
8V [199]	1,4	55	199 A7.000	10.09-12.11			0 580 200 098 0 580 314 137	
		56-66	350 A1.000 < M11 >	10.09-12.11	TW		0 580 200 098 0 580 314 137	
8V Natural [199]	1,4	57	350 A1.000 <m18></m18>	10.09-12.11			0 580 200 098	
16V [199]	1,4	77/99	955 A2.000; 955 A6.000	10.09-12.11	TW		0 580 200 096	
							0 580 314 224	
Punto Grande	•							
L. <b>2</b> [199]	1,2	48/51	169 A4.000; 199 A4.000 <m4></m4>	10.05-12.11			0 580 200 098	
L.4 [199]	1,4	88	198 A4.000 <m20></m20>	06.07-12.09			0 580 200 096	
, CNG, LPG [199]	1,4	55/56/ 57/70	199 A6.000 <m14>; 199 A7.000 <m12>; 350 A1.000 <m7>; 350 A1.000 <m11>; 350 A1.000 <m18></m18></m11></m7></m12></m14>	10.05-12.11			0 580 200 098	
Punto Grande								
<b>.4</b> [199]		114	199 A8.000	10.07-12.10			0 580 200 096	
Punto Grande			100.10.000	10.0= 10.1=				
L.4 [199]	1,4	132	199 A8.000	10.07-12.10			0 580 200 096	
Punto GT	1 4	0.0	170 DC 000 (M2) 170 DC 000	02.00.00.00			0.000.500.040	
l <b>.4</b> i.e. Turbo [176]	1,4	96	176 B6.000 <m2>; 176 B6.000 <m5></m5></m2>	03.96-08.99			0 986 580 210	
		98	176 A4.000 <m1></m1>	08.93-12.95 08.93-04.97		0 580 453 981	0 986 580 210	
Punto Van		40	470 DO 000 AM	05.07.00.00			0.000 =00.000	
<b>I.1</b> i.e. [276]	1,1	40	176 B2.000 <m1></m1>	05.97-08.99			0 986 580 208	
i 8V [288]	1,2	44	188 A4.000 < M4 > 188 A4.000 < M1 >; 188 A4.000 < M1/M2/M3 >	07.03-12.10 07.99-12.10			0 580 313 026 0 580 313 026	
LPG [288]	1,2	44	188 A4.000 <m3></m3>	08.07-12.10			0 580 314 020	
1.3 MJTD 16V [288]	1,3	51	188 A9.000 <m20></m20>	07.03-12.10			0 580 303 008	





























Tempra SW								
<b>1.4</b> i.e. [159]	1,4	51	836 A4.000 < M7 >	03.95-12.96			0 580 314 152	
<b>1.6</b> i.e. [159]	1,6	55	835 C1.000 <m2></m2>	04.93-12.96			0 580 314 152	
Tipo								
<b>1.4</b> i.e. [160]	1,4	51	160 A1.046 <m1></m1>	03.93-10.95			0 580 314 152	
<b>1.6</b> i.e., i.e. Selecta	1,6	56	159 A3.048 <m4>; 835 C1.000</m4>	03.93-10.95			0 580 314 152	
[160]			<m3></m3>					
MPI 8V	1,6	66	160 E 1.011 < Sevel MPI>	12.95-05.97		0 580 454 094		
<b>2.0</b> i.e. 16V [160]	2,0	104	836 A3.011 <m6></m6>					
			Ricam.Nr →4981209	03.93-03.95		0 580 464 987		
Uno								
<b>1.0</b> i.e. [146]	1,0	33	146 D8.000 <m3>; 156 A2.246 <m2></m2></m3>	01.96-12.02			0 580 314 152	
<b>1.2</b> i [146]	1,2	44	178 D5.066 <m5></m5>	04.00-03.04			0 580 314 152	
<b>1.4</b> Turbo i.e.	1,4	85	146 A8.000 <m1></m1>	05.90-12.98	UVJ	0 580 464 069		
[146]								
Uno Mille								
<b>1.0</b> SPI	1,0	42	146 A7.011 <fiasa spi=""></fiasa>	07.95-03.99				F 000 TE0 000
500								
<b>0.9</b> [312]	0,9	59/62,5/	199 B6.000; 312 A2.000;	09.10→				0 580 200 008
		77	312 A5.000					
	1,0	44/48	312 A4.000; 312 A6.000	09.12→				0 986 580 947
<b>1.2</b> , LPG [312]	1,2	51	169 A4.000; 169 A4.000 <m8></m8>	07.07→				0 986 580 947
<b>1.4</b> [312]	1,4	74	169 A3.000 <m17></m17>	07.07→				0 986 580 947
Abarth [312]	1,4	99/103/ 132	312 A1.000 <m20>; 312 A3.000</m20>	05.08→				0 580 200 008
500C								
<b>0.9</b> [312]	0,9	59/62,5/ 77	199 B6.000; 312 A2.000; 312 A5.000	09.10→				0 580 200 008
	1,0	44/48	312 A4.000; 312 A6.000	09.12→				0 986 580 947
<b>1.2</b> [312]	1,2	51	169 A4.000	07.09→				0 986 580 947
<b>1.4</b> [312]	1,4	74	169 A3.000	07.09→				0 986 580 947
Abarth [312]	1,4	99/103/	312 A1.000; 312 A3.000	09.09→				0 580 200 008
		132						
500L								
<b>0.9</b> , Natural Power	0,9	59-62,5/	199 B6.000; 312 A2.000	09.12→				0 580 200 179
[199]		77						
<b>1.3</b> Multijet [199]	1,3	62/70	199 B4.000 <ecocf5>;</ecocf5>	09.12→	NSF			0 580 203 145
			330 A1.000					
<b>1.4</b> [199]	1,4	70	843 A1.000	09.12→	NSF			0 580 200 178
, LPG [199]	1,4	88	940 B7.000	01.14→				0 580 200 179
<b>1.6</b> Multijet [199]	1,6	77/88	199 B5.000; 940 C1.000;	03.13→	NSF			0 580 203 145
		•	955 A3.000					

						FORD
B-MAX						
<b>1.0</b> EcoBoost [12]	1,0	74/88-92	M1J <euro 5="">; SFJ <euro5></euro5></euro>	08.12→		0 580 200 314
<b>1.4</b> [12]	1,4	63/66	RTJC; SPJ <euro5></euro5>	08.12→		0 580 200 314
<b>1.6</b> Ti-VCT [12]	1,6	77	IQJ <euro 5=""></euro>	08.12→		0 580 200 314
C-MAX						
<b>1.0</b> EcoBoost [11]	1,0	74/92	M1DA <euro 5="">; M2DA <euro5></euro5></euro>	10.12-03.15	FKR,TW	0 580 200 064
						0 580 200 101
EcoBoost [15]	1,0	74/92	M1DD <euro 6="">; M2DC <euro 6=""></euro></euro>	04.15→	FKR	0 580 200 064
<b>1.5</b> EcoBoost [15]	1,5	110/134	M8DB <euro 6="">; M9DB <euro 6=""></euro></euro>	04.15→	FKR	0 580 200 064
<b>1.6</b> [07]	1,6	74	SHD <euro3></euro3>	03.07-07.10		0 986 580 951
EcoBoost [11]	1,6	110/132-	JQD <euro 5="">; JTD <euro 5=""></euro></euro>	08.10-03.15	FKR,TW	0 580 200 064
		134				0 580 200 101
Ti-VCT [11]	1,6	77	IQD <euro 5=""></euro>	08.10-03.15	FKR	0 580 200 056
		92	PNDA <euro5></euro5>	08.10-03.15	FKR	0 580 200 056
Ti-VCT FlexiFuel	1,6	86-88	MUDA <euro5></euro5>	08.10-05.11	FKR	0 580 200 058
[11]				06.11-03.15	FKR	0 580 200 107







FORD ▶
























<b>1.25</b> [13]	1,2	44/60	SNJ <euro 6="">; STJ <euro 6=""></euro></euro>	11.12→			0 580 200 174
<b>1.4</b> [13]	1,4	68-71	RTJ <euro 6="">; SPJ <euro5></euro5></euro>	11.12→			0 580 200 174
<b>1.6</b> Ti-VCT [JK8]	1,6	62/77/88	HXJE <euro 5="">; IQJE <euro 5="">; XTJA <euro 5=""></euro></euro></euro>	05.15→			0 580 200 174
Ti-VCT [13]	1,6	77/88	HXJE <euro 5="">; IQJ <euro 6=""></euro></euro>	11.12→			0 580 200 174
Focus 1.6 i	1,6	80	H < P33 >	06.00-06.04		F 000 TE1 54R	0 986 580 994
<b>1.8</b> i 16V [Fase I]	1,8	85	<zetec s="" sohc=""></zetec>	09.00-07.04	0 580 454 093	7 000 ILI 34N	0 986 580 994
<b>2.0</b> i 16V [Fase I]	2,0	96-97	<zetec dohc="" s=""></zetec>	07.00-05.05	0 580 454 093		0 986 580 994
Focus C-MAX		000.	2000 0 2 0.10	0.100 00.00			
<b>1.6</b> , Ti-VCT [04]	1,6	74/85	HWD <euro3 euro4="">; HXDA <zh16,zetec-se,ti-vct>; SIDA <duratec-16v hpdc=""></duratec-16v></zh16,zetec-se,ti-vct></euro3>	09.03-03.07			0 986 580 951
<b>1.8</b> [04]	1,8	88/90-92	CSDA <duratec-he sfi="">; CSDB <duratec-he sfi="">; QQD <euro4></euro4></duratec-he></duratec-he>	06.03-03.07			0 986 580 951
2.0 , CNG [04]	2,0	93-107	AOD <euro4>; SYDA <euro4></euro4></euro4>	04.04-03.07 TW			0 986 580 951
Focus ECO IV		7.4	CED CEURO ES	10.14			0.500.200.064
1.0 EcoBoost [15] Focus I	1,0	74	SFD <euro 5=""></euro>	10.14→			0 580 200 064
<b>1.4</b> i [99]	1,4	55	FXD <zh14,zetec-se,sfi>; FXDA <zh14,zetec-se,sfi>; FXDB <zh14,zetec-se,sfi>; FXDC <zh14,zetec-se,sfi>; FXDD <zh14,zetec-se,sfi></zh14,zetec-se,sfi></zh14,zetec-se,sfi></zh14,zetec-se,sfi></zh14,zetec-se,sfi></zh14,zetec-se,sfi>	08.98-05.05		F 000 TE1 54R	0 986 580 994
<b>1.6</b> i [99]	1,6	72/74	CDDA < Duratec-8V SFI>; FYD <zh16,zetec-se,sfi>; FYDA <zh16,zetec-se,sfi>; FYDB <zh16,zetec-se,sfi>; FYDC <zh16,zetec-se,sfi>; FYDD <zh16,zetec-se,sfi>;</zh16,zetec-se,sfi></zh16,zetec-se,sfi></zh16,zetec-se,sfi></zh16,zetec-se,sfi></zh16,zetec-se,sfi>	08.98-05.05		F 000 TE1 54R	0 986 580 994
<b>1.8</b> i [99]	1,8	85	EYD <zh18, zetec-e,sfi="">; EYDB <zh18, zetec-e,sfi="">; EYDC <zh18, zetec-e,sfi="">; EYDD <zh18, zetec-e,bi-fuel="">; EYDE <zh18, zetec-e,sfi="">; EYDF <zh18, zetec-e,sfi="">; EYDF <zh18, zetec-e,sfi="">; EYDG <zh18, zetec-e,bi-fuel="">; EYDI <zh18, zetec-e,bi-fuel="">; EYDJ <zh18, zetec-e,bi-fuel="">; EYDJ <zh18, zetec-e,bi-fuel="">; EYDJ <zh18, zetec-e,bi-fuel="">;</zh18,></zh18,></zh18,></zh18,></zh18,></zh18,></zh18,></zh18,></zh18,></zh18,></zh18,></zh18,>	08.98-05.05		F 000 TE1 54R	0 986 580 994
<b>2.0</b> i [99]	2,0	96	EDD <zh20,zetec-e,sfi>; EDDB <zh20,zetec-e,sfi>; EDDC <zh20,zetec-e,sfi>; EDDD <zh20,zetec-e,sfi>; EDDF <zh20,zetec-e,sfi></zh20,zetec-e,sfi></zh20,zetec-e,sfi></zh20,zetec-e,sfi></zh20,zetec-e,sfi></zh20,zetec-e,sfi>	08.98-05.05 GS		F 000 TE1 54R	0 986 580 994
Focus I Turni	er		-,=				
<b>1.4</b> i [99]	1,4	55	FXDA <zh14,zetec-se,sfi>; FXDB <zh14,zetec-se,sfi>; FXDC <zh14,zetec-se,sfi>; FXDD <zh14,zetec-se,sfi></zh14,zetec-se,sfi></zh14,zetec-se,sfi></zh14,zetec-se,sfi></zh14,zetec-se,sfi>	11.98-05.05		F 000 TE1 54R	0 986 580 994
<b>1.6</b> i [99]	1,6	72/74	CDDA < Duratec-8V SFI>; FYDA < ZH16, Zetec-SE, SFI>; FYDB < ZH16, Zetec-SE, SFI>; FYDC < ZH16, Zetec-SE, SFI>; FYDD < ZH16, Zetec-SE, SFI>;	11.98-05.05		F 000 TE1 54R	0 986 580 994





























<b>1.6</b> EcoBoost	1,6	110	YUDA	02.14-12.14				0 580 200 728	
FlexiFuel [11]	1.0	60	VTDA «F.·····F.»	00 10 10 11				0.500.000.050	
Ti-VCT [11]	1,6	63 77	XTDA <euro5> IQD <euro 5=""></euro></euro5>	02.12-12.14	MYE			0 580 200 056 0 580 200 056	
		11	IQD \Lui0 3>	01.11-12.14	MXF,TW			0 580 200 058	
		92	PND <euro 5=""></euro>	01.11-12.14				0 580 200 056	
					MXF,TW			0 580 200 058	
Ti-VCT FlexiFuel	1,6	86-88	MUDA <euro5></euro5>	01.11-12.14	TW			0 580 200 056	
[11]								0 580 200 107	
2.0 EcoBoost ST	2,0	184	R9DA <euro5></euro5>	06.12-12.14				0 580 200 182	
[11]	0.0	110	VODA E E	00.11.10.11	TM			0.500.000.004	
GDI Ti-VCT [11]	2,0	110	XQDA <euro5></euro5>	09.11-12.14	IW			0 580 200 064 0 580 200 101	
Focus IV								0 360 200 101	
	1,0	74/92	M1DD <euro 6="">; M2D <euro 6=""></euro></euro>	10.14→				0 580 200 064	
	1,5	110/134	M8D <euro 6="">; M9D <euro 6=""></euro></euro>	10.14→				0 580 200 064	
<b>1.6</b> Ti-VCT [15]	1,6	63/77/	IQDC <euro 6="">; MUDD <euro 6="">;</euro></euro>	10.14→				0 580 200 056	
		86/92	PND <euro 6="">; XTDB <euro 6=""></euro></euro>						
2.0 EcoBoost ST	2,0	184	R9D <euro 5=""></euro>	10.14→				0 580 200 182	
[15]									
Focus IV Turn		7.4/00	MADD 5 0 1122 5 5	10.1					
<b>1.0</b> EcoBoost [15]		74/92	M1DD <euro 6="">; M2D <euro 6=""></euro></euro>	10.14→				0 580 200 064	
<b>1.5</b> EcoBoost [15] <b>1.6</b> Ti-VCT [15]	1,5	110/134 63/77/	M8D <euro 6="">; M9D <euro 6=""> IQDC <euro 6="">; MUDD <euro 6="">;</euro></euro></euro></euro>	10.14→ 10.14→				0 580 200 064 0 580 200 056	
1.0 11-401 [15]	1,0	86/92	PND <euro 6="">; XTDB <euro 6=""></euro></euro>	10.14→				0 380 200 030	
2.0 EcoBoost ST	2.0	184	R9D <euro 5=""></euro>	10.14→				0 580 200 182	
[15]	2,0	101	TIOD.II - Luio O-	10.11				0 000 100 101	
Focus Sedan									
<b>1.8</b> i 16V [Fase I]	1,8	85	<zetec s="" sohc=""></zetec>	09.00-07.04		0 580 454 093		0 986 580 994	
<b>2.0</b> i 16V [Fase I]	2,0	96-97	<zetec dohc="" s=""></zetec>	07.00-05.05		0 580 454 093		0 986 580 994	
Focus ST III									
	2,0	184	R9DA <euro5></euro5>	06.12-12.14				0 580 200 182	
Fusion	4.0		FILL F. O	00.05.00.10					
<b>1.25</b> i [02]	1,2	55	FUJ <euro3></euro3>	03.05-06.12				0 986 580 950 0 986 580 950	
<b>1.4</b> i [02] <b>1.6</b> i [02]	1,4	56-59 74	FXJ <euro 5="">; UTJA <euro5> FYJ <euro 5=""></euro></euro5></euro>	10.02-06.12				0 986 580 950	
<b>Ka</b>	1,0	14	110 \Lu10 3>	10.02-00.12				0 300 300 330	
<b>1.2</b> [08]	1,2	51	169 A 4.000 < Euro 4/Euro 5 >	09.08-01.10				0 986 580 386	
	•		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	02.10→	TW			0 986 580 386	
								0 986 580 947	
<b>1.3</b> i [97]	1,3	36/37/	A9A < Duratec 8V SFI>;	09.96-09.08			0 986 580 965		
		44/51	A9B < Duratec 8V SFI>; BAA						
			<duratec 8v="" sfi="">; JJB</duratec>						
			<hcs,endura-e sefi="">; JJD</hcs,endura-e>						
			<hcs,endura-e sefi="">; JJF</hcs,endura-e>						
			<hcs,endura-e sefi="">; JJG</hcs,endura-e>						
			<hcs,endura-e sefi="">; JJH</hcs,endura-e>						
			<hcs,endura-e sefi="">; JJL</hcs,endura-e>						
			<hcs,endura-e sefi="">; J4D</hcs,endura-e>						
			<hcs,endura-e sefi="">; J4K</hcs,endura-e>						
			<hcs,endura-e sefi="">; J4M</hcs,endura-e>						
			<hcs,endura-e sefi="">; J4N</hcs,endura-e>						
			<hcs,endura-e sefi="">; J4P</hcs,endura-e>						
			<hcs,endura-e sefi="">; J4P <hcs,endura-e sefi="">; J4S</hcs,endura-e></hcs,endura-e>						
			<hcs,endura-e sefi="">; J4S <hcs,endura-e sefi=""></hcs,endura-e></hcs,endura-e>						
	1,6	70	<hcs,endura-e sefi="">; J4S</hcs,endura-e>	07.03-09.08			0 986 580 965		
Kuga			<hcs,endura-e sefi="">; J4S <hcs,endura-e sefi=""> CD <zh, rocam="" zetec=""></zh,></hcs,endura-e></hcs,endura-e>				0 986 580 965	0.500.200.077	
<b>1.5</b> EcoBoost, EcoBoostb 4x4	1,6	70 88/110/ 134	<hcs,endura-e sefi="">; J4S <hcs,endura-e sefi=""></hcs,endura-e></hcs,endura-e>	07.03-09.08 10.14→			0 986 580 965	0 580 200 077	
Kuga 1.5 EcoBoost, EcoBoostb 4x4 [13]	1,5	88/110/ 134	<hcs,endura-e sefi="">; J4S <hcs,endura-e sefi=""> CD <zh, rocam="" zetec="">  BNMA <euro 6="">; M8MA <euro 6="">; M9MA <euro 6=""></euro></euro></euro></zh,></hcs,endura-e></hcs,endura-e>	10.14→			0 986 580 965		
Kuga 1.5 EcoBoost, EcoBoostb 4x4		88/110/	<hcs,endura-e sefi="">; J4S <hcs,endura-e sefi=""> CD <zh, rocam="" zetec="">  BNMA <euro 6="">; M8MA <euro 6="">; M9MA <euro 6=""></euro></euro></euro></zh,></hcs,endura-e></hcs,endura-e>				0 986 580 965	0 580 200 077 0 580 200 077	























### **■** FORD

◀ FORD								
<b>2.5</b> i 4x4 [08]	2,5	147	HYDC <euro 5=""></euro>	12.08-04.09	SAZ			0 580 314 171
Mondeo I								
<b>l.6</b> i [97]	1,6	70	L1L <zh16, zetec-e=""></zh16,>	08.98-09.00	FMB		0 986 580 966	
					FMB		0 986 580 968	
Mondeo II								
<b>1.6</b> i [97]	1,6	65-66/70	L1 <zh16, zetec-e="">;</zh16,>	08.97-09.00	FMB		0 986 580 966	
			L1J <zh16,zetec>; L1N</zh16,zetec>		FMB		0 986 580 968	
			<zh16, zetec-e="">; L1Q</zh16,>					
			<zh16, zetec-e=""></zh16,>					
<b>1.8</b> i [97]	1,8	85	RK <zh18, zetec-e="">;</zh18,>	08.97-09.00	FMB		0 986 580 966	
	,-		RKB <zh18, zetec-e="">;</zh18,>		FMB		0 986 580 968	
			RKF <zh18, zetec-e="">;</zh18,>					
			RKH <zh18, zetec-e="">;</zh18,>					
			RKJ <zh18, zetec-e="">;</zh18,>					
			RKK <zh18, zetec-e=""></zh18,>					
<b>2.0</b> i [97]	2,0	96	NG <zh20, zetec-e="">;</zh20,>	08.97-09.00	FMB		0 986 580 966	
	_,-		NGA <zh20, zetec-e="">;</zh20,>		FMB		0 986 580 968	
			NGB <zh20, zetec-e="">;</zh20,>					
			NGC <zh20, zetec-e="">;</zh20,>					
			NGD <zh20, zetec-e=""></zh20,>					
<b>2.5</b> i, i ST200 [97]	2.5	125/151	SE <mp25, duratec-ve="">;</mp25,>	08.97-09.00	FMB		0 986 580 966	
	2,0	120/101	SEA <mp25, duratec-ve="">;</mp25,>	00.07 00.00	FMB		0 986 580 968	
			SEB <mp25, duratec-ve="">;</mp25,>		5			
			SEC <mp25, duratec-ve="">;</mp25,>					
			SGA <mp25, duratec-ve=""></mp25,>					
Mondeo II Tu	rnier		OGA WII 20, BOTATEO VE					
<b>1.6</b> i [97]	1,6		L1J <zh16,zetec>; L1L</zh16,zetec>	08.97-09.00	FMB		0 986 580 966	
2.0 1[07]	1,0	00 00/10	<zh16, zetec-e="">; L1N</zh16,>	00.07 00.00	FMB		0 986 580 968	
			<zh16, zetec-e="">; L1Q</zh16,>		TWID		0 300 000 300	
			<zh16, zetec-e=""></zh16,>					
<b>1.8</b> i [97]	1,8	85	RKB <zh18, zetec-e="">;</zh18,>	08.97-09.00	FMB		0 986 580 966	
1.0 1[37]	1,0	00	RKF <zh18, zetec-e="">;</zh18,>	00.57 05.00	FMB		0 986 580 968	
			RKH <zh18, zetec-e="">;</zh18,>		TWID		0 300 000 300	
			RKJ <zh18, zetec-e="">;</zh18,>					
			RKK <zh18, zetec-e=""></zh18,>					
<b>2.0</b> i [97]	2,0	96	NGA <zh20, zetec-e="">;</zh20,>	08.97-09.00	FMB		0 986 580 966	
2.0 1[57]	2,0	30	NGB <zh20, zetec-e="">;</zh20,>	00.57 05.00	FMB		0 986 580 968	
			NGC <zh20, zetec-e="">;</zh20,>		TWID		0 300 000 300	
			NGD <zh20, zetec-e=""></zh20,>					
<b>2.5</b> i, i ST200 [97]	2.5	125/151	SEA <mp25, duratec-ve="">;</mp25,>	08.97-09.00	FMR		0 986 580 966	
2.0 1,101200[01]	2,0	120/101	SEB <mp25, duratec-ve="">;</mp25,>	00.07 00.00	FMB		0 986 580 968	
			SEC <mp25, duratec-ve="">;</mp25,>		TWID		0 300 000 300	
			SGA <mp25, duratec-ve=""></mp25,>					
Mondeo III			OGA WII 20, BOTATEO VE					
<b>1.8</b> i [01]	1,8	81/92	CGB < Duratec-HE SFI>;	10.00-03.07			F 000 TE1 54R	0 986 580 995
1.0 1[01]	1,0	01/02	CGBA < Duratec-HE SFI>;	10.00 00.07			1 000 121 0411	0 300 000 330
			CGBB < Duratec-HE SFI>; CHB					
			<pre><duratec-he sfi=""></duratec-he></pre>					
<b>2.0</b> i	2,0	105	D6BA	04.05→		0 580 464 096		
i [01]	2,0	107	CJB < Duratec-HE SFI>	10.00-03.07		2 200 404 000	F 000 TE1 54R	0 986 580 995
TDCi, TDDi [01]			D5BA < Duratorq-DI>; D6BA	10.00-03.07		0 580 464 096		
1501, 1551 [01]	2,0	00/00/00	<pre><duratorq-di>; FMBA</duratorq-di></pre>	10.00 00.07		0 000 101 000		
			<pre><duratorq-tdci>; HJB</duratorq-tdci></pre>					
			<pre><duratorq tdci="">, TIBB</duratorq></pre>					
			<pre><duratorq tdci="">; HJBB</duratorq></pre>					
			<pre><duratorq-tdci>; HJBC</duratorq-tdci></pre>					
			•					
			<pre><duratorq-tdci>; N7B</duratorq-tdci></pre>					
			<pre><duratorq-tdci>; SDBA</duratorq-tdci></pre>					
2.2 TDC:[04]	2.2	110 114	<pre><duratorq-tdci></duratorq-tdci></pre>	00.04.00.07		0 500 464 000		
<b>2.2</b> TDCi [01]	2,2	110-114	QJB < Duratorq-TDCi>	08.04-03.07		0 580 464 096		

























Mondeo III Tu		04/02	0004 0 1 1:505	10.00.00.					
<b>1.8</b> i [01]	1,8	81/92	CGBA < Duratec-HE SFI>;	10.00-03.07			F 000 TE1 54R	0 986 580 995	
			CGBB < Duratec-HE SFI>;						
			CHBA < Duratec-HE SFI>;						
			CHBB < Duratec-HE SFI>						
<b>2.0</b> i [01]	2,0	107	CJBA < Duratec-HE SFI>; CJBB < Duratec-HE SFI>	10.00-03.07			F 000 TE1 54R	0 986 580 995	
TDCi, TDDi [01]	2,0	66/85/96	D5BA < Duratorq-DI>; D6BA	10.00-03.07		0 580 464 096			
			<duratorq-di>; FMBA</duratorq-di>						
			<duratorq-tdci>; HJBA</duratorq-tdci>						
			<duratorq-tdci>; HJBB</duratorq-tdci>						
			<duratorq-tdci>; HJBC</duratorq-tdci>						
			<pre><duratorq-tdci>; N7B</duratorq-tdci></pre>						
			<duratorq-tdci>; SDBA</duratorq-tdci>						
• • TD 0: [0.4]	0.0	110111	<duratorq-tdci></duratorq-tdci>	00040007					
2.2 TDCi [01]	2,2	110-114	QJB < Duratorq-TDCi >	08.04-03.07		0 580 464 096			
<b>Puma</b> <b>1.4</b> i [ECT]	1 /	66	FHD <zh14,zetec-se,sefi>;</zh14,zetec-se,sefi>	01.98-01.99			0.006 E00.06E		
1.4 I[ECI]	1,4	00	FHF <zh14,zetec-se,sefi></zh14,zetec-se,sefi>	03.00-11.00			0 986 580 965 0 986 580 967		
<b>1.6</b> i [ECT]	1,6	75	L1W <zh16,zetec-se sfi=""></zh16,zetec-se>	08.00-11.00			0 986 580 967		
1.7 i [ECT]	1,7	92	MHA <zh17,zetec-s,vct>;</zh17,zetec-s,vct>	06.00-12.01			0 986 580 965		
A.F I[LOI]	1,1	32	MHB <zh17,zetec-s,vct>;</zh17,zetec-s,vct>	08.97-01.99			0 986 580 967		
Streetka			WILD \$21117,200000,7017	00.00-12.01			3 300 300 301		
1.6 i	1,6	70	CDR <zh, rocam="" zetec=""></zh,>	12.02-12.05			0 986 580 965		
Telstar	_,-								
<b>1.8</b> i [GE]	1,8	77	F8	11.92-01.97			F 000 TE1 54R	0 986 580 994	
Tourneo Conr	nect								
<b>1.8</b> i, LPG [02]	1,8	81-85	EYPA <euro3>; EYPC <euro3></euro3></euro3>	05.02-06.10			F 000 TE1 54R	0 986 580 994	
Tourneo Cour	ier								
<b>1.0</b> EcoBoost [14]		74	SFC <euro 6=""></euro>	04.14→				0 580 200 314	
Transit Conne									
<b>1.8</b> i, LPG [02]	1,8	81-85	EYPA <euro3>; EYPC <euro3></euro3></euro3>	05.02-06.10			F 000 TE1 54R	0 986 580 994	
Transit Courie		7.4	CEO	04.14				0.500.000.04.4	
<b>1.0</b> EcoBoost [14]	1,0	74	SFC <euro 6=""></euro>	04.14→				0 580 200 314	
									FSO
Polonez Atu									
1.6	1,6	57	CE	01.96-12.02			0 580 314 152		
2.0	1,0	01	OL .	01.00 12.02			0 000 011 101		
									GAZ
GAZelle									
<b>2.1</b> TD [2705, 3221,3302]	2,1	70/81	560; 5601 <euro 2="">; 5602 <euro 3="">; 5603 <euro 4=""></euro></euro></euro>	09.97-03.13		0 580 464 089			
<b>2.5</b> i, i 4x4 [2705,	2,5	98/111,8	40522.10 <euro 2="">; 40524.10</euro>	09.01-03.13		0 580 454 001			
3221,3302]			<euro 3=""></euro>						
Sobol									
<b>2.1</b> TD [2217,	2,1	70/81	560; 5601 <euro 2="">; 5602</euro>	09.97→		0 580 464 089			
2310,2752]			<euro 3=""></euro>						
<b>2.5</b> i, i 4x4 [2217,	2,5	98/111,8	40522 <euro 2="">; 40524.10</euro>	09.01→		0 580 454 001			
2310,2752]			<euro 3=""></euro>						
Volga	2 1	70	560	01.06.10.00		0.500.464.000			
<b>2.1</b> TD [311] TD [3102]	2,1	70 70/81	560 560; 5601 <euro 2="">; 5602</euro>	01.96-12.08 09.92-12.08		0 580 464 089 0 580 464 089			
[2010] או	∠,⊥	10/01	<pre>560; 5601 &lt; Euro 2&gt;; 5602 </pre>	03.32-12.08		U 30U 404 U89			
<b>2.3</b> [311]	2,3	106-107	4062.1	09.96-12.08		0 580 454 001			
_					TW	0 580 464 038			
						0 580 464 044			
					TW,UVJ	0 580 464 069			





















<b>■</b> GAZ						
<b>2.3</b> i [3102]	2,3	106,6	4062.10	10.97-12.08		0 580 454 001
					TW	0 580 464 038
						0 580 464 044
					TW,UVJ	0 580 464 069
		110	4062	01.92-12.99		0 580 454 001
						0 580 464 044
					TW	0 580 464 038
					TW,UVJ	0 580 464 069
					UVJ	0 580 464 069
			4062.10	01.97-12.08		0 580 454 001
						0 580 464 044
					TW	0 580 464 038
					TW,UVJ	0 580 464 069
					UVJ	0 580 464 069
Volga Kombi	i					
<b>2.1</b> TD [3102]	2,1	70,5	560	09.97-12.08		0 580 464 089
<b>2.3</b> i [311]	2,3	106,6	4062.10	09.03-12.08		0 580 454 001
					TW	0 580 464 038
						0 580 464 044
					TW,UVJ	0 580 464 069
16V [3102]	2,3	96-99/	4062.10; 40621	01.97-12.08		0 580 454 001
		106			TW	0 580 464 038
						0 580 464 044
					TW,UVJ	0 580 464 069



Astra						
<b>1.8</b> i [G]	1,8	92	Z18XE < Ecotec >	09.00-08.09 BET	0 580 453 465	
Barina						
<b>1.8</b> i 16V [XC]	1.8	92	Z18XE < Ecotec >	09.01-10.05	0 986 580 807	

# **HONDA**

HOLDEN

Accord Seda	n						
<b>1.8</b> i 16V [CE7]	1,8	85	F18A3 < i/iS>	01.96-10.98			0 580 313 006
<b>2.0</b> i	2,0	89	CG16	08.02-08.03		0 580 314 097	
i 16V [CE8]	2,0	96	F20Z1	01.96-10.98			0 580 313 006
<b>2.2</b> i 16V [CE9]	2,2	110	F22Z2	01.96-10.98			0 580 313 006
City							
<b>1.5</b> i i-DSI	1,5	66	L15A2	11.02-01.09		0 986 580 937	
Civic Fastba	ck						
<b>1.6</b> i 16V [MB1]	1,6	93	D16Y2	09.94-01.97	0 580 453 411		
Civic Hatch	ack						
<b>1.8</b> [FK2/FN2]	1,8	103	R18A2	09.05-12.11		0 986 580 937	
Civic Sedan							
<b>1.6</b> i 16V LX	1,6	78	B16Y7	10.97-12.00	0 580 454 094		
<b>1.7</b> i 16V LX	1,7	85	D17Z2	01.01-04.06	0 580 454 094		
CR-V							
<b>2.0</b> [RE]	2,0	114	R20A2	01.07-04.13		0 986 580 937	
<b>2.0</b> i 4WD, i 16V	2,0	108/110	B20B3; R20A	02.99-09.06		0 986 580 937	
4WD							
Fit							
<b>1.3</b> i	1,3	63	L13A	06.01-10.07		0 986 580 937	
<b>1.4</b> i 8V [GD]	1,4	59	L13A <i-dsi></i-dsi>	04.03-10.08	0 580 454 094		
<b>1.5</b> i	1,5	81	L15A	09.02-10.07		0 986 580 937	
i 16V [GD]	1,5	77	<vtec dohc=""></vtec>	02.05-10.08	0 580 454 094		
Jazz							
<b>1.2</b> [GD]	1,2	55-57	L12A1	03.02-12.08		0 986 580 937	
<b>1.4</b> [GD]	1,3	61	L13A1	03.02-12.08		0 986 580 937	
<b>1.5</b> , i 16V	1,5	66/77	L15A1; L15A2	01.04-09.08		0 986 580 937	

2017 | 2018 Bosch Automotive Aftermarket























# HYUNDAI

Accent							
<b>L.3</b> i [LC]	1,3	55/61-63	G4E-A	08.99-03.06	0 580 453 470		
i [X3]	1,3	67	G4EH < SOHC >	04.94-01.95	0 580 453 477		
L.4 [MC, MCT]	1,4	70-71	G4EE <(A5) 14AD>	04.06-11.10 TW	0 580 453 470	0 986 580 908	
<b>5</b> i [LC]	1,5	66	G4EB < SOHC Alpha>	08.99-08.02	0 580 453 470	0000000000	
	1,0	00	G4EB (OOTIO Alpha)	09.02-03.06	0 580 453 470		
		75	G4EC-G < DOHC Alpha>	08.99-02.05	0 580 453 470		
i [X3]	1,5	71	<sohc alpha=""></sohc>	04.94-01.95	0 580 453 477		
L.6 [MC, MCT]	1,6	82	G4ED <(A7) 16AD>	04.06-12.06	0 000 400 411	0 986 580 908	
[RB]	1,6	92	G4FC <(D2) 16GM>	11.10→		1987 580 011	
i [LC]	1,6	77-78	G4ED-G	08.02-03.06	0 580 453 470	1307 300 011	
Accent blue	1,0	1110	G4LD G	00.02 00.00	0 300 433 470		
.4 [RB]	1,4	74/80	G4FA <(D1) 14GM>; G4LC	01.11→		1987 580 011	
<del></del> [I/D]	1,4	14/00	<k4 kappa=""></k4>	01.11 /		1 307 300 011	
Accent Hatcl	hhack		×κ4 καρμα>				
.3 i [LC]			G4F-A	U8 00-U3 UE	0.580.452.470		
<b>.</b> 1 [LU]	1,3	53/55/	G4E-A	08.99-03.06	0 580 453 470		
4 [MC]	1 4	61-63	CAFF (AF) 1AAD:	04.00.00.40 TW	0.500.450.470	0.006 500 000	
L.4 [MC]	1,4	71	G4EE <(A5) 14AD>	04.06-02.12 TW	0 580 453 470	0 986 580 908	
<b>L.5</b> i [LC]	1,5	66/75	G4EB <sohc alpha="">; G4EC-G</sohc>	08.99-03.06	0 580 453 470		
c [MO]	4.0	00	<dohc alpha=""></dohc>	04.00.40.00		0.000 500 000	
L.6 [MC]	1,6	82	G4ED <(A7) 16AD>	04.06-12.06		0 986 580 908	
i [LC]	1,6	77	G4ED-G	08.02-03.06	0 580 453 470		
Atos							
<b>0.8</b> i [MX]	0,8	39-42	G4HA <epsilon></epsilon>	12.00-06.01		0 986 580 806	
<b>0</b> i [MX]	1,0	40/43	G4HC <epsilon>; G4HC-E</epsilon>	12.00-12.03		0 986 580 806	
Atos Prime							
L <b>.0</b> i [MX]	1,0	40/43	G4HC <epsilon>; G4HC-E</epsilon>	12.00-12.03		0 986 580 806	
Atoz							
<b>.8</b> i	0,8	40	<sohc epsilon=""></sohc>	09.97-10.02			0 986 580 510
Avante							
L <b>.6</b> i[HD]	1,6	89	<dohc></dohc>	04.06→		0 986 580 908	
Azera							
2.7	2,7	125	G6EA <(F1) 27MU>	09.06-12.10 LAB	0 580 454 094		
3 <b>.8</b> i	3,8	196-198		09.06-08.07	0 580 454 094		
Coupé							
L <b>.6</b> i [GK]	1,6	76-79	G4ED	10.04-08.09		0 986 580 908	
i [RD]	1,6	84-85	G4GR <beta></beta>	05.96-04.02	0 580 453 477		
<b>2.0</b> i [GK]	2,0	101-105	G4GC <(B2) 20BT>	10.04-08.09		0 986 580 908	
i [RD]	2,0	99-102	G4 <beta></beta>	05.96-04.02	0 580 453 477		
2.7 i V6 [GK]	2,7	121-123	G6BA	10.04-08.09		0 986 580 908	
Elantra							
l <b>.5</b> i [J1]	1,5	63-66	G4DJ	10.90-04.95	0 580 453 477		
i [J2]	1,5	65-68	G4EK < Alpha>	07.96-09.00	0 580 453 477		
<b>6</b> , i [HD]	1,6	90/96	<(D2) 16GM>; G4FC <(D2) 16GM>	01.06-09.13		0 986 580 908	
i 16V [J1]	1,6	78-84	G4DJ <new sirius=""></new>	10.90-04.95	0 580 453 477		
i 16V [J2]	1,6	84	4G61	05.95-09.00	0 580 453 477		
16V [XD]	1,6	66-82	G4ED-G	06.00-08.06		0 986 580 908	
<b>8</b> i 16V [J1]	1,8	93	G4CN	06.92-04.95	0 580 453 477		
<b>8</b> i 16V [J2]	1,8	101	G4GM <beta></beta>	05.95-09.00	0 580 453 477		
16V [XD]	1,8	97	G4GB	06.00-08.06		0 986 580 908	
2.0 [HD]	2,0	103-105	G4GC <(B2) 20BT>	08.06-06.11		0 986 580 908	
16V [XD]	2,0	103-105	G4GC <(B2) 20BT>	06.00-05.03		0 986 580 908	
TOA [VD]	۷,0	102 103	4740 1/DZ/ ZUDI/	50.00 05.05		2 200 200 200	

























## **◀** HYUNDAI

	◀ HYUNDAI							
1.8   160   170   1.8   97	Elantra Hatch	ıback						
	<b>1.6</b> 16V [XD]	1,6	66-79	G4ED-G	06.00-08.06			0 986 580 908
May   May	<b>1.8</b> 16V [XD]	1,8	97	G4GB	06.00-08.06			0 986 580 908
May   May	<b>2.0</b> 16V [XD]	2,0	102-105	G4GC <(B2) 20BT>	06.00-05.03			0 986 580 908
Rev								
13.   Very     13.	<b>1.6</b> i	1,6	82	G4GA	11.03-04.09			0 986 580 908
13.   Very     13.	Equus							
Mathematical   Math	-	3.8	213	<(J3) 38LD>	03.11→	LAB	0 580 454 094	
13.		-,-		(,				
Column		3.8	213	<(J3) 38I D>	05.08→	LAB	0 580 454 094	
1.1		0,0	210	(66) 6625	00.00	2.13		
1.3   Time		1 1	46-49	G4HD	09 02-06 09		0 580 453 470	0 986 580 962
Carboling   1								
12 CROINTO   2,2		1,0	11-10	G4ED	03.02-00.03		0 300 433 470	0 900 900 902
1.7     1.		2.2	110 114	D4EB 20) D22	12.07.02.00	LAD TW	0 500 454 004	
13.0								
## 1 Travel ## 1 Travel ## 1 Travel ## 1				· '		LAD		
				` '		LAD		
1.4   1.6		<b>ડ</b> ,ડ		GODR <(01) 33FD>	07.05→	LAB	U 58U 454 U94	
1.4								
1.4	<b>2.4</b> i	2,4	126-129	G4KG <l4 fr="" theta=""></l4>	10.08→			0 986 580 908
1.6 [UC] 1.6 92 64FC < (D2) 16GM> 06.13→ 0.986 580 908 10.10-05.13 0.986 580 908 10.10-05.13 0.986 580 908 10.10-05.13 0.986 580 908 10.10-05.13 0.986 580 908 10.10-05.13 0.986 580 908 10.10-05.13 0.986 580 908 10.10-05.13 1.987 580 003 10.10-05.13 10.10-05.13 1.987 580 003 10.10-05.13	ix20							
1.6	<b>1.4</b> [JC]	1,4	66	G4FA	10.10-05.13			0 986 580 908
1.35					06.13→			0 986 580 908
1.0	<b>1.6</b> [JC]	1,6	92	G4FC <(D2) 16GM>	10.10-05.13			0 986 580 908
2.0 , 4x4 [LM, EL] 2.0 120-122 G4KD < (LS) 20T2> 01.10-08.13 1987 580 003 2.4 4x4 [LM, EL] 2.4 128-130 G4KE < (LS) 20T2> 11.10-08.13 1987 580 003 2.4 4x4 [LM, EL] 2.0 120-122 G4KD < (LS) 20T2> 04.10→ 1987 580 003 2.5					06.13→			0 986 580 908
2.4 4x4 [LM, EL] 2.4 128-130 G4KE < (LG) 24T2 > 11.10-08.13 1987 580 003  ix35 Tucson  2.0 4x4 [LM, EL] 2.0 120-122 G4KD < (L5) 20T2 > 04.10 → 1987 580 003  ix55  3.0 V6 CRDi 4x4 3, 0 176/184 B6EA < (9B) \$30>; D6EB	ix35							
1	<b>2.0</b> , 4x4 [LM, EL]	2,0	120-122	G4KD <(L5) 20T2>	01.10-08.13			1 987 580 003
1	<b>2.4</b> 4x4 [LM, EL]	2,4	128-130	G4KE <(L6) 24T2>	11.10-08.13			1 987 580 003
No March   No March								
No March   No March	<b>2.0</b> 4x4 [LM, EL]	2.0	120-122	G4KD <(L5) 20T2>	04.10→			1 987 580 003
3.0   Y6 CRDi 4x4   3,0   76/184   D6EA < (9B) S30 >; D6EB   04.09 + 12.12   LAB   0580 464 081     EN								
[EN]	<b>3.0</b> V6 CRDi 4x4	3.0	176/184	D6EA < (9B) S30>: D6EB	04.09-12.12	LAB	0 580 464 081	
1.0   1.0   1.0   49   G3LA < (LS) 10KP>   10.10-09.13   0.986 580 908     1.1   [PA]   1,0   49   G3LA < (KS) 10KP>   10.10-09.13   0.986 580 908     1.1   [PA]   1,1   49/51   G4HG < (E3) 11EP>; G4HG-5   0.3.08-09.13   0.986 580 908     1.2   [PA]   1,2   57/63   G4LA < KS kappa>   08.08-09.13   0.986 580 908     1.2   [PB]   1,2   63   G4LA < (KS) 12KP>   03.12→   0.986 580 908     1.2   [PB, PBT]   1,2   57   G4LA < (KS) 12KP>   01.09-03.12   0.986 580 908     1.4   [PB/PBT]   1,4   74   G4FA < (D1) 14GM>   01.09→   0.90-03.12   0.986 580 908     1.4   [PB/PBT]   1,6   91-93   G4FC < (D2) 16GM>   01.09-03.12   0.986 580 908     1.4   [FD/FDH]   1,4   77-80   G4FA < (D1) 14GM>   09.07-12.11   0.986 580 908     1.5   [FD/FDH]   1,6   85-93   G4FC < (D2) 16GM>   09.07-12.11   0.986 580 908     1.6   [FD/FDH]   1,6   85-93   G4FC < (D2) 16GM>   09.07-08.12   0.986 580 908     1.6   [FD/FDH]   1,6   85-93   G4FC < (D2) 16GM>   09.07-08.12   0.986 580 908     1.6   [FD/FDH]   1,6   85-93   G4FC < (D2) 16GM>   09.07-08.12   0.986 580 908     1.6   [GD]   1,6   88/92-95   G4FG < (D2) 16GM>   09.07-01.13   0.986 580 908     1.6   [GD]   1,4   73   G4FA < (D1) 14GM>   09.07-01.13   0.986 580 908     1.6   [GD]   1,4   73   G4FA < (D1) 14GM>   02.13→   0.986 580 908     1.6   [GD]   1,4   73   G4FA < (D1) 14GM>   02.13→   0.986 580 908     1.6   [GD]   1,4   73   G4FA < (D1) 14GM>   02.13→   0.986 580 908     1.6   [GD]   1,4   77-80   G4FA < (D1) 14GM>   02.13→   0.986 580 908     1.7   [FD/FDH]   1,4   77-80   G4FA < (D1) 14GM>   02.13→   0.986 580 908     1.8   [FD/FDH]   1,4   77-80   G4FA < (D1) 14GM>   08.09-09.12   0.986 580 908     1.8   [FD/FDH]   1,4   77-80   G4FA < (D1) 14GM>   08.09-09.12   0.986 580 908     1.8   [FD/FDH]   1,4   77-80   G4FA < (D1) 14GM>   08.09-09.12   0.986 580 908     1.8   [FD/FDH]   1,4   77-780   G4FA < (D1) 14GM>   08.09-09.12   0.986 580 908     1.8   [FD/FDH]   1,4   77-780   G4FA < (D1) 14GM>   08.09-09.12   0.986 580 908     1.8   [FD/FDH]   1,4   77-780   G4FA < (D1) 14GM		-,-	,					
i10         1.0 [PA]       1,0 49       G3LA < (K2) 10KP>       10.10-09.13       0 986 580 908         1.1 [PA]       1,1 49/51       G4HG < (S3) 11EP>; G4HG-5 < (E3) 11EP>       03.08-09.13       0 986 580 908         1.2 [PA]       1,2 57/63       G4LA < K3 Kappa>       08.08-09.13       0 986 580 908         120       1.25 [PB, PBT]       1,2 63       G4LA < (K3) 12KP>       03.12→       0 986 580 908         [PB/PBT]       1,2 57       G4LA < (K3) 12KP>       01.09-03.12       0 986 580 908         [1.4 [PB/PBT]       1,4 74       G4FA < (D1) 14GM>       01.09-03.12       0 986 580 908         1.4 [PB/PBT]       1,6 91-93       G4FC < (D2) 16GM>       01.09-03.12       0 986 580 908         130       1.4 [FD/FDH]       1,4 77-80       G4FA < (D1) 14GM>       09.07-12.11       0 986 580 908         [GD]       1,4 73/74       G4FA < (D1) 14GM>       09.07-08.12       0 986 580 908         1.6 [FD/FDH]       1,6 85-93       G4FC < (D2) 16GM>       09.07-08.12       0 986 580 908         2.0 [FD/FDH]       1,6 85-93       G4FC < (D2) 16GM>       09.07-01.13       0 986 580 908         2.0 [FD/FDH]       2,0 105       G4FG < (D2) 16GM>       02.13→       0 986 580 908         1.6 [GD]       1,		3.8	194		09.08-12.12	LAB	0 580 454 094	
1.0 [PA] 1,0 49 G3LA < (K2) 10KP> 10.10-09.13 0986 580 908 1.1 [PA] 1,1 49/51 G4HG < (E3) 11EP>; G4HG-5		0,0	20.	(66) 6625	00100 12112	2.13		
1.1 [PA] 1,1 49/51 G4HG <(E3) 11EP>; G4HG-5 (E3) 11EP>; G4HG-5 (E3) 11EP> 1.2 [PA] 1,2 57/63 G4LA <k3 kappa=""> 08.08-09.13 0986 580 908  120  1.25 [PB, PBT] 1,2 63 G4LA &lt;(K3) 12KP&gt; 01.09-03.12 0986 580 908  1.4 [PB/PBT] 1,2 57 G4LA &lt;(K3) 12KP&gt; 01.09-03.12 0986 580 908  1.4 [PB/PBT] 1,4 74 G4FA &lt;(D1) 14GM&gt; 01.09→ 0986 580 908  1.6 [PB/PBT] 1,6 91-93 G4FC &lt;(D2) 16GM&gt; 01.09-03.12 0986 580 908  1.7 [FD/FDH] 1,4 77-80 G4FA &lt;(D1) 14GM&gt; 09.07-12.11 0986 580 908  1.8 [FD/FDH] 1,4 73/74 G4FA &lt;(D1) 14GM&gt;; G4LC 12.11→ 0986 580 908  1.9 (FD/FDH] 1,6 85-93 G4FC &lt;(D2) 16GM&gt; 09.07-08.12 0986 580 908  1.0 [GD] 1,6 88/92-95 G4FG &lt;(D2) 16GM&gt; 09.07-01.13 0986 580 908  1.0 [FD/FDH] 2,0 105 G4GC&lt;(B2) 20BT&gt; 09.07-01.13 0986 580 908  1.0 [GD] 1,6 88/92-95 G4FG &lt;(D2) 16GM&gt; 02.13→ 0986 580 908  1.0 [GD] 1,6 88/92-95 G4FG &lt;(D2) 16GM&gt; 02.13→ 0986 580 908  1.0 [GD] 1,6 88/92-95 G4FG &lt;(D2) 16GM&gt; 02.13→ 0986 580 908  1.1 [FD/FDH] 1,4 73 G4FA &lt;(D1) 14GM&gt; 02.13→ 0986 580 908  1.2 [FD/FDH] 1,4 73 G4FA &lt;(D1) 14GM&gt; 02.13→ 0986 580 908  1.3 [FD/FDH] 1,4 73 G4FA &lt;(D1) 14GM&gt; 02.13→ 0986 580 908  1.4 [FD/FDH] 1,4 73 G4FA &lt;(D1) 14GM&gt; 02.13→ 0986 580 908  1.5 [GD] 1,4 73/74 G4FA &lt;(D1) 14GM&gt; 02.13→ 0986 580 908  1.6 [GD] 1,6 88/92-95 G4FG &lt;(D2) 16GM&gt; 02.13→ 0986 580 908  1.7 [FD/FDH] 1,4 73/74 G4FA &lt;(D1) 14GM&gt; 08.09-09.12 0986 580 908  1.8 [FD/FDH] 1,4 73/74 G4FA &lt;(D1) 14GM&gt; 08.09-09.12 0986 580 908  1.9 [FD/FDH] 1,4 73/74 G4FA &lt;(D1) 14GM&gt; 08.09-09.12 0986 580 908</k3>		1.0	49	G3LA <(K2) 10KP>	10 10-09 13			0 986 580 908
Company   Com								
1.2 [PA] 1,2 57/63 G4LA <k3 kappa=""> 08.08-09.13 0986 580 908  120  1.25 [PB, PBT] 1,2 63 G4LA &lt;(K3) 12KP&gt; 03.12→ 0986 580 908  [PB/PBT] 1,2 57 G4LA &lt;(K3) 12KP&gt; 01.09-03.12 0986 580 908  1.4 [PB/PBT] 1,4 74 G4FA &lt;(D1) 14GM&gt; 01.09→ 0986 580 908  1.6 [PB/PBT] 1,6 91·93 G4FC &lt;(D2) 16GM&gt; 01.09-03.12 0986 580 908  1.7 [FD/FDH] 1,4 77-80 G4FA &lt;(D1) 14GM&gt; 09.07-12.11 0986 580 908  1.8 [GD] 1,4 73/74 G4FA &lt;(D1) 14GM&gt;; G4LC 12.11→ 0986 580 908  1.9 [FD/FDH] 1,6 85·93 G4FC &lt;(D2) 16GM&gt; 09.07-08.12 0986 580 908  1.0 [FD/FDH] 1,6 85·93 G4FC &lt;(D2) 16GM&gt; 09.07-08.12 0986 580 908  1.1 [FD/FDH] 1,6 88/92-95 G4FG &lt;(D2) 16GM&gt; 12.11→ 0986 580 908  1.2 [FD/FDH] 2,0 105 G4GC &lt;(B2) 20BT&gt; 09.07-01.13 0986 580 908  1.3 [COLPFICH] 2,0 105 G4GC &lt;(B2) 20BT&gt; 09.07-01.13 0986 580 908  130 Coupé  1.4 [GD] 1,4 73 G4FA &lt;(D1) 14GM&gt; 02.13→ 0986 580 908  130 Coupé  1.4 [FD/FDH] 1,4 77-80 G4FA &lt;(D1) 14GM&gt; 02.13→ 0986 580 908  130 CW  1.4 [FD/FDH] 1,4 77-80 G4FA &lt;(D1) 14GM&gt; 02.13→ 0986 580 908  130 CW  1.4 [FD/FDH] 1,4 77-80 G4FA &lt;(D1) 14GM&gt; 08.09-09.12 0986 580 908  130 CW</k3>	1.1 [i //]	1,1	40/01	, ,	00.00 03.10			0 300 300 300
1.25   FB, PBT   1,2   63   G4LA < (K3) 12KP >   03.12 →   0.986 580 908     FB/PBT   1,2   57   G4LA < (K3) 12KP >   01.09-03.12   0.986 580 908     1.4   FB/PBT   1,4   74   G4FA < (D1) 14GM >   01.09 →   0.986 580 908     1.6   FB/PBT   1,6   91-93   G4FC < (D2) 16GM >   01.09-03.12   0.986 580 908     1.6   FB/PBT   1,4   77-80   G4FA < (D1) 14GM >   09.07-12.11   0.986 580 908     1.6   FB/FDH   1,4   73/74   G4FA < (D1) 14GM >   09.07-12.11   0.986 580 908     1.6   FB/FDH   1,4   73/74   G4FA < (D1) 14GM >   09.07-12.11   0.986 580 908     1.6   FB/FDH   1,6   85-93   G4FC < (D2) 16GM >   09.07-08.12   0.986 580 908     1.6   FB/FDH   1,6   88/92-95   G4FG < (D2) 16GM >   09.07-08.12   0.986 580 908     1.6   FB/FDH   2,0   0.5   G4GC < (B2) 20BT >   0.907-01.13   0.986 580 908     1.7   FB/FDH   1,4   73   G4FA < (D1) 14GM >   02.13 →   0.986 580 908     1.8   GD   1,6   88/92-95   G4FG < (D2) 16GM >   02.13 →   0.986 580 908     1.8   GD   1,6   88/92-95   G4FG < (D2) 16GM >   02.13 →   0.986 580 908     1.8   GD   1,6   88/92-95   G4FG < (D2) 16GM >   02.13 →   0.986 580 908     1.8   GD   1,4   73   G4FA < (D1) 14GM >   02.13 →   0.986 580 908     1.9   FB/FDH   1,4   77-80   G4FA < (D1) 14GM >   08.09-09.12   0.986 580 908     1.9   FB/FDH   1,4   77-80   G4FA < (D1) 14GM >   08.09-09.12   0.986 580 908     1.9   FB/FDH   1,4   73/74   G4FA < (D1) 14GM >   08.09-09.12   0.986 580 908     1.9   FB/FDH   1,4   73/74   G4FA < (D1) 14GM >   08.09-09.12   0.986 580 908     1.9   FB/FDH   1,4   73/74   G4FA < (D1) 14GM >   08.09-09.12   0.986 580 908     1.9   FB/FDH   1,4   73/74   G4FA < (D1) 14GM >   08.09-09.12   0.986 580 908     1.9   FB/FDH   1,4   73/74   G4FA < (D1) 14GM >   08.09-09.12   0.986 580 908     1.9   FB/FDH   1,4   73/74   G4FA < (D1) 14GM >   08.09-09.12   0.986 580 908     1.9   FB/FDH   1,4   73/74   G4FA < (D1) 14GM >   08.09-09.12   0.986 580 908     1.9   FB/FDH   1,4   73/74   0.986 580 908     0.986 580 908     0.986 580 908     0.986 580 908     0.986 580 908     0.986	<b>1.2</b> [PΔ]	1.2	57/63		US US-U0 13			0 986 580 908
1.25 [PB, PBT] 1,2 63 G4LA <(K3) 12KP> 03.12→ 0986 580 908  [PB/PBT] 1,2 57 G4LA <(K3) 12KP> 01.09-03.12 0986 580 908  1.4 [PB/PBT] 1,4 74 G4FA <(D1) 14GM> 01.09→ 0986 580 908  1.6 [PB/PBT] 1,6 91-93 G4FC <(D2) 16GM> 01.09-03.12 0986 580 908  1.7 [FD/FDH] 1,4 77-80 G4FA <(D1) 14GM> 09.07-12.11 0986 580 908  1.8 [FD/FDH] 1,4 73/74 G4FA <(D1) 14GM> G4LC 12.11→ 0986 580 908  1.9 [GD] 1,6 85-93 G4FC <(D2) 16GM> 09.07-08.12 0986 580 908  1.0 [FD/FDH] 1,6 85-93 G4FC <(D2) 16GM> 09.07-08.12 0986 580 908  2.0 [FD/FDH] 2,0 105 G4GC <(B2) 20BT> 09.07-01.13 0986 580 908  1.10 [GD] 1,4 73 G4FA <(D1) 14GM> 02.13→ 0986 580 908  1.11 [GD] 1,4 73 G4FA <(D1) 14GM> 02.13→ 0986 580 908  1.12 [GD] 1,6 88/92-95 G4FG <(D2) 16GM> 02.13→ 0986 580 908  1.13 Coupé  1.14 [FD/FDH] 1,4 77-80 G4FA <(D1) 14GM> 02.13→ 0986 580 908  1.15 [GD] 1,6 88/92-95 G4FG <(D2) 16GM> 02.13→ 0986 580 908  1.16 [GD] 1,6 88/92-95 G4FG <(D2) 16GM> 02.13→ 0986 580 908  1.17 [FD/FDH] 1,4 77-80 G4FA <(D1) 14GM> 02.13→ 0986 580 908  1.18 [FD/FDH] 1,4 77-80 G4FA <(D1) 14GM> 02.13→ 0986 580 908  1.19 [GD] 1,4 73/74 G4FA <(D1) 14GM> 08.09-09.12 0986 580 908  1.19 [GD] 1,4 73/74 G4FA <(D1) 14GM> 08.09-09.12 0986 580 908  1.19 [GD] 1,4 73/74 G4FA <(D1) 14GM> 08.09-09.12 0986 580 908		⊥,∠	31/03	מדבת יווט וומףpa>	00.00 03.13			
[PB/PBT]       1,2       57       G4LA <(K3) 12KP>       01.09-03.12       0 986 580 908         1.4 [PB/PBT]       1,4       74       G4FA <(D1) 14GM>       01.09→       0 986 580 908         1.6 [PB/PBT]       1,6       91-93       G4FC <(D2) 16GM>       01.09-03.12       0 986 580 908         i30       1.4 [FD/FDH]       1,4       77-80       G4FA <(D1) 14GM>       09.07-12.11       0 986 580 908         [GD]       1,4       73/74       G4FA <(D1) 14GM>; G4LC       12.11→       0 986 580 908         *** (A Kappa>**)       *** (A Kappa>**)       *** (A Kappa>**)       09.07-08.12       0 986 580 908         [GD]       1,6       88/92-95       G4FG <(D2) 16GM>       12.11→       0 986 580 908         *** (30)       FD/FDH]       2,0       105       G4GC <(B2) 20BT>       09.07-01.13       0 986 580 908         *** (30)       FD/FDH]       1,4       73       G4FA <(D1) 14GM>       02.13→       0 986 580 908         *** (30)       *** (30)       *** (30)       *** (30)       *** (30)       *** (30)       *** (30)       *** (30)       *** (30)       *** (30)       *** (30)       *** (30)       *** (30)       *** (30)       *** (30)       *** (30)       *** (30)       *** (		1 2	63	CAL V < (K3) 13KD	02.12			0.986.580.908
1.4 { PB/PBT}       1,4 74 G4FA < (D1) 14GM>       01.09→       0 986 580 908         1.6 { PB/PBT}       1,6 91-93 G4FC < (D2) 16GM>       01.09-03.12       0 986 580 908         1.4 { FD/FDH}       1,4 77-80 G4FA < (D1) 14GM>       09.07-12.11       0 986 580 908         [GD]       1,4 73/74 G4FA < (D1) 14GM>; G4LC       12.11→       0 986 580 908         *** **C** ** **C** ** **L** **L								
1.6 $91-93$ $G4FC < (D2) 16GM >$ $01.09-03.12$ $0986 580 908$ 130       1.4 $FD/FDH$ 1,4 $77-80$ $G4FA < (D1) 14GM >$ $09.07-12.11$ $0986 580 908$ [GD]       1,4 $73/74$ $G4FA < (D1) 14GM >$ ; $G4LC$ $12.11 →$ $0986 580 908$ 1.6       [FD/FDH]       1,6 $85-93$ $G4FC < (D2) 16GM >$ $09.07-08.12$ $0986 580 908$ [GD]       1,6 $88/92-95$ $G4FG < (D2) 16GM >$ $12.11 →$ $0986 580 908$ 2.0       [FD/FDH]       2,0 $105$ $G4GC < (B2) 20BT >$ $09.07-01.13$ $0986 580 908$ i30 Coupé       1.4       73 $G4FA < (D1) 14GM >$ $02.13 →$ $0986 580 908$ 1.6       [GD]       1,6 $88/92-95$ $G4FG < (D2) 16GM >$ $02.13 →$ $0986 580 908$ 1.6       [GD]       1,4 $73$ $G4FA < (D1) 14GM >$ $02.13 →$ $0986 580 908$ 1.0 $G4FA < (D1) 14GM >$ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
i30         1.4 [FD/FDH]       1,4 77-80 G4FA < (D1) 14GM> 09.07-12.11 0986 580 908         [GD]       1,4 73/74 G4FA < (D1) 14GM>; G4LC 12.11→ 0986 580 908         K4 Kappa>       09.07-08.12 0986 580 908         [GD]       1,6 85-93 G4FC < (D2) 16GM> 09.07-08.12 0986 580 908         [GD]       1,6 88/92-95 G4FG < (D2) 16GM> 12.11→ 0986 580 908         2.0 [FD/FDH]       2,0 105 G4GC < (B2) 20BT> 09.07-01.13 0986 580 908         i30 Coupé       1.4 [GD]       1,4 73 G4FA < (D1) 14GM> 02.13→ 0986 580 908         i30 CW       0986 580 908         1.4 [FD/FDH]       1,4 77-80 G4FA < (D1) 14GM> 08.09-09.12 0986 580 908         [GD]       1,4 73/74 G4FA < (D1) 14GM>; G4LC 03.12→ 0986 580 908								
1.4 [FD/FDH] 1,4 77-80 G4FA < (D1) 14GM> 09.07-12.11 0986 580 908  [GD] 1,4 73/74 G4FA < (D1) 14GM>; G4LC 12.11→ 0986 580 908		1,0	21-23	04FU \(DZ) 10UW2	01.05-03.12			0 300 300 300
[GD] 1,4 73/74 G4FA < (D1) 14GM>; G4LC 12.11→ 0986 580 908		4.4	77.00	O 4EA +/D4) 4 40M	00.07.10.11			0.000 500 000
K4 Kappa>         1.6 [FD/FDH]       1,6       85-93       G4FC < (D2) 16GM>       09.07-08.12       0986 580 908         [GD]       1,6       88/92-95       G4FG < (D2) 16GM>       12.11→       0986 580 908         2.0 [FD/FDH]       2,0       105       G4GC < (B2) 20BT>       09.07-01.13       0986 580 908         i30 Coupé       1.4 [GD]       1,4       73       G4FA < (D1) 14GM>       02.13→       0986 580 908         1.6 [GD]       1,6       88/92-95       G4FG < (D2) 16GM>       02.13→       0986 580 908         i30 CW       1.4 [FD/FDH]       1,4       77-80       G4FA < (D1) 14GM>       08.09-09.12       0986 580 908         [GD]       1,4       73/74       G4FA < (D1) 14GM>; G4LC       03.12→       0986 580 908								
1.6 [FD/FDH]       1,6       85-93       G4FC < (D2) 16GM>       09.07-08.12       0986 580 908         [GD]       1,6       88/92-95       G4FG < (D2) 16GM>       12.11 →       0986 580 908         2.0 [FD/FDH]       2,0       105       G4GC < (B2) 20BT>       09.07-01.13       0986 580 908         i30 Coupé       1.4       73       G4FA < (D1) 14GM>       02.13 →       0986 580 908         1.6 [GD]       1,6       88/92-95       G4FG < (D2) 16GM>       02.13 →       0986 580 908         i30 CW       1.4       [FD/FDH]       1,4       77-80       G4FA < (D1) 14GM>       08.09-09.12       0986 580 908         [GD]       1,4       73/74       G4FA < (D1) 14GM>; G4LC       03.12 →       0986 580 908	[GD]	1,4	/3//4	* *	12.11→			U 986 580 908
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								
2.0 [FD/FDH] 2,0 105 G4GC<(B2) 20BT> 09.07-01.13 <b>0986 580 908</b> i30 Coupé  1.4 [GD] 1,4 73 G4FA <(D1) 14GM> 02.13→ <b>0986 580 908</b> 1.6 [GD] 1,6 88/92-95 G4FG <(D2) 16GM> 02.13→ <b>0986 580 908</b> i30 CW  1.4 [FD/FDH] 1,4 77-80 G4FA <(D1) 14GM> 08.09-09.12 <b>0986 580 908</b> [GD] 1,4 73/74 G4FA <(D1) 14GM>; G4LC 03.12→ <b>0986 580 908</b>				• •				
i30 Coupé         1.4 [GD]       1,4 73 G4FA <(D1) 14GM>       02.13→       0 986 580 908         1.6 [GD]       1,6 88/92-95 G4FG <(D2) 16GM>       02.13→       0 986 580 908         i30 CW         1.4 [FD/FDH]       1,4 77-80 G4FA <(D1) 14GM>       08.09-09.12       0 986 580 908         [GD]       1,4 73/74 G4FA <(D1) 14GM>; G4LC       03.12→       0 986 580 908								
1.4 [GD]       1,4       73       G4FA <(D1) 14GM>       02.13→       0 986 580 908         1.6 [GD]       1,6       88/92-95       G4FG <(D2) 16GM>       02.13→       0 986 580 908         i30 CW       1.4 [FD/FDH]       1,4       77-80       G4FA <(D1) 14GM>       08.09-09.12       0 986 580 908         [GD]       1,4       73/74       G4FA <(D1) 14GM>; G4LC       03.12→       0 986 580 908	<b>2.0</b> [FD/FDH]	2,0	105	G4GC <(B2) 20BT>	09.07-01.13			0 986 580 908
1.6 [GD]       1,6       88/92-95 G4FG < (D2) 16GM>       02.13→       0 986 580 908         i30 CW       1.4 [FD/FDH]       1,4 77-80 G4FA < (D1) 14GM>       08.09-09.12 0986 580 908         [GD]       1,4 73/74 G4FA < (D1) 14GM>; G4LC 03.12→       0 986 580 908								
i30 CW       1.4 [FD/FDH]     1,4 77-80 G4FA <(D1) 14GM>     08.09-09.12 0986 580 908       [GD]     1,4 73/74 G4FA <(D1) 14GM>; G4LC     03.12→     0 986 580 908	<b>1.4</b> [GD]	1,4	73	G4FA <(D1) 14GM>	02.13→			0 986 580 908
1.4 [FD/FDH]     1,4 77-80 G4FA < (D1) 14GM>     08.09-09.12     0 986 580 908       [GD]     1,4 73/74 G4FA < (D1) 14GM>; G4LC     03.12→     0 986 580 908	<b>1.6</b> [GD]	1,6	88/92-95	G4FG <(D2) 16GM>	02.13→			0 986 580 908
[GD] 1,4 73/74 G4FA <(D1) 14GM>; G4LC 03.12 $\rightarrow$ 0 986 580 908	i30 CW							
[GD] 1,4 73/74 G4FA <(D1) 14GM>; G4LC 03.12 $\rightarrow$ 0 986 580 908	<b>1.4</b> [FD/FDH]	1,4	77-80	G4FA <(D1) 14GM>	08.09-09.12			0 986 580 908
		1,4	73/74	G4FA <(D1) 14GM>; G4LC	03.12→			0 986 580 908
				<k4 kappa=""></k4>				

























L.6 [FD/FDH]	1,6	85-93	G4FC <(D2) 16GM>	03.08-09.12			0 986 580 908	
[GD]	1,6	· ·	G4FG <(D2) 16GM>	03.12→			0 986 580 908	
.0 [FD/FDH]	2,0	105	G4GC <(B2) 20BT>	03.08-03.11			0 986 580 908	
Lantra								
l <b>.5</b> i [J1]	1,5	57/63	G4DJ <new orion="">; 4G15</new>	10.90-04.95		0 580 453 477		
i [J2]	1,5	65-68	G4EK <alpha></alpha>	07.96-09.00		0 580 453 477		
<b>I.6</b> i 16V [J1]	1,6	78-84	G4CR <new sirius=""></new>	10.90-04.95		0 580 453 477		
i 16V [J2]	1,6	66/84	G4DJ <beta>; G4GR <beta></beta></beta>	05.95-09.00		0 580 453 477		
<b>L.8</b> i 16V [J1]	1,8	93	G4CN <new sirius=""></new>	06.92-04.95		0 580 453 477		
i 16V [J2]	1,8	94	G4GM <beta></beta>	05.95-09.00		0 580 453 477		
<b>2.0</b> i 16V [J2]	2,0	102	G4GF <beta></beta>	08.96-09.00		0 580 453 477		
Lantra Kombi								
<b>L.5</b> i [J2]	1,5	65	G4EK <alpha></alpha>	07.96-09.00		0 580 453 477		
<b>L.6</b> i [J2]	1,6	66/84	G4GR <beta></beta>	05.95-09.00		0 580 453 477		
<b>L.8</b> i [J2]	1,8	94	G4GM <beta></beta>	05.95-09.00		0 580 453 477		
<b>2.0</b> i [J2]	2,0	102	G4GF <beta></beta>	08.96-09.00		0 580 453 477		
Matrix								
<b>l.6</b> i [FC]	1,6	66/76	G4ED-G; G4ED-L	08.01-04.10		0 580 453 470		
<b>8</b> i [FC]	1,8	90	G4GB-G <beta></beta>	08.01-04.10		0 580 453 470		
Santa Fe								
2.0 CRDi [DM]	2,0	83	D4EA	04.01-12.05		0 580 464 098		
CRDi, CRDi 4x4,	2,0	83/92-	<dohc>; D4EA &lt;(2B) D20&gt;;</dohc>	06.00-12.05		0 580 464 098		
CRDi-VGT 4x4		107	D4EA-V					
[SM]								
i [SM]	2,0	100	G4JP	04.01-12.05		0 580 453 470		
2.4 i [SM]	2,4	106-107	G4JS-G	12.00→			0 986 580 962	
i, i 4x4 [SM]	2,4	100	G4JSX	02.00-12.05		0 580 453 470		
,	,	107	G4JS-G	12.00-12.05		0 580 453 470		
<b>2.7</b> i 4x4 [SM]	2,7	127-132	G6BA	09.99-12.05		0 580 453 470		
<b>3.5</b> 4x4 [SM]	3,5	145	G6CU	09.02-12.05		0 580 453 470		
Scoupe								
<b>1.5</b> i, i Turbo GT	1,5	65-68/ 84-85	Alpha; G4EK <alpha>; G4EK-TC <alpha></alpha></alpha>	04.91-08.95		0 580 453 443		
Solaris		0+00						
1.4 [RB]	1,4	79	G4FA <(D1) 14GM>	01.11→			1 987 580 011	
1.6 [RB]	1,6	90-91	G4FC <(D2) 16GM>	01.11→			1987 580 011	
.o പ്രം Solaris Hatch			441 0 1(D2) 10dW/	01.11			1307 300 011	
L.4 [RB]	1,4	79	G4FA <(D1) 14GM>	01.11→			1 987 580 011	
L.6 [RB]	1,6	90	G4FC <(D2) 16GM>	01.11→			1987 580 011	
Sonata	1,0	30	UTI U \(DZ) IUUIVI/	01.11→			1 201 200 011	
2.0 [NF]	2,0	106	G4KA <(L2) 20TT>	12.05-12.07	TW		0 986 580 908	
v [mi]	∠,∪	106-121	G4KD <(L5) 20T2>	01.08-12.10	1 4 4		0 986 580 908	
D 1 [NE]	2.4	119	G4KC <(L6) 24T2>		K7∩ T\M			
2.4 [NF]	2,4	113	U4NU >(LU) 24127	08.04-12.10	<del>n∠∪</del> , i VV		0 986 580 908	
Trajet	2.0	100 102	C4 ID-C	01 00 02 04		0.500.452.470		
<b>2.0</b> i [FO]	2,0	100-103	U4JF-U	01.00-02.04		0 580 453 470		
		102	C4CC	03.04-06.07		0 580 453 470		
7:[[0]	2.7	103	G4GC <(B2) 20BT>	01.04-06.07		0 580 453 470		
<b>2.7</b> i[FO]	2,7	127	G6BA	01.00-02.04		0 580 453 470		
Tuelor VC				03.04-06.07		0 580 453 470		
Trajet XG	0.0	101	ADOLIO Cirii. III	10.00.00.01		0.500.450.450		
2.0 i	2,0	104	<dohc ii="" sirius=""></dohc>	10.99-02.04		0 580 453 470		
			20122	03.04→		0 580 453 470		
<b>2.7</b> i	2,7	127-136	DOHC Delta	10.99-02.04		0 580 453 470		
				03.04-06.07		0 580 453 470		
Veracruz								
<b>3.8</b> AWD [EN]	3,8	194	G6DA	01.07→	LAB	0 580 454 094		
Verna								
<b>1.5</b> i Lean Burn [LC]	1,5	70	<sohc alpha=""></sohc>	07.99-03.06		0 580 453 470		

























# **INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI)**

Elba					
<b>1.4</b> i.e.	1,4	49	146 C 5.000 SPI-RB <m2>;</m2>	09.93-12.96	0 580 314 152
			146 D 5.000 SPI-RB <m6></m6>		
<b>1.6</b> i.e.	1,6	55	146 C 6.000 SPI-RB <m4>;</m4>	09.93-12.96	0 580 314 152
			146 D 6.000 SPI-RB <m7></m7>		

CityClass							
<b>5 S</b> 17	3,0	125	F1C DS <euro (egr)="" 5="" p-7=""></euro>	10.12→		0 580 464 116	
	0,0	120	. 10 20 24.00 / 1 / (26.1.)	10112	TW		0 580 300 053
<b>5 S</b> 17	3,0	125	F1C DS <euro (egr)="" 5="" p-7=""></euro>	10.12→		0 580 464 116	
			, , ,		TW		0 580 300 053
Daily							
<b>9 L</b> 10 [00]	2,3	70	F1AE0481A	09.02-03.06		0 580 464 103	
10 [06]	2,3	71	F1AE0481F*	04.06-12.11	TW		0 580 203 042
							0 580 203 043
							0 580 203 046
11, 13, 15 [12]	2,3	78/93/	F1AE3481A*A0;	07.11-07.14			0 580 203 085
		146	F1AE3481B*A0; F1AE3481C		70L		0 580 203 045
12, 14 [06]	2,3	85/100	F1AE0481G*; F1AE0481H*	04.06-12.11	TW		0 580 203 042
							0 580 203 046
<b>5 C</b> 10 [06]	2,3	71	F1AE0481F*B	04.06-12.11		0 580 464 103	
					TW		0 580 203 041
							0 580 203 042
							0 580 203 043
							0 580 203 046
							0 580 303 103
11, 13 [09]	2,3	78/93	F1AE0481U*; F1AE0481V*	06.09-12.11	TW		0 580 203 041
							0 580 203 042
							0 580 203 043
10.000	0.0	0.5	5115010101	04.00.40.44		0.000.000.000	0 580 203 046
12 [06]	2,3	85	F1AE0481G*	04.06-12.11	TW	0 580 464 116	0.500.000.044
					TW		0 580 203 041
							0 580 203 042
							0 580 203 043
							0 580 203 046
			F1AE0481R	04.06-12.11		0 580 464 116	0 580 303 103
			FIACU40IN	04.00-12.11	TW	0 300 404 110	0 580 203 042
					1 44		0 580 203 042
							0 580 203 046
							0 580 300 053
							0 580 303 103
13 [00]	2,8	92	8140.43\$	05.99-09.04		0 580 464 103	0 300 303 103
13 [12]	2,3	93	F1AE3481B*A0	07.11-07.14	TW	0 000 404 100	0 580 203 045
10[12]	2,0	30	TINEOTOID NO	07.11 07.14			0 580 203 085
							0 580 203 087
14 [06]	2,3	100	F1AE0481H	04.06-05.09	TW		0 580 203 042
1.[00]	2,0	100	Theo form.	01.00 00.00			0 580 203 043
							0 580 203 046
							0 580 303 103
	3,0	100	F1CE0441F	04.07-12.11			0 580 200 008
14 [09]	3,0	100	F1CE0441A	04.07-12.11			0 580 200 008
£ 3	- / -	103	F1CE3481L*C	06.09-12.11		0 580 464 116	
					TW	<del>-</del>	0 580 203 045
							0 580 203 085
							0 580 203 087
14 CNG [12]	3,0	100	F1CE0441A*B03	07.11-07.14			0 580 200 008
[ ]	-,-		. =				


























<b>C</b> 15 [06]	3,0	107	F1CE0481F*	04.06-12.11		0 580 464 116	
					TW		0 580 203 041
							0 580 203 042
							0 580 203 043
							0 580 203 046
							0 580 300 053
							0 580 303 103
15 [10]	2.2	107	F1AE3481C*A034	07 10 07 14			
15 [12]	2,3	107		07.12-07.14	TIA		0 580 203 045
15, 17, 21 [12]	3,0		F1CE3481; F1CE3481D*B13	07.11-07.14	IVV		0 580 203 045
		150					0 580 203 085
. = [0.0]							0 580 203 087
17 [09]	3,0	125	F1CE3481C*	06.09-12.11	IW		0 580 203 045
							0 580 203 085
							0 580 203 087
18 [06]	3,0	130	F1CE0481H*	04.06-12.11	TW		0 580 203 041
							0 580 203 042
							0 580 203 043
							0 580 203 046
							0 580 303 103
<b>S</b> 10 [06]	2,3	71	F1AE0481F*	04.06-12.11	TW		0 580 203 042
							0 580 203 043
							0 580 203 046
							0 580 303 103
11 [09]	2,3	78	F1AE0481U*	06.09-12.11	TW		0 580 203 041
11[00]	2,0	10	11,120,1010	00.00 12.11			0 580 203 042
							0 580 203 043
							0 580 203 045
11 10[10]	2.2	70/02	F1 A F2 A O 1 A F 1 A F2 A O 1 D * A O	07 11 07 14	T\A/		
11, 13 [12]	2,3	78/93	F1AE3481A; F1AE3481B*A0	07.11-07.14	IVV		0 580 203 045
							0 580 203 085
							0 580 203 087
12 [06]	2,3	85	F1AE0481G	04.06-05.09		0 580 464 116	
					TW		0 580 203 042
							0 580 203 043
							0 580 203 046
							0 580 303 103
			F1AE0481R	04.06-12.11		0 580 464 116	
					TW		0 580 203 042
							0 580 203 043
							0 580 203 046
							0 580 300 053
							0 580 303 103
13 [00]	2,8	92	8140.43S	05.99-03.06		0 580 464 103	
13 [09]	2,3	93	F1AE0481V*	06.09-12.11	TW		0 580 203 042
				. <del>-</del>			0 580 203 043
							0 580 203 046
14 [06]	2,3	100	F1AE0481H*	04.06-12.11	TW		0 580 203 042
14 [OO]	۷,٥	100	I INLUTUIII	04.00-12.11	1 4 4		0 580 203 043
							0 580 203 046
							0 580 203 087
	-	100	51050111	04.07.45.1			0 580 303 103
	3,0	100	F1CE0441	04.07-12.11			0 580 200 008
14 [09]	3,0	103	F1CE3481L*C	06.09-12.11			0 580 203 085
					70L		0 580 203 045
14 CNG [12]	3,0	100	F1CE0441A*B03	07.11-07.14			0 580 200 008
15 [06]	3,0	107	F1CE0481	04.06-05.09		0 580 464 116	
					TW		0 580 203 042
							0 580 203 043
							0 580 203 046
							0 580 300 053
							0 580 303 103
15 [12]	2,3	107	F1AE3481C	07.11-07.14	TW		0 580 203 045






























C 14 [06]	3,0	100	F1CE0441	04.07-12.11			0 580 200 008
14 [09]	3,0	103	F1CE3481L*C	06.09-12.11		0 580 464 116	
					TW		0 580 203 045
							0 580 203 085
							0 580 203 087
14 CNG [12]	3,0	100	F1CE0441A*B033	07.11-07.14			0 580 200 008
15 [06]	3,0	107	F1CE0481	04.06-12.11		0 580 464 116	
					TW		0 580 203 041
							0 580 203 042
							0 580 203 043
							0 580 203 046
							0 580 300 053
							0 580 303 103
15, 17 [12]	3,0	107/125	F1CE3481	07.11-07.14	TW		0 580 203 045
							0 580 203 085
							0 580 203 087
17 [09]	3,0	125	F1CE3481C*	06.09-12.11	TW		0 580 203 045
							0 580 203 085
							0 580 203 087
18 [06]	3,0	130	F1CE0481H	04.06-12.11	TW		0 580 203 041
							0 580 203 042
							0 580 203 043
							0 580 203 046
							0 580 303 103
21 [12]	3,0	150	F1CE3481D*B13	07.11-07.14	TW		0 580 203 045
							0 580 203 085
<b>S</b> 17 [09]	3,0	125	F1CE3481CC	06.09-12.11		0 580 464 127	
17 [12]	3,0	125	F1CE3481	07.11-07.14		0 580 464 127	
18 [06]	3,0	130	F1CE0481H	04.06-12.11	TW		0 580 203 042
							0 580 203 043
							0 580 203 046
							0 580 303 103
<b>C</b> 15 [06]	3,0	107	F1CE0481F	04.06-12.11	TW		0 580 203 042
[]	-,-						0 580 203 046
18 [06]	3,0	130	F1CE0481H	04.06-12.11	TW		0 580 203 041
[]	-,-						0 580 203 042
							0 580 203 043
							0 580 203 044
							0 580 203 046
<b>C</b> 14 [06]	3,0	100	F1CE0441	04.07-12.11			0 580 200 008
14 [09]	3,0	103	F1CE3481L*C	06.09-12.11		0 580 464 116	0 300 200 000
14 [03]	3,0	105	110134011 0	00.03 12.11	TW	0 300 404 110	0 580 203 045
					1 44		0 580 203 085
							0 580 203 088
14 CNG [12]	2.0	100	F1CE0441A	07 11 07 14			0 580 200 008
14 CNG [12] 15 [06]	3,0	100	F1CE0441A F1CE0481F	07.11-07.14		0.500.464.116	0 580 200 008
10 [00]	3,0	107	FICEU461F	04.06-12.11	TIA	0 580 464 116	0.500.002.044
					TW		0 580 203 041
							0 580 203 042
							0 580 203 043
							0 580 203 044
							0 580 203 046
							0 580 300 053
							0 580 303 103
15, 17, 21 [12]	3,0		F1CE3481; F1CE3481D*B134	07.11-07.14	TW		0 580 203 045
		150					0 580 203 085
							0 580 203 088
17 [09]	3,0	125	F1CE3481C*	06.09-12.11	TW		0 580 203 045
	7 [09] 3,0 125					0 580 203 085	
							0 580 203 087





























Scudato						
<b>60</b> .13	2,8	92	8140.43S	10.05-12.11	0 580 464 103	
<b>70</b> C 17	3,0	125	F1C DS <euro (egr)="" 5="" p-7=""></euro>	04.12→	0 580 464 116	
				TW		0 580 300 053

						K	IA
Cadenza							
<b>3.5</b> [VG]	3,5	213	G6DC <j4 lambda2=""></j4>	10.09→	0 580 454 094		
Carens							
<b>1.6</b> [FG]	1,6	91-97	G4FC <1600 GAMMA>	02.09→		0 986 580 908	
<b>2.0</b> CVVT [FG]	2,0	106	G4KA	09.06→		0 986 580 908	
Cee'd							
<b>1.4</b> [ED/FF2]	1,4	66/77/80	G4FA <1400 GAMMA>	11.06-12.12		0 986 580 908	
[JD]	1,4	73	G4FA <1400 GAMMA>	05.12→		0 986 580 908	
<b>1.6</b> [ED/FF2]	1,6	85-93	G4FC <1600 GAMMA>	11.06-12.12		0 986 580 908	
<b>2.0</b> [ED/FF2]	2,0	105	G4GC	11.06-12.12		0 986 580 908	
Cee'd Sporty	Wago	n					
<b>1.4</b> [ED/FF2]	1,4	66/77/80	G4FA <1400 GAMMA>	09.07-12.12		0 986 580 908	
[JD]	1,4	73	G4FA <1400 GAMMA>	08.12→		0 986 580 908	
<b>1.6</b> [ED/FF2]	1,6	85-93	G4FC <1600 GAMMA>	09.07-12.12		0 986 580 908	
<b>2.0</b> [ED/FF2]	2,0	105	G4GC	09.07-12.12		0 986 580 908	
Cerato							
<b>1.6</b> i [FE]	1,6	90	G4FC <1600 GAMMA>	05.06-11.09	0 580 453 470		
<b>1.8</b> i	1,8	94	G4GB	01.04-11.13		0 986 580 908	
<b>2.0</b> [TD]	2,0	110	<2.0 THETA II>	12.08→		0 986 580 908	
Cerato Hatch	back						
<b>1.6</b> [FE]	1,6	90	G4FC <1600 GAMMA>	05.06-11.09	0 580 453 470		
Cerato Koup	,						
1.6 [TD]	1,6	93	G4FC <1600 GAMMA>	08.10→		0 986 580 908	
Creato	2,0		G. 1. 0 1000 G. 1111111.	00120			
<b>1.6</b> [TD]	1,6	92-93	G4FC <1600 GAMMA>	08.10→		0 986 580 908	
Creato Koup	1,0	02 00	G 11 0 - 1000 G/111111111	00.10			
2.0 [TD]	2,0	110	<2.0 THETA II>	08.10→		0 986 580 908	
Magentis	2,0	110	2.0 111217(11)	00.10			
2.0 , i [GE]	2,0	106/121	G4KA; G4KD	02.06-04.10		0 986 580 908	
Mohave	2,0	100/121	GHIA, GHID	02.00 04.10		0 300 300 300	
3.0 CRDi	3,0	184	<3.0\$/3.0\$2>	01.09→	0 580 464 081		
Picanto	3,0	104	\3.03 \ 3.032 \	01.03 /	0 300 404 001		
<b>1.1</b> i [BA]	1,1	48	G4HG	05.04-01.11	0 580 454 001		
Pro Cee'd	1,1	40	ични	05.04-01.11	0 300 434 001		
	1 /	CC /77 /00	CAFA (1400 CAMMA) CAFA I	10.07.10.10		0.000 500 000	
1.4 [ED]	1,4		G4FA <1400 GAMMA>; G4FA-L	10.07-12.12		0 986 580 908	
[JD]	1,4	73	G4FA <1400 GAMMA>	01.13→		0 986 580 908	
1.6 [ED]	1,6	85-93	G4FC <1600 GAMMA>	03.08-12.12		0 986 580 908	
<b>2.0</b> [ED]	2,0	105	G4GC	03.08-12.12		0 986 580 908	
Rio	1.0	CO 5	0.41.4.41.01.17	44.44.40.4.4		4.007.500.044	
1.2 [UB]	1,2	62,5	G4LA <1.2L-Kappa>	11.11-10.14		1987 580 011	
<b>1.4</b> [UB]	1,4	79	<1.4L-Gamma>	01.12-12.13		1987 580 011	
		80	G4FA <1400 GAMMA>	11.11-10.14		1 987 580 011	
i [JB, DE]	1,4	71	G4EE	03.05-09.11	0 580 453 470		
<b>1.6</b> [UB]	1,6	91	<1.6L-Gamma>	01.12-12.13		1987 580 011	
i [JB, DE]	1,6	82	G4ED	03.05→	0 580 453 470		
Rio Hatchbac							
<b>1.2</b> [UB]	1,2	51/62,5	G4LA <1.2L-Kappa>	06.11→		1987 580 011	
<b>1.4</b> [UB]	1,4	79	<1.4L-Gamma>	01.12-12.13		1987 580 011	
		80	G4FA <1400 GAMMA>	06.11→		1 987 580 011	
, i [JB, DE]	1,4	55/71	G4EE	03.05-09.11	0 580 453 470		
<b>1.6</b> [UB]	1,6	91	<1.6L-Gamma>	01.12-12.13		1987 580 011	
i [JB, DE]	1,6	82	G4ED	03.05-09.11	0 580 453 470		



























Serie 112							
<b>1.5</b> i	1,5	54		01.96-12.04			1 987 580 010
i, i 8V	1,5	56,4/58	2111; 2111-15 <euro 2="">;</euro>	01.96-12.08		0 580 453 453	1 987 580 010
			2111-77 <euro 3=""></euro>				
i 8V, i 16V	1,5	56/66/	2111/2111-12; 2112	01.96-12.04			1 987 580 010
		67/69					
<b>1.6</b> i	1,6	59	21114 <euro 2="">; 21114 <euro 3=""></euro></euro>	01.05-12.08			1 987 580 010
Serie 2100							
<b>2113</b> 1.6i	1,6	59,5	11183	01.07-12.13			1 987 580 018
<b>2114</b> 1.6i	1,6	59,5	11183	01.07-12.13			1 987 580 018
<b>2115</b> 1.6i	1,6	59,5	11183	01.07-12.13			1 987 580 018
Serie 21000							
<b>21099</b> 1.5i	1,5	56,4	2111	01.90-01.04		0 580 453 453	
					TW		1 987 580 010

							LANCIA
<b>Dedra Berlina</b> <b>1.6</b> i 16V [835]	1.6	76	182A4.000 MPI-Weber <m6></m6>	04.98-10.99		0 986 580 251	
	, .		182A4.000 MPI-Weber < Mi6>	04.96-10.99		0 986 980 291	
<b>Dedra Statior</b> L. <b>6</b> i 16V [835]	1,6	76	182A4.000 MPI-Weber <m6></m6>	04.98-10.99		0 986 580 251	
Delta	1,0	70	102A4.000 MFT-Webel \WO>	04.30-10.33		0 300 300 231	
<b>I.4</b> BiFuel. i 16V	1.4	88/103/	198 A1.000 < M21>; 198 A4.000	07.08→		0 580 200 011	
[844]	1,4	110	<m20>; 198 A7.000; 940 B7.000</m20>	01.00-		0 300 200 011	
i [836]	1.4	51	836A4.000 < SF M7 >	04.94-12.99	0 580 314 152		
L. <b>6</b> i [836]	1,4	55	835C1.000 < SF M2 >	06.93-12.99	0 580 314 152		
i 16V HPE	1,6	66/76	182A4.000 < SF M9>; 182A6.000 < S		0 300 314 132		
[836]	1,0	00/10	MotNr. 010786→	01.96-12.99		0 986 580 253	
MultiJet [844]	1.6	77/05/00	198 A2.000 <m78>; 844 A3.000;</m78>	01.96-12.99 07.08→		0 580 203 023	
MultiJet [644]	1,0	11/00/00	944 A3.000; 955 A4.000	07.08→		0 560 203 023	
i GT 16V [836]	1,8	97	183 A1.000 <m3></m3>	04.98-12.99		0 986 580 251	
TBi [844]	1,8	147	939 B1.000 < M66 >	05.09-03.12		0 580 200 012	
				04.12-12.14		0 580 203 023	
<b>L.9</b> MultiJet [844]	1,9	140	844 A1.000 < M94>	08.08→		0 580 203 023	
2.0 MultiJet [844]	2,0	120/121	198 A5.000 < M120 >; 844 A2.000	08.08→		0 580 203 023	
Kappa Berlina	а						
2.0 i Turbo 20V [838]	2,0	162	175 A3.000 <m6></m6>	06.98-01.00		0 580 313 021	
i 20V [838]	2,0	114	838A6.000 <m4></m4>	06.98-12.00		0 580 313 020	
2.4 i 20V [838]	2,4	129	838B2.000 <m8></m8>	06.98-12.00		0 580 313 020	
JTD [838]	2,4	100	838A8.000 <m3></m3>	03.98-12.00	0 580 464 983	0 580 303 001	
3.0 i 24V [838]	3,0	150	838B.000	11.94-06.98	0 580 314 078		
				06.98-04.99		0 580 313 021	
				05.99-12.00		0 580 313 020	
			838.000	06.98-04.99		0 580 313 021	
				05.99-12.00		0 580 313 020	
Kappa Coupé							
2.0 i Turbo 20V [838]	2,0	162	175 A3.000 <m4></m4>	06.98-01.00		0 580 313 021	
. <b>4</b> i 20V [838]	2,4	129	838B2.000 MPI-RB < M5 >	06.98-06.00		0 580 313 020	
<b>3.0</b> i 24V V6 [838]	3,0	150	838B.000 MPI-RB <m2></m2>	04.97-05.98		0 580 313 021	
. []				06.98-06.00		0 580 313 020	
Kappa Station	n Wa	gon					
2.0 i Turbo 20V [838]	2,0	162	175 A3.000 <m6></m6>	06.98-01.00		0 580 313 021	
i 20V [838]	2,0	114	838A6.000 <m4></m4>	06.98-12.00		0 580 313 020	
2.4 i 20V [838]	2,4	129	838B2.000 <m8></m8>	06.98-12.00		0 580 313 020	
JTD [838]	2,4	100	838A8.000 <m3></m3>	03.98-12.00	0 580 464 983	0 580 303 001	
<b>3.0</b> i 24V [838]	3,0	150	838B.000	11.94-06.98	0 580 314 078		
,	- , -			06.98-04.99		0 580 313 021	
				05.99-12.00		0 580 313 020	

























## **■** LANCIA

■ LANCIA							
Lybra Berlina							
<b>1.6</b> i 16V [839]	1,6	76	182A4.000 < M1 CF2>; 182B6.000 < M2 CF3>	10.99-09.05			0 580 313 067
<b>1.8</b> i 16V [839]	1,8	96	839A4.000 < M5 CF2>; 839A7.000 < M6 CF3>; 839A9.000 < M7 CF4>	10.99-09.05			0 580 313 067
<b>L.9</b> JTD [839]	1,9	77/80/85	AR32302 < M1 CF2>; AR37101 < M2 CF3>; 937 A2.000 < M3 CF3>	10.99-11.06			0 580 303 010
<b>2.0</b> i 20V [839]	2,0	110/113	182B7.000 < M10 CF2>; 185A8.000 < M11 CF3>	10.99-09.05			0 580 313 067
<b>2.4</b> i 20V [839]	2,4	129	192A2.000 < M15 >	10.99-05.02			0 580 313 067
JTD [839]	2,4	98/103/ 110	839A5.000/AR32501 < M6/M5 CF2>; 839A6.000 < M7 CF3>; 841C000 < M8 CF3>	10.99-09.05			0 580 303 010
Lybra Station	Wag	on					
<b>1.6</b> i 16V [839]	1,6	76	182A4.000 < M1 CF2>; 182B6.000 < M2 CF3>	10.99-09.05			0 580 313 067
<b>1.8</b> i 16V [839]	1,8	96	839A4.000 < M5 CF2>; 839A7.000 < M6 CF3>; 839A9.000 < M7 CF4>	10.99-09.05			0 580 313 067
<b>1.9</b> JTD [839]	1,9	77/80/85	AR32302 < M1 CF2>; AR37101 < M2 CF3>; 937 A2.000 < M3 CF3>	10.99-11.06			0 580 303 010
<b>2.0</b> i 20V [839]	2,0	113	182B7.000 < M10 CF2>; 185A8.000 < M11 CF3>	10.99-09.05			0 580 313 067
<b>2.4</b> JTD [839]	2,4	98/103/ 110	839A5.000/AR32501 < M6/M5 CF2>; 839A6.000 < M7 CF3>; 841C000 < M8 CF3>	10.99-09.05			0 580 303 010
Musa							
<b>L.3</b> MultiJet [350]	1,3	51-55/ 66/70	188 A9.000 < M30>; 199 A3.000 < M72 (ECOCF4)>; 199 B1.000	10.04-12.12			0 580 303 084
1.4 , LPG, 16V [350]	1,4	55/57/ 66/70	192 B2.000 < M15>; 350 A1.000 < M7>; 350 A1.000 < M11>; 843 A1.000 < M10>	10.04-12.12			0 580 314 020
<b>1.6</b> MultiJet [350]	1,6	85/88	350 A2.000; 350 A3.000	10.07-12.12			0 580 303 084
<b>1.9</b> MultiJet [350]		74	188 B2.000 <m40></m40>	10.04-12.12			0 580 303 008
<b>Thesis</b> <b>2.0</b> Turbo 20V [841]	2,0	136	841E.000 <m1></m1>	04.02-12.09			0 580 313 082
<b>2.4</b> JTD 10V [841]	2,4	110	841C.000 < M20 >	04.02-02.05			0 580 303 015
JTD 20V [841]	2,4	120/129	841G.000 <m24>; 841H.000 <m25>; 841M.000 <m22>; 841N.000 <m23></m23></m22></m25></m24>	06.03-02.06			0 580 303 035
		136	841 P.000 < M99 CF4>	03.06-12.09			0 580 303 035
20V [841]	2,4	125	841D.000 < M5 >	04.02-12.09			0 580 313 081
<b>3.0</b> V6 24V [841]	3,0	158	841A.000 <m10></m10>	04.02-07.03			0 580 313 081
<b>3.2</b> V6 24V [841]	3,2	169	841A.000 <m11></m11>	08.03-12.09			0 580 313 081
<b>I.1</b> i.e. [840]	1,1	40	176B2.000 SPI-Weber < M5 CF2>	04.97-06.00			0 986 580 208
<b>1.2</b> i 8V, i 16V [840]	1,2	44/63	188 A4.000 < M1>; 188A5.000 < M2 CF3>	06.00-06.03			0 580 313 092
i.e. 8V [840]	1,2	44	840A3.000 SPI-Weber <m1 cf2=""></m1>	01.96-06.00			0 986 580 208
i.e. 16V [840]	1,2	63	176B9.000 MPI-Weber <m4 cf2=""></m4>	04.97-06.00		0.000.000.000	0 986 580 207
<b>I.4</b> i.e. 12V [840]	1,4	55/59	840A2.000 SPI-Bosch <m2>; 840A4.000 SPI-Bosch <m3></m3></m2>	01.96-06.00		0 580 314 152	
Y 10							
<b>1.1</b> i, i Selectronic, i 4x4 [156]	1,1	37/40	156C.046 SPI-Bosch <m1>; 176B2.000 <m3></m3></m1>	09.92-12.95		0 580 314 165	
<b>1.3</b> i [156]	1,3	53	146 A5.046 <m2></m2>	09.92-12.95	0 580 453 939		
<b>Ypsilon</b> <b>1.2</b> 8V [843]	1,2	44	188 A4.000 <m1></m1>	00.00.00.00			0.500.242.005
			Ricam.Nr →3620087	06.03-03.09			0 580 313 026
		51	Ricam.Nr 3620088→	04.09-11.11			0 580 314 020
		51	169 A4.000	08.10-11.11			0 580 314 020























LAND ROVER GROUP



MARUTI

MAZDA

<b>1.2</b> 16V [843]	1,2	59	188 A5.000 < M5 >	06.03-09.06	0 580 314 020
1.3 JTD, MultiJet	1,3	51/55	188 A9.000 <m15>; 199 A2.000</m15>	06.03-12.09	0 580 303 008
[843] MultiJet [843]	1.3	66/77	<m73> 199 A3.000 <m72 (ecocf4)="">;</m72></m73>	10.06-11.11	0 580 303 084
Multioct [040]	1,0	00/11	199 A3.000 <m105></m105>	10.00 11.11	0 300 303 004
<b>1.4</b> LPG, 8V, 16V	1,4	55/70	350 A1.000 < M7>; 350 A1.000	06.03-11.11	0 580 314 020
[843]			<m11>; 843 A1.000 <m10></m10></m11>		

Freelander I						
<b>2.0</b> TD4 [LN]	2,0	80-82	TD4 204D3			
			FgNr. 2A218130→	09.01-10.06	0 986 580 131	
Range Rover	II					
<b>4.0</b> i [LP]	4,0	136-140	42D			
			FgNr. YA 430702→	09.94-08.02		0 580 313 023
<b>4.6</b> i [LP]	4,6	158-168	FgNr. YA 430702→ 	09.94-08.02		0 580 313 023
<b>4.6</b> i [LP]	4,6	158-168		09.94-08.02 09.94-08.02		0 580 313 023 0 580 313 023
4.6 i [LP]  Range Rover		158-168				

Alto						
<b>0.8</b> i 12V [YC3]	0,8	33-35	F8D	09.00-01.06	0 986 580 906	
<b>1.1</b> i 16V	1,1	47	F10D	09.00-06.04	0 986 580 906	

MPV									
<b>3.0</b> i [LV]	3,0	109-113/ 115	E; JE; JE <kat.></kat.>		11.95→	ND	0 580 453 477		
MX-6									
<b>2.0</b> i [GE]	2,0	85	FS		06.93-06.97		0 580 453 477		
<b>2.5</b> i [GE]	2,5	121	KL		06.94-06.97		0 580 453 477		
					07.94-06.97	ND	0 580 453 477		
i 4WS [GE]	2,5	121	KL		07.94-06.97		0 580 453 477		
Premacy									
<b>L.8</b> i[CP]	1,8	74/84	FP	RUS	03.99-05.05			F 000 TE1 505	
<b>2.0</b> i[CP]	2,0	96	FS	RUS	11.01-05.05			F 000 TE1 505	
3									
L <b>.6</b> [BK]	1,6	77	Z6						
			FgNr. BK1		07.03-12.08				0 986 580 951
MZR [BL]	1,6	77	Z6						
			FgNr. JM7BL****300001→		09.11-02.13				0 580 200 017
			JM7BL****385913						
			FgNr. →JM7BL****300000		12.08-08.11				0 580 200 017
			FgNr. JMZBL***	RUS	12.08→				0 580 200 015
			FgNr. JMZBL1***189857→	RUS	03.10→				0 580 200 015
			FgNr. →JMZBL1***189856	RUS	12.08-02.10				0 580 200 017
2. <b>0</b> [BK]	2,0	110	LF		07.03-12.08				0 986 580 951
MZR [BL]	2,0	110	LF						
			FgNr. JM7BL****300001→		09.11-02.13				0 580 200 017
			JM7BL****385913						
			FgNr. →JM7BL****300000		12.08-08.11				0 580 200 017
			FgNr. JMZBL***	RUS	12.08→				0 580 200 015
			FgNr. JMZBL1***189857→	RUS	03.10→				0 580 200 015
			FgNr. →JMZBL1***189856	RUS	12.08-02.10				0 580 200 017
3 Hatchback									
L.4 [BK]	1,3	59	ZJ		08.03-12.08				0 986 580 951























4	MA7D	Λ
_	IVIA/II	А

MZR [BL]       1,6       77       Z6         Fg.·Nr. JM7BL****300001→       09.11-02.13       0         JM7BL****385913       0         Fg.·Nr. JMZBL****       RUS       12.08-08.11         Fg.·Nr. JMZBL1***189857→       RUS       03.10→         Fg.·Nr. JMZBL1***189856       RUS       12.08-02.10         Quality       0       0         MZR [BL]       2,0       110       LF         FgNr. JM7BL****300001→       09.11-02.13       0         JM7BL****385913       FgNr. JM7BL****300000       12.08-08.11       0         FgNr. JMZBL1***       RUS       12.08-08.11       0         FgNr. JMZBL1***       RUS       12.08-08.11       0         FgNr. JMZBL1***       RUS       03.10→       0	9 986 580 951 9 580 200 017 9 580 200 017 9 580 200 015 9 580 200 015 9 580 200 017 9 986 580 951 9 580 200 017 9 580 200 017 9 580 200 017
$\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	0 580 200 017 0 580 200 017 0 580 200 015 0 580 200 015 0 580 200 017 0 986 580 951 0 580 200 017
$\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	9 580 200 017 9 580 200 015 9 580 200 015 9 580 200 017 9 986 580 951
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9 580 200 017 9 580 200 015 9 580 200 015 9 580 200 017 9 986 580 951
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9 580 200 015 9 580 200 015 9 580 200 017 9 986 580 951 9 580 200 017
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9 580 200 015 9 580 200 015 9 580 200 017 9 986 580 951 9 580 200 017
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9 580 200 015 9 580 200 017 9 986 580 951 9 580 200 017
FgNr. →JMZBL1***189856 RUS 12.08-02.10       0         2.0 [BK]       2,0 110       LF       07.03-12.08       0         MZR [BL]       2,0 110       LF       FgNr. JM7BL****300001→ 09.11-02.13 JM7BL****385913       0         FgNr. →JM7BL****385913       FgNr. →JM7BL****300000 12.08-08.11       0         FgNr. JMZBL****       RUS       12.08-08.11       0         FgNr. JMZBL1***189857→ RUS       03.10→       0         FgNr. →JMZBL1***189856 RUS       12.08-02.10       0         121         1.3 i [Soho]       1,3 44       HCS       01.97-12.98       0 986 580 965	9 580 200 017 9 986 580 951 9 580 200 017
2.0 [BK]       2,0 110       LF       07.03·12.08       0         MZR [BL]       2,0 110       LF       Fg.·Nr. JM7BL****300001→ 09.11·02.13 JM7BL****385913       0         Fg.·Nr. →JM7BL****300000       12.08·08.11       0         Fg.·Nr. JMZBL****       RUS       12.08·→       0         Fg.·Nr. JMZBL1***189857→ RUS       03.10→       0         Fg.·Nr. →JMZBL1***189856       RUS       12.08·02.10       0         121         1.3 i [Soho]       1,3 44       HCS       01.97·12.98       0 986 580 965	9 986 580 951 9 580 200 017 9 580 200 017
MZR [BL]       2,0       110       LF       Fg.·Nr. JM7BL****300001→ 09.11-02.13 JM7BL****385913       09.11-02.13 JM7BL****300000 12.08-08.11       09.11-02.13 JM7BL*****300000 12.08-08.11       09.11-02.13 JM7BL************************************	0 580 200 017 0 580 200 017
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9 580 200 017
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9 580 200 017
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	580 200 015
FgNr. →JMZBL1***189856 RUS 12.08-02.10 0  121  1.3 i [Soho] 1,3 44 HCS 01.97-12.98 0986 580 965	
<b>121 1.3</b> i [Soho] 1,3 44 HCS 01.97-12.98 <b>0986 580 965</b>	580 200 015
<b>1.3</b> i [Soho] 1,3 44 HCS 01.97-12.98 <b>0986 580 965</b>	580 200 017
1.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
<b>323 1.3</b> i [BA] 1.3 54-55 B3 06.94-06.98 ND <b>0580 453 477</b>	
1.3 i [BA]     1,3     54-55     B3     06.94-06.98 ND     0 580 453 477       i [BJ]     1,3     54     B3     RUS     05.98-09.03     F 000 TE1 505	
1.5 i [BA] 1,5 65-71 Z5 06.94-06.98 ND <b>0580 453 477</b>	
i [BJ] 1,5 65 ZL RUS 05.98-10.00 <b>F 000 TE1 505</b>	
1.6 i [BA] 1,6 78 B6 08.95-09.96 <b>0.580 453 477</b>	
i [BJ] 1,6 70-72 ZM RUS 10.00-09.03 F 000 TE1 505	
1.8 i [BA] 1,8 84-85/99 BP 08.94-06.98 ND <b>0580 453 477</b>	
i [BJ] 1,8 84 ;FP RUS 05.98-09.03 <b>F 000 TE1 505</b>	
<b>2.0</b> i [BJ] 2,0 96 FS RUS 09.00-08.03 <b>F 000 TE1 505</b>	
i Astina [BA] 2,0 104 KF 08.95-09.96 <b>0 580 453 477</b>	
323 Astina	
<b>1.8</b> i [BA] 1,8 92 BP 10.96-06.98 <b>0580 453 477</b>	
323 Astina Hatchback	
<b>1.8</b> i [BA] 1,8 92 BP 05.94-09.95 <b>0580 453 477</b>	
<b>2.0</b> i [BA] 2,0 104 KF/F 05.94-09.95 <b>0580 453 477</b>	
323 F Hatchback	
<b>1.5</b> i [BA] 1,5 65-66 Z5 05.94-07.98 <b>0580 453 477</b>	
<b>1.8</b> i [BA] 1,8 84-85 BP 08.94-11.96 <b>0580 453 477</b>	
<b>2.0</b> i [BA] 2,0 106-108 KF 08.95-09.96 <b>0 580 453 477</b>	
323 Hatchback	
<b>P1.3</b> i [BA] 1,3 54-55 B3 10.96-09.00 ND <b>0580 453 477</b>	
i [BJ] 1,3 54 B3 RUS 09.98-10.00 <b>F 000 TE1 505</b>	
P1.5 i [BA] 1,5 65 Z5 10.96-09.00 0 580 453 477	
i [BJ] 1,5 65 ZL RUS 09.98-10.00 F 000 TE1 505	
1.3 i [BA] 1,3 54-55 B3 06.94-11.96 ND <b>0580453477</b>	
i [BJ] 1,3 54 B3 RUS 06.98-09.03 <b>F 000 TE1 505 1.5</b> i [BA] 1,5 65-71 Z5 06.94-07.98 ND <b>0 580 453 477</b>	
i [BJ] 1,5 65 ZL RUS 06.98-01.01 <b>F 000 TE1 505 1.6</b> i [BJ] 1,6 70-72 ZM RUS 10.00-09.03 <b>F 000 TE1 505</b>	
<b>1.8</b> i [BA] 1,8 84-85/99 BP 08.94-04.98 ND <b>0.580 453 477</b>	
i [BJ] 1,8 84 ;FP RUS 06.98-09.03 F 000 TE1 505	
i Astina [BA] 1,8 92 P 08.95-06.98 <b>0 580 453 477</b>	
2.0 i [BJ] 2,0 96 FS RUS 10.00-09.03 F 000 TE1 505	
626	
<b>1.8</b> i 16V [GE] 1,8 66/77 FP 05.94-03.97 <b>0 580 453 477</b>	
<b>2.0</b> i 16V [GE] 2,0 85-86 FS 05.94-03.97 <b>0 580 453 477</b>	
06.94-06.97 ND <b>0580 453 477</b>	
i 16V [GF] 2,0 93 FSD 06.97-10.99 ND <b>0580 453 477</b>	
i 16V, i 24V 2,0 85/107 FS; KF 05.93-02.96 <b>0 580 453 477</b>	
i 16V, i 24V       2,0       85/107       FS; KF       05.93-02.96       0 580 453 477         2.5 i 24V       2,5       121       KL       04.93-12.96       0 580 453 477	

























626 Hatchba	ack			
<b>1.8</b> i 16V [GE]	1,8	66/77	FP	06.94-03.97 ND <b>0 580 453 477</b>
<b>2.0</b> i 16V [GE]	2,0	85-86	FS	06.94-06.97 ND <b>0 580 453 477</b>
i 16V [GF]	2,0	93	FSD DOHC	05.97-10.99 ND <b>0 580 453 477</b>
<b>2.5</b> i 24V [GE]	2,5	121	KL	06.94-06.97 ND <b>0 580 453 477</b>

						MERCE	DES-BENZ
Serie A							
140 [168]	1,4	60	M 166.940 <e 14=""></e>				
. <b>40</b> [100]	1,4	00	FgNr. J 006180→J 871119	11.97-11.02	0 986 580 825		
			FgNr. J 871120→	12.02-08.04	0 986 580 825		
			FgNr. →J 871119	03.01-11.02	0 986 580 825		
	1,6	60	M 166.960 <e 16=""></e>	03.01*11.02	0 300 300 023		
	1,0	00	FgNr. J 871120→	12.02-08.04	0 986 580 825		
			FgNr. →J 871119	09.00-11.02	0 986 580 825		
<b>.50</b> [169]	1,5	70	M 266.920 <e 15=""></e>	09.04-04.09	0 300 300 023	0 986 580 157	
<b>60</b> [168]	1,6	75	M 166.960 <e 16=""></e>	03.04 04.03		0 300 300 131	
.00 [100]	1,0	13	FgNr. J 006180→J 871119	11.97-11.02	0 986 580 825		
			FgNr. J 871120→	12.02-08.04	0 986 580 825		
			FgNr. →J 871119	03.01-11.02	0 986 580 825		
CDI [169]	2,0	60	OM 640.942 < DE 20 LA>	03.01-11.02	0 300 300 623		
CDI[103]	2,0	00		12.08-04.12		0 580 303 121	
			FgNr. J 700494→				
70 [100]	1 7	0.5	FgNr. →J 700493	09.04-11.08		0 580 303 049	
. <b>70</b> [169]	1,7	85	M 266.940 <e 17=""></e>	00 04 11 00		0.000 500 457	
00.001[400]	0.0	00	FgNr. →J 700493	09.04-11.08		0 986 580 157	
. <b>80</b> CDI [169]	2,0	80	OM 640.940 < DE 20 LA>	10.00.04.10		0.500.000.404	
			FgNr. J 700494→	12.08-04.12		0 580 303 121	
00 [100]	4.0	00	FgNr. →J 700493	09.04-11.08		0 580 303 049	
<b>90</b> [168]	1,9	92	M 166.990 <e 19=""></e>				
			FgNr. J 871120→	12.02-08.05	0 986 580 825		
			FgNr. →J 871119	03.99-11.02	0 986 580 825		
200 , Turbo [169]	2,0	100/142					
			FgNr. →J 700493	04.04-11.08		0 986 580 157	
CDI [169]	2,0	103	OM 640.941 < DE 20 LA>				
			FgNr. J 700494→	12.08-04.12		0 580 303 121	
			FgNr. →J 700493	09.04-11.08		0 580 303 049	
210 Evolution	2,1	103	M 166.995 <e 21=""></e>				
[168]			FgNr. J 871120→	12.02-08.04	0 986 580 825		
			FgNr. →J 871119	03.02-11.02	0 986 580 825		
Serie B							
. <b>50</b> [245]	1,5	70	M 266.920 <e 15=""></e>				
			FgNr. →J 455997	04.05-11.08		0 986 580 157	
. <b>70</b> [245]	1,7	85	M 266.940 <e 17=""></e>				
			FgNr. →J 455997	04.05-11.08		0 986 580 157	
NGT [245]	2,0	85	M 266.960 <e 20=""></e>				
			FgNr. →J 455997	05.08-11.08		0 986 580 157	
. <b>80</b> CDI [245]	2,0	80	OM 640.940 < DE 20 LA>				
			FgNr. J 455998→	12.08-05.11		0 580 303 121	
			FgNr. →J 455997	04.05-11.08		0 580 303 049	
200 , Turbo [245]	2,0	100/142	M 266.960 <e 20="">; M 266.980 <e 2<="" td=""><td>0 LA&gt;</td><td></td><td></td><td></td></e></e>	0 LA>			
			FgNr. →J 455997	04.05-11.08		0 986 580 157	
CDI [245]	2,0	100-103	OM 640.941 < DE 20 LA>				
			FgNr. J 455998→	12.08-05.11		0 580 303 121	
			FgNr. →J 455997	04.05-11.08		0 580 303 049	
Serie C							
2 AMG	3,2	260	M 112.961 <e 32="" amg=""></e>				
KOMPRESSOR			FgNr. R 042895→,F 188244→,	01.01-01.04 LAB			0 986 580 3
[203]			A 252580→				
			FgNr. →R 042894,→F 188243,	01.01-01.04 LAB			0 986 580 34
			→A 252579				
			<del>.</del>				

























## **■** MERCEDES-BENZ

■ MERCEDES-E	BENZ							
<b>36 AMG</b> [202]	3,6	206	M 104.941 <amg></amg>					
			FgNr. A 015717→,F 000796→	01.94-05.97		0 986 580 371		
			FgNr. →A 015716,→F 000795	01.94-05.97	ZE	0 580 254 950		
<b>I3 AMG</b> [202]	4,3	225	M 113.944	11.97-04.00		0 986 580 372		
<b>180</b> [202]	1,8	90	M 111.920 <e 18="">; M 111.921 <e 18=""></e></e>	03.93-04.00		0 986 580 371		
[203]	2,0	95	M 111.951 <e 20="" evo=""></e>					
	,		FgNr. R 042895→,A 252580→, F 182331→	10.01-08.02	LAB			0 986 580 343
			FgNr. R 042895→,E 006091→, A 252580→,F 182331→	10.01-08.02	NFV,RAB		0 986 580 184	
			FgNr. →R 042894,→A 252579, →F 182330	10.00-09.01	LAB			0 986 580 340
			FgNr. →R 042894,→E 006090, →A 252579,→F 182330	10.00-09.01	AUZ,NFV, RAB		0 986 580 183	
CDI [204]	2,1	88	OM 651.913 <d 22="" lhd="" red=""></d>	10.10-12.14			1 582 881 057	
05.[20.]	-,-		0 001.010	10.10 12.11	LAB			1 582 881 055
CGI [204]	1,8	115	M 271.820 < DE 18 EVO >	01.09-04.12			0 986 580 414	100100100
00[20]	1,0	110		01.00 012	FMH,RAB,		0 986 580 396	
					VEA			
					LAB, <del>VEA</del>			0 986 580 415
KOMPRESSOR	1.8	105	M 271.946 <ke 18="" ml=""></ke>	09.02-07.07			0 986 580 184	
[203]	1,0	200	FgNr. →A 936938,→F 865760,	09.02-07.07				0 986 580 343
			→R 251003					
KOMPRESSOR	1,6	115	M 271.910 < KE 16 ML>	00 00 04 40	DAD 1/54			
[204]			FgNr. A 265128→,F 311976→, R 076017→,L 000001→	02.09-04.10	RAB, <del>∀EA</del>		0 986 580 396	
			FgNr. A 265128→,F 311976→,	02.09-04.10	LAB, <del>VEA</del>		0 986 580 399	
			R 076017→,L 000001→,		,			
			Komp.Nr. 800, Komp.Nr. 801,					
			Komp.Nr. 802, Komp.Nr. 803,					
			Komp.Nr. 804,Komp.Nr. 809					
			FgNr. →A 239161,→F 265679, →R 074283	04.08-09.08	RAB, <del>VEA</del>		0 986 580 396	
			FgNr. →A 239161,→F 265679,	04.08-09.08	LAB, <del>VEA</del>		0 986 580 399	
			→R 074283, <del>Komp.Nr. 800</del> ,					
			Komp.Nr. 801,Komp.Nr. 802,					
			Komp.Nr. 803,Komp.Nr. 804,					
			Komp.Nr. 809					
	1,8	115	M 271.952 <ke 18="" ml=""></ke>	01.07-10.08	LAB, <del>VEA</del>		0 986 580 399	
			FgNr. →A 239161,→F 265679,	01.07-10.08	RAB, <del>VEA</del>		0 986 580 396	
			$\rightarrow$ R 074283,A 265128 $\rightarrow$ ,					
			F 311976→,R 076017→					
<b>200</b> [202]	2,0	100	M 111.941 <e 20=""></e>	01.94-04.00		0 986 580 371		
			M 111.945 <e20></e20>	01.94-04.00		0 986 580 371		
CDI [203]	2,2	75/90	OM 646.962 < DE 22 LA>;	03.03-07.07	LAB			1 582 881 056
			OM64696 <de 22="" la=""></de>		RAB		1 582 980 293	
CDI [204]	2,1	100	OM 651.913 <d 22="" lhd="" red=""></d>	04.08-12.14	LAB			1 582 881 055
			Mod.Jahr →2008	04.08-12.14	RAB		0 580 204 000	
			Mod.Jahr 2009→	04.08-12.14	FMH,RAB		1 582 881 057	
	2,2	100	OM 646.81 < DE 22 LA LL>	01.07-12.10	LAB			1 582 881 055
			Komp.Nr. 809	01.07-12.10	RAB		0 580 204 000	
CGI [204]	1,8	135	M 271.8 < DE 18 EVO>	04.09-12.14	FMH,RAB		0 986 580 414	
					FMH,RAB,		0 986 580 396	
					<del>VEA</del>			
					LAB, <del>VEA</del>			0 986 580 415
CGI	1,8	125	M 271.942 < DE 18 ML>	04.03-04.05	LAB			0 986 580 343
KOMPRESSOR [203]	-,0		210	333 0 1.00	RAB		0 986 580 184	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
KOMPRESSOR	2,0	132-141	M 111.944 <e 20="" ml=""></e>	09.95-04.00		0 986 580 372		

























0 KOMPRESSOR	1,8	120	M 271.940 <ke 18="" ml=""></ke>	09.02-02.07				0 986 580 342
[203]				00 02 02 07	RAB		0 986 580 184	0.006 500 242
			FgNr. →A 936938,→F 865760, →R 251003	09.02-02.07	LAB, YU3			0 986 580 343
	2,0	120	M 111.955 <e 20="" evo="" ml=""></e>					
			FgNr. R 042895→,A 252580→,	10.01-08.02	LAB			0 986 580 343
			F 182331→ FgNr. R 042895→,E 006091→,	10.01-08.02	NFV,RAB		0 986 580 184	
			A 252580→,F 182331→ FgNr. →R 042894,→A 252579,	05.00-09.01	IAD			0.006 500 340
			FgN1. →R 042894, →A 252579, →F 182330	05.00-09.01	LAB			0 986 580 340
			FgNr. →R 042894,→E 006090,	05.00-09.01			0 986 580 183	
KOMPRESSOR	1 0	135	→A 252579,→F 182330 M 271.950 <ke 18="" ml=""></ke>		RAB			
[204]	1,0	133	FgNr. A 265128→,F 311976→,	02.09-04.10	RAR <del>VEA</del>		0 986 580 396	
[20.]			R 076017→,L 000001→	02.000 020				
			FgNr. A 265128→,F 311976→,	02.09-04.10	LAB, <del>VEA</del>		0 986 580 399	
			R 076017→,L 000001→,					
			Komp.Nr. 800,Komp.Nr. 801, Komp.Nr. 802,Komp.Nr. 803,					
			Komp.Nr. 804,Komp.Nr. 809					
			FgNr. →A 239161,→F 265679,	03.07-09.08	RAB, <del>VEA</del>		0 986 580 396	
			→R 074283					
			FgNr. →A 239161,→F 265679,	03.07-09.08	LAB, <del>VEA</del>		0 986 580 399	
			→R 074283, <del>Komp.Nr. 800</del> , <del>Komp.Nr. 801</del> , <del>Komp.Nr. 802</del> ,					
			Komp.Nr. 803,Komp.Nr. 804,					
			Komp.Nr. 809					
<b>0</b> [202]	2,2	110	M 111.961 <e 22=""></e>	03.93-08.97		0 986 580 371		
			FgNr. F 033845→	09.93-08.97		0 986 580 371		
CDI [203]	2,2	105-110	OM 646.963 < DE 22 LA>	03.03-02.07	-		4 500 000 000	1 582 881 056
CDI [204]	2,2	120-125	OM 646.811 < DE 22 LA LL >	03.07-04.09	RAB LAB		1 582 980 293	1 582 881 055
CDI [204]	۷,۷	120-125	Komp.Nr. 809	03.07-04.09			0 580 204 000	1 302 001 033
CDI, CDI	2,1	125	OM 651.911 <d 22="" lhd="">;</d>	12.08-12.14	FMH,RAB		1 582 881 057	
4MATIC [204]			OM 651.912 <d 22="" lhd=""></d>		LAB			1 582 881 055
[202]	2,3	110	M 111.974 <e 23=""></e>	09.96-08.98		0 986 580 371		
[203]	2,5	150	M 272.920 <e 25=""></e>	06.05-07.07			0 986 580 184	0.000.000.000
			FgNr. →A 936938,→F 865760, →R 251003	06.05-07.07	LAB,Y03			0 986 580 343
			$rac{\rightarrow \text{R } 251003}{\text{FgNr.} \rightarrow \text{E } 024881, \rightarrow \text{F } 839254,}$	06.05-07.07	RR2 I ∆R			0 986 580 342
			→R 243352,→A 924857,	00.03 01.01	DDZ,LAD			0 300 300 342
			Mod.Jahr →2005					
, 4MATIC [204]	2,5	150	M 272.911 <e 25="">; M 272.921</e>	08.07-08.09	LAB, <del>VEA</del>		0 986 580 399	
			<ke 25=""> FgNr. →A 239161,→F 265679,</ke>	08.07-08.09	DAR VEA		0 986 580 396	
			$\rightarrow$ R 074283,A 265128 $\rightarrow$ ,	00.07-00.03	NAD, <del>TEA</del>		0 300 300 330	
			F 311976→,R 076017→					
KOMPRESSOR [202]	2,3	142	M 111.975 <e 23="" ml=""></e>	09.95-04.00		0 986 580 372		
KOMPRESSOR	1,8	141	M 271.948 <ke 18="" ml=""></ke>	02.04-05.05	LAB			0 986 580 343
[203]					RAB		0 986 580 184	
<b>0</b> [202]	2,4	125	M 112.910 <e 24=""></e>	06.97-04.00		0 986 580 371		
	2,6	125	M 112.912 <e 26=""></e>	10.01.05.05				
[203]			FgNr. R 042895→,A 252580→,	10.01-05.05	LAB			0 986 580 343
[203]								
[203]			F 182331→ Fg -Nr . R 042895→ F 006091→.	10.01-05.05	NFV RAR		0 986 580 18 <i>1</i>	
[203]			F 182331→ FgNr. R 042895→,E 006091→, A 252580→,F 182331→	10.01-05.05	NFV,RAB		0 986 580 184	
[203]			FgNr. R 042895→,E 006091→, A 252580→,F 182331→ FgNr. →R 042894,→A 252579,	10.01-05.05 05.00-09.01			0 986 580 184	0 986 580 340
[203]			FgNr. R 042895→,E 006091→, A 252580→,F 182331→		LAB		0 986 580 184	0 986 580 340

























4	B 4			$\sim$		\ r	0			<b>\17</b>
•	1\/I	ш.	ĸ	( .	- 1	)⊢	>-	к	Ηı	N/

<b>■</b> MERCEDES-E	BENZ							
<b>240</b> 4MATIC [203]	2,6	125	M 112.916 <e 26=""></e>	09.02-06.05	LAB RAB		0.006 500 104	0 986 580 343
<b>250</b> CDI [204]	2,2	150	OM 651.911 <d 22="" lhd=""></d>	09.08-12.14			0 986 580 184	1 582 881 055
2 <b>30</b> CDI [204]	2,2	130	Mod.Jahr →2008	09.08-12.14	RAB		0 580 204 000	1 302 001 033
			Mod.Jahr 2009→	09.08-12.14	FMH,RAB		1 582 881 057	
CDI 4MATIC	2,1	150	0M 651.912 <d 22="" lhd=""></d>	04.10-12.14	FMH,RAB		1 582 881 057	
[204]	2,1	130	OW 031.912 \D 22 LHD>	04.10-12.14	LAB		1 302 001 037	1 582 881 055
CGI [204]	1,8	150	M 271.860 < DE 18 EVO >	04.09-12.14	LAB, <del>VEA</del>			0 986 580 415
CGI [204]	1,0	130	Komp.Nr. 835	04.09-12.14	FMH,RAB		0 986 580 414	0 900 300 413
			<del>котр.м. 655</del>	04.09-12.14	FMH,RAB,			
					<del>FWIT</del> , NAD, <del>VEA</del>		0 986 580 396	
<b>280</b> [202]	2,8	142	M 104.941		VLA.			
	,		FgNr. A 015717→,F 000796→	05.93-05.97		0 986 580 371		
			FgNr. F 033845→	05.93-05.97		0 986 580 371		
			FgNr. →A 015716,→F 000795	05.93-05.97	7F	0 580 254 950		
		145	M 112.920 <e 28=""></e>	06.97-08.00		0 986 580 371		
, 4MATIC [203]	3.0	170	M 272.940 <e 30="">; M 272.941</e>	09.05-08.07	RΔR	0 300 000 011	0 986 580 184	
, 4111/110 [200]	0,0	170	<e 30=""></e>				0 300 000 104	
			FgNr. →A 936938,→F 865760, →R 251003	09.05-08.07	LAB			0 986 580 343
300 CDI 4MATIC	3,0	170	OM 642.832 <d 30=""></d>	03.11-12.14	FMH,RAB		1 582 881 057	
[204]					LAB			1 582 881 055
<b>320</b> [203]	3,2	160	M 112.946 <e 32=""></e>					
			FgNr. R 042895 $\rightarrow$ , A 252580 $\rightarrow$ , F 182331 $\rightarrow$	10.01-05.05	LAB			0 986 580 343
			FgNr. R 042895→,E 006091→, A 252580→,F 182331→	10.01-05.05	NFV,RAB		0 986 580 184	
			FgNr. →R 042894,→A 252579,	05.00-09.01	LAB			0 986 580 340
			→F 182330	05 00 00 01	ALIZ NEV		0.000 500 400	
			FgNr. →R 042894,→E 006090,	05.00-09.01			0 986 580 183	
00110001	0.0	405	→A 252579,→F 182330	00 04 05 07	RAB			4 500 004 050
CDI [203]	3,0	165	OM 642.910 <d 30=""></d>	09.04-05.07	LAB		4 500 000 000	1 582 881 056
00110041		105	011 0 10 0 0 0 0 0 0 0	00.07.04.00	RAB		1 582 980 293	4 500 004 055
CDI [204]	3,0	165	OM 642.960 < D 30 >	06.07-04.09	LAB		0.500.004.000	1 582 881 055
ODI MATIO	0.0	105	Komp.Nr. 809	06.07-04.09	RAB		0 580 204 000	4 500 004 055
CDI 4MATIC	3,0	165	OM 642.961 <d 30=""></d>	07.07-04.09	LAB		0.500.004.000	1 582 881 055
[204]	0.0	100	11440.050.500	20 20 20 25	RAB		0 580 204 000	
4MATIC [203]	3,2	160	M 112.953 <e 32=""></e>	09.02-06.05	LAB		0.000.000.404	0 986 580 343
					RAB		0 986 580 184	
350 CDI [204]	3,0	165	OM 642.960 <d 30=""></d>	05.09-05.09	RAB		0 580 204 000	
				05.09-09.10	LAB			1 582 881 055
		170	OM 642.830 <d 30=""></d>	10.09-01.11	LAB			1 582 881 055
					RAB		1 582 881 057	
CDI, CDI	3,0	170/195	OM 642.832 <d 30="">; OM 642.834</d>	10.09→	<del>FMH</del> ,RAB		1 582 881 057	
4MATIC [204]	<b>'</b> \				LAB			1 582 881 055
Serie C (Coup		445	M 074 000 DE 40 EVO	00.11.01.10	LAD			0.000 500 445
<b>180</b> CGI [204]	1,8	115	M 271.820 < DE 18 EVO >	03.11-04.12	LAB			0 986 580 415
200 [004]	1.0	405	M 074 000 DE 40 EVO	04.40	RAB		0 986 580 396	0.000 500 445
<b>200</b> [204]	1,8	135	M 271.860 < DE 18 EVO >	04.12→	LAB		0.000 500 000	0 986 580 415
00.001.00.43	0.4	100 105	011.054.044. D.001.11D	00.11	RAB		0 986 580 396	4 500 004 055
220 CDI [204]	2,1	120-125	OM 651.911 <d 22="" lhd=""></d>	03.11→	LAB		4 500 004 057	1 582 881 055
3F0 OD! [00.4]	0.4	450	OM 054 044 - D 00 LUD:	00.11	RAB		1 582 881 057	4 500 004 055
<b>250</b> CDI [204]	2,1	150	OM 651.911 <d 22="" lhd=""></d>	03.11→	LAB		4 500 004 655	1 582 881 055
001 500 (3	4.0	450	M074 000 05 40 510	00.44	RAB		1 582 881 057	0.000 #55 1:-
CGI [204]	1,8	150	M 271.860 < DE 18 EVO >	03.11→	LAB			0 986 580 415
0 : 0/0		,			RAB		0 986 580 396	
Serie C (Spor			M 074 004 WE 401	00.05.00.00	DAD		0.000 =00.400	
160 KOMPRESSOR	1,8	90	M 271.921 < KE 16 ML>	06.05-02.08	RAB		0 986 580 184	0.000 =00.000
[203]			FgNr. →A 936938,→E 019999	06.05-02.08	LAB			0 986 580 343





























<b>180</b> [203]	2,0	95	M 111.951 <e 20="" evo=""></e>					
			FgNr. R 042895→,A 252580→, F 182331→	10.01-08.02	LAB			0 986 580 343
			FgNr. R 042895 $\rightarrow$ ,E 006091 $\rightarrow$ , A 252580 $\rightarrow$ ,F 182331 $\rightarrow$	10.01-08.02	NFV,RAB		0 986 580 184	
			FgNr. →R 042894,→A 252579, →F 182330	01.01-09.01	LAB			0 986 580 340
			FgNr. →R 042894,→E 006090, →A 252579,→F 182330	01.01-09.01	AUZ,NFV, RAB		0 986 580 183	
KOMPRESSOR	1,8	105	M 271.946 <ke 18="" ml=""></ke>	09.02-02.08	RAB		0 986 580 184	
[203]			FgNr. →A 936938,→F 865760, →R 251003	09.02-02.08	LAB			0 986 580 343
<b>200</b> CDI [203]	2,2	90	OM64696 < DE 22 LA>	03.03-02.08	LAB RAB		1 582 980 293	1 582 881 056
CGI	1,8	125	M 271.942 < DE 18 ML>	04.03-08.04	LAB			0 986 580 343
KOMPRESSOR [203]					RAB		0 986 580 184	
KOMPRESSOR	1,8	120	M 271.940 <ke 18="" ml=""></ke>	09.02-02.08	RAB		0 986 580 184	
[203]			FgNr. →A 936938,→E 019999	09.02-02.08	LAB			0 986 580 343
	2,0	120	M 111.955 <e 20="" evo="" ml=""> FgNr. R 042895→,A 252580→,</e>	10.01-08.02	LAB			0 986 580 343
			F 182331→					
			FgNr. R 042895 $\rightarrow$ ,E 006091 $\rightarrow$ , A 252580 $\rightarrow$ ,F 182331 $\rightarrow$	10.01-08.02	NFV,RAB		0 986 580 184	
			FgNr. →R 042894,→A 252579, →F 182330	01.01-09.01	LAB			0 986 580 340
			FgNr. →R 042894,→E 006090, →A 252579,→F 182330	01.01-09.01	AUZ,NFV, RAB		0 986 580 183	
<b>220</b> CDI [203]	2,2	110	OM 646.963 < DE 22 LA>	03.03-02.08	LAB			1 582 881 056
					RAB		1 582 980 293	
<b>230</b> [203]	2,5	150	M 272.920 <e 25=""></e>	06.05-02.08	RAB		0 986 580 184	
			FgNr. →A 936938,→E 019999	06.05-02.08	LAB			0 986 580 343
KOMPRESSOR [203]	1,8	141	M 271.948 <ke 18="" ml=""></ke>	08.03-05.05	LAB RAB		0 986 580 184	0 986 580 343
	2,3	145	M 111.981 <e 23="" evo="" ml=""></e>					
			FgNr. A 252580→	10.01-01.04	LAB RAB		0 986 580 184	0 986 580 343
			FgNr. →A 252579	01.01-09.01	AUZ,RAB		0 986 580 183	
					LAB			0 986 580 340
<b>320</b> [203]	3,2	160	M 112.946 <e 32=""></e>	09.02-05.05	LAB			0 986 580 343
Serie C (T-Me	odell)	)						
32 AMG	3,2	260	M 112.961 <e 32="" amg=""></e>					
KOMPRESSOR			FgNr. F 188244→	10.01-01.04	LAB			0 986 580 343
[203]			FgNr. →F 182330	01.01-09.01	RAB		1 582 980 293	
			FgNr. →F 188243	01.01-09.01	LAB			0 986 580 340
<b>43 AMG</b> [202]	4,3	225	M 113.944	10.97-02.01		0 986 580 372		
<b>180</b> [202]	1,8	90	M 111.920 <e 18="">; M 111.921 <e 18=""></e></e>	05.96-02.01		0 986 580 371		
	2,0	95	M 111.952 <e 20="" evo=""></e>	09.00-02.01		0 986 580 371		
[203]	2,0	95	M 111.951 <e 20="" evo=""> FgNr. R 042895→,A 252580→,</e>	10.01-08.02	LAB			0 986 580 343
			F 182331→ FgNr. R 042895→,E 006091→,	10.01-08.02			0 986 580 184	
			A 252580→,F 182331→	04.04.00.00	LAD			0.000 #00 000
			FgNr. →R 042894,→A 252579, →F 182330	01.01-09.01				0 986 580 340
			FgNr. $\rightarrow$ R 042894, $\rightarrow$ E 006090,	01.01-09.01			0 986 580 183	
CDI [204]	2,1	88	→A 252579,→F 182330 OM 651.913 <d 22="" lhd="" red=""></d>	01.11→	RAB FMH,RAB		1 582 881 057	
ODI [204]	∠,1	oo	OIM 001'019 /D 55 FUD UED\	01.11→	LAB		1 302 001 037	1 582 881 055

Bosch Automotive Aftermarket

2017 | 2018























4	N/II	ED/		DE	C_1	RF	NIZ
•	IV/II	- 1	. H	I )⊢	.>-∣	ĸн	IN /

MIERCEDE3-P	LINZ							
<b>180</b> CGI [204]	1,8	115	M 271.820 < DE 18 EVO >	10.09-04.12	FMH.RAB		0 986 580 414	
	-,-				FMH,RAB,		0 986 580 396	
					VEA		0 000 000 000	
					LAB, <del>VEA</del>			0 986 580 415
KOMPRESSOR	1 0	105	M 271.946 <ke 18="" ml=""></ke>	09.02-08.07			0 986 580 184	0 300 300 413
	1,0	103	· ·				0 300 300 104	0.000 500 242
[203]	4.0	445	FgNr. →F 865760	09.02-08.06	LAB			0 986 580 343
KOMPRESSOR	1,6	115	M 271.910 < KE 16 ML>	00 00 04 40	1 AD \/EA		0.000 500 000	
[204]			FgNr. F 311976→	02.09-04.10	·		0 986 580 399	
			-		RAB, <del>VEA</del>		0 986 580 396	
			FgNr. →F 265679	09.08-10.08			0 986 580 399	
					RAB, <del>VEA</del>		0 986 580 396	
	1,8	115	M 271.952 <ke 18="" ml=""></ke>	09.07-08.08	LAB, <del>VEA</del>		0 986 580 399	
			FgNr. $\rightarrow$ A 239161, $\rightarrow$ F 265679,	09.07-08.08	RAB, <del>VEA</del>		0 986 580 396	
			→R 074283,A 265128→,					
			F 311976→,R 076017→					
<b>200</b> [202]	2,0	100	M 111.941 <e 20=""></e>	05.96-02.01		0 986 580 371		
, KOMPRESSOR	2,0	100/120	M 111.945 <e20>; M 111.956</e20>	05.96-02.01		0 986 580 371		
[202]			<e 20="" evo="" ml=""></e>					
CDI [203]	2,2	75/90	OM 646.962 < DE 22 LA>;	03.03-08.07	LAB			1 582 881 056
	,	.,	OM64696 <de 22="" la=""></de>		RAB		1 582 980 293	
CDI [204]	2,1	100	OM 651.913 < D 22 LHD RED>	01.11→	FMH,RAB		1 582 881 057	
051[201]	-,-	100	OM OUT.OTO AD ZZ END NEDA	01.11	LAB		1002001001	1 582 881 055
	2,2	100	OM 646.811 < DE 22 LA LL>	09.07-10.09	LAB			1 582 881 055
	۷,۷	100		09.07-10.09	RAB		0 580 204 000	1 302 001 033
001[004]	1.0	105	Komp.Nr. 809					
CGI [204]	1,8	135	M 271.8 < DE 18 EVO>	04.09→	FMH,RAB		0 986 580 414	
					<del>FMH</del> ,RAB,		0 986 580 396	
					<del>VEA</del>			
					LAB, <del>VEA</del>			0 986 580 415
CGI	1,8	125	M 271.942 < DE 18 ML>	04.03-08.04	LAB			0 986 580 343
KOMPRESSOR [203]					RAB		0 986 580 184	
KOMPRESSOR [202]	2,0	132/141	M 111.944 <e 20="" ml=""></e>	05.96-03.00		0 986 580 372		
	1,8	120	M 271.940 <ke 18="" ml=""></ke>	09.02-08.07	RAB		0 986 580 184	
[203]	-,-		FgNr. →F 865760		LAB			0 986 580 343
[===]	2,0	120	M 111.955 <e 20="" evo="" ml=""></e>					
	2,0	120	FgNr. R 042895→,A 252580→, F 182331→	10.01-08.02	LAB			0 986 580 343
			FgNr. R 042895→,E 006091→, A 252580→,F 182331→	10.01-08.02	NFV,RAB		0 986 580 184	
			FgNr. →R 042894,→A 252579,	01.01-09.01	LAB			0 986 580 340
			→F 182330	01 01 00 01	ALIZ NICV		0.000 500 400	
			FgNr. →R 042894,→E 006090,	01.01-09.01			0 986 580 183	
			→A 252579,→F 182330		RAB			
KOMPRESSOR	1,8	135	M 271.950 <ke 18="" ml=""></ke>	09.07-04.10			0 986 580 399	
[204]			FgNr. →A 239161,→F 265679, →R 074283,A 265128→,	09.07-04.10	RAB, <del>VEA</del>		0 986 580 396	
			F 311976→,R 076017→					
<b>220</b> CDI [203]	2,2	110	OM 646.963 < DE 22 LA>	03.03-08.07				1 582 881 056
					RAB		1 582 980 293	
CDI [204]	2,2	125	OM 646.811 <de 22="" la="" ll=""></de>	09.07-03.09	LAB			1 582 881 055
			Komp.Nr. 809	09.07-03.09	RAB		0 580 204 000	
CDI, CDI	2,1	125	OM 651.911 <d 22="" g="">;</d>	04.09→	FMH,RAB		1 582 881 057	
4MATIC [204]			OM 651.912 <d 22="" lhd=""></d>		LAB			1 582 881 055
<b>230</b> [202]	2,3	110	M 111.974 <e 23=""></e>	05.96-05.97		0 986 580 371		
[203]	2,5	150	M 272.920 <e 25=""></e>	06.05-08.07	RAB		0 986 580 184	
r1	_,•		FgNr. →F 865760	06.05-08.06			2 300 000 201	0 986 580 343
[204]	2,5	150	M 272.921 <ke 25=""></ke>	09.07-04.09			0 986 580 399	1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
[~~7]	۷,۰	100	FgNr. $\rightarrow$ A 239161, $\rightarrow$ F 265679,	09.07-04.09			0 986 580 396	
			$\rightarrow$ R 074283,A 265128 $\rightarrow$ ,	03.07.04.03	IND, <del>TEN</del>		0 300 300 390	
KOMPRESSOR	0.0	142	F 311976→,R 076017→ M 111.975 < E 23 ML>	06.97-02.01				
						0 986 580 372		

























230 KOMPRESSOR	1 2	141	M 271.948 <ke 18="" ml=""></ke>	02.04-05.05	LAB			0 986 580 343
[203]	1,0	141	W 27 1.340 \ NE 10 WL>	02.04-03.03	RAB		0 986 580 184	0 300 300 343
<b>240</b> [202]	2,4	125	M 112.910 <e 24=""></e>	06.97-02.01	10.00	0 986 580 371	0 000 000 10 1	
	2,6	125	M 112.915 <e 26=""></e>	08.00-02.01		0 986 580 371		
[203]	2,6	125	M 112.912 <e 26=""></e>					
			FgNr. R 042895 $\rightarrow$ , A 252580 $\rightarrow$ , F 182331 $\rightarrow$	10.01-05.05	LAB			0 986 580 343
			FgNr. R 042895→,E 006091→, A 252580→,F 182331→	10.01-05.05	NFV,RAB		0 986 580 184	
			FgNr. →R 042894,→A 252579, →F 182330	01.01-09.01	LAB			0 986 580 340
			FgNr. →R 042894,→E 006090, →A 252579,→F 182330	01.01-09.01	AUZ,NFV, RAB		0 986 580 183	
4MATIC [203]	2,6	125	M 112.916 <e 26=""></e>	09.02-06.05	LAB			0 986 580 343
					RAB		0 986 580 184	
2 <b>50</b> CDI, CDI	2,1	150	OM 651.911 <d 22="" lhd="">;</d>	04.09→	<del>FMH</del> ,RAB		1 582 881 057	
4MATIC [204]			OM 651.912 < D 22 LHD>		LAB			1 582 881 055
CGI [204]	1,8	150	M 271.860 < DE 18 EVO >	04.09→	FMH,RAB		0 986 580 414	
					FMH,RAB,		0 986 580 396	
					VEA			0.000 500 445
[202]	2.0	1.45	M112.020 (F 20)	00 07 00 01	LAB, <del>VEA</del>	0.000 500 274		0 986 580 415
280 [202]	2,8	145	M 112.920 <e 28=""></e>	06.97-02.01	DAD	0 986 580 371	0.006 500 104	
, 4MATIC [203]	3,0	170	M 272.940 <e 30="">; M 272.941 <e 30=""></e></e>	06.05-08.07			0 986 580 184	
			FgNr. →F 865760	06.05-08.06				0 986 580 343
300 CDI 4MATIC	3,0	170	OM 642.832 <d 30=""></d>	09.11→	FMH,RAB		1 582 881 057	
[204] <b>320</b> [203]	3,2	160	M 112.946 <e 32=""></e>		LAB			1 582 881 055
			FgNr. R 042895 $\rightarrow$ ,A 252580 $\rightarrow$ , F 182331 $\rightarrow$	10.01-05.05	LAB			0 986 580 343
			FgNr. R 042895→,E 006091→, A 252580→,F 182331→	10.01-05.05	NFV,RAB		0 986 580 184	
			FgNr. →R 042894,→A 252579, →F 182330	01.01-09.01	LAB			0 986 580 340
			FgNr. →R 042894,→E 006090, →A 252579,→F 182330	01.01-09.01	AUZ,NFV, RAB		0 986 580 183	
CDI [203]	3,0	165	OM 642.910 <d 30=""></d>	09.04-08.07	LAB			1 582 881 056
					RAB		1 582 980 293	
CDI [204]	3,0	165	OM 642.960 <d 30=""></d>	09.07-04.09	LAB			1 582 881 055
			Komp.Nr. 800,Komp.Nr. 801	09.07-04.09	RAB		1 582 881 057	
			Komp.Nr. 809	09.07-04.09			0 580 204 000	
CDI 4MATIC	3,0	165	OM 642.961 <d 30=""></d>	09.07-04.09				1 582 881 055
[204]					RAB		0 580 204 000	
4MATIC [203]	3,2	160	M 112.953 <e 32=""></e>	09.02-06.05	LAB			0 986 580 343
					RAB		0 986 580 184	
350 CDI [204]	3,0	165	OM 642.960 <d 30=""></d>	05.09-10.09			4 500 004 055	1 582 881 055
			Komp.Nr. 800,Komp.Nr. 801	05.09-10.09			1 582 881 057	
		170	Komp.Nr. 809	05.09-10.09			0 580 204 000	4 500 004 055
		170	OM 642.830 <d 30=""></d>	10.09-01.11			1 500 001 057	1 582 881 055
CDI CDI	2.0	170/105	OM 642 922 (D 20) OM 642 924	10.00 .	RAB		1 582 881 057	
CDI, CDI 4MATIC [204]	3,0	170/195	OM 642.832 <d 30="">; OM 642.834</d>	10.09→	EMH,RAB LAB		1 582 881 057	1 582 881 055
CDI 4MATIC	3,0	165	OM 642.961 <d 30=""></d>	05.09-05.09			0 580 204 000	1 362 661 033
[204]	3,0	103	OW 042.301 \D 30>	05.09-05.09			0 380 204 000	1 582 881 055
Serie CL (Cou	ıpé)							
<b>55 AMG</b> [215]	5,4	265	M 113.986 <e 55=""></e>					
			FgNr. →A 016836	09.99-08.02		0 986 580 372		
<b>420</b> [140]	4,2	205	M 119.971,981					
			FgNr. A220201→	06.96-08.99		0 986 580 372		
			FgNr. →A220200	06.96-08.99	ZE	0 580 254 950		
<b>500</b> [140]	5,0	235	M 119.970,980					
			FgNr. A220201→	06.96-08.99		0 986 580 372		
			FgNr. →A220200	06.96-08.99		0 580 254 950		























4	DOE	DEC	-RFN7

◀ MERCEDES-E	BENZ							
<b>500</b> [215]	5,0	225	M 113.960 <e50></e50>					
			FgNr. →A 016836	09.99-05.06		0 986 580 372		
<b>600</b> [140]	6,0	290	M 120.982					
			FgNr. A220201→	06.96-08.99		0 986 580 372		
			FgNr. →A220200	06.96-08.99	ZE	0 580 254 950		
[215]	5,8	270	M 137.970 <e 58=""></e>					
			FgNr. A 016837→	09.99-08.02		0 986 580 354		
			FgNr. →A 016836	09.99-08.02		0 986 580 372		
Serie CLC			. 8					
<b>160</b> [203]	1,6	95	M 271.911 <ke 16="" ml="">;</ke>	02.09-10.10	RAB		0 986 580 184	
()	-,-		M 271.921 <ke 16="" ml=""></ke>					
180 KOMPRESSOR	1.8	105	M 271.946 <ke 18="" ml=""></ke>	03.08-05.10	RAB		0 986 580 184	
[203]	-,-		FgNr. →A 936938,→E 019999	03.08-05.10	LAB			0 986 580 343
<b>200</b> CDI [203]	2,2	90	OM64696 < DE 22 LA>	03.08-05.10	LAB			1 582 881 056
200 05.[200]	_,_		5 BEEEE.	00.00 00.10	RAB		1 582 980 293	
KOMPRESSOR	1,8	135	M 271.957 <ke 18="" ml=""></ke>	03.08-05.10			0 986 580 184	
[203]	1,0	100	W 27 1.337 THE 10 ME	00.00 00.10	TIAD		0 300 000 104	
<b>220</b> CDI [203]	2,2	110	OM 646.963 < DE 22 LA>	03.08-05.10	LAB			1 582 881 056
<b>220</b> ODI [200]	۷,۷	110	OW 040.303 VDL 22 EA7	03.00 03.10	RAB		1 582 980 293	1302001030
<b>230</b> [203]	2,5	150	M 272.920 <e 25=""></e>	03.08-05.10	RAB		0 986 580 184	
230 [203]	2,5	130	FgNr. →A 936938,→E 019999	03.08-05.10	LAB		0 300 300 104	0 986 580 343
Comin CLV (C	ا ما ما ما	\	FgNi. →A 930930,→E 019999	03.00-03.10	LAD			0 300 300 343
Serie CLK (C			M 112 004 (FEE)	00 00 04 02		0 986 580 372		
55 AMG [208]	5,4	255 270	M 113.984 <e55> M 113.987 <e 55=""></e></e55>	09.00-04.02		0 900 900 372		
[209]	5,4	270		00 04 00 00	LAD			0.000 500 040
AAA KOMPD	0.0	100/100	FgNr. →T 028354,→F 096973	09.01-08.06	LAB	0.000.500.074		0 986 580 343
<b>200</b> , KOMPR.	2,0	100/120	M 111.945 <e20>; M 111.956</e20>	06.98-01.03		0 986 580 371		
[208]	0.0	1.10	<e 20="" evo="" ml=""></e>	00 00 05 00				
KOMPRESSOR	2,0	142	M 111.944 <e 20="" ml=""></e>	09.96-05.00		0 986 580 372		
[208]	4.0	100	11.071.010.1/5.10.1/1	22 22 22 22				
KOMPRESSOR	1,8	120	M 271.940 <ke 18="" ml=""></ke>	02.03-09.06	DAD		0 986 580 184	0 986 580 343
[209]		135	M 271.955 <ke 18="" ml=""></ke>	10.06-12.09	RAB		0 986 580 184	
230 KOMPRESSOR	2,3	142	M 111.975 <e 23="" ml=""></e>	06.98-05.00		0 986 580 372		
[208]		145	M 111.982 <evo ml=""></evo>	06.00-01.03		0 986 580 371		
<b>240</b> [209]	2,6	125	M 112.912 <e 26=""></e>	02.03-03.05	LAB			0 986 580 343
[000]		.=0			RAB		0 986 580 184	
<b>280</b> [209]	3,0	170	M 272.940 < E 30 >	04.05-12.09			0 986 580 184	
			FgNr. →T 074898,→F 206016,	04.05-07.06	LAB			0 986 580 343
			Komp.Nr. 807					
<b>320</b> [208]	3,2	160	M 112.940 <e32></e32>	06.98-01.03		0 986 580 371		
[209]	3,2	160	M 112.955 <e 32=""></e>	02.03-03.05				0 986 580 343
CDI [209]	3,0	165	OM 642.910 <d 30=""></d>	04.05-12.09				1 582 881 056
					RAB		1 582 980 293	
<b>430</b> [208]	4,3	205	M 113.943 <e43></e43>	09.98-08.01		0 986 580 371		
				09.98-01.03		0 986 580 372		
Serie CLK (C	oupé)							
<b>55 AMG</b> [208]	5,4	255	M 113.984 <e55></e55>	05.99-04.02		0 986 580 372		
[209]	5,4	270	M 113.987 <e 55=""></e>		-			
			FgNr. →F 065316	08.01-05.03	LAB			0 986 580 343
<b>200</b> , KOMPR.	2,0	100/120	M 111.945 <e20>; M 111.956</e20>	06.97-04.02		0 986 580 371		
[208]			<e 20="" evo="" ml=""></e>					
CGI	1,8	120/125	M 271.940 <ke 18="" ml="">;</ke>	05.02-09.06			0 986 580 184	0 986 580 343
KOMPRESSOR,			M 271.942 < DE 18 ML>					
KOMPRESSOR								
[209]								
KOMPRESSOR	2,0	142	M 111.944 <e 20="" ml=""></e>	06.97-06.00		0 986 580 372		
[208]	,-							
KOMPRESSOR	1,8	135	M 271.955 <ke 18="" ml=""></ke>	10.06-04.09	RAB		0 986 580 184	
[209]	_,~						2 300 000 201	
<b>220</b> CDI [209]	2,1	100-110	OM 646.966 < DE 22 LA>	04.05-04.09				1 582 881 056
	_,_			2 3 1.00	RAB		1 582 980 293	
							1 001 000 100	



























230 KOMPRESSOR	2,3	142	M 111.975 <e 23="" ml=""></e>	06.97-06.00		0 986 580 372		
[208]		145	M 111.982 <evo ml=""></evo>	06.00-04.02		0 986 580 371		
<b>240</b> [209]	2,6	125	M 112.912 <e 26=""></e>	05.02-03.05				0 986 580 343
					RAB		0 986 580 184	
<b>280</b> [209]	3,0	170	M 272.940 <e 30=""></e>	04.05-04.09	RAB		0 986 580 184	
10001	3,2	100	FgNr. →F 206016, <del>Komp.Nr. 807</del>	04.05-07.06	LAB	0 986 580 371		0 986 580 343
[208] [209]	3,2	160 160	M 112.940 <e32> M 112.955 <e 32=""></e></e32>	01.97-09.02 05.02-03.05	LAB	0 980 980 371		0 986 580 343
[203]	5,2	100	W 112.555 \L 527	00.02 00.00	RAB		0 986 580 184	0 300 300 343
CDI [209]	3,0	165	OM 642.910 <d 30=""></d>	04.05-04.09	LAB		0 300 000 104	1 582 881 056
[]	-,-				RAB		1 582 980 293	
<b>430</b> [208]	4,3	205	M 113.943 <e43></e43>	09.98-04.02		0 986 580 372		
				09.99-08.01		0 986 580 371		
Serie CLS								
<b>320</b> CDI [219]	3,0	155-165	OM 642.920 <d 30=""></d>	05.05-04.09	LAB			1 582 881 056
					RAB		1 582 980 292	
<b>350</b> CDI [219]	3,0	165	OM 642.920 <d 30=""></d>	05.09-12.10	LAB			1 582 881 056
					RAB		1 582 980 292	
Serie CLS (Co		120 120	OM 651 024 ×D 2211D>	0E 14 ·	EMIL DAD		0.000 500 204	
<b>220</b> BlueTec [218]	∠,⊥	120-130	OM 651.924 <d 22="" lhd=""></d>	05.14→	FMH,RAB FMH,RAB		0 986 580 394	
					LAB		0 986 580 395	0 986 580 398
250 BlueTec,	2.1	150	OM 651.924 <d 22="" lhd=""></d>	07.10→	FMH,RAB		0 986 580 394	0 200 300 330
BlueTec 4MATIC,	,	100	OM 001.02 1 15 22 END	01.10	FMH,RAB		0 986 580 395	
CDI [218]					LAB			0 986 580 398
350 BlueTec, CDI,	3,0	185-190/	OM 642.85 <d 30="">;</d>	10.10→	FMH,RAB		0 986 580 394	
CDI 4MATIC, d		195	OM 642.853 <d 30="">; OM 642.854</d>		FMH,RAB		0 986 580 395	
4MATIC [218]			<d 30=""></d>		LAB			0 986 580 398
Serie CLS (Sh	ootin	g Brake)						
<b>220</b> BlueTec [218]	2,1	120-130	OM 651.924 <d 22="" lhd=""></d>	05.14→	FMH,RAB		0 986 580 394	
					<del>FMH</del> ,RAB		0 986 580 395	
					LAB			0 986 580 398
<b>250</b> BlueTec,	2,1	150	OM 651.924 <d 22="" lhd=""></d>	06.12→	FMH,RAB		0 986 580 394	
BlueTec 4MATIC,					FMH,RAB		0 986 580 395	0.000 500 300
CDI [218] <b>350</b> BlueTec,	3.0	185-190/	OM 642.85 <d 30="">;</d>	06.12→	LAB FMH,RAB		0 986 580 394	0 986 580 398
BlueTec 4MATIC,	.,.	195	OM 642.853 < D 30>; OM 642.854	00.12→	FMH,RAB		0 986 580 395	
CDI, CDI		133	<d30></d30>		LAB		0 300 300 333	0 986 580 398
4MATIC, d			2 00		2.12			
4MATIC [218]								
Serie E								
<b>50 AMG</b> [210]	5,0	205-235	M 119.980,985	01.96-08.97		0 986 580 372		
<b>55 AMG</b> [210]	5,5	260	M 113.980 <e55></e55>	09.97-03.03		0 986 580 372		
<b>60 AMG</b> [124]	6,0	280	M 119.974	07.93-06.95	ZE	0 580 254 950		
<b>200</b> [124]	2,0	100	M 111.940					
F0.4.03			FgNr. C 227245→,J 081289→	07.93-07.95		0 986 580 372		
[210]	2,0	100	M 111.942 <e20></e20>	06.95-02.01		0 580 254 950	0.000 500 00 1	
BlueTec [212]	2,1	100	OM 651.925 <d 22="" lhd="" red=""></d>	07.14→	FMH,RAB		0 986 580 394	
					FMH,RAB		0 986 580 395	0.000 500 300
CDI [211]	2,1	75/90/	OM 646.82 < DE 22 LA LL>;	07.02-03.09	LAB		1 582 980 292	0 986 580 398 1 582 881 056
ODI[ZII]	∠,⊥	100	OM 646.951 < DE 22 LA LL>;	01.02-03.03			1 302 300 232	1 307 001 030
CDI [212]	2,1	100	OM 651.925 < D 22 LHD RED>					
[]	-,-		Mod.Jahr →2009	04.09→	FMH,RAB,		0 986 580 393	
					TW			
					LAB,TW			0 986 580 397
			Mod.Jahr 2009→	04.09→	FMH,RAB,		0 986 580 394	
					TW			
					FMH,RAB,		0 986 580 395	
					TIM			
					TW LAB,TW			0 986 580 398

Bosch Automotive Aftermarket

2017 | 2018























4	Λ	<b>1</b> $\Box$	D	$\cap$		C	D	17

WIENCEDES-E	DEINZ							
<b>200</b> CGI [212]	1,8	135	M 271.860 < DE 18 EVO >	04.09-12.13	FMH,RAB		0 986 580 414	
					FMH,RAB,		0 986 580 396	
					<del>VEA</del>			
-					LAB, <del>VEA</del>			0 986 580 415
KOMPRESSOR	2,0	120/137	M 111.947 <e20>; M 111.957</e20>	09.97-03.02		0 986 580 372		
[210]	4.0	100	<e20 evo="" ml=""></e20>	04.44.04.40	EMIL DAD		0.000.500.444	
NGT [212]	1,8	120	M 271.958 < KE 18 ML>	01.11-04.13			0 986 580 414	
					FMH,RAB		0 986 580 396	
200 [4 0 4]	0.0	110	M444.000		LAB		0 986 580 399	
<b>220</b> [124]	2,2	110	M 111.960	07.02.06.05		0.000 500 070		
			FgNr. C 227245→,J 081289→	07.93-06.95 07.93-06.95		0 986 580 372		
BlueTec,	2,1	125-130	FgNr. →C227244,→J081288 OM 651.924 <d 22="" ll=""></d>	06.13→	LAB	0 580 464 125		0 986 580 398
BlueTec,	-	125-130	OW 031.924 \D 22 LL>	00.13→	RAB		0 986 580 395	0 900 900 390
[212]					NAD		0 300 300 333	
CDI [211]	2,1	100/110/	OM 646.821 < DE 22 LA LL>;	03.02-03.09			1 582 980 292	1 582 881 056
CDI[211]	۷,1		OM 646.961 < DE 22 LA >	03.02 03.03			1 302 300 232	1 302 001 030
CDI [212]	2,1		OM 651.924 <d 22="" ll=""></d>	12.08-12.14	FMH,GKP,		0 986 580 394	
ODI [212]	2,1	120 120	OW 001.024 10 22 EE	12.00 12.14	RAB		0 300 000 034	
					FMH,GKP,		0 986 580 395	
					RAB		0 300 000 030	
					FMH,RAB,		0 986 580 393	
					UKP		0 300 000 030	
					LAB,TW			0 986 580 397
					LAD, IVI			0 986 580 398
<b>230</b> [210]	2,3	110	M 111.970 <e23></e23>	06.95-08.97	ZE	0 580 254 950		0 300 300 330
<b>240</b> [210]	2,4	125	M 112.911 <e24></e24>	09.97-04.00	22	0 986 580 372		
[210]	2,6	125	M 112.914 <e26></e26>	04.00-03.02		0 986 580 372		
250 BlueTec [212]	2,1	150	OM 651.924 <d 22="" ll=""></d>	07.14→	FMH,RAB	0000000012	0 986 580 394	
20 2.00.00 [212]	_,_	100	0 001.02 .	0.11	FMH,RAB		0 986 580 395	
					LAB		0000000	0 986 580 398
BlueTec	2.1	150	OM 651.924 < D 22 LHD>	07.14→	FMH,RAB		0 986 580 394	
4MATIC [212]	-,-				FMH,RAB		0 986 580 395	
					LAB			0 986 580 398
CDI [212]	2,1	150	OM 651.924 < D 22 LL>	12.08→	LAB,TW			0 986 580 397
	,				,			0 986 580 398
					RAB,TW		0 986 580 393	
					,		0 986 580 394	
							0 986 580 395	
CDI 4MATIC	2,1	150	OM 651.924 <d 22="" lhd=""></d>	01.11→	LAB			0 986 580 398
[212]					RAB		0 986 580 395	
CGI [212]	1,8	150	M 271.860 < DE 18 EVO >	04.09-12.13			0 986 580 414	
					FMH,RAB,		0 986 580 396	
					<del>VEA</del>			
					LAB, <del>VEA</del>			0 986 580 415
270 CDI [211]	2,7	120-130	OM 647.961 < DE 27 LA>	03.02-03.05	-		1 582 980 292	0 986 580 415 1 582 881 056
	2,7	120-130 142	OM 647.961 < DE 27 LA> M 104.942	03.02-03.05	-		1 582 980 292	
			M 104.942	03.02-03.05	-	0 986 580 372	1 582 980 292	
					LAB, <del>VEA</del>	0 986 580 372 0 580 254 950	1 582 980 292	
	2,8		M 104.942 FgNr. C 227245→,J 081289→	07.93-06.95	LAB, <del>VEA</del>		1 582 980 292	
<b>280</b> [124]	2,8	142	M 104.942 FgNr. C 227245→,J 081289→ FgNr. →C227244,→J081288	07.93-06.95 07.93-06.95	LAB, <del>VEA</del>	0 580 254 950	1 582 980 292 1 582 980 292	
, 4MATIC [210]	2,8	142 142/150	M 104.942 FgNr. C 227245→,J 081289→ FgNr. →C227244,→J081288 M 104.945; M 112.921 <e28></e28>	07.93-06.95 07.93-06.95 06.95-01.03	LAB, <del>VEA</del>	0 580 254 950		1 582 881 056
,4MATIC [210] CDI [211] CDI, CDI	2,8 2,8 3,2	142 142/150 130	M 104.942 FgNr. C 227245→,J 081289→ FgNr. →C227244,→J081288 M 104.945; M 112.921 <e28> OM 648.961 <de 32="" la=""></de></e28>	07.93-06.95 07.93-06.95 06.95-01.03 04.04-03.05	LAB, <del>VEA</del>	0 580 254 950	1 582 980 292	1 582 881 056 1 582 881 056
,4MATIC [210] CDI [211] CDI, CDI 4MATIC [211]	2,8 2,8 3,2 3,0	142 142/150 130	M 104.942 FgNr. C 227245→,J 081289→ FgNr. →C227244,→J081288 M 104.945; M 112.921 <e28> OM 648.961 <de 32="" la=""> OM 642.920 <d 30="">; OM 642.921</d></de></e28>	07.93-06.95 07.93-06.95 06.95-01.03 04.04-03.05	LAB, <del>VEA</del>	0 580 254 950	1 582 980 292	1 582 881 056 1 582 881 056 1 582 881 056
,4MATIC [210] CDI [211] CDI, CDI 4MATIC [211] B00 BlueTec [211]	2,8 2,8 3,2 3,0	142/150 130 140	$\begin{array}{l} M104.942 \\ Fg.Nr.C227245 \rightarrow, J081289 \rightarrow \\ Fg.Nr.\rightarrow C227244, \rightarrow J081288 \\ M104.945;M112.921 < E28 > \\ OM648.961 < DE32LA > \\ OM642.920 < D30 >;OM642.921 \\ < D30 > \\ OM642.920 < D30 > \\ \end{array}$	07.93-06.95 07.93-06.95 06.95-01.03 04.04-03.05 04.05-03.09	ZE	0 580 254 950	1 582 980 292	1 582 881 056 1 582 881 056 1 582 881 056 1 582 881 056
,4MATIC [210] CDI [211] CDI, CDI 4MATIC [211]	2,8 2,8 3,2 3,0	142/150 130 140	M 104.942 FgNr. C 227245→,J 081289→ FgNr. →C227244,→J081288 M 104.945; M 112.921 <e28> OM 648.961 <de 32="" la=""> OM 642.920 <d 30="">; OM 642.921 <d 30=""></d></d></de></e28>	07.93-06.95 07.93-06.95 06.95-01.03 04.04-03.05 04.05-03.09	LAB, <del>VEA</del>	0 580 254 950	1 582 980 292 1 582 980 292	1 582 881 056 1 582 881 056
, 4MATIC [210] CDI [211] CDI, CDI 4MATIC [211] 300 BlueTec [211] BlueTec [212]	2,8 3,2 3,0 3,0 3,0	142/150 130 140	$\begin{array}{l} M104.942 \\ Fg.Nr.C227245 \!$	07.93-06.95 07.93-06.95 06.95-01.03 04.04-03.05 04.05-03.09 12.07-01.09 08.12→	ZE  LAB RAB	0 580 254 950	1 582 980 292 1 582 980 292 0 986 580 395	1 582 881 056 1 582 881 056 1 582 881 056 1 582 881 056
CDI [211] CDI, CDI 4MATIC [211] 300 BlueTec [211]	2,8 3,2 3,0 3,0 3,0	142/150 130 140 155 170	$\begin{array}{l} M104.942 \\ Fg.Nr.C227245 \rightarrow, J081289 \rightarrow \\ Fg.Nr.\rightarrow C227244, \rightarrow J081288 \\ M104.945;M112.921 < E28 > \\ OM648.961 < DE32LA > \\ OM642.920 < D30 >;OM642.921 \\ < D30 > \\ OM642.920 < D30 > \\ \end{array}$	07.93-06.95 07.93-06.95 06.95-01.03 04.04-03.05 04.05-03.09	ZE LAB	0 580 254 950	1 582 980 292 1 582 980 292	1 582 881 056 1 582 881 056 1 582 881 056 1 582 881 056



2017 | 2018 Bosch Automotive Aftermarket























300 CDI [212]	3,0	150	OM 642.850 <d 30=""></d>					
			Komp.Nr. 800	12.09-12.10	FMH,RAB		0 986 580 394	
					FMH,RAB		0 986 580 395	
					LAB			0 986 580 39
			Komp.Nr. 800	12.09-12.10			0 986 580 394	
					RAB		0.000 500 005	
					FMH,GKP,		0 986 580 395	
					RAB FMH,RAB,		0 986 580 393	
					UKP		0 300 300 333	
					GKP,LAB			0 986 580 39
					LAB,UKP			0 986 580 39
		170	OM 642.850 <d 30=""></d>	07.10-12.13	FMH,RAB		0 986 580 394	
					FMH,RAB		0 986 580 395	
					LAB			0 986 580 39
			OM 642.852 <d 30=""></d>	08.11-12.13			0 986 580 394	
					FMH,RAB		0 986 580 395	
					LAB			0 986 580 39
4MATIC [124]	3,0	132	M 103.985	07.00.00.05	75	0.500.054.050		
			FgNr. A368937→	07.93-06.95	ΖŁ	0 580 254 950		
<b>320</b> [124]	3,2	162	FgNr. →A368936 M 104.992	07.93-06.95		0 580 464 125		
<b>i20</b> [124]	3,2	102	FgNr. C 227245→,J 081289→	07.93-06.95		0 986 580 372		
			FgNr. →C227244,→J081288	07.93-06.95	7F	0 580 254 950		
, 4MATIC [210]	3.2	162/165	M 104.995; M 112.941 <e32></e32>	06.95-08.03	2L	0 986 580 372		
CDI [211]	3,2	150	OM 648.961 < DE 32 LA>	11.02-08.06		0000000012	1 582 980 292	1 582 881 0
CDI, CDI	3,0	165	OM 642.920 <d 30="">; OM 642.921</d>	04.05-03.09			1 582 980 292	1 582 881 0
4MATIC [211]	,		<d 30=""></d>					
<b>50</b> BlueTec [212]	3,0	155	OM 642.850 <d 30=""></d>					
			Mod.Jahr→2009	04.09-12.13	FMH,RAB,		0 986 580 393	
					TW			
					LAB,TW			0 986 580 39
			Mod.Jahr 2009→	04.09-12.13	FMH,RAB,		0 986 580 394	
					TW			
					<del>FMH</del> ,RAB,		0 986 580 395	
					TW			
Divertee ODI	2.0	105 100/	OM C 42 OF 2 + D 20 -	10.10	LAB,TW		0.000 500 204	0 986 580 39
BlueTec, CDI [212]	3,0	185-190/ 195	OM 642.852 < D 30 >	12.10→	FMH,RAB FMH,RAB		0 986 580 394 0 986 580 395	
[212]		190			LAB		0 300 300 333	0 986 580 39
BlueTec	3,0	185-190	OM 642.85 <d 30=""></d>	08.12→	FMH,RAB		0 986 580 394	0 300 300 33
4MATIC [212]	0,0	100 100	CM 042.00 15 00	00.12	FMH,RAB		0 986 580 395	
(222)					LAB			0 986 580 39
CDI [212]	3,0	170	OM 642.850 <d 30=""></d>					
			Komp.Nr. 800	08.08-11.10	FMH,RAB		0 986 580 394	
					FMH,RAB		0 986 580 395	
					LAB			0 986 580 39
			Komp.Nr. 800	08.08-11.10	FMH,GKP,		0 986 580 394	
					RAB			
					<del>FMH</del> ,GKP,		0 986 580 395	
					RAB			
					FMH,RAB,		0 986 580 393	
					UKP			
					GKP,LAB			0 986 580 39
CDI 4MATIC	2 0	170	OM 642 956 ×D 20×		LAB,UKP			0 986 580 39
[212]	3,0	170	OM 642.856 <d 30=""> Komp.Nr. 800</d>	04.09-11.10	EMH DAD		0 986 580 394	
[212]			<del>котр.мг. ооо</del>	04.09-11.10	FMH,RAB FMH,RAB		0 986 580 394	
					LAB		0 300 300 333	0 986 580 39
			Komp.Nr. 800	04.09-11.10	FMH,GKP,		0 986 580 394	0 000 000 00
			Nompari. 000	07.00 11.10	RAB		0 300 300 334	
					FMH,GKP,		0 986 580 395	
					RAB			

























4	NAFI	DES	, DE	NI7

◀ MERCEDES-E	BENZ							
350 CDI 4MATIC	3,0	170	OM 642.856 <d 30=""></d>					
[212]			Komp.Nr. 800	04.09-11.10	<del>FMH</del> ,RAB,		0 986 580 393	
			•		UKP			
					GKP,LAB			0 986 580 398
					LAB,UKP			0 986 580 397
		195	OM 642.858 <d 30=""></d>	12.10→	FMH,RAB		0 986 580 394	
		100	OM 0 12.000 15 001	12.10	FMH,RAB		0 986 580 395	
					LAB		0 300 000 030	0 986 580 398
<b>400</b> CDI [211]	4,0	191	OM 628.961 < DE 40 LA>	02.03-04.05	LAB			1 582 881 056
400 CDI [211]	4,0	131	OW 020.301 \DE 40 LA>	02.03-04.03	RAB		1 582 881 005	1 302 001 030
<b>420</b> [124]	4,2	205/210	M 119.975		TIAD		1 302 001 003	
420 [124]	4,2	203/210		07.02.06.05		0.000 500 370		
			FgNr. C 226336→	07.93-06.95	7-	0 986 580 372		
F0.403			FgNr. →C226334	07.93-06.95	ZE	0 580 254 950		
[210]	4,2	205-207	M 119.985	01.96-08.97		0 986 580 372		
CDI [211]	4,0	231	OM 629.910 < DE 40 LL>	09.05-01.09			1 582 980 292	1 582 881 056
<b>430</b> , 4MATIC	4,3	205	M 113.940 <e43></e43>	09.97-03.02		0 986 580 372		
[210]								
<b>500</b> [124]	5,0	235-240	M 119.974	07.93-06.95	ZE	0 580 254 950		
Serie E (Cabr	rio)							
<b>36 AMG</b> [124]	3,6	200	M 104.992					
			FgNr. C 226336→	03.94-06.98		0 986 580 372		
			FgNr. →C226334	03.94-06.98	ZE	0 580 254 950		
<b>200</b> [124]	2,0	100	M 111.940					
			FgNr. C226336→	07.93-06.98	ZE	0 580 254 950		
			FgNr. →C226335	07.93-06.98		0 580 464 125		
CGI [207]	1,8	135	M 271.8 <de 18="" evo=""></de>	01.10-12.13	LAR <del>VEA</del>			0 986 580 415
001 [201]	1,0	100	W 27 1.0 BE 10 270	01.10 12.10	RAB, <del>VEA</del>		0 986 580 396	0 000 000 120
<b>220</b> [124]	2,2	110	M 111.960		וואט, יובא		0 300 300 330	
220 [124]	۷,۷	110		07.93-06.98	70	0 580 254 950		
			FgNr. C226336→		ZE			
Diverte e ODI el	0.1	105 100	FgNr. →C226335	07.93-06.98	LAD	0 580 464 125		4 500 004 055
BlueTec, CDI, d	2,1	125-130	OM 651.911 <d 22="" g=""></d>	01.10→	LAB		4 500 004 055	1 582 881 055
[207]	0.1	150	011051011 0000	04.40	RAB		1 582 881 057	4 500 004 055
250 BlueTec, CDI, d	2,1	150	OM 651.911 <d 22="" g=""></d>	01.10→	LAB			1 582 881 055
[207]					RAB		1 582 881 057	
CGI [207]	1,8	150	M 271.860 < DE 18 EVO >	01.10-04.13				0 986 580 415
					RAB, <del>VEA</del>		0 986 580 396	
<b>320</b> [124]	3,2	162-170						
			FgNr. C 226336→	05.93-06.98		0 986 580 372		
			FgNr. →C226334	05.93-06.98	ZE	0 580 254 950		
350 BlueTec, CDI	3,0	185-190/	OM 642.838 < D 30 >	04.11→	LAB			1 582 881 055
[207]		195			RAB		1 582 881 057	
CDI [207]	3,0	170	OM 642.836 <d 30=""></d>	01.10-01.11	LAB			1 582 881 055
					RAB		1 582 881 057	
Serie E (Cou	pé)							
<b>36 AMG</b> [124]	3,6	200	M 104.992					
	.,-	-	FgNr. C 226336→	03.94-06.96		0 986 580 372		
			FgNr. →C226334	03.94-06.96	7F	0 580 254 950		
<b>200</b> [124]	2,0	100	M 111.940	03.34 00.30	ZL .	0 300 234 330		
200 [124]	2,0	100	FgNr. C226336→	07.93-06.97	70	0.500.354.050		
					ZE	0 580 254 950		
00150077			FgNr. →C226335	07.93-06.97		0 580 464 125		
CGI [207]	1,8	135	M 271.8 <de 18="" evo=""></de>	07.09-04.13			0 986 580 414	
					TW			
					LAB,U20,			0 986 580 415
					<del>VEA</del>			
					RAB,TW,		0 986 580 396	
					<del>VEA</del>			
<b>220</b> [124]	2,2	110	M 111.960					
- <del>-</del>			FgNr. C226336→	07.93-06.97	ZE	0 580 254 950		
			FgNr. →C226335	07.93-06.97		0 580 464 125		
BlueTec, CDI, d	2.1	120-130	OM 651.911 <d 22="" g=""></d>	07.09→	FMH,RAB	. ,	1 582 881 057	
[207]	۷, ۲	120 100	5 001.011 ·D 22 0°	01.00	LAB		2 302 001 001	1 582 881 055
<b>250</b> BlueTec [207]	2 1	150	OM 651.911 <d 22="" g=""></d>	07.14→	LAB			1582881055
_JV DIUC   CC [201]	∠,⊥	100	OM 001.011 \D 22 U/	01.147	RAB		1 582 881 057	1 302 001 033
					IMD		1 207 001 031	

























<b>250</b> CDI, d [207]	2,1	150	OM 651.911 <d 22="" g=""></d>	02.09→	<del>FMH</del> ,RAB		1 582 881 057	
-					LAB,U20			1 582 881 055
CGI [207]	1,8	150	M 271.860 < DE 18 EVO >	02.09-04.13	FMH,RAB		0 986 580 414	
					<del>FMH</del> ,RAB,		0 986 580 396	
					<del>VEA</del>			
					LAB,U20,			0 986 580 415
200 [124]	2.0	100	M104.000		VEA			
<b>320</b> [124]	3,2	162	M 104.992 FgNr. C 226336→	07.93-06.98		0 986 580 372		
			FgNr. →C226334	07.93-06.98	ZE	0 580 254 950		
<b>350</b> BlueTec [207]	3,0	185-190	OM 642.838 <d 30=""></d>	01.13→	FMH,RAB	0 000 204 300	1 582 881 057	
Dide ree [201]	0,0	100 100	OW 042.000 15 002	01.10	LAB		1002001001	1 582 881 055
CDI [207]	3,0	170	OM 642.836 <d 30=""></d>	02.09-03.11	FMH,RAB,		0 580 204 000	100100100
05.[20.]	0,0	1.0	5 5 .2.000 D 00	02.00 00.11	U20		0000201000	
					LAB			1 582 881 055
		195	OM 642.838 <d 30=""></d>	04.11-04.13			1 582 881 057	
					LAB,U20			1 582 881 055
Serie E (T-Mo	odell)				,			
<b>36 AMG</b> [124]	3,6	195-200	M 104.992	03.94-05.96	ZE	0 580 254 950		
<b>55 AMG</b> [210]	5,5	260	M 113.980 <e55></e55>	03.98-01.03		0 986 580 372		
<b>200</b> [124]	2,0	100	M 111.940	07.93-05.96	ZE	0 580 254 950		
[210]	2,0	100	M 111.942 <e20></e20>	05.96-01.03	ZE	0 580 254 950		
BlueTec [212]	2,1	100	OM 651.925 <d 22="" lhd="" red=""></d>	07.14→	FMH,RAB		0 986 580 394	
					FMH,RAB		0 986 580 395	
					LAB			0 986 580 398
CDI [211]	2,1	100	OM 646.821 < DE 22 LA LL>	04.07-08.09				1 582 881 056
CDI [212]	2,1	100	OM 651.925 <d 22="" lhd="" red=""></d>					
			Komp.Nr. 800	08.09→	FMH,RAB		0 986 580 394	
					FMH,RAB		0 986 580 395	
					LAB			0 986 580 398
			Komp.Nr. 800	08.09→	FMH,GKP,		0 986 580 394	
					RAB			
					FMH,GKP,		0 986 580 395	
					RAB			
					FMH,RAB,		0 986 580 393	
					UKP			
					GKP,LAB			0 986 580 398
					LAB,UKP			0 986 580 397
CGI [212]	1,8	135	M 271.860 < DE 18 EVO >	08.09-12.13			0 986 580 414	
					<del>FMH</del> ,RAB,		0 986 580 396	
					<del>VEA</del>			
					LAB, <del>VEA</del>			0 986 580 415
KOMPRESSOR	2,0	120/137	M 111.947 <e20>; M 111.957</e20>	09.97-01.03		0 986 580 372		
[210]			<e20 evo="" ml=""></e20>					
220 [124]	2,2	110	M 111.960	07.93-05.96	ZE EMIL DAD	0 580 254 950	0.000 =00.00	
BlueTec [212]	2,1	125	OM 651.924 <d 22="" lhd=""></d>	07.14→	FMH,RAB		0 986 580 394	
					FMH,RAB		0 986 580 395	0.000 #55 55
DI. T	0.1	105	OM CE1 004 -D 001112	10.44	LAB			0 986 580 398
BlueTec	2,1	125	OM 651.924 <d 22="" lhd=""></d>	12.14→	LAB		0.000 500 005	0 986 580 398
4MATIC [212]	0.1	100/110/	011040 004 .D5 001411	00.00.00.00	RAB		0 986 580 395	4 500 004 0
CDI [211]	2,1		OM 646.821 < DE 22 LA LL>;	02.03-08.09			1 582 980 292	1 582 881 056
ODI [040]	0.4	125	OM 646.961 < DE 22 LA>					
CDI [212]	2,1	125	OM 651.924 < D 22 LHD>	00.00	EMIL OVD		0.006.500.004	
			Mod.Jahr→2009	08.09→	FMH,GKP,		0 986 580 394	
					RAB		0.000 500 005	
					FMH,GKP,		0 986 580 395	
					RAB		0.000 500 000	
					FMH,RAB,		0 986 580 393	
					UKP			0.000 500 000
			Mod John 2000	00.00	LAB,TW			0 986 580 397
			Mod.Jahr 2009→	08.09→	LAB,TW		0.006 500 304	0 986 580 398
			Mod.Jahr 2010→	08.09→	FMH,RAB		0 986 580 394	
					<del>FMH</del> ,RAB		0 986 580 395	

























■ MERCEDES-BEN	7

<b>230</b> [210]	2,3	110	M 111.970 <e23></e23>	05.96-08.97	ZE	0 580 254 950		
<b>240</b> [210]	2,4	125	M 112.911 <e24></e24>	09.97-01.03		0 986 580 372		
	2,6	125	M 112.914 <e26></e26>	08.99-01.03		0 986 580 372		
250 BlueTec,	2,1	150	OM 651.924 <d 22="" lhd=""></d>	07.14→	FMH,RAB		0 986 580 394	
BlueTec 4MATIC					FMH,RAB		0 986 580 395	
[212]					LAB			0 986 580 398
CDI [212]	2,1	150	OM 651.924 <d 22="" lhd=""></d>					
			Mod.Jahr →2009	08.09→	FMH,GKP,		0 986 580 394	
					RAB			
					FMH,GKP,		0 986 580 395	
					RAB			
					<del>FMH</del> ,RAB,		0 986 580 393	
					UKP			
					LAB,TW			0 986 580 397
			Mod.Jahr 2009→	08.09→	LAB,TW			0 986 580 398
			Mod.Jahr 2010→	08.09→	FMH,RAB		0 986 580 394	
<u></u>					<del>FMH</del> ,RAB		0 986 580 395	
CDI 4MATIC	2,1	150	OM 651.924 < D 22 LHD>	01.11→	FMH,RAB		0 986 580 394	
[212]					FMH,RAB		0 986 580 395	
					LAB			0 986 580 398
CGI [212]	1,8	150	M 271.860 < DE 18 EVO >	08.09-12.13	FMH,RAB		0 986 580 414	
					<del>FMH</del> ,RAB,		0 986 580 396	
					VEA			
					LAB, <del>VEA</del>			0 986 580 415
<b>270</b> CDI [211]	2,7	120-130	OM 647.961 < DE 27 LA>	02.03-03.05			1 582 980 292	1 582 881 056
<b>280</b> [124]	2,8	142-145	M 104.942	07.93-05.96	ZE	0 580 254 950		
, 4MATIC [210]	2,8	150	M 112.921 <e28></e28>	07.96-01.03		0 986 580 372		
CDI [211]	3,2	130	OM 648.961 < DE 32 LA>	04.04-03.05			1 582 980 292	1 582 881 056
CDI, CDI	3,0	140	OM 642.920 <d 30="">; OM 642.921</d>	04.05-08.09			1 582 980 292	1 582 881 056
4MATIC [211]			<d 30=""></d>					
300 BlueTec, CDI	3,0	170	OM 642.852 < D 30 >	08.11→	FMH,RAB		0 986 580 394	
[212]					<del>FMH</del> ,RAB		0 986 580 395	
					LAB			0 986 580 398
BlueTec Hybrid	2,1	150	OM 651.924 <d 22="" lhd=""></d>	04.12→	FMH,RAB		0 986 580 394	
[212]					<del>FMH</del> ,RAB		0 986 580 395	
					LAB			0 986 580 398
CDI [212]	3,0	150	OM 642.850 <d 30=""></d>					
			Komp.Nr. 800	12.09-12.10	FMH,RAB		0 986 580 394	
					<del>FMH</del> ,RAB		0 986 580 395	
					LAB			0 986 580 398
			Komp.Nr. 800	12.09-12.10	FMH,GKP,		0 986 580 394	
					RAB			
					<del>FMH</del> ,GKP,		0 986 580 395	
					RAB			
					<del>FMH</del> ,RAB,		0 986 580 393	
					UKP			
					GKP,LAB			0 986 580 398
					LAB,UKP			0 986 580 397
		170	OM 642.850 <d 30=""></d>	07.10-12.13	LAB,TW			0 986 580 397
								0 986 580 398
			Mod.Jahr →2009	07.10-12.13			0 986 580 394	
					RAB			
					<del>FMH</del> ,GKP,		0 986 580 395	
					RAB			
					FMH,RAB,		0 986 580 393	
					UKP			
			Mod.Jahr 2010→	07.10-12.13	FMH,RAB		0 986 580 394	
					FMH,RAB		0 986 580 395	
4848 TIO [4 O 4]		132	M 103.985	07.93-06.95	ZE	0 580 254 950		
4MATIC [124]	3,0							
320 [124]	3,0	162	M 104.992	07.93-05.96	ZE	0 580 254 950		
			M 104.992 FgNr. C 226336→	07.93-05.96 07.93-05.96	ZE	0 580 254 950 0 986 580 372		
	3,2		M 104.992	07.93-05.96		0 580 254 950		



























<b>320</b> CDI [211]	3,2	150	OM 648.961 < DE 32 LA>	02.03-03.05			1 582 980 292	1 582 881 056
CDI, CDI	3,0	165	OM 642.920 <d 30="">; OM 642.921</d>	04.05-08.09			1 582 980 292	1 582 881 056
4MATIC [211]	-,-		<d 30=""></d>					
<b>350</b> BlueTec [212]	3,0	155	OM 642.850 <d 30=""></d>	08.09-12.13	LAB,TW			0 986 580 397
								0 986 580 398
			Mod.Jahr→2009	08.09-12.13			0 986 580 394	
					RAB			
					FMH,GKP,		0 986 580 395	
					RAB FMH.RAB.		0 986 580 393	
					UKP		0 300 300 333	
			Mod.Jahr 2010→	08.09-12.13	FMH,RAB		0 986 580 394	
					FMH,RAB		0 986 580 395	
BlueTec, CDI	3,0	185/195	OM 642.852 <d 30=""></d>	12.10→	FMH,RAB		0 986 580 394	
[212]					FMH,RAB		0 986 580 395	
					LAB			0 986 580 398
BlueTec	3,0	185-190	OM 642.85 <d 30=""></d>	08.12→	FMH,RAB		0 986 580 394	
4MATIC [212]					FMH,RAB		0 986 580 395	0.000 500 200
CDI [212]	3,0	170	OM 642.850 <d 30=""></d>		LAB			0 986 580 398
ODI [ZIZ]	5,0	110	Komp.Nr. 800	08.09-11.10	FMH,RAB		0 986 580 394	
			Komp.W. 666	00.03 11.10	FMH,RAB		0 986 580 395	
					LAB			0 986 580 398
			Komp.Nr. 800	08.09-11.10	FMH,GKP,		0 986 580 394	
					RAB			
					<del>FMH</del> ,GKP,		0 986 580 395	
					RAB			
					FMH,RAB,		0 986 580 393	
					UKP GKP,LAB			0 986 580 398
					LAB,UKP			0 986 580 397
CDI 4MATIC	3,0	170	OM 642.856 <d 30=""></d>		LAD,OIG			0 300 300 331
[212]	0,0	1.0	Komp.Nr. 800	08.09-11.10	FMH,RAB		0 986 580 394	
			•		FMH,RAB		0 986 580 395	
					LAB			0 986 580 398
			Komp.Nr. 800	08.09-11.10	FMH,GKP,		0 986 580 394	
					RAB			
					FMH,GKP,		0 986 580 395	
					RAB		0.000 500 202	
					<del>FMH</del> ,RAB, UKP		0 986 580 393	
					GKP,LAB			0 986 580 398
					LAB,UKP			0 986 580 397
		195	OM 642.858 <d 30=""></d>	12.10→	FMH,RAB		0 986 580 394	
					FMH,RAB		0 986 580 395	
					LAB			0 986 580 398
<b>420</b> [210]	4,2	205	M 119.985	05.96-08.97		0 986 580 372		
<b>430</b> , 4MATIC	4,3	205	M 113.940 <e43></e43>	06.97-01.03		0 986 580 372		
[210]								
<b>Serie G 55 AMG</b> [463]	5,4	260	M 113.982	04.99-03.04		0 986 580 372		
<b>230</b> [463]	2,3	93	M 102.989	06.90-06.95	FMH,ZE	0 580 254 950		
E [461]	2,3	90	M 102.979;996	04.93-09.95	1 1411 1,22	0 580 254 919		
	,-	92	M 102.979;996	04.92-09.95	ZE	0 580 254 950		
			M 102.996	04.92-09.95		0 580 254 919		
<b>300</b> CDI [461]	3,0	135	OM 642.884 < OM 642 >	09.09→		0 580 464 087	0 580 203 006	
D [463]	3,0	83	OM 603.931	09.89-07.97	<del>FMH</del> ,ZE	0 580 254 950		
<b>320</b> [463]	3,2	154/158	M 112.945 <e 32=""></e>	06.97-08.06		0 986 580 372		
		155	M 104.996	00 00 11 07	75	0.500.054.050		
			FgNr. →911316	08.93-11.97	/ F	0 580 254 950		
			FgNr. 911317→	08.93-11.97		0 986 580 372		

MERCEDES-BENZ ▶ Bosch Automotive Aftermarket 2017 | 2018























4	Λ	<b>1</b> $\Box$	D	$\cap$		C	D	17

<b>350</b> BlueTec [463]	3,0	155-165	OM 642; OM 642.886	07.10→		0 580 464 087		
D Turbo [463]	3,5	100	OM 603.972	09.93-06.96	FMH,ZE	0 580 254 950		
<b>500</b> [463]	5,0	218	M 113.962	04.98-08.08	1 WII 1, Z L	0 986 580 372		
5 <b>00</b> [+00]	5,5	285	M 273.963 <e55>; M 273.963 <m27< td=""><td></td><td></td><td>0 300 000 012</td><td></td><td></td></m27<></e55>			0 300 000 012		
	0,0	200	FgNr. →X 204077	06.08-10.12		0 986 580 372		
<b>500 AMG</b> E [463]	5,0	195	M 117.965	03.93-09.01	FMH.ZE	0 580 254 950		
Serie GLK								
<b>200</b> CDI [204]	2,1	100-105	OM 651.91 <d 22="" lhd="" red=""></d>	07.10→	FMH,RAB		1 582 881 057	
					LAB			1 582 881 055
220 BlueTec	2,1	125	OM 651.912 <d 22="" lhd=""></d>	03.12→	FMH,RAB		1 582 881 057	
4MATIC [204]					LAB			1 582 881 055
CDI [204]	2,1	120-125	OM 651.916 <d 22="" lhd=""></d>	04.09→	LAB			1 582 881 055
					RAB,TW		0 580 204 000	
							1 582 881 057	
CDI 4MATIC	2,1	120-125	OM 651.912 <d 22="" lhd=""></d>	06.08→	LAB			1 582 881 055
[204]					RAB,TW		0 580 204 000	
							1 582 881 057	
<b>250</b> BlueTec	2,1	150	OM 651.912 <d 22="" lhd=""></d>	03.12→	FMH,RAB		1 582 881 057	
4MATIC [204]					LAB			1 582 881 055
CDI 4MATIC	2,1	150	OM 651.912 <d 22="" lhd=""></d>	04.09-05.09	RAB		0 580 204 000	
[204]				04.09-12.13	LAB			1 582 881 055
				06.09-12.13	RAB		1 582 881 057	
<b>320</b> CDI 4MATIC	3,0	165	OM 642.961 <d 30=""></d>	09.08-04.09	<del>FMH</del> ,RAB		0 580 204 000	
[204]					LAB			1 582 881 055
350 CDI 4MATIC	3,0	165	OM 642.961 <d 30=""></d>	05.09-02.10	FMH,RAB		0 580 204 000	
[204]		.=0/.0=			LAB			1 582 881 055
		1/0/195	OM 642.832 <d 30="">; OM 642.835</d>	04.09→	FMH,RAB		1 582 881 057	4 500 004 055
			<d30></d30>		LAB			1 582 881 055
Serie S	г 4	205	112 000 -FFF AMO					
<b>55 AMG</b> [220]	5,4	265	113.986 <e55 amg=""></e55>	09.00-09.02		0 986 580 354		
			FgNr. A 229602→	09.00-09.02		0 986 580 372		
<b>280</b> [140]	2,8	142-145	FgNr. →A 229601 M 104.944	09.00-09.02		0 900 300 372		
200 [140]	2,0	142 143	FgNr. A220201→	06.93-09.98		0 986 580 372		
			FgNr. →A220200	06.93-09.98	7F	0 580 254 950		
[220]	2,8	150	M 112.922 <e28></e28>	00.00 00.00		0 000 20 1000		
[220]	2,0	100	FgNr. A 229602→	01.99-08.05		0 986 580 354		
			FgNr. →A 229601	01.99-08.05		0 986 580 372		
<b>320</b> [140]	3,2	170	M 104.994; M104994	01.00 00.00				
[]	-,-		FgNr. A220201→	03.93-02.99		0 986 580 372		
			FgNr. →A220200	03.93-02.99	ZE	0 580 254 950		
[220]	3,2	165	M 112.944 <e32></e32>					
			FgNr. A 229602→	10.98-08.02		0 986 580 354		
			FgNr. →A 229601	10.98-08.02		0 986 580 372		
			FgNr. →A 234389, <del>Komp.Nr. 802</del>	10.98-08.02		0 986 580 372		
			FgNr. 191481→, <del>Komp.Nr. 801</del>	10.98-08.02		0 986 580 354		
CDI [220]	3,2	150	OM 648.960 < DE 32 LA>	09.02-08.05		0 580 464 087		
<b>350</b> , 4MATIC	3,7	180	M 112.972 <e37>; M 112.975</e37>	09.02-08.06		0 986 580 354		
[220]			<e37></e37>					
<b>420</b> [140]	4,2	205-210	M 119.971,981; M 119.971;981					
			FgNr. A220201→	06.93-09.98		0 986 580 372		
			FgNr. →A220200	06.93-09.98	ZE	0 580 254 950		
<b>430</b> [220]	4,3	205	M 113.941 <e43></e43>					
			FgNr. A 229602→	10.98-01.06		0 986 580 354		
			FgNr. →A 229601	10.98-01.06		0 986 580 372		
4MATIC [220]	4,3	205	M 113.948 < E43 >	09.02-09.05		0 986 580 354		
<b>500</b> [140]	5,0	235-240	M 119.970;980					
			FgNr. A220201→	06.93-09.98		0 986 580 372		
			FgNr. →A220200	06.93-09.98	ZE	0 580 254 950		



























<b>500</b> [220]	5,0	225	M 113.960 <e50></e50>				
			FgNr. A 191481→, <del>Komp.Nr. 801</del>	10.98-08.06		0 986 580 354	
			FgNr. A 229602→	10.98-09.05		0 986 580 354	
			FgNr. →A 229601	10.98-09.05		0 986 580 372	
			FgNr. →A 234389, <del>Komp.Nr. 802</del>	10.98-08.06		0 986 580 372	
4MATIC [220]	5,0	225	M 113.966 <e50></e50>	09.02-09.05		0 986 580 354	
<b>600</b> [140]	6,0	290-300	M 120.98				
			FgNr. A220201→	06.93-09.98		0 986 580 372	
			FgNr. →A220200	06.93-09.98	ZE	0 580 254 950	
[220]	5,8	270	M 137.970 <e 58=""></e>				
			FgNr. A 191481→, <del>Komp.Nr. 801</del>	08.99-08.02		0 986 580 354	
			FgNr. A 229602→	08.99-08.05		0 986 580 354	
			FgNr. →A 229601	08.99-08.05		0 986 580 372	
			FgNr. →A 234389, Komp. Nr. 802	08.99-08.02		0 986 580 372	
Serie S (Coup	م <u>ن</u> (مُد		1 g. W. 74 2043003, <del>Komp.W. 002</del>	00.55 00.02		0 300 300 312	
<b>420</b> [140]	4,2	205-210	M 119.971;981				
<b>420</b> [140]	4,2	203-210		02 04 05 06		0 986 580 372	
			FgNr. A220201→	03.94-05.96	70		
EOO [140 <sup>3</sup>	ΕΛ	225 240	FgNr. →A220200	03.94-05.96	ZE	0 580 254 950	
<b>500</b> [140]	5,0	235-240	M 119.970;980	00 00 00 07		0.000 500 070	
			FgNr. A220201→	09.93-09.97	75	0 986 580 372	
			FgNr. →A220200	09.93-09.97	ZE	0 580 254 950	
<b>600</b> [140]	6,0	290-300	M 120.98 <m 120=""></m>				
			FgNr. A220201→	06.93-05.96		0 986 580 372	
			FgNr. →A220200	06.93-05.96	ZE	0 580 254 950	
Serie SL							
<b>280</b> [129]	2,8	142	M 104.943	07.93-05.98	ZE	0 580 254 950	
		150	M 112.923	06.98-08.01		0 986 580 372	
[230]	3,0	170	M 272.949 <e 30=""></e>	01.08-04.09		0 986 580 354	
<b>300</b> [230]	3,0	170	M 272.949 <e 30=""></e>	05.09-12.11		0 986 580 354	
<b>320</b> [129]	3,2	165	M 112.943	06.98-08.01		0 986 580 372	
		170	M 104.991	07.93-05.98	ZE	0 580 254 950	
<b>350</b> [230]	3,5	200/232	M 272.966 <e 35="">; M 272.968</e>	01.06-12.11		0 986 580 354	
	2.7	100	<e 35=""> M 112.973 <e 37=""></e></e>	03.03-12.05		0.000 500 254	
F00 [100]	3,7	180				0 986 580 354	
<b>500</b> [129]	5,0	225	M 113.961	06.98-08.01	75	0 986 580 372	
		235-240	M 119.972	07.93-09.95	ZE	0 580 254 950	
			FgNr. →F 110984	09.93-08.95	ZE	0 580 254 950	
[0.00]			M 119.982	09.95-08.05	ZE	0 580 254 950	
[230]	5,0	225	M 113.963 <e 50=""></e>	10.01-08.06		0 986 580 354	
	5,5	285	M 273.965 <e 55=""></e>	01.06-11.12		0 986 580 354	
<b>600</b> [129]	6,0	290	M 120.981	07.93-09.95	ZE	0 580 254 950	
			M 120.983	06.98-08.01		0 986 580 372	
Serie SLK							
32 AMG	3,2	260	M 112.960 <e32 ml=""></e32>	06.99-03.04		0 986 580 372	
KOMPRESSOR							
[170]							
<b>200</b> [170]	2,0	100	M 111.946 <e20></e20>	09.96-01.00	ZE	0 580 254 950	
KOMPRESSOR	2,0	120	M 111.958 <e20 evo="" ml=""></e20>	02.00-03.04		0 986 580 372	
[170]		135	M 111.943 <e20 ml=""></e20>	09.96-01.00		0 986 580 372	
230 KOMPRESSOR	2,3	142/145	M 111.973 <e23 ml="">; M 111.983</e23>	09.96-03.04		0 986 580 372	
[170]	, -	,	<e23 evo="" ml=""></e23>				
<b>320</b> [170]	3,2	160	M 112.947 <e32></e32>	06.99-03.04		0 986 580 372	
Serie V	٥,۷	100	WI IIZ.UTI NEUZ?	00.00 00.04		3 300 300 312	
	2.0	95	M 111 9/8 < E20 \ M 111 050 < E20 \				
<b>200</b> [638]	2,0	30	M 111.948 <e20>; M 111.950 <e20></e20></e20>		MUE		0.000 500 434
			FgNr. 169515→	01.00-09.03	MHE		0 986 580 134
	0.0	105	W444 070 F00 W444 000 F		MHE		0 986 580 373
<b>230</b> [638]	2,3	105	M 111.978 <e23>; M 111.980 <e23></e23></e23>				
			FgNr. 169515→	01.00-09.03	MHE		0 986 580 134
					MHE		0 986 580 373
<b>280</b> [638]	2,8	128	M 104.900				
			FgNr. 169515→	01.00-09.03	MHE		0 986 580 134























## **■** MERCEDES-BENZ

* INILITOLD LO	DL.112					
Sprinter						
<b>209</b> CDI [NCV3]	2,1	65	OM 646.984 DE 22 LA <euro 4=""></euro>	04.06-12.09	MHE,TW	0 580 203 008
						0 580 203 012
					MHE,TW	0 580 203 006
						0 580 203 010
<b>210</b> CDI [NCV3]	2,1	70	OM 651.955 DE 22 LA <euro 5=""></euro>	03.09→	MHE,TW	0 580 203 008
						0 580 203 012
						0 580 203 142
					MHE,TW	0 580 203 006
					,	0 580 203 010
<b>211</b> CDI [NCV3]	2,1	80	OM 646.985 DE 22 LA <euro 4=""></euro>	04.06-09.11	MHF.TW	0 580 203 008
	_,_		0 0 10.000 52 22 21 24.0 1	000 00.111		0 580 203 012
					MHE,TW	0 580 203 006
					······, · · · ·	0 580 203 010
		85	OM 651.955 DE 22 LA <euro 5=""></euro>	06.11→	MHE,TW	0 580 203 008
		00	OW 001.000 DE 22 EA \EU10 07	00.11	IVII IL, I VV	0 580 203 012
						0 580 203 142
					MIIC TW	
					MHE,TW	0 580 203 006
040 001 [NOV0]	0.1	0.5	OM 0.40 000 DE 00 LA .F 4.	04.00.00.44	NAME TO A	0 580 203 010
213 CDI [NCV3]	2,1	95	OM 646.986 DE 22 LA <euro 4=""></euro>	04.06-09.11	MHE, I W	0 580 203 008
						0 580 203 012
					MHE,TW	0 580 203 006
						0 580 203 010
			OM 651 <euro 5=""></euro>	03.09→	MHE,TW	0 580 203 008
						0 580 203 012
						0 580 203 142
					MHE,TW	0 580 203 006
						0 580 203 010
<b>215</b> CDI [NCV3]	2,1	110	OM 646.9 <euro 4=""></euro>	04.06-12.11	MHE,TW	0 580 203 008
						0 580 203 012
					MHE,TW	0 580 203 006
						0 580 203 010
			OM 651.955 DE 22 LA <euro 5=""></euro>	06.11→	MHE,TW	0 580 203 008
						0 580 203 012
						0 580 203 142
					MHE,TW	0 580 203 006
						0 580 203 010
<b>216</b> CDI [NCV3]	2,1	120	OM 651.95 <euro 5=""></euro>	03.09→	MHE,TW	0 580 203 008
					,	0 580 203 012
						0 580 203 142
					MHE.TW	0 580 203 006
						0 580 203 010
<b>218</b> CDI [NCV3]	3,0	135	OM 642 <euro 4=""></euro>	04.06-03.09	MHF TW	0 580 203 008
	0,0	100	OW 042 Lui 0 42	04.00 00.03	WII 15, 1 VV	0 580 203 012
					MHE,TW	0 580 203 006
					<del>WITE</del> , I VV	0 580 203 010
<b>219</b> CDI [NCV3]	2.0	140	OM642 <euro 5=""></euro>	02.00 >	MIIC TW	
219 ODI [NOVS]	3,0	140	OW042 < EUI 0 5 >	03.09→	MHE,TW	0 580 203 008
						0 580 203 012
						0 580 203 016
						0 580 203 138
						0 580 203 142
					MHE,TW	0 580 203 006
						0 580 203 010
						0 580 203 014
<b>309</b> CDI [NCV3]	2,1	65	OM 646.984 DE 22 LA <euro 4=""></euro>	04.06-12.09	MHE,TW	0 580 203 008
						0 580 203 012
					<del>MHE</del> ,TW	0 580 203 006
						0 580 203 010
			014.054.055.051.4.5.5	00.00	MHE,TW	0.500.000.000
<b>310</b> CDI [NCV3]	2,1	70	OM 651.955 DE 22 LA <euro 5=""></euro>	03.09→	IVII 1L, 1 VV	0 580 203 008
310 CDI [NCV3]	2,1	70	OM 651.955 DE 22 LA <euro 5=""></euro>	03.09→	WII 12, 1 VV	0 580 203 008
<b>310</b> CDI [NCV3]	2,1	70	OM 651.955 DE 22 LA <euro 5=""></euro>	03.09→		
<b>310</b> CDI [NCV3]	2,1	70	OM 651.955 DE 22 LA <euro 5=""></euro>	03.09→	MHE,TW	0 580 203 012





0 580 203 010

0 580 203 008 0 580 203 012 0 580 203 142

0 580 203 006 0 580 203 010

0 580 203 008 0 580 203 012 0 580 203 142

0 580 203 006 0 580 203 010

0 580 303 039

0 580 303 037

0 580 203 008 0 580 203 012

0 580 203 006 0 580 203 010

0 580 203 006 0 580 203 010 0 580 203 014

0 580 203 008 0 580 203 012


0 580 203 006 0 580 203 010

0 580 203 008 0 580 203 012 0 580 203 142

0 580 203 006 0 580 203 010

0 580 203 008 0 580 203 012

0 580 203 006 0 580 203 010



06.11→

03.09→

10.04-05.06

03.09→

 $03.09 \rightarrow$ 

04.06-03.09 MHE,TW

04.06-09.11 MHE,TW

04.06-09.11 MHE,TW

MHE,TW

MHE,TW

MHE.TW

MHE,TW

10L,MHE

10L, MHE

MHE,TW

MHE,TW

MHE,TW

MHE,TW

MHE,TW

MHE.TW

MHE,TW

OM 651.955 DE 22 LA < Euro 5 >

OM 651.95... <Euro 5>

OM 647.981 DE 27 LA

OM 646.985 DE 22 LA <Euro 4>

OM 651... < Euro 5 >

OM 646.9... <Euro 4>

OM 642... <Euro 4>

OM 642...

120

115

135

140

2.1

2,7

3.0

3,0

2,1 80

2,1 95

2,1

**316** CDI [NCV3]

CDI [T1N]

318 CDI [NCV3]

**319** CDI [NCV3]


**411** CDI [NCV3]

413 CDI [NCV3]

415 CDI [NCV3]

Bosch Automotive Aftermarket 2017 | 2018

110






























Vaneo						
<b>6</b> [414]	1,6	60/75	M 166.961 <e 16=""></e>			
			FgNr. N 226988→	02.02-08.05	MHE	0 986 580 364
					MHE	0 986 580 363
7 CDI [414]	1,7	55/67	OM 668.914 < DE 17 LA>			
			FgNr. →N 227034	02.02-08.05	MHE	0 986 580 362
					MHE	0 986 580 361
<b>1.9</b> [414]	1,9	92	M 166.991 <e 19=""></e>			
			FgNr. N 226988→	02.02-08.05	MHE	0 986 580 364
					MHE	0 986 580 363
Viano						
2.0 CDI [639]	2,1	80/85	OM 646.98 < OM 646 DE22LA>;	09.03-08.10	MHE	0 580 203 004
			OM 646.982 < OM 646 DE22LA>		MHE	0 580 203 002
		100	OM 651.940 < OM 651 DE22LA>	07.10-12.14	MHE	0 580 203 091
					MHE	0 580 203 089
2.2 CDI [639]	2,1	110	OM 646.98 < OM 646 DE22LA>	09.03-12.10	MHE	0 580 203 004
					MHE	0 580 203 002
		120	OM 651.940 < OM 651 DE22LA>	07.10-12.14	MHE	0 580 203 091
					MHE	0 580 203 089
<b>3.0</b> CDI [639]	3,0	150	OM 642.990 < OM 642 DE 30LA>	04.06-08.10	MHE	0 580 203 004
	,				MHE	0 580 203 002
		165	OM 642.890 < OM 642 DE 30 LA>	07.10-12.14	MHE	0 580 203 112
					MHE	0 580 203 110
Vito						
<b>109</b> CDI [639]	2,1	65/70	OM 646.980 < OM 646 DE22LA>;	10.03-07.10	MHE	0 580 203 004
	-,-	,	OM 646.983 < OM 646 DE22LA>		MHE	0 580 203 002
<b>L10</b> CDI [639]	2,1	70	OM 651.940 < OM 651 DE22LA>	07.10-12.14	MHE	0 580 203 091
	-,-	. •	0 00110 10 0 001 DEEEE.	0.120 12.1	MHE	0 580 203 089
<b>L11</b> CDI [639]	2,1	80/85	OM 646.98 < OM 646 DE22LA>;	10.03-07.10	MHE	0 580 203 004
	-,-	,	OM 646.982 < OM 646 DE22LA>		MHE	0 580 203 002
		85	OM 651.940 < OM 651 DE22LA>	07.10-12.14	MHE	0 580 203 091
			0 00110 10 0 001 DEEEE.	0.120 12.1	MHE	0 580 203 089
<b>113</b> [638]	2,0	95/100	M 111.948 <e20>; M 111.950 <e20< td=""><td>&gt;</td><td>2</td><td></td></e20<></e20>	>	2	
110 [000]	2,0	00/100	FgNr. 169515→	01.00-09.03	MHE	0 986 580 134
			6.11.100010	01.00 00.00	MHE	0 986 580 373
CDI [639]	2,1	100	OM 651.940 < OM 651 DE22LA>	07.10-12.14	MHE	0 580 203 091
001[000]	2,1	100	OM 001.540 10M 001 BEZZER	07.10 12.14	MHE	0 580 203 089
<b>114</b> [638]	2,3	105	M 111.978 <e23>; M 111.980 <e23< td=""><td>&gt;</td><td>WITE</td><td>0 000 200 003</td></e23<></e23>	>	WITE	0 000 200 003
<del></del> [000]	۷,5	100	FgNr. 169515→	01.00-09.03	MHE	0 986 580 134
			1 8-1411 TOODIO	01.00-03.03	MHE	0 986 580 373
L15 CDI [639]	2,1	110	OM 646.982 < OM 646 DE22LA>	10.03-07.10	MHE	0 580 203 004
113 CDI [093]	∠,⊥	110	OW 040.302 NOW 040 DEZZLA?	10.03-07.10	MHE	0 580 203 004
L16 CDI [639]	2,1	120	OM 651.940 < OM 651 DE22LA>	07.10-12.14	MHE	0 580 203 002
[פצמ] ועט פנז	2,1	120	OW 031.340 \OW 031 DE22LA>	01.10-12.14		
130 CDI [C30]	2.0	150	C 42 000 20M C 42 DE 20LA	04.06.07.10	MHE	0 580 203 089
<b>120</b> CDI [639]	3,0	150	642.990 < OM 642 DE30LA>	04.06-07.10	MHE	0 580 203 004
100 001 [000]	0.0	105	04040 000 -04040 55 001	07.10.10.11	MHE	0 580 203 002
<b>122</b> CDI [639]	3,0	165	OM 642.890 < OM 642 DE 30 LA>	07.10-12.14	MHE	0 580 203 112
					MHE	0 580 203 110

RV8						
3.9	3,9	140	V8	09.92-12.95	0 580 464 008	
ZR						
<b>105</b> 1.4i 16V	1,4	76	14 K4F <k-serie></k-serie>			
			FgNr. WD 234779→	10.01-05.05		0 986 580 178
<b>120</b> 1.8i 16V	1,8	86	18 K4F <k-serie 1.8="" k=""></k-serie>			
			FgNr. WD 234779→	10.01-05.05		0 986 580 178
<b>160</b> 1.8i 16V	1,8	118	18 K4K <mpi k-serie="" vvc=""></mpi>			
			FgNr. WD 234779→	10.01-05.05		0 986 580 178

Bosch Automotive Aftermarket

2017 | 2018

MG



























<b>1.6</b> i 16V	1,6	66	4G92 Kat.	11.95-09.00	0 580 45	53 477	
[CK/CP/CN]							
<b>1.8</b> i [CK/CP/CN]	1,8	85	4G93 Kat.	05.96-05.01	0 580 45	53 477	
<b>2.0</b> i [CS/CT]	2,0	99	4G63	06.02-04.10		0 986 580 943	
Lancer Evo V	Ш						
<b>2.0</b> i Turbo 4WD	2,0	195	4G63	09.02-07.05		0 986 580 943	
[CS/CT]							
Lancer Hatch	back						
<b>1.6</b> i 16V [C6/C7]	1,6	83	4G92 Kat.	06.92-07.95	0 580 45	53 477	
Lancer Statio	n Wa	gon					
<b>1.6</b> i [CS/CT]	1,6	72	4G18	06.03-06.08		0 986 580 943	
<b>2.0</b> i [CS/CT]	2,0	99	4G63	06.03-06.08		0 986 580 943	
Pajero							
<b>3.0</b> i [NH/NJ]	3,0	109	6G72	12.90-12.95	0 580 45	53 477	
i 4WD	3,0	109	6G72	05.91-08.97	0 580 45	53 477	
[NH/NJ/NK]							
Pajero Pinin							
<b>1.8</b> [H]	1,8	84	4G93 SOHC	09.01-02.05	RAB	0 986 580 943	
Pajero Sport							
<b>3.0</b> i V6 [K]	3,0	125-130	6G72	07.96-02.09	0 580 45	53 477	
Sigma Wagoi							
3.0	3,0	125-130	6G72	01.93-07.96	0 580 45	53 477	
Space Runne							
<b>2.0</b> i 16V	2,0	98	4G63	05.99-05.01		0 986 580 943	
				06.01-08.02	LAB	0 986 580 943	
Space Wagor							
<b>2.0</b> i 16V [N]	2,0	98	4G63	06.00-05.01	LAB	0 986 580 943	
				06.01-01.04	LAB	0 986 580 943	

	ISS	- A		
$\mathbf{n}$		•	N	

A I						
Almera						
<b>1.4</b> i [N15]	1,4	55-64	GA14DE	07.95-04.00	0 986 580 914	
<b>1.5</b> D Turbo	1,5	60	K9K	10.02-11.06		0 580 300 048
[N16E]						
i [N16E]	1,5	66	QG15DE	03.01-07.02	0 580 313 1	.73
		72	QG15DE	08.02-08.03	0 580 313 1	.20
				09.03-11.06	0 580 314 0	63
<b>1.6</b> i [B10]	1,6	79	QG16	01.06-11.12	0 986 580 908	
i [N15]	1,6	66-73	GA16DE	07.95-04.00	0 986 580 914	
<b>1.8</b> i [N16E]	1,8	84	QG18DE	03.01-07.02	0 580 313 1	.73
		85	QG18DE	08.02-08.03	0 580 313 1	.20
				09.03-11.06	0 580 314 0	63
2.2 D Turbo	2,2	81/82/	YD22DDT	03.01-09.03		0 580 300 048
[N16E]		100				
Almera Hat	tchback					
<b>1.4</b> i [N15]	1,4	55-64	GA14DE	07.95-04.00	0 986 580 914	
<b>1.5</b> D Turbo	1,5	60	К9К	10.02-11.06		0 580 300 048
[N16E]						
i [N16E]	1,5	66	QG15DE	01.00-07.02	0 580 313 1	.73
		72	QG15DE	08.02-08.03	0 580 313 1	.20
				09.03-11.06	0 580 314 0	63
<b>1.6</b> i [N15]	1,6	66-73	GA16DE	07.95-04.00	0 986 580 914	
<b>1.8</b> i [N16E]	1,8	84	QG18DE	01.00-07.02	0 580 313 1	.73
		85	QG18DE	08.02-08.03	0 580 313 1	.20
				09.03-11.06	0 580 314 0	63
<b>2.0</b> i [N15]	2,0	105	SR20DE	04.96-04.00	0 986 580 914	
<b>2.2</b> D Turbo	2,2	81/82/	YD22DDT	01.00-09.03		0 580 300 048
[N16E]		100				
Almera Tine	0					
<b>1.8</b> i [V10M]	1,8	84-85	QG18DE	05.00-02.03	0 580 313 1	.73
[]	-,5	3.00		03.03-12.05	0 580 314 0	













Type
















Primera								
L <b>.6</b> [P12E]	1,6	78-80	QG16DE	12.01-06.04			0 580 313 101	
				07.04-06.10			0 580 314 062	
<b>8</b> [P12E]	1,8	85	QG18DE	12.01-06.04			0 580 313 101	
				07.04-06.10			0 580 314 062	
9 D Turbo [P12E]	1,9	85-88	F9Q	01.03-07.10				0 580 300 03
. <b>0</b> [P12E]	2,0	103	QR20DE	12.01-06.04			0 580 313 101	
	,			07.04-07.10			0 580 314 062	
2.2 D Turbo [P12E]	2.2	93	YD22DDT	12.01-06.04				0 580 300 03
5 [. 122]	_,_		.52255.	07.04-08.10				0 580 300 03
		100-102	YD22DDT	01.03-09.10				0 580 300 03
Primera Hatc	hbac		1522551	01.00 00.10				
L. <b>6</b> [P12E]	1,6	78-80	QG16DE	05.02-06.04			0 580 313 101	
[1 122]	1,0	10 00	QUIODE	07.04-06.10			0 580 314 062	
i [P10E]	1,6	71-75	GA16DE	05.93-06.96	0 580 453 330		0 300 314 002	
i [P11E]	1,6	66-73	GA16DE	12.98-05.99	0 300 433 330	0 580 453 485		
<b>8</b> [P12E]	1,8	85	QG18DE	05.02-06.04		0 300 433 403	0 580 313 101	
<b>0</b> [1 12L]	1,0	03	QUIODL	07.04-07.10			0 580 314 062	
L.9 D Turbo [P12E]	1.0	85-88	F9Q	01.03-07.10			0 300 314 002	0 580 300 03
		103					0.500.212.101	0 300 300 03
<b>2.0</b> [P12E]	2,0	103	QR20DE	05.02-06.04			0 580 313 101	
:[D10E]	2.0	05.00	CD20DE	07.04-07.10	0 500 450 000		0 580 314 062	
i [P10E]	2,0	85-92	SR20DE	09.94-06.96	0 580 453 330			
	0.0	110	SR20DE	06.90-06.96	0 580 453 330	0.000.400.400		
i, i GT [P11E]	2,0	96/110	SR20DEH; SR20DEL	12.98-06.99		0 580 453 485		
i 4WD [P10E]	2,0	110	SR20DE	09.94-06.96	0 580 453 330			
2.2 D Turbo [P12E]	2,2	93	YD22DDT	05.02-06.04				0 580 300 03
				07.04-08.10				0 580 300 03
		100-102	YD22DDT	01.03-09.10				0 580 300 03
Primera Seda	ın							
L <b>.6</b> <u>i [P10E]</u>	1,6	71-75	GA16DE	05.93-06.96	0 580 453 330			
i [P11E]	1,6	66-73	GA16DE	12.98-05.99		0 580 453 485		
<b>2.0</b> i [P10E]	2,0	85-92	SR20DE	09.94-06.96	0 580 453 330			
		110	SR20DE	06.90-06.96	0 580 453 330			
i, i GT [P11E]	2,0	96/110	SR20DEH; SR20DEL	12.98-06.99		0 580 453 485		
i 4WD [P10E]	2,0	110	SR20DE	09.94-06.96	0 580 453 330			
Primera Wag	on							
<b>I.6</b> [P12E]	1,6	80	QG16DE	12.01-06.04			0 580 313 101	
				07.04-06.10			0 580 314 062	
i [WP11E]	1,6	66/73	GA16DE	12.98-06.99		0 580 453 485		
<b>8</b> [P12E]	1,8	85	QG18DE	12.01-06.04			0 580 313 101	
	,			07.04-06.10			0 580 314 062	
i [WP11E]	1,8	84	QG18DE	06.99-12.01		0 580 453 485		
L.9 D Turbo [P12E]		85-88	F9Q	01.03-07.10				0 580 300 03
2.0 [P12E]	2,0	103	QR20DE	12.01-06.04			0 580 313 101	0 000 000 00
[1 122]	2,0	100	MIZODE	07.04-07.10			0 580 314 062	
i [WP11E]	2,0	85/96/	SR20DE	12.98-12.01		0 580 453 485	0 300 314 002	
I [VVI IIL]	2,0	103	SHZODL	12.30 12.01		0 300 433 403		
0 0 Turba [D10F]	2.2	93	VD22DDT	12.01.06.04				0.500.300.03
<b>2.2</b> D Turbo [P12E]	2,2	93	YD22DDT	12.01-06.04				0 580 300 03
		100 100	VDOODDT	07.04-08.10				0 580 300 03
		100-102	YD22DDT	01.03-09.10				0 580 300 03
Pulsar								
L.5 i	1,5	77	GA15DE	10.95-10.99		0 986 580 914		
Pulsar Hatchl								
L. <b>6</b> [N15]	1,6	86	GA16DE	08.97-06.00		0 986 580 914		
<b>2.0</b> i [N15]	2,0	105	SR20DE	08.97-06.00		0 986 580 914		
Pulsar Sedan								
<b>L.6</b> [N15]	1,6	81-86	GA16DE	08.97-06.00		0 986 580 914		
Qashqai								
<b>L.5</b> dCi [J10]	1,5	76-78/81	К9К	12.06-12.13 MPR				0 986 580 37
<b>I.6</b> [J10]	1,6	84-89	HR16DE	01.10-02.12			0 986 580 955	
				03.12-12.13			0 986 580 955	
				00112 12110				
		86	HR16DE	11.10-02.12			0 986 580 955	






























<b>4</b> i [F]	1,4	44	C 14 NZ < OHC >; X 14 NZ	09.91-02.98			0 580 314 154	
			<ecotec ohc=""></ecotec>					
		60	14 SE / C 14 SE < OHC>	03.92-02.98	BET		0 580 314 097	
		65	14 SE	05.96-12.98			0 580 314 097	
		66	X 14 XE < Ecotec DOHC>	04.96-02.98	BET		0 580 314 097	
i [G]	1,4	66	X 14 XE < Ecotec >					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	09.97-09.00		0 580 453 465		
			Y8026165→ F <sub>7</sub> N <sub>7</sub> × V2042070 × VE0E2046	00 07 00 00	DET		0.500.214.070	
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846, →Y8026164	09.97-09.00	BEI		0 580 314 079	
			710020104 Z 14 XE <ecotec></ecotec>					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	09 00-01 04		0 580 453 465		
			Y8026165→	00.00 01.01		0 000 400 400		
i [J]	1,4	64/74	A 14 XEL <ecoflex>; A 14 XER</ecoflex>	09.09→				0 580 200 045
2-1	,	,	<ecoflex>; B 14 XER</ecoflex>					
i, Twinport [H]	1,4	55/66	Z 14 XEL <ecotec>; Z 14 XEP</ecotec>					
			<twinport ecotec=""></twinport>					
			FgNr. →62104873,→65125614,	03.04-03.10				0 580 314 082
			→68084308					
			FgNr. 62104874→,65125615→,	03.04-03.10				0 580 314 195
			68084309→					
Twinport [G]	1,4	66	Z 14 XEP < Twinport Ecotec>	09.03-06.09		0 580 453 465		
<b>6</b> i [F]	1,6	52/55	X 16 SZ; X 16 SZR < Ecotec >	09.92-08.97			0 580 314 154	
		55	16 LZ2, NZ2 < OHC >; 16 NZR	09.94-02.98	DET		0 580 314 154	
		74	C 16 SE < OHC>	03.92-02.98			0 580 314 097	
:[0]	1.0	EE	X 16 XEL < DOHC Ecotec>	09.94-02.98	BEI		0 580 314 097	
i [G]	1,6	55 62	X 16 SZR <ecotec> Z 16 SE <ecotec></ecotec></ecotec>	09.97-08.00 09.00-01.05		0 580 453 465	0 580 314 154	
		74	C 16 SEL < DOHC>	03.00-01.03		0 300 433 403		
		14	FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	09 98-01 04		0 580 453 465		
			Y8026165→	00.00 01.01		0 000 400 400		
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	09.98-01.04	BET		0 580 314 079	
			→Y8026164					
			C 16 SEL <ecotec></ecotec>	10.99-12.05		0 580 453 465	0 580 314 079	
			X 16 XEL <ecotec dohc=""></ecotec>					
			FgNr. $Y2042871 \rightarrow , Y5052847 \rightarrow ,$	09.97-01.04		0 580 453 465		
			Y8026165→					
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	09.97-01.04	BET		0 580 314 079	
			→Y8026164					
			Z 16 XE <ecotec></ecotec>					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	09.00-01.04		0 580 453 465		
			Y8026165→	00 00 01 01	DET		0.500.044.070	
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	09.00-01.04	BEI		0 580 314 079	
: [11]	1.6	0E	→Y8026164 A 16 XER <ecotec></ecotec>	07.10→				0 500 214 105
i [H] i [J]	1,6 1,6	85 85	A 16 XER < Ecotec >	07.10→				0 580 314 195 0 580 200 045
1 [0]	1,0	03	FgNr. C0000001 ->, C1000001 ->,					0 580 200 045
			C3000001 >,C8000001 >,	55.05 /				0 000 200 070
			CG000001→,CCG000001→,					
			FgNr. →B3999999,→B8999999,	09.09→	TW			0 580 200 045
			→BG999999					
			B 16 XER	03.15→				0 580 200 045
i, i Twinport [H]	1,6	77/85	Z 16 XEP <ecotec>; Z 16 XER <ecotec< td=""><td>&gt;;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></ecotec<></ecotec>	>;				
			Z 16 XE1 <ecotec></ecotec>					
			FgNr. →62104873,→65125614,	03.04-03.10				0 580 314 082
			→68084308					
			FgNr. 62104874→,65125615→,	03.04-03.10				0 580 314 195
<del></del>			68084309→					
i Turbo [H]	1,6	132	Z 16 LET <ecotec></ecotec>	02.07-03.10				0 580 314 212
i Twinport [G]	1,6	76	Z 16 XEP <ecotec></ecotec>	03.03-07.09		0 580 453 465		



**Bosch Automotive Aftermarket** 2017 | 2018

09.00-01.04 BET

03.92-02.98 BET

09.91-02.98

0 580 453 489

0 580 453 465

0 580 314 154

0 580 314 097

0 580 314 079



**2.2** i [G]

1.4 i [F]

i [G]

**Astra Cabrio** 

2.2

1,4 44

1,4 66

108

60/66

Z 22 SE < Ecotec >

<Ecotec OHC>

C 14 NZ < OHC>; X 14 NZ

X 14 XE < Ecotec DOHC >;

Fg.-Nr. Y2042871→, Y5052847→, 09.97-02.05

Fg.-Nr. →Y2042870, →Y5052846, 09.97-02.05 BET

14 SE / C 14 SE < OHC >

X 14 XE < Ecotec >

Y8026165→

→Y8026164


























<b>1.4</b> i [G]	1.4	66	Z 14 XE <ecotec></ecotec>					
<b>4</b> 1[0]	1,4	00	FgNr. Y2042871→,Y5052847→, Y8026165→	09.00-08.05		0 580 453 465		
L.6 i [F]	1,6	52/55	X 16 SZ; X 16 SZR <ecotec></ecotec>	09.92-08.97			0 580 314 154	
	_,-	55	16 LZ2, NZ2 <ohc>; 16 NZR</ohc>	09.94-02.98			0 580 314 154	
		74	X 16 XEL < DOHC Ecotec>	09.94-02.98	BET		0 580 314 097	
i [G]	1,6	74	X 16 XEL < Ecotec DOHC >					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→, Y8026165→	09.97-08.00		0 580 453 465		
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846, →Y8026164	09.97-08.00	BET		0 580 314 079	
i, i Twinport [G]		74/76	Z 16 XE <ecotec>; Z 16 XEP <ecotec></ecotec></ecotec>	09.00-08.05	100 711	0 580 453 465		
L <b>.8</b> i [F]	1,8	66	C 18 NZ	09.91-02.98			0 580 314 154	
		05/02	C 10 VE > DOLIC> C 10 VE	09.93-08.98	3BA,TW		0 580 314 097	
		85/92	C 18 XE < DOHC>; C 18 XEL	09.93-08.98	BEI		0 580 314 097	
i [G]	1,8	92	<dohc>; X 18 XE <dohc> Z 18 XE <ecotec></ecotec></dohc></dohc>	09.00-08.05		0 580 453 465		
<b>2.0</b> i[F]	2,0	85/100/	C 20 NE / 20 NE < OHC >;	09.91-02.98	RET	0 360 433 403	0 580 314 097	
2.0 1[1]	2,0	110	C 20 XE / XE-LN < DOHC>; X 20 XEV < DOHC Ecotec>	03.31-02.30	DLI		0 300 314 037	
i Turbo [G]	2,0	141-147	Z 20 LET < Turbo Ecotec >	03.02-08.05	BET	0 580 453 489		
<b>2.2</b> i [G]	2,2	108	Z 22 SE <ecotec></ecotec>	09.00-08.05	BET	0 580 453 489		
Astra Caravar	1							
<b>1.2</b> i [G]	1,2	48	X 12 XE <ecotec></ecotec>					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→, Y8038291→	09.97-09.03		0 580 453 465		
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	09.97-09.03			0 580 314 097	
			→Y8038290					
		55	Z 12 XE <ecotec ohc=""></ecotec>					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→, Y8038291→	09.00-09.03		0 580 453 465		
i Twinport [H]	1,2	59	Z 12 XEP					
			FgNr. →62104873,→65125614, →68084308					0 580 314 082
4.0.007/5//	1.0		FgNr. 62104874→,65125615→, 68084309→	03.07-03.09				0 580 314 195
1.3 CDTI[H]	1,2	66	Z 13 DTH <ecotec></ecotec>	00.05.00.10				0.500.000.050
			Fg.·Nr. →62106984,→65125614, →68096399 Fg.·Nr. 62106985→,68096400→,					0 580 303 052 0 580 303 088
			65125615→	00.05-05.10				0 300 303 000
<b>l.4</b> i [F]	1,4	44	C 14 NZ <ohc>; X 14 NZ</ohc>	09.91-02.98			0 580 314 154	
•• <del>•</del> • [[ ]	⊥,↔		<ecotec ohc=""></ecotec>	00.01-02.00			3 300 314 134	
		60/66	X 14 XE <ecotec dohc="">;</ecotec>	03.92-02.98	BFT		0 580 314 097	
		55,00	14 SE / C 14 SE < OHC >	00.02 02.00			1 1 1 0 1 1 0 0 1	
i [G]	1,4	66	X 14 XE < Ecotec OHC >					
. [∼]	±, <del>-</del> †		FgNr. Y2042871→,Y5052847→, Y8026165→	09.97-09.00		0 580 453 465		
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	09.97-09.00	BET		0 580 314 079	
			→Y8026164					
			Z 14 XE <ecotec ohc=""></ecotec>					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→, Y8026165→	09.00-06.04		0 580 453 465		
i, i Twinport [H]	1,4	55/66	Z 14 XEL <ecotec>; Z 14 XEP</ecotec>					
			<twinport ecotec=""></twinport>					
			FgNr. →62104873,→65125614, →68084308					0 580 314 082
			E N 00404074 05405045	08.04-03.10				0 580 314 195
-			FgNr. 62104874→,65125615→, 68084309→					
i Twinport [G]	1,4	66	68084309→ Z 14 XEP <twinport ecotec=""></twinport>	09.03-07.09		0 580 453 465		
i Twinport [G]	1,4 1,6	66 52/55 55	68084309→			0 580 453 465	0 580 314 154 0 580 314 154	

2017 | 2018





110

C 20 XE / XE-LN < DOHC>; X 20 XEV

<DOHC Ecotec>


























<b>2.0</b> i [G]	2,0	100/118	X 20 XER <ecotec>; X 20 XEV</ecotec>					
			<ecotec dohc=""> FgNr. Y2042871→,Y5052847→,</ecotec>	09.97-06.04		0 580 453 465		
			Y8026165→ FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	09.97-06.04	BFT		0 580 314 079	
			→Y8026164				0000014013	
i Turbo [G]	2,0		Z 20 LET < Turbo Ecotec>	09.01-06.04	BET	0 580 453 489		
i Turbo [H]	2,0	125/147	Z 20 LEL <ecotec>; Z 20 LER <ecotec></ecotec></ecotec>					
			FgNr. →62,→65,→68	08.04-03.10				0 580 314 084
		177	FgNr. 62→,65→,68→	08.04-03.10				0 580 314 197
<b>2.2</b> i[G]	2,2	177 108	Z 20 LEH <ecotec> Z 22 SE <ecotec></ecotec></ecotec>	09.05-03.10	DET	0 580 453 489		0 580 314 141
Astra Classic	2,2	100	Z ZZ SE \EColeC>	09.00-06.04	DEI	0 300 433 409		
L4 i [F]	1,4	44	X 14 NZ <ecotec ohc=""></ecotec>	09.97-08.02			0 580 314 154	
<b>l.6</b> i [F]	1,6	55	X 16 SZR < Ecotec >	09.97-08.02			0 580 314 154	
1.0 1[1]	1,0	74	X 16 XEL <ecotec dohc=""></ecotec>	09.97-08.02	RFT		0 580 314 097	
Astra Classic	Cara		X TO ALL SECORCE DOTTO	03.37 00.02	DLI		0 300 314 037	
L4 i [F]	1,4	44	X 14 NZ <ecotec ohc=""></ecotec>	09.97-08.02			0 580 314 154	
<b>1.6</b> i [F]	1,6	55	X 16 SZR < Ecotec >	09.97-08.02			0 580 314 154	
1: 1	_,0	74	X 16 XEL <ecotec dohc=""></ecotec>	09.97-08.02	BFT		0 580 314 097	
Astra Coupé				30.01 00.02	521		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1.6 i Twinport [G]	1,6	76	Z 16 XEP <ecotec></ecotec>	03.03-02.05		0 580 453 465		
<b>L.8</b> i [G]	1,8	85	X 18 XE1 <ecotec></ecotec>	20.00 02.00		2 2 2 2 4 2 2 4 2 2		
· · · · [=]	_,~		FgNr. Y2042871 $\rightarrow$ , Y5052847 $\rightarrow$ ,	09.97-08.00		0 580 453 465		
			Y8038291→					
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	09.97-08.00			0 580 314 097	
		05/00	→Y8038290	00 00 00 05		0.500.450.405		
		85/92	Z 18 XE <ecotec>; Z 18 XEL</ecotec>	09.00-02.05		0 580 453 465		
<b>2.0</b> i Turbo [G]	2.0	141-147	<ecotec> Z 20 LET <turbo ecotec=""></turbo></ecotec>	09.00-02.05	DET	0 580 453 489		
	2,0							
2.2 i [G]	2,2	108	Z 22 SE <ecotec></ecotec>	09.00-02.05	BEI	0 580 453 489		
Astra GTC	1 2	e e	7.12 DTIL «Footoo»					
1.3 CDTI [H]	1,2	66	Z 13 DTH < Ecotec >	06 05 02 00				0 580 303 052
			FgNr. →62107450,→65125614, →68096399	00.03-02.03				0 300 303 032
			FgNr. 62106985→,65125615→,	06 05-02 00				0 580 303 088
			68096400→	00.03 02.03				0 300 303 000
<b>1.4</b> i [J]	1,4	74	A 14 XER <ecoflex></ecoflex>	09.11→				0 580 200 045
i Twinport [H]	1,4	55/66	Z 14 XEL <ecotec>; Z 14 XEP</ecotec>	00.11 /				0 000 200 070
i i wiiipoit [i i]	1,7	00/00	<twinport ecotec=""></twinport>					
			FgNr. →62,→65125614,→68	03.05-03.09				0 580 314 082
			FgNr. 62104874→,	03.05-03.09				0 580 314 195
			65125615→,68→	30.00				
L.6 i [H]	1,6	85	A 16 XER < Ecotec>	01.11-12.12				0 580 314 195
i, i Twinport [H]		77/85	Z 16 XE <ecotec>; Z 16 XER <ecotec< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>- 300 01 . 130</td></ecotec<></ecotec>					- 300 01 . 130
.,	_,~	,00	FgNr. →62,→65125614,→68	03.05-09.09				0 580 314 082
			FgNr. 62→,65125615→,68→	03.05-09.09				0 580 314 195
i Turbo [H]	1,6	132	A 16 LET < Ecotec >	01.11-12.12				0 580 314 212
[11]	_,0		Z 16 LET <ecotec></ecotec>	02.07-09.10				0 580 314 212
L.7 CDTI[H]	1,7	74	Z 17 DTH					
	,.		FgNr. →62108251,→65125614,	09.05-03.07				0 580 300 040
			→68081462					
			FgNr. 62108252→,65125615→,	09.05-03.07				0 580 300 051
			68081463→	30.00 00.01				
L <b>.8</b> i [H]	1,8	92	Z 18 XE <ecotec></ecotec>	03.05-03.08				0 580 314 082
	1,0	103	A 18 XER < Ecotec>	01.11-12.12				0 580 314 195
		100	Z 18 XER < Ecotec>	V1.11-12.12				0.000.014.133
				11 07-10 10				0.580.314.092
			FgNr. →62104873,→65125614, →68084308	11.01-12.10				0 580 314 082
			→60064306 FgNr. 62104874→,65125615→,	11 07-12 10				0 580 314 195
			FgNr. 02104074→,00120010→, 68084309→	11.01-12.10				0 300 314 133
i [J]	1,8	103	A 18 XER < Ecotec >	11.11→				0 580 200 045





























<b>1.4</b> i	1,4	60	C 14 SE					
	-, .		FgNr. Y3010333→,Y4063970→, Y6000001→	09.94-10.01		0 580 453 465		
			FgNr. →Y3010332,→Y4063969, →X6999999	09.94-10.01	BET		0 580 314 097	
		66	C 14 SEL					
			FgNr. $Y3010333 \rightarrow$ , $Y4063970 \rightarrow$ ,	08.99-10.01		0 580 453 465		
			Y6000001→	08.08→	DET	0 580 453 465	0.500.044.007	
			FgNr. →Y3010332,→Y4063969, →X6999999	08.99-10.01 $08.08 \rightarrow$	BET		0 580 314 097 0 580 314 097	
<b>1.6</b> CNG [Tour]	1,6	69	Z 16 YNG <ecotec gasmotor=""></ecotec>	06.06-01.11	DLI		0 986 580 807	
	-	71	Y 16 YNG <ecotec-gas cng=""></ecotec-gas>	04.05-05.06			0 986 580 807	
i [Tour]	1,6	64	Z 16 SE <ecotec></ecotec>	10.01-08.04		0 580 453 465		
Corsa	1.0	40	V40VE E I					
<b>1.0</b> i [B]	1,0	40	X 10 XE <ecotec> FgNr. Y3010333→,Y4063970→, Y6000001→</ecotec>	09.96-09.00		0 580 453 465		
			FgNr. →Y3010332,→Y4063969, →X6999999	09.96-09.00	BET		0 580 314 097	
i 12V, Twinport [C]	1,0	43/44	Z 10 XE; Z 10 XEP < Twinport ECO>	09.00-09.06	TFP		0 986 580 807	
Twinport [D]	1,0	44	Z 10 XEP <twinport eco=""></twinport>	07.06-10.09				0 580 200 104
, , , , ,	,	48	A 10 XEP < Twinport ECO >	12.09→				0 580 200 104
<b>1.2</b> i [B]	1,2	33	C 12 NZ; X 12 SZ < Ecotec>	03.93-08.00			0 580 314 154	
			12 NZ	03.93-08.00			0 580 314 154	
		48	X 12 XE <ecotec> FgNr. Y3010333→,Y4063970→,</ecotec>	09.97-08.00		0 580 453 465		
			Y6000001→ FgNr. →Y3010332,→Y4063969, →X6999999	09.97-08.00	BET		0 580 314 097	
i 16V, Twinport [C]	1,2	55/59	Z 12 XE <ecotec>; Z 12 XEP <ecotec></ecotec></ecotec>	09.00-09.06	TFP		0 986 580 807	
	1,2	51/57/	A 12 XEL <ecotec>; A 12 XER</ecotec>	07.06→				0 580 200 104
[D]		59/63	<ecotec>; Z 12 XEP; Z 12 XEP <ecotec></ecotec></ecotec>					
<b>1.3</b> i [B]	1,3	58	13 NE	01.96-12.00			0 580 314 076	
1.4 <u>i</u>	1,4	66	C 14 SE	10.02-12.06			0.500.044.54	0 580 314 395
i [B]	1,4	44	C 14 NZ X 14 SZ <ecotec></ecotec>	03.93-08.00			0 580 314 154 0 580 314 154	
		60/63	C 14 SE; C 14 SEL	09.90-09.00			0 300 314 134	
		55,55	FgNr. Y3010333→,Y4063970→, Y6000001→	03.93-08.00		0 580 453 465		
			FgNr. →Y3010332,→Y4063969,	03.93-08.00	BET		0 580 314 097	
		66	→X6999999 X 14 XE <ecotec></ecotec>					
		00	FgNr. Y3010333→,Y4063970→, Y6000001→	03.93-08.99		0 580 453 465		
			FgNr. →Y3010332,→Y4063969, →X6999999	03.93-08.99	BET		0 580 314 097	
i 16V, Twinport [C]	1,4	66	Z 14 XE <ecotec>; Z 14 XEP <twinport eco=""></twinport></ecotec>	09.00-09.06	TFP		0 986 580 807	
LPG, Twinport [D]	1,4	64/66/74	A 14 XEL <eco flex="">; A 14 XER <ecoflex>; Z 14 XEP; Z 14 XEP</ecoflex></eco>	07.06→				0 580 200 104
Twinport Turbo	1,4	88	<twinport eco=""> A 14 NEL <ecoflex turbo=""></ecoflex></twinport>	07.12→				0 580 314 221
[D]								
1.5 D [B]	1,5	37	15 D < 4EC1>	03.93-08.00			0 580 314 079	
<b>1.6</b> GSI, i, i GSI [B]	1,6	(4)(8)80	C 16 SEL; C 16 XE; X 16 XE < Ecotec> FgNr. Y3010333→,Y4063970→, Y6000001→	03.93-08.00		0 580 453 465		
			FgNr. →Y3010332,→Y4063969, →X6999999	03.93-08.00	BET		0 580 314 097	
i [C]	1,6	62	Z 16 SE <ecotec></ecotec>	09.01-08.05		0 580 453 465		























4	ODEL	

1.6 i Turbo, i Turbo OPC [D]	1,6		A 16 LEL < Turbo ECOTEC>; A 16 LER < OPC Turbo ECOTEC>; A 16 LES < OPC Turbo ECOTEC>; B 16 LES; Z 16 LEL < Turbo ECOTEC>; Z 16 LER	02.07→		0 580 314 221	
			<opc ecotec="" turbo=""></opc>				
<b>1.7</b> D[B]	1,7	44	17 D <4EE1>	03.93-08.00		0 580 314 079	
<b>1.8</b> i 16V [C]	1,8	92	Z 18 XE <gsi ecotec=""></gsi>	09.01-08.05	TFP	0 986 580 807	
Insignia							
<b>1.4</b> Turbo, Turbo LPG [68]	1,4	103	A 14 NET <ecotec>; B 14 NET</ecotec>	09.11→		0 580 200 044	
Turbo, Turbo LPG [69]	1,4	103	A 14 NET <ecotec>; B 14 NET</ecotec>	09.11→		0 580 200 044	
<b>1.6</b> [68]	1,6	85	A 16 XER < Ecotec >	09.08→		0 580 200 044	
		132	A 16 LET < Ecotec>	09.08→		0 580 200 066	
[69]	1,6	85	A 16 XER < Ecotec >	09.08→		0 580 200 044	
		132	A 16 LET < Ecotec >	09.08→		0 580 200 066	
<b>1.8</b> [68]	1,8	103	A 18 XER < Ecotec >	09.08→		0 580 200 044	
[69]	1,8	103	A 18 XER < Ecotec >	09.08→		0 580 200 044	
<b>2.0</b> CDTI [68]	2,0	81/88/	A 20 DT <ecoflex>; A 20 DT</ecoflex>	09.08→		0 580 203 028	
	,	96/103	<ecotec>; A 20 DTE</ecotec>				
			A 20 DTH <ecoflex>: A 20 DTR</ecoflex>	09.08→		0 580 203 028	
		143	<ecotec></ecotec>				
		125	B 20 DTH	01.15→		0 580 203 028	
CDTI [69]	2,0	81/88/	A 20 DT <ecoflex>; A 20 DT</ecoflex>	09.08→		0 580 203 028	
0511[00]	2,0	96/103	<ecotec>; A 20 DTE</ecotec>	00.00		0 000 200 020	
			A 20 DTH <ecoflex>; A 20 DTR</ecoflex>	09.08→		0 580 203 028	
		143	<ecotec></ecotec>	00.00		0 000 200 020	
		125	B 20 DTH	01.15→		0 580 203 028	
CDTI 4x4 [68]	2,0		A 20 DTH <ecoflex>; A 20 DTR</ecoflex>	07.09→	RAB	0 580 204 014	
CD114X4 [00]	2,0	143	<ecotec></ecotec>	01.03	NAD	0 300 204 014	
CDTI 4x4 [69]	2,0		A 20 DTH <ecoflex>; A 20 DTR</ecoflex>	07.09→	RAB	0 580 204 014	
0011444 [00]	2,0	143	<ecotec></ecotec>	01.05	IIAD	0 300 204 014	
Insignia Spor	ts To		Leotees				
<b>1.4</b> , LPG [35]							
<b>1.7</b> , Li G [00]	1 4		Δ 14 NFT < Fcotec> · B 14 NFT	09 11→		0 580 200 044	
16 [35]	1,4	103	A 14 NET < Ecotec>; B 14 NET	09.11→		0 580 200 044 0 580 200 044	
<b>1.6</b> [35]	1,4 1,6	103 85	A 16 XER < Ecotec >	02.09→		0 580 200 044	
	1,6	103 85 132	A 16 XER <ecotec> A 16 LET <ecotec></ecotec></ecotec>	02.09→ 02.09→		0 580 200 044 0 580 200 066	
<b>1.8</b> [35]	1,6	103 85 132 103	A 16 XER <ecotec> A 16 LET <ecotec> A 18 XER <ecotec></ecotec></ecotec></ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→		0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044	
<b>1.8</b> [35]	1,6	103 85 132 103 81/88/	A 16 XER <ecotec> A 16 LET <ecotec> A 18 XER <ecotec> A 20 DT <ecoflex>; A 20 DT</ecoflex></ecotec></ecotec></ecotec>	02.09→ 02.09→		0 580 200 044 0 580 200 066	
<b>1.8</b> [35]	1,6	103 85 132 103 81/88/ 96/103	A 16 XER <ecotec> A 16 LET <ecotec> A 18 XER <ecotec> A 20 DT <ecoflex>; A 20 DT <ecotec>; A 20 DTE</ecotec></ecoflex></ecotec></ecotec></ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→		0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 203 028	
<b>1.8</b> [35]	1,6	103 85 132 103 81/88/	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT <ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR</ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→		0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044	
<b>1.8</b> [35]	1,6	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT <ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec></ecotec></ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→		0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 203 028	
<b>1.8</b> [35]	1,6	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT <ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH</ecotec></ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 01.15→		0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 203 028	
<b>1.8</b> [35]	1,6	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT <ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR</ecotec></ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→		0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 203 028	
<b>1.8</b> [35] <b>2.0</b> CDTI [35]	1,6 1,8 2,0	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118 125 140	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT < Ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> B 20 DTH A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 01.15→ 07.09→	RAR	0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028	
<b>1.8</b> [35]	1,6 1,8 2,0	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT < Ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> B 20 DTH A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR  A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 01.15→	RAB	0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 203 028	
<b>1.8</b> [35] <b>2.0</b> CDTI [35]	1,6 1,8 2,0	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118 125 140	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT < Ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> B 20 DTH A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 01.15→ 07.09→		0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028	
<b>1.8</b> [35] <b>2.0</b> CDTI [35]	1,6 1,8 2,0	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118 125 140	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT < Ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> B 20 DTH A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 01.15→ 07.09→	RAB RAB	0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028	
1.8 [35] 2.0 CDTI [35]  CDTI 4x4 [35]	1,6 1,8 2,0	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118 125 140	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT < Ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> B 20 DTH A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 01.15→ 07.09→		0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028	
1.8 [35] 2.0 CDTI [35]  CDTI 4x4 [35]	1,6 1,8 2,0	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118 125 140 118	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT <ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 01.15→ 07.09→ 06.10→		0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 204 014	
1.8 [35] 2.0 CDTI [35]  CDTI 4x4 [35]  Meriva 1.4 ecoFLEX,	1,6 1,8 2,0	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118 125 140	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT <ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 14 NEL &lt; ecoFLEX&gt;; A 14 NET</ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 01.15→ 07.09→		0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028	
1.8 [35] 2.0 CDTI [35]  CDTI 4x4 [35]  Meriva 1.4 ecoFLEX, Ecotec [B]	1,6 1,8 2,0 2,0	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118 125 140 118 140-143	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT <ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 14 NEL &lt; ecoFlex&gt;; A 14 NET <ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 01.15→ 07.09→ 06.10→ 04.10→		0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 204 014 0 580 204 014 0 580 200 080	
1.8 [35] 2.0 CDTI [35]  CDTI 4x4 [35]  Meriva 1.4 ecoFLEX, Ecotec [B] ecoFLEX, Turbo	1,6 1,8 2,0 2,0	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118 125 140 118	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT <ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 14 NEL &lt; ecoFLEX&gt;; A 14 NET</ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 01.15→ 07.09→ 06.10→		0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 204 014	
1.8 [35] 2.0 CDTI [35]  CDTI 4x4 [35]  Meriva 1.4 ecoFLEX, Ecotec [B] ecoFLEX, Turbo [B]	1,6 1,8 2,0 2,0 1,4 1,4	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118 125 140 118 140-143 88/103	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT <ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 14 NEL &lt; ecoFLEX&gt;; A 14 NET <ecotec> B 14 NEL; B 14 NET</ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 01.15→ 07.09→  04.10→  10.12→		0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 204 014 0 580 204 014 0 580 200 080	
1.8 [35] 2.0 CDTI [35]  CDTI 4x4 [35]  Meriva 1.4 ecoFLEX, Ecotec [B] ecoFLEX, Turbo	1,6 1,8 2,0 2,0	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118 125 140 118 140-143	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT <ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 14 NEL &lt; ecoFLEX&gt;; A 14 NET <ecotec> B 14 NEL; B 14 NET</ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 01.15→ 07.09→ 06.10→ 07.09→  10.12→ 04.10→		0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 204 014 0 580 204 014 0 580 200 080 0 580 200 080	
1.8 [35] 2.0 CDTI [35]  CDTI 4x4 [35]  Meriva 1.4 ecoFLEX,	1,6 1,8 2,0 2,0 1,4 1,4	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118 125 140 118 140-143 88/103 88/103	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT <ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 14 NEL &lt; ecoFLEX&gt;; A 14 NET  A 14 XER &lt; ecoFlex&gt; B 14 XER</ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 01.15→ 07.09→ 06.10→ 07.09→ 04.10→ 04.10→ 09.13→		0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 204 014 0 580 204 014 0 580 200 080	
1.8 [35] 2.0 CDTI [35]  CDTI 4x4 [35]  Meriva 1.4 ecoFLEX,	1,6 1,8 2,0 2,0 1,4 1,4	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118 125 140 118 140-143 88/103	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT <ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH CEcotec&gt; A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 21 DTH &lt; ecoFlex&gt;; A 20 DTR <ecotec> A 24 NEL &lt; ecoFlex&gt;; A 14 NET  A 14 XER &lt; ecoFlex&gt; B 14 XER B 14 XER Z 14 XEP &lt; Twinport Ecotec&gt;</ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 01.15→ 07.09→  04.10→ 04.10→ 09.13→ 07.04-03.10	RAB	0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 204 014 0 580 204 014 0 580 200 080 0 580 200 004 0 580 200 004	1 582 980 072
1.8 [35] 2.0 CDTI [35]  CDTI 4x4 [35]  Meriva 1.4 ecoFLEX,	1,6 1,8 2,0 2,0 1,4 1,4	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118 125 140 118 140-143 88/103 88/103	A 16 XER <ecotec> A 16 LET <ecotec> A 18 XER <ecotec> A 20 DT <ecoflex>; A 20 DT <ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH <ecoflex>; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH A 20 DTH <ecoflex>; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH <ecoflex>; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH <ecoflex>; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH <ecoflex>; A 20 DTR <ecotec> B 14 NEL <ecoflex>; A 14 NET  A 14 XER <ecoflex> B 14 XER Z 14 XEP <twinport ecotec=""> FgNr. →64149026</twinport></ecoflex></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecotec></ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→  01.15→ 07.09→  04.10→  10.12→  04.10→ 09.13→ 07.04-03.10 07.04-03.10	RAB	0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 204 014 0 580 204 014 0 580 200 080 0 580 200 004 0 580 200 004	1 582 980 072
1.8 [35] 2.0 CDTI [35]  CDTI 4x4 [35]  Meriva 1.4 ecoFLEX, Ecotec [B] ecoFLEX, Turbo [B] Ecotec [B] i Twinport [A]	1,6 1,8 2,0 2,0 1,4 1,4 1,4	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118 125 140 118 140-143 88/103 74	A 16 XER <ecotec> A 16 LET <ecotec> A 18 XER <ecotec> A 20 DT <ecoflex>; A 20 DT <ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH <ecoflex>; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH A 20 DTH <ecoflex>; A 20 DTR <ecotec> B 20 DTH <ecoflex>; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH <ecoflex>; A 20 DTR <ecotec> A 20 DTH <ecoflex>; A 14 NET <ecotec> B 14 NEL ; B 14 NET  A 14 XER <ecoflex> B 14 XER Z 14 XEP <twinport ecotec=""> FgNr. →64149026 FgNr. 64149027 →</twinport></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecoflex></ecotec></ecotec></ecotec>	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→  01.15→ 07.09→  04.10→  10.12→  04.10→ 09.13→ 07.04-03.10 07.04-03.10 07.04-03.10	RAB	0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 204 014 0 580 204 014 0 580 200 080 0 580 200 004 0 580 200 004	1 582 980 072
1.8 [35] 2.0 CDTI [35]  CDTI 4x4 [35]  Meriva 1.4 ecoFLEX, Ecotec [B] ecoFLEX, Turbo [B] Ecotec [B] i Twinport [A]	1,6 1,8 2,0 2,0 1,4 1,4	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118 125 140 118 140-143 88/103 88/103	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT < Ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> B 20 DTH A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> B 14 NEL < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 14 NEL < ecoFlex>; A 14 NET < Ecotec> B 14 NEL; B 14 NET  A 14 XER < ecoFlex> B 14 XER Z 14 XEP < Twinnport Ecotec> FgNr. → 64149027 → Z 16 SE < Ecotec>; Z 16 XE	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→  01.15→ 07.09→  04.10→  10.12→  04.10→ 09.13→ 07.04-03.10 07.04-03.10	RAB	0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 204 014 0 580 204 014 0 580 200 080 0 580 200 004 0 580 200 004	1 582 980 072
1.8 [35] 2.0 CDTI [35]  CDTI 4x4 [35]  Meriva 1.4 ecoFLEX, Ecotec [B] ecoFLEX, Turbo [B] Ecotec [B] i Twinport [A]	1,6 1,8 2,0 2,0 1,4 1,4 1,4	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118 125 140 118 140-143 88/103 74	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT < Ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> B 20 DTH A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> B 14 NEL	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→  01.15→ 07.09→  04.10→  10.12→  04.10→ 09.13→ 07.04-03.10 07.04-03.10 03.03-01.06	RAB MFG MFG	0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 204 014 0 580 204 014 0 580 200 080 0 580 200 004 0 580 200 004 1 582 980 106 1 582 980 174	1582 980 072
1.8 [35] 2.0 CDTI [35]  CDTI 4x4 [35]  Meriva 1.4 ecoFLEX, Ecotec [B] ecoFLEX, Turbo [B] Ecotec [B] i Twinport [A]	1,6 1,8 2,0 2,0 1,4 1,4 1,4	103 85 132 103 81/88/ 96/103 118 125 140 118 140-143 88/103 74	A 16 XER < Ecotec> A 16 LET < Ecotec> A 18 XER < Ecotec> A 20 DT < ecoFlex>; A 20 DT < Ecotec>; A 20 DTE A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> B 20 DTH A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> B 14 NEL < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 20 DTH < ecoFlex>; A 20 DTR < Ecotec> A 14 NEL < ecoFlex>; A 14 NET < Ecotec> B 14 NEL; B 14 NET  A 14 XER < ecoFlex> B 14 XER Z 14 XEP < Twinnport Ecotec> FgNr. → 64149027 → Z 16 SE < Ecotec>; Z 16 XE	02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→ 02.09→  01.15→ 07.09→  04.10→  10.12→  04.10→ 09.13→ 07.04-03.10 07.04-03.10 07.04-03.10	MFG MFG	0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 203 028 0 580 204 014 0 580 204 014 0 580 200 080 0 580 200 004 0 580 200 004	1582980072



























<b>1.6</b> i OPC Turbo [A]	1.6	132	Z 16 LET < Ecotec>	09.05-03.10			0 580 314 166		
i 16V Twinport		77	Z 16 XEP <ecotec></ecotec>	03.00 00.10			0 000 014 100		
[A]	1,0		FgNr. →64246704	01.06-03.10	MEG			1 582 980 106	
r -1			FgNr. 64246705→	01.06-03.10	MFG			1 582 980 174	
<b>1.7</b> CDTI, DTI [A]	1,7	55/74	Y 17 DT <turbo (ee4)="">; Z 17 DTH</turbo>	03.03-09.09					1 582 980 111
<b>1.8</b> i 16V [A]	1,8	92	Z 18 XE <ecotec></ecotec>	03.03-03.10					1 582 980 072
	,		FgNr. →64149026	03.03-03.10	MFG			1 582 980 106	
			FgNr. 64149027→	03.03-03.10	MFG			1 582 980 174	
Omega									
<b>2.0</b> i [B]	2,0	85/100	X 20 SE <ecotec>; X 20 XEV <ecotec></ecotec></ecotec>	;					
			20 SE <ecotec></ecotec>						
			FgNr. X1093314→	09.93-08.99		0 580 453 465			
			FgNr. →X1093313	09.93-08.99			0 580 314 097		
<b>2.2</b> i [B]	2,2	103-106	Z 22 XE	09.00-09.03	BET,LIM	0 580 453 489			
					KOB		0 580 314 097		
		106	Y 22 XE	09.99-09.03		0 580 453 465			
2.5 DTI Turbo [B]	2,5	110	Y 25 TD	06.01-09.03		0 986 580 131			
i [B]	2,5	125	X 25 XE <ecotec></ecotec>	04044400					
			FgNr. X1093314→	04.94-11.00		0 580 453 465	0.000.011.000		
0.0:101	0.0	100	FgNr. →X1093313	04.94-11.00	DETLIM	0.500.450.400	0 580 314 097		
<b>2.6</b> i [B]	2,6	132	Y 26 SE <ecotec></ecotec>	09.00-09.03	KOB	0 580 453 489	0.500.214.007		
<b>3.0</b> i [B]	3,0	155	X 30 XE <ecotec></ecotec>		NUD		0 580 314 097		
<b>3.0</b> [D]	3,0	155	FgNr. X1093314→Y1999999	04.94-02.01		0 580 453 465			
			FgNr. →X1093313	04.94-02.01		0 300 433 403	0 580 314 097		
			FgNr. 11000001→	04.94-02.01	RFT LIM	0 580 453 489	0 300 314 037		
			18. W. 11000001	04.54 02.01	KOB	0 300 433 403	0 580 314 097		
<b>3.2</b> i [B]	3,2	160	Y 32 SE <ecotec></ecotec>	09.00-09.03	BET,LIM	0 580 453 489	0 000 014 031		
<b>0.2</b> 1[D]	0,2	100	1 02 01 12001005	03.00 03.00	KOB	0 000 400 403	0 580 314 097		
Signum									
<b>1.8</b> i	1,8	90	Z 18 XE <ecotec></ecotec>	05.03-02.05			0 986 580 807		
<b>2.0</b> Turbo	2,0	129	Z 20 NET < Ecotec >	05.03-09.08			0 986 580 807		
2.2 Direct	2,2	114	Z 22 YH <ecotec></ecotec>	05.03-09.08			0 986 580 807		
<b>3.2</b> V6	3,2	155	Z 32 SE <ecotec></ecotec>	05.03-09.05			0 986 580 807		
Tigra									
<b>1.4</b> i [A]	1,4	63-66	X 14 XE <ecotec></ecotec>						
			FgNr. Y3010333→,Y4063970→,	09.94-08.99		0 580 453 465			
			<u>Y6000001</u> →						
			FgNr. →Y3010332,→Y4063969,	09.94-08.99	BET		0 580 314 097		
4.0 : : 4.0 \ [ 4.7	1.0	74/70	→X6999999						
<b>1.6</b> i, i 16V [A]	1,6	74/78	C 16 SEL <ecotec>; X 16 XE <ecotec></ecotec></ecotec>			0.500.450.465			
			FgNr. Y3010333→,Y4063970→, Y6000001→	09.94-08.99		0 580 453 465			
			FgNr. →Y3010332,→Y4063969,	09.94-08.99	RET		0 580 314 097		
			rg. Nr. 713010332, 714003303,	03.34 00.33	DLI		0 300 314 037		
			→X699999						
Tigra TwinTon	)		→X6999999						
Tigra TwinTop		66	→X6999999 Z 14 XEP <twinport ecotec=""></twinport>	06.04-12.09			0 986 580 807		
<b>1.4</b> i [B]	1,4	66		06.04-12.09 06.04-12.09			0 986 580 807 0 986 580 807		
	1,4		Z 14 XEP <twinport ecotec=""></twinport>						
<b>1.4</b> i [B] <b>1.8</b> i [B]	1,4		Z 14 XEP <twinport ecotec=""></twinport>						
1.4 i [B] 1.8 i [B] Vectra	1,4	92	Z 14 XEP <twinport ecotec=""> Z 18 XE <ecotec></ecotec></twinport>	06.04-12.09	FMH		0 986 580 807		
1.4 i [B] 1.8 i [B] Vectra	1,4	92 <u>74</u> <u>74-77</u>	Z 14 XEP <twinport ecotec=""> Z 18 XE <ecotec> Z 16 XE <ecotec></ecotec></ecotec></twinport>	06.04-12.09 09.01-09.05	FMH		0 986 580 807 0 986 580 807		
1.4 i [B] 1.8 i [B] Vectra 1.6 i, i GTS [C]	1,4 1,8 1,6	92 <u>74</u> <u>74-77</u>	Z 14 XEP <twinport ecotec=""> Z 18 XE <ecotec>  Z 16 XE <ecotec> Z 16 XEP <ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></twinport>	06.04-12.09 09.01-09.05 08.05-10.08	FMH		0 986 580 807 0 986 580 807 0 986 580 807		
1.4 i [B] 1.8 i [B] Vectra 1.6 i, i GTS [C]	1,4 1,8 1,6	92 <u>74</u> <u>74-77</u>	Z 14 XEP <twinport ecotec=""> Z 18 XE <ecotec>  Z 16 XE <ecotec> Z 16 XEP <ecotec> C 16 LZ2; C 16 NZ2; E 16 NZ, C 16</ecotec></ecotec></ecotec></twinport>	06.04-12.09 09.01-09.05 08.05-10.08	FMH		0 986 580 807 0 986 580 807 0 986 580 807		
1.4 i [B] 1.8 i [B] Vectra 1.6 i, i GTS [C]  i, i KAT [A]	1,4 1,8 1,6	92 74 74-77 52/55-60	Z 14 XEP <twinport ecotec=""> Z 18 XE <ecotec>  Z 16 XE <ecotec> Z 16 XEP <ecotec> C 16 LZ2; C 16 NZ2; E 16 NZ, C 16 NZ; X 16 SZ</ecotec></ecotec></ecotec></twinport>	06.04-12.09 09.01-09.05 08.05-10.08 09.88-08.95	FMH	0 580 453 465	0 986 580 807 0 986 580 807 0 986 580 807		
1.4 i [B] 1.8 i [B] Vectra 1.6 i, i GTS [C]	1,4 1,8 1,6	92 74 74-77 52/55-60	Z 14 XEP <twinport ecotec=""> Z 18 XE <ecotec>  Z 16 XE <ecotec> Z 16 XEP <ecotec> C 16 LZ2; C 16 NZ2; E 16 NZ, C 16 NZ; X 16 SZ X 16 XEL <ecotec>; Y 16 XE</ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></twinport>	06.04-12.09 09.01-09.05 08.05-10.08 09.88-08.95	FMH	0 580 453 465	0 986 580 807 0 986 580 807 0 986 580 807		
1.4 i [B] 1.8 i [B] Vectra 1.6 i, i GTS [C]	1,4 1,8 1,6	92 74 74-77 52/55-60	Z 14 XEP <twinport ecotec=""> Z 18 XE <ecotec>  Z 16 XE <ecotec> Z 16 XEP <ecotec> C 16 LZ2; C 16 NZ2; E 16 NZ, C 16 NZ; X 16 SZ X 16 XEL <ecotec>; Y 16 XE FgNr. X1166420→,X7074498→,</ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></twinport>	06.04-12.09 09.01-09.05 08.05-10.08 09.88-08.95 09.95-09.02		0 580 453 465	0 986 580 807 0 986 580 807 0 986 580 807		
1.4 i [B] 1.8 i [B] Vectra 1.6 i, i GTS [C]  i, i KAT [A]  i 16V [B]	1,4 1,8 1,6	74 74-77 52/55-60	$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$	06.04-12.09 09.01-09.05 08.05-10.08 09.88-08.95 09.95-09.02		0 580 453 465	0 986 580 807 0 986 580 807 0 986 580 807 0 580 314 154		
1.4 i [B] 1.8 i [B] Vectra 1.6 i, i GTS [C]  i, i KAT [A]	1,4 1,8 1,6	92 74 74-77 52/55-60	Z 14 XEP <twinport ecotec=""> Z 18 XE <ecotec>  Z 16 XE <ecotec>  Z 16 XEP <ecotec> C 16 LZ2; C 16 NZ2; E 16 NZ, C 16 NZ; X 16 SZ X 16 XEL <ecotec>; Y 16 XE FgNr. X1166420→,X7074498→, XS163120→ FgNr. →X1166419,→X7074497,</ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></twinport>	06.04-12.09 09.01-09.05 08.05-10.08 09.88-08.95 09.95-09.02		0 580 453 465	0 986 580 807 0 986 580 807 0 986 580 807 0 580 314 154		























4	$\cap$	EΙ

<b>⋖</b> OPEL							
<b>1.8</b> i 16V [B]	1,8	85	X 18 XE <ecotec></ecotec>				
			FgNr. X1166420→,X7074498→,	09.95-09.00		0 580 453 465	
			XS163120→				
			FgNr. →X1166419,→X7074497,	09.95-09.00	BET		0 580 314 079
			→YL999999,XS163119				
			X 18 XE1 < Ecotec >	00 00 00 00		0.500.450.405	
			FgNr. X1167720→,Y7000001→,	09.98-08.00		0 580 453 465	
			$\frac{XS163120 \rightarrow}{FgNr. \rightarrow X1167719, \rightarrow X7999999}$	<u> </u>	RFT		0 580 314 079
			FgNi. →X1107713,→X7333339, →XS163119	00.00 00.00	DLI		0 000 017 01 0
<b>2.0</b> i [A]	2,0	74-85	20 NE, C 20 NE/NEF				
	- "		FgNr. P1000001→,P5000001→,	09.88-08.95	BET		0 580 314 097
			P7000001→				
			FgNr. →NV999999,→N1999999,	09.88-08.95		0 580 464 008	
			→N5999999				
		95	20 SEH	00.00.00.05	DET		0.500.044.007
			FgNr. P1000001→,P5000001→,	09.88-08.95	RFI		0 580 314 097
			P7000001→ FgNr. →NV999999,→N1999999,	N9 88-N8 QF		0 580 464 008	
			→N5999999	00.00 00.00		0 000 704 000	
i, i 16V [B]	2,0	82/100	C 20 SEL; X 20 XEV <ecotec>; 20 NEJ</ecotec>				
	- "		FgNr. X1166420→,X7074498→,	09.95-09.02		0 580 453 465	
			XS163120→				
			FgNr. →X1166419,→X7074497,	09.95-09.02	BET		0 580 314 079
	0.5	0.5	→YL999999,XS163119				
i 4x4 [A]	2,0	85	20 NE, C 20 NE	01 00 00 05			0.500.214.007
			FgNr. S1008893→ FgNr. →S1008892	01.89-08.95 01.89-08.95		0 580 464 008	0 580 314 097
		95	20 SEH	01.00-00.30		0 300 404 000	
		00	FgNr. S1008893→	01.89-08.95			0 580 314 097
			FgNr. →S1008892	01.89-08.95		0 580 464 008	
i 4x4 Turbo [A]	2,0	150	C 20 LET				
			FgNr. S1008893→	09.92-08.95			0 580 314 097
; 10V[A]	2.0	100/110	FgNr. →S1008892	09.92-08.95		0 580 464 008	
i 16V [A]	2,0	100/110	C 20 XE/XEJ; X 20 XEV < Ecotec> FgNr. P1000001→, P5000001→,	Ud dJ-U8 0E	RFT		0 580 314 097
			P7000001→,P5000001→,	09.92-00.90	DLI		0 300 314 031
			FgNr. →NV999999,→N1999999,	09.92-08.95		0 580 464 008	
			→N5999999				
		110	20 XE/XEJ				
			FgNr. P1000001→,P5000001→,	09.92-08.95	BET		0 580 314 097
			P7000001→	00.00.00.00		0.000.40	
			FgNr. →NV999999,→N1999999, →N5000000	09.92-08.95		0 580 464 008	
Turbo, Turbo	2,0	129	→N5999999 Z 20 NET <ecotec></ecotec>	03.03-10.08	FMH		0 986 580 807
GTS [C]	_,0			00.00 10.00			
2.2 Direct, Direct	2,2	108/110-	Z 22 SE <ecotec>; Z 22 YH</ecotec>	09.01-10.08			0 986 580 807
GTS, i, i GTS [C]		114	<ecotec></ecotec>				
i [B]	2,2	106	C 22 SEL				
			FgNr. X1166420→,X7074498→,	06.00-09.02		0 580 453 465	
			XS163120→ Fg. Nr. > ×1166410 > ×7074407	06 00 00 00	DET		0.500.214.070
			FgNr. →X1166419,→X7074497, →YL999999,XS163119	06.00-09.02	BEI		0 580 314 079
i 16V [B]	2,2	108	Z 22 SE <ecotec></ecotec>	09.00-09.03		0 580 453 465	
2.5 i [A]	2,5	125	C 25 XE	02.93-08.95		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 580 314 097
i V6 [B]	2,5	125-143	X 25 XE <ecotec></ecotec>				
_			FgNr. X1166420→,X7074498→,	09.95-09.00		0 580 453 465	
			XS163120→				
			FgNr. →X1166419,→X7074497,	09.95-09.00	BET		0 580 314 079
2 C VC [D]	2.0	120	→YL999999,XS163119	00 00 00 00		0.500.450.465	
<b>2.6</b> V6 [B] <b>3.2</b> i, i GTS [C]	2,6 3,2	130 155	Y 26 SE <ecotec> Z 32 SE <ecotec></ecotec></ecotec>	09.00-09.02 08.02-09.05		0 580 453 465	0 986 580 807
J.Z 1, 1013 [O]	٥,٧	100	Z 02 0L \L00160/	00.02-03.00			0 300 300 001



























	/an							
<b>.6</b> i [C]	1,6	74	Z 16 XE <ecotec></ecotec>	09.03-05.04			0 986 580 807	
		74-77	Z 16 XEP <ecotec></ecotec>	06.04-10.08	FMH		0 986 580 807	
i 16V [B]	1,6	74	X 16 XEL <ecotec>; Y 16 XE</ecotec>					
			FgNr. X1166420→,X7074498→,	09.96-07.02		0 580 453 465		
			XS163120→					
			FgNr. →X1166419,→X7074497,	09.96-07.02	BET		0 580 314 079	
			→YL999999,XS163119					
L <b>.8</b> i [C]	1,8	81/90/	Z 18 XE <ecotec>; Z 18 XEL</ecotec>	09.03-10.08			0 986 580 807	
		103	<ecotec>; Z 18 XER <ecotec></ecotec></ecotec>					
i 16V [B]	1,8	85	X 18 XE <ecotec></ecotec>					
			FgNr. X1166420→,X7074498→,	09.95-09.00		0 580 453 465		
			XS163120→					
			FgNr. →X1166419,→X7074497,	09.95-09.00	BET		0 580 314 079	
			→YL999999,XS163119					
			X 18 XE1 <ecotec></ecotec>					
			FgNr. X1167720→,Y7000001→,	09 98-08 00		0 580 453 465		
			XS163120→	00.00 00.00		0 000 400 400		
			FgNr. →X1167719,→X7999999,	09 98-08 00	RFT		0 580 314 079	
			→XS163119	00.00	DLI		0 000 014 013	
<b>2.0</b> i, i 16V [B]	2,0	82/100	C 20 SEL; X 20 XEV < Ecotec>; 20 NEJ					
1,1 TOV [D]	۷,0	02/100	FgNr. X1166420→,X7074498→,	09 95-09 no		0 580 453 465		
			XS163120→	03.33-03.02		0 300 433 403		
			$rac{x3103120}{\text{FgNr.} \rightarrow X1166419,} \rightarrow X7074497,}$	00 05-00 02	DET		0 580 314 079	
			→YL999999,XS163119	03.33-03.02	DLI		0300314073	
Turbo [C]	2.0	129	Z 20 NET < Ecotec >	09.03-10.08	CMU		0 986 580 807	
2.2 Direct, i [C]	2,0		Z 22 SE <ecotec>; Z 22 YH</ecotec>		ΓΙVΙΠ			
2.2 Direct, [[C]	2,2	114	<ecotec></ecotec>	09.03-10.08			0 986 580 807	
: 10//[D]	2.2			00 00 00 00		0.500.450.465		
i 16V [B]	2,2	108	Z 22 SE <ecotec></ecotec>	09.00-09.03		0 580 453 465		
<b>2.5</b> i V6 [B]	2,5	125-143	X 25 XE <ecotec></ecotec>	00 00 00 00		0.500.450.465		
			FgNr. X1166420→,X7074498→,	09.96-06.00		0 580 453 465		
			XS163120→	00 00 00 00	DET		0.000.011.000	
			FgNr. →X1166419,→X7074497,	09.96-06.00	BEI		0 580 314 079	
2 6 1/0 [D]	0.0	100	→YL999999,XS163119	00 00 00 00		0.500.450.405		
<b>2.6</b> V6 [B]	2,6	130	Y 26 SE <ecotec></ecotec>	09.00-09.02		0 580 453 465		
<b>3.2</b> i [C]	3,2	155	Z 32 SE <ecotec></ecotec>	09.03-09.05			0 986 580 807	
Zafira	4.0	00.74	7.10.70.0	00.05.00.10				
L.6 CNG [B]	1,6	69-71	Z 16 YNG <ecotec gasmotor=""></ecotec>	09.05-03.10			0 986 580 822	
i [A]	1,6	74	X 16 XEL <ecotec></ecotec>					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	03.99-08.99		0 580 453 465		
			Y8026165→					
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	03.99-08.99	BET		0 580 314 079	
			→Y8026164					
			Z 16 XE <ecotec></ecotec>	09.99-07.05		0 580 453 465		
i [B]	1,6	77/85	Z 16 XEP <ecotec>; Z 16 XER</ecotec>	07.05-12.12				0 580 314 114
			<ecotec>; Z 16 XE1 <ecotec></ecotec></ecotec>					
		85	A 16 XER <ecotec></ecotec>	01.11→				0 580 314 114
i CNG [A]	1,6	69-73	Z 16 YNG < Ecotec Gasmotor>	09.01-07.05			0 986 580 822	
<b>L.8</b> i [A]	1,8	85	X 18 XE1 <ecotec></ecotec>					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	03.99-08.00		0 580 453 465		
			Y8038291→					
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	03.99-08.00			0 580 314 097	
			→Y8038290					
		92	Z 18 XE <ecotec></ecotec>	09.00-07.05		0 580 453 465		
i [C]	1,8	85-88/	A 18 XEL; A 18 XER < Ecotec>	01.12→				0 580 200 082
, [0]		103						
		88/101-	A 18 XEL; A 18 XER < Ecotec>;	07.05→				0 580 314 114
i, LPG [B]	1,8							
	1,8	103	Z 18 XER <eco flex="">; Z 18 XER</eco>					
	1,8		Z 18 XER <eco flex="">; Z 18 XER <ecotec></ecotec></eco>					
i, LPG [B]	1,8			07.05-12.10				0 580 303 062
i, LPG [B]		103	<ecotec></ecotec>	07.05-12.10				0 580 303 062
		103 74/88/	<ecotec> Z 19 DT <ecotec>; Z 19 DTH</ecotec></ecotec>	07.05-12.10	BET	0 580 453 489		0 580 303 062

























0 986 580 355 0 986 580 291

0 986 580 291

0 986 580 291

### **⋖** OPEL

<b>2.0</b> Turbo [B]	2,0	177	Z 20 LEH < Ecotec >	01.06-12.10	0 580 314 157
<b>2.2</b> i [A]	2,2	108	Z 22 SE <ecotec></ecotec>	09.00-07.05 BET <b>0.58</b>	80 453 489
i Direct [B]	2,2	110	Z 22 YH <ecotec></ecotec>	07.05-12.10	0 580 314 134

i Direct [B]	2,2	110	Z 22 YH <ecotec></ecotec>	07.05-12.10		0 580 314 134	
PEUGEOT							
Boxer							
2.0 HDi [U3]	2,0	62	RHV <dw10td></dw10td>	09.01-02.02		0 580 303 016	
HDi [U5]	2,0	62	RHV <dw10td></dw10td>	02.02-05.06		0 580 303 016	
2.2 HDi [U5]	2,0	74	4HY <dw12ted></dw12ted>	02.02-05.06		0 580 303 016	
HDi [U9]	2,2		4HM <22DT>; 4HU <22DT>;	06.06-12.11	MUE TW	0 580 203 097	
[פט] ועח	2,2	14/00/93		06.06-12.11	IVINE, I VV		
		01/00/	4HV <22DT>	00.11	MHE	0 580 303 105	
		81/96/	4HG <puma c="" euro5="" pc81="">;</puma>	06.11→	90L. <del>MHE</del>	0 580 303 105	
		110	4HH <puma c="" euro5="" pc96="">;</puma>		90L, <del>MHE</del>	0 580 203 097	
O UD: [UE]	0.0	04	4HJ <puma c="" euro5="" pc110=""></puma>	00 00 05 00		0.500.000.046	
2.3 HDi [U5]	2,3	81	F1AE0481C < 2.3 TD SOFIM>	02.02-05.06		0 580 303 016	
D, D Turbo, HDI			;8140.43\$	01.02-09.09		0 580 303 016	
HDi [U3]	2,8	94	8140.43S	09.00-02.02		0 580 303 016	
HDi [U5]	2,8	94/107	8140 43N <sofim 2800="" hdi="">; 8140.43S</sofim>	02.02-05.06		0 580 303 016	
<b>3.0</b> HDi [U9]	3,0	130	F1CE3481E <30 DT PEF EURO5 175>	03.11→	90L, <del>MHE</del>	0 580 203 097	
Expert							
<b>1.8</b> i [U64]	1,8	70	L6B <xu7jp></xu7jp>				
1.0 1 [001]	1,0	7.0	OrgNr. 8974→	07.01-01.07	TW	0 986 580 261	
<b>2.0</b> HDi [U64]	2,0	70/80/81	RHW <dw10ated4 l4="">;</dw10ated4>	07.01 01.07	111	0 300 000 201	
2.0 1101[004]	2,0	10/00/01	RHX <dw10bted>; RHZ <dw10ated:< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></dw10ated:<></dw10bted>				
				10.99-06.01		0 580 303 025	
			Org. Nr. →8973				
: 10//[110.4]	2.0	100	OrgNr. 8974→	07.01-01.07		0 986 580 217	
i 16V [U64]	2,0	100	RFN <ew10j4></ew10j4>	07.01.01.07	TW	0.000 500 004	
10011001		100	OrgNr. 8974→	07.01-01.07		0 986 580 261	
16V [G9]	2,0	103	RF <ew10a></ew10a>	02.07→	MXF	0 986 580 389	
Partner							
<b>1.1</b> i [M4]	1,1	44	HDY <tu1m+>; HDZ <tu1m+></tu1m+></tu1m+>	07.96-08.02	BO	0 580 305 003	
			OrgNr. →8091	07.96-01.99		0 986 580 170	
			HFX <tu1jp></tu1jp>	09.00-08.02		0 986 580 310	
i [M5]	1,1	44	HFX <tu1jp></tu1jp>	09.02-10.05		0 986 580 310	
<b>1.4</b> i	1,4	55	KFX <tu3jp></tu3jp>	07.02→		0 986 580 310	
i [M4]	1,4	55	KFW <tu3jp l4=""></tu3jp>	09.00-08.02		0 986 580 310	
			KFX <tu3jp></tu3jp>				
			OrgNr. 8610→	07.00-08.02		0 986 580 310	
			K6C <tu3jp></tu3jp>				
			OrgNr. →8091	06.98-01.99		0 986 580 171	
			OrgNr. 8610→	07.00-08.02		0 986 580 310	
i [M5]	1,4	55	KFW <tu3a>; KFW <tu3jp></tu3jp></tu3a>	09.02-04.08		0 986 580 310	
<b>1.6</b> HDi [B9]	1,6	55	9HT <dv6b dv6buted4=""></dv6b>	05.08-02.12			0 986 580 384
2.0 (15)[50]	1,0	55/66/	9HL <dv6c>; 9HN <dv6eted4>;</dv6eted4></dv6c>	10.09-04.15			0 986 580 385
		68/84	9HP < DV6DTED>; 9HS	10.03 04.13			0 300 300 303
		00/04	<dv6ted4bu fap=""></dv6ted4bu>				
		EE/CO	9HJ <dv6dted m="">; 9HK</dv6dted>	00 11 02 15	MDD		0.000 500 205
		55/68	·	06.11-03.15	MPR		0 986 580 385
		00	<dv6eted m=""></dv6eted>	10.00.00.10	MPR		0 986 580 384
		66	9HV <dv6ted4 fap=""></dv6ted4>	10.08-02.12			0 986 580 385
			9HX <dv6ated4 dv6auted4=""></dv6ated4>	05.08-02.12			0 986 580 384
		66/82	9H <dv6c>; 9HF <dv6dted></dv6dted></dv6c>	03.10-04.15			0 986 580 385
		80-81	9HZ <dv6ted4 fap=""></dv6ted4>	05.08-02.12			0 986 580 385
i 16V [M4]	1,6	80	NFU <tu5jp4></tu5jp4>	09.00-08.02		0 986 580 310	
i 16V [M5]	1,6	80	NFU <tu5jp4></tu5jp4>	09.02-04.08		0 986 580 310	
<b>1.9</b> D [M4]	1,9	51	WJZ <dw8></dw8>				
			Org. Nr. 9002 59600	01 00 06 00			0.000 500 355



01.99-06.00

07.00-08.02

09.00-08.02

09.02-03.07

Org.-Nr. 8092→8609

Org.-Nr. 8610→

WJY < DW8B>

WJY < DW8B>

52

1,9 52

D [M5]

























2.0 HDi [M4]	2,0	66	RHY < DW10TD>	12.99-08.02	MHE,SIE			0 986 580 291
2.0 HDI [IVI4]	2,0	00	OrgNr. 8610→	07.00-08.02			0 986 580 174	0 300 300 231
			OrgNr. 8617→	07.00-08.02			0 986 580 351	
HDi [M5]	2,0	66	RHY < DW10TD>	09.02-07.06	· ·		0 300 300 331	0 986 580 291
Ranch	2,0	00	IIII ADWIOIDA	03.02 01.00	IVITIL			0 300 300 231
<b>1.4</b> i [M4]	1,4	55	KFX <tu3jp></tu3jp>					
[]	Ξ, .	00	OrgNr. 8610→	07.00-08.02			0 986 580 310	
<b>1.9</b> D [M4]	1,9	51	WJZ <dw8></dw8>	0.100 00102				
	_,-		OrgNr. 8092→8609	01.99-06.00				0 986 580 355
			OrgNr. 8610→	07.00-08.02				0 986 580 291
RCZ			<u> </u>					
<b>2.0</b> HDi [T75]	2,0	120	RHH <dw10cted4 fap=""></dw10cted4>	01.10→				0 986 580 382
106								
<b>1.0</b> [S1]	1,0	33	C1A,C1B <tu9></tu9>	09.91-04.96				0 986 580 108
i [S1]	1,0	33/37	CDY <tu9m>; CDZ <tu9m></tu9m></tu9m>	07.92-04.96			0 580 305 006	0 986 580 109
i [S2]	1,0	33/37	CDY <tu9m>; CDZ <tu9m></tu9m></tu9m>					
			OrgNr. →7328	05.96-12.96			0 580 305 006	0 986 580 109
<b>1.1</b> [S1]	1,1	40/44	H1A, H1B <tu1>; H3A <tu1></tu1></tu1>	09.91-04.96				0 986 580 108
i [S1]	1,1	40-44	HDY <tu1m></tu1m>	08.92-04.96			0 580 305 006	0 986 580 109
i [S2]	1,1	40	H3A <tu1></tu1>					
			OrgNr. →7328	05.96-12.96				0 986 580 108
		40-44	HDY <tu1m+>; HDZ <tu1m+></tu1m+></tu1m+>					
			OrgNr. →7328	05.96-12.96			0 580 305 006	0 986 580 109
<b>1.3</b> i [S1]	1,3	72-74	MFZ <tu2j2></tu2j2>	10.93-04.96			0 580 310 014	0 986 580 109
<b>1.4</b> [S1]	1,4	44/55	K2D <tu3.2>; K3A <tu3></tu3></tu3.2>	09.91-04.96				0 986 580 108
[S2]	1,4	55	K5A <tu3.2></tu3.2>	05.00.40.00				
D [04]	4.4	0.7	OrgNr. →7328	05.96-12.96				0 986 580 108
D[S1]	1,4	37	K9A, K9B < TUD3 >; K9Y	09.92-04.96				0 986 580 109
i [S1]	1,4	55-56	<tud3 kat.=""></tud3>	12.02.04.00			0.500.005.000	0.000 500 400
1[21]	1,4	33-36	KDX <tu3fmc kat.="">; KDX <tu3mc kat.=""></tu3mc></tu3fmc>	12.92-04.96			0 580 305 006	0 986 580 109
		69	KFZ <tu3fj kat.=""></tu3fj>	09.91-04.96			0 580 310 014	0 986 580 109
		72	K6B <tu3fj></tu3fj>	09.91-04.96			0 580 310 014	0 986 580 109
i [S2]	1,4	55	KFX <tu3jp></tu3jp>	03.31-04.30			0 300 310 014	0 300 300 103
1[02]	1,4	55	OrgNr. →7328	05.96-12.96			0 580 310 014	0 986 580 109
<b>1.5</b> D [S1]	1,5	40-42	VJY <tud5>; VJZ <tud5></tud5></tud5>	07.94-04.96			0 000 010 014	0 986 580 109
D [S2]	1,5	40-42	VJY <tud5>; VJZ <tud5></tud5></tud5>	07.10.1.0.1100				
- []	_,-		OrgNr. →7328	05.96-12.96				0 986 580 109
<b>1.6</b> i [S1]	1,6	65-66/	NFY <tu5j2>; NFZ <tu5jp></tu5jp></tu5j2>	06.93-04.96			0 580 310 014	0 986 580 109
		76-77						
i, i 16S [S2]	1,6	65-66/	NFW <tu5j2>; NFX <tu5j4>;</tu5j4></tu5j2>					
		74-77/	NFY <tu5j2>; NFZ <tu5jp></tu5jp></tu5j2>					
		87-88	OrgNr. →7328	05.96-12.96			0 580 310 014	0 986 580 109
107								
<b>1.0</b> [B0]	1,0	50	1KR <cfa 384f="" 4="" euro="">;</cfa>	06.05-12.14		0 986 580 970		
			1KR < CFB/384F Euro 5>					
205								
1.0	1,0	33	C1A,C1B <tu9></tu9>	10.87-09.98				0 986 580 238
i	1,0	33-37	CDZ,CDY <tu9m></tu9m>	07.92-09.98		0 580 314 165	0 580 305 007	0 986 580 238
<b>1.1</b> i	1,1	44	HDZ, HDY <tu1m></tu1m>	07.89-09.98		0 580 314 165	0 580 305 007	0 986 580 238
<b>1.4</b> i	1,4	55-58	KDX <tu3mc kat.(gußmot.)="">;</tu3mc>	07.88-09.98		0 580 314 165	0 580 305 007	0 986 580 238
			KDY <tu3m kat.=""></tu3m>					
1.6	1,6	53-58	B1E,B2A, B2B,B2C <xu51c></xu51c>	11.90-09.98				0 986 580 238
i	1,6	65	BDY <xu5m kat.=""></xu5m>	11.90-09.98		0 580 314 165	0 580 305 007	0 986 580 238
		83	B6E <xu5ja></xu5ja>	11.90-09.98			0 580 310 015	0 986 580 238
<b>1.8</b> D, D Turbo	1,8	44/58	A8A,A8B <xud7t>; A9A,161A</xud7t>	07.87-12.98				0 986 580 238
400		47	<xud7></xud7>	40.07.00.05				0.000 #00 000
1.9 D	1,9	47	DJZ,162 <xud9></xud9>	10.87-09.98			0.500.010.015	0 986 580 238
1 205 Pt 1	1,9	90-94	D6B <xu9ja></xu9ja>	10.87-09.98			0 580 310 015	0 986 580 238
205 Pickup	1.0	1.1	ZVIID7S	0E 0E 00 00				0.006 500 000
<b>1.8</b> D	1,8	44	<xud7></xud7>	05.85-09.98				0 986 580 238























### **■** PEUGEOT

◀ PEUGEOT								
206								
<b>1.1</b> i [T1]	1,1	40/44	HFX <tu1jp fl5="" l4="">; HFY <tu1jp <br="">HFZ <tu1jp d3=""></tu1jp></tu1jp></tu1jp>	L3>;				
			OrgNr. →8777 88,→8910 81	06.98-04.01	MMP		0 986 580 310	
			OrgNr. 8911 81→,8778 88→	05.01-10.05	MMP		0 986 580 252	
			OrgNr. 9079 83→,9062 81→, 9079 88→	06.98-10.05	MMP, <del>MXF</del>		0 986 580 993	
			OrgNr. 9079 88→,9079 83→, 9062 81→	06.98-10.05	MMP,MXF		0 986 580 960	
			OrgNr. 9093 77→	06.98-10.05	MMP		0 986 580 310	
<b>1.4</b> HDi, HDi 16V [T1]	1,4	50	8H < DV4TD >	09.01-12.10				0 986 580 366
i	1,4	55	KFW <tu3jp></tu3jp>	02.04-12.05		0 580 454 001		
i [T1]	1,4	55	KF <tu3jp></tu3jp>					
			OrgNr. →8777 88,→8910 81	03.00-04.01	MMP,NFV		0 986 580 310	
			OrgNr. 8911 81→,8778 88→	05.01-02.09	MMP,NFV		0 986 580 252	
			OrgNr. 9079 83→,9062 81→,	03.00-02.09	MMP, <del>MXF</del> ,		0 986 580 993	
			9079 88→		NFV			
			OrgNr. 9079 88→,9079 83→,	03.00-02.09	MMP,MXF,		0 986 580 960	
			906281→		NFV			
			OrgNr. 9093 77→	03.00-02.09	MMP,NFV		0 986 580 310	
			KFW <tu3a></tu3a>	03.00-02.09	MMP		0 986 580 993	
					MMP		0 986 580 252	
			KFW <tu3jp tu3a=""></tu3jp>	02.06-03.09	MMP		0 986 580 252	
			OrgNr. 9079 83→,9062 81→, 9079 88→	02.06-03.09	MMP, <del>MXF</del>		0 986 580 993	
			OrgNr. 9079 88→,9079 83→, 9062 81→	02.06-03.09	MMP,MXF		0 986 580 960	
			OrgNr. 9093 77→ KFX <tu3jp>; K6C/ K6D <tu3jp></tu3jp></tu3jp>	02.06-03.09	MMP		0 986 580 310	
			OrgNr. →8777 88,→8910 81	06.98-04.01	MMP		0 986 580 310	
			OrgNr. 8911 81→,8778 88→	05.01-02.09			0 986 580 252	
			OrgNr. 9079 83→,9062 81→, 9079 88→	06.98-02.09			0 986 580 993	
			OrgNr. 9079 88→,9079 83→, 9062 81→	06.98-02.09	MMP,MXF		0 986 580 960	
			OrgNr. 9093 77→	06.98-02.09	MMP		0 986 580 310	
i 16V [T1]	1,4	65	KFU <et3j4></et3j4>	10.03-05.06	MMP		0 986 580 252	
			OrgNr. 9079 83→,9062 81→, 9079 88→	10.03-05.06			0 986 580 993	
			OrgNr. 9079 88→,9079 83→, 9062 81→	10.03-05.06	MMP,MXF		0 986 580 960	
			OrgNr. 9093 77→	10.03-05.06	MMP		0 986 580 310	
L.6 HDi[T1]	1,6	80	9H <dv6ted4></dv6ted4>	05.04-03.07				0 986 580 366
i	1,6	65	NFZ <tu5jp></tu5jp>	10.99-09.01			0 986 580 310	
i, i 16V [T1]	1,6	66/80	NFU <tu5jp4>; NFZ <tu5jp></tu5jp></tu5jp4>					
			OrgNr. →8777 88,→8910 81	06.98-04.01	MMP		0 986 580 310	
			OrgNr. 8911 81→,8778 88→	05.01-08.07	MMP		0 986 580 252	
			OrgNr. 9079 83→,9062 81→, 9079 88→	06.98-08.07	MMP, <del>MXF</del>		0 986 580 993	
			OrgNr. 9079 88→,9079 83→, 9062 81→	06.98-08.07	MMP,MXF		0 986 580 960	
			OrgNr. 9093 77→	06.98-08.07	MMP		0 986 580 310	
<b>1.9</b> D [T1]	1,9	51	WJZ <dw8></dw8>	06.98-10.01				0 986 580 291
		52	WJY < DW8B>	02.99-03.06				0 986 580 366
2.0 HDi [T1]	2,0	66	RHY <dw10td></dw10td>	04.99-10.05			0 986 580 174	
i RC [T1]	2,0	130	RFK <ew10j4s></ew10j4s>	03.03-08.06			0 986 580 252	
			OrgNr. 9079 83→,9062 81→, 9079 88→	03.03-08.06	MMP, <del>MXF</del>		0 986 580 993	
			OrgNr. 9079 88→,9079 83→, 9062 81→	03.03-08.06	MMP,MXF		0 986 580 960	
			OrgNr. 9093 77→	03.03-08.06	MMP		0 986 580 310	



























• •								
<b>2.0</b> i S16 [T1]	2,0	99	RFR <ew10j4></ew10j4>	01.99-09.00	MMP		0 986 580 310	
			OrgNr. 9079 83→,9062 81→, 9079 88→	01.99-09.00	MMP, <del>MXF</del>		0 986 580 993	
			OrgNr. 9079 88→,9079 83→, 9062 81→	01.99-09.00	MMP,MXF		0 986 580 960	
			OrgNr. 9093 77→	01.99-09.00	MMP		0 986 580 310	
		100	RFN <ew10j4></ew10j4>					
			OrgNr. →8777 88,→8910 81	10.00-04.01			0 986 580 310	
			OrgNr. 8911 81→,8778 88→	05.01-11.04			0 986 580 252	
			OrgNr. 9079 83→,9062 81→, 9079 88→	10.00-11.04			0 986 580 993	
			OrgNr. 9079 88→,9079 83→, 9062 81→	10.00-11.04	MMP,MXF		0 986 580 960	
			OrgNr. 9093 77→	10.00-11.04	MMP		0 986 580 310	
206+	4.1	4.4	LIEV THATE, LIEV THAN	02.00.05.12	MAVE		0.000 500.000	
<b>1.1</b> [T3E]	1,1	44	HFV <tu1ae5>; HFX <tu1a></tu1a></tu1ae5>	03.09-05.13	MXF MXF		0 986 580 960 0 986 580 993	
<b>1.4</b> [T3E]	1,4	54/55	KF <tu3a>; KFT <tu3ae5></tu3ae5></tu3a>	03.09-05.13			0 986 580 960	
	-, .	0.,00		00100 00110	MXF		0 986 580 993	
HDi [T3E]	1,4	50	8HR <dv4c>; 8HZ <dv4td></dv4td></dv4c>	03.09-05.13				0 986 580 366
<b>1.6</b> [T3E]	1,6	80	NFU <tu5jp4></tu5jp4>	02.11-05.13			0 986 580 993	
206 CC								
<b>1.6</b> HDi [T1]	1,6	80	9H < DV6TED4 >	06.05-03.07				0 986 580 291
i 16V [T1]	1,6	80	NFU <tu5jp4></tu5jp4>	09.00-03.07	BIO		0 986 580 310	
<b>2.0</b> iS16 [T1]	2,0	100	RFN <ew10j4></ew10j4>	09.00-03.07			0 986 580 310	
206 Sedan	1.0	80	NELL ATUE IDAS	03.07-12.10	MMD		0.000 500 353	
<b>1.6</b> 16V [T1]	1,6	60	NFU <tu5jp4> OrgNr. 9079 83→,9062 81→,</tu5jp4>	03.07-12.10			0 986 580 252 0 986 580 993	
			9079 88→ OrgNr. 9079 88→,9079 83→,	03.07-12.10	MMP,MXF		0 986 580 960	
			9062 81→ OrgNr. 9093 77→	03.07-12.10	MMP		0 986 580 310	
206 SW			61g. 111. 6666 7 7	00.01 12.10			0 000 000 020	
<b>1.1</b> i [T1]	1,1	44	HFX <tu1jp fl5="" l4=""></tu1jp>	03.02-10.05	MMP		0 986 580 252	
			OrgNr. 9079 83→,9062 81→, 9079 88→	03.02-10.05	MMP, <del>MXF</del>		0 986 580 993	
			OrgNr. 9079 88→,9079 83→, 9062 81→	03.02-10.05	MMP,MXF		0 986 580 960	
			OrgNr. 9093 77→	03.02-10.05	MMP		0 986 580 310	
<b>1.4</b> HDi [T1]	1,4	50	8H <dv4td></dv4td>	03.02-12.06				0 986 580 366
<u>i</u>	1,4	55	KFW <tu3jp></tu3jp>	03.05-12.05		0 580 454 001		
i, i 16V [T1]	1,4	55/65	KF <tu3jp fl5="" l4="" tu3a="">; KFU <et3j4></et3j4></tu3jp>	03.02-12.06			0 986 580 252	
			OrgNr. 9079 83→,9062 81→, 9079 88→	03.02-12.06	MMP, <del>MXF</del>		0 986 580 993	
			OrgNr. 9079 88→,9079 83→, 9062 81→	03.02-12.06	MMP,MXF		0 986 580 960	
			OrgNr. 9093 77→	03.02-12.06	MMP		0 986 580 310	
<b>1.6</b> HDi [T1]	1,6	80	9H <dv6ted4></dv6ted4>	05.04-12.06				0 986 580 366
i 16V [T1]	1,6	80	NFU <tu5jp4></tu5jp4>	03.02-12.06	MMP		0 986 580 252	
			OrgNr. 9079 83→,9062 81→, 9079 88→	03.02-12.06			0 986 580 993	
			OrgNr. 9079 88→,9079 83→, 9062 81→	03.02-12.06	MMP,MXF		0 986 580 960	
			OrgNr. 9093 77→	03.02-12.06	MMP		0 986 580 310	
<b>2.0</b> HDi [T1]	2,0	66	RHY <dw10td></dw10td>	03.02-10.05			0 986 580 218	
i S16 [T1]	2,0	100	RFN <ew10j4></ew10j4>	03.02-10.05			0 986 580 252	
			OrgNr. 9079 83→,9062 81→, 9079 88→	03.02-10.05			0 986 580 993	
			OrgNr. 9079 88→,9079 83→, 9062 81→	03.02-10.05	MMP,MXF		0 986 580 960	
			OrgNr. 9093 77→	03.02-10.05	MMP		0 986 580 310	























### **■** PEUGEOT

FEUGEOT								
207								
<b>1.4</b> HDi [A7]	1,4	50	8HR <dv4c></dv4c>	05.10-12.11				0 986 580 382
			8HZ <dv4td></dv4td>	05.06-04.10				0 986 580 383
i [A7]	1,4	54	KF <tu3a></tu3a>	05.06-06.09	MXF		0 986 580 381	
i, VTi, 16V [A7]	1,4	65/70-72	KFU <et3j4>; 8F <ep3c>;</ep3c></et3j4>	05.06-04.12	MXF		0 986 580 381	
			8FS <ep3></ep3>					
LPG [A7]	1,4	54	KFT <tu3ae5></tu3ae5>	07.09-04.12			0 986 580 381	
<b>1.6</b> , i, VTi [A7]	1,6	80-81/88	N <tu5jp4>; 5FS <ep6c>;</ep6c></tu5jp4>	05.06-12.11	MXF		0 986 580 381	
			5FW <ep6></ep6>					
HDi [A7]	1,6	66	9HX <dv6ated4></dv6ated4>	05.06-04.11				0 986 580 383
		66/68/82	9HP <dv6dted>; 9HR <dv6c>;</dv6c></dv6dted>	06.07-04.12				0 986 580 382
			9HV <dv6ted4 fap=""></dv6ted4>					
		80	9H < DV6TED4 >	05.06-04.10	MPR			0 986 580 382
					MPR			0 986 580 383
207+								
1.4 HDI	1,4	50	8HR < DV4C>	11.12→				0 986 580 382
i	1,4	54	KFT <tu3ae5></tu3ae5>	11.12→			0 986 580 381	
207 CC								
<b>1.6</b> , VTi [A7]	1,6	88	5FS <ep6c>; 5FW <ep6></ep6></ep6c>	03.07-07.13	MXF		0 986 580 381	
HDi [A7]	1,6	80/82	9H < DV6TED4>; 9HR < DV6C>	03.07→				0 986 580 382
207 SW	_,0	00,02	2 2.0.22 . , oint . 2.00°					, 111 300 002
<b>1.4</b> i, VTi [A7]	1,4	54/70-72	KFV <tu3a>; 8F <ep3c>;</ep3c></tu3a>	06.07-12.13	MXF		0 986 580 381	
	±,→	0-1110-1Z	8FS <ep3></ep3>	00.01 12.10	IVI/\I		0 300 300 301	
LPG [A7]	1,4	54	KFT <tu3ae5></tu3ae5>	07.09-12.13			0 986 580 381	
1.6 HDi [A7]	1,6	66	9HX <dv6ated4></dv6ated4>	06.07-04.11			0 300 300 301	0 986 580 383
1.0 HDI[A/]	1,0		9HP <dv6dted>; 9HR <dv6c>;</dv6c></dv6dted>	06.07-04.11				0 986 580 382
		00/00/02		06.07-07.13				0 980 980 382
		80	9HV <dv6ted4 fap=""></dv6ted4>	00 07 04 10	MDD			0.000 500 200
		80	9H < DV6TED4 >	06.07-04.10				0 986 580 382
: VT: [A 7]	1.0	00	FFO FFOO FFW FFOO	00 07 10 10	MPR		0.000 500 004	0 986 580 383
i, VTi [A7]	1,6	88	5FS <ep6c>; 5FW <ep6></ep6></ep6c>	06.07-12.13	MXF		0 986 580 381	
306								
<b>1.1</b> i [N3]	1,1	40/44	HDY <tu1m+>; HDY <tu1m>;</tu1m></tu1m+>	01.93-04.97			0 580 305 003	0 986 580 103
			HDZ <tu1m+>; HDZ <tu1m></tu1m></tu1m+>					
<b>1.4</b> [N5]	1,4	55	K5A <tu3.2></tu3.2>	05.97-10.03				0 986 580 290
i [N3]	1,4	55	KDX <tu3mc></tu3mc>	01.93-04.97			0 580 305 003	0 986 580 103
			KFX <tu3jp></tu3jp>	09.96-04.97			0 580 313 109	0 986 580 103
i [N5]	1,4	55	KFW <tu3jp l4="">; KFX <tu3jp></tu3jp></tu3jp>	05.97-10.03			0 986 580 173	
			K6C <tu3jp>; K6D <tu3jp></tu3jp></tu3jp>	05.97-10.03			0 986 580 173	
<b>1.6</b> i [N3]	1,6	65-66	NFZ <tu5jp></tu5jp>	01.93-04.97			0 580 313 109	0 986 580 103
i [N5]	1,6	65-66/74	NFT <tu5jp l4="">; NFZ <tu5jp></tu5jp></tu5jp>	05.97-10.03			0 986 580 173	
<b>1.8</b> D [N3]	1,8	44	A9A <xud7></xud7>	05.93-04.97				0 986 580 103
			161A <xud7></xud7>	05.93-04.97				0 986 580 103
D [N5]	1,8	44	A9A,161A <xud7></xud7>	05.97-10.03				0 986 580 290
i	1,8	74	<xu7jp></xu7jp>	03.97-03.07		0 580 464 038	0 986 580 173	
i [N3]	1,8	74-76	LFZ <xu7jp kat.="">; L6A <xu7jp></xu7jp></xu7jp>	01.93-04.97			0 580 313 109	0 986 580 103
i, i 16V [N5]	1,8	74-76/81	LFY <xu7jp4>; LFZ <xu7jp kat.="">;</xu7jp></xu7jp4>	05.97-10.03			0 986 580 173	
			L6A <xu7jp></xu7jp>					
<b>1.9</b> D, D Turbo	1,9	47-48/	DHY <xud9te>; DJY <xud9y>;</xud9y></xud9te>	05.93-04.97				0 986 580 103
[N3]		50/51/	DJZ <xud9y>; D8A <xud9te>;</xud9te></xud9y>					
		66-67/68	D9B <xud9a></xud9a>					
D, D Turbo [N5]	1.9	50/51/	DHV <xud9bsd>; DHY <xud9te>;</xud9te></xud9bsd>	05.97-10.03				0 986 580 290
,	,	52/55/	DJY <xud9>; D9B <xud9>;</xud9></xud9>					
		66	WJY <dw8b>; WJZ <dw8></dw8></dw8b>					
<b>2.0</b> i, i 16V [N3]	2,0	89-90/	RFS <xu10j4rs>; RFT <xu10j4>;</xu10j4></xu10j4rs>	08.93-04.97			0 580 313 109	0 986 580 103
, []	., .		RFX <xu10j2 kat.="">; RFY</xu10j2>					
		120	<xu10j4>; R6D <xu10j2></xu10j2></xu10j4>					
i 16V [N5]	2,0	97-99/	RFS <xu10j4rs>; RFV</xu10j4rs>	05.97-10.03			0 986 580 173	
. 257 [110]	_,5	120	<xu10j4r>; R6E <xu10j4r></xu10j4r></xu10j4r>	22.07 10.00			0 000 000 110	
306 Break		120	AS LOS III , HOL MOTOUTH					
1.4 [N5]	1,4	55	K5A <tu3.2></tu3.2>	05.97-03.02				0 986 580 290
i [N5]	1,4	55	KFW <tu3jp l4="">; KFX <tu3jp></tu3jp></tu3jp>	05.97-03.02			0 986 580 173	0 300 300 230
i [ivo]	⊥,⊶	55	K6C <tu3jp>; K6D <tu3jp></tu3jp></tu3jp>	05.97-03.02			0 986 580 173	
1 6 i [NE]	1.6	65-66/74	NFT <tu5jp l4="">; NFZ <tu5jp></tu5jp></tu5jp>					
<b>1.6</b> i [N5]	1,6	00-00/14	NFT \1U0JF/L42; NFZ \1U0JF>	05.97-03.02			0 986 580 173	























No.								
NS	<b>1.8</b> i, i 16V [N5]	1,8	74-76/81		05.97-03.02		0 986 580 173	
10   16   16   16   16   16   16   16		1,9	52/55/	DJY <xud9>; D9B <xud9>;</xud9></xud9>	05.97-03.02			0 986 580 290
1.6			97-99		05.97-03.02		0 986 580 173	
			05.00	NET THE ID	04 00 04 05			
INS	1.6 I[N3]	1,6	65-66	NFZ < IU5JP>			0.580.213.100	0 986 580 102
1.8   1.8   7.476	i [N5]	1.6	65-66/74	NFT <tu5.jp 4="" i="">· NF7 <tu5.jp></tu5.jp></tu5.jp>				
							0 000 000 111	0 986 580 102
16   16   17   18   18   18   18   18   18   18					01.93-04.97		0 580 313 109	
TIEST   1.6   1.					05.97-10.03		0 986 580 222	
16	<b>2.0</b> i [N3]	2,0	89-90					0 986 580 102
14	: 1CV [NE]	2.0	07.00					
1.4   HD TES		2,0	97-99	KFV <xu1uj4k></xu1uj4k>	05.97-10.03		0 986 580 222	
		1.4	50	8HZ <dv4td></dv4td>	10.01-05.05			0 986 580 365
						ORK	0 986 580 959	
1.6   HD						MRK	0 986 580 939	
1.6 HDi[T5] 1,6 66/80 9H < CD4TED4+; 9HX	i, i 16V [T5]	1,4	55/65	KFU <et3j4>; KFW <tu3jp></tu3jp></et3j4>	08.00-05.05		0 986 580 959	
HD [T6]						MRK	0 986 580 939	
PHX   PMX   PMX	<b>1.6</b> HDi [T5]	1,6	66/80		02.04-05.05			0 986 580 365
	HDi [T6]	1,6	66	9HV <dv6ted4 fap=""></dv6ted4>	05.06-08.07			0 986 580 365
Part								
			00		05.06-08.07			0 986 580 365
			80		06 05 04 06	MDD		0 986 580 365
Torside   1,6							0 986 580 215	0 900 300 303
							0 300 300 213	0 986 580 365
	i [T5]	1,6	80				0 986 580 959	
16V[TS]						MRK		
Part								
No.   No.								
100   RHR < DW10BTED4/FAP>   10.03-05.05   0.98     HDi [TG]   2,0   100   RHR < DW10BTED4/FAP>   06.05-08.07   0.98     i [TS]   2,0   100   RFN < EW10J4>   08.00-05.05   ORK   0.986 580 959     i [TG]   2,0   103/130   RFJ < EW10A>; RFK < EW10J4S>   06.05-08.07   0.986 580 959     i [TG]   2,0   103/130   RFJ < EW10A>; RFK < EW10J4S>   06.05-08.07   0.986 580 959     i [TG]   2,0   105   RFJ < EW10A>   06.04-04.06   0.986 580 959     i [TG]   3,4   50   8HZ < DV4TD>   03.02-05.05   ORK   0.986 580 959     i [TS]   1,4   55   KFW < TU3JP>   03.02-05.05   ORK   0.986 580 959     i [TG]   1,4   65   KFU < ET3J4>   06.05-05.08   ORK   0.986 580 939     i [TG]   1,4   65   KFU < ET3J4>   06.05-05.08   ORK   0.986 580 939     i [TG]   1,4   65   KFU < ET3J4>   11.03-05.05   ORK   0.986 580 939     i [TG]   1,6   66/80   9H < DV6TED4>; 9HX   02.04-05.05   0.986 580 261     HDi [TG]   1,6   66/80   9H < DV6TED4>; 9HX   02.04-05.05   0.986 580 261     i [TG]   1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   0.986 580 261     i [TG]   1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   0.986 580 261     i [TG]   1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   0.986 580 261     i [TG]   1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   0.986 580 261     i [TG]   1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   0.986 580 261     i [TG]   1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   0.986 580 261     i [TG]   1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   0.986 580 261     i [TG]   1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   0.986 580 261     i [TG]   1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   0.986 580 261     i [TG]   1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   0.986 580 261     i [TG]   1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   0.986 580 261     i [TG]   1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   0.986 580 261     i [TG]   1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   0.986 580 261     i [TG]   1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   0.986 580 261     i [TG]   1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   0.986 580 261     i [TG]   1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   0.986 580	<b>2.0</b> HDi [T5]	2,0	66	RHY <dw10td></dw10td>	08.00-05.05		0 986 580 215	0 986 580 365
HDI [T6]   2,0   100   RHR <dw10bted4 fap="">   06.05-08.07   0986 580 959   1                                  </dw10bted4>			79	RHS <dw10ated fap=""></dw10ated>	03.02-05.05		0 986 580 215	
IT5    2,0   100   RFN < EW10J4>   08.00-05.05   ORK   0986 580 959     IT6    2,0   103/130   RFJ < EW10A>; RFK < EW10J4S>   06.05-08.07   0986 580 959     IT6    2,0   105   RFJ < EW10A>   06.04-04.06   0986 580 959     IT6    3,0   105   RFJ < EW10A>   06.04-04.06   0986 580 959     IT6    1,4   50   8HZ < DV4TD>   03.02-05.05   ORK   0986 580 959     IT6    1,4   55   KFW < TU3JP>   03.02-05.05   ORK   0986 580 939     IT6    1,4   65   KFU < ET3J4>   06.05-05.08   ORK   0986 580 939     IT6    1,4   65   KFU < ET3J4>   06.05-05.08   ORK   0986 580 939     IT6    1,4   65   KFU < ET3J4>   11.03-05.05   ORK   0986 580 939     IT6    1,4   65   KFU < ET3J4>   11.03-05.05   ORK   0986 580 261     IT6    1,6   66/80   9H < DV6TED4>; 9HX   02.04-05.05   O986 580 261     IT6    1,6   66/80   9H < DV6TED4>; 9HX   09.05-05.08   O986 580 261     IT5    1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   O986 580 261     IT6    1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   O986 580 261     IT6    1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   O986 580 261     IT6    1,6   80   NFU < TU5JP4>   03.02-05.05   O986 580 261     IT6    1,6   80   NFU < TU5JP4>   06.05-05.08   O986 580 261     IT6    1,6   80   NFU < TU5JP4>   06.05-05.08   O986 580 261     IT6    1,6   80   NFU < TU5JP4>   06.05-05.08   O986 580 261     IT6    1,6   80   NFU < TU5JP4>   06.05-05.08   O986 580 261     IT6    1,6   80   NFU < TU5JP4>   06.05-05.08   O986 580 261     IT6    1,6   80   NFU < TU5JP4>   06.05-05.08   O986 580 261     IT6    1,6   80   NFU < TU5JP4>   06.05-05.08   O986 580 261     IT6    1,6   80   NFU < TU5JP4>   06.05-05.08   O986 580 261     IT6    1,6   80   NFU < TU5JP4>   06.05-05.08   O986 580 261     IT6    1,6   80   NFU < TU5JP4>   06.05-05.08   O986 580 261     IT6    1,6   80   NFU < TU5JP4>   06.05-05.08   O986 580 261     IT6    1,6   80   NFU < TU5JP4>   06.05-05.08   O986 580 261     IT6    1,6   80   NFU < TU5JP4>   06.05-05.08   O986 580 261     IT6    1,6   80   NFU < TU5JP4>   06.05-05.08   O986 580 261     IT6    1,6   80			100	RHR <dw10bted4 fap=""></dw10bted4>	10.03-05.05			0 986 580 365
I		2,0		RHR <dw10bted4 fap=""></dw10bted4>	06.05-08.07			0 986 580 365
ITES   2,0	i [T5]	2,0	100	RFN <ew10j4></ew10j4>	08.00-05.05			
16V   T5   2,0	: [70]		100/100	DE L'ENVIOL DEV ENVIOLES	00.05.00.07	MRK		
1.4   HDi [T5]								
1.4 HDi [T5]       1,4 50       8HZ < DV4TD>       03.02-05.05       QPK MRK       0 986 580 959         i [T5]       1,4 55       KFW < TU3JP>       03.02-05.05       QPK MRK       0 986 580 939         i [T6]       1,4 65       KFU < ET3J4>       06.05-05.08       QPK MRK       0 986 580 261         i 16V [T5]       1,4 65       KFU < ET3J4>       11.03-05.05       0 986 580 261         1.6 HDi [T5]       1,6 66/80       9H < DV6TED4>; 9HX < DV6ATED4>       02.04-05.05       0 986 580 261         HDi [T6]       1,6 66/80       9H < DV6TED4/; 9HV < DV6ATED4>       06.05-05.08       0 986 580 261         i [T5]       1,6 80       NFU < TU5JP4>       03.02-05.05       0 986 580 261         i [T5]       1,6 80       NFU < TU5JP4>       06.05-05.08       0 986 580 261         2.0 HDi [T5]       2,0 66       RHY < DW10TD>       03.02-05.05       BOM       0 986 580 217			105	ULD CEMINAS	00.04-04.00		0 900 300 213	
To   1,4   55   KFW < TU3JP >   03.02-05.05   ORK   0986 580 959	-		50	8H7 < DV4TD >	03.02-05.05			0 986 580 367
I   I   I   I   I   I   I   I   I   I						ORK	0 986 580 959	
NRK   0 986 580 939   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							0 986 580 939	
i 16V [T5]       1,4       65       KFU <et3j4>       11.03-05.05       0 986 580 261         1.6 HDi [T5]       1,6 66/80 9H <dv6ted4>; 9HV</dv6ted4></et3j4>	i [T6]	1,4	65	KFU <et3j4></et3j4>	06.05-05.08	ORK	0 986 580 261	
1.6 HDi [T5]       1,6 66/80       9H < DV6TED4>; 9HX						MRK	0 986 580 939	
HDi [T6]							0 986 580 261	
HDi [T6] 1,6 66/80 9H < DV6TED4>; 9HV 06.05-05.08 0986	<b>1.6</b> HDi [T5]	1,6	66/80		02.04-05.05			0 986 580 367
i [T5] 1,6 80 NFU <tu5jp4> 03.02-05.05 <b>0 986 580 261</b> i 16V [T6] 1,6 80 NFU <tu5jp4> 06.05-05.08 <b>0 986 580 261 2.0</b> HDi [T5] 2,0 66 RHY &lt; DW10TD&gt; 03.02-05.05 BOM <b>0 986 580 217</b></tu5jp4></tu5jp4>	HDi [T6]	1,6	66/80	9H <dv6ted4>; 9HV <dv6ted4 fap="">; 9HX</dv6ted4></dv6ted4>	06.05-05.08			0 986 580 367
i 16V [T6] 1,6 80 NFU <tu5jp4> 06.05-05.08 <b>0 986 580 261 2.0</b> HDi [T5] 2,0 66 RHY <dw10td> 03.02-05.05 BOM <b>0 986 580 217</b></dw10td></tu5jp4>	i [T5]	1,6	80		03.02-05.05		0 986 580 261	
			80				0 986 580 261	
			66	RHY <dw10td></dw10td>	03.02-05.05		0 986 580 217	
SIM 0 98 79/100 RHR <dw10bted4 fap="">; 03.02-05.05 0 986 580 217 RHS <dw10ated fap=""></dw10ated></dw10bted4>			79/100	· ·	03.02-05.05	SIM	0 986 580 217	0 986 580 367





























405 Break								
<b>1.4</b> i [4]	1,4	55	KDX <tu3mc kat.=""></tu3mc>	06.92-04.97		0 580 453 940		
<b>1.6</b> i [4]	1,6	65-66	BDY < XU5M Kat.>	06.92-04.97		0 580 453 940		
L.8 i [4]	1,8	74-76	LFZ <xu7jp kat.=""></xu7jp>	06.92-04.97		0 580 464 038		
1,0 ≀[→]	1,0	1410	El Z Morol Rat.	00.02 04.01	UVJ	0 580 464 070		
			L6A <xu7jp></xu7jp>	06.92-04.97	010	0 580 464 038		
<b>1.9</b> D, D Turbo [4]	1,9	50/66-69	DHY <xud9te kat.="">; DJY <xud9y></xud9y></xud9te>	06.92-04.97		0 300 404 030		0 986 580 117
1.9 D, D Turbo [4]	1,5	51-52/68		06.92-04.97				0 986 580 117
i [4]	1.0		D6D <xu9j2></xu9j2>			0.500.404.000		0 300 300 117
1[4]	1,9	89	D0D <xu9j2></xu9j2>	06.92-04.97	10/1	0 580 464 038		
3 0 : [4]	0.0	00.01	POD - WHA 0-10-	00 00 04 07	UVJ	0 580 464 070		
2.0 i [4]	2,0	89-91	R6D <xu10j2></xu10j2>	06.92-04.97		0 580 464 038		
i, i 4x4 [4]	2,0	89-91	RFX <xu10j2 kat.=""></xu10j2>	06.92-04.97		0 580 464 038		
					UVJ	0 580 464 070		
405 Mi16								
<b>2.0</b> i[4]	2,0	110-118	RFT <xu10j4>; RFY <xu10j4></xu10j4></xu10j4>	01.93-04.97		0 580 464 038		
					UVJ	0 580 464 070		
405 T16								
<b>2.0</b> i turbo 4x4 [4]	2,0	144-159	RGZ <xu10j4te></xu10j4te>	09.92-04.97		0 580 464 038		
					UVJ	0 580 464 070		
406								
<b>L.6</b> i [D8]	1,6	65	BFZ <xu5jp></xu5jp>					
	,-		OrgNr. →7482	10.95-05.97			0 986 580 175	
			OrgNr. 7483→7968	06.97-08.98			0 986 580 176	
<b>1.8</b> i [D8]	1,8	66	LFX <xu7jb></xu7jb>	00.01				
1[50]	1,0	00	OrgNr. 7483→7968	09.97-08.98			0 986 580 176	
i, i 16V [D8]	1,8	74-76/	LFY <xu7jp4>; L6A <xu7jp></xu7jp></xu7jp4>	03.37 00.30			0 300 300 110	
1,1100[DO]	1,0	81-82	· ·	10.05.05.07			0.006 500 175	
		01-02	OrgNr. →7482	10.95-05.97			0 986 580 175	
:401/[00]	4.0	0.5	OrgNr. 7483→7968	06.97-08.98	OPI		0 986 580 176	
i 16V [D9]	1,8	85	6FZ <ew7j4></ew7j4>	10.00-06.04			0 986 580 961	
					MRK		0 986 580 993	
2.0 HDi [D8]	2,0	80	RHZ <dw10ated></dw10ated>	10.98-03.99			0 580 303 026	
HDi [D9]	2,0	66	RHY <dw10td></dw10td>					
			OrgNr. →8575	04.99-05.00			0 580 303 027	
			OrgNr. 8576→8974	06.00-06.01			0 986 580 216	
			OrgNr. 8975→	07.01-06.04			0 986 580 216	
					SIM			0 986 580 366
		79	RHS <dw10ated fap=""></dw10ated>	08.01-06.04			0 986 580 216	
		80	RHZ <dw10ated></dw10ated>					
			OrgNr. →8575	04.99-05.00			0 580 303 027	
			OrgNr. 8576→	06.00-06.04			0 986 580 216	
i Turbo, i 16V	2,0	97-99/	RFV <xu10j4r>; RG <xu10j2te></xu10j2te></xu10j4r>					
[D8]		104-110	OrgNr. →7482	10.95-05.97			0 986 580 175	
			OrgNr. 7483→7968	06.97-08.98			0 986 580 176	
i 16V [D8]	2,0	97-99	R6E <xu10j4r></xu10j4r>					
	,		OrgNr. →7482	12.95-05.97			0 986 580 175	
			OrgNr. 7483→7968	06.97-08.98			0 986 580 176	
i 16V [D9]	2,0	99	RFR <ew10j4></ew10j4>	00.07 00.00			2 300 000 110	
1101 [03]	2,0	33	OrgNr. 8576→	06.00-08.00	OBK		0 986 580 961	
			Olg. Nr. 0370 7	00.00-00.00				
		100	DEN < EW10 14>	09 00 06 04	MRK		0 986 580 993	
		100	RFN <ew10j4></ew10j4>	08.00-06.04	ORK		0 986 580 961	
0 0 UD: [DO]	0.0	00	ALIV -DIMA OTED 4:	00 00 00 0	MRK		0 986 580 993	
2.2 HDi [D9]	2,2	98	4HX <dw12ted4></dw12ted4>	03.00-06.04			0 986 580 216	
i 16V [D9]	2,2	116	3FZ <ew12j4></ew12j4>					
			OrgNr. 8576→	06.00-06.04			0 986 580 961	
					MRK		0 986 580 993	
<b>3.0</b> i [D8]	3,0	140-143	XFZ <es9j4></es9j4>					
			OrgNr. →7482	08.96-05.97			0 986 580 175	
			OrgNr. 7483→7968	06.97-08.98			0 986 580 176	
i [D9]	3,0	140-143/						
- <del>-</del>		150	OrgNr. 8576→	06.00-06.04	ORK		0 986 580 961	
			3					
					MRK		0 986 580 993	

























### **■** PEUGEOT

406 Break							
<b>1.8</b> i [D8]	1,8	66	LFX <xu7jb></xu7jb>				
	,-		OrgNr. 7483→7968	09.97-08.98		0 986 580 176	
i, i 16V [D8]	1,8	74-76/	LFY <xu7jp4 l3="">; L6A <xu7jp></xu7jp></xu7jp4>				
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,-	81-82	OrgNr. →7482	10.96-05.97		0 986 580 175	
			OrgNr. 7483→7968	06.97-08.98		0 986 580 176	
i 16V [D9]	1,8	85	6FZ <ew7j4></ew7j4>	10.00-06.04	ORK	0 986 580 961	
					MRK	0 986 580 993	
<b>2.0</b> HDi [D8]	2,0	80	RHZ <dw10ated></dw10ated>	10.98-03.99		0 580 303 026	
HDi [D9]	2,0	66	RHY < DW10TD>				
			OrgNr. →8575	04.99-05.00		0 580 303 027	
			OrgNr. 8576→8974	06.00-06.01		0 986 580 216	
			OrgNr. 8975→	07.01-06.04	SIM	0 986 580 216	
					SIM		0 986 580 366
		79	RHS <dw10ated fap=""></dw10ated>	08.01-06.04		0 986 580 216	
		80	RHZ <dw10ated></dw10ated>				
			OrgNr. →8575	04.99-05.00		0 580 303 027	
			OrgNr. 8576→	06.00-06.04		0 986 580 216	
i Turbo, i 16V	2,0	97-99/	RFV <xu10j4r>; RG <xu10j2te></xu10j2te></xu10j4r>				
[D8]		104-110	OrgNr. →7482	10.96-05.97		0 986 580 175	
			OrgNr. 7483→7968	06.97-08.98		0 986 580 176	
i 16V [D8]	2,0	97-99	R6E <xu10j4r></xu10j4r>				
			OrgNr. →7482	10.96-05.97		0 986 580 175	
			OrgNr. 7483→7968	06.97-08.98		0 986 580 176	
i 16V [D9]	2,0	99	RFR <ew10j4></ew10j4>				
			OrgNr. 8576→	06.00-10.00	ORK	0 986 580 961	
					MRK	0 986 580 993	
		100	RFN <ew10j4></ew10j4>	10.00-06.04	ORK	0 986 580 961	
					MRK	0 986 580 993	
<b>2.2</b> HDi [D9]	2,2	98	4HX <dw12ted4></dw12ted4>	03.00-06.04		0 986 580 216	
i 16V [D9]	2,2	116	3FZ <ew12j4></ew12j4>				
			OrgNr. 8576→	06.00-06.04	ORK	0 986 580 961	
					MRK	0 986 580 993	
<b>3.0</b> i [D8]	3,0	140-143	XFZ <es9j4></es9j4>				
			OrgNr. →7482	10.96-05.97		0 986 580 175	
. [ ] [ ]			OrgNr. 7483→7968	06.97-08.98		0 986 580 176	
i [D9]	3,0	140/150	XFX <es9j4s>; XFZ <es9j4></es9j4></es9j4s>	00 00 00 04	001/		
			OrgNr. 8576→	06.00-06.04	ORK	0 986 580 961	
100.0 '					MRK	0 986 580 993	
406 Coupé	1.0	0.1	LEV -VIIZ ID4/L2-				
<b>1.8</b> i 16V [D8]	1,8	81	LFY <xu7jp4 l3=""> OrgNr. 7483→7968</xu7jp4>	09.97-08.98		0 986 580 176	
<b>2.0</b> i 16V [D8]	2,0	97-99	RFV <xu10j4r></xu10j4r>	09.97-00.96		0 300 300 170	
2.0 110V [DO]	2,0	31-33	OrgNr. →7482	03.97-05.97		0 986 580 175	
			OrgNr. 7483→7968	06.97-08.98		0 986 580 176	
i 16V [D9]	2,0	99	RFR <ew10j4></ew10j4>	00.37 00.30		0 300 300 170	
1107 [D3]	2,0	33	OrgNr. 8576→	06.00-10.00	ORK	0 986 580 961	
			018. W. 0370 7	00.00 10.00	MRK	0 986 580 993	
		100	RFN <ew10j4></ew10j4>	10.00-02.05	ORK	0 986 580 961	
		100	III IV (EVV 1004)	10.00 02.03	MRK	0 986 580 993	
<b>2.2</b> HDi [D9]	2,2	98	4HX <dw12ted4></dw12ted4>	03.00-02.05	mux	0 986 580 216	
i 16V [D9]	2,2	116	3FZ <ew12j4></ew12j4>	03.00-02.05	ORK	0 986 580 961	
1104 [D3]	۷,۷	110	01 E 1EHTZUT?	00.02 02.00	MRK	0 986 580 993	
<b>3.0</b> i [D8]	3,0	140-143	XFZ <es9j4></es9j4>			0 300 000 333	
	0,0	110 140	OrgNr. →7482	03.97-05.97		0 986 580 175	
			OrgNr. 7483→7968	06.97-08.98		0 986 580 176	
i [D9]	3,0	140/150	XFX <es9j4s>; XFZ <es9j4></es9j4></es9j4s>	00.07 00.00		0 300 300 170	
.[20]	0,0	1 10/100	OrgNr. 8576→	06.00-02.05	ORK	0 986 580 961	
			515. III. 501 0	00.00 02.00	MRK	0 986 580 993	
407						0 300 300 333	
<b>1.6</b> HDi [D2]	1,6	80	9H <dv6ted4></dv6ted4>	05.04-02.11	MHE,MPR		0 986 580 141
	_, •				MHE,MPR		0 986 580 140
					·		



























10 [00]	1.0	05/00	OFV - FW7A - OF7 - FW7 IA	05.04.00.44	MVE	0.000 500 400	
<b>I.8</b> [D2]	1,8	85/92	6FY <ew7a>; 6FZ <ew7j4></ew7j4></ew7a>	05.04-02.11	MXF	0 986 580 138	
1001		100	BEN ENGOLA	05.04.44.05	MXF	0 986 580 142	
<b>2.0</b> [D2]	2,0	100	RFN <ew10j4></ew10j4>	05.04-11.05	MXF	0 986 580 138	
UD: [D0]	2.0	100 100	DII DWA ODTEDA	05 04 00 11	MXF MUE MDD	0 986 580 142	0.000 500 4.4
HDi [D2]	2,0	100-103	RH <dw10bted4></dw10bted4>	05.04-02.11	MHE,MPR  MHE,MPR		0 986 580 14
		110/120	DUE (DWI)OCTED / FAD	11.09-02.11	MHE,MPK		0 986 580 140
		110/120	RHE <dw10cted4 fap="">; RHH <dw10cted4 fap=""></dw10cted4></dw10cted4>	11.09-02.11	MHE		0 986 580 141 0 986 580 140
2.2 [D2]	2,2	116/120	3FY <ew12j4 l5="">; 3FZ</ew12j4>	05.04-06.09	MXF	0 986 580 138	0 300 300 140
<b>2</b> [D2]	۷,۷	110/120	<ew12j4 3f2<="" l32;="" td=""><td>03.04-00.03</td><td>MXF</td><td>0 986 580 142</td><td></td></ew12j4>	03.04-00.03	MXF	0 986 580 142	
HDi [D2]	2,2	120-125	4H < DW12BTED4>	05.06-07.10	MHE	0 300 300 142	0 986 580 141
1101 [02]	۷,۷	120 120	TI VOWIZUIEDT	00.00 07.10	MHE		0 986 580 140
<b>3.0</b> [D2]	3,0	155	XFV <es9a></es9a>	05.04-12.06	MXF	0 986 580 138	0 000 000 110
[52]	0,0	100	7.1 1 2007.	00.0112.00	MXF	0 986 580 142	
407 Coupé						333333 2.2	
2.0 HDi [D2]	2,0	100-103	RHR <dw10bted4></dw10bted4>	07.07-06.09	MHE,MPR		0 986 580 141
[52]	2,0	100 100	2.1202.22.	07.107 00.100	MHE,MPR		0 986 580 140
HDi 16V [D2]	2,0	100-110/	RH <dw10cted4 fap="">;</dw10cted4>	07.09-12.11	MHE		0 986 580 141
	-,-	120	RHH <dw10cted4 fap=""></dw10cted4>		MHE		0 986 580 140
<b>2.2</b> [D2]	2,2	120	3FY <ew12j4 l5=""></ew12j4>	10.05-06.09	MXF	0 986 580 138	
			•		MXF	0 986 580 142	
<b>3.0</b> [D2]	3,0	155	XFV <es9a></es9a>	10.05-06.09	MXF	0 986 580 138	
					MXF	0 986 580 142	
407 SW							
<b>1.6</b> HDi [D2]	1,6	80	9H <dv6ted4></dv6ted4>	05.04-02.11	MHE,MPR		0 986 580 141
					MHE,MPR		0 986 580 140
<b>1.8</b> [D2]	1,8	85/92	6FY <ew7a>; 6FZ <ew7j4></ew7j4></ew7a>	05.04-02.11	MXF	0 986 580 138	
					MXF	0 986 580 142	
<b>2.0</b> [D2]	2,0	100	RFN <ew10j4></ew10j4>	05.04-11.05	MXF	0 986 580 138	
					MXF	0 986 580 142	
HDi [D2]	2,0	100-103	RH <dw10bted4></dw10bted4>	05.04-02.11	MHE,MPR		0 986 580 141
					MHE,MPR		0 986 580 140
		110/120	RHE <dw10cted4 fap="">;</dw10cted4>	11.09-02.11	MHE		0 986 580 141
			RHH <dw10cted4 fap=""></dw10cted4>		MHE		0 986 580 140
<b>2.2</b> [D2]	2,2	116/120	3FY <ew12j4 l5="">; 3FZ</ew12j4>	05.04-06.09	MXF	0 986 580 138	
			<ew12j4></ew12j4>		MXF	0 986 580 142	
HDi [D2]	2,2	120-125	4H < DW12BTED4 >	09.06-07.10	MHE		0 986 580 141
					MHE		0 986 580 140
<b>3.0</b> [D2]	3,0	155	XFV <es9a></es9a>	05.04-12.06	MXF	0 986 580 138	
					MXF	0 986 580 142	
607							
<b>2.0</b> HDi [Z8]	2,0	79	RHS <dw10ated fap=""></dw10ated>	03.01-11.04		0 986 580 180	
		80	RHZ <dw10ated></dw10ated>	03.00-11.04		0 986 580 174	
HDi [Z9]	2,0	79	RHS <dw10ated fap=""></dw10ated>	12.04-12.07		0 986 580 180	
i 16V [Z8]	2,0	100	RFN <ew10j4></ew10j4>	03.00-11.04	LIDD	0 986 580 310	
<b>2.2</b> HDi [Z8]	2,2	98	4HX <dw12ted4></dw12ted4>	03.00-11.04	MPR	0 986 580 180	
UD: [70]	0.0	00	411V - DW/1 9TED 4-	10.04.10.07	MPR	0 986 580 174	
HDi [Z9]	2,2	98	4HX < DW12TED4>	12.04-12.07	TM	0 986 580 180	
i [Z9]	2,2	116/120	3FY <ew12j4>; 3FZ <ew12j4></ew12j4></ew12j4>	12.04-12.07	TW	0 986 580 310	
i 16V [Z8]	2,2	116	3FZ <ew12j4></ew12j4>	03.00-11.04		0 986 580 310	
i [Z8]	3,0	152-154	XFX <es9j4s></es9j4s>	03.00-11.04	TW	0 986 580 310	
i [Z9]	3,0	155	XFV <es9a></es9a>	12.04-01.09	1 V V	0 986 580 310	
806 [03]] (0.1)	1.0	72	I EW - VI I7 ID>				
<b>L.8</b> i [U60]	1,8	73	LFW <xu7jp></xu7jp>	07.05.05.00	EMD	0.000 500 004	
			OrgNr. →7846	07.95-05.98	FMB	0 986 580 201	
			Ora Nr 7047 :	06 00 00 00	FMB	0 986 580 200	
O UD: [HEO]	2 0	20/01	OrgNr. 7847→	06.98-08.02		0 986 580 219	
2.0 HDi [U60]	2,0	80/81	RHW <dw10ated4 l4="">;</dw10ated4>				
			RHZ <dw10ated></dw10ated>	00 00 00 01		0 500 303 005	
			Org. Nr. →8973	08.99-06.01		0 580 303 025	
			OrgNr. 8974→	07.01-08.02		0 986 580 217	























#### **■** PELIGEOT

■ PEUGEOT	0.0	00.00/	DELL WILLOUG DEVI WILLOUED				
<b>2.0</b> i, i Turbo, i 16V	2,0	89-90/	RFU <xu10j2>; RFV <xu10j4r>;</xu10j4r></xu10j2>				
[U60]		97-99/	RGX <xu10j2te></xu10j2te>				
		108-110	OrgNr. →7846	06.94-05.98	FMB	0 986 580 201	
					FMB	0 986 580 200	
			OrgNr. 7847→	06.98-08.02		0 986 580 219	
i 16V [U60]	2,0	100	RFN <ew10j4></ew10j4>				
			OrgNr. 8974→	07.01-08.02		0 986 580 261	
807							
2.0 HDi [V2]	2,0	81	RH <dw10ated4 fap="">;</dw10ated4>	06.02-12.06		0 986 580 217	
			RHW < DW10ATED4>				
i 16V [V2]	2,0	100	RFN <ew10j4></ew10j4>	06.02-05.06	MXF	0 986 580 261	
		103	RFJ <ew10a></ew10a>	10.05-05.10	TW	0 986 580 261	-
						0 986 580 389	
<b>2.2</b> HDi [V2]	2,2	94	4HW <dw12ted4 fap=""></dw12ted4>	06.02-07.06		0 986 580 217	
i 16V [V2]	2,2	116	3FZ <ew12j4></ew12j4>	06.02-05.06	MXF	0 986 580 261	
<b>3.0</b> i [V2]	2,9	152	XFW <es9j4s></es9j4s>	06.02-05.06	MXF	0 986 580 261	
1007	,						
<b>1.4</b> [A8]	1,4	54/65	KFU <et3j4>; KFV <tu3a l5="">;</tu3a></et3j4>	04.05-02.11	MXF	0 580 314 017	
[]	-, -	- ,,	KFV <tu3jp></tu3jp>				
<b>1.6</b> [A8]	1,6	80	NFU <tu5jp4></tu5jp4>	04.05-02.11	MXF	0 580 314 017	
3008	2,0		6 1990. 1	0 1100 02111	110.11	33332	
<b>1.6</b> i [T8]	1,6	88	5FW <ep6></ep6>	05.09→	MXF	0 986 580 374	
2.0 1[10]	1,0	00	OT WILL OF	00.00	MXF,TW	0 986 580 375	
THP [T8]	1,6	110	5FX <ep6dt></ep6dt>	05.09→	MXF	0 986 580 391	
1111 [10]	1,0	115	5FV <ep6cdt></ep6cdt>	05.09→	MXF	0 986 580 391	
		120	5FM <ep6cdt m=""></ep6cdt>	01.11→	MXF	0 986 580 391	
VTi [T8]	1,6	88	5FS <ep6c></ep6c>	09.09→	MXF	0 986 580 374	
VII[IO]	1,0	00	313 121 002	03.03 /	MXF,TW	0 986 580 375	
5008					WIAF, I VV	0 300 300 373	
	1,6	00/02/04	OUD ADVICES OUD ADVICES OUT	09.09→		0 986 5	00 205
<b>1.6</b> HDi [T8]	1,0	00/02/84	9HD <dv6c>; 9HR <dv6c>; 9HZ</dv6c></dv6c>	09.09→		0 986 5	OU 305
0.0 HD: [T0]	0.0	100/110/	<dv6ted4 fap=""></dv6ted4>	00.00			00.00=
<b>2.0</b> HDi [T8]	2,0	100/110/		09.09→		0 986 5	80 385
		120	RHE <dw10cted4 fap="">;</dw10cted4>				
			RHH <dw10cted4 fap=""></dw10cted4>				

## **PORSCHE**

911 Carrera	Coupé						
<b>3.6</b> [993]	3,6	200/210	M64.0; M64.2	09.93-08.98		0 580 464 058	
911 Carrera l	RS Co	upé					
<b>3.8</b> [993]	3,8	200-221	M64.20	09.94-08.97		0 580 464 058	
911 Carrera	S4 Co	upé					
<b>3.6</b> [993]	3,6	210	M64.21	09.95-09.97		0 580 464 058	
911 Carrera	4 Cou	pé					
<b>3.6</b> [993]	3,6	200/210	M64.05; M64.21; M64.23	09.94-08.97		0 580 464 058	
911 GT2 Cou	pé						
<b>3.6</b> Turbo [993]	3,6	316	M64.60R	01.95-05.97		0 580 464 058	
911 Targa							
<b>3.6</b> [993]	3,6	210	M64.2; M64.21; M64.23	09.95-08.97		0 580 464 058	
911 Turbo Co	oupé						
<b>3.6</b> Turbo [993]	3,6	300	M64.60	03.95-08.97		0 580 464 058	
928 GTS							
5.4	5,4	257	M28	08.91-11.95		0 580 464 057	
968							
3.0	3,0	176	M44.4	08.91-11.95		0 580 464 042	
					UVJ	0 580 464 069	


























# RENAULT

Alpine A 610									
3.0 i Turbo	3,0	184	Z7X 744 Kat. <d503></d503>		03.91-12.95	0 580 464 044			
Avantime	5,0	10 1	2.77 TTMC 10000		33.01 12.00	0 000 101 011			
<b>2.0</b> 16V Turbo	2,0	120	F4R 760; F4R 761; F4R 76	69	09.01-12.03			0 986 580 177	
[XEO]	_,0		55, 101,1 1111		13.01 12.00			3 3 3 3 3 3 4 3 1	
2.2 DCI [XEO]	2,2	110	G9T712		12.01-12.03				0 986 580 101
<b>3.0</b> V6 24V [XEO]	3,0	152	L7X 720; L7X 721; L7X 72	2	09.01-12.03			0 986 580 177	
Clio I									
<b>1.2</b> i [X57]	1,2	40-44	C3G 700,720; D7F 730; E	7F 700	01.93-02.98		0 986 580 810		
			Kat.; E7F 706 Kat.						
		40/44	E7F 708 Kat.; E7F 750 Kat		01.94-02.98		0 986 580 810		
		44	E7F 708		04.96-12.97		0 986 580 810		
<b>1.4</b> i [X57]	1,4	55-59	E7J 601 Kat.; E7J 710,71	1 Kat.;	01.93-02.98		0 986 580 810		
			E7J 716 Kat.; E7J 718,719	9 Kat.;					
			E7J 754 Kat.; E7J 756,75	7 Kat.					
<b>1.6</b> i	1,6	66	K7M		01.96-08.99	0 580 454 093			
<b>1.8</b> i [X57]	1,8	65-70	F3P 710 Kat.						
			Komp.Nr. RT, S		07.94-02.98		0 986 580 810		
-			F3P 714 Kat.		01.93-03.96		0 986 580 810		
i 16V [X57]	1,8	99-103	F7P 720; F7P 722 Kat.		03.91-03.96		0 580 314 073		
<b>1.9</b> D [X57]	1,9	47-48	F8Q 672; F8Q 676; F8Q 6		06.90-02.98				0 986 580 231
			F8Q 692; F8Q 696; F8Q 7	14;					
all			F8Q 730; F8Q 732						
Clio II	4.0	50	D.4D		04.04.04.05	0.500.454.000			
<b>1.0</b> i 16V <b>1.2</b> i [BB/CB/SB]	1,0	52	D4D		01.01-01.05	0 580 454 093		0.006 500 004	
1.2   [DD/CD/SD] 1,2 43	43	D7F 720; D7F 722		03.98-10.99			0 986 580 204		
			D7F 726; D7F 744;		11.99-10.07 03.98-10.99			0 986 580 312	
			D7F 746; D7F 764		11.99-03.01			0 986 580 204 0 986 580 312	
			D1F 140; D1F 104		04.01-05.01			0 986 580 358	
				B CH D	06.01→			0 986 580 956	
				DK,E,F,	00.01 /			0 300 300 330	
				GB,I,P					
					06.01→			1 987 580 015	
				SK,TR					
			D7F766		01.01-03.01			0 986 580 312	
					04.01-05.01			0 986 580 358	
				B,CH,D,				0 986 580 956	
				DK,E,F,					
				GB,I,P					
					06.01→			1 987 580 015	
				SK,TR					
i 16V	1,2	55	D4F 706; D4F 712		03.00-03.01			0 986 580 312	
[BB/CB/SB]					04.01-05.01			0 986 580 358	
				B,CH,D,	06.01-03.04	<del></del>		0 986 580 956	
				DK,E,F,					
				GB,I,P					
					06.01-03.04			1 987 580 015	
			-	SK,TR					
			D4F 722; D4F 728		10.03→			0 986 580 956	
				DK,E,F,					
				GB,I,P	10.00			1000 5000	
				GR,PL,	10.03→			1 987 580 015	
4.4:[00/00/00]	4.4		F71004 F71005	SK,TR	02.00.10.00			0.000 500 00 0	
<b>1.4</b> i [BB/CB/SB]	1,4	55	E7J 634; E7J 635		03.99-10.99			0 986 580 204	
			F71700		11.99-10.07			0 986 580 312	
			E7J 780		03.98-10.07			0 986 580 204	
			K7J 700		10.00-03.01			0 986 580 312	
					04.01-10.07			0 986 580 358	







1,1

1,4

**1.4** [BR/CR]

74

72

K4J 780



TW

0 986 580 954

06.05→

























<b>1.6</b> [BR/CR]	1,6	65/82/94	K4M 800; K4M 801; K4M 804; K4M 862	06.05→				0 986 580 954	
2.0 [BR/CR]	2,0	102	M4R 700; M4R 701	06.05→				0 986 580 954	
Clio III Grand		102		00.00				0 000 000 004	
L.2 [KR]	1,2	55/57,5	D4F 740; D4F 764	08.07→	TW			0 986 580 954	
TCe [KR]	1,1	74	D4F 78	08.07→				0 986 580 954	
1.4 [KR]	1,4	72	K4J 780	08.07→				0 986 580 954	
<b>L.6</b> [KR]	1,6		K4M 800; K4M 801;	08.07→				0 986 580 954	
	,		K4M 804; K4M 862						
Duster									
<b>L.5</b> dCi 4x4 [HS]	1,5	66	K9K 894	03.12→					0 986 580 370
L.6 [HS]	1,6	75	K4M 690	03.12→				0 986 580 957	
		77	K4M	09.13→	NFV			0 986 580 957	
			K4M 696	09.13→	NFV			0 986 580 957	
Espace II									
<b>2.0</b> i [J63]	2,0	77	J7R 768	01.91-09.96		0 580 464 044			
					UVJ	0 580 464 069			
<b>2.2</b> i, i 4x4 [J63]	2,2	79-81	J7T 772; J7T 772,773; J7T 776	01.91-09.96		0 580 464 044			
					UVJ	0 580 464 069			
<b>2.9</b> i [J63]	2,9	110-113	Z7W 712,713	01.91-09.96		0 580 464 044			
					UVJ	0 580 464 069			
			Z7W 717	04.94-09.96		0 580 464 044			
Espace III									
<b>1.9</b> dTi [JE0]	1,9	72	F9Q 720; F9Q 722	02.99-10.02					0 986 580 101
<b>2.0</b> i, i GPL, i 16V	2,0	83,5/	F3R 728; F3R 729; F3R 742;	10.96-10.02				0 986 580 177	
[JE0]		102-103	F3R 768; F3R 769; F4R 700;						
			F4R 701						
<b>2.2</b> D Turbo [JE0]	2,2	83	G8T 714; G8T 716	10.96-10.02					0 986 580 101
dCi [JE0]	2,2	85-95	G9T	07.00-10.02		0 580 464 089			0 986 580 101
<b>3.0</b> i V6 [JE0]	3,0	123	Z7X 775	10.96-10.02				0 986 580 177	
i V6 24V [JE0]	3,0	140	L7X 727	10.98-10.02	FEN			0 986 580 177	
Express, Ext	ra, Ra	pid							
<b>1.1</b> [F40]	1,1	36	C1E 762	09.91-09.96					0 986 580 237
<b>1.2</b> i [F40]	1,2	40	C3G 700,710; C3G 712	09.91-10.97			0 986 580 810		
<b>1.4</b> [F40]	1,4	44	C2J 782,784	07.89-09.97					0 986 580 236
i [F40]	1,4	44/55-59	C3J 762 Kat.; E7J 720 Kat.;	01.93-10.97			0 986 580 810		
			E7J 724,710 Kat.; E7J 726,710						
			Kat.; E7J 728,754 Kat.;						
			E7J 770,771; E7J 773,710 Kat.						
<b>1.6</b> D [F40]	1,6	40	F8M 720; F8M 736; F8M 760	07.89-03.97					0 986 580 231
<b>1.9</b> D [F40]	1,9	40/47-48	F8Q 640; F8Q 644; F8Q 646;	09.91-10.97					0 986 580 231
			F8Q 648; F8Q 680; F8Q 682;						
			F8Q 684; F8Q 724,732; F8Q 774;						
			F8Q 776,730						
Fluence									
<b>1.5</b> dCi [L3]	1,5	63/66/70/	K9K 830; K9K 832; K9K 834;	11.09→	TW				0 580 207 008
		78/81	K9K 836						
<b>1.6</b> dCi [L3]	1,6	96	R9M 402	11.12→	TW				0 580 207 008
i [L3]	1,6	81-85	H4M 729	11.12→	TW			0 580 200 025	
								0 580 200 027	
								0 580 200 062	
i LPG [L3]	1,6	81	K4M 838; K4M 839	11.09→	NFV,TW			0 580 200 025	
								0 580 200 027	
								0 580 200 062	
<b>2.0</b> i [L3]	2,0	103	M4R 714; M4R 751	02.10→	NFV,TW			0 580 200 025	
								0 580 200 027	
								0 580 200 062	
Grand Scenic	c II								
L.4 16V [JM]	1,4	72	K4J 730; K4J 740	05.03-04.09			0 986 580 804		
<b>1.6</b> 16V [JM]	1,6	83	K4M 760; K4M 761; K4M 762;	05.03-04.09			0 986 580 804		
_			VAM 7CA VAM 7CC VAM 700						
			K4M 764; K4M 766; K4M 782;						























■ RF	NΙΛ	111	т

<b>2.0</b> 16V, 16V	2,0	98-99/	F4R 770; F4R 771; F4R 776	05.03-04.09			0 986 580 804		
Turbo [JM]	-,-	120							
Grand Scenie	r III	120							
		00	1141700	05.09→	7D1			0.500.000.005	
<b>1.4</b> [JZ]	1,4	96	H4J 700	05.09→	ZB1			0 580 200 035	
. = .1015.1=3					ZB2			0 580 200 031	
<b>1.5</b> dCi [JZ]	1,5	70	K9K 846	11.10→	TW				0 580 207 008
<b>1.6</b> [JZ]	1,6	79	K4M 866	05.12→				0 580 200 025	
		81	K4M 858	05.09→	ZB1			0 580 200 035	
					ZB2			0 580 200 031	
<b>2.0</b> [JZ]	2,0	103	M4R 711	05.09→	ZB1			0 580 200 035	
					ZB2			0 580 200 031	
Kangoo I									
<b>1.2</b> GPL, i [FC./KC.]	1,2	44	D7F 710; D7F 720; D7F 722	10.97-05.99			0 986 580 821		
1.4 i [FC./KC.]	1,4	55	E7J 634; E7J 635; E7J 780	10.97-05.99			0 986 580 821		
1.6 i [FC./KC.]	1,6	66	K7M 746	09.99-10.99			0 986 580 821		
i8V			K7M 746			0.500.450.470	0 300 300 021		-
	1,6	66		06.99-04.07		0 580 453 470			
1.9 DCI 4x4, DTI, DTI 4x4 [FC./KC.] Kangoo II	1,9	59-62	F9Q 782; F9Q 790	02.00-12.07		0 580 464 089			
_	1.5	0.1	K9K 636	02.13→	FIAD			0.500.000.110	
1.5 dCi [FW/KW]	1,5	81			FKR	0.500.454.004		0 580 203 119	
<b>1.6</b> i 16V [Fase II]	1,6	81	K4M	01.02-12.12		0 580 454 001			
				07.03-12.04		0 580 454 093			
Laguna I									
<b>1.6</b> i 16V [B56]	1,6	79	K4M720	05.98-09.99			0 986 580 802		
				09.99-02.01			0 986 580 802		
				10.99-02.01			0 986 580 803		
<b>1.8</b> GPL [B56]	1,8	66-70	F3P 676	05.98-02.01			0 986 580 802		
GPL, i [B56]	1,8	66-70	F3P 670; F3P 674	09.95-03.97			0 986 580 820		
S. 2, [200]	2,0	00.0		04.97-03.01			0 986 580 802		
i [B56]	1,8	66-70	F3P 678; F3P 720; F3P 724	01.94-03.01			0 986 580 820		
i 16V [B56]	1,8	88	F4P 760	05.98-09.99			0 986 580 802		
				03.99-02.01			0 986 580 802		
				10.99-02.01			0 986 580 803		
<b>2.0</b> i [B56]	2,0	83-85	F3R 611	05.98-02.01			0 986 580 802		
			F3R 722; F3R 723	01.94-02.01			0 986 580 820		
			F3R 728; F3R 729; F3R 768;	09.95-03.97			0 986 580 820		
			F3R 769	04.97-02.01			0 986 580 802		-
i 16V [B56]	2,0	102	N7Q 700	09.95-02.01			0 986 580 820		
[ ]	-,-		N7Q 704	09.95-03.97			0 986 580 820		
			111 Q 104	04.97-02.01			0 986 580 802		
:10//[FF0]	2.0	100	F4D 700						-
i 16V [556]	2,0	100	F4R 780	09.99-02.01			0 986 580 802		
							0 986 580 803		
<b>3.0</b> i [B56]	3,0	123-125	Z7X 760; Z7X 765	01.94-02.01			0 986 580 820		
			Z7X 767	09.96-03.97			0 986 580 820		
				04.97-02.01			0 986 580 802		
i 24V [B56]	3,0	143	L7X 700; L7X 701	03.97-02.01			0 986 580 802		
Laguna I Gra	ndtou	ır							
<b>1.6</b> i 16V [K56]	1,6	79	K4M720	05.98-09.99			0 986 580 802		
	-,-			03.99-02.01			0 986 580 802		
				10.99-02.01			0 986 580 803		
4 0 : [VEC]	1.0	CC 70	F2D C70 F2D C74						
<b>1.8</b> i [K56]	1,8	66-70	F3P 670; F3P 674	09.95-03.97			0 986 580 820		
				04.97-02.01			0 986 580 802		
			F3P 678; F3P 724	09.95-02.01			0 986 580 820		
i 16V [K56]	1,8	88	F4P 760	05.98-09.99			0 986 580 802		
				03.99-02.01		·	0 986 580 802	<del></del>	
				10.99-02.01			0 986 580 803		
<b>2.0</b> i [K56]	2,0	83-85	F3R 611	05.98-02.01			0 986 580 802		
	_,0		F3R 722; F3R 723	09.95-02.01			0 986 580 820		
			F3R 728; F3R 729; F3R 768;						<del></del>
				09.95-03.97			0 986 580 820		
			F3R 769	04.97-02.01			0 986 580 802		




























<b>2.0</b> i 16V [A56]	2,0	100	F4R 780	09.99-02.01			0 986 580 802		
	-,-						0 986 580 803		
i 16V [K56]	2,0	102	N7Q 700	09.95-02.01			0 986 580 820		
			N7Q 704	09.95-03.97			0 986 580 820		
				04.97-02.01			0 986 580 802		
<b>3.0</b> i [K56]	3,0	123-125	Z7X 765	03.96-02.01			0 986 580 820		
			Z7X 767	11.96-03.97			0 986 580 820		
				04.97-02.01			0 986 580 802		
i 24V [K56]	3,0	143	L7X 700; L7X 701	03.97-03.97			0 986 580 820		
				04.97-02.01			0 986 580 802		
Laguna II		== /==							
<b>1.6</b> 16V [BG.]	1,6	79/82	K4M 710; K4M 711; K4M 714; K4M 716	03.01-09.07	MXF			0 580 313 053	
<b>1.8</b> 16V [BG.]	1,8	85/88	F4P 770; F4P 771; F4P 772;	03.01-09.07	MXF			0 580 313 053	
			F4P 773; F4P 774; F4P 775						
<b>1.9</b> DCI [BG.]	1,9	68/81/88	F9Q 650; F9Q 664; F9Q 670;	03.01-09.07					0 580 300 007
			F9Q 674; F9Q 750						
		74	F9Q 752; F9Q 754	03.01-09.07		0 580 464 089			0 580 300 018
		96	F9Q 758; F9Q 759	01.05-09.07					0 580 300 007
<b>2.0</b> T, 16V [BG.]	2,0	99/103/	F4R 712; F4R 713; F4R 714;	03.01-09.07	MXF			0 580 313 053	
			F4R 715; F4R 764; F4R 765;						
		150	F4R 784; F4R 786; F4R 787;						
10//105 [00.1	0.0	100	F4R 886; F4R 887	22 24 22 27				0.500.010.050	
16V IDE [BG.]	2,0	103	F5R 700; F5R 701	03.01-09.07				0 580 313 072	
<b>2.2</b> DCI [BG.]	2,2	110	G9T 600; G9T 700; G9T 702;	03.01-11.02				0 580 313 078	
2.0.1/0.04// [DO ]	2.0	150	G9T 703; G9T 706; G9T 707	02.01.00.07	MAYE			0.500.040.050	
3.0 V6 24V [BG.] Laguna II Gra	3,0	152	L7X 731; L7X 733	03.01-09.07	WAF			0 580 313 053	
<b>1.6</b> 16V [KG.]	1,6	79/82	K4M 710; K4M 711; K4M 714;	03.01-09.07	MVE			0 580 313 053	
1.0 10V [Kd.]	1,0	13/02	K4M 716, K4W 711, K4W 714,	03.01-03.07	IVIAI			0 300 313 033	
<b>1.8</b> 16V [KG.]	1,8	85/88/89	F4P 770; F4P 771; F4P 772;	03.01-09.07	MXF			0 580 313 053	
2.0 10 (Na.)	1,0	00/00/00	F4P 773; F4P 774; F4P 775	00.01 00.07	Wind			0 000 010 000	
1.9 DCI [KG.]	1,9	68/81/88	F9Q 650; F9Q 664; F9Q 670;	03.01-09.07					0 580 300 007
	,-	, ,	F9Q 674; F9Q 750						
		74-79	F9Q 752; F9Q 754	03.01-12.05		0 580 464 089			0 580 300 018
		96	F9Q 758; F9Q 759	04.04-09.07					0 580 300 007
<b>2.0</b> T, 16V [KG.]	2,0	99/103/	F4R 712; F4R 713; F4R 714;	03.01-09.07	MXF			0 580 313 053	
		120/150	F4R 715; F4R 764; F4R 765;						
			F4R 784; F4R 786; F4R 787;						
			F4R 886; F4R 887						
16V IDE [KG.]	2,0	103	F5R 700; F5R 701	03.01-09.07				0 580 313 072	
<b>2.2</b> DCI [KG.]	2,2	110	G9T 600; G9T 700; G9T 702;	03.01-11.02				0 580 313 078	
		.=-	G9T 703; G9T 706; G9T 707						
<b>3.0</b> V6 24V [KG.]	3,0	152	L7X 731; L7X 733	03.01-09.07	MXF			0 580 313 053	
Laguna III Co	•	0.1	VOV 0.40	01.10	TIM				0.500.007.000
<b>1.5</b> dCi [DT]	1,5	81	K9K 846	01.13→	TW				0 580 207 008
<b>Logan 1.2</b> [LS]	1 1	55	D4F 73	09.11→	TW			0 986 580 957	
1.4 [LS]	1,1	55	K7J 710	09.11→	MXF			0 986 580 957	
1.4 [L3]	1,4	55	K73 / 10	07.04→	MXF			0 986 580 368	
<b>1.5</b> dCi [LS]	1,5	18/50/63	K9K 790; K9K 792; K9K 796	06.05→	WIZE			0 300 300 300	0 986 580 370
1.6 [LS]	1,6	64	K7M 710	07.04→	MXF			0 986 580 957	0 300 300 370
1.0 [10]	1,0	04	K/W//10	01.04	MXF			0 986 580 368	
16V [LS]	1,6	77	K4M 690	12.05→				0 986 580 957	
[20]	_,~	80	K4M 697	04.07-12.12				0 986 580 368	
Logan MCV									
<b>1.2</b> [K8]	1,1	53-55	D4F 732; D4F 734	09.15→	TW			0 986 580 957	
1.4 [KS/FS]	1,4	55	K7J 710	01.07→				0 986 580 957	
<b>1.5</b> dCi [KS/FS]	1,5	50/63	K9K 792; K9K 796	01.07→					0 986 580 370
<b>1.6</b> , 16V [KS/FS]	1,6	64/77	K4M 690; K7M 710	01.07→				0 986 580 957	
Mascott									
110	2,8 3,0	78 85	8140.43B.3586/3588	01.01-06.04		0 580 464 077			
































- 1=1	l/ccm	kW	Туре		711	J	<b>T</b>	Ψ	 ~T
<b>1.6</b> i [X64]	1,6	66	K7M 790	0.9	0.96-12.96			0 986 580 801	 
1.0 · [//O+]	1,0	79	K4M 700; K4M 701; K4M 708		3.98-05.02			0 986 580 803	 
		7.5	K4M 709		5.02-09.03			0 986 580 804	
<b>L.8</b> i [X64]	1,8	85/88	F4P 720; F4P 722		5.00-05.02			0 986 580 803	 
1.0 1[//0-4]	1,0	00/00	141 120,141 122		5.02-09.03			0 986 580 804	
L.9 DCI [X64]	1,9	72-75	F9Q 732; F9Q 733; F9Q 738		1.99-09.03		0 580 464 089	0 300 000 004	
2.0 i [X64]	2,0	83-84	F3R 750; F3R 751; F3R 752		0.96-04.97		0 000 404 003	0 986 580 801	
io i[no i]	2,0	84	F3R 791; F3R 796; F3R 797;		0.96-10.97			0 986 580 801	 
		0.	F3R 798		.97-09.03			0 986 580 802	 
		101,5	F4R 740; F4R 741		3.01-05.02			0 986 580 803	 
		,-	,		5.02-09.03			0 986 580 804	
Megane I Cou	ıpé								
<b>I.4</b> i 16V [X64]	1,4	70	K4J 700; K4J 714; K4J 750	03	3.99-05.02			0 986 580 803	
	,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	5.02-10.02			0 986 580 804	
<b>1.6</b> i [X64]	1,6	66	K7M 702; K7M 703		96-10.97			0 986 580 801	
	,-		,	_	.97-10.02			0 986 580 802	
i 16V [X64]	1,6	79	K4M 700; K4M 701; K4M 708		3.99-05.02			0 986 580 803	 
	-,-		K4M 709		5.02-10.02			0 986 580 804	 
1.9 DCI [X64]	1,9	72-75	F9Q 732; F9Q 733		3.99-10.02		0 580 464 089		 
2.0 i [X64]	2,0	83	F3R 750; F3R 751		96-03.97			0 986 580 801	 
	2,0		F3R 791		97-10.02			0 986 580 802	 
		83/84	F3R 796; F3R 797; F3R 798		1.97-10.97			0 986 580 801	 
		00/01	1011100,1011101,1011100		97-10.02			0 986 580 802	
i 16V [X64]	2,0	102	F4R 746		0.01-10.02			0 986 580 803	
1101 [701]	2,0	102	1 111 10		01-10.02			0 986 580 804	
		108	F7R 710		96-04.97			0 986 580 801	 
		100	F7R 714		5.97-10.97			0 986 580 801	 
			1111111	_	97-10.02			0 986 580 802	
Megane I Gra	ndtou	ır		11	.57 10.02			0 300 300 002	
<b>1.4</b> i, i 16V [X64]	1,4	51/70	E7J 626; K4J 714; K4J 750	03	3.99-05.02			0 986 580 803	
1.4 1,110 [7.04]	1,4	31/10	L70 020, N40 7 14, N40 7 30	-	5.02-09.03			0 986 580 804	 
<b>1.6</b> i 16V [X64]	1,6	79	K4M 700; K4M 701; K4M 704		3.99-04.99			0 986 580 802	 
1.0 110V [XO4]	1,0	13	K4M 708; K4M 709; K4M 712	-	5.99-05.02			0 986 580 803	 
			114101 7 00, 114101 7 00, 114101 7 12	-	5.02-09.03			0 986 580 804	 
<b>1.8</b> i 16V [X64]	1,8	85/88	F4P 720; F4P 722		0.00-05.02			0 986 580 803	
1.0 1101 [7.04]	1,0	00/00	141 120,141 122		5.02-09.03			0 986 580 804	
<b>1.9</b> DCI [X64]	1,9	72-75	F9Q 732; F9Q 733; F9Q 738		3.99-09.03		0 580 464 089		 
Megane II	2,0								
1.4 [LM]	1,4	72	K4J 730; K4J 732; K4J 740	10	0.03-10.09			0 986 580 804	
<b>1.6</b> [LM]	1,6	83	K4M 760; K4M 761; K4M 762		0.03-10.09			0 986 580 804	 
	_,-		K4M 764; K4M 768; K4M 812 K4M 813	•					
<b>2.0</b> [LM]	2,0	99	F4R 770; F4R 771	09	0.02-10.09			0 986 580 804	
Megane II Cal									
<b>1.6</b> [EM]	1,6	83	K4M 760; K4M 761; K4M 812 K4M 813	2; 10	0.03-03.10			0 986 580 804	
<b>2.0</b> , T [EM]	2,0	99/120	F4R 770; F4R 771; F4R 776	10	0.03-03.10			0 986 580 804	
Megane II Gra	andto	ur							
<b>L.4</b> [KM.]	1,4	72	K4J 730; K4J 740	10	0.03-05.09			0 986 580 804	
<b>1.6</b> [KM.]	1,6	83	K4M 760; K4M 761; K4M 762 K4M 764; K4M 768; K4M 812 K4M 813		0.03-05.09			0 986 580 804	
<b>2.0</b> [KM.]	2,0	99	F4R 770; F4R 771	10	0.03-05.09			0 986 580 804	 
Megane II Ha									
1.4 [BM./CM./ GM./SM.]	1,4	72	K4J 730; K4J 732; K4J 740	11	.02-10.08			0 986 580 804	
	1,6	83	K4M 760; K4M 761; K4M 764 K4M 788; K4M 812; K4M 813		02-10.08			0 986 580 804	
1.6 [BM./CM./ GM./SM.] 2.0 , Sport, T [BM./CM./GM./ SM.]	2,0	99/120/ 165	F4R 770; F4R 771; F4R 774; F4R 776	11	.02-10.08			0 986 580 804	
1.6 [BM./CM./ GM./SM.] 2.0 , Sport, T [BM./CM./GM./				11	02-10.08			0 986 580 804	



























Safrane								
<b>.0</b> i, i 16V [B54]	2,0	77/97-99/ 100	J7R 732,733; J7R 734,735; J7R 738,739; N7Q 710; N7Q 711	04.92-12.00				0 986 580 353
<b>.2</b> i [B54]	2,2	79-81/	J7T 760,761; J7T 762,763; J7T 766,767	04.92-09.96				0 986 580 353
. <b>5</b> i 20V [B54]	2,5	121	N7U 700; N7U 701	10.96-12.00				0 986 580 353
<b>3.0</b> i, i 24V [B54]	3,0		L7X 713; Z7X 721; Z7X 722,723; Z7X 753; Z7X 755	04.92-12.00				0 986 580 353
Sandero		2.0	2171.00, 2171.00					
2 [BS]	1,1	55	D4F 73	09.11→	TW			0 986 580 957
L.4 [BS]	1,4	55	K7J 71	12.09→	NFV			0 986 580 957
L.6 , 16V [BS]	1,6		K4M 69; K7M 7; K7M 8	12.09→	NFV			0 986 580 957
Scenic	1,0	02/04/11	1.4W 00, 1.7W 7, 1.7W 0	12.00	141 4			0 300 300 301
<b>l.6</b> i 16V [Fase I]	1,6	79 81	K4M K4M	08.99-05.01		0 580 454 093		
2.0 i [Fase I]	2,0	85	F3R	06.01-07.10 01.99-12.01		0 580 454 001 0 580 454 093		
					TW		0 986 580 802	
i 16V [Fase I]	2,0	103	F4R	01.02-07.10		0 580 454 093		
Scenic I								
<b>1.4</b> i [JA]	1,4	55	E7J 764	11.96-10.97			0 986 580 810	
				11.97-04.03			0 986 580 802	
		70	K4J 714; K4J 750	08.98-05.02			0 986 580 803	
				06.02-04.03			0 986 580 804	
<b>L.6</b> i [JA]	1,6	55/66	K7M 702; K7M 703; K7M 720	01.96-10.97			0 986 580 801	
				11.97-04.03			0 986 580 802	
		79	K4M 700	03.99-05.02			0 986 580 803	<del></del>
				06.02-04.03			0 986 580 804	
			K4M 701	04.99-05.02			0 986 580 803	
				06.02-04.03			0 986 580 804	
			FgNr. JA04	08.98-03.99			0 986 580 802	
			K4M 704	08.98-03.99			0 986 580 802	
				04.99-04.03			0 986 580 803	
			K4M 708; K4M 709; K4M 712	03.99-05.02			0 986 580 803	
			,	06.02-04.03			0 986 580 804	
<b>1.8</b> i [JA]	1,8	85/88	F4P 720; F4P 722	09.00-05.02			0 986 580 803	
i e i gerigi	_,0	,00	,	06.02-04.03			0 986 580 804	
<b>1.9</b> DCI, DCI RX4 [JA]	1,9	75	F9Q 732; F9Q 733; F9Q 738; F9Q 740; F9Q 746; F9Q 748; F9Q 796	06.97-04.03		0 580 464 089		
<b>2.0</b> i [JA]	2,0	83-84	F3R 750; F3R 751	11.96-03.97			0 986 580 801	
	_,0	84	F3R 791; F3R 796; F3R 797;	11.96-10.97			0 986 580 801	
			F3R 798	11.97-04.03			0 986 580 802	
		101,5	F4R 740; F4R 741		_	_		
			FgNr. JA1B, JA1L	03.99-05.02			0 986 580 803	
				06.02-04.03			0 986 580 804	
			F4R 747					
			FgNr. JA1S	11.00-05.02			0 986 580 803	
				06.02-04.03			0 986 580 804	
		102	F4R 746					
			FgNr. JAOC, JA1S, JA13	06.00-04.03			0 986 580 804	
i, i RX4 [JA]	2,0	101,5	F4R 744	06.99-05.02			0 986 580 803	
				06.02-04.03			0 986 580 804	
i RX4 [JA]	2,0	101,5	F4R 747	02.01-05.02			0 986 580 803	
				06.02-04.03			0 986 580 804	
		102	F4R 746	02.01-05.02			0 986 580 803	
_				06.02-04.03			0 986 580 804	
Scenic II	1 /	72	KA1730.KA1740	05.02.04.00			0.006 500 004	
1.4 16V [JM]	1,4	72	K4J 730; K4J 740	05.03-04.09			0 986 580 804	
<b>1.6</b> 16V [JM]	1,6	83	K4M 760; K4M 761; K4M 762; K4M 764; K4M 766; K4M 782; K4M 788; K4M 812; K4M 813	05.03-04.09			0 986 580 804	
<b>2.0</b> 16V, 16V	2,0	99-102/	F4R 770; F4R 771; F4R 776	05.03-04.09			0 986 580 804	
Turbo [JM]	2,0	120		33.00 04.03			0 000 000 004	























#### **⋖** RENAULT

■ RENAULT								
Scenic III								
<b>1.4</b> [JZ]	1,4	96	H4J 700	05.09→			0 580 200 025	
<b>1.5</b> dCi [JZ]	1,5	70	K9K 846	11.10→	TW			0 580 207 008
		81	K9K 636	07.12→			0 580 203 119	
<b>1.6</b> [JZ]	1,6	79/81	K4M 858; K4M 866	05.09→			0 580 200 025	
dCi [JZ]	1,6	96	R9M 402	03.11→			0 580 203 119	
<b>2.0</b> [JZ]	2,0	103	M4R 711	05.09→			0 580 200 025	
Symbol								
<b>1.2</b> [L8]	1,1	53/55	D4F 732; D4F 734	03.13→	TW		0 986 580 957	
Thalia								
<b>1.2</b> i 16V [LB]	1,2	55	D4F 706; D4F 728	09.01-10.07			0 986 580 312	
<b>1.4</b> [LU]	1,4	55-72	K7J 700	10.08→			0 986 580 312	
i, i 16V [LB]	1,4	55/70-72	K4J 712; K4J 713; K7J 700	10.99-10.07			0 986 580 312	
<b>1.5</b> dCi [LB]	1,5	50	K9K 714	10.05-10.07				0 986 580 292
<b>1.6</b> [LU]	1,6	77	K4M 744; K4M 745	10.08→			0 986 580 358	
i [LB]	1,6	66	K4M 734	11.01-10.07			0 986 580 312	
Trafic I								
<b>2.2</b> i	2,2	69-71	J7T 780 Kat.	03.89-10.97		0 580 464 085		
					UVJ	0 580 464 070		
Twingo I								
<b>1.0</b> i, i 16V	1,0	43/50	D4D 712; D7D 740	01.00-05.07			0 986 580 205	
[C0./S0.]								
<b>1.2</b> i [CO./SO.]	1,2	40	C3G 700; C3G 702	03.93-08.97			0 986 580 202	
		40-44	D7F 700; D7F 701	09.96-06.97			0 986 580 203	
				07.97-10.99			0 986 580 205	
			FgNr. C066	11.99-11.00			0 986 580 311	
				11.99-05.07	BGB		0 986 580 205	
				12.00-05.07	NGB		0 986 580 958	
			FgNr. C068	11.99-11.00			0 986 580 311	
				12.00-05.07			0 986 580 958	
		43	D7F 702	09.98-10.99			0 986 580 205	
			FgNr. C066	11.99-11.00			0 986 580 311	
				11.99-05.07			0 986 580 205	
				12.00-05.07	NGB		0 986 580 958	
			FgNr. C068	11.99-11.00			0 986 580 311	
			D75 700	12.00-05.07			0 986 580 958	
			D7F 703	01.96-06.97			0 986 580 203	
			- N. 0000	07.97-10.99	NOD		0 986 580 205	
			FgNr. C066	11.99-11.00			0 986 580 311	
				11.99-05.07			0 986 580 205	
			- N. 0000	12.00-05.07	NGB		0 986 580 958	
			FgNr. C068	11.99-11.00			0 986 580 311	
			D7F 700 FODD	12.00-05.07			0 986 580 958	
			D7F 703 EOBD	05.98-10.99	NOD		0 986 580 205	
			FgNr. C066	11.99-11.00			0 986 580 311	
				11.99-05.07	BGB		0 986 580 205	
			F- N- 0000	12.00-05.07	NGB		0 986 580 958	
			FgNr. C068	11.99-11.00			0 986 580 311	
			D7F 704	12.00-05.07			0 986 580 958	
			D7F 704	05.98-10.99			0 986 580 205	
				11.99-11.00			0 986 580 311	
			D7F 706	12.00-05.07	NCD		0 986 580 958	
			D7F 706	09.98-10.99			0 986 580 205	
				09.98-05.07			0 986 580 205	
				11.99-11.00			0 986 580 311	
			D7F 700	12.00-05.07	NGB		0 986 580 958	
1101/100/1003	1.0	E E	D7F 708	02.01-05.07			0 986 580 958	
i 16V [CO./SO.]	1,2	55	D4F 702; D4F 704	09.00-11.00			0 986 580 311	
			D4F 700	12.00-05.07			0 986 580 958	
Turing and U			D4F 708	10.03-05.07			0 986 580 958	
Twingo II	1.0	12/50/	D4F77 D4F70 D7F000	04.07			0.000 500 050	
<b>1.2</b> , TCe, 16V [CN/GN]	1,2	43/56/ 74-75	D4F 77; D4F 78; D7F 800	04.07→			0 986 580 953	

























1.6. D.C. [ON/ON]	1.0	00	VAM OF A	07.07				0.000 500 050	
<b>1.6</b> R.S. [CN/GN] <b>Wind</b>	1,6	98	K4M 854	07.07→				0 986 580 953	
	1.0	7475	D4F 70	04.10 \				0.000 500 052	
1.2 [E4]	1,2	74-75 98	D4F 78	04.10→				0 986 580 953	
<b>1.6</b> [E4] <b>5</b>	1,0	96	K4M 854	04.10→				0 986 580 953	
1.0	1,0	30	C1C700						
			OrgNr. Y0000518→	07.89-12.96					0 986 580 237
			OrgNr. →E0125687,→J0004013	07.89-12.96					0 986 580 236
1.1	1,1	33	C1E 750; C1E 760 OrgNr. A0041725→,E0125001→, F0343571→,H0020433→, J0202272→,W0000001→, Y0004584→	10.84-12.96					0 986 580 237
			OrgNr. →F0343570,→H0020432, →J0202271,→W0001432	07.89-12.96					0 986 580 236
1.2	1,2	40	C1G 702,730; C1G 720; C1G 722	07.89-12.96					0 986 580 236
1.4	1,4	43	C1J 768,715	07.89-12.96					0 986 580 236
		44/49/50	C2J 700; C2J 718,781; C2J 766; C2J 767,789; C2J 782; C2J 784; C2J 788	07.89-12.96					0 986 580 236
<u>i</u>	1,4	44	C3J 760 Kat.	10.85-12.96		0 580 464 085			
Turbo	1,4	77/88	C1J 784; C1J 788	10.84-12.96		0 580 464 085			
<b>1.6</b> D	1,6	40	F8M 730	07.89-12.96					0 986 580 231
1.7	1,7	66	F2N 710,740; F2N 742	07.89-12.96					0 986 580 236
i	1,7	55/69	F3N 702,722 Kat.; F3N 716,718 Kat.; F3N 717 Kat.	10.86-12.96		0 580 453 911			
19									
<b>1.2</b> [X53]	1,2	40	C1G 730	09.88-12.01					0 986 580 123
i [X53]	1,2	46	E7F 730 Kat.	05.92-12.01			0 580 314 074		
<b>1.4</b> [X53]	1,4	43	C1J 742; C2J 772	09.88-12.01					0 986 580 123
		58-59	E6J 700; E6J 701	09.88-12.01					0 986 580 123
i [X53]	1,4	40-44	C3J 710 Kat.	06.89-12.01			0 580 314 074		
		55-59	E7J 700 Kat.; E7J 706 Kat.; E7J 742 Kat.; E7J 745 Kat.	05.90-12.01			0 580 314 074		
<b>1.7</b> [X53]	1,7	55-56/68	F2N 720; F2N 721; F2N 724; F2N 726; F2N 727	09.88-12.95					0 986 580 123
i [X53]	1,7	54	F3N 740 Kat.; F3N 741 Kat.	06.89-12.95			0 580 314 074		
		66-70	F3N 742 Kat.; F3N 743 Kat.; F3N 746	06.89-12.95			0 580 314 073		
<b>1.8</b> i [X53]	1,8	65-66	F3P 704 Kat.; F3P 705 Kat.;	05.92-12.95			0 580 314 074		
	_,-		F3P 706 Kat.; F3P 707 Kat.; F3P 708 Kat.; F3P 760 Kat.						
		79-83	F3P 682 Kat.; F3P 700 Kat.	05.92-12.95			0 580 314 073		
i, i 16V [X53]	1,8	79/99-	F3P 765 Kat.; F7P 704 Kat.	06.89-12.95			0 580 314 073		
1,1101[700]	1,0	101	101 700 Nat., 171 704 Nat.	00.00 12.00			0 000 014 010		
<b>1.9</b> D, D Turbo	1,9	47/66-68	F8Q 610; F8Q 706; F8Q 740;	09.88-12.01					0 986 580 122
[X53]			F8Q 742; F8Q 744; F8Q 764						
19 Cabrio	4.7	00.70	F011740 K + F011740 K +	00 00 10 05					
1.7 i [X53]	1,7	66-70	F3N 742 Kat.; F3N 743 Kat.	09.88-12.95			0 580 314 073		
<b>1.8</b> i [X53]	1,8	65-66	F3P 704 Kat.; F3P 705 Kat.; F3P 706 Kat.; F3P 707 Kat.; F3P 708 Kat.; F3P 760 Kat.	05.92-12.95			0 580 314 074		
		79-83	F3P 682 Kat.	09.94-12.95			0 580 314 073		
i, i 16V [X53]	1,8	79/99- 101	F3P 764 Kat.; F3P 765 Kat.; F7P 704 Kat.	06.89-12.95			0 580 314 073		
21 Nevada									
<b>1.7</b> i [K48]	1,7	54/66-70	F3N 722,723 Kat.; F3N 726,718,740 Kat.	06.86-12.95	UVJ	0 580 464 070			
<b>1.9</b> D [K48]	1,9	48	F8Q 710	05.89-12.95					0 986 580 120
<b>2.0</b> i [K48]	2,0	85-88/	J7R 740 Kat.; J7R 746,747 Kat.;	10.86-12.95	UVJ	0 580 464 070			
	-,-	99-100	J7R 750,751	12100	- · <del>-</del>				

























4	R	F	N	Δ	ı	Ш	٦

<b>2.1</b> D, D Turbo	2,1	49/51-54	/ J8S 600; J8S 604; J8S 704;	10.86-12.95		0 986 580 120
[K48]		65	J8S 740; J8S 742; J8S 746;			
			J8S 784; J8S 786; J8S 788			
<b>2.2</b> i [K48]	2,2	79-81	J7T 754,755 Kat.; J7T 756 Kat.	10.86-12.95 UVJ	0 580 464 070	

## **ROLLS-ROYCE**

Flying Spur					
6.8	6,8	182	OHV V8	08.94-07.95 <b>0 580 254 9</b> 1	18
Silver Spiri	t				
6.8	6,8	184	L 410 MN 1T	03.94-05.98 <b>0 580 254 9</b> 1	18
Silver Spur					
6.8	6.8	182	OHV V8	04.93-12.98 <b>0 580 254 9</b> 1	18

## **ROVER**

Serie 200						
211 i	1.1	44-45	11K2D <k-serie></k-serie>	11.95-03.00		0 986 580 178
214 i	1.4	55	14K2F <k-serie></k-serie>	11.95-03.00		0 986 580 178
i, Si 16V	1,4	55/76	14 K4F <k-serie>; 14K2A <k8-sof< td=""><td></td><td></td><td>0 000 000 1.0</td></k8-sof<></k-serie>			0 000 000 1.0
., 0. 201	-, .	00/.0	FgNr. 605482→	10.92-02.96	MEG	0 986 580 272
<b>216</b> 16V	1,6	82	16K4F <k-serie></k-serie>	11.95-03.00		0 986 580 178
<b>218</b> i 16V	1.8	107	18 K4F <k-serie>; 18K4K -VVC-</k-serie>	11.95-03.00		0 986 580 178
	2,0	20.	<k-serie></k-serie>	11.00 00.00		3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Serie 200 (	Cabrio					
<b>214</b> Si 16V	1,4	76	14 K4F <k-serie></k-serie>			
			FgNr. 605482→	10.92-02.96	MFG	0 986 580 272
<b>216</b> i 16V	1,6	82	16K4F <k-serie></k-serie>	03.96-03.00		0 986 580 179
Serie 200 (	Coupé					
<b>214</b> 16V	1,4	76	14 K4F <k-serie></k-serie>	11.95-03.00		0 986 580 178
<b>216</b> i 16V	1,6	82	16K4F <k-serie></k-serie>	03.96-03.00		0 986 580 179
<b>218</b> i 16V	1,8	107	<k-serie-vvc></k-serie-vvc>	03.96-03.00		0 986 580 179
Serie 400						
<b>414</b> Si 16V	1,4	76	14 K4F <k-serie></k-serie>			
			FgNr. →YD 471063	05.95-03.00		0 986 580 179
16V	1,4	76	K14K4F	01.93-02.96	MFG	0 986 580 272
<b>420</b> 16V	2,0	100	20T 4H <t-serie></t-serie>	10.95-03.00		0 986 580 179
		100-103	T16 < DOHC-16V >			
			FgNr. 605482→	02.92-02.96	MFG	0 986 580 272
Serie 400 1	Tourer					
<b>416</b> i 16V	1,6	82	D16B2/D16Y3	02.96-03.00		0 986 580 179
<b>418</b> i 16V	1,8	107	<dohc-vvc→< td=""><td>03.96-12.98</td><td></td><td>0 986 580 179</td></dohc-vvc→<>	03.96-12.98		0 986 580 179
Serie 600						
<b>618</b> i 16V	1,8	85	F18 A3 <sohc></sohc>			
			FgNr. BM 246797→	03.96-06.99		0 580 313 006
<b>620</b> i 16V	2,0	85/96/	F-20-Z1; F-20-Z2 H; <t-serie></t-serie>			
		100	FgNr. BM 246797→	04.93-09.00		0 580 313 006
<b>623</b> i 16V	2,3	116	H23A2			
			FgNr. BM 246797→	04.93-06.99		0 580 313 006
25						
<b>1.1</b> i 16V	1,1	55	11 K4F <k-serie></k-serie>	02.03-05.05		0 986 580 178
<b>1.4</b> i 16V	1,4	62/76	14 K4F <k-serie>; 14 K4M</k-serie>	02.00-05.05		0 986 580 178
			<k-serie 1.4="" k=""></k-serie>	00.00.00		
<b>1.6</b> i 16V	1,6	80	16 K4F <k-serie 1.6="" k=""></k-serie>	02.00-05.05		0 986 580 178
<b>1.8</b> i 16V	1,8	86/107	18 K4F <k-serie>; 18K4K -VVC- <k-serie></k-serie></k-serie>	02.00-10.04		0 986 580 178
45						
<b>1.4</b> 16V	1,4	76	14 K4F <k-serie></k-serie>			
			FgNr. YD 471064→	02.00-05.05		0 986 580 179
<b>1.6</b> 16V	1,6	80	16 K4F <k-serie 1.6="" k=""></k-serie>			
			FgNr. YD 471064→	02.00-05.05		0 986 580 179


























<b>1.8</b> 16V	1,8	86	18 K4F <k-serie></k-serie>		
			FgNr. YD 471064→	02.00-05.05	0 986 580 179
<b>2.0</b> V6	2,0	110	20 K4F <kv6></kv6>		
			FgNr. YD 471064→	02.00-05.05	0 986 580 179

					SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB)
0.0					
9-3					
<b>1.8</b> i [9440]	1,8	90	Z18XE	09.04-09.10	0 986 580 807
T [9440]	2,0	110	B207E	09.03-02.11	0 986 580 807
<b>2.0</b> T [9440]	2,0	154/177	B207R	02.03-06.12	0 986 580 807
T, T Sport [9440]	2,0	120/129	B207G; B207L	09.03-06.12	0 986 580 807
9-3 Cabriole	et				
<b>1.8</b> T [9440]	2,0	110	B207E		
			FgNr. 46015631→	08.03-02.11	0 986 580 807
<b>2.0</b> T [9440]	2,0	120	B207G	09.10-06.12	0 986 580 807
		129-131/	B207L; B207R		
		154	FgNr. 46015631→	08.03-02.11	0 986 580 807
9-3 Kombi			- T		
<b>1.8</b> i [9440]	1,8	90	Z18XE	03.05-12.09	0 986 580 807
T [9440]	2,0	110	B207E	05.05-06.12	0 986 580 807
<b>2.0</b> T [9440]	2,0	110/120/ 129/147- 177	B207E; B207G; B207L; B207R	03.05-06.12	0 986 580 807
900 II					
<b>2.0</b> i, i Turbo	2,0	96/98/ 136	B 204   Kat.; B 204 L Kat.; B 206   Kat.	10.97-08.98	0 986 580 352
<b>2.3</b> i	2,3	110	B 234   Kat.	10.97-08.98	0 986 580 352
<b>2.5</b> i	2,5	125	B 258 I; B 258 I Kat.	10.97-10.98	0 986 580 352
900 II Cabri	olet				
<b>2.0</b> i, i Turbo	2,0	96/98/ 136	B 204   Kat.; B 204 L Kat.; B 206   Kat.	10.97-08.98	0 986 580 352
<b>2.3</b> i	2,3	110	B 234   Kat.	10.97-08.98	0 986 580 352
<b>2.5</b> i	2,5	125	B 258 I <kat></kat>	10.97-10.98	0 986 580 352
900 II Coup	é				
<b>2.0</b> i, i Turbo	2,0	96/98/ 136	B 204   Kat.; B 204 L Kat.; B 206   Kat.	10.97-08.98	0 986 580 352
<b>2.3</b> i	2,3	110	B 234   Kat.	10.97-08.98	0 986 580 352
<b>2.5</b> i	2,5	125	B 258 I <kat></kat>	10.97-10.98	0 986 580 352

-		А	
	_	/1	

Alhambra						
<b>1.8</b> T [7V8]	1,8	110	AJH	05.98-02.00	MHE	0 986 580 824
T [7V9]	1,8	110	AWC	06.00-03.10	MHE	0 986 580 824
<b>2.0</b> [7V8]	2,0	85	ADY			
			FgNr. →7MW520 000	03.96-04.98		0 986 580 823
			FgNr. 7MX500 001→,	05.98-02.00		0 986 580 824
			7MX514 001→			
[7V9]	2,0	85	ATM	06.00-03.10	MHE	0 986 580 824
<b>2.8</b> , 4Motion [7V9]	2,8	150	AUE; AYL	06.00-03.10	MHE	0 986 580 824
Altea						
<b>1.4</b> [5P1]	1,4	63	BXW <d22></d22>			
			FgNr. →5P7032 500	05.06-11.06	NGB	0 986 580 940
			FgNr. 5P7032 501→	12.06-05.10	NGB	0 986 580 940
			CGGB <d22></d22>	05.10-05.13	NGB	0 986 580 940
<b>1.6</b> [5P1]	1,6	75	BGU	03.04-05.05	NGB	0 986 580 940


































<b>1.4</b> [6K2]	1,4	44/74	AEX; AFH					
		,	FgNr. →6KV250 000	01.96-08.97			0 986 580 823	
			FgNr. 6KW000 001→	09.97-12.02			0 986 580 824	
[6L2]	1,4	55/63/74	BBY; BBZ; BKY; BXW <d22></d22>	09.02-11.09		0 580 453 611	0 986 580 824	0 986 580 934
1.6 [6K2]	1,6	55	AEE	03.02 11.03		0 300 433 011	0 300 300 024	0 300 300 334
<b>1.0</b> [UN2]	1,0	33		03.97-08.97			0 986 580 823	
			FgNr. →6KV250 000					
			FgNr. 6KW000 001→	09.97-12.98			0 986 580 824	
			1F	10.05.00.00				
			FgNr. 6KTR046 605→	10.95-06.99			0 986 580 823	
		55/74	AKL; ALM; APF; AUR	09.97-12.02			0 986 580 824	
		74	AEH	05.99-12.02			0 986 580 824	
			AFT					
			FgNr. →6KV250 000	12.95-08.97			0 986 580 823	
			FgNr. 6KW000 001→	09.97-11.02			0 986 580 824	
[6L2]	1,6	74/77	BAH <ea111>; BTS <d3h></d3h></ea111>	04.03-11.09		0 580 453 611	0 986 580 824	0 986 580 934
<b>1.8</b> [6K2]	1,8	66/95	ADL; ADZ					
			FgNr. 6KTR046 605→	10.95-12.02			0 986 580 823	
T Cupra [6K2]	1,8	115	AQX; AYP	05.99-12.02			0 986 580 824	
<b>2.0</b> [6K2]	2,0	85	2E					
	,-		 FgNr. 6KTR046 605→	10.95-04.96			0 986 580 823	
		85/110	ABF; AGG					
		50/110	FgNr. →6KV250 000	04.96-08.97			0 986 580 823	
			FgNr. 6KW000 001→	09.97-12.02			0 986 580 824	
[6L2]	2.0	85	AZL; BBX	09.02-11.09		0 580 453 611	0 986 580 824	0 986 580 934
Cordoba Vari	, .	00	חבב, טטא	03.02-11.09		0 300 433 011	0 300 300 024	0 300 300 334
		4.4	AFV	05 07 00 07			0.000 500 000	
<b>1.4</b> [6K5]	1,4	44	AEX	05.97-08.97			0 986 580 823	
		44/55/74	AKK; AKV; ANW; ANX; APE; APQ;	09.97-08.03			0 986 580 824	
			AQQ; AUA; AUD					
<b>1.6</b> [6K5]	1,6	55	AEE					
			FgNr. →6KV250 000	05.97-08.97			0 986 580 823	
			FgNr. 6KW000 001→	09.97-12.98			0 986 580 824	
			1F	05.97-06.99			0 986 580 823	
		55/74	AKL; ALM; APF; AUR	09.97-08.02			0 986 580 824	
		74	AEH	05.99-12.02			0 986 580 824	
			AFT					
			FgNr. →6KV250 000	04.97-08.97			0 986 580 823	
			FgNr. 6KW000 001→	09.97-06.99			0 986 580 824	
<b>1.8</b> [6K5]	1,8	66	ACC	07.96-06.99			0 986 580 823	
Exeo	-,0							
2.0 TDI [3R2]	2,0	88/105/	CAGA <d92>; CAGC <d90>;</d90></d92>	12.08-12.11		0 986 580 416		
15/[01/2]	2,0	125	CAHA < D93 >	12.00 12.11		2 200 000 710		
Evec ST		140	ייייי אוויייי					
Exeo ST	2.0	00/105/	CACA < D02> CACC < D00>	06 00 10 11		0.006 500 446		
<b>2.0</b> TDI [3R5]	2,0	88/105/	CAGA <d92>; CAGC <d90>;</d90></d92>	06.09-12.11		0 986 580 416		
		125	CAHA <d93></d93>					
Ibiza								
<b>1.0</b> [6K1]	1,0	33	AAU					
			FgNr. 6KTR046 605→	10.95-06.96			0 986 580 823	
		37	AER					
			FgNr. →6KV250 000	09.96-08.97			0 986 580 823	
			FgNr. 6KW000 001→	09.97-10.99			0 986 580 824	
		37/51	ALD; ANV; AST; AUC; AVZ	05.99-05.02			0 986 580 824	
TSI [6P5]	1,0		CHYB <dg2>; CHZB <di6>; CHZC</di6></dg2>	05.15→	TW			1 987 580 012
<b>1.2</b> [6J5]	1,2	44/51	BZG <d21>; C <d21>;</d21></d21>	03.08→				1 987 580 012
	,-	,	CGPB <dg3></dg3>					
	1,2	44	BBM	06.07-05.08			0 986 580 824	0 986 580 934
[6] 1]	1.4	47	AZQ	11.01-04.05		0 580 453 611	0 986 580 824	0 986 580 934
[6L1]	,		הבע			0 580 453 611	0 986 580 824	0 986 580 934
[6L1]	,	41	DME				U 700 20U 0/4	U 200 20U 204
[6L1]	•		BME	11.04-06.06		0 300 433 011		
		51	BXV	05.06-11.09	TW	0 300 433 011	0 986 580 824	0 986 580 934
TSI [6P5]	1,2	51 66	BXV CJZC <db7></db7>	05.06-11.09 05.15→	TW	0 300 433 011		0 986 580 934 1 987 580 012
		51	BXV	05.06-11.09	TW	0 300 433 011		0 986 580 934





CXSA <D4X>; CZCA <D33>;

CZEA < DG6 >

110

























<b>1.6</b> [1M1]	1,6	74/75/77	AEH; AKL; AUS; AZD; BCB; BFQ	10.98-06.06			0 986 580 824	
[1P1]	1,6	75	BSE <mw6>; BSF <mw6></mw6></mw6>	07.05-12.12	NGB,TW			0 986 580 940
			CHGA <df2></df2>	12.09-12.12	NGB,TW			0 986 580 940
MultiFuel [1P1]	1,6	75	CCSA <mw6></mw6>	12.07-05.10	NGB,TW			0 986 580 940
				06.10-11.10	NGB,TW			0 986 580 940
			CMXA <mw6></mw6>	11.10-12.12	NGB			0 986 580 940
TDI [1P1]	1,6	66/77	CAYB <d36>; CAYC <d38></d38></d36>	02.10-12.12				0 986 580 826
.8 ,T[1M1]	1,8	92/132	AGN; APG; APP	10.98-07.04			0 986 580 824	
TSI [1P1]	1,8	118	BZB	06.07-03.09	NGB			0 986 580 940
TSI [5F1]	1,8	132	CJS <df4></df4>	02.13→				0 580 200 382
.9 TDI [1P1]	1,9	66	BXF <mf7></mf7>	06.07-12.10				0 986 580 826
		77	BKC	07.05-02.06				0 986 580 826
			BLS <d3w>; BXE <d3w></d3w></d3w>					
			FgNr. →1P7049 500	11.05-10.06				0 986 580 826
			FgNr. 1P7049 501→	11.06-12.10				0 986 580 826
2.0 FSI[1P1]	2,0	110	BLR; BLY	07.05-11.05	NGB			0 986 580 940
FSI, TFSI [1P1]	2,0	110/136-	BVY; BVZ; BWA					
		147	FgNr. →1P7049 500	05.05-10.06	NGB			0 986 580 940
			FgNr. 1P7049 501→	11.06-03.09	NGB,TW			0 986 580 940
TDI[1P1]	2,0	100	AZV					
- <del>-</del>			FgNr. →1P7049 500	07.05-10.06				0 986 580 826
			FgNr. 1P7049 501→	11.06-03.09				0 986 580 826
		103	BKD <d3x></d3x>					
			FgNr. →1P7049 500	07.05-10.06				0 986 580 826
			FgNr. 5P7032 501→	11.06-12.12				0 986 580 826
		103/125	BMM <d7n>; BMN</d7n>					
			FgNr. →1P7049 500	10.05-10.06				0 986 580 826
			FgNr. 1P7049 501→	11.06-10.10				0 986 580 826
			CEGA <d93>; CFHC <d91>;</d91></d93>	03.09-12.12		0 580 464 121		0 986 580 826
			CFJA <d93>; CLCB <d91></d91></d93>					
TFSI[1P1]	2,0	177	BWJ	11.06-05.09	NGB			0 986 580 940
Leon Cupra								
2.0 TSI[5F1]	2,0	195/206-	CJXA <df5>; CJXE</df5>	10.13→				0 580 200 382
		210						
Leon Cupra S	С							
2.0 TSI [5F5]	2,0	195/206	CJXA <df5>; CJXE</df5>	10.13→				0 580 200 382
Leon SC								
2 TSI [5F5]	1,2	63/77/81	C <db1>; CJZA <db0>; CYVB <db8></db8></db0></db1>	01.13→				0 580 200 382
L.4 TSI, TSI ACT	1,4	90/92/	CHPA <df6>; CMBA <d4x>;</d4x></df6>	02.13→				0 580 200 382
[5F5]		103/110	CPTA <df6>; CXSA <d4x>;</d4x></df6>					
			CZCA <d33>; CZEA <dg6></dg6></d33>					
8 TSI [5F5]	1,8	132	CJS <df4></df4>	02.13→				0 580 200 382
Leon ST								
L.2 TSI [5F8]	1,2	63/77/81	C <db1>; CJZA <db0>; CYVB <db8></db8></db0></db1>	08.13→				0 580 200 382
4 TGI [5F8]	1,4	81	CPWA <dq0></dq0>	08.14-11.14				0 580 200 382
TSI [5F8]	1,4	90/103	CHPA <df6>; CMBA <d4x>; CPTA <df6></df6></d4x></df6>	08.13→				0 580 200 382
TSI, TSI ACT	1,4	90/92/	CXSA <d4x>; CZCA <d33>;</d33></d4x>	08.13→				0 580 200 382
[5F8]		110	CZEA <dg6></dg6>					
8 TSI [5F8]	1,8	132	CJS < DF4>	08.13→				0 580 200 382
TSI 4Drive [5F8]	1,8	132	CJSA <df4></df4>	11.14-11.14				0 580 200 382
Leon ST Cupr	a							
2.0 TSI [5F8]	2,0	195	CJXE	07.14→				0 580 200 382
	, -	206	CJXA <df5></df5>	07.14-11.14				0 580 200 382
Mii								
<b>0</b> [KF1]	1,0	44/55	CHYA <dgo>; CHYB</dgo>	10.11→				0 580 200 105
Toledo			, .					
<b>I.4</b> [1M2]	1,4	55	AHW; AXP	01.00-05.02			0 986 580 824	























•	SEA	

■ SEAT								
L. <b>4</b> [5P2]	1,4	63	BXW <d22></d22>					
			FgNr. →5P7032 500	05.06-10.06	NGB			0 986 580 940
			FgNr. 5P7032 501→	11.06-05.09	NGB			0 986 580 940
TSI [5P2]	1,4	92	CAXC	11.07-05.09	NGB			0 986 580 940
. <b>6</b> [1L2]	1,6	55	1F	05.91-03.99		0 580 453 920		
			FgNr. 1LV000 001→	09.96-03.99			0 986 580 823	
		74	AFT	11.96-03.99			0 986 580 823	
[1M2]	1,6	74/77	AEH; AKL; AUS; AZD; BCB	10.98-07.04			0 986 580 824	
[5P2]	1,6	75	BGU	09.04-05.05	NGB			0 986 580 940
			BSE <mw6>; BSF <mw6></mw6></mw6>					
			FgNr. →5P7032 500	05.05-10.06	NGB			0 986 580 940
			FgNr. 5P7032 501→	11.06-05.09	NGB			0 986 580 940
			CCSA <mw6></mw6>	12.07-05.09	NGB			0 986 580 940
<b>.8</b> [1L2]	1,8	66	ACC	09.95-09.96			0 986 580 823	
			ADZ	07.94-03.99		0 580 453 920		
			FgNr. 1LV000 001→	09.96-03.99			0 986 580 823	
[1M2]	1,8	92	AGN; APG	10.98-12.03			0 986 580 824	
.9 TDI [5P2]	1,9	77	BJB; BKC	09.04-02.06				0 986 580 826
			BLS <d3w>; BXE <d3w></d3w></d3w>					
			FgNr. →5P7032 500	10.05-10.06				0 986 580 826
			FgNr. 5P7032 501→	11.06-05.09				0 986 580 826
<b>0</b> [1L2]	2,0	85	AGG	03.96-03.99		0 580 453 914	0 986 580 823	
			2E	05.91-06.96		0 580 453 914		
		110	ABF	03.94-03.99		0 580 453 914		
			FgNr. 1LV000 001→	09.96-03.99			0 986 580 823	
TDI [5P2]	2,0	100/103/	AZV; BKD <d3x>; BMM <d7n>; BMN</d7n></d3x>					
		125	FgNr. →5P7032 500	09.04-10.06				0 986 580 826
			FgNr. 5P7032 501→	11.06-05.09				0 986 580 826
		125	CEGA < D93 >	03.09-05.09		0 580 464 121		0 986 580 826
<b>.3</b> [1M2]	2,3	110/125	AGZ; AQN	10.98-11.03			0 986 580 824	



# SKODA

Citigo							
<b>1.0</b> [NF1]	1,0	44/55	CHYA <dg0>; CHYB <dg2></dg2></dg0>				
[]	-,-	,	PR-Code 1A3	10.11→			0 580 200 105
			PR-Code 1A7	10.11→			0 580 200 366
G-Tec [NF1]	1,0	50	CPGA <dg5></dg5>	11.12→			0 580 200 208
Fabia							
<b>1.0</b> MPI [NJ3]	1,0	44/55	CHYA <dg0>; CHYB <dg2></dg2></dg0>	08.14→			1 987 580 012
<b>1.2</b> [5J2]	1,2	44/51	BBM <mm4>; BZG <d21>;</d21></mm4>	12.06-09.10		0 986 580 824	0 986 580 934
			CEVA <d21></d21>				
			CGPA <d21>; CGPB <dg3></dg3></d21>	03.09-12.14			1 987 580 012
			CHFA <mm4>; CHTA</mm4>	03.09-11.11		0 986 580 824	0 986 580 934
[6Y3]	1,2	40	AWY	08.02-05.04		0 986 580 824	
		47	AZQ	02.03-11.04	0 580 453 611		
			FgNr. →6Y4181 097	02.03-07.04		0 986 580 824	
			FgNr. 6Y5181 098→	08.04-11.04		0 986 580 824	0 986 580 934
<b>1.4</b> [5J2]	1,4	63	BXW <d22></d22>	01.07-03.10		0 986 580 824	0 986 580 934
			CGGB <d22></d22>	03.10-12.14			1 987 580 012
[6Y3]	1,4	44/50/	AME; AQW; AUA; AUB; AZE; AZF;	09.99-05.04		0 986 580 824	
		55/74	BBY				
		55/74	BBZ; BKY	09.00-12.07	0 580 453 611		
			FgNr. →6Y4181 097	09.00-07.04		0 986 580 824	
			FgNr. 6Y5181 098→	08.04-12.07		0 986 580 824	0 986 580 934
		59	BUD <d4w></d4w>	05.06-12.07	0 580 453 611	0 986 580 824	0 986 580 934
<b>1.6</b> [5J2]	1,6	77	BTS <d3h></d3h>	04.07-07.10		0 986 580 824	0 986 580 934
			CFNA <d3h></d3h>	06.10-12.14			1 987 580 012
<b>2.0</b> [6Y3]	2,0	85	AZL	07.00-12.07	0 580 453 611		
			FgNr. →6Y4181 097	07.00-07.04		0 986 580 824	
			FgNr. 6Y5181 098→	08.04-12.07		0 986 580 824	0 986 580 934

2017 | 2018 Bosch Automotive Aftermarket























L.O MPI [NJ5]	1,0	44/55	CHYA <dg0>; CHYB <dg2></dg2></dg0>	08.14→			1 987 580 012
<b>I.2</b> [5J5]	1,2	44/51	BBM <mm4>; BZG <d21>; CEVA <d21></d21></d21></mm4>	12.06-05.09		0 986 580 824	0 986 580 934
			CGPA <d21>; CGPB <dg3></dg3></d21>	03.09-12.14			1 987 580 012
			CHFA <mm4>; CHTA</mm4>	03.09-11.11		0 986 580 824	0 986 580 934
[6Y5]	1,2	40	AWY	08.02-05.04		0 986 580 824	0 300 300 334
[010]	1,2	40/47	AZQ; BMD	02.03-12.07	0 580 453 611	0 300 300 024	
		40/41	FgNr. →6Y4181 097	02.03-07.04	0 000 400 011	0 986 580 824	
			FgNr. 6Y5181 098→	08.04-12.07		0 986 580 824	0 986 580 934
		47	BME <ma5></ma5>	11.04-12.07	0 580 453 611	0 986 580 824	0 986 580 934
<b>1.4</b> [5J5]	1,4	63	BXW <d22></d22>	10.07-03.10		0 986 580 824	0 986 580 934
	,		CGGB <d22></d22>	03.10-12.14			1 987 580 012
[6Y5]	1,4	44/50/	AME; AQW; ATZ; AUA; AUB; AZE;	12.99-05.04		0 986 580 824	
		55/74	AZF; BBY				
		55/74	BBZ; BKY	09.00-12.07	0 580 453 611		
		•	FgNr. →6Y4181 097	09.00-07.04		0 986 580 824	
			FgNr. 6Y5181 098→	08.04-12.07		0 986 580 824	0 986 580 934
		59	BUD <d4w></d4w>	05.06-12.07	0 580 453 611	0 986 580 824	0 986 580 934
<b>1.6</b> [5J5]	1,6	77	BTS <d3h></d3h>	10.07-07.10		0 986 580 824	0 986 580 934
_			CFNA <d3h></d3h>	06.10-12.14			1 987 580 012
<b>2.0</b> [6Y5]	2,0	85	AZL	09.00-12.07	0 580 453 611		
			FgNr. →6Y4181 097	09.00-07.04		0 986 580 824	
			FgNr. 6Y5181 098→	08.04-12.07		0 986 580 824	0 986 580 934
Fabia Schräg	heck						
<b>1.0</b> [6Y2]	1,0	37	AQV; ARV	09.99-08.02		0 986 580 824	
<b>1.2</b> [6Y2]	1,2	40	AWY	07.01-05.04		0 986 580 824	
		40/47	AZQ; BMD	02.03-04.07	0 580 453 611		
			FgNr. →6Y4181 097	02.03-07.04		0 986 580 824	
			FgNr. 6Y5181 098→	08.04-04.07		0 986 580 824	0 986 580 934
		47	BME <ma5></ma5>	11.04-04.07	0 580 453 611	0 986 580 824	0 986 580 934
<b>1.4</b> [6Y2]	1,4	44/50/ 55/74	AME; AQW; ATZ; AUA; AUB; AZE; AZF; BBY	09.99-05.04		0 986 580 824	
		55/74	BBZ; BKY	09.00-04.07	0 580 453 611		
			FgNr. →6Y4181 097	09.00-07.04		0 986 580 824	
			FgNr. 6Y5181 098→	08.04-04.07		0 986 580 824	0 986 580 934
<b>2.0</b> [6Y2]	2,0	85	AZL	07.00-04.07	0 580 453 611		
			FgNr. →6Y4181 097	07.00-07.04		0 986 580 824	
			FgNr. 6Y5181 098→	08.04-04.07		0 986 580 824	0 986 580 934
Favorit							
<b>136</b> i.e.	1,3	40/50	A02	07.93-09.96		0 986 580 823	
Felicia							
<b>1.3</b> i[6U1]	1,3	40/43/50	AMG; AMH; AMJ	08.96-09.96		0 986 580 823	
				06.00-08.01		0 986 580 824	
		40/50	135B; 135M; 136B < OHC Kat. >;	10.94-08.01		0 986 580 823	
			136M				
<b>1.6</b> i[6U1]	1,6	55	AEE	05.95-09.96		0 986 580 823	
				06.00-08.01		0 986 580 824	
Felicia Comb		40/10/-		00.00.00.0			
<b>1.3</b> i [6U5]	1,3	40/43/50	AMG; AMH; AMJ	08.96-09.96		0 986 580 823	
		10/=2	105B 105H 100B 577577	06.00-08.01		0 986 580 824	
		40/50	135B; 135M; 136B < OHC Kat.>; 136M	10.94-08.01		0 986 580 823	
<b>1.6</b> i [6U5]	1,6	55	AEE	10.95-09.96		0 986 580 823	
				06.00-08.01		0 986 580 824	
Felicia Fun							
1 2 : [CHE]	1,3	50	AMH	06.00-03.01		0 986 580 824	
			AEE	06.00-03.01		0 986 580 824	
<b>1.6</b> i [6UF]	1,6	55	ALL	00.00 03.01		00000000	
1.3 i [6UF] 1.6 i [6UF] Forman 1.3 i.e.	1,6	40/50	136B < OHC Kat. >; 781.135E	07.93-12.95		0 986 580 823	

























#### **⋖** SKODA

◀ SKODA									
Octavia									
1.0 TSI [5E3]	1,2	81	CYVB <db8></db8>	05.15→	ALK			0 580 200 382	
	,				85N			0 580 200 380	
<b>1.2</b> TSI [5E3]	1,2	63/77	CJZA <dbo>; CJZB <db1></db1></dbo>	11.12→	ALK			0 580 200 382	
1.2 101[020]	1,2	00/11	002A 1000°, 0020 1001°	11.12	85N			0 580 200 380	
<b>1.4</b> [1U2]	1,4	44/55	AMD; AXP; BCA <mn7></mn7>	06.99-12.10	OJN		0.006 E00 024	0 300 200 300	
					NOD		0 986 580 824	0.000 500 040	
[1Z3]	1,4	55/59	BCA <mn7>; BUD <d4w>;</d4w></mn7>	05.04-06.13	NGB			0 986 580 940	
			CGGA <d4w></d4w>						
TSI, TSI G-Tec	1,4	81/103/	CHPA <df6>; CPWA <dq0>;</dq0></df6>	11.12→	ALK			0 580 200 382	
[5E3]		110	CZDA <dg6></dg6>		85N			0 580 200 380	
<b>1.6</b> [1U2]	1,6	55/74/75	AEE; AEH; AKL; AVU; BFQ	09.96-12.10			0 986 580 824		
[1Z3]	1,6	75	BGU <mw6>; BSE <mw6>;</mw6></mw6>	05.04-06.13	NGB			0 986 580 940	
			BSF <mw6></mw6>						
			CCSA <mw6>; CHGA <df2>;</df2></mw6>	11.07-06.13	NGB			0 986 580 940	
			CMXA <mw6></mw6>						
[5E3]	1,6	81	CWVA < DP7 >	01.14-11.14				0 580 200 283	
[]	-,-			12.14→				0 580 200 388	
TDI [1Z3]	1,6	77	CAYC <d38></d38>	06.09-04.13				0 986 580 826	
<b>1.8</b> i, T [1U2]	1,8	92/110	AGN; AGU; ARX; ARZ; AUM	09.96-12.10			0 986 580 824	0 300 300 020	
		•			NOD		0 300 300 024	0.000 500 040	
TSI [1Z3]	1,8	118	BZB <d67></d67>	06.07-10.08				0 986 580 940	
TSI [5E3]	1,8	132	CJSA <df4></df4>	11.12→	ALK			0 580 200 382	
					85N			0 580 200 380	
			CJSB <df4></df4>	05.14→	ALK			0 580 200 382	
					85N			0 580 200 380	
TSI 4x4 [5E3]	1,8	132	CJSA <df4></df4>	09.14→					1 587 411 039
			CJSB <df4></df4>	05.14→					1 587 411 039
<b>1.9</b> TDI, TDI 4x4	1,9	77	BJB <d3w>; BKC <d3w>;</d3w></d3w>	05.04-04.13				0 986 580 826	
[1Z3]			BLS <d3w>; BXE <d3w></d3w></d3w>						
<b>2.0</b> i [1U2]	2,0	85	AEG; APK; AQY; AZH; AZJ	06.99-05.07			0 986 580 824		
TDI [1Z3]	2,0	81/103	CFHF <d96>; CLCA <d96>;</d96></d96>	02.10-06.13			0 000 000 02 1	0 986 580 826	
101[120]	2,0	01/100	CLCB < D91 >	02.10 00.10				0 300 000 020	
		100/102		0F 04 0F 10				0.000 500 000	
		100/103	AZV <ms9>; BKD <d7n>;</d7n></ms9>	05.04-05.10				0 986 580 826	
		100	BMM <d7n></d7n>	05.40.05.40		0.500.404.404			
		103	CFHC <d91></d91>	05.10-05.13		0 580 464 121		0 986 580 826	
TDI 4x4 [1Z3]	2,0	103	CFHC <d91></d91>	05.10-05.13		0 580 464 121			
Octavia Com	bi								
<b>1.2</b> TSI [5E5]	1,2	63/77/81	CJZA <db0>; CJZB <db1>;</db1></db0>	11.12→	ALK			0 580 200 382	
			CYVB <db8></db8>		85N			0 580 200 380	
<b>1.4</b> [1U5]	1,4	55	AXP; BCA < MN7 >	08.00-12.10			0 986 580 824		
[1Z5]	1,4	55/59	BCA <mn7>; BUD <d4w>;</d4w></mn7>	05.04-06.13	NGB			0 986 580 940	
			CGGA <d4w></d4w>						
TSI, TSI G-Tec	1,4	81/103/	CHPA <df6>; CPWA <dq0>;</dq0></df6>	11.12→	ALK			0 580 200 382	
[5E5]	,	110	CZDA <dg6></dg6>		85N			0 580 200 380	
<b>1.6</b> [1U5]	1,6		AEE; AEH; AKL; AVU; BFQ	02.97-12.10			0 986 580 824		
[1Z5]	1,6	75	BGU < MW6>; BSE < MW6>;	05.04-06.13	NGR		2 222 202 024	0 986 580 940	
[173]	1,0	1 3	BSF < MW6>;	00.04-00.13	NUD			0 300 300 340	
				11.07.00.10	NOD			0.000 500 0.40	
			CCSA <mw6>; CHGA <df2>;</df2></mw6>	11.07-06.13	เทษย			0 986 580 940	
r=			CMXA <mw6></mw6>						
[5E5]	1,6	81	CWVA < DP7 >	01.14-11.14				0 580 200 283	
				12.14→				0 580 200 388	
TDI [1Z5]	1,6	77	CAYC <d38></d38>	06.09-04.13				0 986 580 826	
<b>1.8</b> i, T [1U5]	1,8	92/110	AGN; AGU; ARX; ARZ; AUM	10.96-12.10			0 986 580 824		
TDI 4x4 [5E5]	1,8	132	CJSA <df4></df4>	09.14→					1 587 411 039
TSI [1Z5]	1,8	118	BZB < D67 >		NGB			0 986 580 940	
TSI [5E5]	1,8	132	CJSA <df4></df4>	11.12→	ALK			0 580 200 382	
[020]	_,0				85N			0 580 200 380	
			CJSB <df4></df4>	05.14→	ALK			0 580 200 382	
			אד ועי עטטט	00.14→	85N				
TOLAVA FEEE	1 0	122	CISD >DE4>	NE 12 .	OON			0 580 200 380	1 507 /11 020
TSI 4x4 [5E5]	1,8	132	CJSB <df4></df4>	05.13→				0.000 500 000	1 587 411 039
<b>1.9</b> TDI [1Z5]	1,9	77	BJB <d3w>; BKC <d3w>;</d3w></d3w>	05.04-04.13				0 986 580 826	
	_		BLS <d3w>; BXE <d3w></d3w></d3w>						
<b>2.0</b> i [1U5]	2,0	85	AEG; APK; AQY; AZH; AZJ	08.00-01.06			0 986 580 824		



























A TDU[475]		04/400	OFILE DOOR OLOA DOO		00.10.00.10				
2.0 TDI [1Z5]	2,0	81/103	CFHF <d96>; CLCA <d96>; CLCB <d91></d91></d96></d96>		02.10-06.13				0 986 580 826
		103	CFHC <d91></d91>		05.10-05.13		0 580 464 121		0 986 580 826
TDI, TDI 4x4 [1Z5]	2,0	100/103	AZV <ms9>; BKD <d7n>; BMM <d7n></d7n></d7n></ms9>		05.04-05.10				0 986 580 826
TDI 4x4 [1Z5]	2,0	103	CFHC <d91></d91>		05.10-05.13		0 580 464 121		
Octavia Com	bi RS								
L <b>.8</b> T[1U5]	1,8	132	AUQ		01.03-01.06			0 986 580 824	
<b>2.0</b> FSI [5E5]	2,0	162/169	CHHA <d80>; CHHB <d60></d60></d80>		11.12→	ALK			0 580 200 382
<u> </u>						85N			0 580 200 380
TDI [1Z5]	2,0	125	BMN < DOM >		04.06-05.08				0 986 580 826
			CEGA <d93></d93>		05.08-02.13		0 580 464 121		0 986 580 826
Octavia RS									
1.8 T[1U2]	1,8	132	AUQ		08.00-09.04			0 986 580 824	
<b>2.0</b> FSI, TSI [5E3]	2,0	162/169	CHHA <d80>; CHHB <d60></d60></d80>		05.13→	ALK			0 580 200 382
TDI [170]	2.0	105	DMN (DOM)		04.00.05.00	85N			0 580 200 380
TDI [1Z3]	2,0	125	BMN < DOM>		04.06-05.08		0.500.464.101		0 986 580 826
Dick-Un			CEGA <d93></d93>		05.08-02.13		0 580 464 121		0 986 580 826
<b>Pick-Up</b> <b>1.6</b> MPI [6U7]	1,6	55	AEE		10.95-07.96			0 986 580 823	
••• IVII I [UU/]	1,0	JJ	<u>nll</u>		08.96-09.96			0 986 580 823	
					06.00-03.01			0 986 580 824	
<b>135</b> i.e. [6U7]	1,3	40	136B < OHC Kat. >		07.93-07.96			0 986 580 823	
[007]	1,0		2000 OHORAG		08.96-09.96			0 986 580 823	
MPI [6U7]	1,3	40	AMG		08.96-09.96			0 986 580 823	
1 [007]	1,0	10	Time		06.00-03.01			0 986 580 824	
<b>136</b> i.e. [6U7]	1,3	50	A01 <ohv kat.=""></ohv>		07.93-07.96			0 986 580 823	
	_, ~				08.96-09.96			0 986 580 823	
MPI [6U7]	1,3	50	AMH		08.96-09.96			0 986 580 823	
Praktik					06.00-03.01			0 986 580 824	
<b>1.2</b> [5J7]	1,2	51	BZG <d21>; CGPA <d21></d21></d21>		03.07-05.15			0 986 580 824	
<b>1.4</b> [5J7]	1,4	63	BXW <d22></d22>		03.07-03.10			0 986 580 824	
Rapid	_,.								
<b>1.2</b> [NH3]	1,2	55	CGPC <d25></d25>	RUS	07.12-06.15				1 987 580 013
TSI [NH3]	1,2	66/81	CJZC <db7>; CJZD <db8></db8></db7>		05.15→	TW			0 580 200 316
1.4 TSI [NH3]	1,4	92	CZCA <d33></d33>		05.15→	TW			0 580 200 316
<b>1.6</b> [NA2]	1,6	77	CLSA <d3h></d3h>		09.11→				1 987 580 013
[NH3]	1,6	77/81	CFNA <d3h>; CWVA <dp7></dp7></d3h>	RUS	07.12→				1 987 580 013
Rapid Space	back								
<b>1.2</b> TSI [NH1]	1,2	66/81	CJZC <db7>; CJZD <db8></db8></db7>		05.15→	TW			0 580 200 316
<b>1.4</b> TSI [NH1]	1,4	92	CZCA <d33></d33>		05.15→	TW			0 580 200 316
<b>1.6</b> [NH1]	1,6	77/81	CFNA <d3h>; CWVA <dp7></dp7></d3h>	RUS	10.13→				1 987 580 013
Roomster									
<b>1.2</b> [5J7]	1,2	47/51	BME <ma5>; BZG <d21>; CGPA <d21></d21></d21></ma5>		05.06-05.15			0 986 580 824	
<b>L.4</b> [5J7]	1,4	63	BXW <d22></d22>		05.06-03.10			0 986 580 824	
<b>1.6</b> [5J7]	1,6	77	BTS <d3h></d3h>		05.06-07.10			0 986 580 824	
Superb									
<b>1.8</b> T [3U4]	1,8	110	AWT		12.01-03.08			0 986 580 824	0 986 580 932
<b>2.0</b> [3U4]	2,0	85	AZM		12.01-03.08			0 986 580 824	0 986 580 932
TDI, TDI 4x4 [3T4]	2,0	103/125	CBBB <d93>; CFFB <d91>; CFGB <d93>; CLJA <d91></d91></d93></d91></d93>		06.08-05.15		0 580 464 121		
<b>2.8</b> [3U4]	2,8	140/142			12.01-03.08			0 986 580 824	0 986 580 932
Superb Coml		0, 1 12	, == =					1111111111	
2.0 TDI, TDI 4x4	2,0	103/125	CBBB < D93 >; CFFB < D91 >;		09.09-05.15		0 580 464 121		
[375]			CFGB < D93>; CLJA < D91>						
[3T5]						NOD			
Yeti	1.6	01	CW//A > DD7 >		0/1/				U 00C E0U 01U
<b>Yeti</b> <b>1.6</b> [5L7]	1,6	81	CWVA < DP7>		04.14→ 11.10-05.15	NGB			0 986 580 940
Yeti 1.6 [5L7] TDI [5L7]	1,6	77	CAYC <d38></d38>		11.10-05.15	TMK			0 986 580 826
<b>Yeti</b> <b>1.6</b> [5L7]							0 580 464 121		























#### **⋖** SKODA

<b>2.0</b> TDI 4x4 [5L7]	2,0	103	CFHC <d91></d91>	11.09→	0 580 464 121
		125	CEGA < D93 >	11.09-05.10	0 580 464 121

Forfour					
<b>1.1</b> [454]	1,1	47/55	134.910; 134.911	01.04-06.07	0 986 580 163
<b>1.3</b> [454]	1,3	70	135.930	01.04-06.07	0 986 580 163
<b>1.5</b> [454]	1,5	80	135.950	01.04-06.07	0 986 580 163
cdi [454]	1,5	50/70	OM 639.939	09.04-06.07	0 580 303 047
Sportstyle [454]	1,5	90		04.04-06.07	0 986 580 163
Fortwo Cabri	io				
<b>0.7</b> , Brabus [450]	0,7	45/55	160.910		
			FgNr. H500021→	02.04-03.07	0 986 580 186
			FgNr. →H500020	02.04-03.07	0 986 580 206
Fortwo Coup	é				
<b>0.7</b> , Brabus [450]	0,7	37/45/55	160.910		
			FgNr. H500021→	02.04-03.07	0 986 580 186
			FgNr. →H500020	02.04-03.07	0 986 580 206
Roadster					
<b>0.7</b> , Brabus [452]	0,7	45/60/74	160.921; 160.922; 160.923	04.03-11.05	0 986 580 153
Roadster Cou	upé				
<b>0.7</b> , Brabus [452]	0,7	45/60/74	160.921; 160.922; 160.923	04.03-11.05	0 986 580 153
Smart Cabric					
<b>0.6</b> [450]	0,6	40/45/52	160.920		
			FgNr. H500021→	03.00-01.04	0 986 580 186
			FgNr. →H500020	03.00-01.04	0 986 580 206
<b>0.7</b> , Brabus [450]	0,7	45/55	160.910		
,		,	FgNr. H500021→	11.02-01.04	0 986 580 186
			FgNr. →H500020	11.02-01.04	0 986 580 206
Smart Coupé			J		
<b>0.6</b> [450]	0,6	33/40/	160.920		
		45/52	FgNr. H500021→	07.98-01.04	0 986 580 186
		.,.	FgNr. →H500020	07.98-01.04	0 986 580 206
<b>0.7</b> , Brabus [450]	0.7	37/45/55			
,	,	, ,,	FgNr. H500021→	11.02-01.04	0 986 580 186
			FgNr. →H500020	11.02-01.04	0 986 580 206
Smart Crossl	olade		0		
<b>0.6</b> [450]	0,6	52	160.920		
	-,-		FgNr. H500021→	10.02-01.04	0 986 580 186
			FgNr. →H500020	10.02-01.04	0 986 580 206
			0		

# STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)

G					
320	3,2	158	M 112.945	01.98→	0 986 580 372
<b>500</b> V8	5,0	218	M 113.962	01.98→	0 986 580 372

## **SUBARU**

Justy						
<b>1.3</b> 4x4 [G3X]	1,3	69		09.03-08.07	1 987 580 033	
<b>1.5</b> 4x4 [G3X]	1,5	73	M15A	09.03-08.07	1 987 580 033	























CI	IJΖ	П	$\mathbf{V}$
31	y z	·U	NI

Alto							
<b>1.1</b> i 16V [MA]	1,1	46	F10DN				
			FgNr. →00200000	02.02-12.06		0 986 580 906	
			FgNr. 00200001→	02.02-12.06		0 986 580 906	
Carry							
<b>1.0</b> [ED]	1,0	33	F10A; F10AK	10.85-03.99	0 986 580 002		
Carry Van							
<b>1.0</b> [ED]	1,0	33	F10A	10.85-03.99	0 986 580 002		
<b>Grand Vitara</b>							
<b>2.0</b> D Turbo, TDi	2,0	80	RHW; RHZ	11.00-12.05	0 580 464 089		
XL-7							
Ignis							
1.3	1,3	74	G13A	04.01-05.01	0 580 464 125		
Ignis Hatchba							
<b>1.3</b> i 16V, i 16V	1,3	69	M13A	10.03-12.07		1 987 580 033	
4WD							
<b>1.5</b> i 16V, i 16V	1,5	73	M15A	10.03-12.07		1 987 580 033	
4WD							
Jimny	1.0	F0/00 00	010DD M10A	10.00		0.000 500 000	
<b>1.3</b> i 16V, i 16V	1,3	59/60-63	G13BB; M13A	10.98→		0 986 580 906	
4WD [FJ]							
Liana Sedan	1.0	70	M1CA	00.00.10.07			F 04 D 000 004
<b>1.6</b> i 16V	1,6	76	M16A	03.02-12.07			F 01R 00S 031
Swift	1.0	20	C10A	04.07.10.04	0.500.450.474		
<b>1.0</b> i [MA]	1,0	39	G10A	04.97-12.04	0 580 453 474		F 000 TE1 504
			FgNr. →00250000	03.96-12.04	0 500 452 474		
<b>1.3</b> i [MA]	1,3	50	FgNr. 00250001→ G13BA	03.96-12.04	0 580 453 474		0 580 313 054
I [IVIA]	1,3	50	FgNr. →00250000	06.96-03.01			F 000 TE1 504
			FgNr. *00250001→	06.96-03.01	0 580 453 474		F 000 IEI 304
i 16V [MA]	1,3	63	FgNr. 00250001→ G13BB	04.01-12.04	0 300 403 414		0 580 313 077
Swift Cabrio		00	атопп	04.01-12.04			0 300 313 01 1
1.3 i [EA]	1,3	50	G13B	09.91-12.95			F 000 TE1 504
Swift Hatchb		30		00.01 12.00			1 000 ILI 304
<b>1.0</b> i [EA]	1,0	39	G10	10.89-09.95			F 000 TE1 504
i [MA]	1,0	39	G10A	04.97-12.04	0 580 453 474		
. []	1,0	00	FgNr. →00250000	03.96-12.04	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		F 000 TE1 504
			FgNr. 00250001→00800000	03.96-12.04	0 580 453 474		0 580 313 054
			FgNr. 00800001→	03.96-12.04	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		0 580 313 077
<b>1.3</b> [MZ/EZ]	1,3	67	M13A	11.04→			1 987 580 029
i [EA]	1,3	49-50	G13B	09.91-09.95			F 000 TE1 504
i [MA]	1,3	50	G13BA				
	,-		FgNr. →00250000	06.96-03.01			F 000 TE1 504
			FgNr. *00250001→	06.96-03.01	0 580 453 474		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
i 16V [MA]	1,3	63	G13BB	04.01-12.04			0 580 313 077
<b>L.5</b> [MZ/EZ]	1,5	75-81	M15A	11.04→			1 987 580 029
<b>L.6</b> [MZ/EZ]	1,6	92	M16A	01.07→			1 987 580 029
Swift Sedan							
<b>1.3</b> i [EA]	1,3	50	G13B	08.91-09.95			F 000 TE1 504
Wagon R+	,						
	4.0	59	Z 12 XEP	05.04-08.08		0 986 580 822	
<b>1.2</b> i [MM]	1,2	33	Δ 1 2 ΛLI	00.04		0 300 300 022	























# TATA (TELCO)

Indica					
<b>1.4</b> i [T4]	1,4	44/55	475; 475 SA	12.98→	0 580 454 001
Indigo					
<b>1.4</b> i	1,4	63	475 MPFI	12.02-10.09	0 580 454 001
i Marina [T4]	1,4	63	475 MPFI	09.04-03.10	0 580 454 001
613					
LPT	5,7	96	697 TCIC <euro 3=""></euro>	01.08→	0 580 464 089

Т	<b></b>	7	7	$\cap$	7	Λ
	U		4	U	1	4

Alphard						
2.4 i	2,4	117	2AZFE	05.02-05.08	0 986 AG1 303	
Auris	۷,¬	11/	ZAZI L	00.02 00.00	0 300 AGI 000	
<b>1.6</b> [E15, JTN]	1,6	91/97	1ZRFAE; 1ZRFE	10.06-08.12		0 986 580 999
[E15, NMT,	1,6	91/97	1ZRFAE; 1ZRFE	02.07-10.12		0 986 580 999
SB1]	2,0	02/01	12, 12 2	02.07 20.12		
Avensis						
<b>1.6</b> i 16V [T25]	1,6	81	3ZZFE	01.03-11.08		0 580 313 085
<b>1.8</b> i 16V [T22]	1,8	95	1ZZFE	07.00-01.03	0 580 453 484	
i 16V [T25]	1,8	95	1ZZFE	01.03-11.08		0 580 313 085
<b>2.0</b> D-4D [T25]	2,0	93	1ADFTV	04.06-11.08		0 580 300 013
i 16V [T25]	2,0	108	1AZFE	01.03-11.08		0 580 313 086
		114	1AZFSE	01.03-11.08		0 580 30F 001
<b>2.2</b> D-CAT, D-4D [T25]	2,2	110/130	2ADFHV; 2ADFTV	04.05-11.08		0 580 300 013
<b>2.4</b> i [T25]	2,4	120	2AZFSE	09.03-11.08		0 580 30F 002
Avensis Liftb			·			
<b>1.6</b> i 16V [T25]	1,6	81	3ZZFE	01.03-11.08		0 580 313 085
<b>1.8</b> i 16V [T22]	1,8	95	1ZZFE	07.00-01.03	0 580 453 484	
i 16V [T25]	1,8	95	1ZZFE	01.03-11.08		0 580 313 085
<b>2.0</b> D-4D [T25]	2,0	93	1ADFTV	04.06-11.08		0 580 300 013
i 16V [T25]	2,0	108	1AZFE	01.03-11.08		0 580 313 086
	,	114	1AZFSE	01.03-11.08		0 580 30F 001
<b>2.2</b> D-CAT, D-4D	2,2	110/130	2ADFHV; 2ADFTV	04.05-11.08		0 580 300 013
[T25]	-,-	,				
<b>2.4</b> i [T25]	2,4	120	2AZFSE	09.03-11.08		0 580 30F 002
Avensis Vers						
<b>2.0</b> i 16V [M2]	2,0	110	1AZFE	05.01→		F 000 TE1 394
Avensis Wag	on					
<b>1.6</b> i 16V [T25]	1,6	81	3ZZFE	01.03-11.08		0 580 313 085
<b>1.8</b> i 16V [T22]	1,8	95	1ZZFE	07.00-01.03	0 580 453 484	
i 16V [T25]	1,8	95	1ZZFE	01.03-11.08		0 580 313 085
<b>2.0</b> D Turbo [T25]	2,0	85	1CDFTV	03.03-04.06		0 580 300 013
D-4D [T25]	2,0	93	1ADFTV	04.06-11.08		0 580 300 013
i 16V [T25]	2,0	108	1AZFE	01.03-11.08		0 580 313 086
		114	1AZFSE	01.03-11.08		0 580 30F 001
<b>2.2</b> D-CAT, D-4D	2,2	110/130	2ADFHV; 2ADFTV	04.05-11.08		0 580 300 013
[T25]		•	•			
<b>2.4</b> i [T25]	2,4	120	2AZFSE	09.03-11.08		0 580 30F 002
Aygo						
1.0	1,0	50	1KRFE	02.05→		0 986 580 970
Camry						
<b>2.0</b> i	2,0	107	1AZFE	05.02-11.04	0 986 AG1 303	
i 16V [V3]	2,0	118	1AZFE	08.01-01.06	0 986 AG1 303	
<b>2.4</b> , i, i 16V [V3]	2,4	112/113/ 123		08.01-08.09	0 986 AG1 303	
i [V40]	2,4	123	2AZFE	01.06-09.11	0 986 AG1 303	
i [XV30]	2,4	117	2AZFE 2AZFE	09.01-01.06	0 986 AG1 303	
1[7420]	∠,4	TII	ZMLFE	05.01-01.00	0 300 AUI 303	




























3.0 i 24V [V1]	3,0	138	3VZFE	06.91-08.96		0 986 580 094		
i 24V [V3]	3,0	137	1MZFE	08.99-01.06		0 986 AG1 303		
Camry Seda		101	TIVIZI L	00.55 01.00		0 300 AGI 303		
<b>3.0</b> Si	3,0	138	3VZFE	11.92-08.97		0 986 580 094		
Camry Wago		100	01212	11.02 00.01		0 000 000 004		
<b>3.0</b> i 24V [V1]	3,0	138	3VZFE	06.91-08.96		0 986 580 094		
Carina E Lift		100	0,2,2	00.01				
<b>1.6</b> i 16V [T19]	1,6	75/79/85	4AFE; 4AFE <lean burn=""></lean>	01.96-10.97		0 580 453 402		
<b>1.8</b> i 16V [T19]	1,8	79	7AFE	01.96-10.97		0 580 453 402		
<b>2.0</b> i 16V [T19]	2,0	98	3SFE	01.96-10.97		0 580 453 402		
Carina E Sec	lan							
<b>1.6</b> i 16V [T19]	1,6	79/85	4AFE; 4AFE <lean burn=""></lean>	01.96-10.97		0 580 453 402		
<b>1.8</b> i 16V [T19]	1,8	79	7AFE	01.96-10.97		0 580 453 402		
<b>2.0</b> i 16V [T19]	2,0	98	3SFE	01.96-10.97		0 580 453 402		
Carina E Wa	gon							
<b>1.6</b> i 16V [T19]	1,6	79	4AFE	01.96-10.97		0 580 453 402		
<b>1.8</b> i 16V [T19]	1,8	79	7AFE	01.96-10.97		0 580 453 402		
<b>2.0</b> i 16V [T19]	2,0	98	3SFE	01.96-10.97		0 580 453 402		
Condor								
<b>2.4</b> i	2,4	85	2RZE	06.00-02.05			0 986 580 916	
Condor Esta	te							
<b>2.4</b> i	2,4	85	2RZE	06.00-02.05			0 986 580 916	
Corolla								
1.3	1,3	63	2NZFE	08.00-08.07			F 000 TE1 394	
<b>1.4</b> i, i 16V [E12]	1,4	71	4ZZFE	10.01-11.06			F 000 TE1 394	
<b>1.5</b> i [E11]	1,5	74	5AFE	05.97-08.98			0 986 580 971	
<b>1.6</b> , VVT-i [E15]	1,6	91/97	1ZRFAE; 1ZRFE	11.06-04.13				0 986 580 999
i 16V [E12]	1,6	81	3ZZFE	10.01-11.06			F 000 TE1 394	
<b>1.8</b> i [E15]	1,8	100	2ZRFE	09.07-03.10				0 986 580 999
i 16V [E11]	1,8	92	1ZZFE	09.97-08.02			0 986 580 971	
Corolla Altis								
<b>1.8</b> i	1,8	101-108	1ZZFE	03.99-01.08		0 986 AG1 303		
Corolla Field								
<b>1.5</b> i	1,5	80-81	1NZFE	08.00-10.06			F 000 TE1 394	
Corolla Hatc								
<b>1.3</b> i 16V [E11]	1,3	63	4EFE	05.97-08.98			0 986 580 971	
4.4.[540.170]		74	47755	09.98-09.99	IW	0 580 453 451		
1.4 [E12, JTD]	1,4	71	4ZZFE	09.02-12.06			F 000 TE1 394	0.500.000.040
D Turbo [E12]	1,4	66	1NDTV	09.02-12.07				0 580 300 013
i 16V [E11]	1,4	71	4ZZFE	10.99-07.01			0 986 580 971	
i 16V [E12]	1,4	71	4ZZFE	11.01-12.07			F 000 TE1 394	
<b>1.6</b> [E12, JTD] i 16V [E11]	1,6	81	3ZZFE 3ZZFE	09.02-12.06			F 000 TE1 394	
i 16V [E11]	1,6	81	3ZZFE	10.99-07.01			0 986 580 971 F 000 TE1 394	
1.8 i 16V [E12]	1,6	81 140-165	2ZZGE	11.01-02.07			r 000 IEI 334	0 580 313 086
TO I TO A LET T			444UL					
		140-103		11.01-12.07				
Corolla Liftb	ack				TW		0 986 580 971	0.000.020.000
Corolla Liftb 1.3 i 16V [E11]	<b>ack</b> 1,3	63	4EFE	05.97-07.98			0 986 580 971 0 986 580 971	
Corolla Liftb 1.3 i 16V [E11] 1.4 i 16V [E11]	1,3 1,4	63 71	4EFE 4ZZFE	05.97-07.98 10.99-09.01	TW		0 986 580 971	
Corolla Liftb 1.3 i 16V [E11]	<b>ack</b> 1,3	63 71 79-81	4EFE 4ZZFE 4AFE	05.97-07.98 10.99-09.01 05.97-07.98	TW TW		0 986 580 971 0 986 580 971	
Corolla Liftb 1.3 i 16V [E11] 1.4 i 16V [E11] 1.6 i 16V [E11]	1,3 1,4 1,6	63 71	4EFE 4ZZFE	05.97-07.98 10.99-09.01	TW TW		0 986 580 971	
Corolla Liftb 1.3 i 16V [E11] 1.4 i 16V [E11] 1.6 i 16V [E11]  Corolla Run)	1,3 1,4 1,6	63 71 79-81 81	4EFE 4ZZFE 4AFE 3ZZFE	05.97-07.98 10.99-09.01 05.97-07.98 10.99-09.01	TW TW		0 986 580 971 0 986 580 971 0 986 580 971	
Corolla Liftb 1.3 i 16V [E11] 1.4 i 16V [E11] 1.6 i 16V [E11]  Corolla Run 1.4 i [E12]	1,3 1,4 1,6 <b>K</b>	63 71 79-81 81	4EFE 4ZZFE 4AFE 3ZZFE 4ZZFE	05.97-07.98 10.99-09.01 05.97-07.98 10.99-09.01 09.02-07.07	TW TW		0 986 580 971 0 986 580 971 0 986 580 971 F 000 TE1 394	
Corolla Liftb 1.3 i 16V [E11] 1.4 i 16V [E11] 1.6 i 16V [E11]  Corolla Run 1.4 i [E12] 1.6 i [E12]	1,3 1,4 1,6 <b>K</b> 1,4 1,6	63 71 79-81 81 71	4EFE 4ZZFE 4AFE 3ZZFE 4ZZFE 3ZZFE	05.97-07.98 10.99-09.01 05.97-07.98 10.99-09.01 09.02-07.07 09.02-07.07	TW TW		0 986 580 971 0 986 580 971 0 986 580 971 F 000 TE1 394 F 000 TE1 394	
Corolla Liftb 1.3 i 16V [E11] 1.4 i 16V [E11] 1.6 i 16V [E11]  Corolla Run 1.4 i [E12] 1.6 i [E12] 1.8 i	1,3 1,4 1,6 <b>X</b> 1,4 1,6 1,8	63 71 79-81 81	4EFE 4ZZFE 4AFE 3ZZFE 4ZZFE	05.97-07.98 10.99-09.01 05.97-07.98 10.99-09.01 09.02-07.07	TW TW		0 986 580 971 0 986 580 971 0 986 580 971 F 000 TE1 394	
Corolla Liftb 1.3 i 16V [E11] 1.4 i 16V [E11] 1.6 i 16V [E11]  Corolla Run) 1.4 i [E12] 1.6 i [E12] 1.8 i  Corolla Seda	1,3 1,4 1,6 X 1,4 1,6 1,8	63 71 79-81 81 71 81 97	4EFE 4ZZFE 4AFE 3ZZFE  4ZZFE 4ZZFE 1ZZFE	05.97-07.98 10.99-09.01 05.97-07.98 10.99-09.01 09.02-07.07 09.02-07.07 09.02-10.06	TW TW		0 986 580 971 0 986 580 971 0 986 580 971 F 000 TE1 394 F 000 TE1 394 F 000 TE1 394	
Corolla Liftb 1.3 i 16V [E11] 1.4 i 16V [E11] 1.6 i 16V [E11]  Corolla Run) 1.4 i [E12] 1.6 i [E12] 1.8 i  Corolla Seda 1.4 i 16V [E11]	1,3 1,4 1,6 <b>X</b> 1,4 1,6 1,8 an	63 71 79-81 81 71	4EFE 4ZZFE 4AFE 3ZZFE  4ZZFE 4ZZFE 4ZZFE 4ZZFE 4ZZFE	05.97-07.98 10.99-09.01 05.97-07.98 10.99-09.01 09.02-07.07 09.02-07.07 09.02-10.06	TW TW		0 986 580 971 0 986 580 971 0 986 580 971 F 000 TE1 394 F 000 TE1 394 F 000 TE1 394	
Corolla Liftb 1.3 i 16V [E11] 1.4 i 16V [E11] 1.6 i 16V [E11]  Corolla Run) 1.4 i [E12] 1.6 i [E12] 1.8 i  Corolla Seda 1.4 i 16V [E11] 1.6 i 16V [E11]	1,3 1,4 1,6 <b>X</b> 1,4 1,6 1,8 <b>nn</b> 1,4 1,6	63 71 79-81 81 71 81 97	4EFE 4ZZFE 4AFE 3ZZFE  4ZZFE  4ZZFE  4ZZFE 1ZZFE  4ZZFE 3ZZFE  4ZZFE	05.97-07.98 10.99-09.01 05.97-07.98 10.99-09.01 09.02-07.07 09.02-07.07 09.02-10.06 10.99-09.01	TW TW		0 986 580 971 0 986 580 971 0 986 580 971 F 000 TE1 394 F 000 TE1 394 F 000 TE1 394 0 986 580 971	
Corolla Liftb 1.3 i 16V [E11] 1.4 i 16V [E11] 1.6 i 16V [E11]  Corolla Run) 1.4 i [E12] 1.6 i [E12] 1.8 i  Corolla Seda 1.4 i 16V [E11]	1,3 1,4 1,6 <b>X</b> 1,4 1,6 1,8 an	63 71 79-81 81 71 81 97	4EFE 4ZZFE 4AFE 3ZZFE  4ZZFE 4ZZFE 4ZZFE 4ZZFE 4ZZFE	05.97-07.98 10.99-09.01 05.97-07.98 10.99-09.01 09.02-07.07 09.02-07.07 09.02-10.06 10.99-09.01 10.99-09.01 05.02-03.08	TW TW	0 580 454 094	0 986 580 971 0 986 580 971 0 986 580 971 F 000 TE1 394 F 000 TE1 394 F 000 TE1 394	
Corolla Liftb 1.3 i 16V [E11] 1.4 i 16V [E11] 1.6 i 16V [E11]  Corolla Run) 1.4 i [E12] 1.6 i [E12] 1.8 i  Corolla Seda 1.4 i 16V [E11] 1.6 i 16V [E11] i 16V [E12]	1,3 1,4 1,6 <b>X</b> 1,4 1,6 1,8 1,4 1,6 1,6 1,6	63 71 79-81 81 71 81 97 71 81 81	4EFE 4ZZFE 4AFE 3ZZFE  4ZZFE  4ZZFE  4ZZFE  4ZZFE  3ZZFE  4ZZFE  3ZZFE  3ZZFE  3ZZFE  3ZZFE  3ZZFE  3ZZFE	05.97-07.98 10.99-09.01 05.97-07.98 10.99-09.01 09.02-07.07 09.02-07.07 09.02-10.06 10.99-09.01	TW TW	0 580 454 094	0 986 580 971 0 986 580 971 0 986 580 971 F 000 TE1 394 F 000 TE1 394 F 000 TE1 394 0 986 580 971 0 986 580 971 F 000 TE1 394	
Corolla Liftb 1.3 i 16V [E11] 1.4 i 16V [E11] 1.6 i 16V [E11]  Corolla Run) 1.4 i [E12] 1.6 i [E12] 1.8 i  Corolla Seda 1.4 i 16V [E11] 1.6 i 16V [E11] 1.6 i 16V [E12] 1.8 i 16V [E12]	1,3 1,4 1,6 <b>X</b> 1,4 1,6 1,8 1,4 1,6 1,6 1,6	63 71 79-81 81 71 81 97 71 81 81	4EFE 4ZZFE 4AFE 3ZZFE  4ZZFE  4ZZFE  4ZZFE  4ZZFE  3ZZFE  4ZZFE  3ZZFE  3ZZFE  3ZZFE  3ZZFE  3ZZFE  3ZZFE	05.97-07.98 10.99-09.01 05.97-07.98 10.99-09.01 09.02-07.07 09.02-07.07 09.02-10.06 10.99-09.01 10.99-09.01 05.02-03.08	TW TW	0 580 454 094	0 986 580 971 0 986 580 971 0 986 580 971 F 000 TE1 394 F 000 TE1 394 F 000 TE1 394 0 986 580 971 0 986 580 971 F 000 TE1 394	





11.95-08.00

11.95-08.02

0 986 AG1 303

0986 AG1 303



**4-Runner 2.7** i 16V [N18]

**3.4** i [N18]

2,7

3,4

112

136

3RZFE

5VZFE























## VAUXHALL

Agila								
L.O i, Twinport [A]	1,0	43/44	Z 10 XE <ecotec>; Z 10 XEP</ecotec>	09.99-02.08			0 986 580 822	
2 i, Twinport [A]	1.0	55/59	<twinport ecotec=""> Z 12 XE <ecotec>; Z 12 XEP</ecotec></twinport>	00 00 02 08			0.006 E00 022	
.Z i, iwiiipoit [A]	1,2	33/39	<twinport ecotec=""></twinport>	09.00-02.08			0 986 580 822	
Astra								
<b>.2</b> i[G]	1,2	48	X 12 XE < Ecotec >					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	09.97-08.00	BET	0 580 453 465		
			$\frac{\text{Y8038291}}{\text{FgNr.}}$ → Y2042870, → Y5052846,	00 07 00 00	DET		0 580 314 097	
			rg\\1.→12042670,→13032646, →Y8038290	09.97-06.00	DEI		0 300 314 037	
		55	Z 12 XE <ecotec></ecotec>					
		00	FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	09.00-08.05	BET	0 580 453 465		
			Y8038291→					
Twinport [H] 1,2	59	Z 12 XEP < Twinport Ecotec>						
			FgNr. →62104873,→65125614,	03.07-03.09				0 580 314 082
			→68084308					
			FgNr. 62104874→,65125615→,	03.07-03.09				0 580 314 195
O ODTI [III]	4.0	00	68084309→					
3 CDTI [H]	1,3	66	Z 13 DTH <ecotec> FgNr. →62106984,→65125614,</ecotec>	01 06-02 10				0 580 303 052
			FgNI.→62100964,→65125614, →68096399	01.00-03.10				0 300 303 032
			FgNr. 62106985 \rightarrow,68096400 \rightarrow,	01.06-03.10	MPR			0 580 303 088
			65125615→,8B000001→	01.00 00.10				
CDTI [J]	1,2	70	A 13 DTE <ecoflex></ecoflex>	09.09→				0 580 203 029
<b>4</b> i [F]	1,4	44	C 14 NZ <ohc></ohc>	09.91-02.98			0 580 314 154	
		60	14 SE/ C 14 SE < OHC >	03.92-02.98	BET		0 580 314 097	
i [G]	1,4	66	X 14 XE < Ecotec >					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→, Y8026165→	09.97-08.00	BET	0 580 453 465		
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846, →Y8026164	09.97-08.00	BET		0 580 314 097	
			Z 14 XE <ecotec></ecotec>					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	09.00-08.05	BET	0 580 453 465		
			Y8026165→					
i [J]	1,4	64/74	A 14 XEL <eco flex="">; A 14 XER</eco>	09.09→				0 580 200 045
	4.4	FF/00	<ecoflex>; B 14 XER</ecoflex>					
i, Twinport, Twinport	1,4	55/66	Z 14 XEL <ecotec>; Z 14 XEP <gasmotor ecotec="" lpg="">; Z 14 XEP</gasmotor></ecotec>					
Dualfuel [H]			<twinport ecotec=""></twinport>					
Dualiuci [11]			FgNr. →62104873,→65125614,	03.04-03.10				0 580 314 082
			→68084308					
			FgNr. 62104874→,65125615→,	03.04-03.10				0 580 314 195
			68084309→					
.6 [H]	1,6	85	A 16 XER <ecotec></ecotec>	01.11-09.13				0 580 314 195
, Twinport [H]	1,6	77/85	Z 16 XEP <twinport ecotec="">;</twinport>					
			Z 16 XER; Z 16 XE1 < Ecotec >	00.04.00.15				0.500.044.000
			FgNr. →62104873,→65125614, →68084308	03.04-03.10				0 580 314 082
			FgNr. 62104874→,65125615→, 68084309→	03.04-03.10				0 580 314 195
i [F]	1,6	55	C 16 NZ / E 16 NZ < OHC >	09.91-02.98			0 580 314 154	
	,-	74	C 16 SE < OHC >	03.92-02.98	BET		0 580 314 097	
i [G]	1,6	55	X 16 SZR <ecotec></ecotec>	09.97-08.05			0 580 314 154	
		62	Z 16 SE <ecotec></ecotec>	09.00-08.05	BET	0 580 453 465		
		74	C 16 SEL					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	09.98-08.05	BET	0 580 453 465		
			Y8026165→ FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	00 00 00 05	DET		0.500.214.007	
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846, →Y8026164	05.50-08.05	DET		0 580 314 097	
			^ TOUZU±U <del>*</del>					























4	<b>\/</b> Δ	I IV	1 1 1	1 1

▼ VAUXHALL								
L <b>.6</b> i [G]	1,6	74	X 16 XEL <ecotec></ecotec>					
			FgNr. Y2042871 $\rightarrow$ , Y5052847 $\rightarrow$ ,	09.97-08.00	BET	0 580 453 465		
			Y8026165→					
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	09.97-08.00	BET		0 580 314 097	
			→Y8026164					
			Z 16 XE <ecotec></ecotec>					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	09.00-08.05	BET	0 580 453 465		
	4.0	0.5	Y8026165→					
i [J]	1,6	85	A 16 XER < Ecotec >	00.00				0.500.000.045
			FgNr. C0000001→,C1000001→,	09.09→				0 580 200 045
			C3000001→,C8000001→, CG000001→					
			FgNr. →B3999999,→B8999999,	09 09→	TW			0 580 200 045
			→BG999999	03.03	1 * *			0 300 200 043
			B 16 XER	03.15→				0 580 200 045
Turbo [H]	1,6	132	A 16 LET < Ecotec >	01.11-09.13				0 580 314 212
	2,0	102	Z 16 LET < Ecotec>	03.07-03.10				0 580 314 212
1.7 CDTI[H]	1,7	59/74	Z 17 DTH < Turbo Ecotec>; Z 17 DTL					
			<turbo ecotec=""></turbo>					
			FgNr. →62108251,→65125614,	03.04-03.07				0 580 300 040
			→68081462					
			FgNr. 62108252→,65125615→,	03.04-03.07				0 580 300 051
			68081463→,8B000001→					
<b>1.8</b> i [G]	1,8	85	X 18 XE1 <ecotec></ecotec>				-	
			FgNr. Y2042871 $\rightarrow$ , Y5052847 $\rightarrow$ ,	09.97-08.00	BET	0 580 453 465		
			Y8038291→					
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	09.97-08.00	BET		0 580 314 097	
			→Y8038290					
		92	Z 18 XE <ecotec></ecotec>					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	09.00-08.05	BET	0 580 453 465		
: [11]	1.0	00/100	Y8038291→					
i [H]	1,8	92/103	Z 18 XE < Ecotec>; Z 18 XER < Ecotec>	02 04 02 10				0.500.244.002
			FgNr. →62104873,→65125614, →68084308	03.04-03.10				0 580 314 082
			FgNr. 62104874→,65125615→,	03.04-03.10				0 580 314 195
			68084309→	03.04 03.10				0 300 314 193
		103	A 18 XER	07.10-09.13				0 580 314 195
1.9 CDTI [H]	1,9	74/88/	Z 19 DT <turbo ecotec="">; Z 19 DTH</turbo>	03.04-03.10				0 580 303 052
	,	110	<ecotec>; Z 19 DTL <turbo ecotec=""></turbo></ecotec>					
2.0 CDTI, GTC [J]	2,0	118/121/	A 20 DTH <ecotec>; A 20 DTR</ecotec>	09.09→	TW			0 580 203 029
		143	<ecotec></ecotec>					
i [F]	2,0	85/110	C 20 NE, 20 NE < OHC >;	09.91-02.98	BET		0 580 314 097	
	_		C 20 XE,XE-LN < DOHC>					
i [G]	2,0	100/118	X 20 XER <ecotec>; X 20 XEV <ecotec></ecotec></ecotec>	>				
			FgNr. Y2042871 $\rightarrow$ , Y5052847 $\rightarrow$ ,	09.97-08.05	BET	0 580 453 465		
			Y8026165→					
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	09.97-08.05	BET		0 580 314 097	
			→Y8026164					
Turbo [G]	2,0	141	Z 20 LET < Turbo Ecotec>	07.02-08.05		0 580 453 489		0.500.04.4.44
Turbo [H]	2,0	177	Z 20 LEH < Turbo Ecotec>	03.05-03.10				0 580 314 141
Turbo, Turbo	2,0	125/14/	Z 20 LEL <ecotec>; Z 20 LER</ecotec>					
16V [H]			<turbo ecotec=""> FgNr. →62104873,→65125614,</turbo>	U3 U4-U3 1U				0 580 314 084
			FgWi. →02104073,→03123014, →68084308	00.04 00.10				2 200 214 004
			FgNr. 62104874→,65125615→,	03.04-03.10				0 580 314 197
			68084309→,8B000001→	JU.U- UU.1U				2 200 014 101
<b>2.2</b> i [G]	2,2	108	Z 22 SE <ecotec></ecotec>	09.00-08.05	BET	0 580 453 489		
Astra Conver		· -						
<b>1.6</b> i [G]	1,6	74	Z 16 XE <ecotec></ecotec>	09.00-08.05	BET	0 580 453 465		
i Twinport [G]	1,6	76	Z 16 XEP < Twinport Ecotec>	03.03-08.05		0 580 453 465		
<b>1.8</b> i [G]	1,8	92	Z 18 XE <ecotec></ecotec>	09.00-08.05		0 580 453 465		
		٥٢	COONE CONE COUCS					
<b>2.0</b> i [F]	2,0	85	C 20 NE, 20 NE < OHC >	09.91-02.98	BEI		0 580 314 097	

























<b>2.2</b> i [G]	2,2	108	Z 22 SE <ecotec></ecotec>	09.00-08.05	BET	0 580 453 489		
Astra Coupé								
L.6 i Twinport [G]	1,6	76	Z 16 XEP < Twinport Ecotec>	03.03-08.05		0 580 453 465		
L <b>.8</b> i [G]	1,8	85	X 18 XE1 <ecotec></ecotec>					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	09.97-08.00	BET	0 580 453 465		
			Y8038291→					
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	09.97-08.00	BET		0 580 314 097	
			→Y8038290					
		85/92	Z 18 XE <ecotec>; Z 18 XEL</ecotec>	09.00-08.05	BET	0 580 453 465		
			<ecotec></ecotec>					
<b>2.0</b> i Turbo [G]	2,0	141	Z 20 LET < Turbo Ecotec>	09.00-08.05	BET	0 580 453 489		
<b>2.2</b> i[G]	2,2	108	Z 22 SE <ecotec></ecotec>	09.00-08.05	BET	0 580 453 489		
Astra Estate								
l <b>.2</b> i[G]	1,2	48/55	X 12 XE <ecotec>; Z 12 XE <ecotec></ecotec></ecotec>					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	09.97-08.05	BET	0 580 453 465		
			<u>Y8038291</u> →					
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	09.97-08.05	BET		0 580 314 097	
			→Y8038290					
Twinport [H]	1,2	59	Z 12 XEP < Twinport Ecotec>					
			FgNr. →62104873,→65125614,	03.07-03.09				0 580 314 082
			→68084308					
			FgNr. 62104874→,65125615→,	03.07-03.09				0 580 314 195
			68084309→					
<b>1.3</b> CDTI [H] 1,3	1,3	66	Z 13 DTH <ecotec></ecotec>					
			FgNr. →62106984,→65125614,	06.05-03.10				0 580 303 052
			→68096399					
			FgNr. 62106985→,68096400→,	06.05-03.10	MPR			0 580 303 088
			65125615→,8B000001→					
L.4 , Twinport [H]	1,4	55/66	Z 14 XEL <ecotec>; Z 14 XEP</ecotec>					
			<ecotec twinport=""></ecotec>					
			FgNr. →62104873,→65125614,	08.04-03.10				0 580 314 082
			→68084308					
			FgNr. 62104874→,65125615→,	08.04-03.10				0 580 314 195
			68084309→					
i [F]	1,4	44	C 14 NZ < OHC >	09.91-02.98	DE-		0 580 314 154	
		60	14 SE/ C 14 SE < OHC >	03.92-02.98	BET		0 580 314 097	
i [G]	1,4	66	X 14 XE < Ecotec >	00.07.0	DE-			
			FgNr. Y2042871→, Y5052847→,	09.97-08.00	BET	0 580 453 465		
			Y8026165→	00.07.07.7	DE-			
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	09.97-08.00	BET		0 580 314 097	
			→Y8026164					
			Z 14 XE <ecotec></ecotec>	00 00 00 0	DET	0.000.400.105		
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	09.00-08.05	RFI	0 580 453 465		
	4.0	77/0-	Y8026165→					
L.6 , Twinport [H]	1,6	77/85	Z 16 XER; Z 16 XE1 < Ecotec >	00 07 00 10				0.500.04.4.000
			FgNr. →62104873,→65125614,	09.07-03.10				0 580 314 082
			→68084308	00 07 00 40				0.500.04.4.05
			FgNr. 62104874→,65125615→,	09.07-03.10				0 580 314 195
: [[]	1.0	E.F.	68084309→	00 01 02 02			0.500.214.154	
i [F]	1,6	55	C 16 NZ / E 16 NZ < OHC >	09.91-02.98	DET		0 580 314 154	
	1.0	74	C 16 SE < OHC>	03.92-02.98	RFI		0 580 314 097	
: [0]	1,6	55	X 16 SZR <ecotec></ecotec>	09.97-08.05	DET	0 500 450 405	0 580 314 154	
i [G]		62	Z 16 SE <ecotec></ecotec>	09.00-08.05	RFI	0 580 453 465		
i [G]			C 16 SEL					
i [G]		74		00.00.00.0				
i [G]		74	FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	09.98-08.05	BET	0 580 453 465		
i [G]		74	FgNr. Y2042871→,Y5052847→, Y8026165→			0 580 453 465		
i [G]		74	FgNr. Y2042871→,Y5052847→, Y8026165→ FgNr. →Y2042870,→Y5052846,			0 580 453 465	0 580 314 097	
i [G]		74	FgNr. Y2042871→,Y5052847→, Y8026165→ FgNr. →Y2042870,→Y5052846, →Y8026164			0 580 453 465	0 580 314 097	
i [G]		74	$ \begin{array}{l} \text{FgNr.} \ Y2042871 \rightarrow, Y5052847 \rightarrow, \\ Y8026165 \rightarrow \\ \overline{\text{FgNr.}} \rightarrow Y2042870, \rightarrow Y5052846, \\ \rightarrow Y8026164 \\ \hline \text{X 16 XEL < Ecotec} > \\ \end{array} $	09.98-08.05	BET		0 580 314 097	
i [G]		/4	$\label{eq:fg-Nr} \begin{split} & \text{FgNr.} \ Y2042871 \! \rightarrow \! , \text{Y5052847} \! \rightarrow \! , \\ & \text{Y8026165} \! \rightarrow \! \\ & \text{FgNr.} \  \rightarrow \! Y2042870,   \rightarrow \! Y5052846, \\ & \rightarrow \! Y8026164 \\ & \text{X} \  16 \  \text{XEL} \  <\text{Ecotec} \! > \\ & \text{FgNr.} \  Y2042871 \! \rightarrow \! , \text{Y5052847} \! \rightarrow \! , \end{split}$	09.98-08.05	BET	0 580 453 465	0 580 314 097	
i [G]		/4	$ \begin{array}{l} \text{FgNr.} \ Y2042871 \rightarrow, Y5052847 \rightarrow, \\ Y8026165 \rightarrow \\ \overline{\text{FgNr.}} \rightarrow Y2042870, \rightarrow Y5052846, \\ \rightarrow Y8026164 \\ \hline \text{X 16 XEL < Ecotec} > \\ \end{array} $	09.98-08.05	BET BET		0 580 314 097 0 580 314 097	























4	\/ / I	IXH	I A I	П

▼ VAUXHALL								
<b>1.6</b> i [G]	1,6	74	Z 16 XE <ecotec></ecotec>					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→, Y8026165→	09.00-08.05	BET	0 580 453 465		
i Dualfuel [G]	1,6	63-73	Z 16 YNG <ecotec-gas cng=""></ecotec-gas>	09.02-08.05			0 986 580 807	
Turbo [H]	1,6	132	Z 16 LET < Ecotec >	09.07-03.10				0 580 314 212
Twinport [H]	1,6	77	Z 16 XEP < Twinport Ecotec>					
			FgNr. →62104873,→65125614,	08.04-03.07				0 580 314 082
			→68084308					
			FgNr. 62104874→,65125615→,	08.04-03.07				0 580 314 195
1.7 CDTI[H]	1,7	59/74	68084309→ Z 17 DTH < Turbo Ecotec>; Z 17 DTL					
I.I CDIT[H]	1,1	33/14	<turbo ecotec=""></turbo>					
			FgNr. →62108251,→65125614,	08.04-03.07				0 580 300 040
			→68081462					
			FgNr. 62108252→,65125615→,	08.04-03.07				0 580 300 051
			68081463→,8B000001→					
<b>1.8</b> i [G]	1,8	85	X 18 XE1 < Ecotec>					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	09.97-08.00	BET	0 580 453 465		
			Y8038291→					
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	09.97-08.00	BET		0 580 314 097	
		00	→Y8038290					
		92	Z 18 XE <ecotec> FgNr. Y2042871→,Y5052847→,</ecotec>	00 00 08 05	DET	0 580 453 465		
			Y8038291→,	03.00-00.03	DLI	0 300 433 403		
i [H]	1,8	92/103	Z 18 XE < Ecotec>; Z 18 XER < Ecotec>					
. [ ]	2,0	02/100	FgNr. →62104873,→65125614,	08.04-03.10				0 580 314 082
			→68084308					
			FgNr. 62104874→,65125615→,	08.04-03.10				0 580 314 195
			68084309→					
		103	A 18 XER	07.10-09.13				0 580 314 195
1.9 CDTI[H]	1,9	74/88/	Z 19 DT < Turbo Ecotec>; Z 19 DTH	08.04-03.10				0 580 303 052
20:[[]	2.0	110	<ecotec>; Z 19 DTL <turbo ecotec=""></turbo></ecotec>	00.01.02.00	DET		0.500.214.007	
<b>2.0</b> i [F]	2,0	85/110	C 20 NE , 20 NE < OHC >; C 20 XE,XE-LN < DOHC >	09.91-02.98	BEI		0 580 314 097	
i [G]	2,0	100/118	X 20 XER < Ecotec>; X 20 XEV < Ecotec>	<b>,</b>				
. []	_,-	,	FgNr. Y2042871→, Y5052847→,		BET	0 580 453 465		
			Y8026165→					
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	09.97-08.05	BET		0 580 314 097	
			→Y8026164					
Turbo [G]	2,0	141	Z 20 LET <turbo ecotec=""></turbo>	09.02-08.05	BET	0 580 453 489		
Turbo [H]	2,0	177	Z 20 LEH < Turbo Ecotec>	09.05-03.10				0 580 314 141
Turbo, Turbo	2,0	125/147	Z 20 LEL <ecotec>; Z 20 LER</ecotec>					
16V [H]			<turbo ecotec=""> FgNr. →62104873,→65125614,</turbo>	08 UN-US 10				0 580 314 084
			7g.401.→02104073,→03123014, →68084308	00.04 00.10				0.000.011.001
			FgNr. 62104874→,65125615→,	08.04-03.10				0 580 314 197
			68084309→,8B000001→					
<b>2.2</b> i [G]	2,2	108	Z 22 SE <ecotec></ecotec>	09.00-08.05	BET	0 580 453 489		
Astra GTC								
<b>1.4</b> Twinport [H]	1,4	55/66	Z 14 XEL <ecotec>; Z 14 XEP</ecotec>					
			<twinport ecotec=""></twinport>					
			FgNr. →62,→65125614,→68	06.05-03.09				0 580 314 082
			FgNr. 62104874→,	06.05-03.09				0 580 314 195
<b>1.6</b> [H]	1,6	85	65125615→,68→ A 16 XER	01.11-12.12				0 580 314 195
Twinport [H]	1,6	77	Z 16 XEP < Twinport Ecotec>	VI.II 12.12				
	_,~		FgNr. →62,→65125614,→68	09.05-03.08				0 580 314 082
			FgNr. 62→,65125615→,68→	09.05-03.08				0 580 314 195
VVT [H]	1,6	85	Z 16 XER	12.06-12.12				0 580 314 195
<b>1.8</b> i [H]	1,8	92	Z 18 XE < Ecotec >	06.05-02.09				0 580 314 082
i VVT [H]	1,8	103	A 18 XER	01.11-12.12				0 580 314 195



























1.9 CDTI [H]	1 0	QQ/110	7 10 DTH < Ecotoc>, 7 10 DT I					
L.J CUII[H]	1,9	88/110	Z 19 DTH <ecotec>; Z 19 DTJ <turbo ecotec=""></turbo></ecotec>					
			FgNr. →62106984,→65125614,	06 05-12 09	MPR			0 580 303 052
			→68096399	00.00 12.00	1411 11			0 000 000 002
			FgNr. →62107450,→65125614, →68096399	06.05-12.09	MPR			0 580 303 052
			FgNr. 62106985→,68096400→, 65125615→,8B000001→	06.05-12.09	MPR			0 580 303 088
			FgNr. 62107451→,65125615→, 68096400→,8B000001→	06.05-12.09	MPR			0 580 303 088
<b>2.0</b> [J]	2,0	121	A 20 DTH <ecotec></ecotec>	09.11→				0 580 203 029
Turbo [H]	2,0	125	Z 20 LEL <ecotec></ecotec>					
			FgNr. →62,→65,→68	06.05-02.09				0 580 314 084
			FgNr. 62→,65→,68→	06.05-02.09				0 580 314 197
Turbo 16V [H]	2,0	147	Z 20 LER <turbo ecotec=""> FgNr. →62104873,→65125614,</turbo>	06.05-12.09				0 580 314 084
			→68084308 FgNr. 62104874→,65125615→,	06.05-12.09				0 580 314 197
		177	68084309→,8800001→ Z 20 LEH < Turbo Ecotec>	00.03-12.09				0 300 314 197
		111	FgNr. →62127677,→65131145,	06.05-03.09				0 580 314 141
			→68095143	22.30 00.00				· · = · =
Astra Sports	Toure	er	·					
1.3 CDTI [J]	1,2	70	A 13 DTE <ecoflex></ecoflex>	09.10→				0 580 203 029
<b>1.4</b> i [J]	1,4	74	A 14 XER <ecoflex>; B 14 XER</ecoflex>	09.10→				0 580 200 045
<b>1.6</b> i [J]	1,6	85	A 16 XER					
			FgNr. C0000001→,C1000001→, C3000001→,C8000001→, CG000001→	09.10→				0 580 200 045
			FgNr. →B3999999, →B8999999, →BG999999		TW			0 580 200 045
2.0. CDTL[1]	2.0	110/101/	B 16 XER	03.15→	TM			0 580 200 045
<b>2.0</b> CDTI [J]	2,0	118/121/	A 20 DTH <ecotec>; A 20 DTR <ecotec></ecotec></ecotec>	09.10→	TW			0 580 203 029
Astra TwinTo	р	1.0	200.00					
<b>1.6</b> i [H]	1,6	76-77/85	Z 16 XEP <ecotec>; Z 16 XER</ecotec>					
			FgNr. →62,→65125614,→68	09.05-12.09				0 580 314 082
			FgNr. 62→,65125615→,68→	09.05-12.09				0 580 314 195
<b>1.8</b> i [H]	1,8	103	Z 18 XER < Ecotec >	03.06-03.09				0 580 314 082
<b>1.9</b> CDTi [H]	1,9	110	Z 19 DTH <ecotec></ecotec>	09.05-12.09				0 580 303 052
<b>2.0</b> i Turbo [H]	2,0	125	Z 20 LEL <ecotec></ecotec>					
			FgNr. →62,→65,→68	09.05-02.09				0 580 314 084
		4.4-	FgNr. 62→,65→,68→	09.05-02.09				0 580 314 197
		147	Z 20 LER < Turbo Ecotec>	09.05-12.09				0 580 314 084
Astra Van	1.4	4.4	C14N7 +OUC	00.01.00.00			0.500.244.54	
1.4 i [F]	1,4	44	C 14 NZ < OHC >	09.91-02.98			0 580 314 154	
<b>1.6</b> i [F] i [G]	1,6 1,6	55 55	C 16 NZ / E 16 NZ < OHC> X 16 SZR < Ecotec>	09.91-02.98 09.97-08.05			0 580 314 154 0 580 314 154	
i [u]	1,0	62	Z 16 SE < Ecotec >	09.00-08.05	RFT	0 580 453 465	0 300 314 134	
Calibra		U2	2 10 0L *L00100/	00.00 00.00	DLI	0 000 700 400		
2.0 i, i turbo	2,0	83-85/	C 20 LET <turbo>; C 20 NE;</turbo>					
i, i tui DU	2,0		C 20 XE,XE-LN < DOHC>;					
		150,110,	X 20 XEV <dohc ii=""></dohc>					
			FgNr. S1008893→,S9000455→	03.90-03.98	BET		0 580 314 097	
			FgNr. →S1008892,→S9000454	03.90-03.98		0 580 464 008		
<b>2.5</b> i V6	2,5	125	C 25 XE,X 25 XE			2 300 .34 000		
·= · · · •	_,,		FgNr. S1008893→,S9000455→	04.93-03.97	BET		0 580 314 097	
			FgNr. →S1008892,→S9000454	04.93-03.97		0 580 464 008		
Cavalier III								
<b>1.6</b> i, i KAT	1,6	52/55-60	C 16 LZ2; E16 NZ,C16 NZ; X 16 SZ <ohc></ohc>	09.88-11.95			0 580 314 154	
<b>1.8</b> i	1,8	66	C 18 NZ < OHC >	09.88-11.95			0 580 314 154	























#### **■** \/∧||∨||∧||

<b>⋖</b> VAUXHALL								
<b>2.0</b> i	2,0	85	20 NE					
	-,-		FgNr. P1000001→,P5000001→,	09.88-08.95	BET		0 580 314 097	
			P7000001→					
			FgNr. →NV999999,→N1999999,	09.88-08.95		0 580 464 008		
			→N5999999					
		86	C 20 NE					
			FgNr. P1000001→,P5000001→,	09.88-11.95	BET		0 580 314 097	
			P7000001→					
			FgNr. →NV999999,→N1999999,	09.88-11.95		0 580 464 008		
			→N5999999					
		95	20 SEH	00 00 00 05	DET			
			FgNr. P1000001→,P5000001→,	09.88-08.95	BEI		0 580 314 097	
i 4x4	2,0	95	P7000001→ 20 SEH					
1444	2,0	33	FgNr. S1008893→	09.88-08.95	RFT		0 580 314 097	
			FgNr. →S1008892	09.88-08.95		0 580 464 008	0 300 314 031	
		150	C 20 LET <turbo></turbo>	00.00 00.00				
			FgNr. S1008893→	09.92-08.95	BET		0 580 314 097	
			FgNr. →S1008892	09.92-08.95	BET	0 580 464 008		
i 16V	2,0	100	X 20 XEV					
			FgNr. P1000001 $\rightarrow$ ,P5000001 $\rightarrow$ ,	09.93-11.95	BET		0 580 314 097	
			P7000001→					
		110	C 20 XE (XEJ-LN)					
			FgNr. P1000001→,P5000001→,	09.88-11.95	BET		0 580 314 097	
			P7000001→	00 00 11 05				
			FgNr. →NV999999,→N1999999,	09.88-11.95		0 580 464 008		
			→N5999999 20 XE/XEJ					
			FgNr. P1000001→,P5000001→,	N9 88-11 95	RET		0 580 314 097	
			P7000001→, P7000001	03.00 11.33	DLI		0 300 314 031	
			FgNr. →NV999999,→N1999999,	09.88-11.95		0 580 464 008		
			→N5999999					
i 16V 4x4	2,0	110	C 20 XE (XEJ-LN)					
			FgNr. S1008893→	09.88-11.95	BET		0 580 314 097	
			FgNr. →S1008892	09.88-11.95	BET	0 580 464 008		
<b>2.5</b> i V6	2,5	125	C 25 XE	02.93-11.95	BET		0 580 314 097	
Combo	1.0	22	0.10.N7 V.10.07 (Fasters, 10.N7	00 04 10 01			0.500.044454	
1.2 i 1.4 i	1,2	33 44	C 12 NZ; X 12 SZ <ecotec>; 12 NZ C 14 NZ</ecotec>	09.94-10.01 09.94-10.01			0 580 314 154 0 580 314 154	
1.4	1,4	44	X 14 SZ <ecotec></ecotec>	04.96-10.01			0 580 314 154	
		60/66	C 14 SE; C 14 SEL	04.30 10.01			0 300 314 134	
		00,00	FgNr. Y3010333→,Y4063970→,	09.94-10.01	BET	0 580 453 465		
			Y6000001→					
			FgNr. →Y3010332,→Y4063969,	09.94-10.01	BET		0 580 314 097	
			→X6999999					
<b>1.6</b> CNG [Tour]	1,6	69	Z 16 YNG < Ecotec-Gas CNG >	06.06-01.12			0 986 580 807	
		71	Y 16 YNG <ecotec-gas cng=""></ecotec-gas>	04.05-05.06			0 986 580 807	
i [Tour]	1,6	64	Z 16 SE	10.01-08.04	BET	0 580 453 465		
Corsa	1.0	40	V.10.VE . E					
<b>1.0</b> i [B]	1,0	40	X 10 XE <ecotec></ecotec>	00.00.00.00	DET	0 500 453 465		
			FgNr. Y3010333→,Y4063970→, Y6000001→	09.96-09.00	DEI	0 580 453 465		
			FgNr. →Y3010332,→Y4063969,	09.96-09.00	RFT		0 580 314 097	
			rgN1.→13010332,→14003909, →X6999999	00.50-03.00	DLI		0 300 314 031	
i 12V, Twinport	1,0	43/44	Z 10 XE <ecotec>; Z 10 XEP</ecotec>	09.00-08.05			0 986 580 807	<del></del>
[C]	, .	, .	<twinport ecotec=""></twinport>					
Twinport [D]	1,0	44	Z 10 XEP < Twinport Ecotec>	07.06-10.09				0 580 200 104
		48	A 10 XEP < Twinport Eco>	12.09→				0 580 200 104
<b>1.2</b> i [B]	1,2	33	C 12 NZ; X 12 SZ <ecotec></ecotec>	09.94-08.00	-		0 580 314 154	
			12 NZ	09.94-08.00			0 580 314 154	




























1,2	48	X 12 XE < Ecotec >					
		FgNr. Y3010333→,Y4063970→,	09.97-08.00	BET	0 580 453 465		
			09 97-08 00	RET		0.580.314.007	
		→X6999999	03.37 00.00	DLI		0 300 314 037	
1,2	51/55-59/		07.06→				0 580 200 104
	63	A 12 XER <ecotec>; Z 12 XEP</ecotec>					
		<eco flex="">; Z 12 XEP</eco>					
1.0	FF/F0	<u>'</u>	00 00 00 00			0.000 500 007	
1,2	55/59		09.00-09.06			0 986 580 807	
		<twinport eco=""></twinport>					
1,4	44	C 14 NZ	09.94-08.00			0 580 314 154	
		X 14 SZ <ecotec></ecotec>	09.96-08.98			0 580 314 154	
	60/63	C 14 SE; C 14 SEL					
			09.94-08.00	BET	0 580 453 465		
			00 04-08 00	RET		0.580.314.007	
		•	00.04-00.00	DLI		2 200 214 031	
	66	X 14 XE <ecotec></ecotec>					
		FgNr. Y3010333→,Y4063970→,	09.94-08.99	BET	0 580 453 465		
		Y6000001→					
		FgNr. →Y3010332,→Y4063969,	09.94-08.99	BET		0 580 314 097	
1 4	ee.		00 00 00 05			0.006 500 007	
1,4	00	•	09.00-08.05			0 986 580 807	
1.4	64/65-66/	<u>'</u>	07.06→				0 580 200 104
-, .	74	A 14 XER <ecoflex>; Z 14 XEP</ecoflex>	0.100				
		<eco flex="">; Z 14 XEP</eco>					
		<twinport eco=""></twinport>					
1,4	88	A 14 NEL <ecotec></ecotec>	07.12→				0 580 314 221
1.6	74/70/00	C 16 CFL C 16 VF. V 16 VF < Footoo>					
1,0	14/10/00		09 94-08 00	RFT	0 580 453 465		
		Y6000001→	00.01 00.00	DEI	0 000 100 100		
		FgNr. →Y3010332,→Y4063969,	09.94-08.00	BET		0 580 314 097	
		→X6999999					
						0 986 580 807	
1,6	62	Z 16 SE < Ecotec >	09.01-08.03				
				BET	0 580 453 465		0.500.244.004
1,6	110/141/	A 16 LEL <turbo ecotec="">;</turbo>	09.01-08.03 02.07→	BET	0 580 453 465		0 580 314 221
	110/141/	A 16 LEL <turbo ecotec="">; A 16 LER <turbo ecotec="">;</turbo></turbo>		BET	0 580 453 465		0 580 314 221
	110/141/	A 16 LEL <turbo ecotec="">;</turbo>		BET	0 580 453 465		0 580 314 221
	110/141/	A 16 LEL <turbo ecotec="">; A 16 LER <turbo ecotec="">; A 16 LES <opc ecotec="" turbo="">;</opc></turbo></turbo>		BET	0 580 453 465		0 580 314 221
	110/141/ 148-152	A 16 LEL <turbo ecotec="">; A 16 LER <turbo ecotec="">; A 16 LES <opc ecotec="" turbo="">; B 16 LES; Z 16 LEL <turbo ecotec="">; Z 16 LER <turbo ecotec="">;</turbo></turbo></opc></turbo></turbo>	02.07→	BET	0 580 453 465		0 580 314 221
	110/141/	A 16 LEL <turbo ecotec="">; A 16 LER <turbo ecotec="">; A 16 LES <opc ecotec="" turbo="">; B 16 LES; Z 16 LEL <turbo ecotec="">; Z 16 LER</turbo></opc></turbo></turbo>		BET	0 580 453 465	0 986 580 807	0 580 314 221
1,6	110/141/ 148-152	A 16 LEL <turbo ecotec="">; A 16 LER <turbo ecotec="">; A 16 LES <opc ecotec="" turbo="">; B 16 LES; Z 16 LEL <turbo ecotec="">; Z 16 LER <turbo ecotec=""> Z 18 XE <gsi ecotec=""></gsi></turbo></turbo></opc></turbo></turbo>	02.07→ 09.01-08.05	BET	0 580 453 465	0 986 580 807	
1,6	110/141/ 148-152	A 16 LEL <turbo ecotec="">; A 16 LER <turbo ecotec="">; A 16 LES <opc ecotec="" turbo="">; B 16 LES; Z 16 LEL <turbo ecotec="">; Z 16 LER <turbo ecotec=""> Z 18 XE <gsi ecotec="">  A 14 NET <ecoflex turbo="">;</ecoflex></gsi></turbo></turbo></opc></turbo></turbo>	02.07→	BET	0 580 453 465	0 986 580 807	0 580 314 221 0 580 200 044
1,6 1,8 1,4	110/141/ 148-152 92 103	A 16 LEL <turbo ecotec="">; A 16 LER <turbo ecotec="">; A 16 LES <opc ecotec="" turbo="">; B 16 LES; Z 16 LEL <turbo ecotec="">; Z 16 LER <turbo ecotec=""> Z 18 XE <gsi ecotec="">  A 14 NET <ecoflex turbo="">; B 14 NET</ecoflex></gsi></turbo></turbo></opc></turbo></turbo>	02.07→ 09.01-08.05 09.11→	BET	0 580 453 465	0 986 580 807	0 580 200 044
1,6	110/141/ 148-152	A 16 LEL <turbo ecotec="">; A 16 LER <turbo ecotec="">; A 16 LES <opc ecotec="" turbo="">; B 16 LES; Z 16 LEL <turbo ecotec="">; Z 16 LER <turbo ecotec=""> Z 18 XE <gsi ecotec="">  A 14 NET <ecoflex turbo="">;</ecoflex></gsi></turbo></turbo></opc></turbo></turbo>	02.07→ 09.01-08.05	BET	0 580 453 465	0 986 580 807	
1,6 1,8 1,4	110/141/ 148-152 92 103	A 16 LEL <turbo ecotec="">; A 16 LER <turbo ecotec="">; A 16 LES <opc ecotec="" turbo="">; B 16 LES; Z 16 LEL <turbo ecotec="">; Z 16 LER <turbo ecotec=""> Z 18 XE <gsi ecotec="">  A 14 NET <ecoflex turbo="">; B 14 NET A 14 NET <ecoflex turbo="">;</ecoflex></ecoflex></gsi></turbo></turbo></opc></turbo></turbo>	02.07→ 09.01-08.05 09.11→	BET	0 580 453 465	0 986 580 807	0 580 200 044
1,6 1,8 1,4	110/141/ 148-152 92 103 103 85 132	A 16 LEL <turbo ecotec="">; A 16 LER <turbo ecotec="">; A 16 LES <opc ecotec="" turbo="">; B 16 LES; Z 16 LEL <turbo ecotec="">; Z 16 LER <turbo ecotec=""> Z 18 XE <gsi ecotec="">  A 14 NET <ecoflex turbo="">; B 14 NET A 14 NET <ecoflex turbo="">; B 14 NET A 16 XER <ecotec> A 16 LET <ecotec></ecotec></ecotec></ecoflex></ecoflex></gsi></turbo></turbo></opc></turbo></turbo>	02.07→  09.01-08.05  09.11→  11.08→ 11.08→	BET	0 580 453 465	0 986 580 807	0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 200 066
1,6 1,8 1,4	110/141/ 148-152 92 103 103 85 132 85	A 16 LEL <turbo ecotec="">; A 16 LER <turbo ecotec="">; A 16 LES <opc ecotec="" turbo="">; B 16 LES; Z 16 LEL <turbo ecotec="">; Z 16 LER <turbo ecotec=""> Z 18 XE <gsi ecotec="">  A 14 NET <ecoflex turbo="">; B 14 NET A 14 NET <ecoflex turbo="">; B 14 NET A 16 XER <ecotec> A 16 LET <ecotec> A 16 XER <ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecoflex></ecoflex></gsi></turbo></turbo></opc></turbo></turbo>	02.07→  09.01-08.05  09.11→  09.11→  11.08→  11.08→  11.08→	BET	0 580 453 465	0 986 580 807	0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044
1,6 1,8 1,4 1,4 1,6	110/141/ 148-152 92 103 103 85 132 85 132	A 16 LEL <turbo ecotec="">; A 16 LER <turbo ecotec="">; A 16 LES <opc ecotec="" turbo="">; B 16 LES; Z 16 LEL <turbo ecotec="">; Z 16 LER <turbo ecotec=""> Z 18 XE <gsi ecotec="">  A 14 NET <ecoflex turbo="">; B 14 NET A 14 NET <ecoflex turbo="">; B 14 NET A 16 XER <ecotec> A 16 LET <ecotec> A 16 LET <ecotec> A 16 LET <ecotec> A 16 LET <ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecoflex></ecoflex></gsi></turbo></turbo></opc></turbo></turbo>	02.07→  09.01-08.05  09.11→  09.11→  11.08→  11.08→  11.08→ 11.08→	BET	0 580 453 465	0 986 580 807	0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 200 066
1,6 1,4 1,4 1,6 1,6	92 103 103 85 132 103	A 16 LEL <turbo ecotec="">; A 16 LER <turbo ecotec="">; A 16 LES <opc ecotec="" turbo="">; B 16 LES; Z 16 LEL <turbo ecotec="">; Z 16 LER <turbo ecotec=""> Z 18 XE <gsi ecotec="">  A 14 NET <ecoflex turbo="">; B 14 NET A 14 NET <ecoflex turbo="">; B 14 NET A 16 XER <ecotec> A 16 LET <ecotec> A 16 LET <ecotec> A 18 XER <ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecoflex></ecoflex></gsi></turbo></turbo></opc></turbo></turbo>	09.01-08.05 09.11→ 09.11→ 11.08→ 11.08→ 11.08→ 11.08→	BET	0 580 453 465	0 986 580 807	0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044
1,6 1,4 1,4 1,6 1,6 1,8 1,8	92 103 103 85 132 85 132 103 103	A 16 LEL <turbo ecotec="">; A 16 LER <turbo ecotec="">; A 16 LES <opc ecotec="" turbo="">; B 16 LES; Z 16 LEL <turbo ecotec="">; Z 16 LER <turbo ecotec=""> Z 18 XE <gsi ecotec="">  A 14 NET <ecoflex turbo="">; B 14 NET A 14 NET <ecoflex turbo="">; B 14 NET A 16 XER <ecotec> A 16 LET <ecotec> A 16 LET <ecotec> A 18 XER <ecotec> A 18 XER <ecotec> A 18 XER <ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecoflex></ecoflex></gsi></turbo></turbo></opc></turbo></turbo>	09.01-08.05 09.11→ 09.11→ 11.08→ 11.08→ 11.08→ 11.08→ 11.08→	BET	0 580 453 465	0 986 580 807	0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 200 044
1,6 1,4 1,4 1,6 1,6	92 103 103 85 132 103	A 16 LEL <turbo ecotec="">; A 16 LER <turbo ecotec="">; A 16 LES <opc ecotec="" turbo="">; B 16 LES; Z 16 LEL <turbo ecotec="">; Z 16 LER <turbo ecotec=""> Z 18 XE <gsi ecotec="">  A 14 NET <ecoflex turbo="">; B 14 NET A 14 NET <ecoflex turbo="">; B 14 NET A 16 XER <ecotec> A 16 LET <ecotec> A 16 LET <ecotec> A 18 XER <ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecoflex></ecoflex></gsi></turbo></turbo></opc></turbo></turbo>	09.01-08.05 09.11→ 09.11→ 11.08→ 11.08→ 11.08→ 11.08→	BET	0 580 453 465	0 986 580 807	0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044
1,6 1,4 1,4 1,6 1,6 1,8 1,8	92 103 103 85 132 85 132 103 103 81/96/	A 16 LEL <turbo ecotec="">; A 16 LER <turbo ecotec="">; A 16 LES <opc ecotec="" turbo="">; B 16 LES; Z 16 LEL <turbo ecotec="">; Z 16 LER <turbo ecotec=""> Z 18 XE <gsi ecotec="">  A 14 NET <ecoflex turbo="">; B 14 NET A 14 NET <ecoflex turbo="">; B 14 NET A 16 XER <ecotec> A 16 LET <ecotec> A 16 LET <ecotec> A 18 XER <ecotec> A 18 XER <ecotec> A 18 XER <ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecotec></ecoflex></ecoflex></gsi></turbo></turbo></opc></turbo></turbo>	09.01-08.05 09.11→ 09.11→ 11.08→ 11.08→ 11.08→ 11.08→ 11.08→	BET	0 580 453 465	0 986 580 807	0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 200 066 0 580 200 044 0 580 200 044
	1,2 1,4 1,4	1,2 51/55-59/ 63  1,2 55/59  1,4 44  60/63  66  1,4 66  1,4 64/65-66/ 74  1,4 88	FgNr. Y3010333→,Y4063970→, Y6000001→ FgNr. →Y3010332,→Y4063969, →X6999999  1,2 51/55-59/ A 12 XEL <twinport eco="">; 63 A 12 XER <ecotec>; Z 12 XEP <eco flex="">; Z 12 XEP <twinport eco=""> 1,2 55/59 Z 12 XE &lt;=Cotec&gt;; Z 12 XEP <gasmotor ecotec="" lpg="">; Z 12 XEP <twinport eco=""> 1,4 44 C 14 NZ X 14 SZ <ecotec> 60/63 C 14 SE; C 14 SEL FgNr. Y3010333→,Y4063970→, Y6000001→ FgNr. →Y3010333→,Y4063970→, Y6000001→ FgNr. →Y3010333→,Y4063970→, Y6000001→ FgNr. →Y3010332,→Y4063969, →X6999999  1,4 66 Z 14 XE &lt;=Cotec&gt; FgNr. Y3010332,→Y4063969, →X6999999  1,4 64/65-66/ A 14 XEL <twinport eco=""> 1,4 64/65-66/ A 14 XEL <twinport eco=""> 1,4 88 A 14 NEL &lt;=Cotec&gt; FgNr. Y3010333→,Y4063970→, Y600001→ FgNr. →Y3010333→,Y4063970→, Y6000001→ FgNr. Y3010333→,Y4063970→, Y6000001→ FgNr. →Y3010333→,Y4063970→, Y6000001→ FgNr. →Y3010333→,Y4063969, FgNr. →Y3010332,→Y4063969, FgNr. →Y3010332,→</twinport></twinport></ecotec></twinport></gasmotor></twinport></eco></ecotec></twinport>	Fg.Nr. Y3010333→,Y4063970→, P9.97-08.00   Y6000001→ Fg.Nr. →Y3010332,→Y4063969, P9.97-08.00 →X6999999   P.2   S1/55-59/ A 12 XEL <twinport eco="">; P6.3   A 12 XER <ecotec>; Z 12 XEP &lt; Core FLEX&gt;; Z 12 XEP &lt; CORE FLEX SUBJECT</ecotec></twinport>	Fg.·Nr. Y3010333→,Y4063970→, 09.97-08.00 BET Y6000001→ Fg.·Nr. →Y3010332,→Y4063969, 09.97-08.00 BET →X6999999  1,2 51/55-59/ A12 XEL < Twinport Eco>; 63	Fg.Nr. y3010333→,y4063970→, 09.97-08.00 BET	Fg.Nr. Y3010333 - Y4063970 -

























Ci-mu-							
Signum	1.0	00	710 VF < Footoo	05 02 02 05			0.005 500 907
1.8 i	1,8	90	Z 18 XE < Ecotec>	05.03-02.05	ENALL		0 986 580 807
<b>2.0</b> Turbo	2,0	129	Z 20 NET < Turbo Ecotec>	05.03-09.08	FMH FMH		0 986 580 807 0 986 580 807
2.2 Direct	2,2	114	Z 22 YH <ecotec></ecotec>	05.03-09.08			0 986 580 807
<b>3.2</b> i	3,2	155	Z 32 SE <ecotec></ecotec>	05.03-09.05			0 986 580 807
Tigra							
<b>1.4</b> i [A]	1,4	66	X 14 XE <ecotec></ecotec>				
			FgNr. Y3010333→,Y4063970→, Y6000001→			0 580 453 465	
			FgNr. →Y3010332,→Y4063969, →X6999999	09.94-08.99	BET		0 580 314 097
<b>1.6</b> i [A]	1,6	78	X 16 XE <ecotec> Fg.·Nr. Y3010333→,Y4063970→, Y6000001→</ecotec>	09.94-08.99	BET	0 580 453 465	
			FgNr. →Y3010332,→Y4063969, →X6999999	09.94-08.99	BET		0 580 314 097
Tigra TwinTo	р						
1.3 CDTI [B]	1,3	51	Z 13 DT <ecotec></ecotec>	06.04-03.09			0 986 580 807
<b>1.4</b> i [B]	1,4	66	Z 14 XEP < Twinport Ecotec>	06.04-12.09			0 986 580 807
<b>1.8</b> i [B]	1,8	92	Z 18 XE <ecotec></ecotec>	06.04-12.09			0 986 580 807
Vectra							
<b>1.6</b> i [C]	1,6	74	Z 16 XE <ecotec></ecotec>	09.01-07.05			0 986 580 807
i GTS [C]	1,6	74-77	Z 16 XEP <ecotec></ecotec>	01.06-10.08			0 986 580 807
i 16V [B]	1,6	74	X 16 XEL <ecotec>; Y 16 XE</ecotec>	31.00 10.00			
1107[6]	1,0	74	FgNr. X1166420→,X7074498→, XS163120→	09.95-08.00	BET	0 580 453 465	
			FgNr. →X1166419,→X7074497, →YL999999,XS163119	09.95-08.00	BET		0 580 314 097
<b>1.8</b> Dualfuel, i [C]	1,8	81-85/	Z 18 XE <ecotec>; Z 18 XE</ecotec>	09.01-08.06			0 986 580 807
		87-93	<gasmotor ecotec="" lpg="">; Z 18 XEL <ecotec></ecotec></gasmotor>				
: 1CV [D]	1.0	85	X 18 XE <ecotec></ecotec>				
i 16V [B]	1,8	00	FgNr. X1166420→,X7074498→, XS163120→	09.95-08.99	BET	0 580 453 465	
			FgNr. →X1166419,→X7074497, →YL999999,XS163119	09.95-08.99	BET		0 580 314 097
			X 18 XE1 <ecotec></ecotec>				
			FgNr. X1167720→,Y7000001→	09.98-08.99		0 580 453 465	
			FgNr. →X1167719,→X7999999	09.98-08.99			0 580 314 097
<b>2.0</b> i, i 16V [B]	2,0	82/100	C 20 SEL; X 20 XEV <ecotec>; 20 NEJ FgNr. X1166420→,X7074498→, XS163120→</ecotec>	09.95-09.02	BET	0 580 453 465	
			FgNr. →X1166419,→X7074497, →YL999999,XS163119	09.95-09.02	BET		0 580 314 097
<b>2.2</b> i [B]	2,2	106	C 22 SEL FgNr. X1166420→,X7074498→,	10.99-08.01	BET	0 580 453 465	
			XS163120→ FgNr. →X1166419,→X7074497,	10.99-08.01	BET		0 580 314 097
	<b>6</b> -	100	→YL999999,XS163119	00.61.65			
i [C]	2,2	108	Z 22 SE <ecotec></ecotec>	09.01-09.05			0 986 580 807
<b>2.5</b> i V6 [B]	2,5	125-143	X 25 XE <ecotec> FgNr. X1166420→,X7074498→, XS163120→</ecotec>	09.95-08.01	BET	0 580 453 465	
			FgNr. →X1166419,→X7074497, →YL999999,XS163119	09.95-08.01	BET		0 580 314 097
3.2 i [C]	3,2	155	Z 32 SE <ecotec></ecotec>	08.02-09.05			0 986 580 807
Vectra Estate		7.4	710 45 5 1	00.00.00			
<b>1.6</b> i [C]	1,6	74	Z 16 XE <ecotec></ecotec>	09.03-05.04			0 986 580 807
		74-77	Z 16 XEP <ecotec></ecotec>	07.04-10.08			0 986 580 807

























4	VA		V	н.	۸١	i
•	VA	U	ΙXΙ	НΑ	٩L	L

VAUXHALL								
<b>1.6</b> i 16V [B]	1,6	74	X 16 XEL <ecotec>; Y 16 XE</ecotec>					
			FgNr. X1166420 $\rightarrow$ ,X7074498 $\rightarrow$ ,	09.95-08.00	BET	0 580 453 465		
			XS163120→					
			FgNr. →X1166419,→X7074497,	09.95-08.00	BET		0 580 314 097	
4.0:[0]	1.0	01/00	→YL999999,XS163119	00 00 00 05			0.000 500 007	
<b>1.8</b> i [C]	1,8	81/90	Z 18 XE <ecotec>; Z 18 XEL</ecotec>	09.03-08.05			0 986 580 807	
		103	<ecotec> Z 18 XER <ecotec></ecotec></ecotec>	01.06-10.08			0 986 580 807	
i 16V [B]	1,8	85	X 18 XE < Ecotec >	01.00 10.00			0 300 300 001	
1101[5]	1,0	00	FgNr. X1166420→,X7074498→,	09.95-08.99	BET	0 580 453 465		
			XS163120→					
			FgNr. →X1166419,→X7074497,	09.95-08.99	BET		0 580 314 097	
			→YL999999,XS163119					
			X 18 XE1 <ecotec></ecotec>					
			FgNr. X1167720→,Y7000001→	09.98-08.99		0 580 453 465		
			FgNr. →X1167719,→X7999999	09.98-08.99			0 580 314 097	
<b>2.0</b> i 16V [B]	2,0	100	X 20 XEV <ecotec></ecotec>					
			FgNr. X1166420→,X7074498→,	09.95-08.01	BET	0 580 453 465		
			XS163120→	00.05.00.04	DET		0.500.044.007	
			FgNr. →X1166419,→X7074497,	09.95-08.01	RFI		0 580 314 097	
<b>2.2</b> i [C]	2,2	108	→YL999999,XS163119 Z 22 SE <ecotec></ecotec>	09.03-09.05			0 986 580 807	
<b>2.2</b> i (6) <b>2.5</b> i V6 [B]	2,2		X 25 XE <ecotec></ecotec>	03.03-03.03			0 300 300 007	
	۷,0	120 140	FgNr. X1166420→,X7074498→,	09.95-08.01	BET	0 580 453 465		
			XS163120→	20.00 00.01		2 222 400 400		
			FgNr. →X1166419,→X7074497,	09.95-08.01	BET		0 580 314 097	
			→YL999999,XS163119					
<b>3.2</b> i [C]	3,2	155	Z 32 SE <ecotec></ecotec>	09.03-09.05			0 986 580 807	
Zafira								
<b>1.6</b> CNG [B]	1,6	69-71	Z 16 YNG < Ecotec-Gas CNG>	09.05-03.10			0 986 580 822	
i [A]	1,6	74	X 16 XEL <ecotec></ecotec>					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	09.98-08.99	BET	0 580 453 465		
			Y8026165→	00 00 00 00	DET		0.500.044.007	
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846, →Y8026164	09.98-08.99	BEI		0 580 314 097	
i [B]	1,6	77/83	Z 16 XEP <ecotec>; Z 16 XER;</ecotec>	07.05-12.12				0 580 314 114
ונטן	1,0	11/00	Z 16 XE1 < Ecotec >	07.00 12.12				0 300 314 114
		85	A 16 XER <ecotec></ecotec>	01.11-01.15				0 580 314 114
i CNG [A]	1,6	69-73	Z 16 YNG <ecotec-gas cng=""></ecotec-gas>	09.01-06.05			0 986 580 822	
i, i Dualfuel [A]	1,6	74	Z 16 XE <ecotec>; Z 16 XE</ecotec>	09.99-06.05	BET	0 580 453 465		
			<gasmotor ecotec="" lpg=""></gasmotor>					
<b>1.8</b> [C]	1,8	85/103	A 18 XEL; A 18 XER	01.12→				0 580 200 082
i [A]	1,8	85	X 18 XE1 < Ecotec >					
			FgNr. Y2042871→,Y5052847→,	03.99-09.00	BET	0 580 453 465		
			Y8038291→	00.00.00.00	DE-			
			FgNr. →Y2042870,→Y5052846,	03.99-09.00	BET		0 580 314 097	
i, i Dualfuel [A]	1.0	92	→Y8038290	00.00.00.05	DET	0.500.453.465		
i, i Dudituei [A]	1,8	92	Z 18 XE <ecotec>; Z 18 XE <gasmotor ecotec="" lpg=""></gasmotor></ecotec>	09.00-06.05	BEI	0 580 453 465		
i, LPG [B]	1,8	88/101-	A 18 XEL; A 18 XER < Ecotec>;	07.05-01.15				0 580 314 114
i, Li U [D]	1,0	103	<pre><eco flex="">; Z 18 XER <ecotec></ecotec></eco></pre>	01.00 01.10				2 000 014 114
<b>1.9</b> CDTI[B]	1,9	74/88/	Z 19 DT <ecotec>; Z 19 DTH</ecotec>	07.05-12.10				0 580 303 062
[-]	_,~	110	<ecotec>; Z 19 DTL <ecotec></ecotec></ecotec>	12.10				
<b>2.0</b> i Turbo [B]	2,0	147	Z 20 LER <turbo ecotec=""></turbo>	07.05-12.10				0 580 314 116
		177	Z 20 LEH < Turbo Ecotec>	09.05-12.10				0 580 314 157
Turbo [A]	2,0	141	Z 20 LET <ecotec></ecotec>	09.01-06.05	BET	0 580 453 489		
<b>2.2</b> [A]	2,2	108	Z 22 SE <ecotec></ecotec>	09.00-06.05	BET	0 580 453 489		
i Direkt [B]	2,2	110	Z 22 YH <ecotec></ecotec>	07.05-12.10		·	· ·	0 580 314 134
























## VOLGA

3110							
<b>2.3</b> 16V	2,3	110	ZMZ 406	01.95-	→ TW	0 580 464 038	
						0 580 464 044	

							VOLVO
							VOLVO
C30							
<b>1.6</b> [P14]	1,6	74	B4164S3	10.06-07.12	60L,FMH, <del>MXF</del>	0 580 314 050	
<b>1.8</b> [P14]	1,8	92	B4184S11	10.06-07.10	60L,FMH,	0 580 314 050	
<b>2.0</b> [P14]	2,0	107	B4204S3	10.06→	60L,FMH,	0 580 314 050	
D3, D4 [P14]	2,0	110/130	D5204T; D5204T5	08.10→	1174	0 580 303 085	
<b>2.4</b> D5 [P14]	2,4		D5244T8; D5244T9	10.06-07.10		0 580 303 085	
i [P14]	2,4	125	B5244S4	10.06-07.10	EU4, <del>MXF</del> ULE	0 580 314 050 0 580 314 042	
<b>2.5</b> T5 [P14]	2,5	162/169	B5254T3; B5254T7	10.06→	EU4,EU5, MXF EU4,EU5,	0 580 314 167 0 580 314 173	
					MXF ULE	0 580 314 169	
C70 I Cabrio					OLL	0 300 314 103	
<b>2.0</b> ⊤	2,0	120/132/ 166	B5204T2; B5204T3; B5204T4	03.98-03.06		0 580 314 067	
<b>2.3</b> T5	2,3		B5234T3; B5234T9	02.98-03.06		0 580 314 067	
<b>2.4</b> , T, T5	2,4		B5244S; B5244T; B5244T7;	08.98-03.06		0 580 314 067	
C70 I Coupé		,					
<b>2.0</b> T	2,0	120/132/ 166	B 5204 T3; B 5204 T4; B5204T2	01.97-07.02		0 580 314 067	
<b>2.3</b> T5	2,3	176	B5234T3	09.97-07.02		0 580 314 067	
<b>2.4</b> T, 20V	2,4	121/142- 177	B5244S; B5244T	03.99-07.02		0 580 314 067	
<b>2.5</b> LPT, 20V	2,4		B5254S; B5254T	01.98-07.00		0 580 314 067	
C70 II Cabrio	)						
<b>2.0</b> D3, D4	2,0		D5204T; D5204T5	10.10-07.13		0 580 303 085	
<b>2.4</b> , i	2,4		B5244S4; B5244S5	03.06-07.10	EU4, <del>MXF</del>	0 580 314 050	
D, D5	2,4	120/132	<u> </u>	08.06-07.10		0 580 303 085	
<b>2.5</b> T5	2,5	162	B5254T3	03.06-07.06		0 580 314 044	
				03.06-07.07		0 580 314 167	
					MXF		
					ULE	0 580 314 169	
			FgNr. →4953	03.06-07.07	MXF	0 580 314 040	
		169	B5254T7	08.07-12.13	EU4,EU5, <del>MXF</del>	0 580 314 173	
					ULE	0 580 314 169	
			FgNr. →4953	08.07-12.13	EU4,EU5, MXF	0 580 314 040	
			FgNr. 4954→	08.07-12.13	EU4,EU5, MXF	0 580 314 167	
S40 I							
<b>1.6</b> 16V	1,6	77	B4164S	01.97-07.99		0 986 580 181	
		80	B4164S2	08.99-01.04		0 986 580 313	
<b>1.8</b> 16V	1,8	85/92	B4184S; B4184SM	09.95-07.99		0 986 580 181	
	,	90	B4184S2; B4184S3; B4184S9; B4184S10	08.99-01.04		0 986 580 313	
<b>1.9</b> T4	1,9	147	B4194T	05.97-07.99		0 986 580 182	




























<b>2.5</b> RAWD	2,5	220-224	B5254T4	03.03-07.04					1 582 980 01
				03.03-07.07				1 582 980 141	
					KTA			1 582 980 137	
					MTA			0 580 314 033	
				08.04-07.07					1 582 980 06
T, T AWD	2,5	154	B5254T2	08.03-07.09					1 582 980 06
					KTA			1 582 980 137	
					MTA			0 580 314 033	
S70									
<b>2.0</b> , T, T AWD, T	2,0	93/105/	B 5204 T3; B5202 S; B5204S;	01.97-07.00			0 580 314 067		
20V			B5204T; B5204T2; B5204T3;						
		155/166	B5204T4						
<b>2.3</b> , T-5	2,3	-	B5234T2; B5234T3	01.97-07.00			0 580 314 067		
0.4. AVVD	0.4	177	DE0.440 DE0.4400 DE0.44T	01.00.07.00			0.500.044.007		
<b>2.4</b> , AWD	2,4	103/125/	B5244S; B5244S2; B5244T	01.99-07.00			0 580 314 067		
OF Difl T T	0.4	142	DE24400 DE244002 DE2520	01 07 07 00			0.500.044.067		
<b>2.5</b> , Bifuel, T, T	2,4	103/106/		01.97-07.00			0 580 314 067		
AWD, 20V		121/142	B5254S; B5254T; GB5252S						
<b>S70 R</b> <b>2.3</b> T, T AWD	2,3	177-184	B5234T4	01.97-07.98			0 580 314 067		
S80 I	2,3	177-104	B323414	01.97-07.96			0 300 314 007		
2.0 T	2,0	132	B5204T5	08.99-07.02				1 582 980 052	1 582 980 01
2.0	2,0	152	5520415	08.02-07.04				1 582 980 137	1 302 300 01
				08.02-07.04				1 302 300 137	1 582 980 06
				08.04-07.06				1 582 980 137	1 302 300 00
T, T5	2,0	120/165/	B5204T3; B5204T4	08.98-07.00				1 582 980 052	1 582 980 01
1, 10	2,0	166	5020410, 5020414	00.30 07.00				1 002 000 002	1 002 000 01
<b>2.3</b> R	2,3	147-195	B5234T7	04.00-07.02				1 582 980 138	1 582 980 01
	2,0	1 100	2020	08.02-07.05				1 582 980 137	1 582 980 06
<b>2.4</b> , T, T AWD	2,4	103/125/	B5244S; B5244S2; B5244T3	08.98-07.02				1 582 980 138	1 582 980 01
	_, .	147	,,,	08.02-07.06				1 582 980 137	1 582 980 06
D, D5	2,4	96/120	D5244T; D5244T2	08.01-07.02				1 582 980 135	1 582 980 01
·		,		08.02-07.05					1 582 980 06
				08.02-07.06				1 582 980 134	
				08.05-07.06					1 582 980 15
T	2,4	132-162	B5244T4	08.03-07.06				1 582 980 137	1 582 980 06
<b>2.5</b> , AWD	2,5	154	B5254T2	08.03-07.06				1 582 980 137	1 582 980 06
TDI	2,5	103	D5252T	08.98-07.01				1 582 980 136	1 582 980 01
<b>2.8</b> T6	2,8	200	B6284 T	05.98-08.01				1 582 980 052	1 582 980 01
				09.98-07.01				1 582 980 052	
2.9	2,9	147	B6294S	08.99-07.01				1 582 980 052	1 582 980 01
		150	B6304S3	06.98-07.99				1 582 980 052	1 582 980 01
				09.98-07.99				1 582 980 052	
<b>3.0</b> , T6	2,9	144/200	B6294S2; B6294T	08.01-07.02				1 582 980 052	1 582 980 01
				08.02-07.06				1 582 980 137	1 582 980 06
S90									
2.5	2,5	120-132	B6244S	11.96-12.99			0 580 314 067		
2.9	2,9	150	B6304S2	08.97-05.98		0 580 464 068	0 580 314 067		
, Exekutive,	2,9	132/150	B6304S	01.97-05.98			0 580 314 067		
Exekutive Plus									
V40 Cross Co			DALCOT	01.10				0.500.003.003	
1.6 D2	1,6	84	D4162T	01.13→	MAVE			0 580 207 305	
T4	1,6	132	B4164T	01.13-07.15	MXF			0 580 200 064	
<b>2.0</b> D3, D4	2,0	110/130	D5204T4; D5204T6	01.13→ 01.13.07.15				0 580 203 114	
T4, T4 AWD	2,0	132	B5204T8	01.13-07.15				0 580 203 114	
T5 AMD	2,0	157	B5204T9	01.13-07.15	MVF			0 580 203 114	
T5 AWD	2,0	157	B5204T9	01.13-07.15				0 580 314 217	
		100	D4204T11	11 14 .	MXF			0 580 314 219	
		180	B4204T11	11.14→	MXF MXF			0 580 314 217	
					WAF			0 580 314 219	
V/10 I									
<b>V40 I</b> <b>1.6</b> 16V	1,6	77	B4164S	01.97-07.99				0 986 580 181	






























E TE AMD [D40]	2 -	160	DE 25 4T7	00 07 00 10	CIIE		0.500.344.040	
. <b>5</b> T5 AWD [P12]	2,5	169	B5254T7	08.07-08.10	SUE ULE		0 580 314 046	
V60					ULE		0 580 314 169	
4 D6 Hybrid AWD	2.4	158-208	D82PHEV	11.12-07.15			0 580 203 132	
V70 I	۷,¬	100 200	DOZITIEV	11.12 07.10			0 000 200 102	
.0 , Turbo AWD	2,0	93/105/	B5202FS; B5204S; B5204T3	01.97-03.00		0 580 314 067		
		166						
.3 AWD, RAWD,	2,3	174-176/	B5234T4; B5234T6; B5234T8	01.97-03.00		0 580 314 067		
T-5 AWD		184-195						
.4	2,4	103/125	B5244S; B5244S2	05.99-03.00		0 580 314 067		
.5 , AWD, T, T AWD, TXC, TXC AWD, 20V	2,4	106/121/ 142/195	B5244T; B5244T2; B5252S; B5254S; B5254T	01.97-03.00		0 580 314 067		
V70 II .0 ⊺	2,0	132	B5204T5	03.00-07.02	VΤΛ		1 582 980 052	1 582 980 01
.0 1	2,0	132	D320413	03.00-07.02	MTA		0 580 314 033	1 302 300 01
				08.02-07.04	KTA		1 582 980 203	
				08.02-07.07	KTA		1 302 300 203	1 582 980 06
				08.04-07.06	KTA		1 582 980 141	1 002 000 00
				08.06-07.07	KTA		1 582 980 203	
<b>3</b> , T5	2,3	184/195	B5234T3; B5234T7	03.00-07.02	KTA		1 582 980 052	1 582 980 01
,	, -	,		03.00-07.04	MTA		0 580 314 033	
				08.02-07.04	KTA		1 582 980 203	1 582 980 06
.4	2,4	103	B5244S2	08.04-07.07	MTA		0 580 314 122	
			FgNr. →285999	03.00-07.02	KTA		1 582 980 052	1 582 980 01
			FgNr. 286000→	03.00-07.07	KTA		1 582 980 137	1 582 980 06
		125	B5244S	03.00-07.02	KTA		1 582 980 052	1 582 980 01
				08.02-07.04	KTA		1 582 980 203	
				08.02-07.07	KTA			1 582 980 06
				08.04-07.05	KTA		1 582 980 141	
				08.04-07.07	MTA		0 580 314 122	
				08.05-07.07	KTA		1 582 980 203	
D	2,4	96/120	D5244T; D5244T2	08.01-07.02			1 582 980 135	1 582 980 01
				08.02-07.05			1 582 980 134	1 582 980 06
				08.05-07.06			1 582 980 157	1 582 980 15
D AWD	2,4	96/120	D5244T; D5244T2	08.02-07.05			1 582 980 134	1 582 980 06
				08.05-07.06			1 582 980 157	1 582 980 15
D, D5, D5 AWD		-	D5244T3; D5244T4; D5244T5; D5244T6; D5244T7	12.05-07.07			1 582 980 157	1 582 980 15
T	2,4	147	B5244T3	03.00-07.02			1 582 980 052	1 582 980 01
				03.00-07.03			0 580 314 033	4 500 000 00
T 414/D 1/O 414/D	0.4	4.47	DE0.4.4T0	08.02-07.03			1 582 980 203	1 582 980 06
T AWD, XC AWD	2,4	147	B5244T3	09.00-07.02			1 582 980 052	1 582 980 01
T5	2.4	101	DECAME	09.00-07.03	MTA		0 580 314 033	
15	2,4	191	B5244T5	04.04-07.04			1 582 980 203	1 502 000 00
				04.04-07.07	MTA		0 580 314 033	1 582 980 06
				08.04-07.06	KTA		1 582 980 141	
				00.04-07.00	MTA		1 582 980 141	
				08.06-07.07	KTA		1 582 980 203	
. <b>5</b> D	2,5	103	D5252T	03.00-07.01	NIA		1 582 980 136	1 582 980 01
<b>3</b> <u>Б</u> Т	2,5	154	B5254T2	04.04-07.04	KΤΛ		1 582 980 203	1 302 300 01
'	2,0	154	D323412	04.04-07.04			1 302 300 203	1 582 980 06
				57.0 <del>4</del> 01.01	MTA		0 580 314 033	1 002 000 00
				08.04-07.06	KTA		1 582 980 141	
				55.5 1 07.00	MTA		1 582 980 141	
				08.06-07.07			1 582 980 203	
T AWD	2,5	154	B5254T2	08.02-07.04			1 582 980 203	
	_,5		· = = · · · =	08.02-07.07				1 582 980 0
				22.02 07.07	MTA		0 580 314 033	
				08.04-07.06	KTA		1 582 980 141	
					MTA		1 582 980 141	






























2.3	2,3	96-99	B230F Kat.	06.91-07.95		0 580 464 068
					UVJ	0 580 464 069
Turbo Interc.	2,3	104	B230GK	08.94-07.97		0 580 314 067
Turbo, Turbo	2,3	99/113-	B230FK Kat.; B230FT Kat.;	08.94-10.98		0 580 314 067
Interc.		151	B230FT4			
960						
2.3 ⊺	2,3	125	B230GK	08.94-07.97		0 580 314 067
2.4	2,4	120	B6244S Kat.	09.94-07.97		0 580 314 067
2.5	2,5	125	B6254S; B6254S Kat.	09.94-07.97		0 580 314 067
3.0	3,0	150	B6304FS Kat.; B6304FS2;	08.94-07.98		0 580 314 067
			B6304GS; B6304S Kat.			

							VW (VOLKSWAGE
Beetle							
L.6 TDI [5C1]	1,6	77	CAYC <d38></d38>	10.11-06.14			0 986 580 826
1.6 [001]	1,0	11	CATC <d36></d36>	10.11-00.14 10.11→	0 580 464 121		0 900 900 820
2.0 TDI [5C1]	2,0	81/110	CUUA <dn1>; CUUB <dn4></dn4></dn1>	10.11→			
2.0 [501]	2,0	103	CFFB < D91 >	04.12-06.14	0 580 464 121		0 986 580 826
		103	CLLB < D31>	04.12→ 04.12→	0 580 464 121		0 900 300 620
Beetle Cabri	alat			04.12→	0 300 404 121		
1.6 TDI [5C7]	1,6	77	CAYC <d38></d38>	01.13-06.14			0 986 580 826
1.0 [507]	1,0	11	CATC \D36>	01.13→ 01.13→	0 580 464 121		0 900 900 820
2.0 TDI [5C7]	2,0	81/110	CUUA <dn1>; CUUB <dn4></dn4></dn1>	12.14→	0 580 464 121		
2.0 [507]	2,0	103	CFFB < D91 >	01.13-06.14	0 300 404 121		0 986 580 826
		103	CLLB < D31>	01.13→ 01.13→	0 580 464 121		0 300 300 020
Doro				01.13→	0 300 404 121		
<b>Bora</b> <b>1.4</b> [1J2]	1 4	55	ALIM, AKO, ADE, AVD, DOA ZMAIZ	00 00 05 05		0.006 500 004	
1.4 [132] 1.6 , FSI [132]	1,4	74/75/	AHW; AKQ; APE; AXP; BCA < MN7>	09.98-05.05		0 986 580 824 0 986 580 824	
1.0 , FOI[1J2]	1,0	74/75/ 77/81	AEH; AKL; APF; ATN; AUS; AVU;	09.98-05.05		U 300 38U 824	
1 0 T[1 IO]	1 0	92/110/	AZD; BAD; BCB; BFQ	09.98-05.05		0 986 580 824	
<b>1.8</b> ,T[1J2]	1,8		AGN; AGU; ARX; AUM; AUQ	05.50-05.05		0 300 380 824	
i Turbo	1.0	132 110	DAF	00 01 01 00		0.006 500 004	
	1,8	110	BAE	08.01-01.06		0 986 580 824	
[9D, 152]	0.0	0.5	ADI/ AOV AZII AZI MDA	00 00 05 05		0.000 500 004	
<b>2.0</b> [1J2]	2,0	85	APK; AQY; AZH; AZJ <mr4></mr4>	09.98-05.05		0 986 580 824	
<b>2.3</b> [1J2]	2,3	110/125	AGZ; AQN	09.98-05.05		0 986 580 824	
Bora Variant			ALBAY AVD DOA AMAIZ	05 00 05 05		0.000 500 004	
<b>1.4</b> [1J6]	1,4	55	AHW; AXP; BCA <mn7></mn7>	05.00-05.05		0 986 580 824	
<b>1.6</b> , FSI [1J6]	1,6	74/75/	AEH; AKL; APF; ATN; AUS; AVU;	05.99-05.05		0 986 580 824	
4.0 7.[4.10]	4.0	77/81	AZD; BAD; BCB; BFQ	05 00 05 05		0.000 500 004	
<b>1.8</b> T [1J6]	1,8	110/132		05.00-05.05		0 986 580 824	
<b>2.0</b> [1J6]	2,0	85	APK; AQY; AZG; AZH; AZJ <mr4></mr4>	05.99-05.05		0 986 580 824	
<b>2.3</b> [1J6]	2,3	110/125	AGZ; AQN	05.99-05.05		0 986 580 824	
Caddy		4.4/55	AFV AVA ARO ANA AND	11.05.00.00			
<b>1.4</b> [9K9]	1,4	44/55	AEX; AKV; APQ; AUA; AUD	11.95-06.03		0 986 580 823	
1.6 [SA]	1,6	81	CWVA <dp7></dp7>	11.15→ NGE	3		0 986 580 940
[9K9]	1,6	55	AEE; 1F	11.95-09.00	<u> </u>	0 986 580 823	0.000 500 0.40
BiFuel [2C]	1,6	72-75	CHGA <df2></df2>	05.11-05.15 NGE	3	0000 500 000	0 986 580 940
<b>1.8</b> [9K9]	1,8	66	ADD <m31></m31>	09.02-09.05		0 986 580 823	
2.0 EcoFuel [2C]	2,0	80	BSX <d7r></d7r>	10.10-05.15 NGE			0 986 580 940
EcoFuel [2K]	2,0	80	BSX <d7r></d7r>	04.06-08.10 NGE			0 986 580 940
TDI, TDI	2,0	81/103/	CFHC <d91>; CFHE; CFHF <d96>;</d96></d91>	08.10-05.15	0 580 464 121		
4Motion [2C]		125	CFJA <d93>; CLCA <d96>;</d96></d93>				
			CLCB <d91></d91>				
Caddy Picku							
<b>1.6</b> [9U7]	1,6	55	AEE				
			FgNr. →9UV000 916	06.96-09.96		0 986 580 823	
			FgNr. 9UV001 496→	10.96-12.00		0 986 580 824	
California T4							
<b>2.0</b> [70, 7D]	2,0	62	AAC				
			FgNr. 70P030 001→	10.92-06.03		0 986 580 823	































	l/ccm	kW	Type []			<b>T</b>	7		-/ I
2. <b>8</b> [1H1]	2,8	120/128	AAA	01.92-12	.97		0 986 580 823		
[1H1/1W1]	2,8	128	AAA	09.94-08			0 986 580 823		
i VR6	2,8	120	AAA	07.94-12			0 986 580 823		
<b>.9</b> syncro [1H1]	2,9	140	ABV	01.94-12			0 986 580 823		
Golf III Cabri			·						
<b>6</b> [1E7]	1,6	74	AEK; AFT	10.94-04	.98		0 986 580 823		
<b>8</b> [1E7]	1,8	55/66	AAM; ABS	09.93-04	.98		0 986 580 823		
2.0 [1E7]	2,0	85	ADY; AGG	10.94-04	.98		0 986 580 823		
Golf III Varia	nt								
<b>4</b> [1H5]	1,4	40-44	ABD; AEX; APQ	07.93-02	.99		0 986 580 823		
<b>6</b> [1H5]	1,6	74	AEK; AFT; AKS	10.94-02	.99		0 986 580 823		
8 , syncro [1H5]	1,8	55/66	AAM; ADZ; ANN; ANP	07.93-02	.99		0 986 580 823		
<b>2.0</b> , syncro [1H5]	2,0	85	ADY; AGG; AKR	10.94-02	.99		0 986 580 823		
<b>2.9</b> syncro [1H5]	2,9	140	ABV	07.95-12	.97		0 986 580 823		
Golf IV									
L.4 [1J1]	1,4	55	AHW; AKQ; APE; AXP; BCA < MN				0 986 580 824		
L.6 [1J1]	1,6	74	AKL AKL ANG ANG ARE	10.97-05			0 986 580 824		
, FSI [1J1]	1,6	74/75/	APF; ATN; AUS; AVU; AZD; BAD;	05.99-05	.04		0 986 580 824		
. [4 14]	4.0	77/81	BCB; BFQ	10.00 : -	0.5		0.000 =00 000		
, i [1J1]	1,6	74	AEH	10.97-12			0 986 580 824		
i [1J1]	1,6	74	AKL	02.99-12			0 986 580 824		
<b>8</b> , i [1J1]	1,8	92	AGN	10.97-10			0 986 580 824		
T [1  11]	1,8	92	BAF	08.03-07			0 986 580 824		
T [1J1]	1,8	110	AGU	10.97-05			0 986 580 824		
		110/122	ADZ ALIM ALIO	02.99-12			0 986 580 824		
<b>2.0</b> [1J1]	2,0	110/132 85	ARZ; AUM; AUQ APK	05.99-05 08.98-05			0 986 580 824		
[101]	2,0	00	AQY; AZG; AZJ <mr4></mr4>	08.98-05			0 986 580 824 0 986 580 824		
i [1J1]	2,0	85	APK	02.99-12			0 986 580 824		
<b>2.3</b> [1J1]	2,3	110/125	AGZ; AQN	10.97-05			0 986 580 824		
2.8 4Motion [1J1]		150	AQP	05.99-05			0 986 580 824		
Golf IV Cabri		100	/ Oct	00.55 00	.00		0 300 000 024		
L.6 [1E7]	1,6	74	AFT; AKS	04.98-10	.00		0 986 580 823		
L.8 [1E7]	1,8	55/66	AAM; ADZ; ANN; ANP	04.98-10			0 986 580 823		
2.0 [1E7]	2,0	85	AGG; AKR; ATU; AWF; AWG	04.98-06			0 986 580 823		
Golf IV Statio	on Was	gon							
<b>l.6</b> i [1J5]	1,6	74	AKL	01.01-12	.05 VDO		0 986 580 824		
Golf IV Varia	nt								
<b>l.4</b> [1J5]	1,4	55	AHW; AKQ; APE; AXP; BCA < MN	7> 05.99-06	.06		0 986 580 824		
<b>l.6</b> , FSI [1J5]	1,6	74/75/	AEH; AKL; APF; ATN; AUS; AVU;	05.99-06	.06		0 986 580 824		
		77/81	AZD; BAD; BCB						
L.8 T[1J5]	1,8	110	AGU; ARZ; AUM	05.99-05	.03		0 986 580 824		
<b>2.0</b> [1J5]	2,0	85	APK; AQY; AZJ <mr4></mr4>	05.99-06	.06		0 986 580 824		
<b>2.3</b> [1J5]	2,3	110/125	AGZ; AQN	05.99-06	.06		0 986 580 824		
Golf Plus									
<b>L.4</b> [5M1]	1,4	55	BCA <mn7></mn7>	01.05-05	.06 NGB			0 986 580 940	
		59	BUD <d4w></d4w>						
			FgNr. →1K7550 000		.06 NGB			0 986 580 940	
[504]		50	FgNr. 1K7550 001→	11.06-12				0 986 580 940	
[521]	1,4	59	BUD <d4w>; CGGA <d4w></d4w></d4w>	01.09-02	.14 NGB			0 986 580 940	
<b>6</b> [5M1]	1,6	75	BSE <mw6>; BSF <mw6></mw6></mw6>	05.05.15	00 1100			0.000 500 5 15	
			FgNr. →1K7550 000	05.05-10				0 986 580 940	
[[01]	1.0	7.5	FgNr. 1K7550 001→	11.06-12				0 986 580 940	
[521]	1,6	75	BSE <mw6>; BSF <mw6></mw6></mw6>	01.09-02				0 986 580 940	
MultiFuel [5M1]		75	CCSA <mw6></mw6>	11.07-12				0 986 580 940	
MultiFuel [521] TDI [521]		75 66/77	CCSA <mw6>; CMXA <mw6> CAYB <d36>; CAYC <d38></d38></d36></mw6></mw6>	01.09-02				0 986 580 940	
IDI[521]	1,6	66/77	BRU SD36>; CAYC <d38></d38>	05.09-02	.14			0 986 580 826	
[דואוכ]וחו <b>ביי</b>	1,9	υυ	FgNr. →1K7550 000	05.05-02	06			0 986 580 826	
			<del></del>						
			RX.I	11 ()/-()1	09			11 4Xh 4X11 X /h	
		66/77	BXJ BXF < D3W> · BXF	11.07-01	.09			0 986 580 826	
		66/77	BXJ BXE <d3w>; BXF FgNr. →1K7550 000</d3w>	02.06-10				0 986 580 826	

2017 | 2018




























<b>2.0</b> TDI [AJ5]	2,0	103	BMM <d7n></d7n>	07.09-04.13				0 986 580 826
Golf VII								
<b>1.2</b> TSI [5G1]	1,2	63/77/81	CJZA <db0>; CJZB <db1>; CYVA <db1>; CYVB <db8></db8></db1></db1></db0>	08.12-10.14	TW			0 580 200 382
<b>4</b> TSI, TSI ACT [5G1]	1,4	90/92/ 103/110	CHPA <df6>; CMBA <d4x>; CPTA <df6>; CXSA <d4x>; CZCA <d33>; CZDA <dg6>; CZEA <dg6></dg6></dg6></d33></d4x></df6></d4x></df6>	08.12-10.14	TW			0 580 200 382
l <b>.6</b> [5G1]	1,6	81	CWVA < DP7 >	05.14→				0 580 200 388
2.0 GTI [5G1]	2,0	162	CHHB <d60></d60>	04.13-10.14	TW			0 580 200 382
<b>Golf VII Varia</b>	nt							
L.2 TSI[BA5]	1,2	63/77/81	CJZA <db0>; CJZB <db1>; CYVA <db1>; CYVB <db8> PR-Code 1E7</db8></db1></db1></db0>	05.13-10.14	TW			0 580 200 382
L.4 TSI, TSI	1,4	90/92/	CHPA <df6>; CHPB <dg6>;</dg6></df6>					
Multifuel [BA5]	·	103/110		04.13-10.14	TW			0 580 200 382
L <b>.6</b> [BA5]	1,6	81	CWVA < DP7 >	05.14→				0 580 200 382
Jetta								
<b>1.6</b> [AV2]	1,6	63/77	CFNA <d3h>; CFNB <dp9></dp9></d3h>	03.13-10.14	NGB			0 986 580 940
[AV3]	1,6	63/66/ 77/81	CFNA <d3h>; CFNB <dp9>; CWVA <dp7>; CWVB <dq7></dq7></dp7></dp9></d3h>	10.14→	NGB			0 986 580 940
[1K2]	1,6	75	BSE <mw6>; BSF <mw6> FgNr. →1K7299 000, PR-Code 1A1</mw6></mw6>	10.05-06.07	NGB			0 986 580 940
			FgNr. 1K8000 001→, PR-Code 1A1	07.07-10.10				0 986 580 940
[162]	1,6	77	CLRA <d3h></d3h>	12.11-07.14	NGB			0 986 580 940
i CI, GI, CIX, GIX	1,6	64	ATK	01.99-07.08			0 986 580 824	
MultiFuel [1K2]	1,6	75	CCSA <mw6></mw6>	01.08-10.10	NGB			0 986 580 940
TDI [1K2]	1,6	66/77	CAYB <d36>; CAYC <d38></d38></d36>	07.09-10.10				0 986 580 826
TDI [162]	1,6	77	CAYC <d38></d38>	10.10-07.14		0 580 464 121		0 986 580 826
TDI [163]	1,6	77	CAYC <d38></d38>	08.14→	TW			0 986 580 826
<b>L.8</b> [9M2]	1,8	110	AWD	05.99→			0 986 580 824	
		132	AWP	09.98-08.04			0 986 580 824	
			PR-Code 2LB,PR-Code 2LC	09.01-08.05			0 986 580 824	
L.9 TDI [1K2]	1,9	77	BKC; BLS <d3w>; BXE <d3w></d3w></d3w>	09.05-10.10				0 986 580 826
2.0	2,0	85	CBPA <ml5></ml5>	06.10-07.14	NGB			0 986 580 940
[1H2/1W2]	2,0	85	ABA	08.92-08.99			0 986 580 823	
[9M2]	2,0	85	AEG; AVH	12.98-06.04			0 986 580 824	0.000 000 000
TDI [1K2]	2,0	81/100/ 103/125	CBDA <d94>; CBDB <d91>; CEGA <d93>; CLCA <d96></d96></d93></d91></d94>	07.08-10.10		0 580 464 121		0 986 580 826
TDI [4 00]	0.0	125	AZV; BKD; BMM <d7n>; BMN</d7n>	08.05-06.08		0.500.464.464		0 986 580 826
TDI [162]	2,0	103	CFFB <d91>; CFHC <d91></d91></d91>	10.10-07.14		0 580 464 121		0 986 580 826
TDI [4 00]	0.0	01/100	CLCB < D91>	10.10-07.14		0 580 464 121		0 986 580 826
TDI [163]	2,0	81/103	CFFB <d91>; CLCA <d96>;</d96></d91>	07.14→	TM	0 580 464 121		0.000 500 000
		01/110	CLCB < D91>	07.14	TW			0 986 580 826
TatalEl [4 00]	2.0	81/110	CUUA <dn1>; CUUB <dn4></dn4></dn1>	07.14→	TW			0 986 580 826
TotalFlex [162]	2,0	85-88 110	CKJA BGP		NGB			0 986 580 940
			FgNr. →1K7299 000, PR-Code 1A1 FgNr. 1K8000 001→,	01.05-06.07				0 986 580 940 0 986 580 940
			PR-Code 1A1					
<b>2.8</b> [1H2/1W2]	2,8	110/125 128	BTK; CBTA; CCCA AAA	09.06-10.10 09.94-05.98	NGB		0 986 580 823	0 986 580 940
[9M2]	2,8	130/147	AFP; BDF	06.98-08.99 10.98-12.04			0 986 580 824 0 986 580 824	









l/ccm

kW

<b>I.6</b> [1Y7]	1,6	75	BFS <mw6></mw6>				
			PR-Code 2LC	01.03-09.10		0 986 580 824	
8 T[1Y7]	1,8	110	AWU <mg8>; AWV; BKF</mg8>				
			PR-Code 2LC	01.03-09.10		0 986 580 824	
<b>0</b> [1Y7]	2,0	85	AZJ <mr4>; BDC; BEV <ml5>; BGD</ml5></mr4>				
			PR-Code 2LC	01.03-10.10		0 986 580 824	
<b>5</b> [1Y7]	2,5	110	BPR <d4f>; BPS <d4f></d4f></d4f>				
			PR-Code 2LC	07.05-09.10		0 986 580 824	
Passat							
<b>6</b> [3B2]	1,6	74	ADP; AHL				
			FgNr. →3BX278 070	10.96-11.98			0 986 580 945
			FgNr. 3BX278 071→	12.98-11.00		0 986 580 824	0 986 580 932
			ANA; ARM	01.99-11.00		0 986 580 824	0 986 580 932
[3B3]	1,6	75	ALZ	10.00-05.05		0 986 580 824	0 986 580 932
[312/35I/3A2]	1,6	74	AEK; AFT	10.94-03.97		0 986 580 823	
<b>8</b> [3B3]	1,8	110/125	AWM; AWT	10.00-05.05		0 986 580 824	0 986 580 932
[312/35I/3A2]	1,8	55/66	AAM; ADZ	08.90-03.97		0 986 580 823	
, Turbo [3B2]	1,8	85-110	ADR; AEB; AFY				
			FgNr. →3BX278 070	10.96-11.98			0 986 580 945
			FgNr. 3BX278 071→	12.98-11.00		0 986 580 824	0 986 580 932
		92/110	ANB; APT; APU; ARG	08.98-11.00		0 986 580 824	0 986 580 932
i [B5]	1,8	92	ANQ	01.98-04.04		0 986 580 824	0 986 580 932
. <b>0</b> [3B2]	2,0	88	ASU; AUZ	01.00-08.00		0 986 580 824	0 986 580 932
[3B3]	2,0	85/96	ALT; AZM	10.00-05.05		0 986 580 824	0 986 580 932
[312/35I/3A2]	2,0	79/85	ADY; AEP; AGG	10.94-03.97		0 986 580 823	
		85	ABA	09.94-08.96		0 986 580 823	
		110	ABF				
			FgNr. →3AV300 000	01.94-09.96		0 986 580 823	
			FgNr. 3BV000 001→	10.96-03.97		0 986 580 824	0 986 580 932
TDI, TDI	2,0	81/100/	CBAA <d94>; CBAB <d91>;</d91></d94>	05.08-11.10	0 580 464 121		
4Motion [3C2]			CBAC <d92>; CBBB <d93>;</d93></d92>				
- []		125	CBDC <d96></d96>				
<b>.3</b> [3B2]	2,3	110	AGZ	10.00.11.00			
			FgNr. →3BX278 070	10.96-11.98		0.000 500 004	0 986 580 945
[000]	0.0	105	FgNr. 3BX278 071→	12.98-11.00		0 986 580 824	0 986 580 932
[3B3]	2,3	125	AZX	10.00-05.05		0 986 580 824	0 986 580 932
<b>.8</b> [3B2]	2,8	132/142	ACK; AGE	01 07 11 00			0.000 500 045
			FgNr. →3BX278 070 FgNr. 3BX278 071→	01.97-11.98		0 986 580 824	0 986 580 945
		1.40/1.40	APR; AQD; ATX	12.98-11.00 01.99-11.00		0 986 580 824	0 986 580 932 0 986 580 932
[202]	2 0			10.00-05.05		0 986 580 824	0 986 580 932
[3B3] [312/35I/3A2]	2,8	128	AMX; ATQ; BBG AAA	06.91-03.97		0 986 580 823	0 300 300 332
Passat CC	۷,0	120	nn1	00.91-03.91		0 300 300 023	
.0 TDI, TDI	2,0	100/103/	CBAA <d94>; CBAB <d91>;</d91></d94>	05.08-11.10	0 580 464 121		
4Motion [357]	۷,0		CBAC <d92>; CBBB <d93></d93></d92>	00.00 11.10	0 300 404 121		
Passat Varian	t	100/120	05/10 10021, ODDD 10007				
6 [3B5]	1,6	74	ADP; AHL				
[020]	2,0		FgNr. →3BX278 070	01.97-11.98			0 986 580 945
			FgNr. 3BX278 071→	12.98-11.00		0 986 580 824	0 986 580 932
			ANA; ARM	01.99-11.00		0 986 580 824	0 986 580 932
[3B6]	1,6	75	ALZ	10.00-05.05		0 986 580 824	0 986 580 932
[315/35I/3A5]		74	AEK; AFT	10.94-03.97		0 986 580 823	·
<b>8</b> [3B6]	1,8	110/125	AWM; AWT	10.00-05.05		0 986 580 824	0 986 580 932
[315/35I/3A5]		55/66	AAM; ADZ	08.90-03.97		0 986 580 823	
, Turbo [3B5]	1,8	85/92/	ADR; AEB; AFY				
,[550]	, -	110	FgNr. →3BX278 070	05.97-11.98			0 986 580 945
		-	FgNr. 3BX278 071→	12.98-11.00		0 986 580 824	0 986 580 932
		92/110	ANB; APT; APU; ARG	01.99-11.00		0 986 580 824	0 986 580 932
<b>.0</b> [3B6]	2,0	85/96	ALT; AZM	10.00-05.05		0 986 580 824	0 986 580 932
• <b>0</b>   00001	, -	,		•			<del></del>
	2,0	110	ABF				
[315/35I/3A5]	2,0	110	ABF FgNr. →3AV300 000	01.94-09.96		0 986 580 823	

























	, -
	[3
	TF

<b>■</b> VW							
.0 , syncro [315/35I/3A5]	2,0	79/85	ADY; AEP; AGG	10.94-03.97		0 986 580 823	
TDI, TDI 4Motion [3C5]	2,0	81/100/	CBAA <d94>; CBAB <d91>; CBAC <d92>; CBBB <d93>;</d93></d92></d91></d94>	01.08-11.10	0 580 464 121		
410001011 [363]		105/105/	CBDC <d96></d96>				
B [3B5]	2,3	110	AGZ				
	,-		FgNr. →3BX278 070	09.97-11.98			0 986 580 945
			FgNr. 3BX278 071→	12.98-11.00		0 986 580 824	0 986 580 932
[3B6]	2,3	125	AZX	10.00-05.05		0 986 580 824	0 986 580 932
3B5]	2,8	132/142	ACK; AGE				
			FgNr. →3BX278 070	06.97-11.98			0 986 580 945
			FgNr. 3BX278 071→	12.98-11.00		0 986 580 824	0 986 580 932
[ODC]	0.0	140/142	APR; AQD; ATX	01.99-11.00		0 986 580 824	0 986 580 932
[3B6]	2,8	140/142	AMX; ATQ; BBG	10.00-05.05		0 986 580 824	0 986 580 932
[315/35I/3A5] <b>Polo</b>	2,8	128	AAA	06.91-03.97		0 986 580 823	
) [6C1]	1,0	44/55	CHYA <dgo>; CHYB <dg2></dg2></dgo>	02.14→			1 987 580 012
[6N1]	1,0	33/37	AER: AEV	02.14 /			1 307 300 012
[OHI]	1,0	00/01	FgNr. →6NWW001 000, →6NWY000 157	10.94-07.97		0 986 580 823	
			FgNr. 6NW001 001→, 6NWY000 158→	08.97-12.99		0 986 580 824	
		37	ALL	05.97-12.99		0 986 580 824	
[6N2]	1,0	37	ALD; AUC	07.98-09.01		0 986 580 824	
16V	1,0	43	ARA	07.02-05.05			F 000 TE0 044
<b>2</b> [6R1]	1,2	44/51	CGPA <d21>; CGPB <dg3></dg3></d21>	06.09-02.14			1 987 580 012
[9N1]	1,2	40/47	AWY; AZQ; BMD <mm2>; BME <ma5></ma5></mm2>	11.01-05.05		0 986 580 824	0 986 580 934
[9N3]	1,2	40/44/ 47/51	BBM; BMD <mm2>; BME <ma5>; BZG</ma5></mm2>	04.05-12.09	0 580 453 611	0 986 580 824	0 986 580 934
[6N1]	1,3	40	ADX	10.94-07.95		0 986 580 823	
			FgNr. →6NWW001 000, →6NWY000 157	07.96-07.97		0 986 580 823	
			FgNr. 6NW001 001→, 6NWY000 158→	08.97-12.99		0 986 580 824	
1 [6N1]	1,4	40-44/74	AEX; AFH; AKV FgNr. →6NWW001 000, →6NWY000 157	07.95-07.97		0 986 580 823	
			FgNr. 6NW001 001→, 6NWY000 158→	08.97-12.99		0 986 580 824	
		44	ANX; APQ	11.97-12.99		0 986 580 824	
[9N1]	1,4	55/74	AUA; AUB; BBY; BBZ; BKY	09.01-05.05		0 986 580 824	0 986 580 934
[9N2]	1,4	-	BBY; BBZ; BKY; BLM	07.03-05.07	0 580 453 611	0 986 580 824	0 986 580 934
[9N3]	1,4	55/74	BBZ; BKY	04.05-07.07	0 580 453 611	0 986 580 824	0 986 580 934
, BiFuel [6R1]	1,4	60/63	CDDA; CGGB <d22>; CLPA <d22>; CMAA <df8></df8></d22></d22>	06.09→			1 987 580 012
, i [9N3]	1,4	59/62	BLM; BUD <d4w></d4w>	05.06-04.10		0 986 580 824	0 986 580 934
, 16V [6N2]	1,4	40/44/	AFK; AHW; AKK; AKP; APE; AQQ;	09.98-09.01		0 986 580 824	
		55/74	AUA; AUB; AUD				
16V	1,4	55	BBY	09.02-02.05			F 000 TE0 044
- FOULT	1,6	74	BAH <ea111></ea111>	05.02-07.06			F 000 TE0 044
[6N1]	1,6	55	AEA AEE; AHS	10.94-07.95		0 986 580 823	
			FgNr. →6NWW001 000, →6NWY000 157	07.95-07.97		0 986 580 823	
			FgNr. 6NW001 001→, 6NWY000 158→	08.97-12.99		0 986 580 824	
		88	AJV	04.98-12.99		0 986 580 824	
[6N2]	1,6	92	ARC	11.99-09.01		0 986 580 824	
, i [9N3]	1,6	74/77	BAH <ea111>; BTS</ea111>	06.05→		0 986 580 824	0 986 580 934
BiFuel [6R1]	1,6	60	CNKA <dp1></dp1>	01.11-02.14			1 987 580 012
<b>8</b> GTI [9N3]	1,8	110	BJX	09.05-11.09	0 580 453 611	0 986 580 824	0 986 580 934
		132	BBU	07.06-11.09		0 986 580 824	0 986 580 934

Bosch Automotive Aftermarket























<b>2.0</b> [9N2]	2,0	85	BBX	07.03-05.07	0 580 453 611	0 986 580 824	0 986 580 934
Polo Classic	2,0	00	DDA	07.03-05.07	0 300 433 011	0 300 300 624	0 900 900 934
1.4 [6V2]	1,4	44	AEX				
<b>1.4</b> [0V2]	1,4	44	FgNr. →6KW516 000	05.96-07.97		0 986 580 823	
			FgNr. 6KW516 001→,	08.97-12.97		0 986 580 824	
			6KW000 001→,	00.31-12.31		0 900 900 024	
			AKV; ANX	12.97-08.99		0 986 580 824	
			APQ	12.97-05.98		0 986 580 824	
		55	APE	10.99-06.00		0 986 580 824	
		00	AUA	06.00-09.01		0 986 580 824	
i [9V8 2C4]	1,4	62	AGY	12.94-10.03		0 986 580 823	
<b>1.6</b> [6V2]	1,6	55	1F	11.95-09.97		0 986 580 823	
	_,-	55/74	AEE; AFT				
			FgNr. →6KW516 000	12.95-07.97		0 986 580 823	
			FgNr. 6KW516 001→,	08.97-08.99		0 986 580 824	
			6KW000 001→				
			AKL; ALM	07.98-09.01		0 986 580 824	
i [9V8]	1,6	74	AFX	12.94-10.03		0 986 580 823	
<b>1.8</b> [6V2]	1,8	66	ADD <m31></m31>	03.98-09.01		0 986 580 824	
Mi	1,8	66	ADD <ap827 m31=""></ap827>	01.01-12.03		0 986 580 824	
<b>2.0</b> [6V2]	2,0	85	ADC	08.99-09.01		0 986 580 824	
Mi	2,0	85	ADC <ap827 m30=""></ap827>	02.01-04.02		0 986 580 824	
Polo Hatchb	ack						
<b>1.4</b> i	1,4	55	BCC <ea111></ea111>	01.01-07.08		0 986 580 824	0 986 580 934
Polo Limous	ine						
<b>1.6</b> [9N2]	1,6	74	BAH <ea111></ea111>	07.03-05.07	0 580 453 611	0 986 580 824	0 986 580 934
Polo Playa							
<b>1.4</b> i [9V4]	1,4	62	AGY	10.98-10.02		0 986 580 823	
<b>1.6</b> i [9V4]	1,6	74	AFX	10.98-10.02		0 986 580 823	
<b>1.8</b> i [9V4]	1,8	82	AFV	10.98-10.02		0 986 580 823	
Polo Sedan							
<b>1.4</b> 16V	1,4	55	BBY	11.02-02.05			F 000 TE0 044
<b>1.6</b> [612]	1,6	63/77	CFNA <d3h>; CFNB <dp9></dp9></d3h>	09.10-05.15			1 987 580 013
[614]	1,6	63/77	CFNA <d3h>; CFNB <dp9></dp9></d3h>	05.15-11.15			1 987 580 013
Polo Variant			A = 1/4				
<b>1.4</b> [6V5]	1,4	44	AEX				
			FgNr. →6KW516 000	05.97-07.97		0 986 580 823	
			FgNr. 6KW516 001→,	08.97-12.97		0 986 580 824	
			6KW000 001→	10.07.00.00		0.000 500 004	
		EE	AKV; ANX; APQ	12.97-08.99		0 986 580 824	
1.C [CVE]	1.6	55 55	AUA AEE	06.00-09.01		0 986 580 824	
<b>1.6</b> [6V5]	1,6	33	ALM	09.97-12.98 07.98-09.01		0 986 580 824 0 986 580 824	
		74	AFT	07.90-09.01		0 900 900 024	
		74	FgNr. →6KW516 000	05.97-07.97		0 986 580 823	
			FgNr. 6KW516 001→,				
			6KW000 001→,	08.97-08.99		0 986 580 824	
Polo Vivo			JIVVUUU UUI /				
<b>1.4</b> i [6S1]	1,4	55/63	CLPA <d22>; CLPB</d22>	02.10→			1 987 580 012
Scirocco III	⊥,~	55/55	Jan Deer, Oli D	52.10 /			_ +0. 000 515
<b>2.0</b> TDI [137]	2,0	100/103/	CBBB <d93>; CBDB <d91>;</d91></d93>	10.08-05.14	0 580 464 121		0 986 580 826
200 (5)[10]	2,0		CFGB < D93 >; CFGC < DE2 >;	10,00 00,11			
		0,100	CFHB < D94>; CFHC < D91>				
Sharan			, , , , , , , , , , , , , , , ,				
<b>1.8</b> T [7M8]	1,8	110	AJH				
	,-		FgNr. →7MW070 000	11.97-04.98		0 986 580 823	
			FgNr. 7MX055 000→	05.98-02.00 A	WHE	0 986 580 824	
T [7M9, 7M6]	1,8	110	AWC	05.00-03.10		0 986 580 824	
<b>2.0</b> [7M8]	2,0	85	ADY				
_			FgNr. →7MW070 000	09.95-04.98		0 986 580 823	
			FgNr. 7MX055 000→	05.98-02.00 A	WHE	0 986 580 824	
[7M9, 7M6]	2,0	85	ATM	05.00-03.10 A	WHE	0 986 580 824	

























4	١	Λ	٨	1

<b>⋖</b> ∨W								
<b>2.8</b> , syncro [7M8]	2,8	128	AAA; AMY					
			FgNr. →7MW070 000	09.95-04.98			0 986 580 823	
			FgNr. 7MX055 000→	05.98-02.00	MHE		0 986 580 824	
, 4Motion	2,8	150	AYL	05.00-03.10	MHE		0 986 580 824	
[7M9, 7M6]								
Touran								
<b>1.4</b> TSI EcoFuel	1,4	110	CDGA <d42></d42>	05.09-05.10	NGB			0 986 580 940
[1T2]								
<b>1.6</b> [1T1]	1,6	75	BGU					
			FgNr. 1T4074 112→	11.03-05.05				0 986 580 938
			BSE <mw6>; BSF <mw6></mw6></mw6>	06.05-11.06				0 986 580 938
[1T2]	1,6	75	BSE <mw6>; BSF <mw6></mw6></mw6>	11.06-05.10				0 986 580 938
<b>2.0</b> EcoFuel [1T1]	2,0	80	BSX <d7r></d7r>	02.06-11.06	NGB			0 986 580 940
EcoFuel [1T2]	2,0	80	BSX <d7r></d7r>	11.06-05.10	NGB			0 986 580 940
TDI [1T3]	2,0	81/103/	CFHC <d91>; CFHF <d96>;</d96></d91>	05.10-05.15		0 580 464 121		
		125/130	CFJA <d93>; CFJB <de2>;</de2></d93>					
			CLCA <d96></d96>					
Transporter 7	T4							
<b>2.0</b> [70, 7D]	2,0	62	AAC					
			FgNr. 70P030 001→	10.92-06.03			0 986 580 823	
<b>2.5</b> , Syncro	2,5	81/85	ACU; AEN; AET; AEU; APL; AVT	01.94-06.03			0 986 580 823	
[70, 7D]								
<b>2.8</b> [70, 7D]	2,8	103/150	AES; AMV	01.96-06.03			0 986 580 823	
Transporter 7	T5							
<b>2.0</b> [7H]	2,0	85	AXA <mor></mor>	06.03-11.09	MHE		0 986 580 824	
[7J]	2,0	85	AXA <mor></mor>	06.03-11.09	MHE		0 986 580 824	
TDI, TDI	2,0	62/75/	CAAA <d54>; CAAB <d55>;</d55></d54>	09.09-08.15		0 580 464 121		
4Motion [7E]		84/100/	CAAC <d94>; CAAD <dk3>;</dk3></d94>					
		103/132	CAAE <d94>; CCHA <d91>;</d91></d94>					
			CCHB <d94>; CFCA <d49></d49></d94>					
TDI, TDI	2,0	62/75/	CAAA <d54>; CAAB <d55>;</d55></d54>	09.09-08.15		0 580 464 121		
4Motion [7F]		84/100/	CAAC <d94>; CAAD <dk3>;</dk3></d94>					
		103/132	CAAE <d94>; CCHA <d91>;</d91></d94>					
			CCHB <d94>; CFCA <d49></d49></d94>					
<b>3.2</b> , 4Motion [7H]	3,2	170/173	BDL; BKK; CFLA	02.03-11.09	MHE		0 986 580 824	
, 4Motion [7J]	3,2	170	BDL	02.04-11.09	MHE		0 986 580 824	
up!								
<b>1.0</b> [121]	1,0	44/55	CHYA <dgo>; CHYB</dgo>	08.11-05.15				0 580 200 105
EcoFuel [121]	1,0	50	CPGA <dg5></dg5>					
			PR-Code 1A7	11.12-05.15				0 580 200 366
Vento								
<b>1.4</b> [1H2]	1,4	44	ABD; AEX	11.91-12.97			0 986 580 823	
<b>1.6</b> [1H2]	1,6	55/74	AEA; AEE; AEK; AFT; AKS	10.94-12.97			0 986 580 823	
<b>1.8</b> [1H2]	1,8	55/66	AAM; ADZ	11.91-12.97			0 986 580 823	
<b>2.0</b> [1H2]	2,0	79/85	ADY; AEP; AGG; AKR	10.94-12.97			0 986 580 823	
<b>2.8</b> [1H2]	2,8	120/128	AAA	01.92-12.97			0 986 580 823	
[]	_,0	120,120		01.02 12.01			2 300 000 320	

Bosch Automotive Aftermarket 2017 | 2018



Gegenüberstellung



**Cross-reference** 



Table de correspondance

it

Comparazione

es

**Equivalencias** 

#### **Benutzerhinweise**

Im nachfolgenden Katalogteil sind Bestellnummern von Herstellern anderer Marken, für die es einbaugleiche Bosch-Erzeugnisse oder -Teile gibt, aufgeführt. Da die verschiedenartigsten Bezeichnungssysteme angewendet werden, konnten die fremden Bestellnummern nur in einer einheitlichen. alphanumerischen Sortierfolge geordnet werden. Sie weicht bei einigen Herstellern von der dort üblichen Sortierfolge ab. Eine Rückumschlüsselung von Bosch- zu Fremdnummern ist nicht zulässig.

#### **Notes for users**

The following catalog section lists part numbers of non-Bosch equipment for which there are interchangeable Bosch products or components available. Since a wide range of different designation systems are used, we were forced to arrange the non-Bosch part numbers in a uniform alphanumerical order. This differs from the customary order employed by some manufacturers. Reconversion of Bosch numbers back to the numbers of other manufacturers is not permitted.

## A l'attention de l'utilisateur

Cette section du catalogue reprend les références des fabricants d'autres marques pour lesquelles il existe des produits ou des composants Bosch de montage identique. De multiples systèmes de codage étant utilisés, les références des produits d'autres marques ne peuvent être reprises que suivant un classement alphanumérique uniforme. Pour certains fabricants, ce classement peut différer de celui au'ils utilisent habituellement. La reconversion de références Bosch en références d'autres marques n'est pas autorisée.

## Avvertenze per la consultazione

Nella seguente parte del catalogo vengono riportati i numeri di ordinazione di costruttori di prodotti d'altra marca, per i quali sono disponibili prodotti o parti di prodotti Bosch di corrispondente applicazione. Dato che vengono utilizzati i più diversi sistemi di denominazione, si è potuto ordinare i numeri di ordinazione di altra marca solo in una sequenza di classificazione unitaria ed alfanumerica. Per alcune case costruttrici si differenzia perciò dalla seguenza di classificazione normalmente usata. In guesto confronto le sigle Bosch vanno considerate come dati indicativi. Non è ammessa una ricodificazione da numeri di ordinazione Bosch a numeri di altra marca.

# Indicaciones para el usuario

A continuación se han relacionado números de pedido de fabricantes de otras marcas para los que existen productos o piezas Bosch de iguales características. Dado que se utilizan los más diversos sistemas de designación, los números de pedido ajenos han podido relacionarse tan sólo en un orden unificado, alfanumérico. En el caso de algunos fabricantes, el orden de esta clasificación difiere del que utilizan habitualmente. No es admisible la recodificación de los números de Bosch en números ajenos.

### Hinweis

Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen dürfen gegenüber Endkunden zur Kennzeichnung von Bosch-Teilen nur die Bosch-Teilenummern verwendet werden.

## Note

The laws governing competition stipulate that only Bosch type numbers may be used vis-à-vis the final customer for the identification of Bosch parts.

## Remarque

En raison des dispositions légales concernant la concurrence seules les références Bosch peuvent être utilisées vis-à-vis des clients finaux pour l'identification des pièces Bosch

## Avvertenza

Per motivi legati ai diritti che regolano la concorrenza, per l'identificazione dei componenti Bosch destinati all'utente finale, possono essere impiegati solo i codici Bosch.

#### Nota

Por aspectos legales relativos a la competencia, de cara a los clientes finales únicamente deben utilizarse los números de piezas tipo Bosch para identificar piezas Bosch.

Bosch Automotive Aftermarket 2017 | 2018

Comparação

Opzoektabel

рl

Zastosowanie

Převod

Сопоставления

## Instruções para o utilizador

Na parte do catálogo que se segue, apresentam-se os números de referência de fabricantes de outras marcas e, em alguns casos, de fabricantes de veículos, para as quais existem produtos ou pecas equivalentes aos da Bosch. Sendo os sistemas de designação dos mais variados tipos, os números de referencia de fabricantes externos só puderam ser catalogados numa sequência alfanumérica única. Esta desvia-se da sequência de catalogação normalmente utilizada por alguns fabricantes. Não é permitido efectuar uma recodificação dos números Bosch para os números de fabricantes externos.Nesta confrontação as designações da Bosch devem ser tidas como valores de referência. As recomendações obrigatórias para as velas de ignição podem ser consultadas na parte B da utilização das velas de ignição.

## Aanwijzingen voor de Wskazówki dla gebruiker

In het hierna volgende deel van de catalogus vindt u bestelnummers van fabrikanten van andere merken, waarvoor identiek geconstrueerde Bosch-producten of -onderdelen bestaan. Aangezien de meest uiteenlopende nummeringssystemen in gebruik zijn, kunnen we de bestelnummers van andere fabrikanten slechts presenteren in één uniforme, alfanumerieke sorteervolgorde. In sommige gevallen wiikt deze volgorde af van de bij de betreffende fabrikant gebruikeliike sorteervolgorde. Omzettingen in de andere richting, van Bosch-nummers naar andere nummers, is niet toegestaan. In deze opzoektabel zijn de Bosch-typeomschrijvingen als richtlijnen te beschouwen. De bindende bougie-aanbevelingen vindt u bij de bougietoepassingen, deel B.

# użytkownika

W dalszei cześci katalogu przedstawiono numery zamówień producentów innych marek, dla których dostępne są produkty lub części Bosch tego samego typu. W związku z tym, że stosowane sa nairóżnieisze systemy nazewnictwa, uporządkowanie obcych numerów zamówień było możliwe tylko przy użyciu jednolitej, alfanumerycznej kolejności sortowania. W przypadku niektórych producentów różni się ona od ich standardowej koleiności sortowania. Przeliczanie zwrotne z numerów Bosch na numery obce jest niedozwolone.

## Pokyny pro uživatele

V následujícím dílu katalogu jsou uvedena objednací čísla výrobců jiných značek, pro něž existují montážně shodné výrobky nebo díly Bosch. Protože se používají nejrůznější systémy označování, mohou být cizí objednací čísla uspořádána jen v jednotné, alfanumerické posloupnosti třídění. U některých výrobců se mohou vyskytovat odchylky od zde používané běžné posloupnosti třídění. Zpětná konverze čísel Bosch na čísla cizích výrobců je nepřípustná.

## Вниманию пользователей

В следующей части каталога приводятся номера для заказов производителей других марок, для которых имеются идентичные изделия или запчасти компании Bosch, Поскольку используются различные системы обозначений, номера заказов других производителей располагаются в едином алфавитно-цифровом порядке. Для некоторых производителей они отличаются от используемого v них порядка классификации. Перекодировка номеров Bosch на номера других производителей не разрешается.

#### Nota

Por motivos de direito sobre a concorrência, as peças Bosch só podem ser classificadas perante os cliente finais com referências Bosch.

## N.B.

Vanwege wettelijke concurrentiebepalingen mogen tegenover eindverbruikers ter aanduiding van Boschonderdelen alleen de Boschreferentienummers gebruikt worden.

#### Wskazówka

Ze względu na prawo dotyczące konkurencji, wobec klientów końcowych dopuszczalne jest oznaczanie części firmy Bosch wyłącznie przy użyciu numerów części Bosch.

## Upozornění

Z konkurenčně legálních důvodů smí být ve vztahu ke koncovým zákazníkům používána k označení dílů Bosch jen čísla dílů Bosch.

## Примечание

Согласно законодательству в области конкуренции, конечным клиентам для обозначения запчастей компании Bosch разрешается указывать только номера Bosch.

2017 | 2018

**ALFA ROMEO** 

0 580 200 009

0 580 464 013 0 580 464 013

0 580 464 070

0 580 464 997

0 580 313 022

0 580 453 427

0 580 313 011

0 580 303 002

0 580 313 026

0 580 303 007

0 580 303 010

0 580 313 067

0 580 313 073

0 580 303 002

0 580 303 007

0 580 313 092

0 580 313 022

0 580 313 111

0 580 313 092

0 580 303 033

0 580 313 073

0 580 313 092

0 580 314 016

0 580 314 224

0 580 203 022

0 580 200 009

0 580 200 096

0 580 200 098

 $0\,580\,453\,911$ 

0 580 314 137

0 580 314 137

0 580 464 070

0 580 464 013

0 580 453 911

0 580 453 911

0 580 464 990

0 580 464 070

0 580 464 990

0 580 464 997

0 580 313 012

0 580 303 003 0 580 313 020

 $0\,580\,313\,021$ 

0 580 313 039

0 580 313 037

0 580 313 036

0 580 303 003

0 580 303 003

 $0\,580\,313\,075$ 

0 580 303 012

0 580 303 014

0 580 313 020

3470713

0051807864

60629829

60652212

60655431

60655432

60664014

60664024

60665419

60667034

60667035

60670832

7688265	0 580 314 078
7597693	0 580 464 069
7580215	0 580 464 997
75551300	0 580 453 514
75551300	0 580 314 165
60816294	0 580 313 022
60815524	0 580 313 020
60815491	0 580 303 002
60815142	0 580 303 002
60814872	0 580 313 021
60812839	0 580 453 408
60805158	0 580 464 997
60779188	0 580 464 069
60689427	0 580 303 059
60684991	0 580 314 034
60684361	0 580 313 117
60684359	0 580 313 107
60682369	0 580 313 076
60682368	0 580 313 075
60679991	0 580 303 034
60678456	0 580 303 046
60677545	0 580 313 107
60670834	0 580 303 001

833	0 580 313 021	5Q0 919 051 M	0 580 200 382
834	0 580 303 001	5Q0 919 051 N	0 580 200 382
545	0 580 313 107	6RF 919 051 D	1 987 580 013
456	0 580 303 046	6RU 919 051	1 987 580 013
991	0 580 303 034	8A0 906 091 A	0 580 314 068
368	0 580 313 075	8A0 906 091 F	0 580 314 155
369	0 580 313 076	8A0 906 091 G	0 580 314 068
359	0 580 313 107	8D0 906 089	0 986 580 161
361	0 580 313 117	8D0 906 089 A	0 986 580 161
991	0 580 314 034	8E0 906 087 D	0 986 580 945
427	0 580 303 059	8E0 906 087 F	0 986 580 932
188	0 580 464 069	8K0 919 050 F	0 580 205 006
158	0 580 464 997	8K0 919 050 L	0 580 205 006
839	0 580 453 408	8K0 919 051 G	0 580 202 016
872	0 580 313 021	8K0 919 051 L	0 580 202 014
142	0 580 303 002	8K0 919 087	0 580 202 014
491	0 580 303 002	8K0 919 673 A	1 582 980 209
524	0 580 313 020	810 906 091 B	0 580 314 123
294	0 580 313 022	810 906 091 C	0 580 464 126
300	0 580 314 165	893 906 091 B	0 580 464 125
300	0 580 453 514	895 906 089 E	0 580 254 040
15	0 580 464 997	895 906 091	0 580 254 040
93	0 580 464 069		
65	0 580 314 078		

0/10 000 0011	0 000 014 100
8A0 906 091 G	0 580 314 068
8D0 906 089	0 986 580 161
8D0 906 089 A	0 986 580 161
8E0 906 087 D	0 986 580 945
8E0 906 087 F	0 986 580 932
8K0 919 050 F	0 580 205 006
8K0 919 050 L	0 580 205 006
8K0 919 051 G	0 580 202 016
8KO 919 051 L	0 580 202 014
8K0 919 087	0 580 202 014
8K0 919 673 A	1 582 980 209
810 906 091 B	0 580 314 123
810 906 091 C	0 580 464 126
893 906 091 B	0 580 464 125
895 906 089 E	0 580 254 040
895 906 091	0 580 254 040
AUSTIN	
AUU 1649	0 580 464 008
AUU 1649	0 580 464 070

16 11 7 373 472	0 580 303 134
16 11 7 373 474	0 580 303 136
16 11 7 373 476	0 580 303 138
16 11 7 373 503	0 580 314 545
16 11 7 373 505	0 580 314 547
10 11 / 3/3 303	0 500 514 547
16 11 7 373 514	0 580 314 537
16 11 7 373 521	0 580 202 027
16 11 7 373 522	0 580 202 029
16 11 7 373 524	0 580 314 551
16 11 7 373 525	0 580 314 553
10117 070020	0 000 011 000
16 11 7 414 480	0 580 200 326
16 11 7 414 482	0 580 200 330
16 11 7 414 490	0 580 200 328
16 11 7 414 491	0 580 200 332
16 12 1 115 862	0 580 464 013
16 12 1 115 862	0 580 464 070
16 12 1 118 344	0 580 464 126
16 12 1 150 201	0 580 464 126
16 12 1 184 633	0 986 580 131
16 12 2 204 346	0 580 464 126
16 12 6 756 157	0 986 580 131
16 14 1 178 751	0 580 464 070
16 14 1 178 839	0 580 464 995
16 14 1 179 232	0 580 464 070
16 14 1 179 710	0 580 314 069
16 14 1 180 318	0 580 314 123
16 14 1 181 354	0 580 464 995
16 14 1 182 842	0 580 314 076
16 14 1 182 887	0 580 314 076
16 14 1 182 985	0 580 314 076
16 14 1 184 276	0 986 580 944
16 14 2 283 196	0 580 314 553
16 14 4 138 604	0 580 464 995
16 14 6 751 867	0 986 580 131
16 14 6 752 368	0 986 580 129
10110750	
16 14 6 752 499	0 986 580 944
16 14 6 755 456	0 986 580 131
16 14 6 758 736	0 580 314 076
16 14 6 765 822	0 580 303 134
16 14 6 765 823	0 580 303 136
16 1 / 6 765 927	0 580 207 323
16 14 6 765 827	
16 14 6 766 151	0 580 314 547
16 14 6 766 942	0 986 580 944
16 14 6 767 383	0 986 580 131
16 14 6 768 653	0 580 314 069
	0.500.214.122
16 1 / 7 161 207	0 580 314 123
16 14 7 161 387	
16 14 7 162 000	0 986 580 131
16 14 7 162 000 16 14 7 165 590	0 986 580 131
16 14 7 162 000	

16 11 7 373 472

0 580 303 134

AUDI	
1JE 919 051	F 000 TE0 046
1J0 919 087 H	0 986 580 824
1J0 919 087 J	0 986 580 824
1K0 919 050 AB	0 986 580 826
1KO 919 050 D	0 986 580 826
1K0 919 050 G	0 986 580 826
1K0 919 050 J	0 986 580 826
1KO 919 050 Q	0 986 580 826
1K0 919 051 AP	0 986 580 940
1K0 919 051 BG	0 986 580 940
1K0 919 051 CH	0 986 580 940
1KO 919 051 CK	0 986 580 940
1KO 919 051 DA	0 986 580 940
171 906 091 A	0 580 464 126
4B0 919 051 E	0 986 580 824
4B0 919 051 E	0 986 580 933
4D0 906 091 D	0 580 464 079
441 906 091 B	0 580 254 040
111 000 001 0	
441 906 091 C	0 580 314 068
441 906 091 E	0 580 314 068
441 906 091 F	0 580 314 068
5N0 906 129 B	0 580 464 121
5Q0 919 051 BH	0 580 200 382

0 580 254 918

113901001	0 580 453 453
21101-1139009-01	1 987 580 017
2112-1139010-01	0 580 453 453
BMW	
DIVIVV	
1 118 344	0 580 464 126
1 150 201	0 580 464 126
1 184 633	0 986 580 131
16 11 2 754 806	0 986 580 417
16 11 4 028 194	0 986 580 131
16 11 6 752 626	0 986 580 130
16 11 6 755 043	0 986 580 130
16 11 7 165 590	0 986 580 131
16 11 7 243 972	0 580 204 018
16 11 7 243 974	0 580 200 326
16 11 7 243 975	0 580 200 330
16 11 7 273 276	0 580 200 328
16 11 7 273 277	0 580 200 332
16 11 7 294 387	0 986 580 379
16 11 7 297 776	0 580 204 018
16 11 7 373 458	0 580 314 541
16 11 7 373 468	0 580 314 543
16 11 7 373 470	0 580 314 539

**AVTOVAZ** 

	16 14 1 180 318	0 580 314 123
	16 14 1 181 354	0 580 464 995
800	16 14 1 182 842	0 580 314 076
070	16 14 1 182 887	0 580 314 076
	16 14 1 182 985	0 580 314 076
		_
	16 14 1 184 276	0 986 580 944
	16 14 2 283 196	0 580 314 553
453	16 14 4 138 604	0 580 464 995
017	16 14 6 751 867	0 986 580 131
453	16 14 6 752 368	0 986 580 129
	16 14 6 752 499	0 986 580 944
	16 14 6 755 456	0 986 580 131
126	16 14 6 758 736	0 580 314 076
126	16 14 6 765 822	0 580 303 134
131	16 14 6 765 823	0 580 303 136
417	16 14 6 765 827	0 580 207 323
131	16 14 6 766 151	0 580 314 547
130	16 14 6 766 942	0 986 580 944
130	16 14 6 767 383	0 986 580 131
131	16 14 6 768 653	0 580 314 069
018	16 14 7 161 387	0 580 314 123
326	16 14 7 162 000	0 986 580 131
330	16 14 7 165 590	0 986 580 131
328	16 14 7 373 523	0 580 314 549
332	16 14 7 841 095	0 580 314 551
	-	
379	2 204 346	0 580 464 126
018	2 282 689	0 580 314 553
541	2 282 690	0 580 314 551
543	4 028 194	0 986 580 131
539	4 349 702	0 986 580 131
		2017   2018

Bosch Automotive Aftermarket 2017 | 2018

$\leftrightarrow$	
С	

4 349 709	0 986 580 131	90 020 443	0 580 464 070	1525 GE	0 986 580 970	1525 56	0 986 580 222
4361223	0 986 580 131	90 412 220	0 580 314 097	1525 GV	0 986 580 383	1525 60	0 986 580 173
4361224	0 986 580 131	90 442 231	0 580 314 097	1525 GW	0 986 580 382	1525 61	0 986 580 290
4508303	0 580 314 551	90 442 402	0 580 314 097	1525 GY	0 986 580 381	1525 66	0 986 580 220
4508453	0 580 314 553	9120218	0 580 453 465	1525 HG	0 580 314 035	1525 75	0 986 580 176
4 000 400	0 000 014 000	3120210	0 000 400 400	1020110	0 000 014 000	1020 10	0 300 000 170
6750016	0 986 580 131	9196213	0 580 453 489	1525 HH	0 580 314 017	1525 77	0 986 580 219
6750601	0 986 580 131	93 171 075	0 986 580 807	1525 HS	0 580 303 105	1525 82	0 986 580 291
6750603	0 986 580 131	93 174 221	0 986 580 807	1525 H2	0 580 303 025	1525 94	0 986 580 171
6 755 930	0 986 580 131	93 184 120	0 580 314 082	1525 H8	0 986 580 310	1525 96	0 986 580 222
6756000	0 986 580 131	93 184 121	0 580 314 084	1525 JC	0 986 580 384	1525 97	0 986 580 220
0130000	0 300 300 131	33 104 121	0 300 314 004	1323 00	0 300 300 304	1020 01	0 300 300 220
6 757 305	0 986 580 131	93 187 096	0 580 314 134	1525 JE	0 986 580 385	1527 96	0 986 580 238
6757530	0 986 580 131	93 188 873	0 580 314 197	1525 JN	0 986 580 389	16 074 016 80	0 986 580 993
6757531	0 986 580 131	93 188 874	0 580 314 195	1525 KG	0 986 580 939	16 074 017 80	0 580 303 025
6757607	0 986 580 131	93 238 459	0 580 453 477	1525 KJ	0 986 580 959	16 074 019 80	0 986 580 381
6757702	0 986 580 131	93 238 459	0 580 454 094	1525 K8	0 986 580 180	16 074 020 80	0 986 580 216
0.002		00200 100		1020110		1001.102000	
6 758 498	0 986 580 131	93 268 147	0 580 453 477	1525 LE	0 986 580 388	16 100 779 80	0 986 580 173
6760934	0 986 580 131	93 268 147	0 580 454 094	1525 LG	0 580 314 310	16 133 025 80	0 986 580 365
6764144	0 580 314 547	93 274 454	0 580 453 470	1525 NR	0 986 580 391	16 133 026 80	0 986 580 215
6765827	0 580 207 323	93 288 811	0 580 454 093	1525 NS	0 986 580 375	16 133 027 80	0 986 580 366
6 765 847	0 580 303 136	96 447 442	0 580 454 001	1525 PG	0 580 314 017	16 133 028 80	0 986 580 367
0100041	0 000 000 100	00 447 442	0 000 404 001	102010	0 000 014 011	10 100 020 00	0 300 000 001
6 765 848	0 580 303 134	96 447 642	0 580 454 093	1525 PY	0 986 580 381	16 133 029 80	0 986 580 217
6765849	0 580 207 323	96 563 403	0 986 580 946	1525 QE	0 986 580 383	16 133 030 80	0 986 580 218
7 162 003	0 986 580 131	30 303 403	0 300 300 340	1525 QF	0 986 580 382	34 023 301	0 580 314 165
7 162 003	0 986 580 131			1525 Q4	0 986 580 959	34 023 301	0 580 453 514
7 165 641	0 986 580 131	-		1525 Q7	0 986 580 939	5471 66	0 580 464 070
7 103 041	0 300 300 131	-		1323 Q1	0 300 300 333	347100	0 300 404 070
7 165 642	0 986 580 131			1525 RH	0 986 580 376	5 471 660	0 580 464 008
7 373 458	0 580 314 541	CITROEN		1525 R2	0 986 580 351	5 471 660	0 580 464 070
7 373 468	0 580 314 543	1450 54	0 580 464 126	1525 NZ 1525 SY	0 986 580 390	91 50 730 880	0 580 464 126
7 373 470	0 580 314 539	1450 59	0 580 464 038	1525 S2	0 580 303 016	9151379480	0 580 464 126
7 373 472	0 580 303 134	1450 59	0 580 464 070	1525 S8	0 986 580 365	91 538 806	0 580 464 008
1 313412	0 300 303 134	1430 33	0 300 404 010	1323 30	0 300 300 303	31 330 000	0 300 404 000
7 373 474	0 580 303 136	1450 70	0 580 464 044	1525 S9	0 986 580 252	91 538 806	0 580 464 038
7 373 476	0 580 303 138	1450 70	0 580 464 069	1525 TC	0 986 580 387	91 538 806	0 580 464 070
7373503	0 580 314 545	1450 83	0 580 453 911	1525 TZ	0 580 305 006	91 538 807	0 580 464 044
7 373 505	0 580 314 547	1450 91	0 580 314 152	1525 T9	0 986 580 261	91 538 807	0 580 464 069
7 373 514	0 580 314 537	1450 91	0 580 314 165	1525 V1	0 986 580 217	91 539 329	0 580 453 911
1010014	0 000 014 001	1400 01	0 000 014 100	1020 VI	0 300 300 211	31 000 020	0 000 400 311
7 373 521	0 580 202 027	1450 91	0 580 453 514	1525 V2	0 986 580 217	96 007 671	0 580 314 165
7 373 522	0 580 202 029	1450 92	0 580 453 940	1525 V3	0 986 580 367	96 007 671	0 580 453 514
7 373 523	0 580 314 549	1450 97	0 580 310 015	1525 V4	0 986 580 217	96 038 893	0 580 453 940
7 373 524	0 580 314 551	1450 98	0 580 305 006	1525 WK	0 986 580 392	96 097 633	0 580 305 003
7 373 525	0 580 314 553	1455 04	0 580 305 006	1525 WT	0 986 580 418	96 103 451	0 580 305 007
		1455 07	0 580 305 003	1525 W5	0 986 580 215	96 10 345 280	0 580 305 006
CADILLAC		1455 08	0 580 305 007	1525 W7	0 986 580 215	96 103 453	0 580 310 015
90411912	0 580 314 097	1455 09	0 580 310 015	1525 Y8	0 580 314 035	96 107 921	0 986 580 185
30411312	0 300 314 031	1525 AW	0 580 314 258	1525 Z1	0 580 303 025	96 1082 650	0 580 310 015
		1525 A7	0 986 580 221	1525 Z2	0 580 303 026	96 108 598	0 986 580 100
		1323 AT	0 300 300 221	1323 22	0 300 303 020	30 100 330	0 300 300 100
		1525 CH	0 580 314 035	1525 Z3	0 580 303 027	96 138 406	0 580 305 006
CHEVROLET		1525 CR	0 580 314 035	1525 23	0 986 580 108	96 170 644 80	0 580 305 006
06 443 402	0 580 464 070	1525 CT	0 986 580 138	1525 11	0 986 580 109	96 182 649	0 580 305 007
13 119 487	0 580 314 082	1525 CV	0 986 580 142	1525 12	0 986 580 103	96 182 650	0 580 310 015
13 238 850	0 580 314 082	1525 CW	0 986 580 142	1525 19	0 986 580 200	96 162 650	0 986 580 174
13 230 030	0 300 314 131	1323 044	0 300 300 140	1020 23	0 300 300 200	30 234 7 03 00	0 300 300 114
13 238 851	0 580 314 195	1525 CX	0 986 580 141	1525 33	0 986 580 102	96 378 122 80	0 580 303 025
19 133 582	0 580 314 195	1525 C2	0 580 303 026	1525 46	0 986 580 175	96 451 879	0 580 314 017
52 251 521 5815014	0 580 464 070	1525 EG	0 986 580 291	1525 51	0 986 580 170	96 494 182	0 580 314 035
815038	0 580 314 097 0 580 453 489	1525 FL 1525 F7	0 986 580 217 0 986 580 174	1525 52 1525 55	0 986 580 171 0 986 580 221	96 872 184 80	0 986 580 138 0 580 305 003
010000	0 000 400 400	102011	0 300 300 114	102000	0 300 300 221	99 00 055 000	0 300 303 003

Bosch Automotive Aftermarket 2017 | 2018

Bosch Automotive Aftermarket

4	$\sim$	ıT	П	$\overline{}$	Е	N
•	$^{\circ}$	ш	к	U	ᆮ	I١

<b>←</b> CITROEN							
99 00 055 000	0 580 310 015	193723	0 580 313 052	46512836	0 580 313 011	51709816	0 580 313 026
99 00 062 000	0 580 305 006	239815	0 580 313 052	46512837	0 580 303 002	51709818	0 986 580 255
		393750135	0 580 314 078	46518013	0 986 580 209	51720973	F 000 TE0 117
				46523407	0 580 313 026	51734439	0 580 314 302
		-		46523408	0 580 313 026	51741423	0 580 314 107
DACIA		ELAT		46523409	0 580 303 008	51741424	0 580 303 060
DACIA		FIAT		46523412	0 986 580 158	51742230	0 580 303 083
17 20 243 88R	0 986 580 957	0051787161	0 580 200 001	46537626	0 986 580 808	51746634	0 580 303 008
60 00 581 612	0 580 453 514	0051807864	0 580 200 009	46541845	0 986 580 356	51749599	F 000 TE0 117
60 00 591 702	0 580 453 494	0051818016	0 580 200 008	46541852	0 580 303 007	51755697	0 580 303 028
60 01 547 604	0 986 580 368	0051818113	0 580 200 060	46545426	0 580 303 010	51762999	0 580 303 082
60 01 547 605	0 986 580 957	0051821294	0 580 200 011	46547424	0 580 313 067	51765533	0 580 464 118
60 01 548 608	0 986 580 370	0051844442	0 580 200 041	46552836	0 580 313 073	51767877	0 580 303 084
82 00 307 403	0 986 580 957	1328162080	0 580 303 016	46557116	0 580 313 073	51782457	0 580 303 111
82 00 704 685	0 986 580 957	13281690	0 580 303 016	46742146	0 580 303 002	51787161	0 580 200 001
DAEWOO		1333640080	0 580 313 108	46742380	0 580 303 007	51789376	0 986 580 947
DAEWOO		1341606080	0 580 303 061	46742382	0 580 303 008	51795398	F 000 TE0 085
13251237	0 580 200 045	13478020	0 580 203 097	46743677	0 580 313 026	51806334	0 580 314 224
13503672	0 580 200 045	1347802080	0 580 203 097	46747374	0 580 313 026	51806983	0 986 580 386
13577218	0 580 200 044	1348741080	0 580 203 098	46752003	0 580 313 079	51806983	0 986 580 947
13577230	0 580 200 045	13488300	0 580 303 105	46757664	0 580 313 092	51806984	0 986 580 947
13586311	0 580 200 044	1348830080	0 580 303 105	46759865	0 986 580 254	51807005	0 580 314 222
13 586 317	0 580 200 045	1348833080	0 580 203 100	46760848	0 580 303 028	51807373	0 580 314 223
15776392	0 580 200 044	1349649080	0 580 203 102	467 6084 80	0 580 303 028	51807842	0 580 203 022
92927023	0 580 464 008	1362654080	0 580 203 117	46765167	0 580 303 013	51807864	0 580 200 009
92927023	0 580 464 070	1367985080	0 580 203 102	46797141	0 580 313 022	51818016	0 580 200 008
96320232	0 986 580 946	1367987080	0 580 203 117	46797142	0 580 313 011	51818113	0 580 200 060
96518040	0 986 580 946	1368151080	0 580 203 098	46798595	0 580 313 067	51821294	0 580 200 011
96563403	0 986 580 946	1368152080	0 580 203 100	46798695	0 986 580 386	51821297	0 580 203 023
		1370414080	0 580 203 097	46798695	0 986 580 947	51821919	0 986 580 947
DAIHATSU		1370416080	0 580 203 101	46807439	0 580 303 017	51827144	0 580 203 040
DAIRAISU		173891	0 580 453 443	46807824	0 580 303 013	51831894	0 580 303 116
23100 BZ020	0 986 580 906	4421193	0 580 464 008	46810978	0 580 313 111	51832850	0 580 203 039
23100 BZ090	0 986 580 906	4421193	0 580 464 070	46822767	0 580 464 090	51832857	0 580 200 060
23100 B2070	0 986 580 906	4429209	0 580 464 085	46832868	0 580 313 092	51832857	0 580 203 039
23100 97208	0 986 580 906	4460210	0 580 464 008	46833635	0 580 303 036	51844442	0 580 200 041
23101 BZ010 000	0 986 580 906	4460210	0 580 464 070	46833708	0 580 303 033	51856578	0 580 203 103
23210 B2010	0 986 580 906	44606460	0 580 464 085	46837061	0 580 313 026	51857798	0 580 314 302
23210 B2050	0 986 580 906	46411679	0 986 580 808	46837160	0 580 313 073	51863996	0 580 203 122
23210 97201 10	0 986 580 906	46427664	0 986 580 207	46837359	0 580 314 010	51868770	0 580 314 223
23210 97210 000	0 986 580 906	46432168	0 986 580 808	46837427	0 580 313 022	51868771	0 580 200 096
23221 28020	0 986 AG1 303	46472382	0 580 303 008	46837429	0 580 313 079	51868773	0 580 200 100
23221 46010	0 986 AG1 303	46473394	0 986 580 208	4683753590	0 580 314 010	51868774	0 580 200 098
770200D130	0 986 580 990	46473397	0 986 580 350	46838198	0 580 314 020	51880112	F 000 TE0 085
		46473397	0 986 580 808	46842972	0 580 313 092	51885308	0 580 200 178
EEDDADI		46474139	0 580 314 165	46845789	0 580 313 026	51886368	0 580 203 121
FERRARI		46474139	0 580 453 514	46888767	0 580 464 090	51887776	0 580 200 179
119291	0 580 464 125	46474142	0 580 313 011	50004693	F 000 TE0 000	51887866	0 580 203 145
126785	0 580 254 011	46475714	0 986 580 253	50004900	F 000 TE0 000	55700362	0 580 314 137
140317	0 580 254 011	46475717	0 986 580 255	51700804	0 580 314 016	557003620	0 580 314 137
155592	0 580 464 990	46475719	0 986 580 255	51703072	0 580 313 011	5968085	0 580 464 997
170427	0 580 453 427	46478788	0 580 313 022	51704021	0 580 313 011	5985559	0 580 254 011
170947	0 580 313 052	46480607	0 580 453 427	51704083	0 580 313 067	60521992	0 580 464 013
173891	0 580 453 443	464 8060 70	0 580 453 427	51705573	0 580 314 010	60521992	0 580 464 070
181204	0 580 313 090	46512835	0 986 580 251	51709695	F 000 TE0 117	60537611	0 580 453 911

2017 | 2018

60543481	0 580 464 990	629100612	0 580 200 001	AY11 9H307 CB	0 580 200 314	1S7U9 H307 AD	F 000 TE1 54R
60546091	0 580 464 070	629100615	0 580 200 060	AY11 9H307 CC	0 580 200 314	1S7U 9H307 AD	0 986 580 995
6057205	0 580 464 990	629100626	0 580 203 103	AY11-9H307-CD	0 580 200 314	1S7U9 H307 AE	F 000 TE1 54R
60572050	0 580 464 990	629100628	0 580 200 041	AY11 9H307 CE	0 580 200 314	1S7U 9H307 AE	0 986 580 995
60572050	0 580 464 997	629100629	0 580 303 111	BV61 9H0307 JB	0 580 200 064	1S7U9 H307 AF	F 000 TE1 54R
-							
60628082	0 580 313 012	7087204	0 580 314 393	BV61 9H0307 JC	0 580 200 064	1S7U 9H307 AF	0 986 580 995
60628083	0 580 303 003	7153374	0 580 314 064	BV61 9H3037 DC	0 580 200 182	1S7U9 H307 AK	F 000 TE1 54R
60628994	0 580 303 001	71737182	0 580 314 064	BV61 9H307 DA	0 580 200 182	1S7U 9H307 AK	0 986 580 995
60629694	0 580 313 020	71737902	0 580 314 152	BV61 9H307 DB	0 580 200 182	1S7U 9350 DA	0 580 464 096
60629829	0 580 313 021	71737902	0 580 314 165	BV61 9H307 DD	0 580 200 182	1S719 H307 AA	F 000 TE1 54R
606 5196 90	0 580 453 427	71737902	0 580 453 514	BV61 9H307 FA	0 580 200 107	1S71 9H307 AA	0 986 580 995
60652212	0 580 313 039	71744424	0 580 314 152	BV61 9H307 FB	0 580 200 107	1S719 H307 AB	F 000 TE1 54R
60655431	0 580 313 037	7521022	F 000 TE0 000	BV61 9H307 FC	0 580 200 107	1S71 9H307 AB	0 986 580 995
60655432	0 580 313 036	7555130	0 580 314 165	BV61 9H307 JA	0 580 200 064	1S71 9H307 AC	0 986 580 995
60663978	0 580 313 081	7555130	0 580 453 514	BV61 9H307 JB	0 580 200 064	1S71 9H307 AD	0 986 580 995
60664013	0 580 303 001	7580213	0 580 254 011	BV61 9H307 JD	0 580 200 064	1009230	0 986 580 965
60664014	0 580 303 001	7580215	0 580 254 011	BV61 9H307 KA	0 580 200 101	1009230	0 986 580 965
60664024	0 580 303 003	759 3200 59	0 580 313 107	BV61 9H307 KB	0 580 200 101	1005231	0 986 580 965
60664054	0 580 313 082	7597693	0 580 464 069	BV61 9H307 KC	0 580 200 101	1027981	0 986 580 965
60665419	0 580 313 075	7621261	0 986 580 808	BV61 9H307 KD	0 580 200 101	1028808	0 986 580 823
00000413	0 000 010 010	7021201	0 300 000 000		0 000 200 101	1020000	0 300 000 020
60665961	0 580 313 076	7688265	0 580 314 078	B3E7 13350 A	0 580 453 477	1047279	0 986 580 965
6066703040	0 580 303 012	7688480	0 580 314 064	B6BF 13350	0 580 453 477	1047280	0 986 580 823
60667034	0 580 303 012	7736883	0 580 314 165	CV61 9H307 AA	0 580 200 077	1047455	0 986 580 965
60667035	0 580 303 014	7747117	0 986 580 350	CV61 9H307 AB	0 580 200 077	1052912	0 986 580 966
60670832	0 580 313 020	7752900	0 986 580 208	CV61 9H307 AC	0 580 200 077	1053379	0 986 580 965
-							
60670833	0 580 313 021	7760923	0 986 580 808	CV61 9H307 AD	0 580 200 077	1054048	0 986 580 968
60670834	0 580 303 001	7785256	0 986 580 207	C1B1 9H307 AB	0 580 200 312	1054055	0 986 580 966
60677019	0 580 313 117	7785256	0 986 580 210	C1B1 9H307 AC	0 580 200 312	1054409	0 986 580 965
60677545	0 580 313 107	7789626	0 580 453 408	C1B1 9H307 AE	0 580 200 312	1060840	0 986 580 968
60678456	0 580 303 046	7789626	0 580 453 477	C1B1 9H307 BA	0 580 200 174	1062046	F 000 TE1 54R
00070457	0.500.000.005	7700000	0.500.454.004	04.04.04.007.00	0.500.000.474	1000040	0.000 500 004
60678457	0 580 303 035	7789626	0 580 454 094	C1B1 9H307 BB	0 580 200 174	1062046	0 986 580 994
60679991	0 580 303 034	7796614	0 580 453 981	C1B1 9H307 BC	0 580 200 174	1062079	F 000 TE1 54R 0 986 580 994
60682346	0 580 313 036	7799543 7799543	0 580 314 165	C1B1-9H307-BD EV61 9H307 CA	0 580 200 174	1062079	
60682368 60682369	0 580 313 075 0 580 313 076	7799563	0 580 453 514 0 580 453 514	EV61-9H307-CB	0 580 200 728 0 580 200 728	1066412 1066412	F 000 TE1 54R 0 986 580 994
00002303	0 300 313 070	1133303	0 300 433 314		0 300 200 120	1000412	0 300 300 334
60682370	0 580 313 036	82308678	0 580 464 008	F1F1-9H307-AA	0 580 203 119	1067973	0 986 580 965
60684359	0 580 313 107	82308678	0 580 464 070	F1F19H307AB	0 580 203 119	1069087	F 000 TE1 54R
60684361	0 580 313 117	82350177	0 580 464 085	F32Z 9A407 A	0 580 453 477	1069087	0 986 580 994
60684991	0 580 314 034	82490845	0 986 580 212	JE17 13350 A	0 580 453 477	1071533	F 000 TE1 54R
60689427	0 580 303 059	93828642	0 580 464 103	KL03 1335Z B	0 580 453 477	1071533	0 986 580 994
60779188	0 580 464 069	FORD		KL22 1335Z A	0 580 453 477	1073602	0 986 580 965
60800164	0 580 464 997	FOND		KL22 13350	0 580 453 477	1074103	F 000 TE1 54R
60805158	0 580 464 997	APG 39	0 580 453 477	MB3H7 1335 ZA	0 580 453 477	1074103	0 986 580 994
60810370	0 580 464 070	AS51-9275-AA	0 986 580 947	MB3J2 1335Z	0 580 453 477	1074750	0 986 580 968
60812839	0 580 453 408	AV61 9H307 AB	0 580 200 056	XS7U 9H307 CA	0 986 580 968	1075512	0 986 580 968
60814872	0 580 313 021	AV61 9H307 AC	0 580 200 056	XS7U 9H307 CB	0 986 580 968	1075522	0 986 580 966
60814889	0 580 303 001	AV61 9H307 AD	0 580 200 056	XS7U 9H307 CC	0 986 580 968	1075525	0 986 580 966
60815081	0 580 313 011	AV61 9H307 AE	0 580 200 056	XS7U 9H307 CD	0 986 580 968	1079855	F 000 TE1 54R
60815142	0 580 303 002	AV61 9H307 KA	0 580 200 101	YS6U 9H307 DD	0 986 580 967	1079855	0 986 580 994
60815491	0 580 303 002	AV61 9H307 LB	0 580 200 058	ZL011335Z	0 986 580 906	1093858	0 986 580 968
60815524	0 580 313 020	AV61 9H307 LC	0 580 200 058	1S7U9 A407 DA	0 580 464 096	1096174	F 000 TE1 54R
60816098	0 580 313 020	AV61 9H307 LC	0 580 200 058	1S7U9 H307 AB	F 000 TE1 54R	1096174	0 986 580 994
60816100	0 580 303 001	AV61 9H307 LE	0 580 200 058	1S7U 9H307 AB	0 986 580 995	1099655	0 986 580 968
60816293	0 580 313 011	AV61 9H307 LF	0 580 200 058	1S7U9 H307 AC	F 000 TE1 54R	1106355	F 000 TE1 54R
60816294	0 580 313 022	AY11 9H307 CA	0 580 200 314	1S7U 9H307 AC	0 986 580 995	1106355	0 986 580 994
						1	

Bosch Automotive Aftermarket 2017 | 2018

<b></b> ■ EODD							
◀ FORD		1075000		1000000		004001100740	
1109371	0 986 580 966	1375223	0 986 580 995	1862603	0 580 200 312	98AP 9H307AR	F 000 TE1 54R
1109372	0 986 580 968	1383338	0 986 580 951	1864482	0 580 200 314	98AP 9H307AR	0 986 580 994
1110822	0 986 580 968	1388671	F 000 TE1 54R	1864658	0 580 200 312	98AP 9247AA	F 000 TE1 54R
1112051	0 986 580 967	1388671	0 986 580 994	1872759	0 580 200 314	98AP 9247AA	0 986 580 994
1117944	F 000 TE1 54R	1388677	0 986 580 951	2S61 9H307 CA	0 986 580 950	98BP 9H307 CA	0 986 580 968
1117944	0 986 580 995	1432010	0 986 580 951	2S61 9H307 CB	0 986 580 950	98BP 9H307 CB	0 986 580 968
1118631	0 986 580 968	1447501	0 986 580 951	2S61 9H307 CC	0 986 580 950	98BP 9H307 DA	0 986 580 966
1119880	F 000 TE1 54R	1477200	0 986 580 950	2S61 9H307 CD	0 986 580 950	98BP 9H307 DB	0 986 580 966
1119880	0 986 580 995	1491778	0 986 580 950	2S61 9H307 CE	0 986 580 950	98BP 9H307 DC	0 986 580 966
1123617	F 000 TE1 54R	1498060	0 986 580 951	2S61 9H307-CF	0 986 580 950	98BP 9H307 EA	0 986 580 966
1123617	0 986 580 995	1529595	0 986 580 951	3M51 9H307 AH	0 986 580 951	98BP 9H307 EB	0 986 580 966
1132537	0 986 580 966	1540961	0 986 580 386	3M51 9H307 AL	0 986 580 951	98BP 9H307 FA	0 986 580 968
1135288	F 000 TE1 54R	1540961	0 986 580 947	3M51 9H307 AM	0 986 580 951	98BP 9H307 FB	0 986 580 968
1135288	0 986 580 994	1542745	0 986 580 965	3M51 9H307 AP	0 986 580 951	98FP 9H307 AA	0 986 580 965
1140424	0 986 580 950	1602781	0 986 580 951	3M51 9H307 AR	0 986 580 951	98FP 9H307 AB	0 986 580 965
1148523	0 986 580 950	1613157	0 580 464 125	3M51 9H307 AS	0 986 580 951	98FP 9H307 CA	0 986 580 965
1149137	0 986 580 950	1686227	0 580 200 056	3M51 9H307 AT	0 986 580 951		
1150020	0 986 580 950	1686228	0 580 200 058	3M51 9H307 AU	0 986 580 951		
1151042	F 000 TE1 54R	1686239	0 580 200 064	3M51 9H307 AV	0 986 580 951		
1151042	0 986 580 995	1686240	0 580 200 101	30865670	0 986 580 313		
1203386	0 986 580 950	1695721	0 580 200 058	5T16 9H307-AA	F 000 TE1 54R	500	
1205742	0 986 580 950	1695909	0 580 200 056	5T16 9H307-AA	0 986 580 994	FSO	
1205743	0 986 580 950	1703370	0 580 200 107	6106539	0 580 464 125	104910065562	0 580 453 514
1211738	0 986 580 950	1711133	0 580 464 096	75TM 9350 AA	0 580 464 126		
1211989	0 580 464 096	1733393	0 580 200 107	82GB 9350 AA	0 580 464 125		
1212031	F 000 TE1 54R	1747493	0 580 200 107	83BB 9350 AA	0 580 464 125	0.17	
1212031	0 986 580 995	1754799	0 580 200 056	86BB 9350 AA	0 580 464 068	GAZ	
1234552	0 986 580 951	1754800	0 580 200 058	9S51 9275-AA	0 986 580 386	183780010	0 580 464 044
1237255	F 000 TE1 54R	1754929	0 580 200 064	95VW 9H307 AC	0 986 580 823		
1237255	0 986 580 994	1754930	0 580 200 101	96FP 9H307 CD	0 986 580 965		
1237431	F 000 TE1 54R	1761052	0 986 580 947	96VW 9H307 AA	0 986 580 823	CMC (CEN	EDAL
1237431	0 986 580 994	1765995	0 580 200 314	98AP 9H307AC	F 000 TE1 54R	GMC (GEN	
1254193	0 986 580 951	1766883	0 580 200 174	98AP 9H307AC	0 986 580 994	MOTORS C	ORP.)
1301452	0 986 580 950	1768107	0 580 200 314	98AP 9H307AD	F 000 TE1 54R	0815186	0 580 200 004
1305354	0 986 580 951	1776815	0 580 200 174	98AP 9H307AD	0 986 580 994	1254078	0 580 200 082
1309160	0 986 580 951	1778769	0 580 200 312	98AP 9H307AE	F 000 TE1 54R	13216317	0 580 314 221
1312617	0 986 580 951	1779841	0 580 200 182	98AP 9H307AE	0 986 580 994	13238848	0 580 303 088
1320135	0 986 580 951	1787471	0 580 200 077	98AP 9H307AF	F 000 TE1 54R	13251237	0 580 200 045
1320565	F 000 TE1 54R	1788061	0 580 200 182	98AP 9H307AF	0 986 580 994	13251241	0 580 200 082
1320565	0 986 580 994	1831625	0 580 200 312	98AP 9H307AG	F 000 TE1 54R	13268621	0 580 200 004
1322848	F 000 TE1 54R	1831626	0 580 200 174	98AP 9H307AG	0 986 580 994	13503672	0 580 200 045
1322848	0 986 580 995	1834472	0 580 200 728	98AP 9H307AH	F 000 TE1 54R	13577218	0 580 200 044
1323864	0 986 580 951	1835377	0 580 200 101	98AP 9H307AH	0 986 580 994	13577228	0 580 200 082
1339027	F 000 TE1 54R	1836251	0 580 200 314	98AP 9H307AJ	F 000 TE1 54R	13577230	0 580 200 045
1339027	0 986 580 994	1838492	0 580 200 077	98AP 9H307AJ	0 986 580 994	13577231	0 580 200 045
1340162	F 000 TE1 54R	1839104	0 580 200 182	98AP 9H307AK	F 000 TE1 54R	13581539	0 580 200 082
1340162	0 986 580 995	1839598	0 580 200 058	98AP 9H307AK	0 986 580 994	13581635	0 580 200 082
1341220	0 986 580 951	1847786	0 580 200 064	98AP 9H307AL	F 000 TE1 54R	13586311	0 580 200 044
1341332	0 986 580 951	1851737	0 580 200 056	98AP 9H307AL	0 986 580 994	13586314	0 580 200 082
1345817	0 986 580 951	1851739	0 580 200 058	98AP 9H307AM	F 000 TE1 54R	13586317	0 580 200 045
1360594	F 000 TE1 54R	1851813	0 580 200 182	98AP 9H307AM	0 986 580 994	13586319	0 580 200 045
1360594	0 986 580 995	1851814	0 580 200 101	98AP 9H307AN	F 000 TE1 54R	15776392	0 580 200 044
1364663	0 986 580 951	1858530	0 580 200 314	98AP 9H307AN	0 986 580 994	93173977	0 986 580 807
1373236	0 986 580 950	1862024	0 580 200 174	98AP 9H307AP	F 000 TE1 54R	93181022	0 580 303 052
1375223	F 000 TE1 54R	1862107	0 580 200 077	98AP 9H307AP	0 986 580 994	93187033	0 580 314 154

Bosch Automotive Aftermarket 2017 | 2018

N	

LANCIA >

93187041	0 580 314 141	500366053	0 580 464 077	31111 07000	0 986 580 908	46832868	0 580 313 092
93188871	0 580 303 088	504125595	0 580 464 116	31111 076000	0 986 580 908	46838198	0 580 314 020
93238459	0 580 453 408	5985559	0 580 254 011	31111 1E000	0 580 453 470	46842972	0 580 313 092
		69500708	0 580 303 103	31111 1G500	0 986 580 908	51704083	0 580 313 067
		69501913	0 580 300 053	31111 2S000	1 987 580 003	51709816	0 580 313 026
HONDA		69503392	0 580 203 046	31111 2Z200	1 987 580 003	51746634	0 580 303 008
		69503393	0 580 203 042	31111 3J000	0 580 464 081	51767877	0 580 303 084
17040-SAA-000	0 986 580 937	69503394	0 580 203 041	31111 3L000	0 580 454 094	51807373	0 580 314 223
17040-SN7-E31	0 580 313 006	69503396	0 580 203 043			51821294	0 580 200 011
17045-SMG-E01	0 986 580 937	69503486	0 580 200 008			51821297	0 580 203 023
17045-S5A-A30	1 582 980 141	69503526	0 580 203 046			5968085	0 580 464 997
17045-S5A-A31	1 582 980 141	69503527	0 580 203 042	LADA		5985559	0 580 254 011
17708-SN7-E30	0 580 313 006	69503528	0 580 203 041	11180 1139009 10	1 987 580 018	60521992	0 580 464 013
17708-TFO-003	0 986 580 937	69503529	0 580 203 044	11180 1139009 11	1 987 580 018	60521992	0 580 464 070
		69503530	0 580 203 043	11180 1139009 12	1 987 580 018	60537611	0 580 453 911
INVINIDAL.		69503673	0 580 464 127	113901001	0 580 453 453	60546091	0 580 464 070
HYUNDAI		69503676	0 580 203 045	21101 1139009 00	1 987 580 017	60628083	0 580 303 003
31110 0X000	0 986 580 908	69503677	0 580 203 085	21101 1139009 01	1 987 580 017	60629694	0 580 313 020
311101C000	0 986 580 962	69503680	0 580 203 087	21101 1139009 02	1 987 580 017	60629829	0 580 313 021
311101C010	0 986 580 962	7153374	0 580 314 064	21120 1139009	1 987 580 010	606519690	0 580 453 427
311101H000	0 986 580 908	71737182	0 580 314 064	21120 1139009 10	1 987 580 010	60652212	0 580 313 039
31110 1J000	0 986 580 908	71737902	0 580 314 165	2112 1139007	1 987 580 010	60655431	0 580 313 037
31110 1R000	1 987 580 011	71737902	0 580 453 514	2112 1139007 01	1 987 580 010	60655432	0 580 313 036
31110 1R200	1 987 580 011	7580213	0 580 254 011	2112 1139009 02	1 987 580 010	60663978	0 580 313 081
31110 2D030	0 986 580 908	7580215	0 580 464 997	2112 1139010 01	0 580 453 453	60664014	0 580 303 003
31110 2D031	0 986 580 908	7597693	0 580 464 069	LANGIA		60664024	0 580 303 003
311102E351	0 580 454 094	7688265	0 580 314 078	LANCIA		60664054	0 580 313 082
31110 2S100	1 987 580 003	7688480	0 580 314 064	0051821294	0 580 200 011	60670832	0 580 313 020
31110 2Y100	1 987 580 003	7789626	0 580 453 408	1348830080	0 580 303 105	60670833	0 580 313 021
31110 2Y110	1 987 580 003	7796614	0 580 453 981	1349647080	0 580 203 101	60670834	0 580 303 001
31111 0M000	0 986 580 908	7799543	0 580 314 165	1349649080	0 580 203 102	60678457	0 580 303 035
31111 07000	0 986 580 908	7799543	0 580 453 514	4421193	0 580 464 008	60779188	0 580 464 069
31111 076000	0 986 580 908	93828642	0 580 464 103	4421193	0 580 464 070	60800164	0 580 464 997
31111 1G500	0 986 580 908		-	4429209	0 580 464 085	60805158	0 580 464 997
31111 2D000	0 986 580 908			4460210	0 580 464 008	60810370	0 580 464 070
31111 2S000	1 987 580 003	14 0114 5		4460210	0 580 464 070	60814872	0 580 313 021
31111 2Z200	1 987 580 003	JAGUAR		44606460	0 580 464 085	60814889	0 580 303 001
31111 22000	0 580 453 470	CAC 2263	0 580 464 008	46427664	0 986 580 207	60815142	0 580 303 002
31111 22050	0 580 453 477	CAC 2263	0 580 464 070	46473394	0 986 580 208	60815491	0 580 303 002
31111 25000	0 580 453 470	CAC 4269	0 580 464 008	46473397	0 986 580 350	60815524	0 580 313 020
31111 25000	0 986 580 962	CBC 5657	0 580 464 008	46473397	0 986 580 808	60816098	0 580 313 020
31111 26930	0 580 464 098	73202A	0 580 464 070	46475714	0 986 580 253	71737902	0 580 314 165
31111 28300	0 580 453 477			46480607	0 580 453 427	71737902	0 580 453 514
311113J000	0 580 464 081			464806070	0 580 453 427	71744424	0 580 314 152
31111 3L000	0 580 454 094			46512835	0 986 580 251	7555130	0 580 314 165
31119 02500	0 986 580 806	KIA		46512837	0 580 303 002	7555130	0 580 453 514
		KIA		46523408	0 580 313 026	7580213	0 580 254 011
		31110 1H000	0 986 580 908	46537626	0 986 580 808	7580215	0 580 464 997
		31110 1J000	0 986 580 908	46541852	0 580 303 007	7597693	0 580 464 069
		31110 1R000	1 987 580 011	46545426	0 580 303 010	7621261	0 986 580 808
IVECO		31110 1R200	1 987 580 011	46547424	0 580 313 067	7635535	0 580 464 070
IVECO		31110 2S100	1 987 580 003	46742146	0 580 303 002	7688265	0 580 314 078
1348833080	0 580 203 100	31110 2Y100	1 987 580 003	46742380	0 580 303 007	7736883	0 580 314 165
4460210	0 580 464 008	31110 2Y110	1 987 580 003	46742382	0 580 303 008	7747117	0 986 580 350
4460210	0 580 464 070	31111 0M000	0 986 580 908	46757664	0 580 313 092	7752900	0 986 580 208

2017 | 2018

Bosch Automotive Aftermarket

Z605-13-35XG

0 986 580 951

A 212 470 01 94

7700000	0.500.450.150	1050070	0.000 =000 =000	A 040 470 C : C :	0.000 =000 000	440.004.00.00	A FAA 45115
7789626	0 580 453 408	1053379	0 986 580 965	A 212 470 04 94	0 986 580 393	116 091 03 01	0 580 464 125
7796614 7799543	0 580 453 981 0 580 314 165	1067973	0 986 580 965 0 580 200 015	A 212 470 05 94 A 212 470 07 94	0 986 580 397 0 986 580 398	168 470 35 94 168 470 40 94	0 986 580 825 0 986 580 825
7799543	0 580 453 514	8N61-9H307-AA 8N61-9H307-LA	0 580 200 017	A 212 470 07 94 A 212 470 10 94	0 986 580 394	168 470 40 94	0 986 580 825
32308678	0 580 464 008	ONOT SHOOT LA	0 300 200 011	A 212 470 13 94	0 986 580 415	168 470 46 94	0 986 580 825
52000010	0 000 404 000			N2124701004	0 300 300 413	100 47 0 40 04	0 300 300 020
32308678	0 580 464 070	14550555		A 212 470 15 94	0 986 580 414	169 470 04 94	0 986 580 157
32350177	0 580 464 085	MERCEDES	S-BENZ	A 414 470 03 94	0 986 580 361	169 470 05 94	0 580 303 049
		A 000 470 49 94	0 986 580 371	A 414 470 10 94	0 986 580 364	169 470 12 94	0 580 303 049
		A 000 470 54 94	0 986 580 371	A 454 470 00 94	0 986 580 163	169 470 17 94	0 580 303 121
		A 000 470 59 94	0 986 580 372	A 454 470 01 94	0 580 303 047	202 470 99 94	0 986 580 372
		4 000 470 00 04	0.000 500 070	A 45 4 470 10 0 4	0.500.000.047	000 470 40 44	0.000.500.040
LAND ROVER	GROUP	A 000 470 60 94	0 986 580 372 0 986 580 371	A 454 470 10 94	0 580 303 047 0 580 254 919	203 470 16 41	0 986 580 343
VFX 0001 81	0 986 580 131	A 000 470 63 94 A 000 470 67 94	0 986 580 372	A 461 470 01 94 A 638 470 07 94	0 986 580 373	203 470 17 41 203 470 22 94	0 986 580 342 0 986 580 184
VFX 00180	0 986 580 131	A 000 470 78 94	0 986 580 372	A 638 470 07 94	0 986 580 134	203 470 23 94	0 986 580 184
VFX 1014 00	0 580 313 023	A 000 470 95 94	0 986 580 372	A 639 470 10 94	0 580 203 002	203 470 25 41	0 986 580 340
MADUTI		A 000 478 00 01	0 986 580 372	A 639 470 11 94	0 580 203 004	203 470 28 94	0 986 580 183
MARUTI		A 001 470 12 94	0 986 580 354	A 639 470 16 94	0 580 203 002	203 470 29 41	0 986 580 340
5100M79F00	0 986 580 906	A 001 470 32 94	0 580 464 087	A 639 470 17 94	0 580 203 004	203 470 35 94	0 986 580 183
5100M79F01	0 986 580 906	A 001 470 43 94	0 580 464 087	A 639 470 20 94	0 580 203 089	203 470 73 94	1 582 980 293
5100M79F02	0 986 580 906	A 001 470 66 94	0 986 580 354	A 901 470 00 94	0 580 303 037	204 470 02 94	0 986 580 396
5400470700						004 470 0004	
L5100M797D2	0 986 580 906	A 002 091 13 01	0 580 464 126	A 901 470 01 94	0 580 303 039	204 470 03 94	0 986 580 399
'800603	0 986 580 807	A 002 091 59 01 A 002 091 88 01	0 580 254 950 0 580 254 950	A 906 470 09 94 A 906 470 10 94	0 580 203 014 0 580 203 016	204 470 06 94	1 582 881 055 1 582 881 057
		A 002 091 88 01 A 002 091 97 01	0 580 254 950	A 906 470 10 94 A 906 470 18 94	0 580 203 006	211 470 16 41	1 582 881 056
		A 003 091 29 01	0 580 254 919	A 906 470 19 94	0 580 203 008	211 470 16 94	1 582 980 292
		7,000,001,20,01	0000104010	7,000 110 100 1	0 000 200 000	211 11 0 10 0 1	1002000201
MACEDATI		A 003 091 53 01	0 580 254 950	A 906 470 20 94	0 580 203 010	211 470 18 94	1 582 881 005
MASERATI		A 116 090 00 50	0 580 464 125	A 906 470 21 94	0 580 203 012	211 470 59 94	1 582 980 292
81204	0 580 313 090	A 116 091 03 01	0 580 464 125	A 906 470 30 94	0 580 203 006	212 470 01 94	0 986 580 395
93750135	0 580 314 078	A 168 470 35 94	0 986 580 825	A 906 470 31 94	0 580 203 008	212 470 04 94	0 986 580 393
		A 168 470 40 94	0 986 580 825	A 906 470 33 94	0 580 203 010	212 470 05 94	0 986 580 397
		A 400 470 40 0 4	0.000 500 005	4 000 470 04 04	0.500.000.010	040 470 07 04	0.000.500.000
MAZDA		A 168 470 42 94 A 168 470 46 94	0 986 580 825 0 986 580 825	A 906 470 34 94 A 906 470 36 94	0 580 203 012 0 580 203 014	212 470 07 94 212 470 10 94	0 986 580 398 0 986 580 394
3E7-13-350A	0 580 453 477	A 169 470 04 94	0 986 580 157	A 906 470 37 94	0 580 203 014	212 470 10 94	0 986 580 415
36BF-13-350	0 580 453 477	A 169 470 05 94	0 580 303 049	MK 456242	0 580 464 118	212 470 15 94	0 986 580 414
E17-13-350A	0 580 453 477	A 169 470 12 94	0 580 303 049	000 341 2V 014	0 986 580 206	414 470 03 94	0 986 580 361
L22 1335Z A	0 580 453 477	A 169 470 17 94	0 580 303 121	000 470 49 94	0 986 580 371	414 470 10 94	0 986 580 364
(L22-13-350	0 580 453 477	A 202 470 99 94	0 986 580 372	000 470 54 94	0 986 580 371	454 470 00 94	0 986 580 163
F3T-13-35XA	0 580 200 015	A 203 470 16 41	0 986 580 343	000 470 59 94	0 986 580 372	454 470 01 94	0 580 303 047
F3T-13-35XB	0 580 200 015	A 203 470 17 41	0 986 580 342	000 470 60 94	0 986 580 372	454 470 10 94	0 580 303 047
F3T-13-35XC	0 580 200 015	A 203 470 22 94	0 986 580 184	000 470 63 94	0 986 580 371	461 470 01 94	0 580 254 919
FOT 10 DEVD	0.500.000.015	A 202 470 22 04	0.006 500 104	000 470 67 94	0.006 500 272	638 470 07 94	0.000 500 272
F3T-13-35XD F3T-13-35XD 9A	0 580 200 015 0 580 200 015	A 203 470 23 94 A 203 470 25 41	0 986 580 184 0 986 580 340	000 470 67 94	0 986 580 372 0 986 580 372	638 470 07 94	0 986 580 373 0 986 580 134
F6X-13-35XA	0 580 200 013	A 203 470 28 94	0 986 580 183	000 470 78 94	0 986 580 372	639 470 10 94	0 580 203 002
F6X-13-35XB	0 580 200 017	A 203 470 29 41	0 986 580 340	000 478 00 01	0 986 580 372	639 470 11 94	0 580 203 004
F6X-13-35XC	0 580 200 017	A 203 470 35 94	0 986 580 183	001 470 12 94	0 986 580 354	639 470 16 94	0 580 203 002
F6X-13-35XD	0 580 200 017	A 203 470 73 94	1 582 980 293	001 470 32 94	0 580 464 087	639 470 17 94	0 580 203 004
L05 13 35ZB	F 000 TE1 505	A 204 470 02 94	0 986 580 396	001 470 43 94	0 580 464 087	639 470 20 94	0 580 203 089
Y08-13-35XH	0 986 580 951	A 204 470 03 94	0 986 580 399	001 470 66 94	0 986 580 354	901 470 00 94	0 580 303 037
605-13-35XA	0 986 580 951	A 204 470 06 94	1 582 881 055	002 091 13 01	0 580 464 126	901 470 01 94	0 580 303 039
605-13-35XB	0 986 580 951	A 204 470 22 94	1 582 881 057	002 091 59 01	0 580 254 950	906 470 09 94	0 580 203 014
005.40.0570	0.000 =00 ==:	4.044.470.40.11	4 500 00:	000 001 00 01	0.500.05.050	000 470 46 5 :	0 800 500 5
605-13-35XC	0 986 580 951	A 211 470 16 41	1 582 881 056	002 091 88 01	0 580 254 950	906 470 10 94	0 580 203 016
605-13-35XD	0 986 580 951	A 211 470 16 94	1 582 980 292	002 091 97 01	0 580 464 125	906 470 18 94	0 580 203 006
605-13-35XE 605-13-35XF	0 986 580 951 0 986 580 951	A 211 470 18 94 A 211 470 59 94	1 582 881 005 1 582 980 292	003 091 29 01 003 091 53 01	0 580 254 919 0 580 254 950	906 470 19 94	0 580 203 008 0 580 203 010
605-13-35XF	0 986 580 951	A 211 470 33 34 A 212 470 01 94	0 986 580 395	116 090 00 50	0 580 254 550	906 470 20 34	0 580 203 010

Bosch Automotive Aftermarket 2017 | 2018

116 090 00 50

0 580 464 125

906 470 21 94

0 580 203 012

0 986 580 395

<b>+</b>
0

906 4703 94								
906-4703-91-40 0.5800-2001-01 (71040-5005) 0.5800-311-31 38777-38	906 470 30 94	0 580 203 006	17040 3VD04	0 580 203 162	135772//2	0 580 203 029	8 16 007	0 986 580 807
\$100.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.								
900 470 379 4								
909.470.38.94								
1700691215   998589158   15110   98854874   90292723   938046070   17076912070   17076912070   998589158   157776392   989200028   902927154   9389341697   93993498   9389341697   93993489   93893489   9389341697   93993489   93893489   9389341697   93993489   93893489   9389341697   93993489   93893489								
	906 470 37 94	0 580 203 016	17040 9U01C	0 986 580 952	13586319	0 580 200 045	90272744	0 580 453 514
MG			17040 9U21B	0 986 580 156	15110	0 580 453 474	90292723	0 580 464 008
MIC			17040 9U21C	0 986 580 156	15776392	0 580 200 044	90292723	0 580 464 070
MINI (BMW)			1704095F0B	0 986 580 908	15776410	0 580 203 028	90297154	0 580 314 154
MAIL 1964   0.580 440 08   1704 20 096 580 914   1704 20 096 580 915   1704 20 096 580 914   1704 20 096 580 915   1704 20 096 580			17042 0F300	0 580 453 328	47 00 684	0 986 580 822	90322493	0 580 314 154
AUU 1649	MG						-	
MINI   (BMW)							-	
MINI (BMW)							-	
MINI (BMW)	AUU 1649	0 580 464 070	-					
MITSUBISH			17042 1W700	0 986 580 699	58 15 024	0 580 314 084	90411794	0 580 314 097
16   11   2754   806   0   986   580   471   17042   57510   0   580   483   485   580   150   481   580   580   341   415   17042   57510   0   580   483   485   580   150   481   580   341   415   580   341	MINI (DMANA	<b>/</b> \	17042 10S00	0 580 453 332		0 580 314 114	90411912	0 580 314 097
B 11 7 294 387	INITIAL (DINIAN	)	17042 11G00	0 986 580 061	58 15 047	0 580 314 134	90442231	0 580 314 079
MITSUBISH    17042 9F610	16 11 2 754 806	0 986 580 417	17042 5F610	0 580 453 485	58 15 048	0 580 314 116	90442231	0 580 314 097
MITSUBISH	16 11 7 294 387	0 986 580 379	17042 62J00	0 580 453 330	58 15 049	0 580 303 062	90442402	0 580 314 079
MISSAN   NESSAN   13129984   0580 314 062   13129985   0580 314 106   13129985   0580 314 106   13129985   0580 314 106   13129985   0580 314 106   13129985   0580 314 106   13129985   0580 314 106   13129985   0580 314 106   13129985   0580 314 106   13129985   0580 314 106   13129886   0580 314 107   0580 314 107   0580 314 106   0580 314 107   0580 314 107   0580 314 106   0580 314 107   0580 314 107   0580 314 106   0580 314 107   0580 314 107   0580 314 106   0580 314 107   0580 314 107   0580 314 106   0580 314 107   0580 314 107   0580 314 107   0580 314 106   0580 314 107   0580 314 1			17042 9F500	0 580 453 485	58 15 050	0 580 314 157	90442402	0 580 314 097
## 1500	MITSURISH	ı	17042 9F610	0 580 453 485				
MR357680							-	
MR593446   0 580 453 477							-	
NR   135680					-		-	
MR431111	MB503446	0 580 453 477			58 15 058	0 580 314 195	91 19 098	0 580 314 079
MR4831111	MN135680	0 986 580 163	ODEL		58 15 063	0 580 200 104	91 19 098	0 580 314 097
MR497143	MN186226	0 986 580 163	OPEL		58 15 064	0 580 314 221	91 20 218	0 580 453 465
MR566825	MR431111	0 986 580 943	12 32 247	0 580 200 045	8 02 308	1 582 980 174	91 28 644	0 580 453 465
MR566825	MR497143	0 986 580 943	12 32 368	0 580 200 044	8 15 001	0 580 314 079	9 15 070	0 986 580 807
NISSAN	MR497752	0 986 580 943	12 32 369	0 580 203 028	8 15 001	0 580 314 097	91 96 213	0 580 453 489
123000   0 986 580 163   12 32 426   0 580 203 029   12 54078   0 580 203 029   12 54078   0 580 203 029   13 119487   0 580 314 082   13 119487   0 580 314 082   13 119487   0 580 314 082   13 119487   0 580 314 082   13 119982   0 580 314 016   13 129983   0 580 314 116   13 129983   0 580 314 116   13 129983   0 580 314 016   13 129985   0 580 314 116   13 129985   0 580 314 116   13 129985   0 580 314 116   13 129985   0 580 314 116   13 129985   0 580 314 116   13 12 12985   0 580 314 116   13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		0 986 580 943	12 32 374	0 580 200 045		0 580 464 008	92 04 647	0 986 580 822
12 54 078   0580 200 082   13119487   0580 314 082   815 008   0580 464 008   93171075   0986 580 807							-	
NISSAN    13119487   0.580 314 082   0.580 464 008   0.580 464 008   0.580 464 008   0.580 464 008   0.580 464 008   0.580 464 008   0.580 464 008   0.580 464 008   0.580 464 008   0.580 464 008   0.580 464 008   0.580 464 008   0.580 464 008   0.580 464 008   0.580 464 007   0.580 464	135000	0 986 580 163						
NISSAN  A7042 0M024	-				-			
13129983   0.580 314 116   13129984   0.580 30.062   13129985   0.580 314 114   13129985   0.580 314 114   13129985   0.580 314 116   13129185   0.580 314 019   0.5			13119487	0 580 314 082	815008	0 580 464 008	931/10/5	0 986 580 807
13129984   0580 303 062   13129985   0580 314 116   13129985   0580 314 116   13129985   0580 314 116   13129985   0580 314 116   13129985   0580 314 116   1312985   0580 314 082   1312035   0580 314 116   1312985   058	MICCAN		13129982	0 580 314 114	8 15 010	0 580 314 165	93173977	0 986 580 807
17040 AV705   0 580 314 062   13129985   0 580 314 114   13182657   0 580 314 166   8 15 012   0 580 314 079   9317717   1 582 980 101   17040 AV700   0 986 580 952   17040 AV010   0 986 580 800   17040 AV010   0 9	MISSAN		13129983	0 580 314 116	8 15 010	0 580 453 514	93174221	0 986 580 807
17040 AV710   0 580 313 101   13182657   0 580 314 166   8 15 013   0 580 314 079   93181019   0 580 314 082   17040 AX010   0 986 580 952   13238848   0 580 303 088   17040 AY600   0 986 580 952   13238851   0 580 314 197   17040BB50A   0 580 201 146   13251237   0 580 200 045   13251237	A7042 0M024	0 986 580 914	13129984	0 580 303 062		0 580 464 070	93174897	0 986 580 131
17040 AX000								
17040 AX01A         0 986 580 952         13238848         0 580 303 088         8 15 019         0 580 314 079         93181020         0 580 314 084           17040 AX010         0 986 580 952         17040 AY600         0 986 580 156         13238851         0 580 314 195         8 15 031         0 580 314 079         93181358         0 580 314 097           17040 BR50A         0 580 204 300         13251237         0 580 203 029         8 15 031         0 580 314 079         93181358         0 580 314 079           17040 BN800         0 580 313 120         13268621         0 580 200 004         8 15 036         0 580 314 097         93183433         0 986 580 807           17040 BN805         0 580 314 063         13303514         0 580 203 029         8 15 036         0 580 314 097         93183433         0 986 580 807           17040 JD00A         0 986 580 380         13303949         0 580 203 029         8 15 038         0 580 453 489         93184120         93184120         0 580 314 084           17040 JD01A         0 986 580 955         13327783         0 580 200 104         8 15 036         0 986 580 807         93184983         0 986 580 807           17040 JD01D         0 986 580 378         13503668         0 580 200 045         8 15 069         0 986 580 807         93184986	17040 AV710	0 580 313 101	13182657	0 580 314 166	8 15 013	0 580 314 079	93178629	1 582 980 106
17040 AX01A         0 986 580 952         13238848         0 580 303 088         8 15 019         0 580 314 079         93181020         0 580 314 084           17040 AX010         0 986 580 952         17040 AY600         0 986 580 156         13238851         0 580 314 195         8 15 031         0 580 314 079         93181358         0 580 314 097           17040 BR50A         0 580 204 300         13251237         0 580 203 029         8 15 031         0 580 314 079         93181358         0 580 314 079           17040 BN800         0 580 313 120         13268621         0 580 200 004         8 15 036         0 580 314 097         93183433         0 986 580 807           17040 BN805         0 580 314 063         13303514         0 580 203 029         8 15 036         0 580 314 097         93183433         0 986 580 807           17040 JD00A         0 986 580 380         13303949         0 580 203 029         8 15 038         0 580 453 489         93184120         93184120         0 580 314 084           17040 JD01A         0 986 580 955         13327783         0 580 200 104         8 15 036         0 986 580 807         93184983         0 986 580 807           17040 JD01D         0 986 580 378         13503668         0 580 200 045         8 15 069         0 986 580 807         93184986	17040 AX000	0 986 580 952	13212235	0 580 314 157	8 15 013	0 580 314 097	93181019	0 580 314 082
17040 AY600         0 986 580 156         13238851         0 580 200 045         815 031         0 580 314 079         93181358         0 580 314 097           17040BB50A         0 580 203 146         13251237         0 580 200 045         815 031         0 580 314 097         93181358         0 580 314 079           17040BB51A         0 580 204 300         13251251         0 580 203 029         815 036         0 580 314 079         93183433         0 986 580 807           17040 BN800         0 580 314 063         13303514         0 580 203 028         815 036         0 580 314 097         93183433         0 986 580 807           17040JD00A         0 986 580 380         13303949         0 580 203 029         815 038         0 580 453 465         93183804         0 986 580 807           17040JD01D         0 986 580 955         13327783         0 580 200 104         815 069         0 986 580 807         93184983         0 986 580 807           17040JD01D         0 986 580 378         13503672         0 580 200 045         815 186         0 580 200 004         93184987         0 986 580 807           17040JD51D         0 986 580 378         13577218         0 580 200 004         815 191         0 580 200 104         93185093         0 986 580 807	17040 AX01A	0 986 580 952	13238848	0 580 303 088		0 580 314 079	93181020	0 580 314 084
17040BB50A         0 580 203 146         13251237         0 580 200 045         8 15 031         0 580 314 097         93181359         0 580 314 079           17040BB51A         0 580 204 300         13251251         0 580 203 029         8 15 036         0 580 314 079         93183433         0 986 580 807           17040 BN800         0 580 314 063         13303514         0 580 203 028         8 15 036         0 580 314 097         93183434         0 986 580 807           17040JD00A         0 986 580 380         13303949         0 580 203 029         8 15 038         0 580 453 465         93183404         0 986 580 807           17040JD01D         0 986 580 955         13327783         0 580 200 104         8 15 069         0 986 580 807         93184983         0 986 580 807           17040JD01D         0 986 580 378         13503672         0 580 200 045         8 15 186         0 580 200 004         93184987         0 986 580 807           17040JD51D         0 986 580 378         13577218         0 580 200 044         8 15 191         0 580 200 104         93185093         0 986 580 807	17040 AX010	0 986 580 952	13238850	0 580 314 197	8 15 019	0 580 314 097	93181022	0 580 303 052
17040BB51A   0 580 204 300   13251251   0 580 203 029   8 15 036   0 580 314 079   93183433   0 986 580 807   17040 BN805   0 580 314 063   13303514   0 580 203 028   13303949   0 580 203 029   13321031   0 580 200 045   13327783   0 580 203 029   17040JD01D   0 986 580 955   17040JD01D   0 986 580 378   13503672   0 580 200 044   13577218   0 580 200 044   8 15 191   0 580 200 104   13577218   0 580 200 044   8 15 191   0 580 200 104   93183433   0 986 580 807   93183434   0 986 580 807   93183434   0 986 580 807   93183434   0 986 580 807   93183804   0 986 580 807   93184120   0 580 314 082   93184121   0 580 314 082   93184121   0 580 314 084   93184986   0 986 580 807   93184987   0 986 580 807   93184987   0 986 580 807   93184987   0 986 580 807   93185093	17040 AY600	0 986 580 156	13238851	0 580 314 195	8 15 031	0 580 314 079	93181358	0 580 314 097
17040 BN800         0 580 313 120         13268621         0 580 200 004         8 15 036         0 580 314 097         93183434         0 986 580 807           17040 DN805         0 580 314 063         13303514         0 580 203 028         8 15 036         0 580 453 465         93183404         0 986 580 807           17040 DD00D         0 986 580 380         13303949         0 580 203 029         8 15 036         0 580 453 465         931834120         0 580 580 807           17040 DD01D         0 986 580 955         13327783         0 580 200 104         8 15 069         0 986 580 807         93184983         0 986 580 807           17040 DD1D         0 986 580 955         13503668         0 580 203 029         8 15 073         0 580 314 154         93184986         0 986 580 807           17040 JD51A         0 986 580 378         13503672         0 580 200 045         8 15 186         0 580 200 004         93184987         0 986 580 807           17040 JD51D         0 986 580 378         13577218         0 580 200 044         8 15 191         0 580 200 104         93185093         0 986 580 807	17040BB50A	0 580 203 146	13251237	0 580 200 045	8 15 031	0 580 314 097	93181359	0 580 314 079
17040 BN805         0 580 314 063         13303514         0 580 203 028         8 15 037         0 580 453 465         93183804         0 986 580 807           17040JD00D         0 986 580 380         13303949         0 580 200 045         8 15 038         0 580 453 489         93184120         93184121         0 580 314 082           17040JD01A         0 986 580 955         13327783         0 580 200 104         8 15 069         0 986 580 807         93184983         0 986 580 807           17040JD01D         0 986 580 378         13503668         0 580 200 045         8 15 069         0 986 580 807         93184983         0 986 580 807           17040JD51D         0 986 580 378         13503672         0 580 200 045         8 15 186         0 580 200 004         93184987         0 986 580 807           17040JD51D         0 986 580 378         13577218         0 580 200 044         8 15 191         0 580 200 104         93185093         0 986 580 807	17040BB51A	0 580 204 300	13251251	0 580 203 029	8 15 036	0 580 314 079	93183433	0 986 580 807
17040JD00A       0 986 580 380       13303949       0 580 203 029       8 15 038       0 580 453 489       93184120       0 580 314 082         17040JD01A       0 986 580 955       13327783       0 580 200 104       8 15 069       0 986 580 807       93184983       0 986 580 807         17040JD01D       0 986 580 955       13503668       0 580 203 029       8 15 073       0 580 314 154       93184986       0 986 580 807         17040JD51A       0 986 580 378       13503672       0 580 200 045       8 15 186       0 580 200 004       93184987       0 986 580 807         17040JD51D       0 986 580 378       13577218       0 580 200 044       8 15 191       0 580 200 104       93185093       0 986 580 807	17040 BN800	0 580 313 120	13268621	0 580 200 004	8 15 036	0 580 314 097	93183434	0 986 580 807
17040JD00D         0 986 580 380         13321031         0 580 200 045         8 15 046         0 986 580 807         93184121         0 580 314 084           17040JD01A         0 986 580 955         13327783         0 580 200 104         8 15 069         0 986 580 807         93184983         0 986 580 807           17040JD01D         0 986 580 955         13503668         0 580 203 029         8 15 073         0 580 314 154         93184983         0 986 580 807           17040JD51A         0 986 580 378         13503672         0 580 200 045         8 15 186         0 580 200 004         93184987         0 986 580 807           17040JD51D         0 986 580 378         13577218         0 580 200 044         8 15 191         0 580 200 104         93185093         0 986 580 807	17040 BN805	0 580 314 063	13303514	0 580 203 028	8 15 037	0 580 453 465	93183804	0 986 580 807
17040JD01A         0 986 580 955         13327783         0 580 200 104         8 15 069         0 986 580 807         93184983         0 986 580 807           17040JD01D         0 986 580 955         13503668         0 580 203 029         8 15 073         0 580 314 154         93184986         93184987         93184987         0 986 580 807           17040JD51D         0 986 580 378         13577218         0 580 200 044         8 15 191         0 580 200 104         93185093         0 986 580 807	17040JD00A	0 986 580 380	13303949	0 580 203 029	8 15 038	0 580 453 489	93184120	0 580 314 082
17040JD01D       0 986 580 955       13503668       0 580 203 029       815 073       0 580 314 154       93184986       9 986 580 807         17040JD51A       0 986 580 378       13503672       0 580 200 045       815 186       0 580 200 004       93184987       0 986 580 807         17040JD51D       0 986 580 378       13577218       0 580 200 044       815 191       0 580 200 104       93185093       0 986 580 807	17040JD00D	0 986 580 380	13321031	0 580 200 045	8 15 046	0 986 580 807	93184121	0 580 314 084
17040JD51A         0 986 580 378         13503672         0 580 200 045         8 15 186         0 580 200 004         93184987         0 986 580 807           17040JD51D         0 986 580 378         13577218         0 580 200 044         8 15 191         0 580 200 104         93185093         0 986 580 807	17040JD01A	0 986 580 955	13327783	0 580 200 104	8 15 069	0 986 580 807	93184983	0 986 580 807
17040JD51D         0 986 580 378         13577218         0 580 200 044         8 15 191         0 580 200 104         93185093         0 986 580 807	17040JD01D	0 986 580 955	13503668	0 580 203 029	8 15 073	0 580 314 154	93184986	0 986 580 807
	17040JD51A	0 986 580 378	13503672	0 580 200 045	8 15 186	0 580 200 004	93184987	0 986 580 807
17040-ZD80B         0 580 314 140         13577230         0 580 200 045         8 15 284         0 580 314 212         93186283         0 986 580 807	17040JD51D	0 986 580 378	13577218	0 580 200 044	_	0 580 200 104	93185093	0 986 580 807
	17040-ZD80B	0 580 314 140	13577230	0 580 200 045	8 15 284	0 580 314 212	93186283	0 986 580 807

Bosch Automotive Aftermarket 2017 | 2018

<b>⋖</b> OPEL							
93186806	0 580 314 166	1525 CV	0 986 580 142	1525 Y1	0 986 580 960	96 007 671	0 580 453 514
93187003	0 580 314 154	1525 CW	0 986 580 140	1525 Y2	0 986 580 993	96 038 893	0 580 453 940
93187033	0 580 314 154	1525 CX	0 986 580 141	1525 Y3	0 986 580 216	96 097 633	0 580 305 003
93187041	0 580 314 141	1525 C2	0 580 303 026	1525 Y4	0 986 580 366	96 103 451	0 580 305 007
93187095	0 580 314 114	1525 EA	0 986 580 993	1525 Y8	0 580 314 035	9610 345 280	0 580 305 006
93187096	0 580 314 134	1525 EG	0 986 580 291	1525 Z1	0 580 303 025	96 103 453	0 580 310 015
93187097	0 580 314 116	1525 FL	0 986 580 217	1525 Z2	0 580 303 026	96 108 2650	0 580 310 015
93187098	0 580 303 062	1525 F7	0 986 580 174	1525 Z3	0 580 303 027	96 138 406	0 580 305 006
93187099	0 580 314 157	1525 GE	0 986 580 970	1525 11	0 986 580 108	96 170 644 80	0 580 305 006
93188233	0 986 580 807	1525 GV	0 986 580 383	1525 12	0 986 580 109	96 182 649	0 580 305 007
00100010	0.000.500.007	4505.07	0.000.500.004	450540	0.000 500 400	00.100.050	0.500.040.045
93188240	0 986 580 807	1525 GY	0 986 580 381	1525 19	0 986 580 103	96 182 650	0 580 310 015
93188320	1 582 980 174	1525 HG	0 580 314 035	1525 29	0 986 580 200	96 254 765 80	0 986 580 174
93188871 93188872	0 580 303 088 0 580 300 051	1525 HH 1525 HS	0 580 314 017 0 580 303 105	1525 33 1525 46	0 986 580 102 0 986 580 175	96 378 122 80 96 380 287 80	0 580 303 025 0 986 580 993
93188873	0 580 314 197	1525 H2	0 580 303 025	1525 46	0 986 580 170	96 421 241 80	0 986 580 993
93100073	0 300 314 197	1323 HZ	0 300 303 023	1323 31	0 300 300 170	90 421 241 00	0 300 300 333
93188874	0 580 314 195	1525 H8	0 986 580 310	1525 52	0 986 580 171	96 451 879	0 580 314 017
93189593	0 580 200 104	1525 JC	0 986 580 384	1525 55	0 986 580 221	96 494 182	0 580 314 035
93189594	0 580 314 221	1525 JE	0 986 580 385	1525 56	0 986 580 222	96 616 905 80	0 580 314 258
93191449	0 580 314 212	1525 JN	0 986 580 389	1525 60	0 986 580 173	96 812 654 80	0 580 314 310
		1525 KG	0 986 580 939	1525 61	0 986 580 290	96 872 184 80	0 986 580 138
		-					
		1525 KH	0 986 580 939	1525 66	0 986 580 220	9900 055 000	0 580 305 003
		1525 KJ	0 986 580 959	1525 75	0 986 580 176	9900 055 000	0 580 310 015
		1525 K8	0 986 580 180	1525 77	0 986 580 219	9900 062 000	0 580 305 006
		1525 LE	0 986 580 388	1525 82	0 986 580 291		
		1525 LG	0 580 314 310	1525 94	0 986 580 171		
		1525 LR	0 580 314 258	1525 95	0 986 580 173	PORSCHE	
		1525 NQ	0 986 580 374	1525 96	0 986 580 222		
		1525 NR	0 986 580 391	1525 97	0 986 580 220	043 906 091	0 580 464 085
		1525 NS	0 986 580 375	1527 96	0 986 580 238	477 906 091 B	0 580 464 126
-		1525 N7	0 986 580 961	16 074 016 80	0 986 580 993	911 608 102 00	0 580 464 126
		1525 N9	0 986 580 993	16 074 017 80	0 580 303 025	911 608 102 02	0 580 464 126
PEUGEOT		1525 PG	0 580 314 017	16 074 019 80	0 986 580 381	911 608 110 00	0 580 464 044
1450 40	0 580 464 126	1525 PY	0 986 580 381	16 074 020 80	0 986 580 216	923 094 906 35	0 580 464 085
1450 48	0 580 464 126	1525 P3	0 986 580 216	16 100 779 80	0 986 580 173	928 094 608 01	0 580 464 126
1450 54	0 580 464 126	1525 QE	0 986 580 383	16 133 025 80	0 986 580 365	928 608 102 00	0 580 464 126
-		-		-			
1450 59	0 580 464 038	1525 QF	0 986 580 382	16 133 026 80	0 986 580 215	928 608 104 03	0 580 464 057
1450 59	0 580 464 070	1525 Q4	0 986 580 959	16 133 027 80	0 986 580 366	944 608 102 00	0 580 464 069
145070	0 580 464 044	1525 Q7	0 986 580 939	16 133 028 80	0 986 580 367	944 608 102 03	0 580 464 042
1450 70	0 580 464 069	1525 R2	0 986 580 351	16 133 029 80	0 986 580 217	944 608 102 03	0 580 464 069
145083	0 580 453 911	1525 SY	0 986 580 390	16 133 030 80	0 986 580 218	944 608 102 04	0 580 464 069
1450 91	0 580 314 152	1525 S2	0 580 303 016	34 023 301	0 580 314 165	944 608 102 06	0 580 464 042
1450 91	0 580 314 165	1525 S8	0 986 580 365	34 023 301	0 580 453 514	944 608 102 06	0 580 464 069
1450 91	0 580 453 514	1525 S9	0 986 580 252	5471 66	0 580 464 070	959 620 102 00	0 580 254 918
1450 92	0 580 453 940	1525 TC	0 986 580 387	5 471 660	0 580 464 008	964 620 104 00	0 580 464 058
1450 97	0 580 310 015	1525 TZ	0 580 305 006	5 471 660	0 580 464 070		
1450 98	0 580 305 006	1525 T3	0 986 580 216	9150 730 880	0 580 464 126		
1455 04	0 580 305 006	1525 T9	0 986 580 261	9151 379 480	0 580 464 126	<b>PSA (PEUG</b>	EOT S.A.)
1455 07	0 580 305 003	1525 V1	0 986 580 217	91 538 806	0 580 464 008	1525 CH	0 580 314 035
1455 08	0 580 305 007	1525 V1 1525 V2	0 986 580 217	91 538 806	0 580 464 038	1525 CR	0 580 314 035
1455 09	0 580 310 015	1525 V2 1525 V3	0 986 580 367	91 538 806	0 580 464 070	1525GE	0 986 580 970
1525 AW	0 580 314 258	1525 V4	0 986 580 217	91 538 806 80	0 580 464 038	1525 GV	0 986 580 383
				1		_	
1525 A7	0 986 580 221	1525 WK	0 986 580 392	91 538 807	0 580 464 044	1525HH	0 580 314 017
1525 A7 1525 CH		1525 WK 1525 WT	0 986 580 392 0 986 580 418	91 538 807 91 538 807	0 580 464 044 0 580 464 069	1525HH 1525 HS	0 580 314 017 0 580 303 105
	0 986 580 221	_		_	_		
1525 CH	0 986 580 221 0 580 314 035	1525 WT	0 986 580 418	91 538 807	0 580 464 069	1525 HS	0 580 303 105

2017 | 2018 Bosch Automotive Aftermarket

1525 NR	0 986 580 391	77 00 414 742	0 986 580 802	82 00 263 038	0 986 580 954	93183433	0 986 580 807
1525PG	0 580 314 017	77 00 414 742	0 986 580 810	82 00 290 356	0 986 580 149	93185093	0 986 580 807
1525 QE	0 986 580 383	77 00 416 987	0 986 580 110	82 00 306 918	0 986 580 368	93187041	0 580 314 141
1525 SY	0 986 580 390	77 00 416 988	0 986 580 204	82 00 307 403	0 986 580 957	93188871	0 580 303 088
1525 TC	0 986 580 387	77 00 418 353	0 986 580 205	82 00 368 239	0 986 580 953	93188872	0 580 300 051
1525 WK	0 986 580 392	77 00 422 036	0 986 580 802	82 00 397 677	0 986 580 370	93188873	0 580 314 197
1525 WT	0 986 580 418	77 00 422 037	0 986 580 802	82 00 465 954	0 580 300 018	93188874	0 580 314 195
16 074 01680	0 986 580 993	77 00 426 211	0 986 580 802	82 00 639 432	0 580 464 089	93 61 015	0 580 464 126
16 074 01780	0 580 303 025	77 00 426 361	0 580 464 089	82 00 667 803	0 986 580 149	93 92 911	0 580 464 069
16 074 01980	0 986 580 381	77 00 427 101	0 986 580 802	82 00 683 188	0 986 580 804		
16 074 02080	0 986 580 216	77 00 431 718	0 986 580 803	82 00 683 191	0 986 580 958	0545	
16 100 77980	0 986 580 173	77 00 432 007	0 986 580 311	82 00 683 197	0 986 580 311	SEAT	
91 538 80680	0 580 464 038	77 00 582 695	0 580 464 085	82 00 683 203	1 987 580 015	1H0 919 651 H	0 986 580 823
96 103 45180	0 580 310 015	77 00 687 710	0 580 464 085	82 00 683 207	0 986 580 956	1H0 919 651 N	0 986 580 823
96 103 45380	0 580 310 015	77 00 722 393	0 580 464 038	82 00 683 209	0 986 580 358	1H0 919 651 P	0 986 580 823
96 304 56080	0 580 303 025	77 00 722 393	0 580 464 070	82 00 704 685	0 986 580 957	1H0 919 651 Q	0 986 580 823
96 872 18480	0 986 580 138	77 00 739 914	0 580 453 911	82 00 727 736	0 986 580 151	1J0 919 087 H	0 986 580 824
-		77 00 801 669	0 986 580 231	82 00 727 740	0 986 580 954	1J0 919 087 J	0 986 580 824
-		77 00 802 178	0 580 314 074	99 99 163 575	0 580 464 126	1KO 919 050 AB	0 986 580 826
		77 00 802 179	0 580 314 074			1KO 919 050 D	0 986 580 826
		77.00.002.100	0.500.214.072			1/0.010.050.0	0.000 500 020
<b>PUCH (STE</b>	YR-	77 00 802 180	0 580 314 073	ROLLS-RO	YCE	1K0 919 050 G 1K0 919 050 J	0 986 580 826
DAIMLER-P	UCH AG)	77 00 808 861	0 580 314 073 0 580 314 073	UE 73344	0 580 254 918	1K0 919 050 Q	0 986 580 826 0 986 580 826
721 1 49 099 2/1	0 580 464 125	77 00 808 949	0 580 314 074	UE 733442	0 580 254 918	1KO 919 051 AP	0 986 580 940
1211450552/1	0 300 404 123	77 00 811 046	0 986 580 820	<u>0L 733442</u>	0 300 234 910	1K0 919 051 BG	0 986 580 940
RENAULT		77 00 811 048	0 986 580 820	ROVER		1K0 919 051 CH	0 986 580 940
R1 00 119 328	0 580 464 038	77 00 819 325	0 986 580 353 0 986 580 202	AUU 1649	0 580 464 008	1KO 919 051 CK 1KO 919 051 DA	0 986 580 940 0 986 580 940
13251251	0 580 200 029	77 00 825 250	0 986 580 820	AUU 1649	0 580 464 070	1KO 919 051 M	0 986 580 940
13503668	0 580 200 029	77 00 827 640	0 986 580 810	WFX 0001 81	0 986 580 131	1SO 919 051 B	0 580 200 105
1000000	0 000 100 010	17 00 027 0 10		WW. COOL CI	0 000 000 101	100 010 001 0	0000200200
13577242	0 580 200 029	77 00 828 784	0 580 314 073	WFX 10027	0 986 580 272	191 906 090	0 580 453 914
17 20 200 29R	0 580 200 025	77 00 828 785	0 580 314 074	WFX 1007 60	0 580 313 006	191 906 091 H	0 580 254 033
17 20 200 30R	0 580 200 029	77 00 832 219	0 986 580 810	WFX 1014 00	0 580 313 023	191 906 091 L	0 580 453 920
17 20 200 31R	0 580 200 027	77 00 832 220	0 986 580 801	WFX 5002 10	0 986 580 131	3B0 919 051 C	0 986 580 932
17 20 200 54R	0 580 207 008	77 00 849 037	0 986 580 203	WOB 1004 81	0 986 580 131	3R0 906 095 A	0 986 580 416
17 20 224 85R	0 580 200 027	77 00 855 358	0 580 464 038	WQB 1004 81	0 986 580 131	5N0 906 129 B	0 580 464 121
17 20 238 68R	0 580 200 062	77 00 855 358	0 580 464 070	W0B100481	0 986 580 131	5Q0 919 051 BH	0 580 200 382
17 20 243 88R	0 986 580 957	77 01 062 086	0 580 464 085	675 0016	0 986 580 131	5Q0 919 051 M	0 580 200 382
17 20 279 11R	0 580 200 062	77 11 064 162	0 580 464 126			5Q0 919 051 N	0 580 200 382
25 06 026 74R	0 986 580 205	79 10 246 476	0 580 464 126			6N0 919 087 F	0 986 580 824
50 10 435 234	0 580 464 077	82 00 004 964	0 580 313 053	CAAD (CAA	V D	6Q0 919 051 C	0 986 580 934
50 10 580 122	0 580 464 090	82 00 007 332	0 580 300 018	SAAB (SAA		6Q0 919 051 F	0 986 580 824
60 00 581 612	0 580 453 514	82 00 013 383	0 580 313 072	<b>AUTOMOB</b>	ILE AB)	6Q0 919 051 F	0 986 580 934
60 01 000 470	0 580 464 126	82 00 016 909	0 986 580 803	13238848	0 580 303 088	6RF 919 051 D	1 987 580 013
60 01 008 001	0 580 464 085	82 00 027 963	0 986 580 312	13238850	0 580 314 197	6RU 919 051	1 987 580 013
60 01 547 604	0 986 580 368	82 00 029 163	0 986 580 804	13238851	0 580 314 195	6R0 919 051	1 987 580 012
60 01 547 605	0 986 580 957	82 00 057 324	0 986 580 956	13303514	0 580 203 028	6R0 919 051 F	1987 580 012
60 01 548 608	0 986 580 370	82 00 058 354	0 986 580 958	15776410	0 580 203 028	6R0 919 051 M	1987 580 012
60 25 304 882	0 986 580 177	82 00 071 331	0 580 313 078	51 96 415	0 986 580 352	7M0 919 087 B	0 986 580 824
60 25 315 873	0 986 580 177	82 00 071 332	0 580 300 018	58 15 014	0 580 314 097	7M0 919 087 D	0 986 580 824
74 20 961 884	0 580 464 090	82 00 112 805	0 986 580 358	815038	0 580 453 489	8E0 906 087 C	0 986 580 932
77 00 260 678	0 580 464 044	82 00 128 479	0 986 580 292	83 18 859	0 580 464 126	8E0 919 051 A	0 986 580 932
77 00 260 678	0 580 464 069	82 00 146 092	0 986 580 804	91 96 213	0 580 453 489		
77 00 266 206	0 580 464 126	82 00 159 254	1 987 580 015	93181358	0 580 314 097		
77 00 307 150	0 986 580 821	82 00 195 827	0 986 580 151	93181359	0 580 314 079		

0 986 580 821

77 00 307 150

82 00 195 827

0 986 580 151

93181359

0 580 314 079

Bosch Automotive Aftermarket

		001 0690 V004	0 986 580 153	23210 BZ050	0 986 580 906	13251237	0 580 200 045
SKODA		4544700094	0 986 580 163	23210 BZ100	0 986 580 906	13268621	0 580 200 004
1J0 919 087 H	0 986 580 824	454 470 01 94	0 580 303 047	23220 0T020	0 986 580 999	13303514	0 580 203 028
1J0 919 087 J	0 986 580 824	454 470 10 94	0 580 303 047	23220 02070	0 580 453 451	13321031	0 580 200 045
1KD 919 051	0 986 580 940			23220 37050	0 986 580 999	13327783	0 580 200 104
1KO 919 050 AB	0 986 580 826	STEYR		23220 37170	0 986 580 999	13503672	0 580 200 045
1KO 919 050 D	0 986 580 826			23221 0D020	0 580 453 484	13577218	0 580 200 044
1KO 919 050 G	0 986 580 826	FAHRZEUGT	ECHNIK	23221 11060	0 986 580 971	13577230	0 580 200 045
1KO 919 050 J	0 986 580 826	003 091 29 01	0 580 254 919	23221 13010	0 986 580 916	13577243	0 580 203 029
1KO 919 050 Q	0 986 580 826			23221 16511	0 986 580 971	13581539	0 580 200 082
1K0 919 051 AP	0 986 580 940	CTEVD (CTEV	/D	23221 16520	0 986 580 971	13586311	0 580 200 044
1KO 919 051 BG	0 986 580 940	STEYR (STEY		23221 20040	0 986 AG1 303	13586317	0 580 200 045
1KO 919 051 CH	0 986 580 940	DAIMLER-PU	JCH AG)	23221 22030	F 000 TE1 394	13586319	0 580 200 045
1KO 919 051 CK	0 986 580 940	0004706094	0 986 580 372	23221 22030	0 986 580 971	15776392	0 580 200 044
1KO 919 051 DA	0 986 580 940	-		23221 22140	0 986 580 971	15776410	0 580 203 028
1K0 919 051 M	0 986 580 940			23221 23010	0 986 580 971	58 15 014	0 580 314 097
1SO 919 051 B	0 580 200 105	SUBARU		23221 23020	0 986 580 971	8 02 308	1 582 980 174
3B0 919 051 A	0 986 580 932	15100 83E00	1 987 580 033	23221 28020	0 986 AG1 303	8 15 038	0 580 453 489
3B0 919 051 B	0 986 580 932	15100-83E00-000	1 987 580 033	23221 28030	F 000 TE1 394	90020443	0 580 464 008
3B0 919 051 C	0 986 580 824			23221 46010	0 986 AG1 303	90020443	0 580 464 070
3B0 919 051 C	0 986 580 932			23221 50060	0 986 AG1 303	90297154	0 580 314 154
3R0 906 095 A	0 986 580 416	SUZUKI		23221 62010	0 986 580 094	90322493	0 580 314 154
5N0 906 129 B	0 580 464 121	15100M60M00-000	0 986 580 906	23227 15040	F 000 TE1 394	90349944	0 580 464 070
5Q0 919 051 BG	0 580 200 388	15100M79F00	0 986 580 906	77010 02040	0 580 300 013	90442231	0 580 314 079
5Q0 919 051 BH	0 580 200 382	15100M79F02	0 986 580 906	77020 0D010	0 986 580 942	90442231	0 580 314 097
5Q0 919 051 M	0 580 200 382	15100M79GA1	0 986 580 906	77020 0D020	0 986 580 942	90442402	0 580 314 079
5Q0 919 051 N	0 580 200 382	15100M79GA2	0 986 580 906	770200D080	0 986 580 990	90442402	0 580 314 097
6Q0 919 051	0 986 580 824	15100M79GA2-000	0 986 580 906	770200D081	0 986 580 990	90541593	0 580 314 079
6Q0 919 051 C	0 986 580 934	15100-62J00	1 987 580 029	770200D130	0 986 580 990	90541593	0 580 314 097
6Q0 919 051 F	0 986 580 824	15100-62J01	1 987 580 029	77020 02070	0 580 313 085	91 19 098	0 580 314 079
6Q0 919 051 F	0 986 580 934	15100 68DB1 LCP	0 580 464 089	77020 02080	0 580 313 086	91 19 098	0 580 314 097
6Q0 919 087 E	0 986 580 934	15100-81811	0 986 580 906	77020 02081	0 580 313 086	91 20 218	0 580 453 465
6RF 919 051 D	1 987 580 013	15100-81812	0 986 580 906	77020 02200	0 986 580 999	91 96 213	0 580 453 489
6RU 919 051	1 987 580 013	15100-81813	0 986 580 906	77020 02390	0 986 580 999	92 04 647	0 986 580 822
6RU 919 051 A	1 987 580 013	15100-83E00	1 987 580 033	77020 05110	0 580 30F 001	93171075	0 986 580 807
6R0 919 051	1 987 580 012	15100 83E00 000	1 987 580 033	77020 05111	0 580 30F 001	93173977	0 986 580 807
6R0 919 051 F	1 987 580 012	15100-85501	0 986 580 002	77020 05120	0 580 30F 002	93174221	0 986 580 807
6RO 919 051 M	1 987 580 012	15101B775M0N	0 986 580 906	77020 12570	0 986 580 999	93174897	0 986 580 131
6UD 919 051 E	0 986 580 824	15101-60B10	F 000 TE1 504	77240 0H010	0 986 580 970	93178629	1 582 980 106
6U0 919 051 B	0 986 580 823	15110 T80ET 000	0 580 453 474			93181022	0 580 303 052
6U0 919 051 C	0 986 580 823	15110 80ET0	0 580 453 474	VAUXHALL		93183433	0 986 580 807
6U0 919 051 D	0 986 580 824	15110 80ET0 000	0 580 453 474	VAUXIIALL		93183804	0 986 580 807
6U0 919 051 F	0 986 580 824			12 32 369	0 580 203 028	93184120	0 580 314 082
8E0 906 087 C	0 986 580 932			12 32 392	0 580 203 028	93184121	0 580 314 084
8E0 919 051 A	0 986 580 932	-		12 54 078	0 580 200 082	93186283	0 986 580 807
SMART (MC	CC)	TALBOT		13119487 13129982	0 580 314 082 0 580 314 114	93186806 93187041	0 580 314 166 0 580 314 141
A2044700294	0 986 580 396	96 007 671 80	0 580 314 165	13129983	0 580 314 114	93187095	0 580 314 114
A 454 470 01 94	0 580 303 047	96 007 671 80	0 580 453 514	13129984	0 580 303 062	93187096	0 580 314 134
A 454 470 10 94	0 580 303 047	96 103 451 80	0 580 305 007	13129985	0 580 303 002	93187097	0 580 314 116
	·	30 100 401 00	0 000 000 001				
Q0003412V014	0 986 580 206	TOYOTA		13182657	0 580 314 166	93187098	0 580 303 062
Q0010688V001	0 986 580 186		0.000 500 000	13212235	0 580 314 157	93187099	0 580 314 157
Q0010690V004	0 986 580 153	23100 BZ010	0 986 580 906	13 238 848A	0 580 303 088	93188233	0 986 580 807
000 3412 V014 001 0688 V001	0 986 580 206 0 986 580 186	23100 BZ090 23210 BZ010	0 986 580 906 0 986 580 906	13238850 13238851	0 580 314 197 0 580 314 195	93188240 93188320	0 986 580 807 1 582 980 174
001 0000 1001	0 300 300 100	23210 02010	0 300 300 300	1020001	0 300 314 133	33100320	1 302 300 114

2017 | 2018

0 580 314 205

F 000 TE0 044

0 986 580 824

F 000 TE0 044

0 986 580 824

0 986 580 934

0 986 580 824

0 986 580 934

1987580013

1987580013

1987580013



0 580 200 366

0 580 200 366

0 986 580 938

0 986 580 938

0 986 580 938

0 986 580 938

0 580 464 089

0 580 464 126

0580453914

0 580 453 914

0 580 254 033

1S0 919 087 B

1S0 919 087 J

1T0 919 051 B

1T0 919 051 G

1T0 919 051 L

1T0 919 051 M

12E 611 349

171 906 091 A

191 906 090

191 906 091 F

191 906 091 H

93188871

93188872

93188873

93188874

93189594

93191449

**VW (VOLKSWAGEN)** 

0 580 303 088

0 580 300 051

0 580 314 197

0 580 314 195

0 580 314 221

0 580 314 212

191 906 091 L

191 906 092 F

2P0 201 758

251 906 091

3B0 919 051 A

3B0 919 051 B

3B0 919 051 B

3B0 919 051 C

3B0 919 051 C

3R0 906 095 A

305 906 091 1

4A0 906 087 A

0 580 453 920

0 580 453 920

0 580 464 077

0 580 464 085

0 986 580 932

0 986 580 824

0 986 580 932

0 986 580 824

0 986 580 932

0 986 580 416

0 580 464 070

0 580 314 068

6R0 919 051

6R0 919 051 F

6R0 919 051 M

6UD 919 051 E

6U0 919 051 B

6U0 919 051 C

6U0 919 051 D

6U0 919 051 F

7H0 919 087

7M0 919 087 B

7M0 919 087 D

8A0 906 091 A

1987580012

1987580012

1987580012

0 986 580 824

0 986 580 823

0 986 580 823

0 986 580 824

0 986 580 824

0 986 580 824

0 986 580 824

0 986 580 824

0 580 314 068

5Z0 919 051 S

6N0 919 051 E

6N0 919 087 F

6QE 919 051

6Q0919051

6Q0 919 051 C

6Q0 919 051 F

6Q0 919 051 F

6RF 919 051 D

6RU 919 051 A

6RU 919 051



Bestellnummernübersicht en Part-number

overview

fr Liste des références


Elenco numeri di ordinazione

it

Relación de referencias de pedido

es





Bosch Automotive Aftermarket

pt

Visão geral do

referência

**Type** 

nl

Bestelnummer overzicht




Charakterystyka ogólna numer zamówienia cs Přehled objednací

Type

číslo

ru

Обзорная информация номер для заказа



0 580 313 075

0 580 313 076

0 580 313 078

0 580 313 079

0 580 313 081

0 580 313 085

0 580 313 086

0 580 313 089

0 580 313 090

0 580 313 092

0 580 313 101

0 580 313 107

0 580 313 108

Module

A26

A26

A26

A26

A28

A28

A28

A28

A28

A28

A28

A28

A28



0 580 303 025

0 580 303 026

0 580 303 027

0 580 303 028

0 580 303 033

0 580 303 034

0 580 303 035

0 580 303 036

0 580 303 037

0 580 303 046

0 580 303 047

0 580 303 049

0 580 303 052

Module

A32



Bestellnummernübersicht (Fortsetzung)

en

Part-number overview (continued)

Liste des références (suite)

fr

Elenco numeri di ordinazione (seguito)

it

Relación de referencias de pedido

(continuación)

es



	Туре			Туре	
580 313 111	Module	A32	0 580 314 169	Module	A36
580 313 117	Module	A32	0 580 314 173	Module	A36
580 313 120	Module	A32	0 580 314 195	Module	A36
580 313 138	Module	A34	0 580 314 197	Module	A36
580 313 140	Module	A34	0 580 314 205	Module	A36
580 313 173	Module	A34	0 580 314 212	Module	A36
580 313 198	Module	A34	0 580 314 217	Module	A36
580 314 010	Module	A34	0 580 314 221	Module	A36
580 314 016	Module	A34	0 580 314 222	Module	A36
580 314 017	Module	A34	0 580 314 223	Module	A36
580 314 020	Module	A34	0 580 314 224	Module	A38
580 314 026	Module	A34	0 580 314 258	Module	A38
580 314 028	Module	A34	0 580 314 302	Module	A38
580 314 033	Module	A34	0 580 314 310	Module	A38
580 314 034	Module	A34	0 580 314 346	Module	A38
580 314 035	Module	A34	0 580 314 393	Module	A38
580 314 038	Module	A34	0 580 314 537	Module	A38
580 314 040	Module	A34	0 580 314 539	Module	A38
580 314 042	Module	A34	0 580 314 541	Module	A38
580 314 044	Module	A34	0 580 314 543	Module	A38
580 314 046	Module	A34	0 580 314 545	Module	A38
580 314 050	Module	A34	0 580 314 547	Module	A38
580 314 052	Module	A34	0 580 314 549	Module	A38
580 314 062	Module	A34	0 580 314 551	Module	A38
580 314 063	Module	A36	0 580 314 553	Module	A38
580 314 066	Kit	A56	0 580 453 408	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 067	Kit	A56	0 580 453 427	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 068	Kit	A56	0 580 453 440	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 069	Kit	A56	0 580 453 443	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 070	Kit	A56	0 580 453 453	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 073	Kit	A56	0 580 453 470	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 074	Kit	A56	0 580 453 484	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 074	Kit	A56	0 580 453 489	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 077	Kit	A56	0 580 453 494	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 077 580 314 082	Module	A36	0 580 453 494	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 084	Module	A36	0 580 453 496	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 097		A56	0 580 454 002	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 097 580 314 099	Kit		0 580 454 002		A84
	Module Module	A36 A36	0 580 454 050	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 107 580 314 114	Module	A36	0 580 454 064	Fuel Pump EKP 13/14 Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 114 580 314 116	Module	A36	0 580 454 089	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 118	Module	A36	0 580 454 093	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 118		A38	0 580 454 093	Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 122 580 314 123	Module Kit	A56	0 580 454 034		A84
580 314 123 580 314 134		A36	0 580 454 138	Fuel Pump EKP 13/14 Fuel Pump EKP 13/14	A84
580 314 134 580 314 137	Module		0 580 454 145		
	Module	A36	0 580 454 145	Fuel Pump EKP 3	A84
580 314 138 580 314 140	Module	A36	<del>-</del>	Fuel Pump EKP 3	A64
	Module	A36	0 580 463 999	Fuel Pump EKP 3	A64
580 314 141	Module	A36	0 580 464 008	Fuel Pump EKP 3	A64
580 314 152	Kit	A56	0 580 464 013	Fuel Pump EKP 3	A64
580 314 153	Kit	A56	0 580 464 017	Fuel Pump EKP 4	A74
580 314 154	Kit	A56	0 580 464 021	Fuel Pump EKP 3	A64
580 314 155	Kit	A56	0 580 464 025	Fuel Pump EKP 3	A64
580 314 157	Module	A36	0 580 464 029	Fuel Pump EKP 3	A64
580 314 165	Kit	A56	0 580 464 032	Fuel Pump EKP 3	A64

Bosch Automotive Aftermarket

Visão geral do referência (continuação)

nl

Bestelnummer overzicht (vervolg)



Charakterystyka ogólna numer zamówienia (kontynuacja)



Přehled objednací číslo (pokračování)

**Type** 

ru

Обзорная информация номер для заказа (продопжение)



	Туре		
0 580 464 038	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 042	Fuel Pump EKP 3	A64	
580 464 044	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 045	Fuel Pump EKP 4	A74	0
580 464 047	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 048	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 057	Fuel Pump EKP 4	A74	0
580 464 058	Fuel Pump EKP 4	A74	0
580 464 068	Fuel Pump EKP 3	A64	_ 0
580 464 069	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 070	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 074	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 077	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 079	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 081	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 084	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 085	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 086	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 087	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 089	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 090	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 094	Fuel Pump EKP 3	A64	
580 464 096	Fuel Pump EKP 3	A64	
580 464 103	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 108	Fuel Pump EKP 3	A64	
580 464 109	Fuel Pump EKP 3	A64	
580 464 116	Fuel Pump EKP 3	A64	
580 464 117	Fuel Pump EKP 3	A64	
580 464 118	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 121	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 124	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 125	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 126	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 981	Fuel Pump EKP 3	A64	0
580 464 990	Fuel Pump EKP 3	A64	$-\frac{0}{0}$
580 464 993	Fuel Pump EKP 3	A64	
580 464 995	Fuel Pump EKP 3	A64	
580 464 997	Fuel Pump EKP 3	A64	- 0
580 464 998	Fuel Pump EKP 3	A64	- 0
580 464 999	Fuel Pump EKP 3	A64	- 0
986			0
	Madula	A20	$-\frac{0}{2}$
986 580 100	Module	A38	$-\frac{0}{0}$
986 580 102	Module	A38	$-\frac{0}{0}$
986 580 103	Module	A38	$-\frac{0}{0}$
986 580 109	Module	A38	_ 0
986 580 110	Module Other fuel numn	A38	$-\frac{0}{0}$
986 580 129	Other fuel pump	A90	_ 0
986 580 130	Other fuel pump	A90	$-\frac{0}{2}$
986 580 131	Other fuel pump	A90	_ 0
986 580 134	Module	A38	0
986 580 138	Module	A38/A40	0
986 580 140	Module	A40	0
986 580 141	Module	A40	0

	Type	
0 986 580 149	Module	A40
0 986 580 151	Module	A40
0 986 580 153	Module	A40
0 986 580 156	Module	A40
0 986 580 157	Module	A40
0 986 580 161	Kit	A56
0 986 580 163		
0 986 580 171	Module	A40
	Module	A40
0 986 580 173	Module	A40
0 986 580 174	Module	A40
0 986 580 175	Module	A40
0 986 580 176	Module	A40
0 986 580 177	Module	A40
0 986 580 180	Module	A40
0 986 580 183	Module	A40
0 986 580 184	Module	A40
0 986 580 185	Module	A40
0 986 580 186	Module	A40
0 986 580 200	Module	A40
0 986 580 202	Module	A40
0 986 580 203	Module	A42
0 986 580 204	Module	A42
0 986 580 205	Module	A42
0 986 580 206	Module	A42
0 986 580 207	Module	A42
0 986 580 208	Module	A42
0 986 580 209	Module	A42
0 986 580 215	Module	A42
0 986 580 216	Module	A42
0 986 580 217	Module	A42
0 986 580 218	Module	A42
0 986 580 219	Module	A42
0 986 580 220	Module	A42
0 986 580 221	Module	A42
0 986 580 222	Module	A42
0 986 580 231	Module	A42
0 986 580 238	Module	A42
0 986 580 251	Module	A42
0 986 580 252	Module	A42
0 986 580 253	Module	A42/A44
0 986 580 254	Module	A44
0 986 580 255	Module	A44
0 986 580 261	Module	A44
0 986 580 290	Module	A44
0 986 580 291	Module	A44
0 986 580 292	Module	A44
0 986 580 310	Module	A44
0 986 580 311	Module	A44
0 986 580 312	Module	A44
0 986 580 313	Module	A44
0 986 580 340	Module	A44
0 986 580 341	Module	A44
0 986 580 342	Module	A44
0 986 580 343	Module	A44
0 986 580 350	Other fuel pump	A90
<del> </del>	other ruer pullip	700



Bestellnummernübersicht (Fortsetzung) Part-number overview (continued)

en

Liste des références (suite)

fr

Elenco numeri di ordinazione (seguito)

it

Relación de referencias de pedido (continuación)

es



	Туре			Туре	
986 580 351	Module	A36	0 986 580 825	Kit	A58
986 580 352	Module	A36	0 986 580 826	Module	A48
986 580 353	Module	A36	0 986 580 906	Kit	A58
986 580 354	Other fuel pump	A90	0 986 580 908	Kit	A58
986 580 356	Module	A44	0 986 580 914	Kit	A58
986 580 358	Module	A44	0 986 580 916	Kit	A58
986 580 365	Module	A46	0 986 580 932	Module	A48
986 580 366	Module	A46	0 986 580 933	Module	A48
986 580 367	Module	A46	0 986 580 934	Module	A48
986 580 368	Module	A46	0 986 580 937	Kit	A58
986 580 370	Module	A46	0 986 580 938	Module	A48
986 580 371	Other fuel pump	A90	0 986 580 939	Module	A48
986 580 372	Other fuel pump	A90	0 986 580 940	Module	A48
986 580 373	Module	A46	0 986 580 942	Kit	A58
986 580 374	Module	A46	0 986 580 943	Kit	A58
986 580 375	Module	A46	0 986 580 944	Module	A50
986 580 376	Module	A46	0 986 580 945	Module	A50
986 580 378	Module	A46	0 986 580 946	Module	A50
986 580 379	Module	A46	0 986 580 947	Module	A50
986 580 380	Module	A46	0 986 580 950	Module	A50
986 580 381	Module	A46	0 986 580 951	Module	A50
986 580 382	Module	A46	0 986 580 952	Module	A50
986 580 383	Module	A46	0 986 580 953	Module	A50
986 580 384	Module	A46	0 986 580 954	Module	A50
986 580 385	Module	A46	0 986 580 955	Module	A50
986 580 387	Module	A46	0 986 580 956	Module	A50
986 580 388	Module	A46	0 986 580 957	Module	A50
986 580 389	Module	A46	0 986 580 958	Module	A50
986 580 390	Module	A48	0 986 580 959	Module	A50
986 580 391	Module	A48	0 986 580 960	Module	A50
986 580 392	Module	A48	0 986 580 961	Module	A50
986 580 393	Module	A48	0 986 580 962	Kit	A58
986 580 394	Module	A48	0 986 580 965	Kit	A58
986 580 395	Module	A48	0 986 580 966	Kit	A58
986 580 396	Module	A48	0 986 580 967	Kit	A58
986 580 397	Module	A48	0 986 580 968	Kit	A60
986 580 398	Module	A48	0 986 580 970	Kit	A60
986 580 399	Module	A48	0 986 580 971	Kit	A60
986 580 414	Module	A48	0 986 580 990	Kit	A60
986 580 415	Module	A48	0 986 580 993	Module	A50
986 580 416	Other fuel pump	A90	0 986 580 994	Module	A50
986 580 417	Module	A48	0 986 580 995	Module	A50
986 580 418	Module	A48	0 986 580 999	Module	A50
986 580 801	Kit	A56	0 986 AG1 303	Other fuel pump	A90
986 580 802	Kit	A56	1 50		
986 580 803	Kit	A56	– <b>1</b> 58		
986 580 804	Kit	A58	1 582 881 054	Module	A52
986 580 806	Kit	A58	1 582 881 055	Module	A52
986 580 807	Kit	A58	1 582 881 056	Module	A52
986 580 808	Kit	A58	1 582 881 057	Module	A52
986 580 810	Kit	A58	1 582 980 014	Module	A52
986 580 820	Kit	A58	1 582 980 015	Module	A52
986 580 821	Kit	A58	1 582 980 026	Module	A52
986 580 823	Kit	A58	1 582 980 027	Module	A52
986 580 824	Kit	A58	1 582 980 029	Module	A52

# Visão geral do referência

(continuação)

nl

# Bestelnummer overzicht (vervolg)

pl

## Charakterystyka ogólna numer zamówienia (kontynuacja)

cs

## Přehled objednací číslo

(pokračování)

ru

## Обзорная информация номер для заказа (продопжение)



	Туре	
L 582 980 032	Module	A52
1 582 980 034	Module	A52
1 582 980 041	Module	A52
L 582 980 043	Module	A52
1 582 980 044	Module	A52
1 582 980 052	Module	A52
1 582 980 058	Module	A52
1 582 980 061	Module	A52
1 582 980 068	Module	A52
1 582 980 076	Module	A52
1 582 980 080	Module	A52
1 582 980 106	Module	A52
1 582 980 111	Module	A52
1 582 980 134	Module	A52
1 582 980 135	Module	A52
1 582 980 136	Module	A52
1 582 980 137	Module	A52
1 582 980 138	Module	A52
1 582 980 141	Module	A52
1 582 980 157	Module	A52
1 582 980 163	Module	A52
1 582 980 169	Module	A52
1 582 980 174	Module	A52
1 582 980 203	Module	A52
1 582 980 292	Module	A52
1 582 980 293	Module	A52
1 587 410 616	Module	A52
1 587 411 116	Module	A52
987		
1 987 580 000	Kit	A60
1 987 580 003	Kit	A60
1 987 580 007	Module	A52
1 987 580 010	Module	A52
1 987 580 011	Kit	A60
1 987 580 012	Module	A52
1 987 580 013	Module	A54
1 987 580 015	Module	A54
1 987 580 017	Module	A54
1 987 580 018	Module	A54
1 987 580 028	Kit	A60
1 987 580 029	Module	A54
1 987 580 030	Module	A54
1 987 580 033	Kit	A60
9 580		00
	Fuel Dumer FI/D 4	A 7.4
9 580 234 003	Fuel Pump EKP 4	A74
9 580 234 005	Fuel Pump EKP 4	A74
9 580 810 021	Fuel Pump EKP 3	A64
F 000		
F 000 TE0 085	Module	A54
F 000 TE1 394	Kit	A60
F 000 TE1 505	Kit	A60
E 000 TE1 54R	Kit	۸60

F 000 TE1 54R

Kit

A60

10B	1 bar	MFG	Ohne Füllstandsgeber
10L	Für Fahrzeuge mit 100 l Tankinhalt	MHE	Für Fahrzeuge mit Zusatzheizung
19G	Kraftstofftank 19 Gallonen (72 I)	MHE	Für Fahrzeuge ohne Zusatzheizung
25L	Für Fahrzeuge mit 125 l Tankinhalt	MMP	Für Fahrzeuge mit Multiplex-Datenbus
3ВА	3 bar	MMP	Für Fahrzeuge ohne Multiplex-Datenbus
40T	Für Fahrzeuge mit 40 l Tankinhalt	MPR	Für Fahrzeuge mit Rußpartikelfilter
50T	Für Fahrzeuge mit 50 l Tankinhalt	MPR	Für Fahrzeuge ohne Rußpartikelfilter
60L	Für Fahrzeuge mit 60   Tankinhalt	MRK	Für Fahrzeuge mit Kraftstoff-Rücklauf
70L	Für Fahrzeuge mit 70 l Tankinhalt	MTA	Für Fahrzeuge mit Metall-Kraftstofftank
85N	Nicht für Alkoholbetrieb	MXF	Kraftstofffilter im Tank verbaut
90L	Für Fahrzeuge mit 90 l Tankinhalt	MXF	Kraftstofffilter außerhalb vom Tank verbaut
ALK	Alkoholbetrieb	ND	Einbaugleiches Bosch-Erzeugnis oder Teil für Denso
AUZ	Austausch nur in Verbindung mit Füllstandsgeber 0 986 580 340	NFV	Nicht für Fahrzeuge mit Flexfuelbetrieb
BB2	Für Fahrzeugproduktion Korea	NFV	Für Fahrzeuge mit Flexfuelbetrieb
BET	Zusatzteile des Fahrzeugherstellers erforderlich	NGB	Nicht für Fahrzeuge mit Gasbetrieb
BFK	Für bleifreien Kraftstoff	NSF	Ohne Smart Fuel System
BGB	Erzeugnis nur für Gasbetrieb	ORK	Für Fahrzeuge ohne Kraftstoff-Rücklauf
BHO	Nicht für Behördenfahrzeug	RAB	Rechtsanbau
BIO	Für Biokraftstoff	SAZ	Satz
BIO	Nicht für Biokraftstoff	SIE	Einbaugleiches Bosch-Erzeugnis oder Teil für Siemens
ВО	Bosch, nur als Ersatz für Bosch-Ausrüstung	SIM	Für Siemens VDO Motorsteuerung
BOM	Für Bosch-Motorsteuerung	SIM	Nicht für Siemens VDO Motorsteuerung
DRR	Mit Druckregler	SSJ	Für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion
EPI	Einbaugleiches Bosch-Erzeugnis oder Teil für Pierburg	STZ	Für staubige Zonen
EU2	Für Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 2	STZ	Nicht für staubige Zonen
EU3	Für Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 3	SUE	Für Fahrzeuge mit Abgasnorm SULEV+ (Super Ultra-Low Emission Vehicles)
EU4	Für Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 4	TFP	Tankförderpumpe (In-Tank)
EU5	Für Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 5	TMK	Für Fahrzeuge ohne Kraftstoffkühlung
FEN	Für Fahrzeuge mit normaler Federung	TRO	Für Tropen
FKR	Für Fahrzeuge mit kurzem Radstand	TRO	Nicht für Tropen
FMB	Für Fahrzeuge mit Bordcomputer	TU3	3 Türen
FMB	Für Fahrzeuge ohne Bordcomputer	TW	Eingebautes Erzeugnis muss am Fahrzeug oder Motor ermittelt werden.
FMH	Für Fahrzeuge mit Standheizung	U20	Nicht nach kalifornischem Abgasgesetz
FMH	Für Fahrzeuge ohne Standheizung	UKP	Mit ungeregelter Kraftstoffpumpe
GKP	Mit geregelter Kraftstoffpumpe	ULE	Für Fahrzeuge mit Abgasnorm ULEV (Ultra-Low Emission Vehicles)
GS	Für Fahrzeuge mit Handschaltgetriebe	UVJ	Universal
KOB	Für Kombiwagen	VAN	Für VAN
KTA	Für Fahrzeuge mit Kunststoff-Kraftstofftank	VDO	Einbaugleiches Bosch-Erzeugnis oder Teil für VDO
<del>KZO</del>	Nicht für kalte Zonen	VEA	Nicht verstärkte Ausführung
LAB	Linksanbau	WLK	Für Fahrzeuge mit Warnleuchte für Kraftstoffvorrat
LIM	Für Limousine	WW	Wahlweise
LLE	Für Linkslenker	Y03	Für Fahrzeugproduktion Deutschland
MBE	Nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor	YL9	Ohne Dampfrückgewinnungssystem beim Auftanken
MEB	Mit Einspritzsystem Bosch	ZB1	Externer Filter
MEW	Mit Einspritzsystem Weber	ZB2	Interner Filter
MFG	Mit Füllstandsgeber	ZE	Zwei erforderlich



Pkw / Kleintransporter



Bestellnummer



Datum / Einbauzeitraum



Abbildung



Тур



Exportland



Sonderfälle




Gegenüberstellung



Bosch Automotive Aftermarket 2017 | 2018





10B	1 bar	MHE	For vehicles with supplementary heater
10L	For vehicles with 100 I tank capacity	MHE	For vehicles without supplementary heater
19G	Fuel tank 19 gallons (72 liters)	MMP	For vehicles with multiplex data bus
25L	For vehicles with 125 I tank capacity	MMP	For vehicles without multiplex data bus
ЗВА	3 bar	MPR	For vehicles with particulate filter
40T	For vehicles with 40 I tank capacity	MPR	For vehicles without particulate filter
50T	For vehicles with 50 I tank capacity	MRK	For vehicles with fuel return
60L	For vehicles with 60 I tank capacity	MTA	For vehicles with metal fuel tank
70L	For vehicles with 70 I tank capacity	MXF	Fuel filter fitted in tank
85N	Not for alcohol operation	MXF	Fuel filter fitted outside tank
90L	For vehicles with 90 I tank capacity	ND	Interchangeable Bosch product or part for Denso
ALK	Alcohol operation	NFV	Not for vehicles with flex fuel operation
AUZ	Replacement only in conjunction with level sensor 0 986 580 340	NEV	For vehicles with flex fuel operation
BB2	For vehicle production in Korea	NGB	Not for vehicles running on gas
BET	Additional components from vehicle manufacturer required	NSF	Without smart fuel system
BFK	For unleaded fuel	ORK	For vehicles without fuel return
BGB	Product for gas operation only	RAB	Right side mounting
BHO	Not for official vehicle	SAZ	Set
BIO	For biofuel	SIE	Interchangeable Bosch product or part for Siemens
BIO	Not for biofuel	SIM	For Siemens VDO engine management
BO	Bosch, only as replacement for Bosch equipment	SIM	Not for Siemens VDO engine management
BOM		SSJ	For vehicles with Start-Stop function
DRR	For Bosch engine management system  With pressure regulator	STZ	For dusty zones
EPI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	STZ	
EU2	Interchangeable Bosch product or part for Pierburg	SUE	Not for dusty zones
	For vehicles with emission standard Euro 2	30E	For vehicles with emission standard SULEV+ (Super Ultra-Low Emission Vehicles)
EU3	For vehicles with emission standard Euro 3		•
EU4	For vehicles with emission standard Euro 4	TFP	In-tank fuel supply pump
EU5	For vehicles with emission standard Euro 5	TMK	For vehicles without fuel cooling
FEN	For vehicles with standard suspension	TRO	For tropics
FKR	For vehicles with short wheelbase	TRO	Not for tropics
FMB	For vehicles with on-board computer	TU3	3 doors
FMB	For vehicles without on-board computer	TW	The product fitted must be identified on the vehicle or engine
FMH	For vehicles with auxiliary heater	U20	Except California emissions
FMH	For vehicles without auxiliary heater	UKP	With non-regulated fuel pump
GKP	With regulated fuel pump	ULE	With emission standard ULEV (Ultra Low Emission Vehicles) (Ultra-Low
GS	For vehicles with manual transmission		Emission Vehicles)
KOB	For station wagon	UVJ	Universal
KTA	For vehicles with plastic fuel tank	VAN	For VAN
<del>KZO</del>	Not for cold climates	VDO	Interchangeable Bosch product or part for VDO
LAB	Left side mounting	VEA	Not heavy duty version
LIM	For limousine	WLK	For vehicles with fuel warning lamp
LLE	For LHD vehicles	WW	Optional
MBE	Only for vehicles with gasoline engine	Y03	For German vehicle production
MEB	With Bosch injection system	YL9	Without refuel vapor recovery
MEW	With Weber injection system	ZB1	External filter
MFG	With level sensor	ZB2	Internal filter
MFG	Without level sensor	ZE	Two required



Passenger cars/Small vans



Part number



Date/ Production period



Illustration



Type



Export market



Special case



Cross-reference



Bosch Automotive Aftermarket 2017 | 2018





Information/Explanations



Page reference



Electric fuel pump (in-line/in-tank)



Electric fuel pump (in-line/in-tank) with components



EKP module



EKP suction module



Engine type



Capacity in I/ccm



Engine power output in kW



10B	1 bar				
10L	Pour véhicules avec réservoir de 100 l				
19G	Réservoir à carburant 19 gallons (72 l)				
25L	Pour véhicules avec réservoir de 125 l				
3BA	3 bars				
40T	Pour véhicules avec réservoir de 40 l				
50T	Pour véhicules avec réservoir de 50 l				
60L	Pour véhicules avec réservoir de 60 l				
70L	Pour véhicules avec réservoir de 70 l				
85N	Pas pour le fonctionnement à l'alcool				
90L	Pour véhicules avec réservoir de 90 l				
ALK	Fonctionnement à l'alcool				
AUZ	Échange standard uniquement en lien avec le capteur de niveau 0 986 580 340				
BB2	Pour production de véhicules Corée				
BET	Pièces supplémentaires du constructeur automobile nécessaires				
BFK	Pour carburant sans plomb				
BGB	Produit uniquement pour fonctionnement au GPL				
BHO	Pas pour véhicules administratifs				
BIO	Pour biocarburant				
BIO	Pas pour biocarburant				
ВО	Bosch, uniquement comme remplacement pour équipement Bosch				
BOM	Pour commande moteur Bosch				
DRR	Avec régulateur de pression				
EPI	Produit Bosch équivalent ou pièce pour Pierburg				
EU2	Pour véhicules avec norme antipollution Euro 2				
EU3	Pour véhicules avec norme antipollution Euro 3				
EU4	Pour véhicules avec norme antipollution Euro 4				
EU5	Pour véhicules avec norme antipollution Euro 5				
FEN	Pour véhicules à suspension standard				
FKR	Pour véhicules à empattement court				
FMB	Pour véhicules avec ordinateur de bord				
FMB	Pour véhicules sans ordinateur de bord				
FMH	Pour véhicules avec chauffage auxiliaire				
FMH GKP	Pour véhicules sans chauffage auxiliaire				
GS	Avec pompe à carburant régulée Pour véhicules avec boîte manuelle				
KOB	Pour break				
KTA	Pour véhicules avec réservoir de carburant en plastique				
KZO	Pas pour zones froides				
LAB	Montage à gauche				
LIM	Pour berline				
LLE	Pour véhicules avec direction à gauche				
MBE	Uniquement pour véhicules avec moteur essence				
MEB	Avec système d'injection Bosch				
MEW	Avec système d'injection Bosch  Avec système d'injection Weber				
MFG	Avec capteur de niveau				
MFG	Sans capteur de niveau				
an <del>a</del>	ours cupicar de niveau				

MHE	Pour véhicules avec chauffage auxiliaire				
MHE	Pour véhicules sans chauffage auxiliaire				
MMP	Pour véhicules avec bus de données Multiplex				
MMP	Pour véhicules sans bus de données Multiplex				
MPR	Pour véhicules avec filtre à particules				
MPR	Pour véhicules sans filtre à particules				
MRK	Pour véhicules avec retour du carburant				
MTA	Pour véhicules avec réservoir de carburant métallique				
MXF	Filtre à carb. monté ds réservoir				
MXF	Filtre à carb. monté hors du réservoir				
ND	Produit Bosch équivalent ou pièce pour Denso				
NFV	Pas pour véhicules fonctionnant en flexfuel				
NFV	Pour véhicules avec mode Flexfuel				
NGB	Pas pour véhicules fonctionnant au GPL				
NSF	Sans Smart Fuel System				
ORK	Pour véhicules sans retour du carburant				
RAB	Montage à droite				
SAZ	Jeu				
SIE	Produit Bosch équivalent ou pièce pour Siemens				
SIM	Pour commande de moteur VDO Siemens				
SIM	Pas pour commande de moteur VDO Siemens				
SSJ	Pour véhicules avec fonction démarrage-arrêt				
STZ	Pour zones poussiéreuses				
STZ	Pas pour zones poussiéreuses				
SUE	Pour véhicules avec norme antipollution SULEV+ (Super Ultra-Low Emission Vehicles)				
TFP	Pompe de préalimentation intégrée au réservoir				
TMK	Pour véhicules sans refroidissement du carburant				
TRO	Pour climats tropicaux				
TRO	Pas pour climats tropicaux				
TU3	3 portes				
TW	Le produit monté doit être déterminé sur le véhicule ou le moteur.				
U20	Pas d'après la législation antipollution californienne				
UKP	Avec pompe à carburant non régulée				
ULE	Pour véhicules avec norme antipollution ULEV (Ultra-Low Emission Vehicles)				
UVJ	Universel				
VAN	Pour VAN				
VDO	Produit Bosch équivalent ou pièce pour VDO				
VEA	Pas version renforcée				
WLK	Pour véhicules avec témoin d'avertissement pour réserve de carburant				
WW	Au choix				
Y03	Pour production de véhicules Allemagne				
YL9	Sans système de récupération de vapeur lors du plein				
ZB1	Filtre externe				



Voiture particulière / véhicule utilitaire léger



Référence



Date/période de montage



! ?

Illustration



ZB2

Type

Filtre interne 2 nécessaires



Pays d'exportation



Cas spécial



Comparaison

Bosch Automotive Aftermarket





Information / explication



Renvoi à la page



Pompe électrique à carburant (interne/intégrée au réservoir)



Pompe électrique à carburant (interne/intégrée au réservoir) avec pièces



EKP module



EKP module d'aspiration



Type de moteur



Cylindrée en I/cm3



Puissance du moteur en kW



10B	1 bar	MFG	Senza trasduttore livello riempimento
10L	Per veicoli con capacità serbatoio 100 l	MHE	Per veicoli con riscaldamento supplementare
19G	Serbatoio carburante 19 galloni (72 l)	MHE	Per veicoli senza riscaldamento supplementare
25L	Per i veicoli con contenuto serbatoio da 125 l	MMP	Per veicoli con bus dati multiplex
3BA	3 bar	MMP	Per veicoli senza bus dati multiplex
40T	Per veicoli con contenuto serbatoio da 40 l	MPR	Per veicoli con filtro antiparticolato
50T	Per veicoli con contenuto serbatoio da 50 l	MPR	Per veicoli senza filtro antiparticolato
60L	Per veicoli con capacità serbatoio 60 l	MRK	Per veicoli con ritorno carburante
70L	Per veicoli con capacità serbatoio 70 l	MTA	Per veicoli con serbatoio carburante in metallo
85N	Non per funzionamento ad alcol	MXF	Filtro carburante montato nel serbatoio
90L	Per i veicoli con contenuto serbatoio da 90 l	MXF	Filtro carburante montato fuori dal serbatoio
ALK	Funzionamento ad alcool	ND	Prodotto Bosch identico o componente per Denso
AUZ	Sostituzione solo in combinazione con il sensore di livello di riempimento 0 986	NFV	Non per veicoli con carburante Flex
	580 340	NFV	Per veicoli con funzionamento Flexfuel
BB2	Per produzione veicoli Corea	NGB	Non per veicoli con funzionamento a gas
BET	Necessari componenti supplementari del costruttore del veicolo	NSF	Senza sistema Smart Fuel
BFK	Per carburante senza piombo	ORK	Per veicoli senza ritorno carburante
BGB	Prodotto solo per il funzionamento a gas	RAB	Montaggio a destra
<del>BH0</del>	Non per i veicoli delle autorità	SAZ	Serie
BIO	Per biodiesel	SIE	Prodotto Bosch equivalente o pezzo per Siemens
BIO	Non per biodiesel	SIM	Per Siemens gestione motore VDO
ВО	Solo come ricambio per l'equipaggiamento Bosch	SIM	Non per Siemens gestione motore VDO
BOM	Per gestione motore Bosch	SSJ	Per veicoli con funzione di avviamento/arresto
DRR	Con regolatore di pressione	STZ	Per zone polverose
EPI	Prodotto Bosch equivalente o pezzo per Pierburg	STZ	Non per zone polverose
EU2	Per veicoli con norma sui gas di scarico Euro 2	SUE	Per veicoli con norma gas di scarico SULEV+ (Super Ultra-Low Emission
EU3	Per veicoli con norma sui gas di scarico Euro 3		Vehicles)
EU4	Per veicoli con norma sui gas di scarico Euro 4	TFP	Pompa alimentazione carburante (In-Tank)
EU5	Per veicoli con norma sui gas di scarico Euro 5	TMK	Per veicoli senza raffreddamento carburante
FEN	Per veicoli con sospensioni normali	TRO	Per climi tropicali
FKR	Per veicoli a passo corto	TRO	Non per climi tropicali
FMB	Per veicoli con computer di bordo	TU3	3 porte
FMB	Per veicoli senza computer di bordo	TW	Il prodotto montato deve essere rilevato sul veicolo o sul motore.
FMH	Per veicoli con riscaldamento autonomo	U20	Non secondo la legge sui gas di scarico californiana
FMH	Per veicoli senza riscaldamento autonomo	UKP	Con pompa carburante non regolata
GKP	Con pompa carburante regolata	ULE	Per veicoli con norma gas di scarico ULEV (Ultra Low Emission Vehicles)
GS	Per veicoli con cambio meccanico	UVJ	Universal
KOB	Per station wagon	VAN	Per VAN
KTA	Per veicoli con serbatoio carburante in materiale sintetico	VDO	Prodotto Bosch equivalente o pezzo per VDO
<del>KZO</del>	Non per zone fredde	VEA	Versione non rinforzata
LAB	Montaggio a sinistra	WLK	Per veicoli con spia del carburante
LIM	Per berlina	ww	A scelta
LLE	Per guida a sinistra	Y03	Per produzione veicoli Germania
MBE	Solo per veicoli con motore a benzina	YL9	Senza sistema di recupero vapori durante il rifornimento
MEB	Con sistema di iniezione Bosch	ZB1	Filtro esterno
MEW	Con sistema di iniezione Weber	ZB2	Filtro interno
MFG	Con trasduttore livello riempimento	ZE	Sono necessari due pezzi



Autovettura / furgone



Numero di ordinazione



Data/Periodo di montaggio



! ?

Illustrazione



Tipo



Paese d'esportazione



Caso specifico



Confronto

Bosch Automotive Aftermarket





Informazione / dichiarazione



Rimando ad un'altra pagina



Elettropompa carburante (in-line/in-tank)



Elettropompa carburante (in-line/in-tank) con componenti



Modulo EKP



Modulo di aspirazione EKP



Tipo motore



Cilindrata in I/ccm



Potenza motore in kW



10B	1 bar		
10L	Para vehículos con depósito de 100 l de capacidad		
19G	Depósito de combustible de 19 galones (72 l)		
25L	Para vehículos con una capacidad de depósito de 125 l		
3BA	3 bar		
40T	Para vehículos con una capacidad de depósito de 40 l		
50T	Para vehículos con una capacidad de depósito de 50 l		
60L	Para vehículos con depósito de 60 l de capacidad		
70L	Para vehículos con depósito de 70 l de capacidad		
85N	No para uso c al.		
90L	Para vehículos con una capacidad de depósito de 90 l		
ALK	Funcionamiento con alcohol		
AUZ	Sustitución sólo en combinación con ind. estado llen. 0 986 580 340		
BB2	Para producción de vehículos de Corea		
BET	Piezas adicionales del fabricante del vehículo necesarias		
BFK	Para combustible sin plomo		
BGB	Producto únicamente para funcionamiento con gas		
BHO	No para vehículo oficial		
BIO	Para biocarburante		
BIO	No para biocarburante		
ВО	Bosch, sólo como producto de substitución para el equipo Bosch		
BOM	Para control de motores Bosch		
DRR	Con regulador de presión		
EPI	Producto Bosch de dimensiones idénticas para Pierburg		
EU2	Para vehículos con norma de gases de escape EURO 2		
EU3	Para vehículos con norma de gases de escape EURO 3		
EU4 EU5	Para vehículos con norma de gases de escape EURO 4		
FEN	Para vehículos con norma de gases de escape EURO 5 Para vehículos con suspensión normal		
FKR	Para vehículos con corta distancia entre ejes		
FMB	Para vehículos con ordenador de a bordo		
FMB	Para vehículos sin ordenador de a bordo		
FMH	Para vehículos sin ordenador de a bordo  Para vehículos con calefacción independiente		
FMH	Para vehículos sin calefacción independiente		
GKP	Con bomba de combustible con regulación		
GS	Para vehículos con cambio manual		
KOB	Para vehículos combinados		
KTA	Para vehículos con depósito de combustible de plástico		
<del>KZ0</del>	No para zonas frías		
LAB	Montaje a la izquierda		
LIM	Para berlina		
LLE	Para dirección a la izquierda		
MBE	Sólo para vehículos con motor de gasolina		
MEB	Con sistema de inyección Bosch		
MEW	•		
MFG	Con transmisor de estado de llenado		
MFG	Sin sensor de nivel		
-			

MHE	Para vehículos con calefacción independiente		
MHE	Para vehículos sin calefacción independiente		
MMP	Para vehículos con bus de datos Multiplex		
MMP	Para vehículos sin bus de datos Multiplex		
MPR	Para vehículos con filtro de partículas de hollín		
MPR	Para vehículos sin filtro de partículas de hollín		
MRK	Para vehículos con retorno de combustible		
MTA	Para vehículos con depósito de combustible metálico		
MXF	filtro de combustible instalado en el depósito		
MXF	Filtro de combustible instalado fuera del depósito		
ND	Producto Bosch de igual montaje o pieza para Denso		
NFV	No para vehículos con funcionamiento con biocombustible		
NFV	Para vehículos con servicio de combustible flexible		
NGB	No para vehículos con funcionamiento con gas		
NSF	Sin sistema Smart Fuel		
ORK	Para vehículos sin retorno de combustible		
RAB	montaje a la derecha		
SAZ	Juego		
SIE	Producto o pieza Bosch de dimensiones idénticas para Siemens		
SIM	Para control del motor Siemens VDO		
SIM	No para control del motor Siemens VDO		
SSJ	Para vehículos con función de arranque/parada		
STZ	Para zonas polvorientas		
STZ	No para zonas polvorientas		
SUE	Para vehículos con norma de gases de escape SULEV+ (Super Ultra-Low		
	Emission Vehicles)		
TFP	Bomba de alimentación en el depósito		
TMK	Para vehículos sin refrigeración de combustible		
TRO	Para los trópicos		
TRO	No para los trópicos		
TU3	3 puertas		
TW	El producto montado se debe determinar en el vehículo o en el motor.		
U20	No según la ley de emisión de gases de California		
UKP	Con bomba de combustible sin regulación		
ULE	Para vehículos con norma de gases de escape ULEV (Ultra-Low Emission		
	Vehicles)		
UVJ	Universal		
VAN	Para monovolumen		
VDO	Producto o pieza Bosch de dimensiones idénticas para VDO		
WLK	Versión no reforzada		
	Para vehículos con luz de aviso de la reserva de combustible		
WW Y03	A elección Para producción de vehículos de Alemania		
YL9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ZB1	Sin sistema de recuperación a vapor en el abastecimiento Filtro externo		
ZB1	Filtro interno		
ZB2	FILLO IIILETTIO		



Turismo / furgoneta



Número de referencia



Fecha/periodo de fabricación



! ?

Ilustración



Modelo

Filtro interno 2 necesarios



País de exportación



Caso especial



Confrontación

Bosch Automotive Aftermarket





Información / explicación



Referencia de página



Electrobomba del combustible (en línea/en depósito)



Electrobomba del combustible (en línea/en depósito) con piezas



Módulo EKP



Módulo de aspiración EKP



Tipo de motor



Cilindrada en I/ccm



Potencia del motor en kW





10B	1 bar
10L	Para veículos com tanque de 100 l
19G	Tanque de combustível de 19 galões (72 l)
25L	Para veículos com tanque com capacidade para 125 l
3BA	3 bar
40T	Para veículos com tanque com capacidade para 40 l
50T	Para veículos com capacidade do tanque de 50 l
60L	Para veículos com tanque de 60 l
70L	Para veículos com tanque de 70 l
85N	Não para operação com álcool
90L	Para veículos com tanque com capacidade para 90 l
ALK	Funcionamento a álcool
AUZ	Troca apenas em ligação com o indicador de nível de enchimento 0 986 580 340
BB2	Para produção de veículos Coreia
BET	Necessário peças sobressalentes fabricante veículo
BFK	Para gasolina sem chumbo
BGB	O produto destina-se apenas ao funcionamento a gás
BHO	Não para veículo de entidades públicas
BIO	Para biocombustíveis
BIO	Não para biocombustíveis
ВО	Bosch, somente como peça de reposição para equipamento Bosch
BOM	Para o sistema de gerenciamento do motor da Bosch
DRR	Com regulador de pressão
EPI	Produto ou peça Bosch equivalente para Pierburg
EU2	Para veículos com norma relativa aos gases de escape Euro 2
EU3	Para veículos com norma relativa aos gases de escape Euro 3
EU4	Para veículos com norma relativa aos gases de escape Euro 4
EU5	Para veículos com norma relativa aos gases de escape Euro 5
FEN	Para veículos com suspensão normal
FKR	Para veículos com distância entre eixos curta
FMB	Para veículos com computador de bordo
FMB	Para veículos sem computador de bordo
FMH	Para veículos com aquecimento auxiliar
FMH	Para veículos sem aquecimento auxiliar
GKP	Com bomba de combustível regulada
GS	Para veículos com caixa de câmbio manual
KOB	Para perua
KTA	Para veículos com tanque de combustível em plástico
<del>KZO</del>	Não adequado para regiões frias
LAB	Montagem à esquerda
LIM	Para limusine
LLE	Para volante à esquerda
MBE	Somente para veículos com motor a gasolina
MEB	Com sistema de injeção Bosch
MEW	Com sistema de injeção Weber
MFG	Com sensor do nível de enchimento
MFG	Sem indicador do nível

MHE	Para veículos com aquecimento adicional
MHE	Para veículos sem aquecimento adicional
MMP	Para veículos com bus de dados Multiplex
MMP	Para veículos sem bus de dados Multiplex
MPR	Para veículos com filtro de partículas de fuligem
MPR	Para veículos sem filtro de partículas de fuligem
MRK	Para veículos com retorno de combustível
MTA	Para veículos com tanque de combustível em metal
MXF	Filtro de combustível instalado no tanque
MXF	Filtro de combustível instalado fora do tanque
ND	Produto Bosch de montagem idêntica ou peça para Denso
NFV	Não para veículos a multicombustível
NFV	Para veículos com funcionamento a Flexfuel
NGB	Não para veículos com funcionamento a gás
NSF	Sem sistema Smart Fuel
ORK	Para veículos sem retorno de combustível
RAB	Montagem à direita
SAZ	Kit
SIE	Produto ou peça Bosch equivalente para Siemens
SIM	Para Siemens gerenciamento do motor VDO
SIM	Não para Siemens gerenciamento do motor VDO
SSJ	Para veículos com função de arranque/paragem
STZ	Para zonas poeirentas
STZ	Não para zonas poeirentas
SUE	Para veículos com níveis de emissão SULEV+ (Super Ultra-Low Emission Vehicles)
TFP	
TMK	Bomba de alimentação no tanque (no interior do tanque)
TRO	Para veículos sem refrigeração do combustível Para trópicos
TRO	Não para climas tropicais
TU3	3 portas
TW	Produto montado tem que ser averiguado no veículo ou no motor.
U20	Não está de acordo com a legislação californiana sobre gases de escapamento
UKP	Com bomba de combustível não regulada
ULE	Para veículos com norma relativa aos gases de escape ULEV (Ultra-Low
022	Emission Vehicles)
UVJ	Universal
VAN	Para VAN
VDO	Produto ou peça Bosch equivalente para VDO
VEA	Versão não reforçada
WLK	Para veículos com lâmpada de aviso de reserva de combustível
ww	Opcional
Y03	Para produção de veículos Alemanha
YL9	Sem sistema de recuperação de vapor durante o reabastecimento
ZB1	Filtro externo



Veículo ligeiro / Furgão



Número de pedido



Data/Período de instalação



Ilustração



ZB2

ZE

Tipo

Filtro interno

Necessários dois



País de exportação



Caso especial



Confrontação

Bosch Automotive Aftermarket





Informação / explicação



Referência do lado



Bomba elétrica de combustível (inline/no interior do tanque)



Bomba elét. de comb. (inline/no interior do tanque) com peças



Módulo EKP



Módulo EKP de aspiração



Tipo de motor



Cilindrada em I/ccm



Potência do motor em kW



10B	1 bar
10L	Voor voertuigen met 100 l tankinhoud
19G	Brandstoftank van 19 gallon (72 l)
25L	Voor voertuigen met een tankinhoud van 125 l
3BA	3 bar
40T	Voor voertuigen met een tankinhoud van 40 l
50T	Voor voertuigen met een tankinhoud van 50 l
60L	Voor voertuigen met 60 I tankinhoud
70L	Voor voertuigen met 70 I tankinhoud
85N	Niet voor alcohol als brandstof
90L	Voor voertuigen met een tankinhoud van 90 l
ALK	Werking op alcohol
AUZ	Vervangen alleen in combinatie met vulniveausensor 0 986 580 340
BB2	Voor in Korea geproduceerde voertuigen
BET	Extra onderd. V. voertuigfabrikant vereist
BFK	Voor loodvrije brandstof
BGB	Product alleen motoren op gas
BHO	Niet voor overheidsvoertuigen
BIO	Voor biobrandstof
BIO	Niet voor biobrandstof
ВО	Bosch, alleen als vervangend product voor Bosch-uitrusting
BOM	Voor motormanagementsysteem van Bosch
DRR	Met drukregelaar
EPI	Bosch-product met identieke inbouw of onderdeel voor Pierburg
EU2	Voor voertuigen met uitlaatgasemissienorm EURO 2
EU3	Voor voertuigen met uitlaatgasemissienorm EURO 3
EU4	Voor voertuigen met uitlaatgasemissienorm EURO 4
EU5	Voor voertuigen met uitlaatgasemissienorm EURO 5
FEN	Voor voertuigen met een normale vering
FKR	Voor voertuigenmet korte wielbasis
FMB	Voor voertuigen met boordcomputer
FMB	Voor voertuigen zonder boordcomputer
FMH	Voor voertuigen met standverwarming
FMH	Voor voertuigen zonder standverwarming
GKP	Met geregelde brandstofpomp
GS	Voor voertuigen met handgeschakelde transmissie
KOB	Voor stationwagens
KTA KZO	Voor voertuigen met een brandstoftank in kunststof
	Niet voor koude klimaat
LAB	Montage links Voor sedan
LIM	
MBE	Voor voertuigen met stuur links
	Alleen voor voertuigen met benzinemotor
MEB	Met injectiesysteem van Bosch
MEW	Met vulneikenner
MFG	Met vulpeilsensor  Zonder vloeistofniveausensor
WIFE	Zonder vioeistorniveausensor

MHE	Voor voertuigen met hulpverwarming
MHE	Voor voertuigen zonder hulpverwarming
MMP	Voor voertuigen met Multiplex-databus
MMP	Voor voertuigen zonder multiplex-databus
MPR	Voor voertuigen met roetdeeltjesfilter
MPR	Voor voertuigen zonder roetdeeltjesfilter
MRK	Voor voertuigen met brandstofterugloop
MTA	Voor voertuigen met een metalen brandstoftank
MXF	Brandstoffilter in tank ingebouwd
MXF	Brandstoffilter buiten tank ingebouwd
ND	Inbouwidentiek Bosch-certificaat of onderdeel voor Denso
NFV	Niet voor voertuigen met flexfuel
NFV	Voor voertuigen met flexfuelwerking
NGB	Niet voor voertuigen met motoren op gas
NSF	zonder Smart Fuel System
ORK	Voor voertuigen zonder brandstofterugloop
RAB	Aanbouw rechts
SAZ	Set
SIE	Bosch-product met identieke inbouw of onderdeel voor Siemens
SIM	Voor Siemens, VDO-Motorsturing
SIM	Niet voor Siemens, VDO-Motorsturing
SSJ	Voor voertuigen met start-stop-functie
STZ	Voor stoffige zones
STZ	Niet voor stoffige zones
SUE	voor voertuigen met uitlaatgasnorm SULEV+ (Super Ultra-Low Emission
	Vehicles)
TFP	Voedingspomp in de tank
TMK	Voor voertuigen zonder brandstofkoeling
TRO	Voor de tropen
TRO	Niet voor de tropen
TU3	3 deuren
TW	Ingebouwd product moet aan het voertuig of de motor gedetecteerd worden.
U20	Niet conform de Californische uitlaatgassenwetgeving
UKP	Met ongeregelde brandstofpomp
ULE	Voor voertuigen met uitlaatgasnorm ULEV (Ultra-Low Emission Vehicles)
UVJ	Universeel
VAN	Voor VAN
VDO	Bosch-product met identieke inbouw of onderdeel voor VDO
VEA	Niet-versterkte uitvoering
WLK	Voor voertuigen met waarschuwingslampje voor brandstofniveau
WW	In optie
Y03	Voor in Duitsland geproduceerde voertuigen
YL9	Zonder dampretoursysteem bij het tanken
ZB1	Extern filter



 $Personenwagen\,/\,bestelbus$ 



Artikelnummer



 ${\tt Datum/\,Ingebouwd\,van} \dots {\sf tot} \dots$ 



Afbeelding



Type

Intern filter
Twee noodzakelijk



Exportland




Speciaal geval



Tegen over stelling











10B	1 bar	MHE	Do pojazdów z do
10L	Dla pojazdów ze 100-litrowym zbiornikiem paliwa	MHE	Do pojazdów bez
19G	Zbiornik paliwa: 19 galonów (72 I)	MMP	Dla pojazdów z ma
25L	Dla pojazdów o pojemności zbiornika paliwa 125 l	MMP	Dla pojazdów bez
3ВА	3 bar	MPR	Dla pojazdów z filt
40T	Dla pojazdów o pojemności zbiornika paliwa, wynoszącej 40 l	MPR	Dla pojazdów bez
50T	Dla pojazdów o pojemności zbiornika paliwa 50 l	MRK	Dla pojazdów z pr
60L	Do pojazdów o pojemności zbiornika paliwa 60 l	MTA	Dla pojazdów z me
70L	Dla pojazdów ze 70-litrowym zbiornikiem paliwa	MXF	Filtr paliwa zamon
85N	Nie do zasilania alkoholem	MXF	Filtr paliwa zamon
90L	Dla pojazdów o pojemności zbiornika paliwa 90 l	ND	Produkt firmy Bos
ALK	Zasilanie alkoholem	NFV	Nie do pojazdów z
AUZ	Wymiana tylko w połączeniu z czujnikiem poziomu 0 986 580 340	NFV	Dla pojazdów z try
BB2	Dla produkcji pojazdów w Korei	NGB	Nie dotyczy pojazo
BET	Wymagane dodatkowe części od producenta pojazdu	NSF	Bez systemu Sma
BFK	Do paliwa bezołowiowego	ORK	Dla pojazdów bez
BGB	Produkt tylko do eksploatacji gazowej	RAB	Montaż z prawej s
вно	Nie dotyczy pojazdu dla organów władzy	SAZ	Zestaw
BIO	Dla biopaliwa	SIE	Produkt firmy Bos
BIO	Nie dla biopaliwa	SIM	Dla układu sterow
ВО	Bosch, jedynie jako część zamienna do wyposażenia Boscha	SIM	Nie dla układu ste
BOM	Do sterowania silników firmy Bosch	SSJ	Dla pojazdów z fu
DRR	Z regulatorem ciśnienia	STZ	Dla stref zapylony
EPI	Produkt firmy Bosch identyczny pod względem montażu lub część do Pierburga	STZ	Nie dla stref zapyl
EU2	Dla pojazdów z normą emisji spalin Euro 2	SUE	Dla pojazdów, spe
EU3	Dla pojazdów z normą emisji spalin Euro 3		Emission Vehicles
EU4	Dla pojazdów z normą emisji spalin Euro 4	TFP	Pompa tłocząca b
EU5	Dla pojazdów z normą emisji spalin Euro 5	TMK	Dla pojazdów bez
FEN	Do pojazdów z normalnym uresorowaniem	TRO	Do warunków trop
FKR	Dla pojazdów z krótkim rozstawem kół	TRO	Nie do klimatu tro
FMB	Do pojazdów z komputerem pokładowym	TU3	3 drzwi
FMB	Dla pojazdów bez komputera pokładowego	TW	Zamontowany wy
FMH	Dla pojazdów z ogrzewaniem niezależnym od silnika	U20	Niezgodność z kal
FMH	Dla pojazdów bez ogrzewania postojowego	UKP	Z nieregulowaną p
GKP	Z regulowaną pompą paliwową	ULE	Dla pojazdów spe
GS	Do pojazdów z ręczną skrzynią biegów		Emission Vehicles
КОВ	Do samochodów kombi	UVJ	Uniwersalne
KTA	Dla pojazdów ze zbiornikiem paliwa z tworzywa sztucznego	VAN	Dla VAN
<del>KZO</del>	Nie do zimnych stref klimatycznych	VDO	Produkt firmy Bos
LAB	Montaż z lewej strony	VEA	Nie wersja z doda
LIM	Dla limuzyny	WLK	Dla pojazdów z lar
LLE	Dla pojazdów z kierownicą z lewej strony	ww	Do wyboru
MBE	Tylko dla pojazdów z silnikiem benzynowym	Y03	Dla pojazdów pro
MEB	Z układem wtryskowym firmy Bosch	YL9	Bez systemu odzy
MEW	Z układem wtryskowym Weber	ZB1	Filtr zewnętrzny
MFG	Z czujnikiem poziomu	ZB2	Filtr wewnętrzny
MFG	Bez czujnika poziomu	ZE	Konieczne dwa

MHE	Do pojazdów z dodatkowym ogrzewaniem
MHE	Do pojazdów bez ogrzewania dodatkowego
ММР	Dla pojazdów z magistralą danych Multiplex
MMP	Dla pojazdów bez magistrali danych Multiplex
MPR	Dla pojazdów z filtrem cząstek sadzy
MPR	Dla pojazdów bez filtra sadzy
MRK	Dla pojazdów z przewodem powrotnym paliwa
MTA	Dla pojazdów z metalowym zbiornikiem na paliwo
MXF	Filtr paliwa zamontowany w zbiorniku paliwa
MXF	Filtr paliwa zamontowany poza zbiornikiem paliwa
ND	Produkt firmy Bosch identyczny montażowo lub część dla Denso
NFV	Nie do pojazdów z trybem flexfuel
NFV	Dla pojazdów z trybem mieszanki benzyny i etanolu
NGB	Nie dotyczy pojazdów z silnikiem na gaz
NSF	Bez systemu Smart Fuel
ORK	Dla pojazdów bez przewodu powrotnego paliwa
RAB	Montaż z prawej strony
SAZ	Zestaw
SIE	Produkt firmy Bosch identyczny pod względem montażu lub część do Siemensa
SIM	Dla układu sterowania silnika Siemens VDO
SIM	Nie dla układu sterowania silnika Siemens VDO
SSJ	Dla pojazdów z funkcją start/stop
STZ	Dla stref zapylonych
STZ	Nie dla stref zapylonych
SUE	Dla pojazdów, spełniających wymagania normy spalin SULEV+ (Super Ultra-Low
	Emission Vehicles)
TFP	Pompa tłocząca baku
TMK	Dla pojazdów bez układu chłodzenia paliwa
TRO	Do warunków tropikalnych
TRO	Nie do klimatu tropikalnego
TU3	3 drzwi
TW	Zamontowany wyrób musi być zidentyfikowany w pojeździe lub silniku.  Niezgodność z kalifornijskimi normami emisji spalin
U20 UKP	Z nieregulowaną pompą paliwową
ULE	Z nieregułowaną pompą panwową Dla pojazdów spełniających wymogi normy emisji spalin ULEV (Ultra Low
ULE	Emission Vehicles)
UVJ	Uniwersalne
VAN	DIa VAN
VDO	Produkt firmy Bosch identyczny pod względem montażu lub część do VDO
VEA	Nie wersja z dodatkowym wzmocnieniem
WLK	Dla pojazdów z lampką ostrzegawczą dla zapasu paliwa
WW	Do wyboru
Y03	Dla pojazdów produkowanych na rynek niemiecki
YL9	Bez systemu odzysku oparów podczas tankowania
704	Eth.



Sam. osobowy / mała furgonetka



Nr katalogowy



Data produkcji



Ilustracja



Тур



Kraj eksportu



Informacje dodatkowe



Zestawienie







Informacja / objaśnienie



Odesłanie do strony



Elektryczna pompa paliwa (inline/wewnątrzzbiornikowa)



Elektryczna pompa paliwowa (Inline/wewnątrzzbiornikowa) z częściami



Moduł el.pompy paliwa



Moduł ssania el.pompy paliwa



Typ silnika



Pojemność skokowa w I/ccm



 $\mathsf{Moc}\,\mathsf{silnika}\,\mathsf{w}\,\mathsf{kW}$ 



10B	1 bar	MFG	Bez snímače naplnění
10L	Pro vozidla s obsahem nádrže 100 l	MHE	Pro vozidla s přídavným topením
19G	Palivová nádrž 19 galonů (72 l)	MHE	Pro vozidla bez přídavného topení
25L	Pro vozidla s obsahem nádrže 125 l	ММР	Pro vozidla s datovou sběrnicí Multiplex
ЗВА	3 bary	MMP	Pro vozidla bez datové sběrnice Multiplex
40T	Pro vozidla s obsahem nádrže 40 l	MPR	Pro vozidla s filtrem částic sazí
50T	Pro vozidla s obsahem nádrže 50 l	MPR	Pro vozidla bez filtru sazí
60L	Pro vozidla s obsahem nádrže 60 l	MRK	Pro vozidla se zpětným vedením paliva
70L	Pro vozidla s obsahem nádrže 70 l	MTA	Pro vozidla s kovovou palivovou nádrží
85N	Ne pro provoz na líh	MXF	Palivový filtr zamontován uvnitř nádrže
90L	Pro vozidla s obsahem nádrže 90 l	MXF	Palivový filtr zamontován vně nádrže
ALK	Pohon na alkohol	ND	Montážně shodný výrobek Bosch nebo díl pro Denso
AUZ	Výměna jen ve spojení se snímačem stavu naplnění 0 986 580 340	NFV	Ne pro vozidla s plnicím provozem flex
BB2	Pro výrobu vozidla Korea	NEV	Pro vozidla s provozem Flexfuel
BET	Nutné přídavné díly výrobce vozidla	NGB	Ne pro vozidla s provozem na plyn
BFK	Pro bezolovnaté palivo	NSF	Bez systému Smart Fuel
BGB	Výrobek jen pro provoz na plyn	ORK	Pro vozidla bez zpětného vedení paliva
BHO	Nikoli pro úřední vozidla	RAB	Montáž vpravo
BIO	Pro palivo Bio	SAZ	Sada
BIO	Ne pro palivo Bio	SIE	Výrobek nebo díl Bosch zaměnitelný za výrobek nebo díl Siemens
ВО	Bosch, pouze jako náhrada za výbavu Bosch	SIM	Pro Siemens, řízení motoru VDO
ВОМ	Pro systém řízení motoru Bosch	SIM	Ne pro Siemens, řízení motoru VDO
DRR	S regulátorem tlaku	SSJ	Pro vozidla s funkcí Start-Stop
EPI	Montážně shodný výrobek Bosch nebo díl pro Pierburg	STZ	Pro prašné oblasti
EU2	Pro vozidla s emisní normou Euro 2	STZ	Ne pro prašné oblasti
EU3	Pro vozidla s emisní normou Euro 3	SUE	Pro vozidla s emisní normou SULEV+ (Super Ultra-Low Emission Vehicles)
EU4	Pro vozidla s emisní normou Euro 4	TFP	Podávací čerpadlo nádrže
EU5	Pro vozidla s emisní normou Euro 5	TMK	Pro vozidla bez chlazení paliva
FEN	Pro vozidla s normálním pérováním	TRO	Pro tropy
FKR	Pro vozidla s malým rozchodem kol	TRO	Ne pro tropy
FMB	Pro vozidla s palubním počítačem	TU3	3 dveře
FMB	Pro vozidla bez palubního počítače	TW	Namontovaný výrobek musí být uveden na vozidle nebo na motoru.
FMH	Pro vozidla s nezávislým vytápěním	U20	Není podle kalifornského emisního zákona
FMH	Pro vozidla bez nezávislého vytápění	UKP	S neregulovaným palivovým čerpadlem
GKP	S regulovaným palivovým čerpadlem	ULE	Pro vozidla s emisní normou ULEV (Ultra-Low Emission Vehicles)
GS	Pro vozidla s manuální převodovkou	UVJ	Univerzální
KOB	Pro vůz kombi	VAN	Pro VAN
KTA	Pro vozidla s plastovou palivovou nádrží	VDO	Výrobek nebo díl Bosch zaměnitelný za výrobek nebo díl VDO
<del>KZ0</del>	Ne pro chladné oblasti	VEA	Ne zesílené provedení
LAB	Montáž vlevo	WLK	Pro vozidla s varovnou kontrolkou rezervy paliva
LIM	Pro limuzínu	WW	Volitelné
LLE	Pro řízení na levé straně	Y03	Pro výrobu vozidla Německo
MBE	Jen pro vozidla se zážehovým motorem	YL9	Bez systému zpětného získávání výparů při tankování
MEB	Se vstřikovacím systémem Bosch	ZB1	Externí filtr
MEW	Se systémem vstřikování Weber	ZB2	Interní filtr
MFG	Se snímačem stavu palivové nádrže	ZE	Jsou nutné dva



Osobní vozidlo/malá dodávka



Objednací číslo



Datum/období montáže



Obrázek



Тур



Vyvážející země



Zvláštní případ



Porovnání







Informace/vysvětlení



Odkaz na stránky



Elektrické palivové čerpadlo (inline/intank)



Elektrické palivové čerpadlo (inline/intank), s díly



Modul el. pal. čerp.



Sací modul el. pal. čerp.



Typ motoru



Zdvih. objem v I/ccm



Výkon motoru v kW



10B	1 6ap
10L	Для автомобилей с емкостью бака 100 л
19G	Топливный бак на 19 галлонов (72 л)
25L	Для автомобилей с объемом топливного бака 125 л
3ВА	3 6ap
40T	Для автомобилей с объемом топливного бака 40 л
50T	Для автомобилей с емкостью бака 50 л
60L	Для автомобилей с вместимостью бака 60 л
70L	Для автомобилей с емкостью бака 70 л
85N	Не для работы на этаноле
90L	Для автомобилей с объемом топливного бака 90 л
ALK	Производство алкоголя
AUZ	Замена только вместе с датчиком уровня 0 986 580 340
BB2	Для производства автомобилей в Корее
BET	Необходимы дополнительные детали от производителя автомобиля
BFK	Для топлива, не содержащего свинца
BGB	Изделие только для работы на газе
<del>BH0</del>	Не для ведомственных автомобилей
BIO	Для биологического топлива
BIO	Не для биологического топлива
ВО	Bosch, только в качестве замены оснащения фирмы Bosch
BOM	для управления мотором Bosch
DRR	С регулятором давления
EPI	Изделие или деталь Bosch с одинаковым порядком монтажа для Pierburg
EU2	Для автомобилей с нормой токсичности ОГ Euro 2
EU3	Для автомобилей с нормой токсичности ОГ Euro 3
EU4	Для автомобилей с нормой токсичности ОГ Euro 4
EU5	Для автомобилей с нормой токсичности ОГ Euro 5
FEN	Для автомобилей с обычным подрессориванием
FKR	для автомобилей с короткой базой
FMB	для автомобилей с бортовым компьютером
FMB	для автомобилей без бортового компьютера
FMH	Для транспортных средств с отопителем независимого действия
FMH	Для транспортных средств без отопителя независимого действия
GKP	С регулируемым топливным насосом
GS	для автомобилей с коробкой передач с ручным управлением
KOB	для автомобиля комби
KTA	для автомобилей с топливным баком из искусственных материалов
<del>KZO</del>	Не для холодных зон
LAB	встроенная слева
LIM	Для лимузинов
LLE	для автомобилей с левосторонним расположением рулевого колеса
MBE	Только для транспортных средств с бензиновым двигателем
MEB	с системом впрыскивания Bosch
MEW	С системой впрыска Weber
MFG	С датчиком уровня заполнения
MFG	Без датчика уровня

MHE	Для транспортных средств с дополнительныи отоплением
MHE	Для транспортных средств без дополнительного отопления
ММР	Для автомобилей с мультиплексной шиной данных
MMP	Для автомобилей без мультиплексной шины данных
MPR	Для автомобилей с сажевым пылевым фильтром
MPR	Для автомобилей без сажевого пылевого фильтра
MRK	Для автомобилей с рециркуляцией топлива
MTA	для автомобилей с металлическим топливным баком
MXF	Встроенный в бак топливный фильтр
MXF	Топливный фильтр не встроен в бак
ND	Идентичное изделие Bosch или деталь для Denso
NFV	Не для автомобилей с режимом работы Flexfuel
NFV	Для автомобилей с гибким режимом топлива
NGB	Не для автомобилей с работой на газе
NSF	Без системы Smart Fuel
ORK	Для автомобилей без рециркуляции топлива
RAB	встроенная справа
SAZ	комплект
SIE	взаимозаменяемый продукт фирмы Bosch или деталь для фирмы Siemens
SIM	Для Siemens, управление двигателем VDO
SIM	He для Siemens, управление двигателем VDO
SSJ	Для автомобилей с функцией пуск-останов
STZ	Для запыленных участков
STZ	Не для запыленных участков
SUE	Для автомобилей с нормой токсичности ОГ SULEV+ (Super Ultra-Low
TED	Emission Vehicles)
TFP TMK	топливоподкачивающий насос для бака
TRO	Для автомобилей без охлаждения топлива
TRO	Для тропиков
TU3	Не для тропического климата трехдверный
TW	Встроенное издение должно определяться в автомобиле или двигателе.
U20	Не по калифорнийскому стандарту на токсичность ОГ
UKP	С нерегулируемым топливным насосом
ULE	Для автомобилей с нормой токсичности ОГ ULEV (Ultra Low Emission
	Vehicles)
UVJ	Универсальный
VAN	Для VAN
VDO	взаимозаменяемый продукт фирмы Bosch или деталь для фирмы VDO
VEA	Не для усиленного исполнения
WLK	Для автомобилей с сигнальной лампой запаса топлива
ww	на выбор
Y03	
YL9	Без системы регенерации пара при заправке



Легковой автомобиль / малый автомобиль-фургон



Номер для заказа



Дата / Период сборки



Чертеж



ZB1

Тиπ

Внешний фильтр
Внутренний фильтр
необходимо два



Страна-экспортер



Особый случай



Сравнение







Информация / Пояснение



Сторонняя ссылка



Топливный насос с электроприводом (магистральный/погружной)



Топливный насос с электроприводом (магистральный/погружной) с запчастями



Модуль топл. насоса с ЭП



Сист. рециркуляции на основе топл. насоса с ЭП



Тип двигателя




Рабочий объём цилиндра в л/куб.см



Мощность двигателя в кВт

de fr it en es **Online - Katalog Online catalog** Catalogue online Catalogo online Catálogo online pt nl рl ru cs Catálogo online **Katalog online** Online - katalog Online - catalogus Онлайн каталог



## www.bosch-automotive-catalog.com

Einfacher und schneller Zugriff auf Kfz-Ausrüstungsdaten von Bosch.

Fácil e rápido acesso a dados de equipamentos automotivos da Bosch. Easy and quick access to vehicle application data from Bosch.


Eenvoudige en snelle toegang tot de Bosch voertuigdata Accès facile et rapide aux données de rechange automobile Bosch.

Łatwy i szybki dostęp do danch naprawczych pojazdów od Bosch. Ricerca semplice e veloce dei dati Bosch di equipaggiamento veicoli.

Snadný a rychlý přístup k datům o automobilových nahradních dílech firmy Bosch. Fácil y rápido acceso a la información de equipamiento Bosch para vehículos.

Легкий и быстрый доступ к автомобильным данных оборудования из Bosch.











Sichere Diagnose. Zeitsparende Reparatur. **Bosch Parts, Bytes und** Services.

Teile und Services.
Bosch bietet der Werkstatt
ein Komplettprogramm
zur Steigerung von Effizienz
und Qualität in der täglichen

Vom weltweit aktiven Entwickler und führenden Hersteller von Kfz-System-technik kommen die Ersatz-teile in bekannter Original-

Kompetenz und Qualität – für die Zukunft Ihrer Werk-

en

Reliable diagnosis. Time saving repairs.
Bosch Parts, Bytes and Services.

Diagnostics, parts and services. Bosch has a complete program available which increases efficiency and quality in the workshop's daily work. The service parts from the globally active development and leading manuscript. expert and leading manufacturer of automotive system technology are in renowned Bosch OE quality.

Competence and quality: assuring your workshop's future success.

fr

Diagnostic fiable. Réparation rapide. Bosch Parts, Bytes et

À partir d'une source unique: diagnostic, pièces et services. Bosch propose aux réparateurs une gamme complète qui améliore au quotidien l'efficacité et la qualité du travail. En tant que concepteur présent dans le monde entier et leader dans la fabrication de systèmes pour automobiles, ses pièces de rechange sont reconnues pour offrir la qualité des pièces d'origine. Les compétence et la qualité : pour l'avenir de votre gazage

it

Diagnosi affidabili. Riparazioni rapide. Bosch Parts, Bytes e Services.

e service. Bosch offre all'officina un programma completo per migliorare l'efficienza e la qualità nel lavoro quotidiano. Lo sviluppatore attivo a livello mondiale e costruttore leader di sistemi auto-mobilistici offre ricambi di comprovata qualità originale. Competenza e qualità, quindi, per il futuro dell'officina. ru

Надежная диагностика. Экономящий время ремонт. Bosch Parts, Bytes и Services.

оборудование, запасные части и услуги. Воясh предлагает СТО полную программу, обе-спечивающую повышение эффективности и качества в повседневной ее работе. Оригинальное качество запчастей от мирового разработчика и ведущего изготовителя автомобильных систем и технологий. Компетентность и каче-ство – для будущего Вашей



Bosch parts fast and easy on: www.bosch-automotive-catalog.com



BOSCH

(a) 1 987 720 225/201606

AA/MKI2 - 06.2016 - Int

© 2016 Robert Bosch GmbH Automotive Aftermarket Postfach 41 09 60 76225 Karlsruhe

Token fee: € 5,00

www.bosch.de/aa

Editorial closing: 01.06.2016

Subject to change without notice. Please direct questions and comments to our Authorized Representative in your country. This edition supersedes all previous editions.

